Rikoksesta epäillyt

NYMAN, ALEKSI ROOPE JOHANNES, 14.05.2003
EDUSTAJA KESTILÄ, VILLE
1. TÖRKEÄ TUHOTYÖ, 1 KPL, SAVONLINNA, 06.12.2025 - 06.12.2025
2. MURHA, 1 KPL, SAVONLINNA, 06.12.2025 - 06.12.2025
3. MURHA, 1 KPL, SAVONLINNA, 06.12.2025 - 06.12.2025
4. MURHA, 1 KPL, SAVONLINNA, 06.12.2025 - 06.12.2025
5. MURHA, 1 KPL, SAVONLINNA, 06.12.2025 - 06.12.2025

KÄYTTÖ RAJOITETTU
TL IV
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 5 k
L (/) §:n k

Liitteet 28, 29

Asianomistajat

AO, AARON HEIKKINEN KUOLINPESÄ,
EDUSTAJA ERIKSSON, KARI
5. MURHA, 1 KPL, SAVONLINNA, 06.12.2025 - 06.12.2025

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 23 k
L (/) §:n k

Liitteet 25-26

AO, BENJAMIN NYMAN KUOLINPESÄ,
EDUSTAJA ERIKSSON, KARI
4. MURHA, 1 KPL, SAVONLINNA, 06.12.2025 - 06.12.2025

AO, DANIEL NYMAN KUOLINPESÄ,
EDUSTAJA ERIKSSON, KARI
3. MURHA, 1 KPL, SAVONLINNA, 06.12.2025 - 06.12.2025

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 28 k
L (/) §:n k

Merkinnät s.139,285

AO, HEIKKINEN, JARI PEKKA, 12.09.1966
EDUSTAJA HÄKKILÄ, HILLA
2. MURHA, 1 KPL, SAVONLINNA, 06.12.2025 - 06.12.2025

AO, SARA SOFIA HEIKKINEN KUOLINPESÄ,
EDUSTAJA HÄKKILÄ, HILLA
2. MURHA, 1 KPL, SAVONLINNA, 06.12.2025 - 06.12.2025

SALASSA PIDETTÄVÄ
Laki kuolemansyyn selvittämisestä (459/1973) 15 §

Liitteet 12-15
Merkinnät s.150,151,162

AO, VILLANEN, TAPANI, 20.10.1949
1. TÖRKEÄ TUHOTYÖ, 1 KPL, SAVONLINNA, 06.12.2025 - 06.12.2025

Kannanotot ja menettelyt

Syyttäjä	Pia Mäenpää
Soviteltu	EI
Ehdotetaan kirjalliseen	EI
Syytteen nostamisen määräaika	28.05.2026

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

Liitteet 4, 9, 9.1, 9.3, 20-22, 22.1, 32
Pöytäkirjan s.283,286-288
Merkinnät s.2,37,38,39,57,59,61, 80,86,95,97,107,116,128,284,289

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

Liite 6.1
Pöytäkirjan s.242-246, 309-346, 389-399
Merkinnät s.38,47,51,56,60,61,75,78,81, 95,96,97,125,241,259,260,347,348

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32 k
L (/) §:n k

Pöytäkirjan s.196,201,202,207,211,226
Merkinnät s.38,53,55,56,60,61,80

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

Merkinnät s.106,121,128,258,300,503-513, 515-518, 520,522,527,528

ALKUTIEDOT

Savonlinnassa, Hattukalliontie 5 osoitteessa sijaitsee omakotitalo, jonka omistaa Tapani Villanen. Kyseinen omakotitalo tuhoutui tulipalossa 6.12.2025. Omakotitalossa vuokrasopimuksen on tehnyt Sara Heikkinen ja talossa kirjoilla oli tapahtuma-aikaan Saran lisäksi hänen kolme lastaan, Benjamin Nyman, Daniel Nyman ja Aaron Heikkinen. Talossa asui myös Saran avopuoliso ja lasten isä, Aleksi Nyman. Aleksi Nymanin VTJ-osoite on kuitenkin eri asunnossa. Asuntoon perhe on muuttanut marraskuun 2025 alussa.

Aleksin ja Saran välillä on poliisin järjestelmissä yksi aiempi lähisuhdeväkivalta rikosilmoitus vuodelta 2023. Rikosilmoituksessa on yksi erillinen pahoinpitely 14.5.2023 ja pahoinpitely sarja ajalta 30.11.2022-28.2.2023. Käräjäoikeuden tuomion mukaan Aleksi Nymanille on syyksiluettu kyseiset rikokset (liite 33).
Hätäkeskukseen ei ole tullut muita tehtäviä liittyen Saran ja Aleksin lähisuhdeväkivaltaan. Sara ja Aleksi olivat sosiaalihuollon asiakkaita.

[redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

TAPAHTUMAN ALKUTIEDOT / HÄLYTYS

Poliisi sai hätäkeskuksen kautta tehtävän Hattukalliontielle, jossa kuuluu ikkunan rikkomista sekä miehen huutoa. Ilmoituksen teki ohikulkija Anri Pesonen klo 08:04. Saman aikaisesti hätäkeskukseen soitti Henna Laitinen, joka kertoi naapuri talon palavan ja sisällä olevan ihmisiä. Laitinen kertoo hätäkeskuspuhelussa, että naapuri Aleksi Nyman oli tullut heidän ovelle ja pyytänyt soittamaan hätäkeskukseen. Hätäkeskuspuhelut ovat pöytäkirjan sähköisenä liitteenä 28.

Aleksi Nyman puhuu hätäkeskuspäivystäjälle Laitisen puhelimesta. Aleksi kertoo puhelussa, että heräsi täydestä unesta siihen, kun puoliso herätti hänet ja kertoi talon olevan tulessa. Aleksi kertoo kuulleensa herättyään lasten itkua. Aleksi ihmettelee monta kertaa puhelun aikana sitä, mistä palo olisi voinut saada alkunsa. Henna/Aleksi on hätäkeskuspuhelussa siihen saakka, kun poliisi tulee paikalle. Puhelun aikana Aleksi mainitsee, että talossa olisi joku vikana.

Aleksi on kertonut tapahtumapaikalla ensipartion jäsenelle yk. Minna Päykköselle, että koko perhe olisi nukkunut samassa makuuhuoneessa, joka sijaitsi etupihan puolella. Tämän jälkeen Aleksi kertoo alustavassa puhutuksessa sekä kuulustelussa, että on ollut nukkumassa samassa makuuhuoneessa puolisonsa ja pienimmän lapsen kanssa. Kaksospojat ovat Aleksin mukaan nukkuneet omassa huoneessaan. Puoliso on herättänyt Aleksin, samaan aikaan Aleksi on kuullut kaksosten itkua, Aleksi on noussut sängystä ja poistunut talosta ulko-oven kautta. Aleksi ei ole kertomansa mukaan löytänyt muita poistuessaan itse talosta. Puolison ja lasten ääniä Aleksi ei kertomansa mukaan enää kuullut sen jälkeen kun puoliso oli hänet herättänyt.
Aleksi kertoo kuulustelussa, että talosta poistuessa ei ollut vielä tulta missään näkyvissä, mutta lämmön hän oli tuntenut ja savua oli runsaasti. Savun hän oli huomannut heti herättyään hengittäessään.
Aleksi kertoo rikkoneensa talosta ulos päästyään ulko-oven viereisen makuuhuoneen ikkunan, jossa Aleksin perhe oli sekä olohuoneen ikkunan. Rikottuaan ikkunat, Aleksi kertoo juosseensa naapuriin hakemaan apua.

Aleksin mentyä Laitisen luota hakemaan apua, lähti Laitisen luona ollut Tero Karhu Aleksin kanssa vielä talolle. Karhun mukaan savua tuli ulos rikotuista ikkunoista sekä ulko-ovesta, mutta liekkejä ei vielä näkynyt. Karhu yritti mennä taloon sisälle ulko-oven kautta pelastamaan Aleksin perhettä. Karhu ei päässyt savun ja kuumuuden takia etenemään, kuin eteiseen.

Karhu ja Laitinen kiersivät talon vielä ympäri, Aleksin jäädessä hätäkeskuspäivystäjän kanssa puhelimeen. Laitisen ja Karhun mukaan liekkejä tuli jo rikotuista ikkunoista ja ulko-ovesta. Talon takapuolella näkyi vaan mustaa. Kierrettyä talon ympäri, etupihalla ollut autokin syttyi palamaan. Karhu ja Laitinen eivät voineet tehdä enää mitään.

Poliisi partio saapui tapahtumapaikalle ensimmäisenä klo 8:19. Palo oli tuolloin jo täydenpalon vaiheessa.

POLIISIN TUTKIMUKSISSA SELVINNYTTÄ

Paikalle ensimmäisenä tullut poliisipartio kuvasi palosta videon, joka on pöytäkirjan sähköisenä liitteinä 30.2 ja 30.3. Videoilla näkyy, että talo on täydenpalon vaiheessa. Teknisessä tutkinnassa selvisi, että palossa on käytetty paloa kiihdyttäviä nesteitä, joista löytyi jäämiä talon lattiapinnoilta (Liite 1). Tätä tukee myös

lattiapinnoilta otetut kuvat. Nämä lattiasta kuvatut palojäljet sopii palavan nesteen lammikon palon aiheuttamaksi, eikä niille ole voitu löytää vaihtoehtoista syntymismekanismia tutkinnan aikana. Jälkien perusteella voidaan todeta, että palon syttymisen jälkeen talosta ei ole päässyt poistumaan turvallisesti uloskäyntien kautta.

Talosta löytyi kaikki vainajat samasta huoneesta, joka oli Saran ja Aleksin makuuhuone. Vainajat tunnistettiin hammaskartaston ja DNA:n avulla Sara Heikkiseksi, Daniel Nymaniksi, Benjamin Nymaniksi ja Aaron Heikkiseksi. Aaron löytyi kuolleena häkkisängystään ja muut lattialta siten, että Sara oli mahallaan lattiaa vasten ja osittain hänen jalkojensa päällä oli Benjamin ja Daniel. Lisäksi makuuhuoneen sängyn alta löytyi kuolleena koiran pentu.

Vainajille suoritettiin oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset, joissa selvisi vainajien kuolleen palokaasuihin ja liekkeihin/kuumuuteen (Liitteet 12-15). Vainajista ei pysty varmuudella sanomaan palovammojen takia, onko heihin kohdistettu väkivaltaa ennen paloa.

Aleksilla itsellään oli lieviä vammoja vain jaloissaan, jotka hän kertoi saaneensa kaatumisen seurauksena. Aleksilla ei ollut sellaisia määriä häkää elimistössään (Liite 8.5 ja 10), jonka perusteella Aleksi olisi voinut olla talossa sisällä palon aikana. Aleksi ei myöskään haissut savulle eikä vaikuttanut sille, että olisi altistunut savulle toisin kuin Karhu, joka oli yrittänyt taloon mennä sisälle ja saanut lieviä vammoja kuumuuden ja savun altistuksen seurauksena.

Aleksin kuulustelussa kertomansa talosta poistumisreitin (pöytäkirjan s.45) perusteella, Aleksin olisi täytynyt kävellä poistuessaan maassa olleiden vainajien päältä sekä kulkea pitkin makuuhuoneen palonestejälkeä (pöytäkirjan s.249). Jos hän olisi kyseistä reittiä käyttänyt, olisi hänellä nähtävillä vammoja sekä hänellä pitäisi olla häkää elimistössä suurempi määrä.

Aleksi on tuonut kuulustelussaan esille, että talossa on ollut vikaa ja epäilee palon saaneen alkunsa sähköistä tai 5.12.2025 lämmitetystä saunasta. Talon sähköt on tutkittu palon jälkeen 11.12.2025. Sähkön tutkimusraportissa (Liite 16) todetaan, että palo ei ole aiheutunut sähköistä. Sähkötietojen perusteella palo on saanut alkunsa viimeistään 7.59, jolloin sähköt ovat katkenneet (liite 17.2). Sähkötiedoista on myös nähtävillä, että joku on ollut talossa hereillä ja käyttänyt sähköä aamulla klo 6:15-6:30 alkaen, jolloin sähkönkulutus on hieman lisääntyny (Liite 17 ja 17.1). Palon jälkeen on tutkittu myös talon lämmitysjärjestelmä 17.12.2025, joka oli vielä lähes käyttökuntoinen (pöytäkirjan s.123). Myös talon hormi on tutkittu, eikä siinä ole todettu mitään vaurioita (pöytäkirjan s.150)

Aleksille on kerrottu kuulustelussa, että palossa on käytetty palavia nesteitä. Tämän jälkeen Aleksi on tuonut ilmi, että palon on voinut aiheuttaa joku ulkopuolinen. Mikäli kyseessä olisi ulkopuolinen tekijä, ei Aleksi olisi päässyt ainoana talosta ulos ilman vammoja.
Vrk. Karvinen ja vrk. Lyytikäinen kävivät 20.12.2025 jututtamassa Hattukalliontie 5 naapuruston ja lähiasukkaat kiertämällä ovelta ovelle. Kukaan ei ollut nähnyt mitään epämääräistä liikehdintää lähialueella ennen tulipaloa. Myöskään todistajien kuulustelussa ei ole tullut esille ulkopuolista kulkijaa lähiympäristössä tai talon läheisyydessä. Koiran ulkoiluttaja oli kävellyt noin klo 7:30 aikaan Hattukalliontien poikki eikä havainnut Hattukalliontie 5 talossa mitään poikkeavaa eikä lähistöllä liikehdintää (pöytäkirjan s.150).

Lähiomaisten kuulustelujen perusteella ja sosiaalihuollon vuonna 2022-2023 tekemien kirjausten perusteella Saralla ja Aleksilla oli parisuhteessa vaikeuksia. Tutkinnassa ei ole kuitenkaan tullut ilmi, että mitään riitaa olisi ollut Saran ja Aleksin välillä 5.12.2025 päivänä tai iltana. Saran ja Aleksin kanssa paloa edellisenä päivänä olleet henkilöt eivät havainneet mitään poikkeavaa kummankaan käytöksessä.

Saralla ja Aleksilla oli taloudellisesti haastavaa, koska pyysivät rahaa Aleksin siskolta Niina Kinnuselta sekä Aleksilla oli sähköpostissaan useita lainatarjouksia eri lainanantajilta.

Ilmoitustiedot:

Tutkinnanjohtaja:	KÄRPÄNEN, MARKKU	029 545 5228
Tutkija:	KARVINEN, NETTA	0295 455 590
Tutkija:	LYYTIKÄINEN, SANNA	029 545 5404
Ilmoitusaika:	06.12.2025	
Vastaanottaja:	PÄYKKÖNEN, MINNA LEINONEN, SEPPO KARVINEN, NETTA KOSONEN, MIKAEL	
Ilmoitustapa:	TUTKITTAESSA	

Ilmoittaja:

Nimi:	KÄHKÖNEN, ANRI-MAARIA	26.06.1983
Nimi:	LAITINEN, HENNA EMILY	23.07.1995
Nimi:	NOUSIAINEN, SANNA MAARIT	26.11.1991
Nimi:	NYMAN, RIIKKA-MARI JOHANNA	04.07.1994

Asianimike:

1 TÖRKEÄ TUHOTYÖ
LA 06.12.2025/06.15 - LA 06.12.2025/08.04
SAVONLINNA

2 MURHA
LA 06.12.2025/06.15 - LA 06.12.2025/08.04
SAVONLINNA

3 MURHA
LA 06.12.2025/06.15 - LA 06.12.2025/08.04
SAVONLINNA

4 MURHA
LA 06.12.2025/06.15 - LA 06.12.2025/08.04
SAVONLINNA

5 MURHA
LA 06.12.2025/06.15 - LA 06.12.2025/08.04
SAVONLINNA

Tapahtuma-aika:	LA 06.12.2025/06.15 - LA 06.12.2025/08.04
Tapahtumaosoite:	HATTUKALLIONTIE 5
Paikkakunta:	740/SAVONLINNA

Asianomistaja:

Nimi:	HEIKKINEN, JARI PEKKA	12.09.1966
Asia:	2	
Edustaja:	HÄKKILÄ, HILLA	

Nimi: VILLANEN, TAPANI 20.10.1949
Asia: 1

Nimi: AARON HEIKKINEN KUOLINPESÄ
Asia: 5
Edustaja/Toiminnasta vastaava:
ERIKSSON, KARI

Nimi: BENJAMIN NYMAN KUOLINPESÄ
Asia: 4
Edustaja/Toiminnasta vastaava:
ERIKSSON, KARI

Nimi: DANIEL NYMAN KUOLINPESÄ
Asia: 3
Edustaja/Toiminnasta vastaava:
ERIKSSON, KARI

Nimi: SARA SOFIA HEIKKINEN KUOLINPESÄ
Asia: 2
Edustaja/Toiminnasta vastaava:
HÄKKILÄ, HILLA

Rikoksesta epäilty :

Nimi: NYMAN, ALEKSI ROOPE JOHANNES 14.05.2003
Asia: 1, 2, 3, 4, 5
Edustaja: KESTILÄ, VILLE

Osaisena asiassa:

Nimi: ERIKSSON, KARI
Syntymämaa: EI TIEDOSSA
Asia: 1, 2, 3, 4, 5

Nimi: HEIKKINEN, AARON GUNNAR JOHANNES 31.10.2024
Asia: 1, 5 *UHRI*

Nimi: HEIKKINEN, RASMUS OLIVER 01.05.2010
Asia: 1, 2

Nimi: HEIKKINEN, SARA SOFIA 04.04.2005
Asia: 1, 2 *UHRI*

Nimi: HÄKKILÄ, HILLA
Asia: 1, 2, 3, 4, 5

Nimi: KESTILÄ, VILLE
Asia: 1, 2, 3, 4, 5

Nimi: LÖPPÖNEN, TUULA
Asia: 1, 2, 3, 4, 5

Nimi: NYMAN, BENJAMIN ROOPE JOHANNES 01.12.2022
Asia: 1, 4 *UHRI*

Nimi:	NYMAN, DANIEL OLIVER JOHANNES	01.12.2022
Asia:	1, 3 *UHRI*	
Nimi:	TUURE, HARRI	
Asia:	1, 2, 3, 4, 5	
Nimi:	POHJOLA VAKUUTUS OY	0242522-1
Asia:	1	
Nimi:	POP VAKUUTUS, SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY	
Asia:	1	

Todistaja:

Nimi:	FRESENIUS, CIIA KRISTA MARJATTA	12.08.2005
Nimi:	HEIKKINEN, JAN TOR-BJÖRN	05.06.2000
Nimi:	HUOTARI, JENNI MARIANNE	21.06.1991
Nimi:	KARHU, TERO ILPO PETTERI	13.02.1989
Nimi:	KARVINEN, NETTA KAISA ELISA	27.04.1997
Nimi:	KATTELUS, VELI-MATTI SAKARI	29.09.1998
Nimi:	KINNUNEN, NIINA MIRJAMI	26.01.1981
Nimi:	KÄHKÖNEN, ANRI-MAARIA	26.06.1983
Nimi:	KÄHKÖNEN, PASI MIKAEL	26.05.1976
Nimi:	LAITINEN, HENNA EMILY	23.07.1995
Nimi:	NISSI, JONI EETU PETTERI	16.07.1998
Nimi:	NYMAN, HENTRY DIMITRI ALLAN	13.05.1992
Nimi:	NYMAN, RONI HENRY ALLAN	05.03.1990
Nimi:	PAAKKUNAINEN, TUOMAS HEIKKI ANTERO	28.04.1990
Nimi:	PALM, ERKKI JUHANI	10.10.1963
Nimi:	PATRIKAINEN, JENNA ERIKA HANNELE	05.09.2005
Nimi:	PÄYKKÖNEN, MINNA	03.02.1968
Nimi:	TÖRRÖNEN, MAIJA LIISA	24.11.1955
Nimi:	VALTA, TUOMAS	11.12.1985
Nimi:	VUORMA, PETRI ANTERO	13.04.1975

Selostus:

Aleksi Nymanin epäillään sytyttäneen tahallisesti omakotitalon palamaan osoitteessa Hattukalliontie 5 Savonlinna ja surmanneen asuntoon kolme lastaan sekä seurustelukumppaninsa.

Asiasta on kirjattu alkuun palonsyyn tutkintailmoitus 5740/S/12527/25. Palaneesta talosta löydetty samasta huoneesta neljä ihmisen ruumista, joista kolme on koon perusteella lapsen ruumiita. Teknisessä tutkinnassa selvisi, että kahdella lapsella on ollut kehossaan pistojäljet ja mahdollisesti palonesteitä on käytetty, joten tutkinta muutettu rikostutkinnaksi.

Poliisi sai hätäkeskuksen kautta ilmoituksen 6.12.2025 klo 8:04 palavasta omakotitalosta. Palosta ilmoitti naapuri Henna Laitinen. Tehtävän otti vastaan ES322 yk. Päykkönen ja vk. Leinonen.

Partion Päykkönen-Leinonen tullessa paikalle talo oli tulessa, suurimmat lieskat löivät ulos talosta pääsisäänkäynnin luona. Ihmisten pelastamiseksi ei ollut enää mitään tehtävissä. Konstaapeli Leinonen kuvasi paloa kameralla. Palokunta saapui paikalle n. 5 minuuttia poliisipartion jälkeen.

Aleksi Nyman oli naapuritalon pihassa ja hänellä oli yllään bokserit ja t-paita, jotka hän oli saanut naapurista. Naapuri Henna Laitisen mukaan Nyman oli tullut heidän talolleen alasti ja he olivat soittaneet hätäkeskukseen Laitisen puhelimella.

Nyman kertoi Päykköselle, että hän oli ollut nukkumassa ja herännyt lasten ääniin. Hän oli huomannut makuuhuoneen olleen savun vallassa ja kaikkialla oli ollut pimeää. Nymanin mukaan he kaikki nukkuivat samassa huoneessa. Myös vaimo oli herännyt eli ollut tällöin tajuissaan. Nyman kertoi rikkooneensa ikkunoita ja kehoittaneensa kaikkia menemään alas lattianrajaan.

Savonlinnan tutkinnanpartio ES382 vk. Kosonen ja vrk. Karvinen liittyivät myös tehtävälle. Partio saapui kohteeseen klo 8.50, jolloin talo oli täyden palon vaiheessa. Asunnon edustalla sisäänkäynnin edustalla ollut farmarimallinen Skoda Octavia -henkilöauto, jonka peräpää osoitti Hattukalliontien suuntaan. Auto oli muutaman metrin edustalla talosta ja auton vasen kylki oli tulessa.

Vk Mikael Kosonen puhutti naapuritalossa asuvaa Tero Karhua, joka asuu omakotitalossa osoitteessa Hattukalliontie 4. Karhu kertoi olleensa nukkumassa, kun oli herännyt aamulla huutoon. Karhu oli noussut ylös ja tavannut asuntonsa edustalla naapurinsa Aleksi Nymanin, joka huutaen kertoi, että hänen talonsa palaa ja pyytänyt soittamaan palokunnan. Nyman oli ollut täysin alasti. Karhu oli pukenut vaatteet ylleen ja antanut Nymanille paidan ja alushousut, jotka Nyman oli pukenut yllee. Nyman ja Karhu olivat menneet palavan omakotitalon luokse osoitteeseen Hattukalliontie 5. Asunnon ulko-ovi oli ollut avoinna ja talon ulko-oven edustalla oli henkilöauto, joka ei vielä tässä vaiheessa ollut tulessa. Karhu oli mennyt asunnon eteiseen ja yrittänyt edetä asuntoon pelastamaan mahdollisia asukkaita, muttei kyennyt edetä savussa ja kuumuudessa.

Tämän jälkeen Karhu oli palannut Nymanin kanssa asunnolleen, jossa paikalla ollut Henna Laitinen oli ollut soittamassa hätäkeskukseen. Karhu oli lähtenyt uudelleen palavan talon luokse Laitisen kanssa. Nyman oli jäänyt Karhun talolle odottamaan. Karhu ja Laitinen olivat kiertäneet taloa, mutta talo oli ollut jo täysin liekkien vallassa. Tässä vaiheessa myös talon edustalla ollut henkilöauto oli ollut

tulessa. Karhu kertoi palon edenneen hyvin nopeasti lyhyessä ajassa.

Aleksi Nyman oli vaihtanut Tero Karhulta saadut vaatteet hänen veljensä Roni Nymanin tuomiin vaatteisiin. Tero Karhulta saatu vaatekerta siirretty ensihoidon toimesta muovipusseihin ja luovutettu partiolle ES382 (vk Kosonen ja vrk Karvinen).

Vrk. Karvinen puhutti Henna Laitisen. Puhutus videoitiin. Laitinen kertoi, että oli kotonaan Hattukalliontie 4 osoitteessa Tero Karhun kanssa, kun heidän ovelle koputettiin. Henna ja Tero menivät ovelle, jossa seisoi naapurissa asuva Aleksi Nyman täysin alasti. Nyman pyysi soittamaan hätäkeskukseen, koska heidän omakotitalo on tulessa osoitteessa Hattukalliontie 5. Tero oli antanut Aleksille vaatteet päälle ja kengät jalkaan, jonka jälkeen Aleksi ja Tero oli mennyt takaisin Aleksin kotiin aikomuksena saada pelastettua talon sisällä olevia. Henna oli jäänyt soittamaan hätäkeskukseen.

Tero ja Aleksi tulivat takaisin Hennan pihaan. Aleksi jäi siihen odottamaan, kun Henna ja Tero kävivät vielä kiertämässä palavan talon. Hennan mukaan mitään ei ollut tehtävissä, koska liekit tulivat jo sisältä ulos asti.
Vrk. Karvinen puhutti paikan päällä Aleksi Nymanin ambulanssissa yhdessä vk. Kososen kanssa. Puhutus videoitu. Nyman kertoi, että oli herännyt puolisonsa Sara Heikkisen huutoon. Herättyään Nyman oli kuullut toisessa huoneessa kahden lapsen itkevän ja huutavan. Nyman oli poistunut asunnosta hakemaan naapurista apua ja lähtiessään rikkonut kaksi ikkunaa. Nyman oli yrittänyt mennä vielä naapurin miehen kanssa eli Tero Karhun kanssa asuntoon, mutta ei ollut sinne enää päässyt, koska liekit löivät jo ulos asti ja savua oli paljon. Nymanin kertoman mukaan asunnossa oli hänen lisäkseen kolme lasta, puoliso ja koira.

Vrk. Karvinen soitti Riikka Nymanille. Riikka kertoi, että hänen puolisonsa sai puhelun Aleksi Nymanin siskolta Niina Kinnuselta. Puhelu oli ollut erittäin sekava ja Niina hysteerisen oloinen. Riikka sai käsityksen, että Aleksin koti palaa ja siellä on sisällä Aleksin perhe.

Vrk. Karvinen ja vk. Kosonen puhuttivat Aleksi Nymanin uudelleen videolle Savonlinnan poliisiasemalla. Nyman kertoi, että he olivat edellisenä iltana saunoneet puulämmitteisessä saunassa noin 21-22 välillä. Nyman kertoi käyneensä nukkumaan noin 00.00-01.00 välillä, jolloin ei havainnut mitään erikoista. Nyman oli herännyt puolisonsa huutoon, mutta ei ollut nähnyt puolisoaan sankan savun seasta. Nyman oli kontannut ulos ja hajottanut asunnon ulkopuolelta olohuoneen ja makuuhuoneen ikkunat, jotta niiden kautta pääsee tulemaan ulos. Nyman kertoi rikkoneensa ikkunat lapiolla. Nyman oli tämän jälkeen mennyt naapuriin Henna Laitisen luokse hakemaan apua. Aleksi kertoo, että asunnossa ei ole ollut mitään palavia nesteitä eikä poltettu kynttilöitä.

Paikalle tuli tekniikan partio ES369 vk. Vihro ja vrk. Lehkonen Mikkelistä sekä Kuopiosta PPS408 ryk Paterno suorittamaan teknistä tutkintaa.

ESITUTKINNASTA JA SEN TULOKSISTA

PUHUTUKSET JA KUULUSTELUT

Aleksi Nyman puhutettu videolle 6.12.2025 tapahtumapaikalla ambulanssissa vrk. Karvisen ja vk.Kososen toimesta.

Aleksi Nyman puhutettu videolle 6.12.2025 Savonlinnan poliisiasemalla vrk. Karvisen ja vk. Kososen toimesta.

Henna Laitinen puhutettu videolle 6.12.2025 tapahtumapaikalla vrk. Karvisen toimesta.

Tero Karhu puhutettu videolle 6.12.2025 tapahtumapaikalla vk. Kososen toimesta.

Vrk. Lyytikäinen ja vrk. Karvinen kävi 20.12.2025 Hattukalliontie 5 naapuruston ja lähiasukkaat jututtamassa kiertämällä ovelta ovelle. Kukaan ei ollut havainnut epäilyttävää liikennettä tai henkilöitä lähialueella ennen paloa. Uutta tietoa tai havaintoja tapahtumaan liittyen ei heiltä tullut esille. Havaintoja tehneet naapurit kuulusteltu todistajana.

ASIANOMISTAJAT

Jari Heikkinen kuulusteltu puhelimessa asianomistajana 9.12.2025 vrk. Seppäsen toimesta. Jari kertoo ollensa poikansa Rasmuksen kanssa 5.12.2025 käymässä Saran ja Aleksin luona. Aleksi ei paljoa kotona tuolloin ollut, koska oli laittamassa autoa. Jari ja Rasmus lähtivät klo 19:30 aikaan kotiinsa Mikkeliin. Jarin mukaan Aleksilla ja Saralla oli parisuhteessa koko ajan riitelyä. Riita koski usein sitä, että Aleksi ei osallistu lasten hoitoon.

Jari Heikkiselle tehty jatkokuulustelu 18.12.2025 Savonlinnan poliisiasemalla vrk. Lyytikäisen toimesta. Jari kertoo, että Aleksi ei sietänyt lasten itkua. Jari myös kertoi, että Aleksi oli kertonut Sulkavalla asuvalle henkilölle, jonka nimeä Jari ei kuulustelussa suostunut kertomaan, että kohta tulee tapahtumaan jotakin pahaa. Tuolloin Aleksilla ja Saralla oli ollut riitaa jostakin.

Jari Heikkinen kuulusteltu vielä uudestaan 5.5.2026. Heikkinen kertoi saaneensa tiedon palosta Saran naapurin poikaystävältä. Heikkinen kertoi lähteneensä paikalle puhelun jälkeen ja olleensa Louhella ennen puolta päivää. Heikkinen kertoi käyneensä palaneessa talossa 13.12.2025 ottamassa kuvia vakuutusyhtiötä varten. Sen jälkeen hän on käynyt kerran pihassa.
Jari Heikkinen ilmoitti, sttä Saralla oli ollut laaja kotivakuutus POP vakuutuksessa.

Tapani Villanen kuulusteltu asianomistajana Savonlinnan poliisiasemalla 14.12.2025 vrk. Lyytikäisen toimesta. Tapani kertoo omistavansa tulipalossa tuhoutuneen talon vuodesta 2022 alkaen. Marraskuussa 2025 vesivaraajaa oli käyty korjaamassa, mutta muuten talossa oli kaikki kunnossa.

Tapani Villaselle tehty jatkokuulustelu puhelimessa 13.2.2026 vrk. Lyytikäisen toimesta.

RIKOKSESTA EPÄILTY

Aleksi Nyman kuulusteltu rikoksesta epäiltynä 8.12.2025 Mikkelin poliisiasemalla vrk. Karvisen toimesta. Kuulustelussa mukana Aleksin avustaja, asianajaja Tuula

Löppönen. Aleksi kertoo heränneensä siihen, kun Sara tökki häntä ja kertoi talon olevan tulessa. Samalla hän kuuli, kun kasoset huutoitkivät. Aleksi on noussut sängystä ja havainnut hengittäessä, että talossa on savua ja täten käskenyt perhettään mennä alas ja poistumaan talosta. Muu perhe hiljeni tuolloin. Aleksi kertoo kontanneensa talosta ulos ja talon ulkopuolella rikkoneensa makuuhuoneen ikkunan ja olohuoneen ikkunan, jotta perhe pääsee ulos. Talosta poistuessa, Aleksi ei nähnyt tulta missään, mutta tunsi kuumuuden kehossaan. Ikkunat rikottua, Aleksi juoksi naapuriin hakemaan apua. Aleksi oli yrittänyt naapurin kanssa mennä asuntoon uudelleen sisälle, mutta Aleksi ei ollut päässyt eteistä pidemmälle. Aleksin yrittäessä mennä uudelleen asuntoon, oli hän nähnyt keittiön suunnalla tulta. Aleksin mukaan heillä meni Saran kanssa hyvin eikä heillä mitään isoja riitoja ollut.

Aleksi Nymanille tehty jatkokuulustelu rikoksesta epäiltynä 12.12.2025 Mikkelin poliisiasemalla vrk. Karvisen toimesta. Kuulustelussa mukana Aleksin avustaja, asianajaja Tuula Löppönen sekä kuulustelutodistajana vrk. Sanna Lyytikäinen. Aleksille kerrottu kuulustelussa ensihoidon mittaama häkäpitoisuus, jonka tulos kertoo sen, että henkilö ei ole ollut lähiaikana savukaasujen altistuksessa. Aleksi selittää tulosta sillä, että ei ole hengittänyt talon sisällä heräämisen jälkeen. Aleksi kiistää syllistyneensä asiassa rikokseen.

Aleksi Nymanin avustajaksi vaihtui asianajaja Harri Tuure, Asianajotoimisto Ullakonoja & Tuure Oy:stä.

Aleksi Nymanille tehty jatkokuulustelu rikoksesta epäiltynä 22.1.2026 Kuopion vankilassa vrk. Karvisen toimesta. Kuulustelussa mukana Aleksin avustaja, asianajaja Harri Tuure sekä kuulustelutodistajana vrk. Sanna Lyytikäinen. Kuulustelussa Aleksille kerrottu, että palo on saanut alkunsa useammasta kohtaa ja talon sisältä on löytynyt palavia nesteitä. Aleksin mukaan sisällä ei ollut mitään palavia nesteitä ja hän kiistää sytyttäneensä itse talon palamaan. Aleksi ei myöskään osaa nimetä ketään, joka olisi talon voinut sytyttää tuleen.

Aleksi Nymanin avustajaksi vaihtui OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Ville Kestilä, LexWill Oy:stä.

2.4.2026 tappo nimikkeet muutettu murhaksi.

Aleksi Nymanille tehty jatkokuulustelu rikoksesta epäiltynä Kuopion vankilalla 30.4.2026 vrk. Karvisen toimesta. Kuulustelussa puhelinyhteydellä Aleksin avustaja Ville Kestilä ja kuulustelutodistajana vrk. Lyytikäinen. Aleksille kerrottu muuttuneista tutkintanimikkeistä. Kuulustelussa Aleksi tuo ilmi, että paloon liittyisi appiukkonsa Jari Heikkinen. Aleksi kiistää syyllistynensä asiassa rikokseen.

TODISTAJAT

Anri Kähkönen kuulusteltu todistajana Savonlinnan poliisiasemalla 7.12.2025 vk. Kososen toimesta. Kähkönen on lähtenyt 6.12.2025 klo 8:00 aikaan koiran kanssa lenkille ja kuullut miehen huutoa Hattukalliontieltä, mutta ei saanut huudosta selvää. Kähkönen soittanut hätäkeskukseen klo 8:04. Soitettuaan hätäkeskukseen, Kähkönen kuuli ikkunan rikkoutumisen ääniä ja alkoi näkemään savua.

Tero Karhu kuulusteltu todistajana Savonlinnan poliisiasemalla 7.12.2025 vk. Kososen toimesta. Karhu kertoo heränneensä 6.12.2025 siihen, kun Aleksi on tullut heidän ovelle ja pyytänyt soittamaan hätäkeskukseen, koska heidän talo on tulessa ja muu perhe sisällä. Karhu on lähtenyt välittömästi herättyään palavalle talolle ja yrittänyt mennä sisään pelastamaan Aleksin puolisoa ja lapsia. Kuumuuden ja savun takia Karhu ei ole päässyt 3 metriä pidemmälle talon sisällä. Tässä vaiheessa ei vielä Karhun mukaan liekkejä näkynyt. Karhun mentyä talolle, jäi Henna Laitinen soittamaan hätäkeskukseen. Hetkeä myöhemmin talo olikin jo ilmiliekeissä.

Henna Laitinen kuulusteltu Savonlinnan poliisiasemalla 7.12.2025 vrk. Karvisen toimesta. Laitinen kertoo, että heräsi koirien haukuntaa ja näki jonkun oven takana. Oven takana oli Aleksi aivan alasti, joka pyysi soittamaan hätäkeskukseen, koska heidän talo on tulessa. Laitinen soitti hätäkeskukseen klo 8:04 oman talon sisältä, kun Tero lähti Aleksin talolle. Hennan mentyä hätäkeskuspuhelun aikana ulos, oli Aleksi pihalla, jolle Henna antoi hätäpuhelun ja lähti itse Teron kanssa vielä kiertämään palavaa taloa. Talolle mentäessä tuli liekkejä jo ulko-ovesta ja edestä katsottuna ulko-oven oikealla puolella olevasta ikkunasta. Talon takana kaikki ikkunat olivat ehjiä ja takanta talon sisältä näkyi vain tummaa, ei liekkejä. Talon kierretyä, Henna ja Tero näkivät, kun etupihalla ollut Skoda-merkkinen henkilöauto syttyi tuleen.

Ennen Tero Karhun ja Henna Laitisen kuulustelua vrk. Karvinen ja vk. Kosonen kiersivät palaneen talon ympäri Karhun ja Laitisen kanssa. Karhu sekä Laitinen osoittivat palaneesta talosta yhteneväisesti rikotut ikkunat, kun he saapuivat ensimmäisen kerran palopaikalle aikomuksena saada pelastettua vielä sisältä Aleksin perhe. Nämä rikotut ikkunat olivat pääsisäänkäynnin molemmin puolin olevat olohuoneen ikkuna sekä makuuhuoneen ikkuna. Toinen makuuhuoneen ikkuna oli tuolloin ollut vielä ehjänä, kun Karhu ja Laitinen ovat talon kiertäneet ympäri.

Maija Törrönen kuulusteltu todistajana Savonlinnan poliisiasemalla 13.12.2025 vrk. Lyytikäisen toimesta. Törrönen oli kuullut naisen huutoa noin puoli tuntia ennen tulipalon havaitsemista. Törrönen ei ollut nähnyt liikettä talon pihalla, mutta havaitsi, että pihalla olleet jouluvalot olivat päällä. Huudon loputtua, oli Törrönen jatkanut kotitöitään noin puolisen tuntia, kunnes oli huomannut tulipalon ja mennyt pihalle, jossa oli jo naapureita paikalla.

Veli-Matti Kattelius kuulusteltu todistajina 13.12.2025 Savonlinnan poliisiasemalla vrk. Lyytikäisen toimesta. Kattelus oli 5.12.2025 Aleksin seurassa ja käynyt hänen luonaan. Kattelus oli nähnyt myös Saran ja heillä kylässä olleet Saran isän ja Saran veljen. Kaikki oli ollut aivan normalisti eikä mitään riitoja ollut kenenkään välillä. Kattelus poistui Aleksin luota klo 20:16 aikaan ja sai vielä klo 20:54 snapchatissä viestin, kun Aleksi oli lämmittämässä saunaa. Katteluksen mukaan Aleksin ja Saran välillä on ollut riitoja aiemmin, mutta hänen mukaan he ovat saaneet ne sovittua.

Poliisipartion jäsen yk. Minna Päykkönen kuulusteltu todistajana 16.12.2025 vrk. Karvisen toimesta Savonlinnan poliisiasemalla. Päykkönen kertoo, että he olivat ensimmäisinä viranomaisista paikalla. Paikalle mennessä palo oli jo täydenpalon vaiheessa. Päykkönen oli mennyt puhuttamaan palavan talon naapurin pihalla seisovia henkilöitä, jotka osoittautuivat Henna Laitiseksi ja Aleksi Nymaniksi. Aleksi kertoi, että koko heidän perhe oli nukkunut samassa makuuhuoneessa ja

makuuhuone sijaitsi etupihan puolella, palavan auton luona. Kyseisestä makuuhuoneesta tuli jo liekit ulos asti eikä mitään ollut enää tehtävissä. Päykkösen mukaan Aleksi oli tilanteessa erittäin rauhallinen eikä hän itkenyt eikä yskinyt Päykkösen läsnäollessa. Aleksi ei ollut myöskään nokinen. Aleksi oli lisäksi kertonut Päykköselle, että oli herännyt lasten ääniin ja tuolloin hänen puolisokin oli ollut hereillä. Aleksi oli sanonut siinä tilanteessa perheelleen, että menkää alas, koska siellä ei ole savua, jonka jälkeen on poistunut itse talosta.

Niina Kinnunen kuulusteltu todistajana 19.12.2025 vrk. Karvisen toimesta Savonlinnan poliisiasemalla. Niina kertoi, että sai 6.12.2025 aamulla puhelun Aleksilta, joka soitti jonkun muun numerosta. Aleksi oli pyytänyt Niinaa tulemaan hänen luokseen ja sanonut, että heidän talo palaa ja hän on ainoana päässyt talosta ulos. Niinan mentyä palopaikalle, oli Aleksi ambulanssissa, jonne Niina meni tueksi. Aleksilla oli itsetuhoisia puheita ja kyseenalaisti Niinalle talon lämmitysjärjestelmän toimivuutta. Niina otti Aleksin mukaan, kun hän sai luvan poistua. He menivät Niinan luo, jossa oli muitakin sukulaisia. Tämän jälkeen he kävivät heidän äidin luona ja veivät Ronin kotiin, jonka jälkeen palasivat Niinan luokse. Niina oli tuolla matkalla ostanut uuden liittymän ja hakeneet serkulta puhelimen Aleksille. Niinan mukaan Aleksi ei kerennyt peseytyä ennen kuin poliisi tuli Niinan luokse ja otti Aleksin mukaan. Niinan mukaan Aleksilla ja Saralla oli taloudellisesti vaikeaa ja hän auttoi heitä sen suhteen. Niinalla ei ollut tiedossa, että Aleksilla ja Saralla olisi ollut isoja riitoja.

Henry Nyman kuulusteltu puhelimessa todistajana 19.12.2025 vrk. Karvisen toimesta. Henry oli ollut Aleksin kanssa tekemisissä 5.12.2025 illalla, kun Aleksi oli tullut vaihdattamaan hallille laturia kaverinsa kanssa. Henryn mukaan Aleksi oli ollut täysin normaali käytökseltään. Henryllä oli käsitys, että Aleksilla ja Saralla meni hyvin elämässä eikä heillä mitään riitoja ollut. Henrylle tuli täysin yllätyksenä sosiaalisen median kautta saama tieto, että heidän välillä olisi ollut aiemmin väkivaltaa. Palosta Henry kuuli tädiltään, joka soitti Henrylle.

Joni Nissi kuulusteltu puhelimessa todistajana 19.12.2025 vrk. Karvisen toimesta. Nissi on Aleksin hyvä ystävä ja on keskustellut puhelimessa Aleksin kanssa 5.12.2025 klo 21:20 aikaan, jolloin kaikki kuulosti olevan hyvin. Nissi ei ole tarkemmin tietoinen Saran ja Aleksin suhteesta, koska eivät Aleksin kanssa sellaisista keskustelleet. Nissi sai tiedon tulipalosta työkaveriltaan, joka välitti hänelle asiaan liittyvän uutisen.

Jenni Huotari kuulusteltu todistajana 19.12.2025 vrk. Lyytikäisen toimesta puhelimessa. Jennin mukaan Saralla ja Aleksilla oli isoja riitoja keskenään. Aleksin ja Saran saatua kaksoset, oli Jenni paljon auttamassa heitä. Jennin mukaan Aleksi ei sietänyt lasten itkua ja hermostui siitä helposti. Jennin mukaan Aleksilla oli suhteessa valta-asema ja Sara teki siksi Aleksin mielen mukaan asioita. Jennin mukaan Saralla ja Aleksilla oli tiukkaa rahasta.

Erkki Palm Savonlinnan LVI palveluista kuulusteltu todistajana 19.12.2025 liittyen lämmitysjärjestelmän korjaamiseen. Palmi kävi palaneella talolla 17.12.2025. Palmin mukaan palo ei ole lähtenyt lämmitysjärjestelmästä, johon ovat osia aiemmin vaihtaneet.

Tuomas Paakkunainen kuulusteltu puhelimessa todistajana 20.12.2025 vrk. Lyytikäisen toimesta. Tuomas oli 6.12.2025 aamulla äitinsä luona käymässä ja kävi ulkona tupakalla klo 7:30-7:45 aikaan. Tuomaksen äidin pihasta näkyy

suoraan palaneelle talolle. Tuolloin ei ympäristöstä mitään erityistä kuulunut eikä näkynyt. Klo 8 aikaan Tuomas sai puhelun ystävältään Anrilta, joka kertoi, että naapurista kuuluu riitelyn ääniä ja tarvitsee apua. Tuomaksen mennessä ulos äitinsä luota, oli talo jo täysin tulessa.

Riikka Nyman kuulusteltu todistajana Savonlinnan poliisiasemalla 21.12.2025 vrk. Karvisen toimesta. Riikka kertoo, että oli hyvä ystävä Saran kanssa. Riikka oli auttamassa Saraa ja Aleksia heidän muutossa. Riikan mukaan Saran ja Aleksin välillä on ollut suusanallista riitelyä aiemmin, mutta mitään fyysistä väkivaltaa Riikka ei ole nähnyt heidän välillä. Riikka sai tiedon tulipalosta, kun Niina soitti Riikan puolisolle Ronille. Roni lähti palopaikalle ja Riikka jäi kotiin. Riikan mukaan Saralla ja Aleksilla oli taloudellisia vaikeuksia.

Palokoiran ohjaaja vk. Petri Vuorma kuulusteltu sähköpostin välityksellä todistajana 20.3.2026.

Vrk. Lyytikäinen kuulusteli Jan Heikkinen todistajana 30.3.2026. Jan Heikkinen kertoi, että Saran ja Aleksin suhde oli melko tulinen koko suhteen ajan. Aleksi oli melko ajattelematon ja ensin teki ennen kuin ajatteli.
Jan Heikkinen kertoi, että Sara puhui hänelle heidän riidoistaan ja Sara oli pidemmän aikaa ajatellut, että jättää Aleksin, mutta ei kuitenkaan halunnut, koska Aleksi oli lasten isä. Jan Heikkinen kertoi olleensa paikalla Mikkelin perhekodissa kun Aleksin ja Saran välillä oli sana harkkaa. Sara oli silloin ollut 17 vuotias ja kaksoset olivat ihan pieniä juuri syntynyt. Aleksi oli huutanut riidan päätteeksi että hän tappaa Saran ja lapset ja lähtenyt ovet paukkuen pois paikalta. Jan Heikkinen kertoi, että itse palosta hän ei tiedä muuta kuin mitä uutiset ja hänen isänsä on kertonut.

Netta Karvinen kuulusteltu todistajana vrk. Lyytikäisen toimesta 1.5.2025. Karvinen on havainnut tapahtumapaikalla 6.12.2025 Tero Karhun yskineen ja saaneen lieviä palovammoja yrittäessään mennä palavan talon sisälle pelastamaan Aleksin perhettä. Aleksilla ei puolestaan mitään palovammoja ollut nähtävillä eikä Aleksi yskinyt tai haissut edes savulle.

Roni Nyman kuulusteltu todistajana 1.5.2026 vrk. Karvisen toimesta. Roni käytti kuulustelussa lähiomaisen kieltäytymisoikeuttaan perheensä turvallisuuden takia. Ronin mukaan hänellä ei ole kertoa asiaan sen enempää tietoja, kun mitä Niina ja Riikka ovat kertoneet.

Ciia Fresenius kuulusteltu Heikkisen loppulausunnossa esitetyn pyynnön mukaisesti todistajana puhelimitse 15.5.2026 vrk. Lyytikäisen toimesta.

Jenna Patrikainen kuulusteltu Heikkisen loppulausunnossa esitetyn pyynnön mukaisesti todistajana puhelimitse 16.5.2026 vrk. Lyytikäisen toimesta.

PAKKOKEINOT

Aleksi Nymanin VTJ osoitteeseen Kaartilantielle tehtiin kotietsintä 11.12.2025 vrk. Karvisen ja vrk. Lyytikäisen toimesta. Asunto vaikutti siltä että siellä ei ole viimeaikoina asuttu.

Aleksin sisko Niina Kinnunen hankki Aleksille 6.12.2025 uuden puhelimen ja

liittymän. Tuohon kyseiseen puhelimeen tehtiin laite-etsintä. Laite-etsinnässä selvisi sähköposteista, että Aleksi on hakenut lainoja eri lainanantajilta, joka viittaa siihen, että heidän taloudellinen tilanne on ollut huono. Aleksi ei ole puhelimella kerennyt ottamaan yhteyttä kehenkään eikä siitä löytynyt muuta tutkinnan kannalta merkittävää. Aleksin puhelinta, jota hän käytti ennen tulipaloa, ei ole löydetty. Aleksin kertoman mukaan puhelin olisi jäänyt palavan talon sisälle.

Aleksin ja Saran käytössä olleisiin puhelimiin haettiin televalvontatiedot alkaen 6.9.2025. Televalvontatiedoista selvisi, että Saralle on tullut ja lähtenyt puheluita pääasiassa Aleksille ja Jari Heikkiselle. Useita puheluita myös Riikka Nymanille, Niina Kinnuselle ja Jan Heikkiselle. Siellä täällä joitain puheluita muillekin. Säännölliset kontaktit pääasiassa Aleksin ja isänsä Jari Heikkisen kanssa. Saran puhelimessa viimeinen soitto 5.12.2025 kello 19.14.47 Aleksille. Sen jälkeen vain muu datatapahtumaa, joista viimeinen alkaa 6.12.25 klo 8.21.18 ja loppuu 8.28.24. Sen jälkeen ei mitään.
Aleksin puhelimeen tullut vastaamaton saapuva puhelu 6.12.25 klo 8.28.30 Roni Nymanilta. Viimeinen soitto johon vastattu tulee 5.12.2025 kello 20.20 Veli-Matti Katteliukselta. Aleksin puhelimessa viimeinen datatapahtuma alkaa 6.12.25 klo 9.43.58 ja päättyy 13.11.17, sen jälkeen imei loppuu ja saapuvat puhelut menevät nähtävästi vastaajaan (soitonsiirto).

Saran ja Aleksin makuuhuoneesta löytyi sängynpäädystä tekniikan toimesta paloin palanut puhelin. Puhelin lähetettiin laite-etsintää varten keskusrikospoliisin tutkittavaksi. Keskusrikospoliisi sai selville, että kyseessä on Iphone 13 puhelin ja laitteen IMEI-tunniste täsmää Saran käytössä olleeseen puhelimeen. Aleksin puhelinta ei tapahtumapaikalta eikä sen läheisyydestä löydetty.

Aleksin Nymanin S-pankin käyttötilille FI7639390062635636 tehty tilikysely. Tilitapahtumien mukaan Aleksi on käynyt Savonlinnan Prismalla ostamassa 20 eurolla polttoainetta 3.12.2025 klo 20:54 aikaan. Tilattu videotallenne tankkausasemalta, jossa näkyy Aleksi tankkaamassa bensaa suoraan autoon. Aleksi on tallenteen perusteella yksin liikenteessä vaalealla autolla. Tuon 3.12.2025 jälkeen tiliotteella ei näy tankkausasema ostoja. Pääasiassa Aleksi on käyttänyt tilitietojen mukaan rahaa tankkauksiin ja ruokakauppoihin. Lisäksi tilitiedoissa on mobilipay-maksuja sekä tuloja eri henkilöiltä.

Sara Heikkisen S-pankin käyttötilille FI3539390061048096 tehty tilikysely. Tilitapahtumista on todettavissa, että Sara sai tililleen tukia. Sara on käyttänyt rahaa pääasiassa ruokakauppoihin ja tankkaukseen.

PALOSYYN TUTKINTA JA PALOSIMULAATIO

Yhteenveto hypoteesien arvioinnista

Tutkinnassa arvioitiin useita vaihtoehtoisia syttymissyyhypoteeseja, joita tarkasteltiin palopaikkatutkinnan, palojälkihavaintojen, palosimulaatioiden, sähköpalontutkinnan, palokemiallisten analyysien, palokoiran ilmaisujen sekä muun tutkinta-aineiston perusteella.

Sähköiseen syttymissyyhyn liittyvä hypoteesi

Hypoteesia keskuslämmityskattilan lämmitysvastusten tai niitä syöttävien sähkökaapeleiden vikaantumisesta ei voitu pitää todennäköisenä. Sähköpalontutkinnassa ei havaittu oikosulku- tai valokaarijälkiä, eikä

sähköteknisiä löydöksiä, jotka tukisivat sähköisestä viasta alkaneen palon mahdollisuutta. Lisäksi useat toisistaan erilliset syttymiskohdat, lattiatasossa olevat palojäljet sekä palon nopea ja voimakas kehittyminen eivät olleet yhteensopivia yksittäisestä sähköisestä syttymiskohdasta alkaneen palon kanssa.

Puulämmitteiseen saunaan liittyvä hypoteesi
Hypoteesia saunan lämmityksestä alkaneesta palosta ei myöskään voitu pitää havaintojen perusteella todennäköisenä. Kiukaan kivien nokeentuminen viittaa siihen, etteivät kiuaskivet ole olleet palohetkellä kuumia. Lisäksi palojälkien ja -vaurioiden perusteella palo vaikutti levinneen saunaan muista tiloista kylpyhuoneen ja yläpohjarakenteiden kautta tilanteessa, jossa yläpohja oli ollut jo tulessa. Saunan tai siihen liittyvissä rakenteissa ei havaittu syttymisalueeseen viittaavia paikallisia vaurioita.

Takkahuoneen sohvaan liittyvä hypoteesi
Tutkinnassa arvioitiin myös hypoteesia, jonka mukaan palo olisi saanut alkunsa takkahuoneessa sijainneesta sohvasta esimerkiksi tupakoinnin, avoimen liekin tai muun paikallisen syttymislähteen seurauksena. Palosimulaation perusteella tällaisessa tilanteessa voimakkaimpien palo- ja lämpövaurioiden olisi odotettavissa sijainneen takkahuoneessa, minkä jälkeen vaurioiden tulisi vähentyä johdonmukaisesti ympäröiviin tiloihin siirryttäessä.

Palopaikalla tehdyt havainnot eivät kuitenkaan tukeneet tällaista vauriokehitystä. Vaurioiden jakautuminen, useat toisistaan erilliset lattiatasossa olevat syttymiskohdat sekä palon etenemisestä tehdyt havainnot eivät olleet yhteensopivia yhdestä huonekalupalosta alkaneen palon kanssa. Lisäksi tutkinnassa ei havaittu sohvaan liittyviä yksittäiseen syttymiseen viittaavia teknisiä tai palodynaamisia tekijöitä.

Rakennuksen ulkorajalle sijoittuva syttymisaluehypoteesi
Myöskään kuistin tai tuulikaapin alueelle sijoittuvaa syttymisaluetta ei voitu pitää todennä-köisenä. Näiden tilojen vauriot olivat selitettävissä palodynaamisilla virtaus- ja ilmanvaihto-olosuhteilla sekä ikkuna- ja oviaukkojen kautta purkautuneiden liekkien ja kuumien palokaasujen vaikutuksilla. Sisätilojen palojäljet, vaurioiden jakautuminen ja palon etenemisestä tehdyt havainnot viittasivat palon levinneen rakennuksen sisätiloista ulospäin eikä päinvastoin.

Palavan nesteen käyttöön perustuva hypoteesi
Tutkinta-aineisto tuki vahvimmin hypoteesia, jonka mukaan useisiin vierekkäisiin huonetiloihin oli levitetty palavaa nestettä, todennäköisimmin bensiiniä, ja sytytetty avoimella liekillä. Tätä tukivat useat toisistaan erilliset lattiatasolla olevat ja voimakkaasti hiiltyneet palojäljet, joiden ei arvioitu olevan yhteensopivia yleissyttymisen tai normaalin huoneistopalon aiheuttamien vaurioiden kanssa.

Lisäksi palokoiran ilmaisut, palokemialliset analyysit, palosimulaatiot, sähkönkäyttötiedot, silminnäkijähavainnot sekä tapahtumien tiedossa oleva kulku muodostivat keskenään johdonmukaisen kokonaisuuden. Myöskään palovainajien oikeustoksikologiset löydökset yhdessä muun tutkinta-aineiston kanssa eivät olleet ristiriidassa palavan nesteen avulla sytytetyn palon kanssa.

Tutkinnassa ei tunnistettu muuta hypoteesia, joka selittäisi yhtä johdonmukaisesti useat erilliset lattiatasossa olevat syttymiskohdat, vauriokuviot, palon nopean kehityksen sekä kemialliset löydökset.

Palosimulaatiosta
Talon omistajan kertoman, Saran ja Aleksin lähisukulaisten kertoman ja toimittamien valokuvien, talon pohjapiirrustuksien, talon myyntikuvien sekä poliisin teknisten tutkijoiden tekemien mittausten, laserkeilauksen sekä havaintojen perusteella selvitettiin talon palokuormaa, jota käytettiin palosimulaation tekemisessä.

TAPAHTUMA-AIKA

Tapahtuma-aika on merkitty ilmoitukseen alkamaan siitä hetkestä, kun sähköraportissa näkyy 6.12.2025 aamulla klo 6:15 pieni sähkönkulutuksen nousu, jonka perusteella asunnossa on oltu hereillä ja käytetty sähköä. Tapahtuma-aika on merkitty päättymään ensimmäiseen soitettuun hätäkeskuspuheluun.

MUUTA

Pohjola Vakuutuksen vahinkonumero asiaan liittyen on EK 26-023044-3. Vakuutusyhtiön reggressikäsittelijä Elina Kavonen ilmoitti vrk. Karviselle sähköpostilla 1.4.2026, että he eivät ole vielä maksaneet mitään korvauksia asiaan liittyen. Vakuutusyhtiö esittää mahdolliset vaatimukset myöhemmin suoraan käräjäoikeudelle.

POP vakuutus/Suomen vahinkovakuutuksesta Ina Hämäläinen ilmoitti vrk. Lyytikäiselle 7.5.2026, että heillä ei näytä olevan asiassa tässä vaiheessa esittää vaatimuksia, kun korvauksia ei ole suunnaltamme maksettu, eikä niitä ole vaadittukaan.

Riikka Nyman ilmoitti vrk. Karviselle puhelimitse 1.5.2026, että ei halua tulla todistamaan käräjäoikeuteen perheensä turvallisuuden vuoksi.

Niina Kinnunen ilmoitti vrk. Karviselle puhelimitse 19.5.2026, että ei halua tulla todistamaan käräjäoikeuteen perheensä turvallisuuden takia.

POLIISI

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA
Asianomistaja

Etptk:n sivun nro 17

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi: Jari Pekka Heikkinen

Kuul. ptk:n sivun nro 1

1 Kuulustelu-tilaisuus

Kuulustelupaikka: Itä-Suomen poliisilaitos, Savonlinnan poliisiasema

Kuulustelupäivä: 09.12.2025 Alkoi kello: 14.20

Kuulustelija: Vanhempi konstaapeli Petteri Seppänen

☒ kuulustelu puhelimitse
☐ kuulustelu muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa

2 Asianomistaja

Sukunimi, etunimet: **Heikkinen, Jari Pekka**

Entiset nimet

Tiedot tarkistettu, miten, missä: ☒ kertoi itse

Kieli

Asianomistajan edustajana / asiamiehenä kuulusteltu

Sukunimi, etunimet: ,

Ammatti

Edustusoikeuden peruste

3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan

Rikos/tapahtuma: Tappo ym.

Ilmoituksen nro: 5740/R/38645/25

Muut kuulustelussa läsnä olevat

Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)

4 Ilmoitukset

Ennen kuulustelua on ilmoitettu

☒ Asema esitutkinnassa ETL 4:9
☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11
☒ Mahdollisuudesta saada oikeudenkäyntiavustaja valtion varoista ROL 2:1 a
☒ Oikeudesta saada valtion varoista korvausta rikoksella aiheutetusta vahingosta RikosvahinkoL 1 §
☒ Oikeudesta käyttää avustajaa ETL 4:10
☒ Mahdollisuudesta saada tukihenkilö ROL 2:3
☒ Kielellisistä oikeuksista ETL 4:12 ja 4:13
☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:6, RL 15:2

Todistamiskiellot

☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18
☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17, OK 17:18
☐ Vaitiolovelvollisuudesta
  ☐ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10
  ☐ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11
  ☐ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12
  ☐ Avustajasalaisuudet OK 17:13
  ☐ Potilassalaisuudet OK 17:14
  ☐ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16
☐ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta
  ☐ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19
  ☐ Lähdesuoja OK 17:20

Muut ilmoitukset

☐ Oikeudesta esittää kysymyksiä toiselle kuulusteltavalle ETL 7:17
☒ Esitutkinta-aineiston salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta sekä salassapitorikoksesta JulkL 22-24 §, RL 38:1-2
☐ Mahdollisuudesta sovitteluun rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetussa laissa (1015/2005) säädetyillä edellytyksillä
☐

5 Oikeudenkäynti-avustaja

Nimi

Avustajan osoite, puhelin, sähköpostiosoite

☐ Läsnä kuulustelussa
☐ Ei läsnä kuulustelussa

Poliisi 2018
428.214.02.021/18.10.2023

KUULUSTELUKERTOMUS

Minulle on kerrottu minua koskevat oikeudet ja velvollisuudet asianomistajana tässä kuulustelussa. Minä tiedän, että minulla on halutessani oikeus puhua ja vastata poliisin kysymyksiin, jotka koskevat väitettyä rikosta. Minun ei kuitenkaan tarvitse kertoa mitään eikä vastata kysymyksiin, jos niin päätän. Puhuessani minun on pysyttävä totuudessani tehdessäni selkoa tutkittavasta asiasta. Minun ei myöskään tarvitse kertoa sellaisesta seikasta, joka saattaisi itseni tai lähiomaiseni syytteen vaaraan. Minulle on kerrottu oikeudesta avustajaan tässä kuulustelussa, mutta en koe tarvitsevani avustajaa tähän kuulusteluun. En myöskään tarvitse kuulustelutodistajaa.

Minulle kerrotaan, poliisille tehdyt ilmoitukset rikoksesta sekä esitutkintaa varten saadut tai laaditut asiakirjat ovat yleensä salassa pidettäviä, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimessa. Salassa pidettävän tiedon saaja ja hänen asiamiehensä eivät saa luovuttaa tai ilmaista sivulliselle salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin häntä itseään. Salassapitovelvoitteen rikkominen on rangaistava teko.

Puhelinkuulustelu sopii minulle hyvin.

Minä olen Sara Heikkisen isä ja luonnollisestikin olen Saran lapsien isoisä.

Olin viimeksi Saran kanssa tekemisissä perjantaina 5.12.2025. Olin tuolloin hänen kotonaan Louhella. Meitä oli siellä tuolloin Saran lisäksi hänen kaikki kolme lastaan ja hänen miesystävä Aleksi Nyman. Aleksilla oli kaveri, joku Vellu, joka on Taina Revon miesystävä. Lisäksi minun mukana oli poikani Rasmus.

Menimme Saran luo noin kello 17.00 aikaan. Sara ja muu perhe oli tuolloin Kerimäellä hakemassa jotain autoa. Menimme asuntoon, jonka ovet oli auki. Olimme siellä Rasmuksen kanssa jonkun aikaa. Sara ja muu perhe tuli noin tunnin päästä eli noin 18.00. Sitten paikalle tuli myös Vellu. Aleksi ja Vellu olivat sisällä vähän aikaa, jonka jälkeen Aleksi ja Vellu menivät laittamaan autoa hallille Nätkille. Pihalla kävi myös kolmas mies, joka lainasi Saran auton. Tämä mies otti auton ja meni sillä Joensuuhun. Minun ja Aleksin välillä ei ollut puhetta lainkaan.

Tämän jälkeen suunnittelimme lasteni kanssa tulevaa joulua ja sitä kuinka meidän olisi ollut tarkoitus viettää joulua Saran luona. Tarkoitus olisi ollut myös, että vanhin poikani olisi tullut Saran luo jouluksi. Yhdessäolon jälkeen noin kello 19.30 aikaan läksimme poikani Rasmuksen kanssa takaisin kotiin Mikkeliin. Tämän jälkeen en ollut yhteyksissä Saran kanssa.

Kysyttäessä Saran ja Aleksin välisestä parisuhteesta ja sen tilasta vastaan, että tiedän heidän pitäneen yhtä noin 5-6 vuotta.

Heidän välillään oli koko ajan kinaa ja riitelyä. Aleksi mm. syyllisti Saraa pettämisestä, vaikka mitään semmosta ei todellakaan ollut. Aleksi ei osallistunut lasten hoitoon mitenkään. Hän keksi aina tekosyitä, jos hänen olisi pitänyt osallistua lasten hoitoon. Nämä ovat minun omia havaintoja sillä olin usein Saran luona ja apuna hoitamassa lapsia. Olin kesästä lähtien Saran apuna todella paljon. Arviolta 3-4

päivää viikossa. Sara pyysi minua luokseen apuun, koska Aleksista ei ollut mitään apua lasten suhteen.

Minulla on ollut aina hyvät välit tyttäreni Saran kanssa. Me olimme Saran lapsuudesta asti erittäin läheisiä. Meidän välit olivat avoimet ja kerroimme asioista vilpittömästi toisillemme. Olimme koko Saran elämän ajan niin paljon yhdessä kuin mahdollista.

Vaikka tapahtuma on hyvinkin tuore, on se aiheuttanut minulle suurta tuskaa ja voin sanoa, että elämä on mennyt kokonaan uusiksi. Sydämestäni puuttuu nyt yksi palanen.

Minulla on asiassa rangaistus- ja korvausvaatimus. Rangaistusvaatimuksen osalta yhdyn syyttäjän esittämään rangaistusvaatimukseen.

Korvausvaatimuksen esitän avustajani kanssa käräjäoikeudessa.

Minulle on luettu tämä kuulustelukertomus, eikä minulla ole siihen mitään lisättävää tai muutettavaa.

POLIISI

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA
Asianomistaja

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
Jari Pekka Heikkinen

ARVIO SUOJELUTOIMIEN TARPEESTA

☒ Ei tarvetta perusteelliselle arviolle

☐ Erityisten suojelutoimien tarve määritetään arviointilomakkeella

KUULUSTELTAVAN KANTA RANGAISTUSVAATIMUKSIIN

☐ En vaadi rangaistusta ja tiedän, ettei minulla enää myöhemmin ole oikeutta vaatia asiassa rangaistusta

☒ Vaadin rangaistusta

KUULUSTELTAVAN KANTA SAKKOMENETTELYYN

☐ Minulle on annettu tieto suostumukseni merkityksestä ja sen peruuttamisen mahdollisuudesta SML 5 §

☐ Suostun sakkomenettelyyn ☐ En suostu sakkomenettelyyn

KUULUSTELTAVAN KANTA YKSITYISOIKEUDELLISIIN VAATIMUKSIIN

☐ En vaadi korvausta

☒ Vaadin korvausta

☒ Ajan vaatimukseni itse

☐ Pyydän, että syyttäjä ajaa esitutkintapöytäkirjaan liitettävän tai kuulustelussa esittämäni korvausvaatimuksen.

KUULUSTELTAVAN KANTA KIRJALLISEEN MENETTELYYN

☐ Minulle on annettu tieto suostumukseni merkityksestä ja sen peruuttamisen mahdollisuudesta ETL 1:2.1 4 kohta, EPA 1:2.1 10 kohta

☐ En vaadi pääkäsittelyä ja suostun kirjalliseen menettelyyn ☐ En suostu kirjalliseen menettelyyn

KUULUSTELTAVAN KANTA SOVITTELUUN

☐ Minulle on kerrottu sovittelun yleiset edellytykset SovL 2 § ja tiedotettu sovittelumahdollisuudesta SovL 13.3 §

☐ Suostun sovitteluun

☐ En suostu sovitteluun

☐ Tarvittavan esitutkinta-aineiston saa lähettää sovittelutoimistoon SovL 16.1 §:n 2 kohta

TIETOA RIKOKSEN UHRIN OIKEUKSISTA JA AUTTAVISTA TAHOISTA

☐ Minulle on annettu esite: Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista

☒ Minulla on jo tietoa rikoksen uhrin oikeuksista ja auttavista tahoista, en tarvitse esitettä

☐ Minua on informoitu muista auttavista tahoista:

☐ En halua lisätietoa rikoksen uhrin oikeuksista tai auttavista tahoista

☐

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Jari Pekka Heikkinen
☒ Kuulusteltu puhelimitse

Kuulustelija/Vakuudeksi

Petteri Seppänen

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 14.56

Kuulustelupaikka	Kuulustelupäivä	Alkoi kello
Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	18.12.2025 ☐ kuulustelu puhelimitse	12.00

KUULUSTELUKERTOMUS

Merkitään: Kuultavalle on annettu luettavaksi asianomistajalle ilmoitettavat asiat lomake ja hänelle on kerrottu oikeudet ja velvollisuudet. Kuultavalle on kerrottu, ettei hänen tarvitse kertoa seikoista, jotka saattaisivat hänet itsensä tai lähiomaisensa syytteen vaaraan. Kuultavalle on kerrottu, että hänellä ei ole velvollisuutta edesauttaa rikostutkintaa. Kuultavalle on kerrottu, että sen mitä hän päättää kertoa tulee olla totta, tahallaan väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko. Kuultava ilmoitti, ettei halua kuulustelutodistajaa, tukihenkilöä tai avustajaa kuulusteluun. Kuulustelijana toimii vrk. Sanna Lyytikäinen.

Olen ymmärtänyt oikeuteni ja velvollisuuteni.

Olin sopinut 5.12.2025 Saran kanssa, että menemme Saran luokse käymään perjantai iltana. Menin Hattukalliontie 5 poikani Rasmuksen (15v) kanssa omalla autolla noin kolmen aikaan.
Saran auto ei ollut pihalla niin ajattelin, että ketään ei ole kotona. Rasmus soitti Saralla ja kysyi missä he ovat. Sara kertoi, että he ovat ostamassa autoa. Sara sanoi, että ovi on lukitsematta ja sanoi, että menkää sisään.
Auton ostosta en tiedä muuta kuin, että arvelen, että Aleksi sen oli ostanut laitettavaksi. Aleksi laittaa autoja kuntoon ja myy niitä pois. En tiedä kenen rahalla auto oli ostettu.
Sara tuli omalla autolla lasten kanssa pihaan noin tunnin päästä. Aleksi tuli Vellun ja sen miehen kanssa keneltä he ostivat auton. En ole varma kuka ajoi ja mitä autoa.
Se mies keneltä auto oli ostettu lainasi Saran autoa kun hän oli menossa yöksi töihin. Oli puhe, että hän palauttaa auton seuraavana aamuna.
Minä, Sara ja lapset olimme sisällä. Aleksi kävi sisällä myös etsimässä mersun avainta. Rasmus oli myös ulkona jossain vaiheessa.
Minä en Aleksin kanssa jutellut mitään tuona iltana. Yleensä Aleksi juttelee minun kanssa jotain, mutta nyt hän ei tullut juttelemaan ollenkaan.
Aleksi tuli sisälle vain etsimään mersun avaimia. Hän oli jotenkin outo ja levottoman oloinen. Hän oli paljon takapihan puolella missä on viilettelytila. En tiedä mitä hän siellä teki.
Saran kanssa suunnittelimme jouluaattoa. Meillä oli tarkoitus viettää perheen kanssa yhdessä joulua Saran luona.
En osaa sanoa soittiko Sara jollekin illan aikana tai soittiko joku Saralle.
Saralla oli I phone puhelin, joissa oli lasi rikki.
Sara kertoi minulle, että heillä on suunnitelmat ostaa sunnuntaina Saralle uusi puhelin Mikkelistä. Sara sai perjantaina rahaa, joilla puhelin oli tarkoitus ostaa. Oli puhe, että Sara kävisi tuolloin myös minun luona Mikkelissä.

Saran käytös oli mielestäni illan aikana normaalia.

Minä ja Rasmus lähdimme pois Louhelta kello 20 aikoihin. Silloin Aleksia ei näkynyt, hän oli jossain.

Mielestäni Aleksi ei juuri lapsia hoitanut, eikä hän tehnyt myöskään mitään kotitöitä. Hän makasi paljon sohvalla.

Välillä Saralla ja Aleksilla oli sellaisia riitoja, että puhelimetkin hajosi. Saran puhelimesta oli lasi rikki, siksi heillä oli suunnitelmat ostaa uusi puhelin.

Yhden heidän riidan tiedän silloin kun kaksoset syntyivät vuonna 2022. Aleksi oli huutanut tuolloin Saralle, että vittu mä tapan sut ja lapset. Minun vanhin poika oli yökylässä silloin ja oli tämän kuullut ja kertoi minulle myöhemmin.

Vuonna 2023 Sara kertoi hysteerisenä minulle, että Aleksi potki ja hakkasi hänet. Silloin poliisi kävi paikalla. Luultavasti tuosta tapahtumasta on tehty rikosilmoitus.

Muistan myös tilanteen, kun Sara asui vielä Haapalassa. Aleksi ja Sara oli ollut kaupassa. Sara oli vienyt kaksoset sisälle. Minä ja minun nuorin poika olimme pihalla. Sara ja Aleksi oli sisällä. Nuorimmainen lapsi oli vielä autossa takapenkillä irti turvavöistä. Aleksi tuli ulos ja hyppäsi autoon, ja Aleksi peruutti vauhdilla tielle ja ajoi jossain lenkin. Siitä sanoin Aleksille, että lapselle olisi voinut käydä huonosti ja että saa olla viimeinen kerta kun lähdet pikkulapsen kanssa tuolla tavalla ajelemaan. Siitä Aleksi hermostui minulle. Meillä ei ole kovin hyvät välit Aleksin kanssa.

Olen kysynyt Saralta monta kertaa, että onko teillä kaikki hyvin. Sara aina vastasi, että kaikki on hyvin. Hän silti valitteli, sitä ettei pääse kotoa mihinkään ja ettei Aleksi auttanut häntä.

Olen kuullut tämän palon jälkeen, että Aleksi, Sara ja lapset oli mennyt Sulkavalle yhden kaverin luokse kenen nimeä en sano, koska olen näin sopinut. Tämä oli tapahtunut jonkin aikaa ennen paloa, mutta en osaa sanoa oliko päiviä vai viikkoja aikaisemmin.
Aleksi oli sanonut sille kaverille, että kohta sattuu jotain pahaa, kohta tulee tapahtumaan jotain pahaa. Saralla ja Aleksilla oli ollut jotain riitaa. En tiedä asiasta sen enempää. En tiedä riidan aihetta tai millainen se riita olisi ollut. Tämä kaveri oli kuullut kun Aleksi ja Sara oli riidellyt autossa.

Yleensä Louhella oli bensaa kanisterissa joko autossa tai varastossa. Rasmus ja Rasmuksen kaverit ajelivat monesti taloa ympäri skootterilla, skrossipyörällä tai mönkkärillä. näitä varten oli yleensä kanisterissa bensaa.

Aleksi osti myös itse välillä dieseliä kanisteriin.

Saralla ei ollut ystäviä kenen kanssa hän olisi ollut yhteydessä.
Yritin kysyä Saralta joskus miksi hän ei ole entisiin ystäviin yhteydessä niin hän vältteli sitä ja sanoi ettei viitsi.

Sara ei saanut jutella kenenkään kavereiden kanssa. Sara sai jutella meidän tai Aleksin sukulaisten kanssa. Muille Sara ei saanut soitella.
Saran entinen ohjaaja oli myös sitä mieltä, että Aleksi ei antanut Saran pitää muihin yhteyttä kun perheeseen.

Sara oli sisarusten kanssa paljon tekemisissä. Saralla on sisko puoli ja kaksi veljeä joiden kanssa hän piti yhteyttä viestien välityksellä ja soittamalla.

Minä en viestitellyt Saran kanssa vaan me soittelimme Saran kanssa lähes päivittäin.

Saralla ei ole mielestäni ollut riitoja kenenkään kanssa

En tiedä kenen kanssa Aleksilla olisi ollut riitoja.

Minä olin paikalla kun lämmitysjärjestelmän korjaaja kävi.
En osaa sanoa lämmittikö Aleksi tai Sara pannuhuoneen lämmitysjärjestemää puulla korjauksen jälkeen

Louhen talossa sisällä oli muistaakseni olohuoneen ikkunassa jouluvalot. Ulkona oli ulko-oven luona jouluvalot. Ne olivat ledi valot jotka roikkuvat.
Lasten huoneessa oli yleensä lattialamppu ennen nukahtamista päällä. Kaksoset oli levottomia eikä saaneet unenpäästä kiinni jos ei ollut valoja. Lapsia yritettiin nukuttaa yleensä omaan huoneeseen. Yleensä he nukkuivat vierekkäin. Monesti kaksoset tulivat kuitenkin Saran sänkyyn jossain vaiheessa.
Sara laittoi yleensä kaksoset ilta seitsemän jälkeen nukkumaan. Silloin kun minä olin heidän luona lapset saattoivat herätä kuuden jälkeen, saattoi olla että kaksoset hakivat itse jääkaapista ruokaa. Kaksoset heräilivät yleensä 6-9 aikoihin, riippuen nukkumaan menoajasta. Muistelen, että Sara herätteli pojat kahdeksan aikaan, koska lapset vietiin yhdeksäksi päiväkotiin.
Nuorimmainen nukkui pinnasängyssä. Hän nukkui hyvin ja saattoi itse juoda tuttipullosta yöllä. Nuorimmainen heräili samaan aikaan kun kaksoset.

Ulko-ovesta oli ensin oikealle oli Saran huone, sen jälkeen varasto ja sen jälkeen vierashuone ja keittiö. Keittiön ja olohuoneen välissä oli kaksosten huone ,se oli vastakkaisella puolella Saran huonetta. Kaksosten huoneessa ei ollut ovea ollenkaan. Kaikissa muissa makuuhuoneissa oli ovilehdet.
Saran makuuhuoneen ovi oli aina auki, sen vuoksi, että kaksoset pääsee huoneeseen herättyään.
Kun kaksoset tuli herättämään Saraa niin Aleksi saattoi huutaa lapsille että turpa kiinni, mikäli vauva alkoi huutamaan niin vauvallekin Aleksi saattoi huutaa turpa kiinni. Tämän olen itse kuullut.
Aleksi saattoi yöllä herätä tupakalle yöllä. Louhella Aleksi poltti tupakkaa siinä viilettelytilassa.

Välieteisessä patterin vieressä oli auton akku. Se oli ollut siinä pitkän aikaa. Silloin illalla kun lähdin niin se akku jäi siihen. Se oli Aleksin auton akku.

K: Olet kertonut aikaisemmassa kuulustelussa, että Aleksi syyllisti Saraa pettämisestä, kerro tästä tarkemmin. Miten se ilmeni Aleksin käytöksessä, mistä olet saanut tämän tiedon?
V: Sara oli lähtenyt tyttöporukalla ottamaan parit. Sara ei tullut yöksi kotiin. Aleksin mukaan sara olisi pettänyt sitä Muhosen kanssa. Minä kuulin tämän tilanteen itse. Tämä tapahtui muistaakseni silloin kun lapset eivät olleet syntyneet. Aleksi piikitteli Saraa siitä Muhosesta muulloinkin.

Minulle on luettu kuulustelukertomus ääneen. Se on oikein kirjattu. Minulla ei ole siihen lisättävää eikä korjattavaa.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Jari Pekka Heikkinen

Kuulustelija/Vakuudeksi

Sanna Lyytikäinen

☐ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 14.04

KUULUSTELUKERTOMUS

Merkitään:
Kuultavaa on muistutettu oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä annettu mahdollisuus lukea asianomistajalle ilmoitettavat asiat lomake.
Kuultavalle on kerrottu:
-sinulla on oikeus olla vaatimatta rangaistusta,
-sinulla on oikeus olla myötävaikuttamatta rikoksen selvittämiseen,
-sinulla on oikeus vaieta ja olla kertomatta mitään, mutta kaikki mitä kerron tulee olla totta, tahallaan väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko,
-sinun ei tarvitse kertoa seikoista, jotka saattaisivat sinut tai lähiomaisesi syytteen vaaraan.
-sinulla on halutessa myös oikeus puhua ja vastata poliisin esittämiin kysymyksiin
Kuultava ilmoitti ymmärtävänsä oikeutensa ja velvollisuutensa.

Minä olen kuullut jälkeenpäin, että talon omistaja olisi sanonut, että hän saa hyvät rahat talosta. En osaa sanoa milloin hän olisi sanonut tämän. Minä en voi kertoa kuka minulle tästä asiasta on kertonut, koska olen luvannut etten kerro hänen nimeään. Minua epäilyttää, että olisiko vakuutuspetos kyseessä.

K: Milloin sait tietää palosta ja keneltä?
V: Minä olin kotona Mikkelissä 6.12.2025 ja poika oli minun luonani lomalla. Olin jo hereillä kun sain soiton asiaan liittyen.
Minulle soitti Saran naapurin Hennan poikaystävä ja kertoi, että Saran talo on palanut. Minulle tuli soitto samana aamuna, kun talo oli vielä tulessa. Minä soitin samantien Hennalle ja kysyin tarkemmin asiasta. Puhelimeni tietojen mukaan olen soittanut Hennalle 6.12.2025 kello 10.46.
Henna kertoi, että Sara ja lapset on palanut tulipalossa. Lähdin omalla autolla ajamaan paikalle. Olin paikalla varmaan ennen puolta päivää. Minulla ei mennyt varmaan, kun tunti ajaessa. Paikalla oli tuolloin pelastuslaitoksen ajoneuvoja sammuttamassa paloa. Palomestari jututti minua ja kriisikeskuksesta myös soitettiin minulle. Olin jonkin aikaa seuraamassa tilannetta ja sammutus toimia. Poliisi jutteli myös minun kanssani jossain vaiheessa.

K: Milloin olet käynyt palotalossa/pihassa ja miksi?
V: Kävin pojan kanssa ottamassa valokuvia vakuutusyhtiötä varten 13.12.2025. Otin kuvia lähes joka huoneesta. Muuta en tehnyt kuin otin kuvia. Emme olleet paikalla kauaa, sen verran, että otin kuvat ja lähettiin pois. Paikalla ei ollut muita kun minä ja poika, menimme poliisinauhan yli sinne talolle. Talossa en ole käynyt muulloin. Pihalla kävin katsomassa kerran sen jälkeen. Kävin katsomassa silloin mikä auto paloi. Muuten en ole siellä käynyt. Ohi olen ajanut useamman kerran.

K: Onko sinulle tullut puhelua tai viestiä tapahtumaan liittyen ennen paloa (5-6.12.25 välisenä yönä)? Onko sinua varoitettu jotenkin kohta tapahtuvasta tai pyydetty Saran ja lasten poistumista kotoa?
V: ei ole tullut mitään sellaisia puheluita tai viestejä. En ole kuullut, että olisi tullut minun lapsillekaan.
Edellisenä iltana lähdimme pojan kanssa noin kello 20 Saran luota pois ja sen jälkeen en Sarasta ole kuullut. Minulle ei tullut yön aikana viestejä tai puheluita keneltäkään.

MERKITÄÄN: Kuulustelija tarkisti Jari Heikkisen luvalla hänen puhelimensa puhelut ja viestit, (WhatsAppista, Messengeristä ja puhelimen viestit) puheluita eikä viestejä ei tullut 5.-6.12.2025 välisenä yöltä ollenkaan.

K: Mitä tiedät valkoisesta mersusta mikä oli haettu palaneen talon pihasta Louhelta? miksi se oli sieltä haettu pois ja kuka sen haki ja milloin?
V: En tiedä siitä yhtään mitään. Se valkoinen mersu oli siellä pihassa silloin kun kävin siellä ottamassa kuvia. Jossain vaiheessa se oli kuulemma hävinnyt siitä pihasta. Auto oli Joni Nissin, se ei ollut edes Aleksin. Mersussa oli bensakanisteri sisällä silloin kun otimme kuvia. Minun poika oli sen silloin nähnyt. Mersussa oli myös mopon osia.

K: Kerroit edellisessä kuulustelussa: *”Olen kuullut tämän palon jälkeen, että Aleksi, Sara ja lapset oli mennyt Sulkavalle yhden kaverin luokse kenen nimeä en sano, koska olen näin sopinut. Tämä oli tapahtunut jonkin aikaa ennen paloa, mutta en osaa sanoa oliko päiviä vai viikkoja aikaisemmin.*
Aleksi oli sanonut sille kaverille, että kohta sattuu jotain pahaa, kohta tulee tapahtumaan jotain pahaa. Saralla ja Aleksilla oli ollut jotain riitaa. En tiedä asiasta sen enempää.”
Kuka tämä henkilö on kuka sinulle tämän on kertonut?
V: tämä henkilö on sanonut, että en saa kertoa hänen nimeään. Olen luvannut hänelle, että en kerro. Siksi en hänen nimeään voi kertoa. Tämä on sama henkilö keneltä kuulin, että talon omistaja olisi sanonut, että saa hyvät korvausrahat talosta, jos se palaa.

K: Yksi todistajista on kertonut, että sinä olet sanonut Aleksille pari viikkoa ennen paloa, että jotain pahaa tulee tapahtumaan. Aleksi kertoi myös kuulustelussa sinun sanoneen, että jotain pahaa tulee tapahtumaan. Kerro tästä. Mihin tilanteeseen/tilanteisiin tämä liittyy?
V: En ole ikinä tuolla tavalla sanonut.
Minulla ja Aleksilla on ollut riitoja. Aleksi kävi minuun kiinni ja löi rengasraudalla tilanteessa minkä kerroin edellisessä kuulustelussa, kun Aleksi ajoi lapsen kanssa autolla. Silloin sanoin Aleksille, että tämä ei jää tähän ja etten anna asiaa anteeksi. Minulle ei tullut vammoja enkä halua asiasta rikosilmoitusta tehdä.

K: Kiinnititkö huomiota siihen oliko talon pihalla jonkinlaisia kanistereita 5.12.2025 illalla kun olit viimeisen kerran talolla ennen paloa?
V: Siellä ei ole lasten takia ollut pihassa ikinä kanistereita. En huomannut, että olisi kanistereita ollut.

K: Tuleeko jotain muuta mieleen asiasta?
V: Ei tule mieleen.

Minulle on luettu kuulustelukertomus ääneen. Se on oikein kirjattu. Minulla ei ole siihen lisättävää eikä korjattavaa.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Jari Pekka Heikkinen

Kuulustelija/Vakuudeksi

Sanna Lyytikäinen

☐ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 11.11

POLIISI

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA
Asianomistaja

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi: Tapani Villanen

1 Kuulustelu-tilaisuus

Kuulustelupaikka: Itä-Suomen poliisilaitos, Savonlinnan poliisiasema

Kuulustelupäivä: 14.12.2025

Alkoi kello: 12.10

Kuulustelija: vanhempi rikoskonstaapeli Sanna Lyytikäinen

☐ kuulustelu puhelimitse

☐ kuulustelu muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa

2 Asianomistaja

Sukunimi, etunimet: **Villanen, Tapani**

Entiset nimet

Tiedot tarkistettu, miten, missä: ☒ ajokortti

Kieli: suomi

Asianomistajan edustajana / asiamiehenä kuulusteltu

Sukunimi, etunimet: ,

Ammatti

Edustusoikeuden peruste

3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan

Rikos/tapahtuma: Törkeä tuhotyö 6.12.2025

Ilmoituksen nro: 5740/R/38645/25

Muut kuulustelussa läsnä olevat

Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)

4 Ilmoitukset

Ennen kuulustelua on ilmoitettu

☒ Asema esitutkinnassa ETL 4:9
☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11
☐ Mahdollisuudesta saada oikeudenkäyntiavustaja valtion varoista ROL 2:1 a
☒ Oikeudesta saada valtion varoista korvausta rikoksella aiheutetusta vahingosta RikosvahinkoL 1 §
☒ Oikeudesta käyttää avustajaa ETL 4:10
☒ Mahdollisuudesta saada tukihenkilö ROL 2:3
☒ Kielellisistä oikeuksista ETL 4:12 ja 4:13
☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:6, RL 15:2

Todistamiskiellot

☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18
☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17, OK 17:18
☐ Vaitiolovelvollisuudesta
- ☐ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10
- ☐ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11
- ☐ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12
- ☐ Avustajasalaisuudet OK 17:13
- ☐ Potilassalaisuudet OK 17:14
- ☐ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16

☐ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta
- ☐ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19
- ☐ Lähdesuoja OK 17:20

Muut ilmoitukset

☒ Oikeudesta esittää kysymyksiä toiselle kuulusteltavalle ETL 7:17
☒ Esitutkinta-aineiston salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta sekä salassapitorikoksesta JulkL 22-24 §, RL 38:1-2
☒ Mahdollisuudesta sovitteluun rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetussa laissa (1015/2005) säädetyillä edellytyksillä
☐

5 Oikeudenkäynti-avustaja

Nimi

Avustajan osoite, puhelin, sähköpostiosoite

☐ Läsnä kuulustelussa

☐ Ei läsnä kuulustelussa

Poliisi 2018
428.1459.02.022/16.06.2025

KUULUSTELUKERTOMUS

Merkitään: Kuultavalle on annettu luettavaksi asianomistajalle ilmoitettavat asiat lomake ja hänelle on kerrottu oikeudet ja velvollisuudet. Kuultavalle on kerrottu, ettei hänen tarvitse kertoa seikoista, jotka saattaisivat hänet itsensä tai lähiomaisensa syytteen vaaraan. Kuultavalle on kerrottu, että hänellä ei ole velvollisuutta edesauttaa rikostutkintaa. Kuultavalle on kerrottu, että sen mitä hän päättää kertoa tulee olla totta, tahallaan väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko. Kuultava ilmoitti, ettei halua kuulustelutodistajaa tai avustajaa kuulusteluun.

Olen ymmärtänyt oikeuteni ja velvollisuuteni.

Omistan Savonlinnan Louhella Hattukalliontie 5:ssä sijaitsevan omakotitalon.
Talo on ollut minun omistuksessa vuodesta 2022 lähtien.

En ole itse asunut talossa, mutta minulla on ollut siinä kolmet eri vuokralaiset. Ennen nykyisiä vuokralaisia talo oli tyhjillään noin 3 kk, koska minulla oli aikomus myydä talo ja siihen tehtiin sinä aikana remonttia. Siihen laitettiin mm. puutuvia listoja ja kiinnitettiin sähköjohtoja valkoisilla kiinnikkeillä paremmin.

Talo on rakennettu vuonna 1980.
Kylpyhuoneremontti on tehty 2025 alussa.

Vuokralaiset ovat tehneet taloon erilaisia remontteja vuokran alentamista vastaan.

Taloon muutti marraskuussa Sara Heikkinen lapsineen. Teimme Saran kanssa alustavan vuokrasopimuksen alkavan marraskuussa, mutta sopimus muutettiin alkavaksi joulukuun alusta koska Sara joutui maksamaan vuokraa edelliseen asuntoon.
Vuokralaiset tekivät itse sähkö ja vesisopimukset.

Sara kuitenkin muutti taloon jo marraskuussa.
Silloin kun kävin paikalla oli paikalla myös Saran mies Aleksi. Aleksin kanssa ostimme maalia ja pensselit valmiiksi, että he maalaavat taloa mieleisekseen.

Marraskuusta en ottanut vuokraa, koska silloin sattui vesivaraajan ongelma.
Joulukuussa sain ensimmäisen vuokran.

Marraskuussa alkoi vesivaraaja vuotamaan. Vesivaraajasta oli paineet noussut ja siitä oli putki rikkoontunut.
Vesivaraajan kävi korjaamassa Savonlinnan LVI palvelu OY:stä Heikura Joona 10.11.2025. Laskun mukaan oli uusittu lämpöjohtopumppu ja kattila termostaatti.

Kävin itse viimeisen kerran talolla ennen paloa joulukuun ensimmäisellä viikolla.
Jouduin käymään viimeisten vuokralaisten aikana talolla varmaan viisi kertaa tekemässä jotain pikkujuttuja mitä he eivät osanneet selvittää itse.

Talossa oli ulko-ovesta tullessa oikealla ensin isomakuuhuone, sen jälkeen pienempi makuuhuone kulmassa jossa oli harmaat seinät. Näitten huoneiden välissä oli pieni kapea varasto jossa oli hyllyjä. Kulma makuuhuoneen jälkeen oli keittiö. Keittiön jälkeen oli saunan oleskelutila jossa oli myös leivinuuni, sieltä oli pääsy pesutiloihin, saunaan ja vilvoitteluhuoneeseen.
Oleskeluhuoneesta oli ovi pannuhuoneeseen. Pannuhuoneesta pääsi puuvarasto/verstas tilaan.
Ulko-ovelta vasemmalle aukeni oviaukko olohuoneeseen, siinä ei ollut ovilehteä. Sen jälkeen oli lasten makuuhuone jossa oli kaksivärinen seinä. Keittiö oli lasten makuuhuoneen vieressä.

Ulko-ovesta tullessa oikealla puolella oleva makuuhuone on jossain vaiheessa pohjapiirustuksesta poiketen yhdistetty kahdesta pienemmästä huoneesta yhdeksi suuremmaksi huoneeksi. Se yhdistäminen on tehty ennen minun omistusta. Eteisestä isoon makuuhuoneeseen piirustuksissa oleva oviaukko oli suljettu. Isoon makuuhuoneeseen ei mennyt kuin yksi oviaukko. Oviaukko oli varastotilan lähellä.

En osaa sanoa oliko kaikissa makuuhuoneissa ovilehdet. Edellisten asukkaiden aikana niissä oli, mutta ihan varma en ole onko jostain huoneesta ovilehti otettu näitten vuokralaisten toimesta pois.

Talossa oli viisi palovaroitinta ainakin nykyistä edellisen vuokralaisen aikaan. Talossa on ollut sitä edellisen vuokralaisen aikaan myös häkävaroitin.
En osaa varmuudella sanoa millaisia varoittimia nämä viisi oli.
Minä olen muistaakseni ostanut niistä pari ja edellinen vuokralainen oli ostanut kolme. Varoittimet oli 2-4 vuotta vanhoja. En osaa niistä tarkemmin kertoa. Palovaroittimet oli joka huoneessa.
Minun tiedossani ei ole, että talossa olisi ollut sammuttimia.

Lämmitysjärjestelmä toimi puulla ja sähköllä. Vesivaraajaa lämmitettiin puulla ja jos oli pitempää reissussa ja sitä ei lämmittänyt puulla niin se muuttui automaattisesti sähkölämmitteiseksi. Taloa pystyi siis lämmittämään pelkästään sähköllä.

En tiedä kuka on lämmitys järjestelmän asentanut alun perin. Se oli talossa kun sen ostin. Sitä kävi korjaamassa Savonlinnan LVI palvelu OY:stä Heikura Joona.

Taloon oli tehty kuntotarkastus pari kuukautta ennen kuin sen olin ostanut eli vuonna 2022.

Talo oli nuohottu marraskuussa 2025.

Talossa ei ollut sähkövikoja. Kylpyhuoneremontin yhteydessä 2024-2025 vuoden vaihteessa kävi sähkömies tekemässä jotain sähkötyötä saunan ja kylpyhuoneen puolelle.

Sara ja Aleksi olivat miellyttäviä ihmisiä. He käyttäytyivät minua kohtaan hyvin.
Minun aikana heidän välillään ei ollut mitään riitoja. Lapset oli hyvin pukeutuneita ja aikuisert olivat huumori ihmisiä.

Talon palon vaimo huomasi aamulla lehdestä ja minä lähdin ajamaan paikalle samantien. Olin talolla 6.12.2025 puolen päivän aikaan. Saavuttuani paikalle siellä oli silloin jo poliisi ja palolaitos.

Yhdyn syyttäjän ja käräjäoikeuden rangaistusvaatimukseen.

En osaa vielä kertoa vahingonkorvausvaatimusta. Minulla oli vakuutus taloon ja luulen, että vakuutus korvaa minulle aiheutuneen vahingon. Ilmoitan mahdollisen vahingonkorvausvaatimukseni suoraan syyttäjälle.

Minulle on luettu kuulustelukertomus ääneen. Se on oikein kirjattu. Minulla ei ole siihen lisättävää eikä korjattavaa.

ARVIO SUOJELUTOIMIEN TARPEESTA

☒ Ei tarvetta perusteelliselle arviolle
☐ Erityisten suojelutoimien tarve määritetään arviointilomakkeella

KUULUSTELTAVAN KANTA RANGAISTUSVAATIMUKSIIN

☐ En vaadi rangaistusta ja tiedän, ettei minulla enää myöhemmin ole oikeutta vaatia asiassa rangaistusta
☒ Vaadin rangaistusta

KUULUSTELTAVAN KANTA SAKKOMENETTELYYN

☐ Minulle on annettu tieto suostumukseni merkityksestä ja sen peruuttamisen mahdollisuudesta SML 5 §
☐ Suostun sakkomenettelyyn ☐ En suostu sakkomenettelyyn

KUULUSTELTAVAN KANTA YKSITYISOIKEUDELLISIIN VAATIMUKSIIN

☐ En vaadi korvausta
☒ Vaadin korvausta
  ☐ Ajan vaatimukseni itse
  ☒ Pyydän, että syyttäjä ajaa esitutkintapöytäkirjaan liitettävän tai kuulustelussa esittämäni korvausvaatimuksen.

KUULUSTELTAVAN KANTA KIRJALLISEEN MENETTELYYN

☒ Minulle on annettu tieto suostumukseni merkityksestä ja sen peruuttamisen mahdollisuudesta ETL 1:2.1 4 kohta, EPA 1:2.1 10 kohta
☒ En vaadi pääkäsittelyä ja suostun kirjalliseen menettelyyn ☐ En suostu kirjalliseen menettelyyn

KUULUSTELTAVAN KANTA SOVITTELUUN

☒ Minulle on kerrottu sovittelun yleiset edellytykset SovL 2 § ja tiedotettu sovittelumahdollisuudesta SovL 13.3 §
☐ Suostun sovitteluun
☒ En suostu sovitteluun
☐ Tarvittavan esitutkinta-aineiston saa lähettää sovittelutoimistoon SovL 16.1 §:n 2 kohta

TIETOA RIKOKSEN UHRIN OIKEUKSISTA JA AUTTAVISTA TAHOISTA

☐ Minulle on annettu esite: Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista
☐ Minulla on jo tietoa rikoksen uhrin oikeuksista ja auttavista tahoista, en tarvitse esitettä
☒ Minua on informoitu muista auttavista tahoista:
  Riku
☒ En halua lisätietoa rikoksen uhrin oikeuksista tai auttavista tahoista
☐

POLIISI

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA
Asianomistaja

Etptk:n sivun nro 32

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
Tapani Villanen

Kuul. ptk:n sivun nro 5

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Tapani Villanen
☐ Kuulusteltu puhelimitse

Kuulustelija/Vakuudeksi

Sanna Lyytikäinen

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 14.00

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja	Etptk:n sivun nro 33
Esitutkintapöytäkirjan numero 5740/R/38645/25	
Kuulusteltavan nimi Villanen Tapani	Kuul. ptk:n sivun nro 6

Kuulustelupaikka	Kuulustelupäivä	Alkoi kello
Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	13.02.2026 ☒ kuulustelu puhelimitse	09.45

KUULUSTELUKERTOMUS

MERKITÄÄN: Jatkokuulustelu tehdään puhelimen välityksellä.

Hattukalliontie 5:ssä talon ulkokattomateriaali oli peltiä, aluskatetta ei ollut pellinm jälkeen oli villa ja lauta. Sisäkaton materiaali oli jotain kevyt levyä, voi olla halteksin tapaista. Sisäkatossa ei ollut styroksia.
Kaikissa huoneissa sisäkattomateriaali oli samaa.

Sähkökaapissa oli vanhat jenga sulakkeet, veikkaan, että se avonainen ja peltiä. En osaa varmaksi sanoa, koska en muista. Sähkökaappi sijaitsi vilvoitushuoneelle mennessä leivinuunia vastapäätä keittiön seinää vasten.
Eteisessä ei ollut sähkökaappia.

Sisällä seinämateriaali oli kovalevyä jonka pystyi maalaamaan tai tapetoimaan. Seinän takana ei ollut myöskään styroksia.

Myyntikuvien jälkeen sisällä oli laitettu puristeen tapaisia listoja, muuta ei ole lisätty.

Minulle on luettu kuulustelukertomus ääneen, se on oikein kirjattu.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Tapani Villanen

Kuulustelija/Vakuudeksi

Sanna Lyytikäinen

☒ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 10.09

SM-2001-01901/Tu-42
428.284.02.008/26.09.2025

POLIISI

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA
Rikoksesta epäilty

Etptk:n sivun nro: 34

Esitutkintapöytäkirjan numero: 5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi: NYMAN Aleksi Roope Johannes

Kuul. ptk:n sivun nro: 1

1 Kuulustelu-tilaisuus

Kuulustelupaikka: Itä-Suomen poliisilaitos, Mikkelin poliisiasema

Kuulustelupäivä: 08.12.2025

Alkoi kello: 10.45

Kuulustelija: Vanhempi rikoskonstaapeli Netta Karvinen

☐ Kuulusteltu puhelimitse

☐ Kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

☐ Läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa

2 Rikoksesta epäilty

Sukunimi, etunimet: **NYMAN, Aleksi Roope Johannes**

Entiset nimet

Tiedot tarkistettu, miten, missä: ☒ atk

Kieli: suomi

Päiväsakon suuruuteen vaikuttavat tiedot

☒ Elatusvelvollisuustietoni ovat pysyneet muuttumattomina edellisen vahvistetun verotuksen jälkeen

☒ Tulotietoni ovat pysyneet olennaisesti muuttumattomina edellisen vahvistetun verotuksen jälkeen

Ajokortti

3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan

Rikos/tapahtuma: 1.Törkeä tuhotyö, 2.Tappo, 3.Tappo, 4.Tappo, 5.Tappo,

Ilmoituksen nro: 5740/R/38645/25

Muut kuulustelussa läsnä olevat

Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)

4 Ilmoitukset

Ennen kuulustelua on ilmoitettu

☒ Asema esitutkinnassa ETL 4:9

☒ Mistä teosta kuulusteltavaa epäillään ETL 7:10.2

☒ Oikeudesta käyttää avustajaa ETL 4:10

☒ Milloin voidaan määrätä puolustaja ja siihen kuuluvasta oikeusavusta ROL 2:1

☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11

☒ Kielellisistä oikeuksista ETL 4:12 ja 4:13

☒ Oikeudesta olla myötävaikuttamatta sen rikoksen selvittämiseen, josta häntä epäillään ETL 4:3

☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeudesta OK 17:17

☒ Oikeudesta olla saattamatta lähiomaista tai läheistä syytteen vaaraan tai myötävaikuttaa syyllisyyden selvittämiseen OK 17:18

☒ Mahdollisuudesta sovitteluun rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetussa laissa (1015/2005) säädetyillä edellytyksillä

☐

Alle 18-vuotiaalle epäillylle on ennen kuulustelua ilmoitettu

☐ Rikosasian käsittelyn vaiheista ja asian käsittelyyn osallistuvien viranomaisten roolista ETL 4:16.2

☐ Rikoksesta epäillyn oikeuksien ilmoittamisesta epäillyn huoltajalle, edunvalvojalle tai muulle lailliselle edustajalle ETL 4:16.2,1

☐ Rikoksesta epäillyn huoltajan, edunvalvojan tai muun laillisen edustajan oikeudesta olla läsnä kuulustelussa ETL 7:14 mukaisesti ETL 4:16.2,2

☐ Rikoksesta epäillyn tiedonsaantioikeuden rajoittamisen mahdollisuudesta kuva- ja äänitallennetta koskien yksityisyyden suojaamiseksi siten kuin ETL 9:7 on säädetty ETL 4:16.2,3

☐ Milloin alle 18-vuotiaan syytetyn rikosasian suullinen tuomioistuinkäsittely toimitetaan kokonaan tai tarpeellisin osin yleisön läsnä olematta YTJulkL 15 §:n 5 kohdan mukaisesti ETL 4:16.2,3

☐

5 Oikeudenkäynti-avustaja

Nimi: AA Tuula Löppönen, Asianajotoimisto Löppönen Tuula

Osoite, puhelin, sähköpostiosoite: Olavinkatu 46 A 57100 Savonlinna, toimisto@tuulalopponen.fi, puh.0505421570

☒ Läsnä kuulustelussa ☐ Ei läsnä kuulustelussa

Poliisi 2018
428.260.02.018/15.08.2023

KUULUSTELUKERTOMUS

Minulle on kerrottu ennen kuulustelua, että minua kuulustellaan rikoksesta epäillyn asemassa Savonlinnassa 6.12.2025 tapahtuneeseen epäiltyyn törkeään tuhotyöhön ja neljään tappoon liittyen.

Minulle on kerrottu ennen kuulustelua, että minulla on oikeus käyttää avustajaa tässä kuulustelussa ja ymmärrän mikä avustajan merkitys on. Avustajanani toimii asianajaja Tuula Löppönen ja hän on läsnä kuulustelussa. Olen saanut luottamuksellisesti keskustella avustajani kanssa ennen kuulustelun alkua.

Minulle on kerrottu oikeudesta saada kuulusteluun kuulustelutodistaja paikalle. En tarvitse kuulustelutodistajaa tähän kuulusteluun ja luovun oikeudestani vapaaehtoisesti.

Minulle on kerrottu itsekriminointisuojasta ja ymmärrän, että se tarkoittaa oikeuttani olla vaiti ja että minulla on oikeus olla myötävaikuttamatta rikosepäilyni selvittämiseen.

Minulle on kerrottu oikeudestani olla kertomatta seikkoja, joiden takia lähiomaiseni voi joutua syytteen vaaraan.

Minulle on kerrottu kielellisistä oikeuksistani ja ymmärrän, että se tarkoittaa oikeuttani käydä kuulustelu kielellä, jota riittävällä tavalla puhun ja ymmärrän. Äidinkieleni on suomi ja minulle sopii kuulustelun käyminen suomen kielellä.

Olen saanut oikeudet ja velvollisuudet luettavaksi kirjallisessa muodossa. Olen ymmärtänyt oikeuteni ja velvollisuuteni tässä kuulustelussa.

Kuultavaa pyydetään kertomaan omin sanoin 6.12.2025 aamun tapahtumista.

Minä olin nukkumassa makuuhuoneessa, jossa minun lisäksi nukkui puolisoni Sara Heikkinen ja pienin lapsemme Aaron Heikkinen. Minä heräsin siihen, kun puolisoni tökki minua käteen ja huusi minulle ”Aleksi, meidän talo palaa”. Minä kuulin samassa, että isommat lapsemme, jotka ovat kaksoset, itkivät ja huutivat. En pystyt sanomaan, mistä lasten huuto tuli. Kaksoset olivat nimeltään Benjamin ja Daniel Nyman ja he olivat kolme vuotiaita. Kaksoset nukkuivat omassa huoneessa, joka oli olohuoneen vieressä, vaatehuonetta vastapäätä.

Herättyäni nousin seisomaan ja siellä oli aivan pimeää. Minä huomasin hengittäessä, että asunnossa on savua. Siinä vaiheessa en mitään valoa nähnyt enkä tulta missään. Kun puolisoni herätti minut ja minä nousin ylös, loppui puolisoni ja lasten huuto. Minä vielä huusin, että menkää maahan ja tulkaa perässä ulos. Minä menin kontalleen ja konttasin ulos ulko-ovesta, joka oli meidän makuuhuoneesta katsottuna vasemmalla. Ulos kontatessani minä tunsin kyllä lämmön kehossani, mutta en nähnyt tulta edelleenkään.

Minä avasin ulko-oven ja pääsin talosta ulos. Talon ulkopuolella minä menin rikkomaan makuuhuoneen ikkunan, jossa minun puolisoni ja vuoden ikäinen lapsemme oli. Lisäksi

rikoin olohuoneen ikkunan. Ikkunat rikoin siksi, että perheeni olisi päässyt edes siitä ulos. Rikoin ikkunat muistaakseni lapiolla, jonka otin talon vierestä. Ikkunat rikottuani, minä juoksin lähimpään naapuriin. Naapurissa asui Henna ja siellä oli myös mies, joka taisi olla Tero nimeltään.

Kun menin naapurin ovelle, minä hakkasin heidän ulko-oveen. Henna tuli ovelle ja minä sanoin ”Soittakaa äkkiä 112, meidän talo palaa ja kaikki on sisällä”. Henna soitti heti hätäkeskukseen ja tämän Teron kanssa me lähdimme takaisin talollemme. Tero laittoi päälle ja menimme talolle hänen kanssaan. Minä yritin mennä ulko-ovelta takaisin sisään pelastamaan perhettäni. Otin vielä eteisestä lasten haalarin kasvojeni eteen, jotta voisin mennä asuntoon ja samalla suojata itseäni. Asunnosta tuli täysin mustaa savua. Minä huomasin, että keittiön suunnassa oli tulta näkyvissä. Savun ja kuumuuden takia en päässyt asuntoon. Käännyin asunnon eteisessä takaisin. Minä vielä sanoin Terolle mennessäni asuntoon, että tule pelastamaan minut, jos jään sinne.

Kun tulin pois asunnosta, en muista yrittikö Tero mennä myös asuntoon. Teron kanssa todettiin, että asuntoon ei pääse ja menimme takaisin Hennan pihalle. Minä olin edelleen alasti, joten Henna antoi minulle punaisen takin, bokserit ja kengät. Kengät minulla on täälläkin mukana, mutta nuo Hennan antamat vaatteet jäivät ambulanssiin. Puettuani vaatteet ylleni, katsoimme vain talon palamista. Sitten tulikin jo ambulanssi, poliisi ja pelastuslaitos paikalle. Minä menin ambulanssiin ja sinne tuli sitten vähän ajan päästä siskoni Niina Kinnunen. Niinan jälkeen minun veljeni Roni Nyman tuli myös paikalle ja toi minulle vaatteet, jotka minulla on nyt päälläni.

Ulkona katsoessa talon palamista Hennan pihasta, liekit tulivat katon rajasta ja olohuoneen ikkunasta ulos. Siinä näin, kun etupihalla ollut Skoda syttyi palamaan myös.

K: Kuvaile taloa, jossa asuit perheesi kanssa?
V: Talossa on kolme makuuhuonetta, vaatehuone, keittiö, olohuone, kylpyhuone, sauna ja kodinhoitohuone, jossa oli leivinuuni ja sohva.

MERKITÄÄN: Kuulustelua tarkistaessa kuultava piirtää asunnosta havainnollistavan kuvan.

K: Kerro tarkemmin talon lämmitysjärjestelmästä.
V: Talossa oli vesikattilalämmitys, jonne piti puita lisätä. Vesikattila sijaitsi pannuhuoneessa eli leivinuunin viereisessä huoneessa. Tuon vesikattilan kanssa on ollut ongelmia. Sitä on käynyt katsomassa putkimies ja jopa pelastuslaitos. Pelastuslaitos kävi siellä, koska paineet eivät olleet kohdillaan. Minä olen lämmittänyt puulla vesikattilaa viimeksi 2-3 viikkoa sitten. Sen jälkeen sitä on lämmitetty sähköllä.

Me emme ole asunnon leivinuunia lämmittäneet kertaakaan, mitä kerkesimme siinä pari kuukautta asumaan. Saunan uuni on puulämmitteinen ja sitä olemme muutamia kertoja lämmittäneet. Viimeksi saunoimme 5.12.2025 noin klo 20.00-23.00 välillä. Minä vielä jätin saunan pellin auki eikä siellä tulta ollut, kun nukkumaan käytiin. Hiillos siellä oli. Kävimme nukkumaan noin klo 23.00-01.00 välillä. En osaa tarkemmin sanoa. Pienin lapsemme nukahti aiemmin, mutta me muut kävimme nukkumaan sitten melko samaan aikaan.

Kaksoset leikkivät vielä omassa huoneessa, mutta en muista leikkivätkö he vielä silloin, kun minä kävin nukkumaan.

Asunnossa ei ollut mitään kynttilöitä palamassa. Kerran olemme kynttilöitä polttaneet, kun muutimme asuntoon. Asunnossa meillä oli jouluvaloja päällä. Lastenhuoneessa, keittiössä, olohuoneessa ja ulko-oven edessä meillä oli jouluvaloja. Kaikissa huoneissa oli sekä sähköpistokkeissa olevia jouluvaloja sekä patterilla toimivia jouluvaloja.

K: Onko teillä tulentekovälineitä ollut lasten saatavilla?
V: Ei ole ollut. Lapset osasivat kyllä aukaista lapsilukon keittiön hellasta. En tiedä, ovatko he voineet laittaa hellan päälle, jos ovat heränneet ennen meitä. En muista onko hellan päällä ollut mitään. Hella oli kyllä induktioliesi, enkä tiedä voiko sen laittaa päälle, jos siinä ei ole kattilaa.

Jos lapset heräävät ennen minua, minä en normaalisti heitä kuule, vaan Sara siihen yleensä herää.

K: Oliko talossa palavia nesteitä tai muuta vastaavaa?
V: Ei ollut.

K: Pihalla oli kaksi autoa. Kerro näistä.
V: Takapihalla oli mersu, joka ei ollut liikennekäytössä. Me ajoimme sillä pellolla ja jäällä. Siinä autossa ei ollut akkua. Etupihalla oli Skoda Octavia henkilöauto, jonka ostin 5.12.2025. Sara maksoi auton ja auto tuli siis Saran käyttöön. Minä siirsin akun tuosta Mersusta Skodaan, koska Skodan laturi oli rikki. Kävin vielä tuolloin 5.12.2025 illalla vaihtamassa autoon uuden laturin hallilla Nätkillä. Skodan sisälle jätin kaksi auton akkua, jos se simahtaa matkan varrelle. Akut olivat Skodan takapenkillä.

K: Mitä sinulla oli päälläsi käydessäsi nukkumaan?
V: Minä olin alasti. Ja alasti juoksin myös naapuriin hakemaan apua. Minä en ottanut talon sisältä mitään mukaani, kun sieltä poistuin.

K: Entä oliko puolisollasi ja lapsillasi mitä päällä käydessä nukkumaan?
V: En muista yhtään. Välillä heillä on ja välillä ei. Kaikilla lapsilla ainakin vaipat olivat. Toki isommat lapset saattavat nekin välillä itse ottaa pois.

K: Kun rikoit ikkunat, näkyikö liekkejä talossa?
V: En muista. Kun tulin Teron kanssa uudelleen talolle ja yritin mennä sisälle, näkyi keittiössä tulta.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

K: Saitko sinä vammoja tilanteessa?
V: [redacted] En osaa sanoa, missä tilanteessa nuo vammat ovat minulle tulleet. Epäilen, että vammat ovat tulleet, kun olen kontannut asunnosta ulos. Muistan myös kaatuneeni juostessa naapuriin hakemaan apua. Vammat ovat voineet tulla myös siinä.

MERKITÄÄN: Kuulustelussa pidetään tauko klo 11:55-12:00.

K: Kerro tarkemmin parisuhteestasi Saran kanssa?
V: Olemme Saran kanssa seurustelleet viisi vuotta, vähän reilu. Sara oli 15-vuotta, kun aloimme seurustelemaan. Meillä oli haastavaa, kun kaksoset syntyivät. [redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

Me olemme asuneet Saran kanssa saman katon alla koko ajan, kun olemme seurustelleet, mutta osoite on meillä mennyt eri osoitteeseen.

Meillä ei ole ollut mitään isoja riitoja Saran kanssa. Normaaleja parisuhderiitoja toki on ollut, mutta ne olemme saaneet aina selvitettyä. Sara saattoi esimerkiksi raivota minulle, kun olin ollut hallilla autoa laittamassa koko päivän, enkä hänen apunaan kotona. Mutta ei mitään sen suurempaa ole ollut. Meillä meni hyvin ja olimme onnellisia. Me hankimme juuri koiranpennunkin lapsien takia, jotta he voisivat leikkiä koiran kanssa ja hoitaa sitä. Koira kerkesi meillä olla pari viikkoa. En kuullut koiran haukuntaa silloin paloaamuna, kun minut herätettiin.

Meillä oli Saran kanssa kolme yhteistä lasta eli nämä kaksoispojat sekä vuoden ikäinen poika. Nuorin lapsi on Saran sukunimellä, koska en saanut silloin henkilötodistusta, kun isyydentunnustukseen sen olisi tarvinnut. [redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

K: Kerro omasta terveydentilastasi.
V: [redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

[redacted]

K: Miten kuvailisit terveydentilaasi tällä hetkellä?
V: Huono tämän tapahtuneen jälkeen. Minä haluaisin läheisieni luokse. Minun on vaikea puhu toisille ihmisille ja siksi minä haluaisin siskoni ja veljeni luokse. Minä syyllistän koko ajan itseäni, että en saanut pelastettua perhettäni. Minä yritin parhaani, mutta en voinut enempää. [redacted]

K: Olitko nauttinut päihteitä 5.12.2025 illalla?
V: En eikä Sarakaan. Olen viimeksi juonut kesällä itse alkoholia. Minä en lasten seurassa nauttinut alkoholia. En ole myöskään huumausaineita käyttänyt. [redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32 k
L (/) §:n k

[redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

K: Kun sinut herätettiin, miten kauan kuulit puolisosi ja lasten äänen?

V: Ihan maksimissaan minuutin verran. Puolisoni ääni kuului aivan vierestä, mutta en löytänyt häntä. En osaa sanoa, mistä lasten huuto kuului. Minä yritin etsiä meidän makuuhuoneesta ja eteisestä perhettäni, mutta en vain löytänyt heitä. Minä en nähnyt mitään siellä. Yritin etsiä heitä korkeintaan minuutin tai kaksi, kunnes minun oli pakko poistua asunnosta hakemaan apua.

K: Osaatko sanoa, mistä palo on voinut saada alkunsa?
V: Minulla ei tule mieleen mitään muuta, kuin se sauna ja hormi. Mitään muuta ei tule mieleen. Saunassa oli hiillos, kun minä siellä viimeisimpänä kävin, mutta saunan pelti oli auki koko ajan.

MERKITÄÄN: Kuulustelua tarkistaessa Aleksi Nyman toi esiin, että heidän koiranpentu söi sähköjohtoja. Aleksi toi esille, että onko koiranpentu voinut purra jonkun sähköjohdon rikki, josta palo olisi saanut alkunsa.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

K: Oliko puolisossasi tai lapsissasi vammoja ennen tulipaloa?
V: Ei minun muistaakseni. Minä en ole mitään väkivaltaa käyttänyt heihin. [redacted] Siihen taisi osua jonkun lapsen pää vahingossa.

K: Onko mahdollista, että joku on sytyttänyt talon tuleen?
V: En tiedä. Minulla eikä Saralla ollut riitoja kenenkään kanssa. En usko, että kukaan on sitä sytyttänyt tahallaan.

K: Oletko sinä syyllistynyt asiassa rikokseen tai liittyykö asiaan rikos?
V: En ole. Minä olen toivonut tässä, että olisin itsekin jäänyt taloon.

MERKITÄÄN: Annetaan avustajalle mahdollisuus esittää kuultavalle kysymyksiä. Avustaja esittää seuraavat kysymykset.

Avustaja: Kun puolisosi herätti sinut, niin kerro siitä tarkemmin.
Kuultava: Minä heräsin heti ja nousin ylös. Heräsin, kun puolisoni tökki minua käteeni. En osaa sanoa, oliko puolisoni silloin vieressäni. Heti kohta ei kuulunut enää mitään.

Avustaja: Missä vaiheessa rikoit olohuoneen ja makuuhuoneen ikkunan?
Kuultava: Heti, kun pääsin talosta ulos, ennen kuin juoksin naapuriin apua hakemaan.

MERKITÄÄN: Kuulustelu luetaan ääneen.

K: Onko sinulla kuulusteluun jotakin lisättävää?
V: Minä yritin kaikkeni, että olisin saanut pelastettua perheeni.

Olen saanut lukea ja tarkastaa tämän kuulustelukertomuksen, se on oikein kirjattu, eikä minulla ole siihen mitään korjattavaa tai lisättävää.

POLIISI

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA
Rikoksesta epäilty

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
NYMAN Aleksi Roope Johannes

KUULUSTELTAVAN KANTA KIRJALLISEEN MENETTELYYN

☐ Minulle on annettu tieto suostumukseni merkityksestä ja sen peruuttamisen mahdollisuudesta ETL 1:2.1 4 kohta, EPA 1:2.1 10 kohta

☐ Aion suostua kirjalliseen menettelyyn

☐ En aio suostua kirjalliseen menettelyyn

☐ Pyyntö tuomitsemisesta yhdyskuntapalveluun

☐ Minulle on tehty selkoa valvotun ajo-oikeuden sisällöstä (alkolukko), ehdoista ja kustannuksista sekä annettu Liikenne- ja viestintäviraston esite alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta (EPA 1:2.1 3 kohta, AjokorttiL 67 a §)

☐ Aion esittää pyynnön asuinpaikkani poliisilaitokselle alkolukolla valvotun ajo-oikeuden määräämisestä (AjokorttiL 67 a §)

KUULUSTELTAVAN KANTA SAKKOMENETTELYYN

☐ Minulle on annettu tieto suostumukseni merkityksestä ja sen peruuttamisen mahdollisuudesta SML 4 §

☐ Suostun sakkomenettelyyn ☐ En suostu sakkomenettelyyn

KUULUSTELTAVAN KANTA SOVITTELUUN

☐ Minulle on kerrottu sovittelun yleiset edellytykset SovL 2 § ja tiedotettu sovittelumahdollisuudesta SovL 13.3 §

☐ Suostun sovitteluun

☐ En suostu sovitteluun

☐ Tarvittavan esitutkinta-aineiston saa lähettää sovittelutoimistoon SovL 16.1 §:n 2 kohta

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty: Aleksi NYMAN

Aleksi Roope Johannes NYMAN
☐ Kuulusteltu puhelimitse

Kuulustelija/Vakuudeksi: Netta K

Netta Karvinen

Kuulustelutodistaja

Oikeudenkäyntiavustaja

AA Tuula Löppönen, Asianajotoimisto Löppönen Tuula

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 13.11

ALEKSIN PIIRROS TALOSTA 8.12.2025

↑ = RIKOTUT IKKUNAT



KUULUSTELUKERTOMUS

MERKITÄÄN:
Suoritetaan jatko kuulustelu rikoksesta epäiltynä Aleksi Nymanille. Nymanille kerrotaan, että häntä epäillään törkeästä tuhotyöstä ja neljästä taposta 6.12.2025 Savonlinnassa. Nymanille kerrotaan hänen oikeudet ja velvollisuudet rikoksesta epäiltynä.

Kuulustelussa läsnä Aleksin avustajana toimiva Tuula Löppönen, Asianajotoimisto Löppönen Tuula. Kuulustelutodistajana kuulustelussa paikalla vrk. Sanna Lyytikäinen. Kuulustelun suorittaa vrk. Netta Karvinen.

Kysymys(K): Oletko ymmärtänyt oikeutesi ja velvollisuutesi tässä kuulustelussa?
Vastaus(V): Kyllä.

K: Haluatko lukea aiemman kuulustelusi?
V: Ei tarvitse.

K: Onko sinulla jotakin muutettavaa taikka lisättävää aiempaan kuulusteluun?
V: Ei ole.

K: Kerro tarkemmin 5.12.2025 illan tapahtumista.
V: Minä kävin Saran kanssa pojat hakemassa tarhasta Nätkiltä klo 15.-16.00 välillä. Poikien hakemisen jälkeen, ajoimme koko perhe hakemaan Kerimäeltä autoa Saralle. Ajoimme Kerimäelle suoraan ilman pysähdyksiä. Tehtiin Skodasta kaupat Kerimäellä ja minä ajoin yksin auton kotiimme. Sara ajoi toisen auton lapset kyydissä kotiimme. Minun kaverini Veli-Matti Kattelus tuli Kerimäelle myös. Auto, jonka ostimme oli tämän Veli-Matin veljen. Veli-Matti ajoi edelläni kotiimme. Veli-Matilla oli kyydissään tämä hänen veljensä, Jouko muistaakseni, joka auton meille möi.

Kotiin päästyä, ajoin Skodan etupihan hietikolle. Sen jälkeen laitoin akun latautumaan Mersuun. Laitoin Mersun käyntiin ja akku latautui. Akku latautui noin 30-40 minuuttia. En muista paljon kello oli, kun otin akun pois latauksesta. Ladatun akun siirsin Skodaan. Sitten kävin sisällä ilmoittamassa Saralle, että käymme hallilla. Silloin oli vielä Saran isä ja Saran veli käymässä. Saran isä ja veli olivat jo meillä, kun tulimme auton hakureissulta kotiin.

Hallilla olin serkkuni Henkan ja Veli-Matin kanssa. Henkka vaihtoi autoon laturin. Hallilla olimme noin 30 minuuttia tai korkeintaan tunnin. Tämän jälkeen ajoimme Veli-Matin kanssa takaisin meidän kotiin. Kun tulimme kotiin, oli jo hämärää. Arvioisin, että kello oli noin 19.00-20:30, kun tulin kotiin. Saran isä ja hänen veli oli kerennyt poistua meiltä. Veli-Matti lähti meiltä pois melko heti. Hän taisi siinä tupakan polttaa.

Minä menin sisälle ja olin lasten kanssa hetken. Minä menin sitten saunaan Saran kanssa kahdestaan.

MERKITÄÄN: Kuulustelua tarkistaessa Aleksi kertoo laittaneensa saunaan tulet, kun tuli hallilta. Aleksi ei tiedä, onko Sara lisännyt puita uuniin.

Ennen saunaan menoa, laitoimme lapset nukkumaan. Pienin lapsi nukahti meidän makuuhuoneessa olevaan pinnasänkyyn, mutta isommat lapset jäivät leikkimään vielä keskenään omaan makuuhuoneeseen. Kerran kaksoset kävivät kylpyhuoneen ovella, kun olimme saunassa. Komensimme heidät takaisin omaan huoneeseen.

MERKITÄÄN: Avustaja esittää kuultavalle kysymyksen, että missä vaiheessa hän on käynyt tarkistamassa saunan, kun on edellisessä kuulustelussa maininnut hiilloksen nähneen ja jättäneen pellit auki. Aleksi vastaa, että hän on ollut eri aikaan saunassa Saran kanssa. Aleksi on ollut saunassa ensin, jonka jälkeen poistunut saunasta ja silloin oli hiillos jäänyt saunaan ja pelti auki. Aleksin mentyä kylpyhuoneeseen, oli Sara vuorostaan mennyt saunaan. Aleksi ei osaa sanoa, onko Sara laittanut puita vielä saunan uuniin.

Minä tulin saunatiloista ennen Saraa. Kysyttäessä, nukkuiko lapset jo silloin, vastaan, että en muista. Sara tuli minun jälkeen pois saunatiloista noin vartin päästä, joimme coca-colat. Istuin hetken olohuoneen sohvalla, jonka jälkeen menin nukkumaan. Kysyttäessä menittekö Saran kanssa yhtä aikaa nukkumaan, vastaa, että en muista. Yleensä menemme nukkumaan samaan aikaan Saran kanssa.

Minä menin nukkumaan alasti. En laita ikinä vaatteita päälle nukkumaan mennessä, jos olemme käyneet saunassa. Muuten nukun boxerit jalassa. Kysyttäessä, miten Sara nukkui, vastaan, että Sara laittaa yleensä pitkän yömekon päälleen. Sara ei nuku yleensä alasti. Minä yleensä katson videota vielä sängyssä, ennen kuin nukahdan. Minä katsoin yksin tuolloin videota puhelimestani. En muista katsoiko Sara minun kanssa videota, mutta kyllä hän oli vieressäni. Minä nukuin sängyssä vasemmalla puolella eli etupihan puolella ja Sara nukkui oikealla puolella. Puhelimen laitoin nukkumaan käydessäni yöpöydälle.

Kysyttäessä, ketä oli huoneessa, kun kävit nukkumaan, vastaan, että huoneessa olin minä, pienin lapsemme pinnasängyssä ja muistelen, että Sara oli myös vieressäni. En nyt muista 100% varmuudella, tuliko Sara viereeni, ennen kuin nukahdin.

K: Missä kaksoset nukkuivat?
V: Omassa huoneessa. Kysyttäessä, onko kaksoset normaalisti koko yön omassa huoneessa, vastaan, että kyllä. Kaksosilla oli ostettu omat sängyt, mutta he yleensä nukkuivat samassa sängyssä. Joskus kaksoset heräsivät ennen meitä ja menivät olohuoneeseen leikkimään.

Kysyttäessä, tuliko kaksoset normaalisti sinun ja Saran viereen yöllä, vastaan, että vain, jos pojat olivat kipeitä tai näkivät painajaisia. Minä kyllä aina heräsin, jos pojat tulivat meidän viereen. He tulivat nimittäin minun kainalooni, jos tulivat viereeni.

K: Nukkuiko kaksoset jo, kun sinä kävit nukkumaan?
V: En minä muista yhtään. Välillä he olivat erittäin hiljaa huoneessaan.

K: Oliko kaksoset tuona 5.-6.12.2025 yönä teidän vieressä?
V: Ei ollut.

K: Millaiset ulko-ovet ja väliovet talossa oli?
V: Lasten huoneessa ei ollut väliovea ollenkaan. Muissa huoneissa oli väliovet, jotka olivat puisia. Väliovia ei saanut lukkoon, paitsi WC:n oven. Ulko-ovi oli uuden näköinen ja se oli jo meidän siihen muuttaessa. Meillä on välillä ulko-ovi lukossa, mutta tuona 5.-6.12.2025 yönä ulko-ovi ei ollut lukossa, koska sain sen auki pelkästään kääntämällä kahvaa. Ulko-oven jälkeen on myös väliovi, joka on vaihtelevasti auki ja kiinni. Kysyttäessä, oliko paloa edeltävänä yönä eteisen väliovi kiinni, vastaan etten muista.

K: Pidittekö väliovia öisin kiinni?
V: Meidän makuuhuoneen väliovi oli aina rakosellaan eli lapsi pääsi siitä tulemaan, jos tarvitsi. Vaatehuoneen ja käyttämättömän makuuhuoneen ovet meillä oli aina kiinni, jos siellä ei itse oltu.

K: Minkälaiset verhot talossa oli?
V: Meillä oli ainoastaan olohuoneessa, keittiössä ja lastenhuoneessa verhot. Verhot olivat keittiössä ja olohuoneessa sellaiset läpikuultavat. Lasten huoneessa oli pimennysverho. Makuuhuone, jossa me Saran kanssa nukuimme, ei ollut ollenkaan verhoja.

K: Oliko teillä sälekaihtimet ikkunoissa?
V: Ainoastaan olohuoneessa oli sälekaihtimet. Muissa huoneissa ei ollut.

K: Kuvaile tarkemmin makuuhuonetta, jossa sinä nukuit?
V: Etupihan ikkunasta katsottuna, ensin oli yöpöytä, sitten oli meidän sänky, sitten vaatekaappi ja makuuhuoneen ovi eteiseen. Nämä kaikki olivat samalla seinustalla. Toisella sinustalla samasta ikkunasta katsonnuna oli ensin Saran tekemä tuli, Aaronin pinnasänky ja ikkuna. Vaatekaapit oli etupihan ikkunasta katsottuna huoneen vastapuolella. Saran tekemän tuolin päällä oli kasvivalo, jonka otin pois pistokkeesta käydessämme nukkumaan. Muita valoja ei jäänyt huoneeseen. Huoneessa ei ollut kattolamppua.

Kysyttäessä, kuinka suuri makuuhuone oli, vastaan, että suunnilleen saman kokoinen kuin tämä kuulusteluhuone. Makuuhuone oli talon suurin.

MERKITÄÄN: Kuulusteluhuone on noin 3mx5m. Kuultava piirtää havainnollistavan kuvan makuuhuoneesta huonekaluineen.

K: Mihin sinä heräsit 6.12.2025?
V: Sara herätti minut tönäisten minua käteeni ja sanoi ”Aleksi, meidän talo on tulessa”. Minä nukuin silloin kyljelläni, naama kohti etupihan puolella olevaa ikkunaa. Kysyttäessä, oliko Sara tuolloin vieressäsi sängyssä, vastaan, että menin siinä niin paniikkiin, joten en osaa varmaksi sanoa. Varmaan on ollut.

K: Ketä oli sinun kanssasi samassa huoneessa, kun sinä heräsit?
V: Minä en tuntenut ketään muita siellä enkä kuullut. Kun Sara minut herätti, kaikki äänet loppuivat samoin tein. Äänillä tarkoitan lasten itkua. Kysyttäessä, mistä lasten äänet

kuuluivat, vastaan en osaa tarkasti sanoa. Lasten itku kuului selkeästi, mutta en osaa sanoa tuliko se samasta huoneesta. Lasten ääni kuuluu normaalisti erittäin selkeästi, vaikka he olisivat omassa huoneessakin. Lasten äänet kuuluivat heidän makuuhuoneesta tai meidän huoneesta tai siltä ja väliltä. En osaa sanoa.

Lapset huutoitkivät. Ja tässä tarkoitan nyt isompien lasten itkua. Pienin lapsemme ei minusta itkenyt ollenkaan tai en sitä rekisteröinyt. Huutoitku tuli isommista lapsista.

K: Kerro tarkemmin mitä puoliso sanoi sinulle kun hän herätti sinut? Milloin kuulit viimeisen kerran hänen puhuvan?
V: Hän sanoi ”Aleksi, meidän talo on tulessa. Muuta hän ei sanonut. Minä en kuullut hänestä mitään muita ääniä. En kuullut, että hän olisi kaatunutkaan. Heti herättyäni, minä nousin seisomaan ja kokeilin seistessäni, heiluttamalla käsiäni, että olisiko siinä ketään. En tuntenut ketään.

Minä kävelin meidän sängyn ja Aaronin sängyn välistä makuuhuoneen ovelle päin. Minä tajusin hengittäessä, että huoneessa on savua ja menin makuuhuoneen oven vieressä olevan vaatekaapin kohdalla kontalleni. Siitä jatkoin matkaa kontaten ulos.

Minä pääsin menemään makuuhuoneen ovesta ulos ilman koskematta sitä. Eteisen väliovi oli raollaan ja sen minä kädelläni tuuppasin auki ja ulko-oven aukaisin kahvasta kääntämällä. Se ei ollut lukossa. Ulos päästyäni, minä nousin vasta ylös.

Minä en nähnyt tulta, kun poistuin asunnosta. Kysyttäessä, oliko jouluvalot päällä poistuessasi asunnosta, vastaan etten muista, koska olin niin paniikissa.

Ulos päästyäni, huomasin, että asunnossa savua oli polven alapuolelle saakka. Ulkona minä olin paniikissa ja huusin apua. Huusin myös taivaan isää siinä. Minä en muista tarkasti hajotinko tässä vaiheessa makuuhuoneen ja olohuoneen ikkunan vai vasta sitten, kun tulimme Teron kanssa. Muistelen kyllä, että olisin ne hajottanut jo ennen naapuriin menoa. Ikkunat rikoin lapiolla, joka oli pihalla. Ikkunat, jotka rikoin olivat etupihan puoleisella seinustalla. En muista, mihin lapion jätin.

K: Oliko sinun herättyäsi huoneessa savua? Millä tavalla sen aistit?
V: Kyllä oli ja aistin sen hengittämällä. Huoneessa oli pilkkopimeää. Valoa ei näkynyt mistään. En yhtään tiedä, paljon kello oli, kun minut herätettiin. Pimeyden takia ajattelin, että on keskiyö.

K: Oliko mitään valoja päällä talossa kun heräsit? Yrititkö laittaa valoja päälle?
V: Ei ollut enkä minä yrittänytkään laittaa valoja. Makuuhuoneessa meillä ei ollut muuta valoa, kuin kasvivalo, joka olisi pitänyt laittaa pistokkeeseen.

K: Poistuitko talosta heti herättyäsi?
V: Kyllä. Minulla meni noin minuutti aikaa talosta poistumiseen. Yritin etsiä käsiä haromalla pystyssä sänkyni vieressä muita, mutta siinä ei ketään ollut. Sitten poistuin heti itse ulos.

K: Millä tavalla poistuit talosta?
V: Minä konttasin talosta ulos. Kun minä heräsin ja nousin pystyyn, minä aistin savua, joten lopetin hengittämisen heti. Tämän jälkeen kävelin makuuhuoneen ovelle, jossa menin

kontalleni ja konttasin ulos hengittämättä. Kysyttäessä suljitko lähtiessä ovia, vastaan, että en muistaakseni sulkenut mitään ovia poistuessani asunnosta.

Kun minä uudelleen yritin mennä taloon sisälle, sen jälkeen, kun olin käynyt naapurissa, oli ulko-ovi ja eteisen väliovi auki. Makuuhuoneen ovelle saakka minä en päässyt menemään, kun minun piti kääntyä takaisin savun takia.

MERKITÄÄN: Pidetään tauko kuulustelussa klo 11:00-11:07.

K: Kerroit aiemmassa kuulustelussasi, että yritit etsiä perhettäsi, ennen talosta poistumista. Millä tavalla yritit perhettäsi etsiä?
V: Nousin sängystä ikkunan eteen ja heilutin käsiäni ympärilläni, jotta tuntisin perheeni. En tuntenut siinä ketään. Sitten kävelin makuuhuoneen ovelle, jossa menin kontalleni ja konttasin ulos. En tuntenut missään vaiheessa ihollani ketään poistuessani talosta.

K: Oletko itse huutanut talon sisällä jotakin?
V: Minä huusi siinä vaiheessa, kun menin kontalleni, että menkää maahan ja tulkaa ulos. Minulle ei kukaan vastannut enkä kuullut muutenkaan mitään.

K: Kun pääsit ulos talosta, oliko savua talon ulkopuolella?
V: Siinä vaiheessa savua tuli ulos, kun jätin ulko-oven auki talosta poistuttuani ja hajotin ikkunat. Savua tuli ovesta ja rikotuista ikkunoista. En muista näkyikö tulta siinä vaiheessa. Muistan, että minua kirveli silmiäni. Lisäksi makuuhuoneessa hengitettyäni savua, minulle tuli sellainen tunne, että en saa happea.

K: Mitä sinä huusit talosta ulos päästyäsi?
V: Huusin ”Apua” monia kertoja, aina naapurille menoon asti. Lisäksi huusin ”Meidän talo palaa”, ”Taivaanisä” ja ”Kaikki on talon sisällä”. Nämä kaikki huudot tapahtuivat talosta pois päästyäni talon ulkopuolella ja matkalla naapuriin.

Mitään muita huutoja minä en tässä vaiheessa kuullut mistään.

K: Miksi et pelastanut asunnosta muita, kun poistuit sieltä itse?
V: Minä en saanut pelastettua, koska savua oli niin paljon. Lisäksi olin paniikissa.

K: Kerroit aiemmassa kuulustelussa, että rikoit ikkunoita talon ulkopuolella, kun pääsit poistumaan asunnosta. Missä järjestyksessä rikoit ikkunat talon ulkopuolella?
V: Ensimmäisenä rikoin makuuhuoneen ikkunan ja sen jälkeen olohuoneen ikkunan. Kysyttäessä monta olohuoneen ikkunaa rikoit, vastaan, että en muista. Ainakin yhden, joka oli lähimpänä ulko-ovea. Makuuhuoneen ikkunan rikoin heti, kun pääsin talosta itse ulos. Olohuoneen ikkunasta en ole täysin varma, rikoinko sen vasta, kun Tero oli jo siinä.

K: Kuinka kauan sinulla kesti talosta poistuttuasi siihen hetkeen, kun menit hakemaan naapurista apua?
V: Ei pitkään, maksimissaan pari minuuttia. Toki naapurin ovella oli hetken aikaa hakkaamassa ovea, kunnes he tulivat avaamaan oven.

K: Kuinka kauan olit naapurissa, ennen kuin palasit takaisin talollesi naapurin miehen kanssa?
V: Noin pari minuuttia. Tämä sisältää sen, että hakkasin naapurin ovea ja laitoin kengät jalkaani, jotka sain naapurilta. Henna soitti siinä hätäkeskukseen ja minä lähdin Teron kanssa talolle. Muistelen, että Terokin yritti vielä mennä taloon sisälle, mutta ei päässyt sinne menemään, kun siellä oli niin paljon savua ja lämpöä.

K: Kun menit talolle uudelleen, näkyikö liekkejä talon ulkopuolella?
V: En muista. Savua oli jo paljon ja se oli tummaa. Savua tuli jo siinä vaiheessa ulko-oven lisäksi rikotuista ikkunoista ja talon rakenteiden välistä ympäriinsä.

K: Kun menit naapurin kanssa talolle, rikoitko sinä silloin talosta ikkunoita?
V: En muista. Jos olen rikkonut, niin sitten olen rikkonut olohuoneen ikkunoita.

K: Miten pitkällä asunnossa sinä kävit, kun yritit mennä taloon uudelleen?
V: Minä kävin eteisen välioven kohdalla. Minä yritin mennä taloon konttaamalla. Minä vielä otin lastenhaalarin lattialta tuulikaapista naamani eteen, mutta siitä huolimatta en voinut edetä. Savu tuli jopa lasten puvun läpi. En pystynyt pitämään myöskään silmiäni auki savun takia. Käännyin eteisen välioven kohdalla takaisin ja menin ulos.

K: Kävikö Tero ennen sinua vai sinun jälkeesi talossa?
V: En muista. Varmaan Tero on yrittänyt ensin mennä taloon, jonka jälkeen minä. En pysty sanomaan varmaksi.

K: Missä vaiheessa naapuri antoi sinulle vaatteet ja kengät, jotka sinulla oli ylläsi, kun ambulanssi tuli paikalle?
V: En muista missä vaiheessa vaatteet minulle annettiin, mutta kengät sain jalkaani heti, kun kävin ensimmäisen kerran naapurissa hakemassa apua. Kysyttäessä olitko alasti, kun menit asuntoon uudelleen, vastaan, että en muista.

MERKITÄÄN: Kuultavalle kerrotaan, että kaikki talosta löydetyt vainajat on löydetty samasta makuuhuoneesta. Makuuhuone on sijainnut ulko-ovelta katsottuna oikealla puolella.

K: Mitä lausuttavaa sinulla on tähän?
V: Minä en tiennyt, että he kaikki olivat siinä huoneessa. Jos oisin tiennyt, olisin heidät pelastanut.

K: Heräsitkö sinä kertaakaan 5.-6.12.2025 yöllä?
V: En.

K: Onko sinulla havaintoja Sarasta tai lapsista yön aikana?
V: Ei ole. Minä nukun aina sikeästi. Minut on vaikea herättääkin. [redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

K: Nukuitteko te koko perhe samassa makuuhuoneessa tuona yönä?
V: Ei nukuttu. Minä, Sara ja Aaron nukuimme samassa huoneessa ja kaksospojat nukkuivat omassa makuuhuoneessa.

K: Todistajien kuulustelussa on tullut ilmi, että sinulla olisi ollut jokin akku eteisessä. Kerro tästä tarkemmin.
V: Minun muistaakseni eteisessä eikä talon ulkopuolellakaan ollut mitään akkua. Ainoastaan autossa oli kaksi akkua. En sitten tiedä, oliko appiukko siihen jonkin akun tuonut. Minä en ole ainakaan enkä kiinnittänyt sellaiseen mitään huomiota, jos siinä on sellainen ollut.

K: Milloin viimeksi olet ostanut polttoainetta? Mihin tarkoitukseen?
V: En muista, mutta autoon olen ostanut. Olen tankannut joko Prismalta, Kerimäeltä S-Marketin vierestä tai Miekkoniemen ST1:ltä. Noista olen tavallisesti tankannut ja dieseliä. Lisäksi meillä oli myös bensa auto ja siihen olen myös ostanut bensaa, mutta en muista milloin.

K: Oletko ostanut polttoainetta kanisteriin? Milloin?
V: Viimeksi kanisteriin olen ostanut silloin, kun muutimme tuonne asumaan. Tankkasin silloin 5 litran kanisterin puolilleen ja se maksoi 5€. Bensa meni kokonaan ruohonleikkuriin. En tiedä oliko varastossa bensaa, koska Saran veli siellä kävi aina laittelemassa mopoaan kaverinsa kanssa. Minä en siellä juuri käynyt.

K: Oliko sinulla talollasi tai talon läheisyydessä polttoaineita tapahtuma-aikaan?
V: Autojen tankissa ainoastaan.

MERKITÄÄN: Kuultavalle kerrotaan, että ensihoitoyksikkö on tutkinut Aleksi Nymania tapahtumapaikalla 6.12.2025 klo 8:32 alkaen, jonka yhteydessä Aleksilta on mitattu häkämittarilla häkäpitoisuus. Häkäpitoisuus on ollut 2ppm, joka on erittäin matala eikä tulos viittaa savukaasujen lähiajan altistukseen.

K: Mitä haluat tähän kommentoida?
V: Minä en hengittänyt talossa, kun huomasin siellä olevan savua. Lisäksi olin pitkään ulkona, ennen ensihoidon tutkimusta. En ymmärrä miksi, minulla ei ole suurempaa arvoa. Minä pidätin hengitystä, kun tulin talosta ulos ja kun kävin siellä uudelleen sisällä. Hengitin ainoastaan, kun nousin sängystä ylös ja tajusin huoneessa olevan savua.

K: Sinä olet kertonut huoneessa olevan jo savua, kun olet herännyt. Tällöin sinun on täytynyt jo nukkuessasi hengittää noita savukaasuja. Miten kommentoit?
V: En tiedä, miksi on ollut niin vähän.

K: Oletko sinä sytyttänyt tulipalon osoitteessa Hattukalliontie 5?
V: En ole taivaan isän nimeen, en ole. Minä en pystyisi ikinä perheelleni tekemään noin.

K: Jos sinä et ole, onko joku muu voinut sytyttää tulipalon?
V: En tiedä.

K: Saako poliisi tilata sinua koskevan lääkärinlausunnon?
V: Kyllä saa.

MERKITÄÄN: Kuulustelu luetaan ääneen.

K: Onko kuulustelu kirjattu oikein? Tuleeko sinulle kuulusteluun jotakin lisättävää?
V: Kuulustelu on kirjattu oikein. Minä toivon, että poliisi tutkii tele-tiedot ja sähkölaitteet tarkasti. Lisäksi pyydän selvittämään talon kuntotarkastuksen, onko talossa ollut jotakin vikaa.

MERKITÄÄN: Annetaan avustajalle mahdollisuus esittää kuultavalle kysymyksiä. Avustaja esittää kuultavalle seuraavat kysymykset.

Avustaja: Onko teillä ollut riitaa Saran kanssa lähipäivinä tai tuona 5.12.2025 iltana?
Aleksi: Ei ole ollut.

Kuulustelukertomus on luettu ääneen ja se on oikein kirjattu, eikä minulla tule siihen enää mitään lisättävää.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:
Aleksi Roope Johannes Nyman

Kuulustelija/Vakuudeksi
Netta Karvinen
☐ Kuulusteltu puhelimitse

Kuulustelutodistaja
vrk. Sanna Lyytikäinen

Muut läsnäolijat
AA Tuula Löppönen, Asianajotoimisto Löppönen Tuula

Kuulustelu päättyi klo 12.29

KUULUSTELUKERTOMUS

MERKITÄÄN: Suoritetaan jatko kuulustelu rikoksesta epäiltynä Aleksi Nymanille. Nymanille kerrotaan, että häntä epäillään törkeästä tuhotyöstä ja neljästä taposta 6.12.2025 Savonlinnassa. Nymanille kerrotaan hänen oikeudet ja velvollisuudet rikoksesta epäiltynä.

Kuulustelussa läsnä Aleksin uusi avustaja, asianajaja Harri Tuure, Asianajotoimisto Ullakonoja & Tuure Oy. Kuulustelutodistajana kuulustelussa paikalla vrk. Sanna Lyytikäinen. Kuulustelun suorittaa vrk. Netta Karvinen.

Kysymys(K): Oletko ymmärtänyt oikeutesi ja velvollisuutesi tässä kuulustelussa?
Vastaus(V): Kyllä.

K: Haluatko lukea aiemmat kuulustelusi?
V: Ei tarvitse.

Merkitään: Avustaja lukee aiemmat kuulustelut.

K: Onko sinulla jotakin muutettavaa taikka lisättävää aiempaan kuulusteluun?
V: Ei ole.

K: Kuulitko missään vaiheessa palovaroittimien ääntä?
V: En, koska meillä ei ollut. Kysyimme vuokraisännältä, että saisimme palovaroittimet, mutta vuokraisännällä oli aina kiire ja hän ei niitä meille hommannut. Meillä ei ollut myöskään mitään palosammuttimia eikä mitään muuta vastaavaa.

K: Vuokraisännän mukaan talossa oli viisi palovaroitinta. Miten kommentoit?
V: Ei ollut. Minä en sellaisia nähnyt ja miksi muuten niitä olisimme kysyneet vuokraisännältä. Seinillä eikä kaapeissa eikä missään ollut palovaroittimia. Jouduimme itse hankkimaan osaan lämpöpattereista termostaatit, kun nekin oli sieltä revitty irti, kun muutimme sinne.

K: Mikä on sinun arviosi talon syttymissyystä?
V: Ei ole mitään tietoa. Se voi olla saunan hormi tai onko lapset saaneet tulitikut jostakin ja leikkineet niillä. Minulla ei ole osaa eikä arpaa tähän.

K: Mihin jätit puhelimesi 6.12.2025 talosta poistuessasi?
V: Minä laitan aina nukkumaan käydessä puhelimen yöpöydälle, kuten laitoin tuolloinkin. Puhelin jäi yöpöydälle, kun poistuin asunnosta. En ottanut mitään asunnosta mukaani, kun sieltä poistuin. Yöpöydälle laitan yöksi myös kaikki tavarat taskustani, kuten auton avaimet ja sähkötupakan. Puhelin oli minulla aina öisin laturissa.

Lapset ottavat välillä puhelimeni yöpöydältä, kun minä nukun. En tiedä ottiko lapset tuolloin 6.12.2025 aamulla puhelimeni yöpöydältä. En kerennyt katsomaan enkä ottamaan puhelinta, kun piti poistua talosta.

Minulla ei ole tarkkaa tietoa edes siitä, monelta olen talosta ulos päässyt.

K: Poliisin pyytämien teletietojen mukaan Saran puhelimesta on loppunut toiminta 6.12.2025 kello 8.28, mutta sinun puhelimesta vasta 6.12.2025 kello 13.11. Mitä sinulla on tähän kerrottavaa?
V: En tiedä, onko joku koittanut soittaa. Minä en tiedä, missä Saran puhelin on ollut. Sara piti yöllä puhelimen joko sängyllä vieressään tai sitten yöpöydällä, jossa oli minunkin puhelimeni. Meillä oli makuuhuoneessa vain yksi yöpöytä, joka oli minun puolellani.

Minun puhelimessani oli vastaaja käytössä.

K: Mihin Sara laittoi puhelimen käydessään nukkumaan 5.12.2025?
V: En tiedä.

K: Millainen puhelin Saralla oli?
SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k
V: Iphone 13 tai 14. Puhelimessa oli etu- ja takalasi rikki, mutta muuten toimi. Meidän olisi pitänyt sunnuntaina mennä ostamaan Saralle Mikkelistä uusi puhelin. [redacted] Saran puhelin oli valkoinen. En muista oliko hänen puhelimessaan suojakuoria.

K: Millainen sinun puhelimesi oli?
V: One Plus Note 3. Puhelin oli musta ja siinä oli mustat lompakkokuoret.

K: Teknisten tutkimusten mukaan palo on saanut alkunsa talon sisältä useammasta kohtaa ja luonnollista syttymissyytä ei ole löydetty. Mitä sinulla on asiaan kommentoitavaa?
V: Minulla ei ole oikeasti mitään tietoa, mistä palo on saanut alkunsa.

K: KRP:n RTL lausunnon mukaan talon sisältä löytyi palavaksi nesteeksi luokiteltavaa aromaattista hiilivetyseosta, joka voi olla peräisin moottoribensiinistä tai aromaattisesta ohenteesta. Olet aiemmin kuulustelussa kertonut, että talon sisällä ei palavia nesteitä ollut. Mitä sinulla on tähän kommentoitavaa?
V: Minun tietääkseni meillä ei ole ollut sisällä mitään palavia nesteitä. En tiedä, onko Saran isä ja Saran veli sinne jotakin tuoneet edellisenä iltana.

En ole muistanut sanoa, että meillä oli maalipurkkeja vaatehuoneessa, joka oli siis meidän makuuhuoneen vieressä. Siellä oli perinteistä seinämaalia. Me ostimme ne maalit ja vuokranantaja ne maksoi. Vuokranantajalla pitäisi olla kuitit tallessa, koska ostimme hänen tililleen maalit K-Raudasta. Maalit oli ostettu sitä varten, että maalaamme poikien huoneesta sinisen.

En muista missä kohtaa maalipurkit olivat vaatehuoneessa, koska Sara ne laittoi sinne.

Minä en ole oikeasti tätä tehnyt enkä perhettäni tappanut.

K: Verikokeiden tulosten mukaan sinun veresi häkäpitoisuus oli 9 % (tupakoitsijoilla arvo on tyypillisesti 6-10%). Mikä on selityksesi alhaiseen häkäpitoisuuteen veressäsi?
V: Minä en tiedä. Minä en tiedä, miten pitkään olen asunnossa ollut ja monen aikaan olen talosta päässyt ulos. Muistan vain sen, että silloin ei ollut valoisaa, kun tulin ulos talosta.

K: Kerroit kuulustelussa, että Sara herätti sinut ja sanoi, ”Aleksi, meidän talo on tulessa”. Mikä on arviosi siitä miksi Sara ei itse päässyt talosta pois, mutta sinä pääsit, vaikka hän oli sinun kertoman mukaan hereillä ennen sinua?
V: En tiedä onko hän ollut paniikissa vai mitä. En osaa sanoa. Minäkin olin aikamoisessa paniikissa.

K: Olet aiemmassa kuulustelussa kertonut kuulleesi kaksosten huutoitkua? Kuinka kauan huutoitkua kuulit ja missä vaiheessa sen kuulit?
V: Kuulin lasten huutoitkun silloin, kun Sara minut herätti. Kun heräsin, loppui lasten huutoitku, kuin seinään. En kerennyt nousta edes sängystä ylös, kun huutoitku loppui.

Huutoitku kuului lastenhuoneen ja eteisen väliltä jostakin. Kuten olen aiemmin kertonut. En pysty sanomaan varmaksi, että olivatko lapset samassa huoneessa, kuin minä. Ilmeisesti ovat olleet, kun he ovat samasta huoneesta löytyneet. Meillä on talossa ohuet seinät ja ääni kuului huoneesta toiseen erittäin selkeästi.

K: Kerroit aiemmassa kuulustelussa poistuneesi teidän sängyn ja Aaronin sängyn välistä. Kokeilitko tai etsitkö Aaronia hänen sängystään?
V: En. Minä en tajunnut siinä tilanteessa. Jos olisin tajunnut, niin olisin kokeillut.

K: Kuulitko Aaronin itkua missään vaiheessa?
V: En.

K: Kerroit edellisessä kuulustelussa, että ”Minä kävelin meidän sängyn ja Aaronin sängyn välistä makuuhuoneen ovelle päin. Minä tajusin hengittäessä, että huoneessa on savua ja menin makuuhuoneen oven vieressä olevan vaatekaapin kohdalla kontalleni. Siitä jatkoin matkaa kontaten ulos. Kun Sara minut herätti, kaikki äänet loppuivat samoin tein.”
Sara ja kaksoset löytyivät makuuhuoneesta läheltä toisiaan. Mikäli olisit käyttänyt tätä kertomaasi reittiä, sinun olisi pitänyt kompastua Saraan ja kaksosiin poistuessasi huoneesta. Mitä sinulla on asiaan kommentoitavaa?
V: Minä en ole kävellyt heidän yli. Poistuin kyllä tuota reittiä, mutta en ole kenenkään yli kävellyt.

K: Sähkötietojen mukaan sähköt ovat katkenneet talosta 6.12.2025 kello 7.30-7.45 välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköjen katketessa, talossa on ollut jo tulipalo. Kerroit poistuneesi talosta heti herättyäsi ja menneesi naapuriin maksimissaan parin minuutin kuluttua siitä. Naapurista on soitettu hätäkeskukseen kello 8.04. Sähköjen katkeamisen ja hätäkeskukseen soiton välillä on kulunut aikaa vähintään 20 minuuttia. Mitä kommentoitavaa sinulla on tähän?
V: Minulla ei ole tarkkaa aikaa tiedossa, monelta olen talosta tullut ulos. Minulla ei ollut käsitystä tuolloin, paljon kello on ollut. Muistan ulkona huutaneeni apua ja Jumalaa sekä rikkonut makuuhuoneen ja olohuoneen ikkunat.

K: Miten sinä olet ainoana voinut selvitä tulipalosta ilman vammoja ja ilman, että sinulla on häkää keuhkoissa?
V: En tiedä. En oikeasti tiedä.

K: Oletko sinä sytyttänyt tulipalon osoitteessa Hattukalliontie 5?
V: En ole.

K: Jos sinä et ole, onko joku muu voinut sytyttää tulipalon?
V: En tiedä. [redacted] Appiukko oli meillä kuitenkin usein. Tällä tarkoitan, että hän oli viikonloppuisin meillä, kun Saran veli pääsi lomille.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32 k
L (/) §:n k

Minulla ei ole nimetä ketään tekijää.

K: Jos joku toinen on sytyttänyt tulipalon, miten sinä olet talosta selviytynyt ainoana?
V: En tiedä. Jos pystyisin jollakin todistamaan, että olen syytön, niin sen tekisin.

MERKITÄÄN: Kuulustelu luetaan ääneen.

K: Onko kuulustelu kirjattu oikein? Tuleeko sinulla kuulusteluun jotakin lisättävää?
V: Haluan lisätä, että meillä oli takapihan puolella ulkoterassi, josta pääsi myös taloon sisälle. Minä en tiedä, oliko takaovi lukossa tuolloin 6.12.2025, mutta sen sai kyllä lukkoon. Me harvoin kuljimme siitä ovesta. Edellisenä iltana eli 5.12.2025 laitoin autosta kaiuttimen ja supparin sisäterassille. Sara tuli tuolloin avaamaan takaoven minulle. En muista, onko takaovi laitettu lukkoon tuon jälkeen.

Kuulustelu on oikein kirjattu.

MERKITÄÄN: Annetaan avustajalle mahdollisuus esittää kuultavalle kysymyksiä. Avustajalla ei ole kysyttävää.

Kuulustelukertomus on luettu ääneen ja se on oikein kirjattu, eikä minulla tule siihen enää mitään lisättävää.

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja	Etptk:n sivun nro 54
Esitutkintapöytäkirjan numero 5740/R/38645/25	
Kuulusteltavan nimi NYMAN Aleksi Roope Johannes	Kuul. ptk:n sivun nro 20

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Aleksi Roope Johannes NYMAN

Kuulustelija/Vakuudeksi

vrk. Netta Karvinen

☐ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

vrk. Sanna Lyytikäinen

Muut läsnäolijat

AA Harri Tuure, Asianajotoimisto Ullakonoja & Tuure Oy

Kuulustelu päättyi klo 11.00

KUULUSTELUKERTOMUS

MERKITÄÄN: Suoritetaan Aleksi Nymanille jatko kuulustelu rikoksesta epäiltynä. Nymanille kerrotaan, että rikosnimikkeet ovat muuttuneet ja häntä epäillään nyt törkeästä tuhotyöstä ja neljästä murhasta. Rikosnimikkeet on muutettu, koska teknisellä tutkinnalla on saatu selvitettyä, että palossa on käytetty palavia nesteitä useassa kohtaa taloa. Palojälkien perusteella talosta ei ole päässyt poistumaan ilman hengenvaarallisia vammoja.

Nymanille kerrotaan hänen oikeudet ja velvollisuudet rikoksesta epäiltynä.

OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Kuulustelussa läsnä puhelinyhteydellä Aleksin uusi avustaja, ~~asianajaja~~ Ville Kestilä, Lexwill Oy. Kuulustelutodistajana kuulustelussa paikalla vrk. Sanna Lyytikäinen. Kuulustelun suorittaa vrk. Netta Karvinen.

Kysymys(K): Oletko ymmärtänyt oikeutesi ja velvollisuutesi tässä kuulustelussa?
Vastaus(V): Kyllä.

K: Haluatko lukea aiemmat kuulustelusi?
V: En tarvitse.

K: Onko sinulla jotakin uutta lausuttavaa asiaan?
V: Olen saanut tietooni, että palopaikalla on käyty palon jälkeen. Olen saanut tietää sukulaisiltani, että Saran isä Jari Heikkinen on käynyt palopaikalla heti samana iltana sekä sen jälkeen muinakin kertoina.

Olen myös kuullut, että tontilta on hävinnyt valkoinen mersu, joka oli tapahtuma-aikaan takapihalla. Autosta puuttui akku, joten sekin on täytynyt tietää, että se on saatu liikkeelle.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32 k
L (/) §:n k

[redacted]

Olen myös kuullut, että Jarille olisi soitettu 5.-6.12.2025 yönä, että Sara sekä lapsien pitää poistua talosta. Kysyttäessä keneltä olet tästä kuullut, vastaan, että siskoltani.

Kun asuimme Saran kanssa Haapalassa, Saran pikkuveli Rasmus uhkasi sytyttää meidän talon palamaan. Tämän siskoni Niina pystyy todistamaan.

Muistan myös, että Saran isä Jari sanoi, että jotakin pahaa tulee tapahtumaan. En muista milloin tämä tapahtui ja ketä paikalla oli. Jari sanoi tämän arviolta kuukausia aiemmin ennen tätä paloa. Saran isä on myös alkanut viettää aikaa palon jälkeen siinä meidän

naapurissa, jonka luota kävin apua hakemassa. [redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

[redacted]

Rasmus tuolloin soitti kyllä hätäkeskukseen, mutta katkasi linjan kuitenkin. Sen jälkeen asiasta ei mitään ole kuulunut. Tuolloin paikalla oli minä, Sara, lapsemme, Jari, Rasmus ja Rasmuksen kaveri Akseli Immonen muistaakseni. [redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32 k
L (/) §:n k

Minulla oli myös ase kotonani, joka oli käsiase. Möin käsiaseen pois juuri 1-2 viikkoa aiemmin tulipaloa. En tuntenut henkilöä, jolle aseen möin. Ase tuli minulle autokaupan yhteydessä syksyllä 2025. Tämä naapuri Henna kysyi asetta lainaan noin viikkoa ennen paloa. Henna sanoi, että joitakin ihmisiä tulee hänen ovelleen ja hän tarvitsee sitä. Minulla ei asetta enää silloin ollut. Halusin itsekin päästä aseesta eroon mahdollisimman pian.

Tekijä on voinut erehtyä myös talosta, koska poliisitkin ovat kerran tulleet meidän luokse, vaikka niiden piti mennä Hennan ovelle.

Tapahtuma-aikaan on myös talomme läheisyydessä pyörinyt entinen kaverini, Daniel Markkanen. [redacted] Olin hänelle antanut samalla viikolla talomme osoitteen. [redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32 k
L (/) §:n k

MERKITÄÄN: Avustaja esittää tarkentavan kysymyksen.

Avustaja: Onko sinulla tietoa, onko appiukkosi seurassa ollut muita, kun hän on käynyt palaneella talolla palon jälkeen? Esimerkiksi poliisia?
Aleksi: Ei ole tietoa. En usko, että poliisi on ollut mukana, koska autokin on sieltä hävinnyt. Ymmärtääkseni autoa ei oltu vielä keretty tutkimaan. Tämän tiedon sain siskoltani, koska hänelle oli asiasta soitettu.

K: Onko sinulla lausuttavaa muuttuneisiin rikosnimikkeisiin?
V: Ei ole muuta lausuttavaa, kuin sen, että en ole mitään itse tehnyt. Haluan itsekin tietää, kuka pelle tämän taustalla on.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32 k
L (/) §:n k

[redacted]

MERKITÄÄN: Aleksi Nyman ja hänen avustajansa Ville Kestilä ovat saaneet tutustua ennen kuulustelun alkua palosimulaatiosta tehtyyn videoon sekä valokuviin palojäljistä. Avustaja on käynyt Oulun poliisiasemalla katsomassa kyseisen materiaalin sekä saanut mahdollisuuden perehtyä aiempiin Aleksin kuulusteluihin.

K: Onko sinulla lausuttavaa sinulle näytetyistä materiaaleista?
V: Ei ole.

MERKITÄÄN: Avustaja esittää tarkentavan kysymyksen.

Avustaja: Osaatko sinä sanoa näiden materiaalien perusteella mitään? Riittääkö sinulla niihin ymmärrys?
Aleksi: Ei oikein. Ymmärrän siis sen, kuinka kovasti palo on palanut, mutta muuta en ymmärrä videosta.

K: Isoimman makuuhuoneen (päämakuuhuoneen) lattialta, päädyn puoleisen ikkunan edestä, lähtee palavan nesteen jäljeksi sopiva palojälki, joka jatkuu kyseisen makuuhuoneen ja eteisen väliselle ovelle asti. Palonsyyntutkinnassa on todettu, että tämä palojälki ulottuu suoraan palossa menehtyneeseen äitiin sekä kahteen kolmevuotiaaseen lapseen asti ja on käytännössä estänyt äidin ja lasten poistumisen kyseisestä makuuhuoneesta. Kuinka kommentoit tätä palonsyyntutkinnassa todettua asiaa?
V: Minulla ei ole tietoa, että talossa on ollut palavia nesteitä tai että siellä olisi alunperinkään ollut palavia nesteitä.

K: Palonsyyn tutkinnalla tehtyjen havaintojen sekä oikeuslääkärin tutkimusten sekä oikeustoksikologisten tutkimusten perusteella on todennäköisintä, että palossa menehtynyt äiti on menettänyt toimintakykynsä heti palon alkuvaiheessa (0-3 minuuttia). Kuinka kommentoit tätä havaintoa?
V: En oikein ymmärtänyt kysymystä.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

MERKITÄÄN: Avustaja pyytää esittämään kuultavalle selkeitä ja yksinkertaisia kysymyksiä, [redacted] Kysymys luetaan Aleksille uudelleen.

V: Minulla ei ole asiasta tietoa.

K: Palonsyyn tutkinnassa on todettu, että päämakuuhuoneen lattian palavan nesteen jälki on syntynyt eli palanut todennäköisimmin palon alkuvaiheessa, jolloin makuuhuoneesta poistuttaessa tulisi poistua syttyneen palavan nesteen lammikon lävitse. Kuinka kommentoit tätä asiaa?
V: Siinä ei ole ollut tulta, kun minä olen siitä poistunut. Eikä minulla ole ollut tietoa mistään palavasta nesteestä.

Kysyttäessä haistoitko palavia nesteitä, vastaan etten haistanut.

K: Olet kertonut aiemmissa kuulusteluissasi poistuneesi talosta seuraavasti: ”Minä kävelin meidän sängyn ja Aaronin sängyn välistä makuuhuoneen ovelle päin. Minä tajusin hengittäessä, että huoneessa on savua ja menin makuuhuoneen oven vieressä olevan vaatekaapin kohdalla kontalleni. Siitä jatkoin matkaa kontaten ulos.”

Kertomallasi poistumisreitillä oli palossa kuolleet vainajat sekä palavan nesteen palojälki. Miten selität tämän?
V: Minä en ole havainnut, että siinä poistumisreitilläni ketään olisi ollut enkä ole havainnut mitään palavia nesteitä poistuessani talosta.

K: Palonsyyn tutkinnassa on todettu, että kaikkien rakennuksen uloskäyntien kohdilla (eteisestä pääoven kautta ulos, takkahuoneesta kuistin kautta ulos, kattilahuoneen kautta halkovarastoon tai päätyvarastoon ja näistä ulos) on palanut voimakkaasti jo palon alkuvaiheessa. Kuinka kommentoit tätä havaintoa?
V: Ulko-ovi eikä sen edessä myöskään ole palanut, kun minä olen poistunut talosta. Kävin myös naapurin kanssa uudelleen talon sisällä, pikku eteisessä asti, jolloin ei myöskään vielä ollut paloa ulko-oven luona.

Kysyttäessä paloiko eteisessäkään, kun menit uudelleen talon sisälle pikku eteiseen, vastaan ettei palanut.

K: Palonsyyn tutkinnassa tehtyjen havaintojen perusteella on tehty johtopäätös, jonka mukaan kaikkien rakennuksen uloskäynneillä (eteisestä pääoven kautta ulos, takkahuoneesta kuistin kautta ulos, kattilahuoneen kautta halkovarastoon tai päätyvarastoon ja näistä ulos) kohdilla on palanut voimakkaasti jo palon alkuvaiheessa (ajanhetkellä 0-2 minuuttia syttymisestä), jolloin palosta tulen läpi poistuvalla ihmisellä olisi todennäköisimmin havaittavissa poistumisesta aiheutuneita vammoja sekä palavien yhdisteiden sekä savukaasujen hengittämisestä johtuen fysiologisia muutoksia, jotka poikkeavat puhtaassa hengitysilmassa oleskelleista. Tällaisia fysiologisia muutoksia voidaan havaita esimerkiksi hengitysilman tai veren häkäpitoisuutta mittaamalla. Lääkärinlausunnon mukaan, sinulla ei ole todettu tällaisia poikkeavia arvoja veren häkäpitoisuuden suhteen. Kuinka kommentoit asiaa?
V: Minä en tiedä tarkalleen, milloin olen poistunut talosta. Edelleen sanon sen, että olen ollut pitkän aikaa talosta ulos päästyäni pihalla. Lisäksi olisin myös itsekin palanut, jos oviaukot olisivat olleet tulessa tai poistumisreitilläni olisi ollut tulta.

K: Keittiön ja vaatehuoneen välisen kulmamakuuhuoneen (vierashuoneen) lattialla on todettu palavan nesteen jättämäksi sopiva palojälki. Kuinka kommentoit asiaa?
V: Ei ole tietoa, koska tuo kyseinen makuuhuone ei ollut meillä käytössä. Me pidimme kyseisen huoneen ovea lähes aina kiinni, koska emme sitä käyttäneet. Siellä oli varavuode ja entisen asunnon tuoleja säilytyksessä. Palavia nesteitä siellä ei tietääkseni ollut.

K: Palonsyyn tutkinnassa on todettu, että kulmamakuuhuoneen (vierashuoneen) palo on syntynyt jo palon alkuvaiheessa ja on todennäköisesti hiipunut palamisilman vähentyessä. Kuinka kommentoit asiaa?
V: Ei ole, koska ei minulla ole tietoa.

K: Palonsyyntutkinnassa on todettu, että palotapahtuma on todennäköisesti sisältänyt useampia vaiheita. Todennäköisimmin voimakas palavan nesteen avulla aikaan saadut alkupalot ovat hiipuneet, jonka jälkeen alkuvaiheen voimakas paloteho on laskenut ensimmäisten minuuttien aikana. Tämän jälkeen palo on voimistunut aukkotekijöiden muututtua eli tässä tapauksessa ovi- ja ikkuna-aukkojen avautuessa. Kuinka kommentoit asiaa?
V: Minulla ei ole muuta kommentoitavaa kuin se, että rikoin ulos päästyäni ikkunat, jotta olisin saanut pelastettua perheeni.

Kysyttäessä, mitkä ikkunat sinä rikoit, vastaan yhden olohuoneen ja makuuhuoneen ikkunan, jotka olivat etupihan puolella. Tarkennuksena, ulko-oven molemmin puolin olevat ikkunat.

K: Olet aiemmin kertonut, että jätit pääoven auki ja olet rikkonut rakennuksen ikkunoita. Kerro vielä tästä.
V: Poistuessa asunnosta, eteisen väli ovi ja ulko-ovi jäivät auki. Heti ulospäästyäni minä rikoin ikkunat, ainakin makuuhuoneen ikkunan. En tarkalleen muista, missä järjestyksessä rikoin ikkunat, koska olin paniikissa.

K: Rikoitko ikkunat ennen naapuriin menoa?
V: Makuuhuoneen ikkunan ainakin. Olohuoneen ikkunan rikkomista en muista tarkalleen tapahtuiko se ennen naapuriin menoa vai silloin, kun menin talolle naapurin kanssa uudelleen.

K: Palonsyyn tutkinnassa on todettu, että keittiön ikkuna-aukon, päämakuuhuoneen ikkuna-aukkojen, olohuoneen ikkuna-aukon sekä pääoven aukon aukeaminen on todennäköisesti vaikuttanut siten, että paloteho on kasvanut alun hiipuneesta palosta poliisin ensipartion videoimaan kuvamateriaalissa nähtävään voimakkaaseen palon vaiheeseen. Kuinka kommentoit asiaa?
V: Minulla ei ole muista ikkunoista tietoa, miten ne on rikkoutunut. Minä olen vain makuuhuoneen ja olohuoneen ikkunan rikkonut.

K: Kerro omasta toiminnastasi alkupalon arvioidun syttymisajan (klo 07:25 aikaisintaan ja viimeistään 07:45) ja ensimmäisen hätäpuhelun (klo 08.04) välillä.
V: Minulla ei ole tarkkoja muistikuvia enkä osaa sanoa aikoja. Sara herätti minut ja minä poistuin heti talosta. Rikoin ikkunan tai ikkunat, jonka jälkeen minä yritin työntää talon edessä olevan auton siten, että olisin saanut auton valot näyttämään makuuhuoneen sisälle ja saanut pelastettua perheeni. Samalla huusin koko ajan apua. En kuitenkaan saanut autoa liikutettua, joten juoksin naapuriin hakemaan apua.

K: Mille ajankohdalle arvioit poistumisesti sijoittuneen ottaen huomioon alkupalon arvioidut ajankohdat ja palosta tehty ensimmäinen hätäpuhelu?
V: En osaa yhtään arvioida.

K: Kuinka kauan sinä olit talosta ulospäästyäsi pihalla, kunnes menit naapurista hakemaan apua?
V: En pysty sanomaan. Minulla ei siinä kelloa ollut.

K: Kerro siitä, mitä havaitsit palosta?
V: Minulla ei ole muuta lausuttavaa, kuin se, mitä olen jo edellisissä kuulusteluissa kertonut.

K: Kerro vielä siitä, miten poistuit rakennuksesta?
V: Olen sen jo kertonut aiemmissa kuulusteluissa. Minulla ei ole siihen lisättävää.

K: Kerro vielä vaatetuksestasi, kun poistuit rakennuksesta.
V: Umpi alasti. Suoraan sanottuna alasti.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

K: Oliko sinulla vammoja, kun tulit talosta ulos?
V: Ei ollut. Kun juoksin naapuriin, minä kaaduin matkalla [redacted]

K: Kerro vielä toiminnastasi rakennuksesta poistumisesi jälkeen.

V: Talosta ulos päästyäni rikoin ikkunan tai ikkunat. Tämän jälkeen minä yritin työntää autoa, kuten kerroin ja sitten hain apua naapurista. Naapurin kanssa menin talolle uudelleen ja minä yritin mennä taloon sisälle, mutta en päässyt pikku eteistä pidemmälle. Yritin mennä taloon uudelleen konttaamalla. Olin muistaakseni tuolloin edelleen alasti.

Tämän jälkeen menimme takaisin Hennan pihaan ja odotimme siinä apua.

K: Missä vaiheessa puhuit hätäkeskuspäivystäjän kanssa?
V: Täytyy sanoa, että en muista. Olin silloin aika shokissa.

K: Kerro vielä missä oleskelit, kun palo syttyi ja sen jälkeen. Olitko tilassa tai alueella, jossa oli voimakkaasti savua tai palokaasuja?
V: Heräsin sängystä Saran herättämänä ja poistuin talosta, kuten olen kertonut. Lopun olen jo kertonut myös. Siinä kaikki.

K: Sinut on tutkittu terveydenhuollossa tapahtumien jälkeen, eikä sinulla ole todettu palavan tilan läpi poistumisessa tyypillisesti syntyviä vammoja tai löydöksiä (esimerkiksi palovammat, nokeentuneet kämmenet, nokeentuneet sieraimet, nokeentumat raajoissa, palaneet hiukset, vaatteet tai kasvojen ihokarvat). Kuinka kommentoit asiaa?
V: Minulla oli varpaat ja jalkapohjat noessa sekä polvissani oli myös nokea ambulanssissa ollessani. Kysyttäessä, oliko sinulla nokea jo poistuessa talosta, vastaan, että oli kun konttasin talosta pois. Noki on voinut myös tulla siinä, kun yritin mennä uudelleen konttaamalla talon sisälle.

K: Koetko sinä syyllistyneesi epäiltyihin rikoksiin?
V: En. Minulla ei ole mitään syytä ollut tappaa perhettäni. Miksi olisin ostanut lapsille joululahjoja, miksi olisin ostanut edellisenä päivänä uuden auton [redacted] Minä halusin viettää perheeni kanssa aikaa eikä minulla ollut mitään syytä tappaa heitä.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

Minun perheeni oli minulle kaikki kaikessa.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

Sara ei halunnut olla isänsä kanssa oikeasti tekemisissä, mutta meidän oli pakko Rasmuksen takia. Halusimme pitää Rasmuksen kaidalla tiellä. [redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32 k
L (/) §:n k

[redacted] Jari on vielä tuonut ilmi, että hän tulee vielä menemään linnaan loppu ajaksi. [redacted]

Ottakaa oikea tekijä kiinni.

MERKITÄÄN: Kuulustelu on luettu ääneen kuultavalle ja hänen avustajalleen kysymys kysymykseltä.

K: Onko kuulustelu kirjattu oikein?
V: Kyllä on.

K: Onko sinulla kuulusteluun jotakin lisättävää?
V: Ei ole.

MERKITÄÄN: Annetaan avustajalle mahdollisuus esittää kuultavalle kysymyksiä. Avustaja esittää seuraavat kysymykset.

Avustaja: Millaista teidän perhe-elämä oli Saran kanssa yleisesti?
Aleksi: Me rakastimme toisiamme ja meillä oli normaali perhe-elämä. Kun Jari oli paikalla, olimme molemmat hermostuneita, kun emme tienneet mitä tulee tapahtumaan. Jarin ollessa meillä, minä lähdin yleensä pois, koska en pystynyt hänen seurassa olemaan [redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32 k
L (/) §:n k

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

Avustaja: Oliko teillä minkäänlaista perheväkivalta tilannetta kotona?
Aleksi: [redacted]

Avustaja: Liittyikö teidän perhe-elämään alkoholi tai päihteet?
Aleksi: Ei liittynyt. Muutaman kerran olen juonut, mutta silloin en ole mennyt edes kotiin. [redacted] Yhtään alkoholia emme Saran kanssa nauttineet lasten seurassa. Mitään muitakaan päihteitä emme käyttäneet.

Avustaja: Onko sinulla tietoa, että Saralla olisi ollut mielenterveys diagnoosia?
Aleksi: [redacted]
Sara ja Riikka olivat kuin paita ja peppu ja kertoivat toisilleen kaiken.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

[redacted]

Avustaja: [redacted]
Aleksi: [redacted]

Avustaja: Millainen mielentila Saralla oli ennen paloa?
Aleksi: Sara oli aivan normaali käytöksinen. Meillä molemmilla oli kyllä huolia rahasta.

Avustaja: Onko mahdollista, että Sara olisi palon sytyttänyt?
Aleksi: En usko, että Sara olisi paloa sytyttänyt, mutta ei sitä nyt voi varmuudella pois sulkea.

Avustaja: Onko sinulla itselläsi mitään mielenterveys diagnoosia?
Aleksi: Ei ole.

Avustaja: Miten sinä tähän koko tutkintaan ja tilanteeseen suhtaudut?

Aleksi: Minä olen pettynyt, että minua syytetään koko perheen tappamisesta. Minusta tätä asiaa ei ole tutkittu oikein. Kaikki kenen kanssa olen asiasta jutellut, ovat sanoneet, että tapausta ei ole tutkittu oikein.

Kuulustelu on oikein kirjattu eikä siihen ole enää lisättävää.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Nyman Aleksi Roope Johannes

Kuulustelija/Vakuudeksi

Netta Karvinen

☐ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

vrk. Sanna Lyytikäinen

Muut läsnäolijat

~~AA~~ Ville Kestilä
OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Kuulustelu päättyi klo 13.00

30.4.2026 RE Aleksi Nymanin kuulustelussa näytetyt kuvat.

Eteinen:



Makuuhuone (päämakuuhuone):



Vierashuone:

Olohuone:

Lastenhuone:

Keittiö:

Takkahuone / apukeittiö:

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasemas	Kuulustelupäivä 07.12.2025 Alkoi kello 09.00
	Kuulustelija rikosylikonstaapeli Marko Jäppinen	☐ kuulustelu puhelimitse ☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä
	Kuulustelutodistaja	☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet Behm, Satu Marjaana	
	Tiedot tarkistettu, miten, missä ☒ ajokortti	
	Kieli Suomi	
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Asia/tapahtuma Palonsyyn tutkinta	Ilmoituksen nro 5740/S/12527/25
	Muut kuulustelussa läsnä olevat	
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)	
4 Ilmoitukset	Ennen kuulustelua on ilmoitettu ☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja PolL 6:2.4	
	Todistamiskiellot ☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18 ☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17 ☐ Vaitiolovelvollisuudesta ☐ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10 ☐ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11 ☐ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12 ☐ Avustajasalaisuudet OK 17:13 ☐ Potilassalaisuudet OK 17:14 ☐ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16 ☐ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta ☐ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19 ☐ Lähdesuoja OK 17:20	
	Muut ilmoitukset ☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä PolL 6:2.4, RL 15:2 ☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle PolL 6:1.2, ETL 7:11 ☐	

KUULUSTELUKERTOMUS

Minulle on kerrottu oikeudestani kieltäytyä todistamasta tietyin edellytyksin. Minulle on myös kerrottu vaitiolovelvollisuudesta, vaitiolo-oikeudesta, totuudessa pysymisvelvollisuudesta ja velvollisuudesta kertoa kaikki, mitä tiedän tutkittavana olevasta rikosasiasta. En ole esteellinen todistamaan rikoksesta epäiltyä tai asianomistajaa vastaan.

Minulle on kerrottu oikeudesta pyytää paikalle kuulustelutodistaja. Minulle on kerrottu myös oikeudestani tukevan henkilön läsnäoloon kuulustelussa. Oikeudet ja velvollisuudet annettu luettavaksi myös kirjallisesti.

MERKITÄÄN: Kuultavalle kerrotaan, että hänet kuulustellaan todistajana palonsyyn tutkintaan. Omakotitalo palanut osoitteessa Hattukalliontie 5. Palossa menehtynyt 4 henkilöä Savonlinnassa 6.12.2025.

KYSYMYS (K): Mitä kerrottavaa sinulla on tapahtumista 6.12.2025?

VASTAUS (V): Lähdin aamulla koirien kanssa lenkille. Kävelen käytännössä joka aamu sen talon ohitse. Arvelisin, että lauantaiaamuna olin kävellyt sen talon ohi n. 7.20 – 7.30 aikaan. Silloin oli ihan hiljaista enkä havainnut mitään omituista enkä nähnyt ketään henkilöitä. Kausivaloja oli päällä pihalla, mutta talossa ei näkynyt valoja.

Palattuani kotiin menin hakemaan puuliiteristä puita ja kuulin sinne sellaisen oudon äänen, aivan kuin joku olisi kaatanut lasia peltitynnyriin. Kurkkasin liiterin ovelta ja näin valon välähdyksen. Ajattelin, että siellä poltetaan roskia. Kuulin miehen ja naisen ääniä, mutta en saanut selvää puheesta.

Kävin hakemassa sisältä puhelimen, tulin takaisin ulos ja meinasin ottaa valokuvan, mutta laitoin vahingossa puhelimesta videokuvauksen päälle. Sitten kuulin naisäänen huutavan, että ”pelasta edes ne lapset” ja sen jälkeen kirosanan. Sen jälkeen näkyi välähdys ja ajattelin, että nyt jossain palaa.

Lähdin pihasta ja menin Louhentien risteykseen ja näin, että palo on Hattukalliontiellä ja että kyseessä ei tosiaankaan ole roskien poltto. Menin Hattukalliontielle ja näin, että mikä talo oli kyseessä. Hattukalliontiellä oli siinä vaiheessa jo naapureita, joilta kysyin, että onko hätäkeskukseen jo soitettu.

Palavan talon luo Hattukalliontielle oli kerääntynyt ihmisiä ja siinä oli myös vähäpukeinen mies, joka kertoi, että vaimo ja kolme pientä lasta on sisällä. En tuntenut tuota miestä entuudestaan. Miehellä oli oluttölkki kädessään. Jostain siihen paikalle tuli mies, joka vaikutti päihtyneeltä ja myös hänellä oli kaljatölkki kourassa. Mies uhosi siinä, että nyt pitää mennä sinne sisälle. Sanoin miehelle, että tosiaankaan sinne taloon ei ole mitään asiaa. En tuntenut tuota miestä.

Menin takaisin Louhentien ja Hattukalliontien risteykseen. Odotin siinä sammutusyksiköitä ja huolehdin, että paikalle tulleet uteliaat eivät tukkineet risteystä. Siinä oli muitakin naapureita. Poliisi tuli ensin paikalle ja sitten sammutusyksiköt.

Lähdin siitä sitten kotia päin ja siihen tuli naapuri Anri, joka kertoi soittaneensa hätäkeskukseen. Kävelin siitä kotiin ja laitoin muutamille tutuille viestiä ja soittelin joillekin.

K: Osaatko sanoa, kuinka paljon kello oli silloin, kun kuulit lasin äänen?

V: Kun tulin kotiin, laitoin koirat sisälle ja lähdin hakemaan puita. Olin kotona varmaan n. 15 vaille kahdeksan. Olin tuonut yhden kassillisen puita sisälle ja olin hakemassa toista,

kun kuulin lasin äänen. Minulla on sellainen mielikuva, että kello oli silloin n. 5 – 10 minuuttia vaille kahdeksan.

K: Osaatko sanoa, kuinka paljon kello oli silloin, kun kuulit naisen huudon?

V: Siitä lasin äänestä meni varmaan muutama minuutti. Jäin siihen pihalle hetkeksi kuulostelemaan eikä siinä kauaa aikaa mennyt.

K: Kuinka kaukana palanut talo on sinun pihasta?

V: Noin kaksi sataa metriä.

K: Miten selvästi kuulit naisen huudon?

V: Ääni oli tosi kirkas ja voimakas, se kuului selvästi.

K: Tunsitko palaneen talon asukkaat?

V: En ole ehtinyt edes näkemään heitä, vaikka kävelen siitä ohi usein. Joskus lokakuussa havaitsin, että taloon oli tullut uusia asukkaita, pihalla näkyi lasten leluja runsaasti kausivaloja. Talossa on ollut aina ihan hiljaista, kun olen mennyt siitä ohi. Kaksi autoa on ollut pihassa, mutta ihmisiä en ole kertaakaan nähnyt pihalla.

MERKITÄÄN: Kuultavalle annetaan kuulustelukertomus tarkastettavaksi.

K: Onko kuulustelu kirjattu oikein?

V: Kyllä.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Satu Behm

Satu Marjaana Behm

Kuulustelija/Vakuudeksi

Marko Jäppinen

☐ Kuulusteltu puhelimitse

Kuulustelutodistaja

Kuulustelu päättyi klo 9.56

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	Kuulustelupäivä 15.05.2026 Alkoi kello 8.00
	Kuulustelija vanhempi rikoskonstaapeli Sanna Lyytikäinen	☒ kuulustelu puhelimitse ☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä
	Kuulustelutodistaja	☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet **Fresenius, Ciia**	Entiset nimet
	Tiedot tarkistettu, miten, missä ☒ vtj	Kieli suomi
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Rikos/tapahtuma 1.Törkeä tuhotyö ym.	Ilmoituksen nro 5740/R/38645/25
	Muut kuulustelussa läsnä olevat	
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)	
4 Ilmoitukset	Ennen kuulustelua on ilmoitettu ☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja ETL 4:9	
	Todistamiskiellot ☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18 ☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17 ☒ Vaitiolovelvollisuudesta ☐ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10 ☐ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11 ☐ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12 ☐ Avustajasalaisuudet OK 17:13 ☐ Potilassalaisuudet OK 17:14 ☐ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16 ☐ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta ☐ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19 ☐ Lähdesuoja OK 17:20	
	Muut ilmoitukset ☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:8:1, RL 15:2 ☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11 ☐	

KUULUSTELUKERTOMUS

Ennen kuulustelua minulle on kerrottu asemani todistajana ja velvollisuudesta ilmaista totuuden mukaisesti ja mitään salaamatta mitä asiasta tiedän. Lisäksi minulle on kerrottu, että olen myös velvollinen esittämään hallussani olevan, esitutkinnan kannalta merkityksellisen asiakirjan tai muun todistusaineiston. Ymmärrän, että tahallinen väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko. Minulle on kerrottu myös, että en ole velvollinen kertomaan epäillystä rikoksesta tietoja,

Poliisi 2018
428.282.02.016/23.03.2026

jotka saattaisivat itseni tai lähiomaiseni syytteen vaaraan. Ymmärrän, että saan kieltäytyä todistamasta, jos lähisukulaiseni on tutkittavassa asiassa asianosaisena. Minulle on kerrottu myös todistajan vaitiolo-oikeudesta ja velvollisuudesta.

Kuultava ilmoitti, että ei tarvitse kuulustelutodistajaa kuulusteluun. Kuulustelu käydään puhelimessa kuultavan suostumuksella.

Kysymys (K): Oletko ymmärtänyt oikeutesi ja velvollisuutesi?
Vastaus (V): Kyllä olen.

Olen tuntenut Sara Heikkisen 3 tai 4 luokalta asti. Ysi luokalla lähdin eri paikkakunnalle ja sen jälkeen ei juteltu Saran kanssa pariin vuoteen.
Tämän jälkeen olemme somen välityksellä jutelleet ja pidetty yhteyttä.

Aleksia en tunne. Olen hänet nähnyt Saran luona kerran, mutta muutoin en häntä tunne.

Jossain vaiheessa näin instan kautta, että Sara oli saanut lapsia. Laitoin onnittelut ja kysyin, miten menee. Sara kertoi, että perhe elämä on raskasta, kun tuli kaksoset. Hän kertoi asuvansa Savonlinnassa. Silloin hän ei vielä kertonut sen kummempia.
Muistaakseni kesällä 2024 kyselin lapsista ja kuulumisia. Meillä on mökki Punkaharjulla ja kerroin, että olen menossa mökille. Se oli muistaakseni heinäkuussa. Kysyin tuolloin voitaisko nähdä Saran kanssa.
Menimme käymään Savonlinnassa Saran kotona Jenna Patrikaisen kanssa.

Silloin juttelimme enemmän Aleksista ja kuulumisesta. Silloin Sara kertoi ekaa kertaa millainen Aleksi on ollut ja millaista hänen elämä oli.
Aleksi ei ollut kotona, kun menimme Saran luokse. Sara sanoi, että asunto oli Saran nimissä, mutta Aleksi oli siellä tosi paljon. Ymmärsin, että he olisivat erossa, mutta Aleksi kävi siellä päivittäin.
He asuvat kaksi kerroksisessa rivi talossa. Heillä oli alimmassa kerroksessa asunto. Asunto oli tosi huonossa kunnossa ja sotkussa. Ulkonakin oli tavaroita. Sara kertoi, että he olivat saaneet naapureilta valituksia sotkusta.
Sara kertoi, ettei ole jaksanut siivota. Hän kertoi, että Aleksi ei auta perheen ja kaksosten hoidossa. Sara kertoi, ettei voi lähteä mihinkään, kun Aleksi ei suostu katsomaan kaksosia. Hän kertoi, että hän pääsee joskus pieniä hetkiä vain pois esim. kaupassa käymään ilman lapsia tai joskus kun hän käy suihkussa. Pidempiä aikoja Aleksi ei Saran mukaan suostunut lapsia hoitamaan.

Sara kertoi, että heillä oli ollut ongelmia suhteessa ja välillä ovat olleet erossa. Sara puhui myös siitä, että Hän haluaisi muuttaa meitä lähemmäksi, koska hänellä ei ollut Savonlinnassa juurikaan ystäviä. Minä ja Jenna asuimme molemmat Orimattilassa.
Sara kertoi, että välillä hänen isä käy auttamassa, mutta juurikaan muita ei ollut ketä häntä auttoi.
Sara puhui, että haluaisi muuttaa Riihimäelle. Sara kertoi, että häntä pelottaa lähteä koska Aleksi ja sen suku oli niin vaikea, että on vaikea lähteä pois. Sara ei saanut lähteä kauemmaksi, koska Aleksin suku ei näkisi sitten lapsia. Sara kertoi, että pelottaa, että he tulee perässä.
Muistan, että Sara kertoi, että he oli lähteneet Aleksin kanssa yhdessä ulos juomaan, kun joku oli vahtimassa lapsia. En muista tarkalleen, milloin tämä oli tapahtunut.

Aleksi oli käynyt Saraan käsiksi ja hakannut. Muistelen, että he olivat olleet ulkona baarista ja Sara ei olisi halunnut lähteä baarista mutta Aleksi olisi halunnut. Aleksi oli raahannut Saraa ja muistaakseni kertoi, että Aleksi oli lyönyt häntä rengasraudalla. En muista puhuiko Sara vammoista sen enempää.

Sara kertoi, että Aleksi oli ollut aggressiivinen kotona ja huutanut ja raivonnut muulloinkin. Käsitin, että asia ei ollut uusi juttu. Sen takia heillä oli ollut eroja. Sara kertoi, että Aleksi on ollut häntä kohtaan väkivaltainen ja mielestäni kertoi, myös että olisi ehkä joutunut soittamaan poliisinkin joskus.

Silloin sanoimme, että Saran pitää pyytää apua ja muuttaa pois. Suunnittelimme muuttoa. Sara suunnitteli myös lähtevänsä kouluun opiskelemaan. Sara halusi myös antaa kissan pois ja Jenna sopi, että hän voi ottaa kissan. Saran mielestä kissalla oli huonot oltavat heillä.

Aleksi tuli kotiin jossain vaiheessa, kun olimme siellä. Aleksi oli jotenkin tosi outo. Ei ainakaan mitenkään vieraanvarainen. Sara kysyi Aleksilta, että voisiko Aleksi katsoa lapsia sen aikaa, kun hän käy tupakalla. He keskustelivat tosi pitkään siitä. Aleksi ei meinannut suostua katsoa lapsia. Aleksi lopulta kuitenkin suostui hoitamaan vähän aikaa lapsia, sen aikaa, että käymme ostamassa jäätelöä.

Olimme olleet vain hetken aikaa pois, kun Aleksi laittoi viestiä ja alkoi soittelemaan, että miten kauan menee ja pyysi tulemaan takasin, koska hän ei tiedä asioita.

Kysyin Saran luona käynnin jälkeen kuukausi tai kaksi myöhemmin, että onko hän suunnitellut muuttamista lähemmäksi. Mielestäni hän kertoi, että he olivat muuttaneet muistaakseni omakotitaloon ja että on edelleen Aleksin kanssa.

Kysyin, että haluaako hän soitella, mutta Sara kertoi, että ei ole aikaa soitella. Myöhemmin somen välityksellä huomasin, että he olivat saaneet kolmannet lapsen, mutta siitä ei juteltu enempää. Muistelen, että olen satunnaisesti viestitellyt Saran kanssa vielä 2025. Silloin kaikki on vaikuttanut ihan ok:lta. Sara ei kyllä yleensäkään viesteissä kertonut huonoja asioita.

Minulle on luettu kuulustelu kertomus ääneen, se on oikein kirjattu. Minulla ei ole siihen lisättävää eikä korjattavaa hyväksyn sen sellaisenaan.

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
Ciia Fresenius

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Ciia Fresenius

Kuulustelija/Vakuudeksi

Sanna Lyytikäinen

☒ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 8.57

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	Kuulustelupäivä 30.03.2026 Alkoi kello 12.02
	Kuulustelija vanhempi rikoskonstaapeli Sanna Lyytikäinen	☒ kuulustelu puhelimitse ☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä
	Kuulustelutodistaja	☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet Heikkinen , Jan Tor-Björn	Entiset nimet
	Tiedot tarkistettu, miten, missä ☒ vtj	Kieli suomi
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Rikos/tapahtuma Törkeö tuhotuo, tappo ym 6.12.2025	Ilmoituksen nro 5740/R/38645/25
	Muut kuulustelussa läsnä olevat	
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)	
4 Ilmoitukset	Ennen kuulustelua on ilmoitettu ☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja ETL 4:9	
	Todistamiskiellot ☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18 ☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17 ☐ Vaitiolovelvollisuudesta ☐ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10 ☐ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11 ☐ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12 ☐ Avustajasalaisuudet OK 17:13 ☐ Potilassalaisuudet OK 17:14 ☐ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16 ☐ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta ☐ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19 ☐ Lähdesuoja OK 17:20	
	Muut ilmoitukset ☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:8:1, RL 15:2 ☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11 ☐	

KUULUSTELUKERTOMUS

MERKITÄÄN: Kuultavalle on kerrottu oikeudet ja velvollisuudet.
Kuultavalle on kerrottu, että hänen tulee kertoa totuudenmukaisesti sen mitä tietään tutkittavasta asiasta. Hänelle on kerrottu, että hänen ei ole velvollisuutta kertoa asioista, jotka saattaisivat hänet itsensä syytteen vaaraan. Kuultavalle on kerrottu, että tahallinen väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko. Kuultava ilmoitti, että hänelle sopii, että kuulustelu tehdään puhelimitse.

Poliisi 2018
428.282.02.015/26.09.2025

Kuultava ilmoitti, ettei tarvitse kuulustelutodistajaa paikalle.

Olen Sara Heikkisen veli.
Minulla oli tarkoitus mennä Savonlinnaan Saran ja Aleksin luokse jouluksi. Siitä viestittelimme Saran kanssa 5.12.2025. Keskustelimme siitä millä minä ja poika pääsemme Savonlinnaan. Mitään erityistä ei tuossa keskustelussa tullut esille.
Saran ja Aleksin suhde on ollut melko tulinen koko suhteen ajan.
Aleksi oli melko ajattelematon ja ensin teki ennen kuin ajatteli. Hän oli aika impulsiivinen kaveri.
Sara on puhunut minulle heidän riidoistaan. Enimmäkseen he riitelivät siitä, ettei Aleksi tehnyt mitään. Sara oli pidemmän aikaa ajatellut, että jättää Aleksin, mutta ei kuitenkaan halunnut, koska Aleksi oli lasten isä.

Minä asuin pari vuotta 2022-2023 Savonlinnassa ja olin siihen aikaan melko tiiviisti varsinkin Aleksin kanssa. Sara ja Aleksi ei virallisesti asunut tuolloin yhdessä. Aleksilla oli oma asunto virallisesti.

Minä en itse ole ollut paikalla näkemässä kun väkivaltaa on tapahtunut.
Yhden tilanteen tiedän vuodelta 2023 ehkä huhti-toukokuussa. Minä vahdin kaksospoikia silloin kun Aleksi ja sara oli ulkona. Aleksi oli lyönyt kapakassa Saraa ja nähtävästi yrittänyt repiä Saraa autoon. Tämän olen kuullut jälkeenpäin isältä.

[redacted]
Sara oli silloin 17 vuotias ja kaksoset olivat ihan pieniä juuri syntynyt.
Aleksi huusi riidan päätteeksi että hän tappaa Saran ja lapset ja lähti ovet paukkuen pois paikalta.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

[redacted] näin myös tilanteen kun Aleksi heitteli puhelintaan seinään riidan yhteydessä. [redacted]

En muista, että olisin muulloin kuullut, Aleksin uhkailuja.

Sara on jotain kertonut heidän väleistään, mutta en tarkkaan muista mitä hän olisi kertonut.
Sara oli muuttamassa pois Savonlinnasta Aleksin suvun luota. Jossain vaiheessa Sara oli ainakin sitä mieltä, että hän muuttaisi itsekseen pois Savonlinnasta.
Aleksin veli kielsi Aleksia ja Saraa muuttamasta, että jos Sara muuttaa pois niin lapset ei saa lähteä mukaan.
Kävin Saran puolesta katsomassa kämppääkin Hyvinkäältä muistaakseni toissa vuonna. Sara ei kuitenkaan hyväksynyt kämppää koska Sara ei saanut muuttaa Savonlinnasta pois koska Aleksin suku kielsi. Isä tarjosi myös jotain kämppää Saralle jota hän ei myöskään hyväksynyt.

Itse palosta en ole kuullut muualta kuin uutisista tai mitä isä on kertonut.

Minulle on luettu kuulustelukertomus ääneen. Minulla ei ole siihen lisättävää eikä korjattavaa. Hyväksyn sen sellaisenaan.

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi: Heikkinen Jan Tor-Björn

MERKITÄÄN: Kuultavalle on ilmoitettu, että hänellä on oikeus käydä lukemassa ja tarkistamassa kuulustelukertomus Savonlinnan poliisiasemalla. Kuultava ilmoitti, ettei koe tarpeelliseksi käydä allekirjoittamassa kuulustelukertomusta.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Jan Tor-Björn Heikkinen

Kuulustelija/Vakuudeksi

Sanna Lyytikäinen
☒ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 12.45

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	Kuulustelupäivä 19.12.2025 Alkoi kello 13.30
	Kuulustelija vanhempi rikoskonstaapeli Sanna Lyytikäinen	☒ kuulustelu puhelimitse ☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä
	Kuulustelutodistaja	☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet Huotari, Jenni Marianne	Entiset nimet
	Tiedot tarkistettu, miten, missä ☒ vtj	Kieli suomi
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Rikos/tapahtuma Törkeä tuhotyö ym.	Ilmoituksen nro 5740/R/38645/25
	Muut kuulustelussa läsnä olevat	
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)	
4 Ilmoitukset	Ennen kuulustelua on ilmoitettu ☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja ETL 4:9	
	Todistamiskiellot ☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18 ☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17 ☐ Vaitiolovelvollisuudesta ☐ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10 ☐ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11 ☐ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12 ☐ Avustajasalaisuudet OK 17:13 ☐ Potilassalaisuudet OK 17:14 ☐ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16 ☐ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta ☐ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19 ☐ Lähdesuoja OK 17:20	
	Muut ilmoitukset ☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:8:1, RL 15:2 ☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11 ☐	

KUULUSTELUKERTOMUS

MERKITÄÄN: Kuultavalle on lähetetty sähköpostitse todistajalle ilmoitettavat asiat lomake, johon hän on saanut etukäteen tutustua. Hänelle on kerrottu oikeudet ja velvollisuudet.
Kuultavalle on kerrottu, että hänen tulee kertoa totuudenmukaisesti sen mitä tietään tutkittavasta asiasta. Hänelle on kerrottu, että hänen ei ole velvollisuutta kertoa asioista, jotka saattaisivat hänet itsensä syytteen vaaraan. Kuultavalle on

Poliisi 2018
428.282.02.015/26.09.2025

kerrottu, että tahallinen väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko. Kuultava ilmoitti, että hänelle sopii, että kuulustelu tehdään puhelimitse. Kuultava ilmoitti, ettei tarvitse kuulustelutodistajaa paikalle.

Olen ymmärtänyt oikeuteni ja velvollisuuteni.

Olen Sara Heikkisen sisko.

Minulla ja siskolla oli tosi läheiset ja lämpimät välit. Minä olen paljon vanhempi siskoa ja olin siskolle esimerkkinä. Luulin, että hän kertoi minulle kaiken. Nyt on selvinnyt, että hän ei ihan kaikkea minulle kertonut.
Viime vuosina näimme harvakseltaan, mutta puhelimitse olimme päivittäin yhteydessä, joko perhe shätin kautta tai suoraan toisiimme.

Minulla ja Aleksilla ei juuri ollut välejä. Olen hänet kuitenkin aikanaan hiljaisesti hyväksynyt. Aleksi on ollut aina etäinen, kun olemme tavanneet. Hän on vastannut, jos olen kuulumisia kysynyt, mutta hän ei ole ollut henkisesti läsnä meidän tapaamisissa. Monesti hän saattoi mennä autoon yksinään istumaan. Minä ja Aleksi emme pitäneet erikseen yhteyttä jos Sara ei ollut paikalla.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

Sisko oli nuori kun tapasi Aleksin. [redacted] Sisko toi Aleksin kotiin ja alkoi pyörimään hänen kanssaan. Huomasimme heti, että Saran ei olisi ollut ehkä järkevää Aleksin kanssa parisuhdetta aloittaa. [redacted] Sisko vietti Aleksin kanssa paljon aikaa. Heillä oli tulinen suhde. Sisko alkoi käyttämään suhteen alussa pitkää mustaa hametta. Aleksi oli sanonut ettei ole pakko käyttää, mutta oli halunnut, että Sara hametta käyttäisi. Sara käytti aika pitkään sitä hametta. Äitikään ei suhdetta hyväksynyt.
Sara halusi kuitenkin olla Aleksin kanssa. Heillä oli aika rajuja riitoja. Kuulimme sivusta riitoja esim. heidän puheluissaan. Aleksi osti riitojen jälkeen lahjoja ja heillä oli hetken aikaa asiat hyvin. Nämä tapahtui ennen lapsien saamista.

Yritimme puhua Saralle, ettei ole ainakaan lapsia hyvä tehdä, koska se ei ole järkevää. Sisko ilmoitti äidin hautajaisten jälkeen olevansa raskaana.
Aleksin ja siskon parisuhde on aina ollut piikittelyä puolin ja toisin. Välillä Aleksi hävisi jonnekin. Sisko sanoi aina, että lähti ryyppäämään eikä tullut kotia. Ei välttämättä ilmoittanut siskolle missä on ja puhelin oli kiinni.
He eivät salailleet sitä piikittelyä.

Itse koen, että sen jälkeen kun Aleksi tuli kuvioihin, niin sisko erkaantui kauemmaksi meistä sisaruksista. Aleksi ei oikein hyväksynyt, että sisko lähtee yksin mihinkään. Ei tullut yksin kyläilemään vaan olivat aina yhdessä.

Minä olin mukana ja Saran tukena kaksosten syntymässä.

Kaksosten syntymän jälkeen kävin paljon auttamassa siskoa. Aleksi tuli ja meni miten sattuu. Aleksi ei sietänyt lasten itkua tai ääntä. Minulla jäi mieleen tilanne kun heräsin siihen kun he riitelivät makuuhuoneessa. Lapset oli herännyt itkemään ja Aleksi karjuu, että hiljaa ja sanoi, että hiljennä kakarat tai minä hiljennän ne. Sara sanoi, kovasti, että lopeta tuommoinen kun siskokin on kylässä. Minä hain jo toisen lapsen pois ja hyssyttelin sitä

kun sisko hoiti toista lasta. Aleksi ei auttanut tilanteessa. Tällaisia tilanteita minä koin silloin.

Aleksilla oli Saraa kohtaan valta-asema. Aleksi oli perheen pää ja he menivät niin kuin Aleksi haluaa. Sisko muutti esim. sinne minne Aleksi halusi. Sisko olisi halunnut muuttaa meitä lähemmäksi, mutta kun Aleksi ei halunnut niin ei muuttanutkaan.
Monesti sisko puhui, että haluaisi muuttaa lähemmäksi.
En ole suoranaisesti kuullut Aleksin uhkailevan Saraa, mutta se oli sellaista vähän piilouhkailua. Katotanko mitä tapahtuu tyylisesti.

Sisko on ollut pärjääjä mutta teki loppujen lopuksi miten Aleksi sanoi. Sisko suojeli lapsia ja varmasti siksi teki Aleksin mielen mukaan.

Sisko ja Aleksi erosivat joksikin aikaa pari vuotta sitten 2023 kesällä. Sisko oli silloin viikon lasten kanssa minun luona. Silloin Aleksin puolelta oli ihan kamalaa se viestien ja puheluiden pommittelu. Hän oli tosi mustasukkainen. Viestiessä oli mm. kyselyä kuka se mies on, kenen luona olet, ketä olet menossa treffaamaan ym. Vaikka sisko kertoi olevansa minun luona niin Aleksi ei uskonut. Sisko sanoi, että he on eronnut ja hänelle tuli silloin Aleksista mitta täyteen. Näin osan viesteistä ja sisko myös kertoi minulle niistä. Jonkun kerran Sara joutui lyömään luurin korvaan kun Aleksilla oli sellaista tekstiä. Sisko sanoi, ettei Aleksi anna erota. Aleksi uhkasi tulla hakemaan siskon ja lapset ja jos ei sisko lähde niin hän tulee hakemaan lapset.
Mielestäni Aleksi mainitsi myös tappavansa sen miehen kenen kanssa Sara on.
Aleksilla oli paljon ns. piilouhkailua esim. minä hiljennän ne tai katotaan mitä tapahtuu tai kohta tapahtuu jotain ikävää.

Erottua sisko sanoi, että kuka häntä enää haluaa, hän ei tule saamaan poikaystävää. Yritin kannustaa, että varmasti löydät terveen miehen rinnalle. Siskolla ei ollut oman arvon tunnetta, hänen itsetunto oli lytätty. Hän ei tiennyt paremmasta.

Kysyin silloin kun sisko erosi, että onko Aleksi ollut väkivaltainen. Sisko kertoi, että Aleksi oli repinyt tukasta ja läimäissyt häntä muutaman kerran. Muuta hän ei kertonut minulle vaikka ilmeisesti on ollut muutakin tapahtunut. Sisko ei halunnut kertoa, koska tiesi ettei oikein hyväksytty Aleksia.

Aleksilla oli kaikki tunnukset Saran somekanaviin. Silloin kun he erosivat sisko vaihtoi kaikki salasanat, mutta antoi myöhemmin uudestaan ne. He käyttivät samoja profiileita ja se oli mielestäni Aleksin puolesta kyttäystä.

Lapsista heillä oli riitaa päivittäin. Aleksi kohteli lapsia töykeästi ja huonosti. Sisko ei siitä pitänyt ja huusi siitä Aleksille.

Saran viimeisistä viesteistä ei mitään isompia huolenaiheita tullut esille. Sisko kuvasi lapsia ja koiran pentua. Aleksia harvoin näkyi niissä kuvissa ja videoissa. Jos Aleksia näkyi niin Aleksi lojuu sohvalla ja sisko hoitaa kaiken.
Siskon viesteistä muutoinkin selvisi, että Sara oli väsynyt siihen, että hoitaa kaiken yksin, Aleksi ei auta missään, joutui itse käyttämään koirankin ulkona.

Viime kesänä, kun olimme mökillä niin Aleksi vaan huusi lapsille. Halusi aina luotaan pois ja sanoi, että menkää äidin luokse. Hän ei sietänyt lasten riekkumista ja ääntä. Hän sanoi mm. Saatanan kakarat muualle täältä, kun lapset olisi halunnut olla isän luona autossa. Tuolloin Heidän piti olla viikonloppu mökillä. Kun tulivat mökille, niin Aleksi jäi autoon istumaan. Muut grillaili ja touhusi ulkona niin Aleksi vaan istui autossa vaikka kävin pyytämässä häntä mukaan. Hän tuli vaan mökkiin nukkumaan. Aamulla lähti autolla tekemään jotain autokauppaa. Sara ja Aleksi kävi päivällä yhdessä kaupassa. Sisko tuli sanomaan sieltä tultua, että Aleksilla on kova päänsärky ja koira oli karannut hoidosta ja että heidän pitää lähteä kotiin. Näin siskosta, että hän valehtelee. Käsitin, että Aleksi halusi lähteä kotiin ja lähtivät kesken viikonlopun pois. Näin kävi usein, että piti äkkiä lähteä pois.

Saattoi myös käydä niin, että he puolesta välistä kääntyivät takaisin, kun Aleksille tuli joku juttu etteivät voi tullakaan. Minulla on mielikuva, että Aleksi ei halunnut tulla meidän luokse.
Sisko ja lapset ei koskaan tullut keskenään meidän luokse. Siskolla ei kyllä ollut ajokorttiakaan. Ehdotimme joskus, että voidaan hakemaan, mutta se ei koskaan käynyt.
Sisko on sanonut, että Aleksi ei pysty jäämään kotiin yksin, ei päästä heitä keskenään tulemaan.
Ei Aleksillakaan kyllä ollut ajokorttia, mutta hän silti ajoi autoa.

Aleksi valehteli paljon kaikenlaisia asioita. Hän puhui tosi paljon valheita. Hän ei ole ollut koskaan luotettava.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32 k
L (/) §:n k

[redacted]Olen kuullut kun Aleksi on sanonut siskolle, että siskon pitää kehittää jostain heille rahaa.
Aleksilla ja Saralla oli rahasta riitoja viimeaikoina.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

[redacted] Aleksia ei kiinnostanut siskon vointi. Minä olin kaksosten synnytyksessäkin mukana. [redacted] Aleksi oli kyllä paikan päällä, mutta ei ollut synnytyksessä mukana. Sisko pyysi minut mukaan.
Aleksista ei ollut siskolle tueksi. Aleksi ei ollut milläänlailla tukena tavallisissa perhe asioissa missä olisi pitänyt olla.

Paloon liittyen minulla ei ole mitään sellaista tietoa mitä en ole kuullut median kautta. Minulla on vahva epäilys, että Aleksi on halunnut hiljentää lopulisesti kaikki. Aleksi huusi lapsille usein, että hiljaa, pidä turpas kiinni. Aleksi ei kestänyt lasten tavallista itkua.
Ei kestänyt sitä jos ei saanut nukkua rauhassa.

Muistan mm. tilanteen kun olimme kesäkuun lopussa heidän luona. Silloinkin Aleksi raivosi lapsille illalla, että olkaa hiljaa. Minusta se oli kauheeta kohtelua lapsia kohtaan.
En nähnyt koskaan, että Aleksi olisi pitänyt yhtään lapsista sylissä.

Olen kuullut pikkuveljeltä, että Aleksi olisi riuhtonut lapsia. Itse en ole nähnyt varsinaista fyysistä väkivaltaa, mutta kovia otteita olen nähnyt
Tilanne oli mm. mökillä kun lapsi meni autoon kun Aleksi istui siinä. Aleksi nappasi kovasti kädestä kiinni ja nosti lapsen kädestä ulos autosta.

Aleksi puhui aika usein rahasta tai autoista. Raha oli Aleksille tärkeää. Lapset vaikutti olevan Aleksille taakka tai riippa kiviä.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

[redacted]

Aleksi ei ollut rehellinen autojen myynnissä. En tiedä onko hänellä niistä velkoja.

Minä lainasin usein rahaa siskolle.
Sisko halusi aina, että laitan rahat Aleksin tilille. Käsitin, että Aleksi käytti heidän yhteisiä rahoja ja sisko joutui lainaamaan sukulaisilta mm. minulta tai veljeltä rahaa. Sisko lainasi rahaa joka kuukausi.
Ei ole kauaa aikaa joskus nyt syksyllä, kun sisko sanoi, että Aleksi oli käyttänyt kaikki heidän rahat. Heillä ei ollut rahaa edes ruokaan kun Aleksi oli ostanut jonkun auton. Silloin myös lainasin heille rahaa.

Heidän päihteiden käytöstä tiedän sen, että Aleksi käytti ainakin alkoholia. Sisko ei käyttänyt mitään. Lasten saannin jälkeen kävi varmaan kolme kertaa ravintolassa. Ei käynyt muutoin baareissa, en huomannut, että olisi juonut kotonakaan. Ei Saralla ollut lastenhoitajaakaan yötä myöten, että olisi päässyt edes baareihin. Ei hän varmaan olisi edes halunnut mennä. Sara ei ole ollut ikinä ns. ryypiskelijä.

Minulle on luettu kuulustelukertomus ääneen. Minulla ei ole siihen lisättävää eikä korjattavaa. Hyväksyn sen sellaisenaan.

MERKITÄÄN: Kuultavalle on ilmoitettu, että hänellä on oikeus käydä lukemassa ja tarkistamassa kuulustelukertomus Savonlinnan poliisiasemalla. Kuultava ilmoitti, ettei koe tarpeelliseksi käydä allekirjoittamassa kuulustelukertomusta.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Jenni Marianne Huotari

Kuulustelija/Vakuudeksi

Sanna Lyytikäinen
☒ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 15.23

POLIISI
ITÄ-SUOMI

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA
Todistaja

Ptptk:n sivun nro 82

Poliisitutkintapöytäkirjan numero
5740/S/12527/25

Kuulusteltavan nimi: KARHU Toni Ilpo Petteri

Kuul. ptk:n sivun nro 1

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	Kuulustelupäivä 07.12.2025 Alkoi kello 15.30
	Kuulustelija Vk Mikael Kosonen	☐ kuulustelu puhelimitse ☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä
	Kuulustelutodistaja	☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet KARHU, Toni Ilpo Petteri	
	Tiedot tarkistettu, miten, missä ☒ Kertoi	
	Kieli Suomi	
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Asia/tapahtuma Palonsyyn tutkinta	Ilmoituksen nro 5740/S/12527/25
	Muut kuulustelussa läsnä olevat	
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)	
4 Ilmoitukset	Ennen kuulustelua on ilmoitettu ☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja PolL 6:2.4	
	Todistamiskiellot ☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18 ☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17 ☐ Vaitiolovelvollisuudesta ☐ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10 ☐ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11 ☐ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12 ☐ Avustajasalaisuudet OK 17:13 ☐ Potilassalaisuudet OK 17:14 ☐ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16 ☐ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta ☐ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19 ☐ Lähdesuoja OK 17:20	
	Muut ilmoitukset ☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä PolL 6:2.4, RL 15:2 ☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle PolL 6:1.2, ETL 7:11 ☐	

KUULUSTELUKERTOMUS

Minulle on kerrottu oikeudestani kieltäytyä todistamasta tietyin edellytyksin. Minulle on myös kerrottu vaitiolovelvollisuudesta, vaitiolo-oikeudesta, totuudessa pysymisvelvollisuudesta ja velvollisuudesta kertoa kaikki, mitä tiedän tutkittavana olevasta rikosasiasta. En ole esteellinen todistamaan rikoksesta epäiltyä tai asianomistajaa vastaan.

Poliisi 2018
428.224.02.015/05.05.2022

Minulle on kerrottu oikeudesta pyytää paikalle kuulustelutodistaja. Minulle on kerrottu myös oikeudestani tukevan henkilön läsnäoloon kuulustelussa. Oikeudet ja velvollisuudet annettu luettavaksi myös kirjallisesti.

MERKITÄÄN: Kuultavalle kerrotaan, että hänet kuulustellaan todistajana palonsyyn tutkintaan. Omakotitalo palanut osoitteessa Hattukalliontie 5. Palossa menehtynyt 4 henkilöä Savonlinnassa 6.12.2025.

KYSYMYS (K): Mitä kerrottavaa sinulla on tapahtumista 6.12.2025?
VASTAUS (V): Oltiin Hennan kanssa nukkumassa. Herättiin siihen, että joku hakkaa ovea niin hitosti. Sieltä huudettiin, että ”Henna, Henna, apua, apua”. Koirat hakkuivat, niin ei ihan tarkasti kuullut. Henna avasi oven ja Aleksi sanoi, että soita palokunta, taloni on tulessa. Lähdin heti ylös, laitoin kengät jalkaan otin lattialta t-paidan ja kastelin lavuaarissa. Laitoin nahkatakin päälle. Lähdin juoksemaan palavalle talolle. Näin jo omalta talolta, että talo on tulessa, savua oli niin paljon. Heräämisestä ei mennyt kuin puoli minuuttia, kun olin jo talolla.

Aleksi juoksi minun perässä, että ja huusi että ”pelasta minun lapset ja vaimo, minä maksan hyvin”. Sanoin, että älä nyt mistään rahasta jauha ja juoksin sisälle. Talon ovi oli auki ja savua tuli niin hitosti. Liekkiä ei näkynyt vielä missään, eikä talon edessä ollut auto ollut tulessa.

Asunnon eteisessä pääsi kääntymään oikealle, etenin käsikopelolla noin 3 metriä. Kuumuus oli niin kova, ettei siellä voinut edetä. Kävin pihalla yskimässä ja yritin uudelleen mennä konttaamalla. Sitä savua oli niin paljon, ettei onnistunut.

Henna oli yhteydessä hätäkeskukseen.

Kun olin siellä talossa, niin Aleksi oli siinä ulkopuolella ja rikkoi ikkunoita. Henna tuli siihen meidän ja palavan talon väliin ja Henna antoi puhelimen Aleksille, joka jatkoi puhelua hätäkeskukseen. Henna yritti tulla auttamaan, että pääsisi talon sisälle. Tässä vaiheessa talo oli jo ilmiliekeissä.

Kun tulin talosta ulos, niin pian eteisessä pamahti sähköräjähdyksen näköinen räjähdys, joka löi sen auton, Skodan kylkeen. Henna näki myös räjähdyksen. Se tuli talon sisältä ja lensi auton kylkeen. Auto syttyi saman tien palamaan. Se oli sellaista sinistä, sähköpalon väristä. Autosta kuului myös paukahduksia ja nähtiin, kun ne räjähtelivät. Aleksi sanoi, että autossa on akkuja ja eteisessä on akku.

Kiersimme taloa ja talon ikkunat olivat kaikki ehjinä takapuolella. Etuoven vieressä vasemmalla puolella ikkunoita oli rikki. Huusimme jokaisen ikkunan takana, mutta ei kuulunut koiran ääntä tai lasten itkua tai mitään. Tällä välin Aleksi puhui häken kanssa jossain siinä talojen välissä. Talon etuovesta löi liekit, mutta takapuolella näkyi vain mustaa. Mistään ei kuulunut mitään. Takana olleen Mersun vieressä oli joku musta tiiliskivi. Mietimme, jos sillä rikkoisi ikkunan, mutta se olisi vain ruokkinut paloa. Luulimme, että makuuhuone olisi ollut siinä Mersun luona.

Naapurista tuli Maija ja Tuomas. Tuomas oli menossa vielä sisälle, mutta sanoin, että älä mene enää.

Sitten ei auttanut, kuin odotella palokuntaa. Meidän roskiksen kohdalla olin siinä vaiheessa. Ensin tuli poliisi, sitten ambulanssi ja paloauto.

K: Onko tapahtuneessa jotakin, joka kiinnitti erityisesti sinun huomiosi?
V: Erityisesti se, että miksi hän ei ole jäänyt vaimoa ja lapsiaan auttamaan vaan juossut itse sieltä pois. Olin edellisenä päivänä nähnyt hänen vaimon, pojan ja koiran. Aleksin tunnen, mutta en ole ikinä nähnyt hänen vaimoaan, enkä tiedä häntä nimeltä. Kävin siinä silloin aamupäivällä muutaman tupakan hakemassa.

K: Miten luonnehdit Aleksin olemusta 6.12., kun olit hänen kanssaan tekemisissä?
V: Ihan paniikissa, huusi ja itki. Siinä vaiheessa, kun Henna saatteli Aleksin ambulanssiin, niin hän oli lamaantunut ja sellaisena pysyi lopun aikaa.

K: Onko sinulla jotakin muuta kerrottavaa asiaan liittyen?
V: Aleksi kertoi minulle, että hänen vaimo oli herättänyt hänet ja kertonut, että talo on tulessa. Aleksi kertoi sanoneensa vaimolleen, että käy hakemassa lapset ja juossut itse ulos. Hän kertoi myös, että ovat käyneet saunassa edellisenä iltana, että olisiko se siitä lähtenyt.

MERKITÄÄN: Kuultavalle annetaan kuulustelukertomus tarkastettavaksi.

K: Onko kuulustelu kirjattu oikein?
V: Kyllä.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Toni Ilpo Petteri KARHU

Kuulustelija/Vakuudeksi

Mikael Kosonen
☐ Kuulusteltu puhelimitse

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 16.16

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Etptk:n sivun nro 85

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
Karvinen Netta Kaisa Elisa

Kuul. ptk:n sivun nro 1

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	Kuulustelupäivä 1.5.2026	Alkoi kello 9.00
	Kuulustelija vanhempi rikoskonstaapeli Sanna Lyytikäinen ☐ kuulustelu puhelimitse ☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä		
	Kuulustelutodistaja ☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa		
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet Karvinen, Netta Kaisa Elisa	Entiset nimet	
	Tiedot tarkistettu, miten, missä ☒ atk	Kieli suomi	
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Rikos/tapahtuma 1.Törkeä tuhotyö ym.	Ilmoituksen nro 5740/R/38645/25	
	Muut kuulustelussa läsnä olevat		
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)		

4 Ilmoitukset

Ennen kuulustelua on ilmoitettu

☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja ETL 4:9

Todistamiskiellot

☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18
☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17
☒ Vaitiolovelvollisuudesta
- ☒ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10
- ☒ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11
- ☒ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12
- ☒ Avustajasalaisuudet OK 17:13
- ☒ Potilassalaisuudet OK 17:14
- ☒ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16

☒ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta
- ☒ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19
- ☒ Lähdesuoja OK 17:20

Muut ilmoitukset

☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:8:1, RL 15:2
☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11
☐

Poliisi 2018
428.282.02.015/26.09.2025

KUULUSTELUKERTOMUS

Ennen kuulustelua minulle on kerrottu asemani todistajana ja velvollisuudesta ilmaista totuuden mukaisesti ja mitään salaamatta mitä asiasta tiedän. Lisäksi minulle on kerrottu, että olen myös velvollinen esittämään hallussani olevan, esitutkinnan kannalta merkityksellisen asiakirjan tai muun todistusaineiston. Ymmärrän, että tahallinen väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko. Minulle on kerrottu myös, että en ole velvollinen kertomaan epäillystä rikoksesta tietoja, jotka saattaisivat itseni tai lähiomaiseni syytteen vaaraan. Ymmärrän, että saan kieltäytyä todistamasta, jos lähisukulaiseni on tutkittavassa asiassa asianosaisena. Minulle on kerrottu myös todistajan vaitiolo-oikeudesta ja velvollisuudesta.

Kysymys (K): Oletko ymmärtänyt oikeutesi ja velvollisuutesi?
Vastaus (V): Kyllä olen.

Minä olin 6.12.2025 työvuorossa rikostutkinnassa Savonlinnassa vk. Mikael Kososen kanssa. Saimme käskyn lähteä kenttäpartion avuksi tehtävälle, jossa oli omakotitalo tulessa Louhella ja talossa on vielä ihmisiä sisällä.

Olimme kohteessa 8:49. Paikalle mennessä palomiehet olivat jo sammuttamassa paloa. Saimme tapahtumapaikalla olleelta kenttäpartiolta tiedon, että talossa asunut Aleksi Nyman on päässyt ainoana palavasta talosta ulos ja on ambulanssissa siskonsa kanssa. Aleksin muu perhe oli vielä tietojen mukaan palavan talon sisällä.

Menimme vk. Kososen kanssa ambulanssiin puhuttamaan Aleksia. Puhutin Aleksin videolle ja vk. Kosonen kuvasi puhutuksen. Vk. Kosonen kuvasi myös Aleksin jalat. [redacted] Ambulanssissa, pienessä tilassa ollessamme, en havainnut, että Aleksi olisi haissut savulle lainkaan. Aleksi ei myöskään yskinyt ollenkaan toisin kuin Tero Karhu, joka oli yrittänyt päästä talon sisälle pelastamaan Aleksin perhettä.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

Aleksin puhutuksen jälkeen menimme puhuttamaan naapurit Henna Laitisen ja Tero Karhun. Minä puhutin Hennan ja Mikael puhutti Teron. Molemmat puhutukset videoitiin.

Tämän jälkeen otimme Aleksin mukaan ja lähdimme hänen kanssaan tekemään Savonlinnan poliisiasemalle tarkemman puhutuksen. Puhutus videoitiin. Tämän jälkeen veimme Aleksin takaisin tapahtumapaikalle. Meillä ei ollut tässä vaiheessa vielä mitään perusteita ottaa Aleksia kiinni, joten hänet päästettiin lähtemään siskonsa, Niina Kinnusen luokse. Aleksi otettiin myöhemmin iltapäivällä kiinni kenttäpartion toimesta.

Kävimme tapahtumapaikalla seuraavana päivänä eli 7.12.2025 vk. Kososen kanssa hakemassa Henna Laitinen ja Tero Karhu kuulusteluun. Kiersimme tapahtumapaikalla Laitisen ja Karhun kanssa palaneen talon. Laitinen ja Karhu kertoivat yhtenäisesti, että he olivat kiertäneet palavan talon ympäri, kun Aleksi jäi puhumaan hätäkeskuspäivystäjän kanssa Hennan puhelimeen. Laitisen ja Karhun mennessä kiertämään talon, oli ainoastaan etupihan ulko-oven viereiset ikkunat molemmilta puolilta ulko-ovea rikki. Kyseiset ikkunat olivat olohuoneen ikkuna ja makuuhuoneen ikkuna. Laitinen ja Karhu eivät muistaneet monta olohuoneen ikkunaa oli kaikkiaan rikki, kun niitä oli kolme vierekkäin. Muita

ikkunoita ei ollut vielä rikki, kun he talon kiersivät. Laitinen ja Karhu kertoivat, että heidän mennessä talolle, löi liekit jo näistä rikotuista ikkunoista ja ulko-ovesta ulos. Talon takapihalla ei näkynyt talon sisällä liekkejä, vaan pelkkää mustaa Laitisen ja Karhun mukaan.

Kävin tapahtumapaikalla vielä 11.12.2025 vrk. Lyytikäisen kanssa. Kävimme vielä jututtamassa Laitista ja Karhua. Tuolloin tuli ilmi, että Karhu oli saanut vammoja, kun oli yrittänyt mennä palavaan taloon pelastamaan Aleksin perhettä. Karhulla oli nähtävissä lieviä punoittavia palovammoja nenän päässä ja poskipäissä. Lisäksi Karhun päällä tapahtuma-aikana ollut nahkatakki oli osittain kuoriutunut kuumuuden seurauksena.

Kuulustelukertomus on oikein kirjattu eikä minulla ole siihen mitään lisättävää.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Netta Kaisa Elisa Karvinen

Kuulustelija/Vakuudeksi

Sanna Lyytikäinen

☐ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 9.41

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
Kattelus Veli-Matti Sakari

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	Kuulustelupäivä 13.12.2025 Alkoi kello 13.00
	Kuulustelija vanhempi rikoskonstaapeli Sanna Lyytikäinen	☐ kuulustelu puhelimitse ☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä
	Kuulustelutodistaja	☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet Kattelus, Veli-Matti Sakari	Entiset nimet
	Tiedot tarkistettu, miten, missä ☒ ajokortti	Kieli
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Rikos/tapahtuma Törkeä tuhotyö ym. 6.12.2025	Ilmoituksen nro 5740/R/38645/25
	Muut kuulustelussa läsnä olevat	
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)	
4 Ilmoitukset	Ennen kuulustelua on ilmoitettu ☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja ETL 4:9	
	Todistamiskiellot ☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18 ☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17 ☐ Vaitiolovelvollisuudesta ☐ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10 ☐ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11 ☐ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12 ☐ Avustajasalaisuudet OK 17:13 ☐ Potilassalaisuudet OK 17:14 ☐ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16 ☐ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta ☐ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19 ☐ Lähdesuoja OK 17:20	
	Muut ilmoitukset ☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:8:1, RL 15:2 ☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11 ☐	

KUULUSTELUKERTOMUS

MERKITÄÄN: Kuultavalle on annettu luettavaksi todistajalle ilmoitettavat asiat lomake. Hänelle on kerrottu oikeudet ja velvollisuudet.
Kuultavalle on kerrottu, että hänen tulee kertoa totuudenmukaisesti sen mitä tietään tutkittavasta asiasta. Hänelle on kerrottu, että hänen ei ole velvollisuutta kertoa asioista, jotka saattaisivat hänet itsensä syytteen vaaraan. Kuultavalle on kerrottu, että tahallinen väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko.

Poliisi 2018
428.282.02.014/02.05.2022

Kuultava ilmoitti, ettei tarvitse kuulustelutodistajaa paikalle.

Olen ymmärtänyt oikeuteni ja velvollisuuteni.

Olen tuntenut Aleksi Nymanin noin kolmisen vuotta. Tutustuin Aleksiin silloin kun minulla oli Ford myynnissä. Hän oli sitä tulossa ostamaan, mutta ei ostanutkaan. Selvitin kuka kaveri oli ja sain hänen nimen selville silloin. Tutustuimme toisiimme ja myimme ja korjasimme autoja yhdessä.
Olemme olleet aika tiivisti yhteydessä sen ajan kun olemme tunteneet. Autan häntä tarvittaessa ja kuskasin häntä, kun hänellä ei ollut korttia korjasimme autoja yhdessä ja myimme eteenpäin.

Aleksin kautta tutustuin myös Saraan.
Sara ja minun emäntä tutustuivat myös ja Sara on hänen kanssa enemmän jutellut.

Olemme kuulleet, että Aleksilla ja Saralla on ollut joskus riitoja. Heidän Haapalan osoitteessa kävimme myös ja heillä oli siellä riitoja, mutta niistä he on selvinneet puhumalla.
Aleksi ei ole kertonut minulle mitään heidän välisestä suhteesta.
Minulla ei ole ollut mitään tietoja Aleksin taustoista. Sara on kertonut minulle, että Aleksilla ei ole hirveästi kavereita. Kysyin Saralta miksi ei ole ja Sara sanoi, ettei Aleksista tykätä. Kysyin Aleksilta varovasti, että onko hänellä muita kavereita kun minä. Hän sanoi ettei ole muita.
En osaa sanoa onko Saralla ollut paljon kavereita.
Silloin kun olemme käyneet Aleksilla ja Saralla niin siellä ei ole ollut muita kun heidän perhe.

Louhen talossa olen käynyt muutaman kerran sisällä.

Pari viikkoa sitten olimme Louhella Aleksin luona pihassa. Jari Heikkinen, minä ja Aleksi. Aleksi oli pyytänyt minua kuskaamaan Jarit ja Rasmukset Anttolaan. Jari on Saran isä ja Rasmus on Jarin poika.
Sara oli sisällä lasten kanssa. Jari sanoi Aleksille tuossa tilanteessa, että jotain pahaa tulee tapahtumaan. Aleksi sanoi, että mitä vittua. Minä kysyin, että mitä muka tapahtuu.
Jari ei vastannut mitään. Keskustelu jäi siitä asiasta siihen. Minä lähdin siitä kohta autolla viemään Jaria ja Rasmusta Mikkelin Anttolaan.
Aleksi antoi minulle 50 euroa käteistä kyydistä, koska Aleksi ei halunnut ajaa pimeällä eikä lähteä viemään heitä.

Marraskuun alussa 2025 kävin Louhella Aleksin luona vaihtamassa autoon talvirenkaat ja öljyt.
Kävin vajasta hakemassa tunkin. Kokeilin pitääkö tunkki ylhäällä. Totesin ettei pidä.
Kävin tuolloin talon yhteydessä olevassa puuvajassa sisällä. Puuvajan ovi on pihan puolelle. Puuvajasta pääsee suoraan sisälle pannuhuoneeseen.
Otin puuvajasta kapulan jonka laitoin sitten tunkkiin tueksi. Huomasin, että vajassa oli musta bensakanisteri, kokeilin sitä ja huomasin, että se oli tyhjä. Ajattelin ensin valuuttaa öljyt siihen kanisteriin, mutta sitten huomasin, että siellä oli vati. Otin vadin johon valutin autosta öljyt. Huomasin vasta jälkeenpäin, että vadissa oli reikä ja kaikki öljyt valui maahan noin 1-2 metrin päähän puuvajan ovesta.

En ole kiinnittänyt öljylammikkoon sen jälkeen huomiota. En tiedä onko Aleksi tehnyt sille jotan jälkeenpäin.

Vajassa käydessäni en huomannut, että siellä olisi mitään palavaa nestettä ollut.
Tuohon aikaan siellä oli myös LVI asentaja vaihtamassa termostaatin pannuhuoneen järjestelmään.

Minun veli oli myymässä Aleksille auton viininpunaisen Skodan.

Autossa oli akku todella huonossa kunnossa. Olin mitannut, että auton laturi oli rikki ja myimme auton Aleksille laturi rikkinäisenä. Aleksi sanoi, että ostaa auton.
Aleksi siirsi minulle auton rahat ja minä siirsin ne veljelle.
Hain 5.12.2025 veljeni Kiteeltä ja ajoimme Kerimäelle jossa myyty Skoda auto oli veljen naisen pihassa.
Aleksi tuli sinne Saran ja lasten kanssa punaisella Skodalla noin viiden aikaan.
Lähdimme sieltä kolmella autolla Louhelle. Aleksi ajoi sitä juuri ostamaansa Skodaa. Sara ajoi sen toisen Skodan millä he tulivat ja minä ajoin oma autoni. Minun autossa oli minun veli Jouko myös kyydissä.

Kun tulimme Louhelle niin Sara ja lapset menivät sisälle.

Minun veli lähti sillä punaisella Skodalla hakemaan vaimoaan Joensuusta. Siinä oli puhe, että veli lainaa autoa aamuun asti. Veli sanoi Aleksille, että hän tarvistee autoa työvuoron verran. Veljen työvuoro loppui 5-6 maissa aamulla.
Minun veli, sanoi että hän voi tuoda auto aamulla Louhelle. Aleksi sanoi, että ei hän jaksa niin aikaisin nousta ja, että voit jättää auton Kerimäelle, että hän voi hakea auton sieltä.

Aleksi pyysi minulta, että voitko jäädä, että ladataan Aleksin uuden skodan akkua takapihalla olevassa Mersussa.

Minä ja Aleksi menimme sisällä etsimässä mersun avaimia. Sisällä oli Jari Heikkinen, ja Rasmus Heikkinen, Sara, minä, Aleksi, kolme lasta ja koiran pentu.

Aleksi kysyi Saralta missä mersun avaimet on ja Sara sanoi ettei tiedä. Avaimet löytyi keittiöstä ylhäältä korista.

Aleksi otti jääkaapista kokiksen ja antoi minulle myös yhden.

Lapset leikkivät kauko-ohjattavilla autoilla. Sara teki omia hommia ja Jari istui pöydässä. Rasmus seuraili lasten tekemisiä.

Minä ja Aleksi lähdimme ulos. Laitoimme Mersun päälle ja latasimme mersussa sitä Skodan akkua.
Akku latautui noin puolisen tuntia. Juttelimme Aleksin kanssa niitä näitä. En tarkemmin muista jutun aihetta.
Tupakoimme ja Aleksi kertoi, että he aikovat ostaa uuden puhelimen Saralle. Katsoimme netistä, että onko DNA kauppoja auki. Savonlinnassa ei ollut auki ja katsoimme myös Mikkelistä. Sielläkään ei ollut auki.

Sen jälkeen Aleksille tuli yksi puhelu sisältä Saralta. Oltiin silloin ulkona polttamassa röökiä. Aleksi vastasi puhelimeen. En muista mitä hän puhui. Kohta hän laittoi puhelun kaiuttimelle. Sara kysyi, että arvaa tuliko ne rahat. Aleksi sanoi, että ai tuliko. Sara sanoi, että tuli. Todennäköisesti rahat oli tullut Saran tilille. Sen jälkeen Aleksi laittoi puhelimen takaisin korvalle ja sanoi jaa a ja lopetti puhelun.
Kysyin, että eikö puhelinta voi ostaa yksityiseltä niin Aleksi vastasi ettei voi.
Minulle jäi käsitys, että he aikoivat käydä sunnuntaina ostamassa sen puhelimen DNA liikkestä.
Saimme ladattua akun.
Oli puhe, että minä ajan pihassa olleen Hondan hallille. Hain Hondan ja ajoin auton lähelle skodaa, että Aleksi näkee laittaa akun paikalleen.
Saimme akun Skodaan kiinni ja ajoimme hallille.

Hallilla oli Aleksin kaveri joka vaihtoi laturin autoon. Siihen meni vain vartin verran.
Sen jälkeen ajoimme takaisin Louhelle.
Lähdimme hallilta ja kävimme matkalla Prismallla. Minä kävin ostamassa Aleksille tupakkaa ja meille molemmille energiajuomat.
Sen jälkeen Aleksi ajoi minut Louhelle.
Aleksi ajoi Skodan talon ulko-oven eteen. Pihassa ei ollut enää autoa millä Jari ja Rasmus oli liikenteessä. Minulla ei ole heistä havaintoa muutoin.

Minä nousin skodasta ja kysyin Aleksilta, että tehdäänkö huomenna jotain. Muistaakseni Aleksi vastasi, että joo. Aleksi meni sisälle ja minä menin omaan autooni ja katsoin kelloa ja se oli 20:16.
Tuon jälkeen lähdin hakemaan emäntää töistä.

Aleksi laittoi snäppiin viestin joskus 20.54 jossa oli kuva saunan kiukaasta, että se oli lämpiämässä. Sen jälkeen en ole Aleksista kuullut.

6.12.2025 oli sovittu, että Aleksi käy hakemassa veljen lainaaman auton. Yritimme soittaa Aleksille aamulla, mutta ei saatu yhteyttä.
Sitten Niko Nyman soitti, että auto pitää viedä Sivutie 5 ja jättää avaimet renkaan päälle.
Kysyin, eikö Aleksi pääse sitä itse hakemaan niin Niko sanoi, että ei pääse hakemaan.
Soitin asiasta veljelleni. Veli vei auton sinne ja jätti auton avaimet eturenkaan päälle ja käveli kotiin.

Talon palamisesta sain kuulla somesta. Talon palamisesta en ole kuullut muualta kun some alustoilta.

K: Millaista kommunikaatiota Aleksin ja Saran välillä oli illalla, oliko riitoja?
V: ei ollut mitään riitoja. Mielestäni heidän välillä ei ollut mitään muutakaan erityistä jännitettä. En osannut millääänlailla odottaa mitään tuommoista tapahtuvan. En ole koskaan nähnyt heidän välillään mitään isompaa riitaa.

Minulle on luettu kuulustelukertomus ääneen. Se on oikein kirjattu. Minulla ei ole siihen lisättävää eikä korjattavaa

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Etptk:n sivun nro 92

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
Kattelus Veli-Matti Sakari

Kuul. ptk:n sivun nro 5

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Veli-Matti Sakari Kattelus

Kuulustelija/Vakuudeksi

Sanna Lyytikäinen
☐ Kuulusteltu puhelimitse

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 14.48

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Etptk:n sivun nro 93

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
Kinnunen Niina Mirjami

Kuul. ptk:n sivun nro 1

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	Kuulustelupäivä 19.12.2025	Alkoi kello 10.04
	Kuulustelija vanhempi rikoskonstaapeli Netta Karvinen ☐ kuulustelu puhelimitse ☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä		
	Kuulustelutodistaja ☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa		
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet Kinnunen, Niina Mirjami	Entiset nimet Sallinen	
	Tiedot tarkistettu, miten, missä ☒ henkilökortti	Kieli suomi	
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Rikos/tapahtuma Törkeä tuhotyö, 4xtappo	Ilmoituksen nro 5740/R/38645/25	
	Muut kuulustelussa läsnä olevat		
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)		
4 Ilmoitukset	Ennen kuulustelua on ilmoitettu ☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja ETL 4:9		
	Todistamiskiellot ☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18 ☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17 ☒ Vaitiolovelvollisuudesta ☒ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10 ☒ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11 ☒ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12 ☒ Avustajasalaisuudet OK 17:13 ☒ Potilassalaisuudet OK 17:14 ☒ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16 ☒ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta ☒ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19 ☒ Lähdesuoja OK 17:20		
	Muut ilmoitukset ☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:8:1, RL 15:2 ☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11 ☐		

Poliisi 2018
428.282.02.015/26.09.2025

KUULUSTELUKERTOMUS

Ennen kuulustelua minulle on kerrottu asemani todistajana ja velvollisuudesta ilmaista totuuden mukaisesti ja mitään salaamatta mitä asiasta tiedän. Lisäksi minulle on kerrottu, että olen myös velvollinen esittämään hallussani olevan, esitutkinnan kannalta merkityksellisen asiakirjan tai muun todistusaineiston. Ymmärrän, että tahallinen väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko. Minulle on kerrottu myös, että en ole velvollinen kertomaan epäillystä rikoksesta tietoja, jotka saattaisivat itseni tai lähiomaiseni syytteen vaaraan. Ymmärrän, että saan kieltäytyä todistamasta, jos lähisukulaiseni on tutkittavassa asiassa asianosaisena. Minulle on kerrottu myös todistajan vaitiolo-oikeudesta ja velvollisuudesta.

Kuultava ilmoitti, että ei tarvitse kuulustelutodistajaa kuulusteluun.

Kysymys (K): Oletko ymmärtänyt oikeutesi ja velvollisuutesi?
Vastaus (V): Kyllä olen.

K: Haluatko todistaa asiassa, vaikka epäiltynä on sinun veljesi Aleksi Nyman?
V: Haluan.

K: Kerro omin sanoin 6.12.2025 aamun tapahtumista.
V: Minä heräsin aivan normaalisti aamutoimiini eli kahvinkeittoon. Aleksi soitti minulle jonkun toisen henkilön numerosta, jota minulla ei ollut puhelimeeni tallennettuna. Aleksi sanoi minulle ”Rakas sisko, tule tänne. Meidän talo palaa. Minä pääsin talosta ulos, mutta kukaan muu ei”. Minä menin siinä paniikkiin ja huusin Aleksille puhelimeen ”Minä tule, minä tule, minä tulen”. Aleksi kuulosti puhelimessa hätääntyneeltä ja itki. Katkaisin puhelun ja soitin heti toiselle veljelleni Roni Nymanille. Ronille muistan huutaneeni paniikissa puhelimeen, että Aleksin talo palaa ja sinne pitää mennä. En tarkasti muista, mitä olen sanonut, kun olin paniikissa.

Minä olin niin paniikissa lähtiessä, että en löytänyt autoni avaimia. Otin vara-avaimet ja lähdin Louhelle yksin. En muista edes, mitä reittiä olen Louhelle ajanut silloin. Matkalla soitin työpaikalleni, että en ole tulossa töihin.

Louhelle päästyäni, Aleksi oli jo ambulanssissa. En osaa sanoa paljon kello oli tuolloin, kun Louhella olin. Menin melko suoraan Aleksin luokse ambulanssiin. Joltakin taisin kysyä, missä Aleksi on ja esittelin hänelle, että olen Aleksin sisko.

Ambulanssissa Aleksi kertoi, että hän oli yrittänyt pelastaa perheensä ja kertoi rikkoneensa ikkunoita. Aleksi myös kertoi, että häntä tullaan asiassa syyttämään, koska hän on ainoana pelastunut talosta. Aleksi toi myös ilmi, että häneltä on kaikki viety ja hän kyseenalaisti sitä, miksi hän selvisi, eikä mennyt perheensä mukana. Muistelen, että Aleksi olisi minulle kertonut, että Sara olisi hänet herättänyt, mutta tästä en ole täysin varma.

Aleksi ei muistaakseni kertonut minulle, miten hän oli poistunut asunnosta. Minä vielä olin itse niin shokissa, että minä en enää muista kaikkea, mitä Aleksi on minulle siinä ambulanssissa kertonut. Aleksi kertoi, että he olivat edellisenä iltana saunoneet ja epäili, että

onko palo voinut siitä lähteä. Lisäksi hän kyseenalaisti talon lämmitysjärjestelmän, jossa oli ollut vikaa, kun Aleksi perheineen siihen muutti.

Kun menin ambulanssiin, Aleksilla oli päällään vain boxerit ja valkoinen pyyhe jalkojensa päällä. Taisi hänellä olla kengät myös jalassa. Soitin ambulanssissa tai sen ulkopuolelta veljelleni Ronille, että toisi Aleksille vaatteita.

Olimme ambulanssi ulkopuolella tupakalla Aleksin kanssa ja yritin siinä soittaa Jarille eli Saran isälle. Minulla oli kuitenkin vanha numero, enkä tavoittanut Jaria. Seuraavaksi siinä lähdimme käymään Aleksin kanssa poliisiasemalla poliisin kyydillä. Poliisiasemalla Aleksia kuulusteltiin, jonka jälkeen menimme takaisin palopaikalle. Siellä Aleksi meni naapuri talon pihaan seisomaan, jossa oli myös nämä naapurit. Minä en olisi halunnut mennä enää sinne, mutta minun piti saada Aleksi lähtemään meille. Menin siihen ja Aleksi odotti koko ajan, että hänen perheensä tulee elossa talosta. Sain siinä naapurin naiselta Jarin numeron. Soitin Jarille siinä paikallaa tai sitten autossani. Jari oli puhelussa tyyni, kun kerroin, että Aleksi oli ainut, joka pääsi talosta pois. Minä vielä sanoin hänelle, että älä jää yksin, että meille voi aina tulla. Aleksi vielä huusi taustalla, että hän yritti pelastaa perheensä. Minä kysyin Jarilta, haluaako hän keskustella Aleksin kanssa, mutta Jari ei halunnut.

Sain Aleksin poistumaan siten, että naapuri lupasi ilmoittaa Aleksille, kun hänen perheensä kannetaan ulos talosta. Aleksin kanssa lähdimme minun kotiini. Meillä oli romaaneille tyypillinen kokoontuminen kotonani. Paikalla oli tätini, veljeni perhe, serkut ja heidän lapset eli toisin sanoin lähipiirimme. Me halasimme Aleksia vuorotellen ja yhdessä. Halusimme tukea Aleksia kaikin tavoin. Tämän jälkeen menimme Aleksin ja Ronin kanssa äitimme luokse [redacted] kertomaan, mitä oli tapahtunut. Äidin luona käytyä, veimme Ronin kotiin, jonka jälkeen menimme takaisin minun luokse. Kotona emme kerenneet olemaan pitkään, kun poliisi tuli Aleksin hakemaan.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

Aleksille haimme tuolloin puhelimen meidän serkun luota, kun menimme äitiä tapaamaan. Minä kävin Aleksille liittymän ostamassa matkalla R-kioskilta. Aleksi ei käynyt meillä pesulla missään vaiheessa. Aleksi oli melko paniikissa eikä saanut oikein puhetta suustaan, kun olimme minun luona. Aleksi lähti myös hyvin rauhallisesti poliisin matkaan.

Nyt muistin, että Aleksi myös pyysi minulta auton avaimia jossakin kohtaa. Minä en suostunut niitä antamaan, koska ajattelin hänellä olevan itsetuhoisuutta.

K: Oliko Aleksin käytöksessä jotakin erikoista sinun mielestäsi tuolloin 6.12.2025?
V: En osaa sanoa.

K: Oliko Aleksilla vammoja nähtävillä, kun saavuit paikalle?
V: Oli. En ymmärtänyt sitä vielä ambulanssissa, mutta Aleksi näytti niitä minulle vasta kotona. [redacted] Hän ei kertonut minulle, mistä se oli tullut. Aleksi myös kävi äitimme luona katsomassa peilistä, että onko hänen hiukset palanut.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

[redacted]
Kysyttäessä yskikö Aleksi sinun seurassasi, vastaan, että en muista. Olin niin shokissa.

K: Milloin viimeksi olit ollut yhteydessä Aleksiin ja Saraan ennen tuota 6.12.2025?
V: Aktiivisesti me soittelimme Aleksin kanssa ja Saran kanssa laitoin viestejä normaalisti. Me saatoimme soitella Aleksin kanssa aina useita kertoja päivässä. Puheluissa keskustelimme ihan arkisia asioita, välillä Aleksi pyysi apua ja pyysi ruokarahaa sekä lapset saattoivat sanoa puheluissa jotakin minulle. Saran kanssa viestittelimme arjen kulusta, lähettelimme valokuvia ym. normaalia elämiseen liittyvää kommunikaatiota. Pidin Saraa aivan meidän perheeseen kuuluvana.

Kävin konkreettisesti Aleksin ja Saran luona joulukuun alussa 1. tai 2.päivä, kun vietimme kaksoispoikien synttäreitä. Silloin kaikki oli mielestäni hyvin ja kaikki olivat onnellisia. Lapsetkin olivat niin innoissaan, että avasivat lahjat jo eteisessä.

K: Kuinka läheinen suhde sinulla oli Aleksin perheen kanssa?
V: Omasta mielestäni todella läheinen. Minä tuin heitä taloudellisesti todella paljon. Annoin rahaa heille ruokaan ja vaatteisiin. Minä aina kysyin, mitä heidän lapset tarvitsee ja hankin tarpeen mukaan heille vaatteita yms. mitä nyt tarvitsivat. Ja Sara oli meille kuin oma perheenjäsen, josta pidettiin myös huolta.

K: Millainen suhde Aleksilla ja Saralla oli?
V: Aleksi ja Sara kerkesivät olla yhdessä 4-5 vuotta. He tapasivat Savonlinnassa. [redacted] Alku heillä oli vaikeaa. Heillä taisi olla väkivaltaa taustalla, mutta minä en osaa niistä kertoa tarkemmin. [redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

Muistan, että Sara ja Aleksi olivat yhdessä baarissa ennen Aaronin syntymää. Sara hävisi silloin, eikä siihen saatu vuorokauteen yhteyttä. Silloin heräsi epäilys, että Sara olisi Aleksia pettänyt, mutta Aleksin kanssa tämäkin käsiteltiin ja hän lupasi kulkea Saran rinnalla, vaikka lapsi ei olisi hänen. Aaronin synnyttyä, hän oli aivan Aleksin näköinen, joten isästä ei ollut epäilystä. En tiedä, tekivätkö he isyystestiä silloin. En myöskään osaa sanoa, miksi Aaronista tuli Heikkinen eikä Nyman.

En ole saanut tietooni, että mitään väkivaltaisuutta olisi ollut tuon Aleksin ja Saran Nätkillä asumisen jälkeen. Minulla oli se kuva, että heillä meni hyvin parisuhteessa sekä perheelämässä Nätkin jälkeen Haapalassa sekä Louhella. [redacted] Minä en ole tietoinen, että heillä olisi ollut nyt tuolla Louhella asuessa mitään isompia riitoja.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

K: Osallistuiko Aleksi lasten hoitoon ja kotitöihin?
V: Aleksi kävi lapsia päiväkodista, kävi ostamassa perheelle ruokaa ja oli lastensa seurassa. En osaa sanoa, kuinka paljon Aleksi auttoi kotitöissä muuten. En osaa tarkemmin sanoa, kumpi esimerkiksi teki heillä ruuat.

K: Kerro tarkemmin Aleksin ja Saran omakotitalosta, joka tuhoutui tulipalossa.
V: Minä kerkesin siellä käymään vain yhden kerran eli tuolloin lasten syntymäpäivillä. Sisäänkäynnistä mentyä sisälle, oikealle jäi Saran ja Aleksin maakuuhuone sekä vaatehuone siinä taisi olla myös. Vasemmalle jäi olohuone ja lasten makuuhuone. Lasten makuuhuoneessa oli kaksi talosänkyä, jossa oletan nukkuneen ainoastaan kaksoispojat.

Aaron oli sen verran pieni, että hän varmasti nukkui vielä vanhempien kanssa. Lasten makuuhuoneen jälkeen tuli keittiö. Keittiön jälkeen tuli jokin huone, jossa oli mahdottoman iso pyykkiläjä lattialla, joka kiinnitti huomioni. En tiedä, mikä huone se oli, mutta paljon siinä oli pyykkiä lattialla.

Kysyttäessä oliko talossa väliovia, vastaan, että muistaakseni siellä oli joka huoneessa väliovi. En pysty sitä varmaksi sanomaan. Heillä oli myös jouluvaloja paljon. Olohuoneessa oli valoverhot ja ulkona oli valoporo sekä valoreki. Nämä toimivat sähköllä. Heillä on varmasti ollut nämä jouluvalot yötä päivää päällä. Heillä oli tapana jättää myös muutkin valot päälle, kun poistuivat kotoaan. Tai sellainen käsitys minulla oli, kun kerran siitä heitä huomautin, että sähköä kuluu valtavasti.

Sara kertoi, että keittiön ledilamppu oli hieman rikki. Tämän Sara sanoi poikien syntymäpäivillä.

Lämmitysjärjestelmä siellä oli outo. Aleksi kysyi apua sen suhteen. Heidän vuokranantaja ei ollut heitä neuvonut käyttämään sitä tai ainakin näin sanoivat minulle. Käsitykseni mukaan Aleksi oli yrittänyt lämmittää sitä puilla, mutta sinne oli palolaitos pitänyt silloin kutsua paikalle, koska lämmöt olivat nousseet liian korkeaksi. Tämä oli 7.11.2025, kun Aleksi vielä laittoi minulle pannuhuoneesta kuvia.

K: [redacted]Kerro tästä tarkemmin.
V: [redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

Aleksilla alkoi menemään paremmin omassa elämässä ja hän muuttikin sitten Nätkille omilleen. Edelleen häntä kuitenkin autoin ja opastin tarpeen mukaan.

[redacted]

K: [redacted]
V: [redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

[redacted]

K: Millainen taloudellinen tilanne Aleksilla ja Saralla oli?
V: Tiukkaa heillä oli rahasta ja siksi heitä autoinkin. Tarkemmin en osaa sanoa.

K: Onko sinun tiedossasi, että Aleksi olisi velkaa jollekin tai onko Aleksi saanut uhkauksia joltakin?

V: Olen vain kuullut, että Aleksilla olisi ollut velkaa. Tästä en tiedä tarkemmin, mihin velka liittyisi, jos sellaista on oikeasti. Tämä on vain kuulopuhe. Jos Aleksi velkaa olisi, niin se varmasti liittyy autoihin. Päihteitä Aleksi ei käyttänyt minun tietääkseni. Minä hänelle siitä monia kertoja varoittelin jo pienestä asti. Uskon myös, että Sara olisi sen sanonut, jos Aleksi olisi päihteitä käyttänyt.

Olen myös kuullut, että Aleksia olisi uhkailtu. Tämä liittyy kuulopuheiden mukaan autoihin. Minä en muista, kuka näistä on kertonut, mutta nämä kuulopuheet ovat tulleet monen ihmisen kautta. Enkä tiedä, ovatko ne totta. Autokauppaa Aleksilla kyllä oli paljon.

K: Tuleeko sinulla mieleesi muuta lisättävää tähän kuulusteluun?
V: Minulle tuli sellainen mieleen, että heillä taisi olla Louhen talossa ulko-oven jälkeen väliovi, jossa oli lasi. Sara muistaakseni kertoi minulle, että he pitivät auki tuota väliovea, koska jos se laitetaan kiinni, sitä ei saa auki. Minä ihmettelin sitä, koska heillä oli kuitenkin pieni koiranpentu.

Olen lukenut kuulustelukertomuksen ja se on oikein kirjattu, eikä minulla ole siihen mitään lisättävää eikä muutettavaa.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty: Niina Kinnunen

Niina Mirjami Kinnunen

Kuulustelija/Vakuudeksi Netta K

Netta Karvinen
☐ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 12.03

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	Kuulustelupäivä 07.12.2025 Alkoi kello 13.05
	Kuulustelija Vk Mikael Kosonen	☐ kuulustelu puhelimitse ☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä
	Kuulustelutodistaja	☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet KÄHKÖNEN, Anri-Maaria	
	Tiedot tarkistettu, miten, missä ☒ Ajokortti	
	Kieli Suomi	
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Asia/tapahtuma Palonsyyn tutkinta	Ilmoituksen nro 5740/S/12527/25
	Muut kuulustelussa läsnä olevat	
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)	
4 Ilmoitukset	Ennen kuulustelua on ilmoitettu ☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja PolL 6:2.4	
	Todistamiskiellot ☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18 ☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17 ☐ Vaitiolovelvollisuudesta ☐ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10 ☐ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11 ☐ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12 ☐ Avustajasalaisuudet OK 17:13 ☐ Potilassalaisuudet OK 17:14 ☐ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16 ☐ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta ☐ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19 ☐ Lähdesuoja OK 17:20	
	Muut ilmoitukset ☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä PolL 6:2.4, RL 15:2 ☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle PolL 6:1.2, ETL 7:11 ☐	

KUULUSTELUKERTOMUS

Minulle on kerrottu oikeudestani kieltäytyä todistamasta tietyin edellytyksin. Minulle on myös kerrottu vaitiolovelvollisuudesta, vaitiolo-oikeudesta, totuudessa pysymisvelvollisuudesta ja velvollisuudesta kertoa kaikki, mitä tiedän tutkittavana olevasta rikosasiasta. En ole esteellinen todistamaan rikoksesta epäiltyä tai asianomistajaa vastaan.

Minulle on kerrottu oikeudesta pyytää paikalle kuulustelutodistaja. Minulle on kerrottu myös oikeudestani tukevan henkilön läsnäoloon kuulustelussa. Oikeudet ja velvollisuudet annettu luettavaksi myös kirjallisesti.

MERKITÄÄN: Kuultavalle kerrotaan, että hänet kuulustellaan todistajana palonsyyn tutkintaan. Omakotitalo palanut osoitteessa Hattukalliontie 5. Palossa menehtynyt 4 henkilöä Savonlinnassa 6.12.2025.

KYSYMYS (K): Mitä kerrottavaa sinulla on tapahtumista 6.12.2025?
VASTAUS (V): Lähdin klo 8.00 aikaan lenkille Hattukalliontielle päin. Olen soittanut hätäkeskukseen klo 8.03. En ehtinyt, kuin kävellä postilaatikoille, kun havahduin miehen huutoon. Noin 50 metriä on siihen postilaatikoille. Huuto oli ihmeellistä mölinää ja ölinää, en saanut mitään selvää. En pysty arvioimaan huutajan ikää. Ensimmäinen vaikutelma oli se, että jollain on mennyt perjantai pitkäksi ja siellä humalassa joku riehuu.

Käännyin ympäri ja vein koiran takaisin sisälle ja siinä vaiheessa soitin jo hätäkeskukseen, kun laitoin koiran sisälle. Kävelin puhelun aikana risteykseen, vähän etäämmäs postilaatikoilta. Kyseinen risteys on Louhentie 1024:n pihaliittymä. Hätäkeskus kehotti menemään lähemmäs, mutta en uskaltanut, kun pelkäsin, että se mies tulee päälleni. Tilanne oli epäselvä.

Kuuliin ikkunoiden ikkunoiden rikkomista, aivan kuin joku olisi rikkonut ikkunoita. Kuulin tämän siinä, kun olin risteyksessä. Miehen mölinästä meni maksimissaan viisi minuuttia, kun kuulin ikkunoiden rikkoutumisen ääniä. Äänistä tuli sellainen kuva, kun ikkunoita olisi rikottu. Ensin kuului isompi kilahdus, sitten pienempiä, eli ikään kuin loputkin olisi hajotettu siitä. Havahduin siihen, että tuleeko sieltä savua. En kuitenkaan ollut varma, että onko se vain sumua. Sitten oli hetken hiljaista ja alkoi kuulua lohdutonta naisen itkua ja huutoa, hän huusi kaksi kertaa ”apua”. Se oli nuoren naisen ääni. Sen jälkeen heti huudon jälkeen alkoi kajastus ja sanoin palaako siellä jotain. Sieltä kuului tämän jälkeen pari voimakasta paukahdusta.

Sen jälkeen ei kuulunut enää ihmisen ääniä.

Sitten näin ihmisiä Hattukalliontien risteyksessä ja menin itsekin lähemmäs. Talo oli täyden palon vaiheessa.

K: Kuuluiko naisen huuto arviosi mukaan ulkoa vai rakennuksen sisältä?
V: Kuulin sen aivan kirkkaasti. Minulle tuli vaikutelma, että huuto olisi tullut ulkoa.

K: Kuinka suureksi arvioit etäisyyden palopaikasta risteykseen, jossa seisoit?
V: Olen huono arvioimaan etäisyyksiä, mutta olisiko se puoli kilometriä.

K: Oletko miehen äänen ja naisen avunhuutojen lisäksi kuullut muita ihmisen ääniä?
V: En ole. En ole kuullut esimerkiksi lasten ääniä.

K: Oletko itse huutanut jotain tilanteessa?
V: En.

K: Milloin olet viimeksi kävellyt kyseisen omakotitalon ohi osoitteessa Hattukalliontie 5?

V: En osaa sanoa tarkkaa kellonaikaa. Mieheni kanssa kävelimme siitä ohi 20.00 – 21.00 aikaan. Se oli koiran viimeinen iltalenkki.

K: Minkälaisia havaintoja teit talosta Hattukalliontie 5 tuolloin edellisenä iltana?
V: Se auto oli siinä takapihalla käynnissä, se Mersu. Sen ympärillä noin kolme miestä. Silloin oli pimeää, enkä nähnyt tarkemmin. Jatkoin matkaa, ettei koira hermostu. Talon edustalla, eli toisella puolella taloa oli vielä 2-3 autoa.

K: Onko jotakin yksityiskohtaa, jonka eritysesti laittanut merkille asiassa?
V: Ei oikeastaan. Aikavälit olivat lyhyet tapahtuneiden asioiden kanssa. Ja se palo, kun se syttyi niin nopeasti. Ihmettelin, kun se niin nopeasti roihahti.

MERKITÄÄN: Kuultavalle annetaan kuulustelukertomus tarkastettavaksi.

K: Onko kuulustelu kirjattu oikein?
V: Kyllä.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Anri-Maaria KÄHKÖNEN

Kuulustelija/Vakuudeksi

Mikael Kosonen
☐ Kuulusteltu puhelimitse

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 13.42

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
Kähkönen Pasi

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	Kuulustelupäivä 22.12.2025 Alkoi kello
	Kuulustelija vanhempi rikoskonstaapeli Sanna Lyytikäinen	☐ kuulustelu puhelimitse ☒ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä
	Kuulustelutodistaja	☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet Kähkönen, Pasi	Entiset nimet
	Tiedot tarkistettu, miten, missä ☐	Kieli suomi
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Rikos/tapahtuma Törkeä tuhotyö ym. 6.12.2025	Ilmoituksen nro 5740/R/38645/25
	Muut kuulustelussa läsnä olevat	
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)	
4 Ilmoitukset	Ennen kuulustelua on ilmoitettu ☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja ETL 4:9	
	Todistamiskiellot ☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18 ☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17 ☐ Vaitiolovelvollisuudesta ☐ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10 ☐ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11 ☐ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12 ☐ Avustajasalaisuudet OK 17:13 ☐ Potilassalaisuudet OK 17:14 ☐ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16 ☐ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta ☐ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19 ☐ Lähdesuoja OK 17:20	
	Muut ilmoitukset ☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:8:1, RL 15:2 ☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11 ☐	

KUULUSTELUKERTOMUS

Merkitään: Kuultavalle on lähetetty sähköpostitse todistajalle ilmoitettavat asiat lomake, johon hän on saanut etukäteen tutustua. Hänelle sopii, että kuulustelu tehdään sähköpostitse.

MERKITÄÄN: Kysymykset ja vastaukset ovat kopioitu suoraan sähköpostista, jonka kuultava palautti tutkijalle 22.12.2025.

Poliisi 2018
428.282.02.015/26.09.2025

Sovimme puhelimessa, että todistajan kuulustelu tehdään näin sähköpostitse. Tutustu ensin liitteeksi laittamaani todistajalle ennen kuulustelua ilmoitettavat asiat lomakkeeseen.

Kuulustelussa tulisi käydä läpi mm. seuraavia asioita:

- hälytyksen ensitiedot
- tekniset tiedot rakennuksesta (osastointi, huoneiden lukumäärä, vauriot)
- havainnot palosta paikalle tullessa (savukaasut, palopesäkkeet ym…)
- havainnot palon etenemisestä ja syttymissyystä (syttymispaikkojen lukumäärä ja sijainnit…)
- havainnot rakennuksesta poistuneesta henkilöstä/rakennukseen jääneistä henkilöistä
- havainnot tulen ja savukaasujen leviämisestä
- oliko vaara levitä ympärillä oleviin rakennuksiin/taloihin
- oliko muiden talojen asukkaat konkreettisessa vaarassa
- mikäli jututit paikalla olleita muita asukkaita/kyläläisiä niin ketä ja mitä kertoivat
- mitä muuta oleellista paloon/tehtävään liittyen tulee mieleen

-Saimme hälytyksen koodilla 403 A rakennuspalo suuri aamulla klo 8.06. Matkalla varmistui, että rakennuksessa on ihmisiä sisällä.
-Kyseessä oli yksikerroksinen tiilivuorattu talo, neljä huonetta ja keittiö.
-Kohteeseen tultaessa rakennuksen ikkunoista ja oviaukosta tuli savua ja tulta. Myös talon ulko-oven edessä paloi henkilöauto. Palo oli voimakkainta talon etupihan puolella olevissa huoneissa.
-Palo levisi palokunnan paikalla ollessa rakennuksen muihin osiin, saunaan ja pesuhuoneeseen sekä katon kautta myös lämmönjakohuoneisiin.
-Saavuttaessa kohteeseen Louhentien ja Hattukalliontien risteyksessä oli ihmisiä opastamassa kohteeseen. Itse en nähnyt talosta poistuvaa henkilöä. Taloon jääneet henkilöt löytyivät samasta huoneesta katosta ja seiniltä pudonneiden villojen ja muun romun peitossa.
-Tuli ja savukaasut purkautui voimakkaasti ulos ikkunoista ja ovesta. Myös sisäkatto oli palanut puhki ja savukaasut ja liekit pääsivät yläpohjaan.
-Ympärillä olevat rakennukset oli riittävän kaukana ettei niillä ollut syttymisvaaraa.
-En jutellut kenenkään asukkaan tai kyläläisen kanssa.

MERKITÄÄN: Sähköpostitse 13.2.2026 saatu lisätietoa kuulusteluun.

Palokunta rikkoi sammutustöiden takia takapihan puolelta terassin oven, puuvaraston ja lämmityshuoneen ovet ulkoapäin.

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Etptk:n sivun nro 104

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
Kähkönen Pasi

Kuul. ptk:n sivun nro 3

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Pasi Kähkönen

Kuulustelija/Vakuudeksi

Sanna Lyytikäinen
☒ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 8.13

POLIISI
ITÄ-SUOMI

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA
Todistaja

Ptptk:n sivun nro 105

Poliisitutkintapöytäkirjan numero
5740/S/12527/25

Kuulusteltavan nimi: Laitinen Henna Emily

Kuul. ptk:n sivun nro: 1

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	Kuulustelupäivä 07.12.2025 Alkoi kello 15.36
	Kuulustelija vrk. Netta Karvinen	☐ kuulustelu puhelimitse ☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä
	Kuulustelutodistaja	☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet Laitinen, Henna Emily	
	Tiedot tarkistettu, miten, missä ☒ kertoi itse	
	Kieli Suomi	
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Asia/tapahtuma Palonsyyn tutkinta	Ilmoituksen nro 5740/S/12527/25
	Muut kuulustelussa läsnä olevat	
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)	
4 Ilmoitukset	Ennen kuulustelua on ilmoitettu ☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja PolL 6:2.4	
	Todistamiskiellot ☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18 ☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17 ☒ Vaitiolovelvollisuudesta ☐ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10 ☐ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11 ☐ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12 ☐ Avustajasalaisuudet OK 17:13 ☐ Potilassalaisuudet OK 17:14 ☐ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16 ☒ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta ☐ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19 ☐ Lähdesuoja OK 17:20	
	Muut ilmoitukset ☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä PolL 6:2.4, RL 15:2 ☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle PolL 6:1.2, ETL 7:11 ☐	

Poliisi 2018
428.224.02.015/05.05.2022

KUULUSTELUKERTOMUS

Minulle on kerrottu oikeudestani kieltäytyä todistamasta tietyin edellytyksin. Minulle on myös kerrottu vaitiolovelvollisuudesta, vaitiolo-oikeudesta, totuudessa pysymisvelvollisuudesta ja velvollisuudesta kertoa kaikki, mitä tiedän tutkittavana olevasta rikosasiasta. En ole esteellinen todistamaan rikoksesta epäiltyä tai asianomistajaa vastaan.

Minulle on kerrottu oikeudesta pyytää paikalle kuulustelutodistaja. Minulle on kerrottu myös oikeudestani tukevan henkilön läsnäoloon kuulustelussa. Oikeudet ja velvollisuudet annettu luettavaksi myös kirjallisesti.

MERKITÄÄN: Kuultavalle kerrotaan, että hänet kuulustellaan todistajana palonsyyn tutkintaan. Omakotitalo palanut osoitteessa Hattukalliontie 5. Palossa menehtynyt 4 henkilöä Savonlinnassa 6.12.2025.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

KYSYMYS (K): Mitä kerrottavaa sinulla on tapahtumista 6.12.2025?
VASTAUS (V): [redacted] Olimme nukkumassa ja heräsin koirien haukuntaan. Kello oli noin kahdeksan silloin aamulla. Näin ovenikkunasta, että joku iso hahmo liikkuu oven takana. Minä kysyin, että kuka siellä on ja kuulin koirien haukunnan läpi, että siellä oli Aleksi Nyman naapurista.

Minä avasin oven ja Aleksi oli aivan alasti oven takana. Aleksi pyysi soittamaan hätäkeskukseen ja sanoi, että heidän talo palaa. Aleksi oli hädissään. Minä sanoin Terolle, että mene sinä jo edeltä Aleksin talolle. Minä aloin soittamaan hätäkeskukseen. Soitin talon sisältä hätäkeskukseen, niin en tiedä, menikö Tero Aleksin kanssa käymään Aleksin talolla vai kävikö Tero siellä yksin.

Minä olin hätäkeskuksen kanssa puhelussa ja tulin talosta ulos. Ulkona oli Aleksi ja minusta hänellä oli jo jotakin siinä vaiheessa päällä. Minä annoin Aleksille puhelimen ja käskin häntä olemaan hätäkeskuksen kanssa puhelussa. Tero oli tulossa Aleksin talolta tai taisi hän jo olla siinä meidän pihassa, mutta minä lähdin Teron kanssa vielä kiertämään Aleksin taloa ympäri ja katsomaan, onko mitään tehtävissä. Kun menimme Aleksin talolle, tuli sisäänkäynnistä eli ulko-ovesta, joka oli auki, lieskoja. Myös ulko-oven oikealla puolella oleva ikkuna oli rikki, edestäpäin katsottuna, ja liekit tulivat ikkunasta. Me kiersimme talon päädyn kautta takapihalle. Takapihan puoleiset ikkunat talossa olivat vielä täysin ehjiä. Takapihan puolelta ei näkynyt sisälle muuta, kuin mustaa savua. Liekkejä ei sieltä näkynyt. Kun olimme takapihan puolella, kuului etupihalta ulko-oven luota pamahdus. Me kiersimme talon ympäri ja sanoin Terolle, että nyt pitää mennä.

Talon etuovella oli punainen Skoda merkkinen henkilöauto, joka syttyi tuleen meidän silmien edessä. Talon sisältä tuli ulko-ovesta ja talon ikkunoista lieskoja, jotka sytyttivät auton kyljen palamaan. Koko ajan kuului pauke.

Me menimme takaisin meidän pihaan, jossa Aleksi oli. Minä kysyin Aleksilta, että mitä autossa on ja Aleksi vastasi, että siellä on akkuja. Ne akut selvästi paukkuivat siellä, koska koko ajan poksahteli. Kun me kiersimme Teron kanssa Aleksin asuntoa ulkopuolella ympäri, me yritimme huudella talon sisälle ja yritimme kuunnella, jos sieltä joku huutaisi jotakin. Mitään ei talon sisältä kuulunut enää.

Meidän tullessa takaisin pihaamme, tuli poliisi paikalle. Sen jälkeen tuli ambulanssi ja pelastuslaitos. Minä menin Aleksin tueksi ambulanssiin ja olin siellä siihen saakka, kunnes Aleksin sisko tuli paikalle. Aleksi soitti meidän pihassa ollessaan hänen siskolle palosta minun puhelimesta. Aleksin siskon tultua paikalle, minä menin takaisin kotiin.

Jossakin vaiheessa minä annoin Aleksille kengät meiltä, kun hän oli paljain jaloin. En muista missä vaiheessa tämä tapahtui.

K: Kuulitko paikalla avunhuutoja?
V: En ole kuullut missään vaiheessa kenenkään huutavan apua.

K: Entä oletko kuullut koiran haukuntaa?
V: En ole kuullut, kuin omien koirien haukuntaa.

K: Mitä Aleksi on sinulle kertonut tapahtumista?
V: Aleksi kertoi, että hänen puolisonsa oli herättänyt hänet ja hän oli kuullut lapsien itkevän. Aleksin herätessä oli savua asunnossa jo niin paljon, että hän ei nähnyt enää siellä mitään. Aleksi myös kertoi, että oli joitakin ikkunoita rikkonut. Lisäksi hän kertoi, että olivat lämmittäneet edellisenä iltana saunaa ja pohti ääneen, että talossa on ollut vikoja koko sen ajan, kun ovat siinä asuneet. Aleksin perhe on asunut talossa noin pari kuukautta. Aleksi oli myös hyvin itsetuhoinen ja sanoi, että hänen olisi pitänyt myös palaa muun perheen mukana, koska hänellä ei ole enää mitään.

K: Kertoiko Aleksi, ketä asunnossa sisällä oli?
V: Aleksi kertoi minulle, että siellä on hänen puoliso, kolme lasta ja pentukoira. Aleksi kertoi, että yksi vuotias lapsi oli heidän makuuhuoneen sängyn päädyssä häkkisängyssä ja kaksoset olivat toisessa huoneessa.

K: Osaatko kertoa, miten Aleksilla elämässä muuten menee?
V: Minä en ole hirveästi ollut Aleksin kanssa tekemisissä. Tiedän hänet kyllä, mutta emme ole olleet heidän kanssa tekemisissä emmekä ole käyneet heidän luona sisällä. En siis osaa sanoa, miten Aleksilla elämässään muuten menee.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

K: Näitkö Aleksilla vammoja, kun hän tuli oli teidän ovella?
V: [redacted] Aleksi taisi siinä kertoa, että on kaatunut.

MERKITÄÄN: Kuulustelu on luettu ääneen.

K: Onko kuulustelu kirjattu oikein?
V: Kuulustelu on oikein kirjattu eikä minulla tule tuohon nyt mitään lisättävää mieleeni.

POLIISI
ITÄ-SUOMI

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA
Todistaja

Ptptk:n sivun nro 108

Poliisitutkintapöytäkirjan numero
5740/S/12527/25

Kuulusteltavan nimi
Laitinen Henna Emily

Kuul. ptk:n sivun nro 4

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Henna Emily Laitinen

Kuulustelija/Vakuudeksi

Netta Karvinen
☐ Kuulusteltu puhelimitse

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 16.19

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Etptk:n sivun nro 109

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
Nissi Joni Eetu Petteri

Kuul. ptk:n sivun nro 1

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus

Kuulustelupaikka
Itä-Suomen poliisilaitos
Savonlinnan poliisiasema

Kuulustelupäivä 19.12.2025

Alkoi kello 14.33

Kuulustelija
vanhempi rikoskonstaapeli Netta Karvinen

☒ kuulustelu puhelimitse
☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa

2 Henkilötiedot

Sukunimi, etunimet
Nissi, Joni Eetu Petteri

Entiset nimet

Tiedot tarkistettu, miten, missä
☒ kertoi itse

Kieli
suomi

3 Merkinnät
Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan

Rikos/tapahtuma
Törkeä tuhotyö, 4xtappo

Ilmoituksen nro
5740/R/38645/25

Muut kuulustelussa läsnä olevat

Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)

4 Ilmoitukset

Ennen kuulustelua on ilmoitettu
☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja ETL 4:9

Todistamiskiellot
☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18
☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17
☒ Vaitiolovelvollisuudesta
- ☒ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10
- ☒ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11
- ☒ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12
- ☒ Avustajasalaisuudet OK 17:13
- ☒ Potilassalaisuudet OK 17:14
- ☒ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16

☒ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta
- ☒ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19
- ☒ Lähdesuoja OK 17:20

Muut ilmoitukset
☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:8:1, RL 15:2
☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11
☐

Poliisi 2018
428.282.02.015/26.09.2025

KUULUSTELUKERTOMUS

Ennen kuulustelua minulle on kerrottu asemani todistajana ja velvollisuudesta ilmaista totuuden mukaisesti ja mitään salaamatta mitä asiasta tiedän. Lisäksi minulle on kerrottu, että olen myös velvollinen esittämään hallussani olevan, esitutkinnan kannalta merkityksellisen asiakirjan tai muun todistusaineiston. Ymmärrän, että tahallinen väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko. Minulle on kerrottu myös, että en ole velvollinen kertomaan epäillystä rikoksesta tietoja, jotka saattaisivat itseni tai lähiomaiseni syytteen vaaraan. Ymmärrän, että saan kieltäytyä todistamasta, jos lähisukulaiseni on tutkittavassa asiassa asianosaisena. Minulle on kerrottu myös todistajan vaitiolo-oikeudesta ja velvollisuudesta.

Kuultava ilmoitti, että ei tarvitse kuulustelutodistajaa kuulusteluun. Kuulustelu käydään puhelimessa kuultavan suostumuksella.

Kysymys (K): Oletko ymmärtänyt oikeutesi ja velvollisuutesi?
Vastaus (V): Kyllä olen.

K: Mistä sinä tunnet Aleksi Nymanin ja hänen perheensä?
V: Minä olen tutustunut Aleksiin muutama vuosi sitten, kun korjasin hänelle autoa. Sen jälkeen aloimme pitämään Aleksin kanssa yhteyttä miltei päivittäin. Meistä tuli Aleksin kanssa hyviä ystäviä. Minä tunnen myös paljon Aleksin sukulaisia.

Aleksin perheeseen tutustuin Aleksin kautta. Saraan tutustuin lähemmin, kun hän odotti kaksosia. Kävimme silloin veneilemässä veneellä ni.

K: Milloin olet ollut Aleksin kanssa viimeksi yhteydessä?
V: Minä soitin Aleksille 5.12.2025 klo 21:20. Puhuimme puhelimessa 5 minuuttia. Minä soitin Aleksille, että meidän työpaikan työautosta meni pyöränlaakeri rikki. Työauto oli Volvo merkkinen, joten sitä naureskeltiin Aleksin kanssa, että se on Volvojen kirous, että pyöränlaakerit rikkoutuvat. Lisäksi vaihdoimme ihan vain kuulumisia. Aleksi vaikutti puhelimessa aivan normaalilta. En huomannut mitään erikoista ainakaan hänen puheistaan. Minulle jäi se käsitys puhelusta, että Aleksilla oli lasten kanssa iltatoimet menossa. Puhelin oli vielä Aleksilla kaiuttimella ja Sarakin nauroi sille, että Volvosta menee aina pyöränlaakerit. Kaikki oli minusta aivan normaalia.

29.päivä marraskuuta olin viimeksi nähnyt Aleksin kasvotusten. Aleksi tuli käymään tyttöystäväni kotipihalla. Vaihdettiin silloinkin vain kuulumisia tupakkaa poltellen pihalla aivan normaaliin tapaan.

K: Puhuiko Aleksi perheestään sinulle?
V: Ei se paljoa puhunut. Välillä hän sanoi vain, että pitää lähteä takaisin perheen luokse. Olimme paljon aina Aleksin kanssa hallilla autoja korjaamassa.

K: Miten Aleksilla meni parisuhteessa ja perhe-elämässä?
V: En osaa sanoa. Me emme keskustelleet paljoa tuollaisista asioista. En edes kerennyt käydä heidän luona Louhella. Kun olin heidän koko perheen kanssa tekemisissä, niin sain vaikutelman, että heillä menee hyvin. Heillä ei ollut minun läsnä ollessani mitään sanaharkkaa koskaan.

Kävin kyllä Aleksin ja Saran aiemmissa kodeissa Nätkillä ja Haapalassa. Heillä käydessä kaikki vaikutti olevan kunnossa. Minulle tuli täytenä yllätyksenä sosiaalisesta mediasta, että heidän välillään on ollut väkivaltaa. En ollut tällaisesta aiemmin tietoinen.

K: Mitä sinä tiedät 6.12.2025 tapahtuneesta tulipalosta Hattukalliontie 5 osoitteessa?
V: Minä olin töissä tuolloin ja sain kuvan lehtijutusta työkaveriltani. Katsoin, että talo näyttää tutulle. Soitin Aleksin sukulaiselle, Aleksi Kosuselle ja kysyin häneltä, onko kyseessä Aleksin talo. Hän vahvisti, että kyllä on ja kertoi Aleksin puolison Saran ja heidän lasten jääneen talon sisälle. Kosunen kertoi, että Sara olisi herättänyt Aleksin ja Aleksi oli ainoana päässyt talosta ulos. Muuta en asiasta tiedä ja tämäkin on vain minulle kerrottua tietoa.

K: Onko Aleksin pihassa ollut valkoinen Mersu sinun?
V: Kyllä on. Se oli jäärata autona. Minä laitoin vielä Savonlinnan Puskaradioon siitä kyselyä, koska luulin, että se on varastettu. Se oli nimittäin Aleksin takapihalla säilössä ja se katosi sieltä tulipalon jälkeen. Selvisikin, että Saran pikkuveljen kaveri Akseli oli käynyt auton sieltä talteen, mutta unohti asiasta ilmoittaa ensin minulle. Auto on nyt Nätkillä hallilla pressun alla. Sitä on sen verran käytetty, että siihen on akku laitettu, jotta sillä on voitu ajaa, jonka jälkeen akku on otettu pois.

K: Onko sinulla muuta lisättävää kuulusteluun?
V: Kun puhuimme Aleksin kanssa silloin 5.12.2025 illalla puhelimessa, niin hän taisi mainita menevänsä vielä saunaan. En ole nyt ihan varma tästä. Muuta ei tule mieleen.

Kuulustelukertomus on luettu minulle ääneen ja se on oikein kirjattu, eikä minulla ole siihen mitään lisättävää eikä muutettavaa.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Joni Eetu Petteri Nissi

Kuulustelija/Vakuudeksi

Netta Karvinen

☐ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 15.07

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Etptk:n sivun nro: 112

Esitutkintapöytäkirjan numero: 5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi: Nyman Hentry Dimitri Allan

Kuul. ptk:n sivun nro: 1

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus

Kuulustelupaikka: Itä-Suomen poliisilaitos, Savonlinnan poliisiasema

Kuulustelupäivä: 19.12.2025

Alkoi kello: 13.30

Kuulustelija: vanhempi rikoskonstaapeli Netta Karvinen

☒ kuulustelu puhelimitse

☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa

2 Henkilötiedot

Sukunimi, etunimet: Nyman, Hentry Dimitri Allan

Entiset nimet:

Tiedot tarkistettu, miten, missä: ☒ kertoi itse

Kieli: suomi

3 Merkinnät
Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan

Rikos/tapahtuma: Törkeä tuhotyö, 4xtappo

Ilmoituksen nro: 5740/R/38645/25

Muut kuulustelussa läsnä olevat:

Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli):

4 Ilmoitukset

Ennen kuulustelua on ilmoitettu

☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja ETL 4:9

Todistamiskiellot

☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18

☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17

☒ Vaitiolovelvollisuudesta

- ☒ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10
- ☒ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11
- ☒ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12
- ☒ Avustajasalaisuudet OK 17:13
- ☒ Potilassalaisuudet OK 17:14
- ☒ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16

☒ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta

- ☒ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19
- ☒ Lähdesuoja OK 17:20

Muut ilmoitukset

☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:8:1, RL 15:2

☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11

☐

Poliisi 2018
428.282.02.015/26.09.2025

KUULUSTELUKERTOMUS

Ennen kuulustelua minulle on kerrottu asemani todistajana ja velvollisuudesta ilmaista totuuden mukaisesti ja mitään salaamatta mitä asiasta tiedän. Lisäksi minulle on kerrottu, että olen myös velvollinen esittämään hallussani olevan, esitutkinnan kannalta merkityksellisen asiakirjan tai muun todistusaineiston. Ymmärrän, että tahallinen väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko. Minulle on kerrottu myös, että en ole velvollinen kertomaan epäillystä rikoksesta tietoja, jotka saattaisivat itseni tai lähiomaiseni syytteen vaaraan. Ymmärrän, että saan kieltäytyä todistamasta, jos lähisukulaiseni on tutkittavassa asiassa asianosaisena. Minulle on kerrottu myös todistajan vaitiolo-oikeudesta ja velvollisuudesta.

Kuultava ilmoitti, että ei tarvitse kuulustelutodistajaa kuulusteluun. Kuulustelu käydään puhelimessa kuultavan suostumuksella.

Kysymys (K): Oletko ymmärtänyt oikeutesi ja velvollisuutesi?
Vastaus (V): Kyllä olen.

K: Mistä sinä tunnet Aleksi Nymanin ja hänen perheensä?
V: Minä olen Aleksin serkku. Olemme normaalisti Aleksin kanssa viikoittain yhteydessä, mutta ei kuitenkaan päivittäin. Me olemme nähneet autokorjaamolla ja muuallakin hänen kanssaan. Meillä on Aleksin kanssa mielestäni läheiset välit.

Olin myös Aleksin perheen kanssa tekemisissä. Aleksin perhe oli Aleksin mukana usein hallilla ja he kävivät perheenä minun kotonani kylässä. Minun läsnä ollessani Aleksi ja Sara tulivat hyvin toimeen, eivätkä he riidelleet keskenään. Minulla oli se vaikutelma, että he olivat onnellinen perhe. Minulle tuli täytenä yllätyksenä sosiaalisesta mediasta, että heidän välillään on ollut väkivaltaa.

K: Mitä sinä tiedät 6.12.2025 tapahtuneesta tulipalosta Hattukalliontie 5 osoitteessa?
V: Minä sain tiedon tädiltäni noin klo 10-12.00 välillä. Tätini soitti minulle ja kertoi, että Aleksin talo on palanut ja Aleksin puoliso sekä lapset ovat jääneet palaneeseen taloon. Muuta minä en asiasta tiedä.

K: Milloin viimeksi näit Aleksia ennen tuota 6.12.2025?
V: Edellisenä iltana eli 5.12.2025. Aleksi soitti minulle noin kuuden aikaan illalla ja pyysi minua vaihtamaan autoonsa laturin. Aleksi tuli soitosta noin 1-2 tunnin sisällä hallille Nätkille. Aleksi oli liikenteessä kaverinsa Vellun kanssa. En tiedä tätä Vellun oikeaa nimeä. Minä vaihdoin autoon laturin ja Aleksi itse vaihtoi autoon polttimot. Vellu oli siinä vain meidän seurana ja tarkkaili sivusta. Auto, johon laturin vaihdoin oli Skoda.

Aleksi oli kaverinsa kanssa hallilla noin 1-1,5 tuntia. Tämän jälkeen he lähtivät pois ja minä myös kotiini.

Aleksi oli aivan normaali hallilla. Hän oli hyvän mielinen eikä vaikuttanut mitenkään vihaiselta.

K: Puhuiko Aleksi sinulle perheestään normaalisti?

V: Kyllä Aleksi puhui lapsistaan ja Sarasta. Aleksi puhui aivan normaaliin tapaan perheestään, ei mitenkään vihamielisesti. Aleksi kertoili perheestään aivan normaaleja asioita, kuten mitä lapset olivat puuhailleet ja että Sara haluaisi taas alkaa ratsastamaan.

K: Onko sinulla muuta lisättävää asiaan?
V: Tämä Vellu kävi minun hallilla muutaman päivän jälkeen tapahtuneesta. Vellu kertoi, että Aleksin appiukko Jari olisi sanonut, että jotakin pahaa tulee tapahtumaan. En tiedä kenelle Jari sen osoitti ja ketkä kaikki tämän ovat kuulleet. En osaa tarkemmin sanoa tästä, mutta haluan sen tuoda ilmi.

Kuulustelukertomus on luettu minulle ääneen ja se on oikein kirjattu, eikä minulla ole siihen mitään lisättävää.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Hentry Dimitri Allan Nyman

Kuulustelija/Vakuudeksi

Netta Karvinen
☐ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 13.57

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
Nyman Riikka-Mari Johanna

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus

Kuulustelupaikka
Itä-Suomen poliisilaitos
Savonlinnan poliisiasema

Kuulustelupäivä: 21.12.2025
Alkoi kello: 10.05

Kuulustelija
vanhempi rikoskonstaapeli Netta Karvinen

☐ kuulustelu puhelimitse
☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa

2 Henkilötiedot

Sukunimi, etunimet
Nyman, Riikka-Mari Johanna

Entiset nimet
Astikainen

Tiedot tarkistettu, miten, missä
☒ kertoi itse

Kieli
suomi

3 Merkinnät
Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan

Rikos/tapahtuma
Törkeä tuhotyö, 4xtappo

Ilmoituksen nro
5740/R/38645/25

Muut kuulustelussa läsnä olevat

Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)

4 Ilmoitukset

Ennen kuulustelua on ilmoitettu
☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja ETL 4:9

Todistamiskiellot
☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18
☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17
☒ Vaitiolovelvollisuudesta
- ☒ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10
- ☒ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11
- ☒ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12
- ☒ Avustajasalaisuudet OK 17:13
- ☒ Potilassalaisuudet OK 17:14
- ☒ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16

☒ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta
- ☒ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19
- ☒ Lähdesuoja OK 17:20

Muut ilmoitukset
☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:8:1, RL 15:2
☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11
☐

Poliisi 2018
428.282.02.015/26.09.2025

KUULUSTELUKERTOMUS

Ennen kuulustelua minulle on kerrottu asemani todistajana ja velvollisuudesta ilmaista totuuden mukaisesti ja mitään salaamatta mitä asiasta tiedän. Lisäksi minulle on kerrottu, että olen myös velvollinen esittämään hallussani olevan, esitutkinnan kannalta merkityksellisen asiakirjan tai muun todistusaineiston. Ymmärrän, että tahallinen väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko. Minulle on kerrottu myös, että en ole velvollinen kertomaan epäillystä rikoksesta tietoja, jotka saattaisivat itseni tai lähiomaiseni syytteen vaaraan. Ymmärrän, että saan kieltäytyä todistamasta, jos lähisukulaiseni on tutkittavassa asiassa asianosaisena. Minulle on kerrottu myös todistajan vaitiolo-oikeudesta ja velvollisuudesta.

Kuultava ilmoitti, että ei tarvitse kuulustelutodistajaa kuulusteluun.

Kysymys (K): Oletko ymmärtänyt oikeutesi ja velvollisuutesi?
Vastaus (V): Kyllä olen.

K: Haluatko todistaa asiassa, vaikka epäiltynä on sinun puolisosi Roni Nymanin veli Aleksi Nyman?
V: Kyllä.

K: Kerro suhteestasi Aleksi Nymaniin ja Sara Heikkiseen.
V: Minä olen naimisissa Aleksin veljen, Ronin kanssa. Aleksin tapasin ensimmäisen kerran, kun hän oli 3-4-vuotias. Olen ollut Aleksin kanssa paljon tekemisissä. Välillä enemmän ja välillä vähemmän. Olemme olleet viikoittain Aleksiin yhteydessä sekä puhelimitse, että kasvotustenkin. Pääasiassa tietenkin puolisoni on ollut Aleksiin yhteydessä, mutta myös minäkin toisinaan.

Aleksi on lempeä, auttavainen, toimelias ja hän liikkuu koko ajan. [redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

Minä tutustuin Saraan Aleksin kautta, kun he alkoivat seurustelemaan. Me olimme Saran kanssa hyviä ystäviä. Me puhuimme Saran kanssa kaikista asioista. Sara kysyi minulta välillä neuvoja ja apua kotiasioihin, lähinnä lapsiin liittyen. Sara myös kertoi minulle mielestäni kaikki huolet ja murheensa. Sara oli yleensä huolissaan lapsista. Viimeisimpänä noin pari kuukautta sitten Sara oli murheissaan siitä, kun hänen siskonsa on unohtanut hänet. Sara mainitsi, että tähän on syynä se, kun hänen siskonsa on löytänyt uuden miehen itselleen. Sara kertoi, että he olivat siskonsa kanssa aiemmin todella läheisiä keskenään. Hänen siskonsa nimi taitaa olla Jenni tai Jenny.

Sara oli hienotunteinen, touhukas, eläväinen ja hänellä oli myös sellainen räväkkä persoona. Tällä tarkoitan, että Sara saattoi kiivastua äkillisesti ja saattoi sanoa mitä sylki suuhun toi miettimättä sanojaan. Nämä sanomiset lähinnä kohdistuivat Aleksiin.

Sara on kertonut minulle Aleksin kanssa parisuhteesta. Sara on kertonut minulle yhdestä tilanteesta, jossa Aleksi on riuhtaissut Saraa käsivarresta kiinni pitäen autosta pihalle. En

tiedä, missä tämä oli tapahtunut. Lisäksi Saralla oli tapana haukkua Aleksia piilossa. Muistan yhden tilanteen meillä, kun he olivat meillä käymässä ja Aleksin piti lähteä autokaupoille. Aleksi ja Sara menivät viereiseen huoneeseen ja Sara haukkui siellä Aleksia, joka kuului meille muille talossa olleille myös. Näitä vastaavia riitatilanteita oli useita ja ne syntyivät silloin, kun Aleksin piti lähteä jonnekin.

Minä olen ollut läsnä vain, kun he ovat suusanallisesti riidelleet. Riidellessään he ovat haukkuneet toisiaan, mutta mitään uhkailuita he eivät riidellessä ole esittäneet. He tajusivat kesken riidan yleensä mennä eri huoneisiin rauhoittumaan ja sitten se riita yleensä loppuikin. Pääasiassa Aleksi oli aina se, joka poistui tilanteesta muualle.

Saralla ja Aleksilla oli normaaleja parisuhderiitoja. Tällä tarkoitan, että he saivat väittelyn aikaan jostakin erittäin pienestä asiasta.

Mistään muista tilanteista Sara eikä myöskään Aleksi ole minulle kertonut. Saran kanssa olin viikoittain yhteydessä. Olimme puhelinyhteydessä sekä kävimme toistemme luona.

Minä autoin Aleksia ja Saraa perusasioissa. Heillä käydessä minä autoin kotitöissä, Kelan papereiden täytössä ja pari kertaa olen ottanut heidän lapset yökylään. Lisäksi olen sanonut, että meille saa tulla syömään, jos heillä ei ole vara ruokaan. Tiedän, että heillä oli välillä vaikeaa taloudellisesti ja välillä taas helpompaa. He käyttivät rahaa vähän liian hyvin, joten sitten ei jäänyt rahaa edes ruokaan. Lisäksi Sara lainasi rahaa isälleen. Sara kertoi minulle, että hän joutui usein lainaamaan isälleen rahaa. Saran mukaan välillä hän sai rahat takaisin ja välillä taas ei. Lisäksi Sara kertoi, että hänen isänsä pyysi bensarahaa jopa siitä, että hän meni käymään Saran luona. Se oli minusta kummallista. Sara mainitsi, että isänsä soitti aina edellisenä iltana tai sinä päivänä, kun Sara sai rahaa tililleen ja tuli sitten käymään Saran luona.

K: Millaiselle heidän parisuhde näyttäytyi sinulle?
V: Minusta Sara ja Aleksi sopivat toisilleen todella hyvin. En osannut kuvitella niitä erillään. Molemmat välittivät toisistaan ja huolehtivat toisistaan. Heillä ei ollut minun tietojen mukaan mitään suuria riitoja suhteessa, mutta perinteisiä parissuhderiitoja kyllä oli, kuten aiemmin jo mainitsin. Näitä riitoja oli noin kuukausittain. En osaa sanoa, oliko heillä nyt lähiaikoina ollut mitään riitaa tai kinaa.

Heidän perheessä Aleksi hoiti yleensä kaupassa käynnin ja ruuanlaiton. Lisäksi Aleksi vei minun mielestäni pojat aina pääsääntöisesti tarhaan. Muutaman kerran, kun ollaan menty heillä käymään, on Aleksi myös imuroinut. Sara kertoi, että Aleksi hoitaa lasten nukkumaan laitot, koska Aleksi sai ne kuulemma rauhoittumaan paremmin, kun Sara itse. Heidän lapset olivat erittäin vauhdikkaita. Pojat olivat paljon Aleksin perään ja halusivat tehdä asioita isänsä kanssa. Sara hoiti taloudessa pyykinpesun.

Minä en havainnut heidän välillä mustasukkaisuutta missään vaiheessa kumminkaan päin.

K: Kerro tarkemmin Aleksin ja Saran omakotitalosta, joka tuhoutui tulipalossa.
V: Kävin useamman kerran Aleksin ja Saran luona. Ensimmäisen kerran kävin jo ennen kuin he sinne muuttivat. Minä olin auttamassa Saraa tavaroiden järjestelemisessä. Viimeisimpänä minä kävin marraskuun lopussa heidän luona.

Kun Aleksi ja Sara muutti taloon, he eivät pitkään siinä kerenneet asumaan, kun jokin vesiputki räjähti siellä lämmityshuoneessa. Se korjautettiin ja siitä meni noin viikko, kun vesikattilassa nousi paineet ja he joutuivat kutsumaan palokunnan paikalle. Se lämmitysjärjestelmä oli mielestäni erittäin sekava. Minulle jäi se mielikuva, että käyttövesi piti lämmittää lämminvesivaraajalla ja joku toinen vesi taas puilla. Minusta he lämmittivät taloa sekä puulla, että sähköllä loppuun asti. En osaa varmaksi sitä sanoa.

Heidän taloon mentyä sisälle oli heti pikkueteinen, jossa oli lämpöpatteri ja naulakko. Tämän jälkeen oli väliovi, jonka jälkeen oli isompi eteinen. Väliovesta mentyä sisään, oikealla oli heti Saran ja Aleksin makuuhuone, jossa nukkui myös heidän pienin lapsi. Vasemmalle puolelle sisään tultua jäi olohuone. Saran ja Aleksin makuuhuoneen vieressä oli vaatehuone, jossa oli väliovi. Vaatehuoneen vieressä oli vierashuone, jossa oli myös väliovi. Vierashuone oli enemmänkin tavaroiden säilytykseen ja siellä oli pääasiassa vaatteita. Olohuoneen vieressä oli kaksosten huone, jossa ei ollut väliovea. Saran ja Aleksin taloon muuttaessa poikien huoneen väliovi oli otettu jo pois. Poikien huoneen vieressä oli sitten keittiö. Keittiön läpi mentiin kodinhoitohuoneeseen ja saunatiloihin. Kodinhoitohuoneesta pääsi lasitetulle terassille. Kodinhoitohuoneesta pääsi lämmityshuoneeseen, josta pääsi ulos. Lämmityshuoneessa kävin vain kerran, niin sitä en muista niin hyvin.

Ulkona heillä oli iso porovalo ja yläpuolella jääpuikkovalo, jotka toimivat sähköllä. Lisäksi sisäänkäynnin luona oli kukissa patterivalot. Sisällä olohuoneessa oli valoverhot, jotka ylettyivät lattiaan asti. Ne toimivat sähköllä. Olohuoneessa oli myös vitriinissä patterikäyttöinen valo. Kaksosten huoneessa oli katonrajassa sähköllä toimivat valot ja ikkunassa oli jokin jouluvalo myös, mutta sitä en muista toimiko se sähköllä vai patterilla. Keittiössä oli patterivalot sekä sähköllä toimiva kynttelikkö. Lasitetulla terassilla oli sähköllä toimivat valot. Eteisessä heillä oli jokin älyvalo. Jouluvalot paloivat heillä yötä päivää.

Sälekaihtimet oli olohuoneessa joka ikkunoissa, mutta ei muistaakseni muissa. Verhot oli olohuoneessa, kaksosten huoneessa ja keittiössä. Saran ja Aleksin makuuhuoneessa ei muistaakseni ollut verhoja, mutta en ole täysin varma siitä. Pimennysverho taisi olla kaksosten huoneessa.

Heillä oli perussiistiä kodissaan. Välillä oli lasten leluja ympäriinsä, mikä on lapsiperheissä normaalia. Pöytätasoilla saattoi olla joskus enempi tavaraa.

K: Onko sinun tiedossasi, että Aleksi tai Sara olisi velkaa jollekin tai onko Aleksi tai Sara saanut uhkauksia joltakin?
V: Ei mitään tietoa. Ei kumpikaan ainakaan ollut tuollaisista mitään maininnut.

K: Mitä kautta sinä sait tiedon tulipalosta tuolloin 6.12.2025?
V: Ronin sisko Niina soitti Ronille ja Roni kertoi minulle. Minä soitin vielä hätäkeskukseen, koska en tiennyt miten toimia ja oliko hätäkeskukseen soitettu. Olimme vasta heränneet siinä ja menin hieman paniikkiin. Roni lähti tulipalopaikalle soiton jälkeen ja minä jäin kotiin.

Minä näin Aleksin Niinan luona tuolloin 6.12.2025, kun Niina tuli siihen Aleksin kanssa. Aleksi vaikutti hyvin poissaolevalta ja järkyttyneeltä siinä, kun hänet ehdin nähdä. Minä lähdin siitä lapsieni kanssa kotiin melko pian.

K: Tuleeko sinulla muuta lisättävää tähän kuulusteluun?
V: Ei tule.

Olen lukenut kuulustelukertomuksen ja se on oikein kirjattu eikä minulla ole siihen mitään lisättävää eikä muutettavaa.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Riikka-Mari Johanna Nyman

Kuulustelija/Vakuudeksi

Netta Karvinen
☐ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 11.35

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Etptk:n sivun nro 120

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
Paakkunainen Tuomas Heikki Antero

Kuul. ptk:n sivun nro 1

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	Kuulustelupäivä 20.12.2025 Alkoi kello 12.55
	Kuulustelija vanhempi rikoskonstaapeli Sanna Lyytikäinen	☒ kuulustelu puhelimitse ☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä
	Kuulustelutodistaja	☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet Paakkunainen, Tuomas Heikki Antero	Entiset nimet
	Tiedot tarkistettu, miten, missä ☒ vtj	Kieli suomi
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Rikos/tapahtuma Törkeä tuhotyö ym. 6.12.2025	Ilmoituksen nro 5740/R/38645/25
	Muut kuulustelussa läsnä olevat	
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)	
4 Ilmoitukset	Ennen kuulustelua on ilmoitettu ☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja ETL 4:9	
	Todistamiskiellot ☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18 ☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17 ☐ Vaitiolovelvollisuudesta ☐ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10 ☐ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11 ☐ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12 ☐ Avustajasalaisuudet OK 17:13 ☐ Potilassalaisuudet OK 17:14 ☐ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16 ☐ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta ☐ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19 ☐ Lähdesuoja OK 17:20	
	Muut ilmoitukset ☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:8:1, RL 15:2 ☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11 ☐	

KUULUSTELUKERTOMUS

MERKITÄÄN:
Kuultavalle on kerrottu oikeudet ja velvollisuudet.
Hänelle on kerrottu, että hänen tulee kertoa totuudenmukaisesti sen mitä tietään tutkittavasta asiasta. Hänelle on kerrottu, että hänen ei ole velvollisuutta kertoa

Poliisi 2018
428.282.02.015/26.09.2025

asioista, jotka saattaisivat hänet itsensä syytteen vaaraan. Kuultavalle on kerrottu, että tahallinen väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko. Kuultava ilmoitti, ettei tarvitse kuulustelutodistajaa paikalle. Kuultava ilmoitti, että hänelle sopii, että tehdään puhelinkuulustelu.

Olen ymmärtänyt oikeuteni ja velvollisuuteni.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

Minä menin äidin luokse [redacted]noin kello 6.00 aikaan itsenäisyyspäivän aamuna 6.12.2025. Äiti asuu melko lähellä silloin itsenäisyyspäivänä palanutta taloa. Siitä on näköyhteys siihen talolle.
Tuossa vaiheessa en kuullut ulkoa minkäänlaisia ihmisten ääniä tai muutakaan erityistä. Olin ottanut vähän alkoholia.

Kävin tupakalla noin 7.30-7.45 aikaan siinä terassilla. Ihan tarkkaa aikaa en osaa sanoa. Polttelin siinä tupakan.
Terassilta on suora näkyvyys siihen palanneelle talolla. Mitään ääniä ei kuulunut läheisyydestä siihenkään aikaan. En kiinnittänyt mitään huomiota siihen palaneeseen taloon tuossakaan vaiheessa. En tiedä oliko siellä jouluvalot tuolloin päällä. Mitään erityistä ei tuossa vaiheessa ympäristöstä kuulunut tai näkynyt.
Menin sisälle.

Istuin sen jälkeen äidin kanssa keittiön pöydän ääressä, kun ystäväni Anri soitti minulle kahdeksan aikoihin ja kertoi kuulleensa riitelyn ääniä naapurista ja pyysi minua hänen kanssaan katsomaan. Itse en ollut kuullut ulkoa mitään ääniä.
Ulos mentyäni näin, että se talo oli jo ilmi liekeissä. Näytti, että siinä pihalla oli muita naapureita paikalla. Kello oli vähän jälkeen kahdeksan.
Menin Louhentien kautta Anria vastaan. Anri jäi Louhentien laitaan odottamaan. Minä menin lähemmäksi taloa katsomaan. Siinä oli muitakin naapureita paikalla, viereisen talon Maija oli minun vieressä ja Nousiaisen Juha oli siinä myös.
He olivat olleet paikalla ennen minua. Minä meinasin mennä talolle katsomaan jos voisi vielä pelastaa, mutta naapurit sanoi, että elä mene. Liekit tuli etupihan puolelta oven kohdalta. Näytti siltä, että sisään ei voi mennä. Mielestäni talon edessä ollut auto ei ollut vielä tulessa.
Jäimme siihen naapureiden kanssa katsomaan tilannetta.
Muitakin siinä oli, mutta heidän nimiä en tiedä. Poliisi eikä palokunta ei ollut vielä tuossa vaiheessa paikalla. Muistaakseni poliisi tuli ensimmäisenä melko pian minun paikalle menon jälkeen.

En tuntenut talossa asuvia. En ole heitä edes nähnyt. En tiedä oliko paikalla ketään talosta pelastuneita. En heitä tunne.
Käyn jonkin verran äidin luona, mutta en ole siinä talossa asuvia kunnolla nähnyt.

Minulle on luettu kuulustelukertomus ääneen. Se on oikein kirjattu. Minulla ei ole siihen lisättävää eikä korjattavaa. Hyväksyn sen sellaisenaan.

MERKITÄÄN: Kuultavalle on ilmoitettu, että hänellä on oikeus käydä lukemassa ja tarkistamassa kuulustelukertomus Savonlinnan poliisiasemalla. Kuultava ilmoitti, ettei koe tarpeelliseksi käydä allekirjoittamassa kuulustelukertomusta.

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Etptk:n sivun nro
122

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
Paakkunainen Tuomas Heikki Antero

Kuul. ptk:n sivun nro
3

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Tuomas Heikki Antero Paakkunainen

Kuulustelija/Vakuudeksi

Sanna Lyytikäinen

☐ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 13.36

Kuulustelu 19.12.2025

Erkki Palm
10.10.1963
045-6357913 työ
[redacted]
Linnosaarentie 12 as 5, 58300 Savonranta
Yksikön Päällikkö, Savonlinnan LVI Palvelu Oy

Kohde: Hattukalliontie 5

Tilaus saatiin ongelmana lämmitettäessä kattilaa vesi lämpenee liikaa.
Kattilan ja varaajan välissä oleva varaajan latauspumppu oli viallinen, joten varaaja ei täyttynyt vaikka kattilaa lämmitettiin.
Vaihdettiin latauspumppu uuteen ja samalla vaihdettiin kattilatermostaatti sauvan (anturi) kanssa toiminnan varmistamiseksi. Alla kuva vanhasta kattilatermostaatista.
Tämän jälkeen pumppu ja termostaatti toimivat normaalisti.
Eli kattilaa lämmittäessä latauspumppu täyttää varaajan lämmitetyllä vedellä. Ja siitä kiertopumpulla lämmin vesi siirretään patteriverkostoon. Varaajassa on myös kaksi vastusta termostaatilla ohjattuna, jotka lämmittävät taloa (varaajaa), jos ei kattialassa polteta puita.
Käydessäni 17.12.2025 kohteessa havaitsin, että lämmönjakohuone (kattilahuone) oli vielä lähes käyttökuntoinen vain mustunut. Esim. meidän vaihtama latauspumppu (wilo) oli vielä käyttökuntoisen näköinen.
kattilassa oli myös kiehumisenesto venttiili mikä oli vielä toimitakuntoinen. Se sulkee kattilasta vedon, jos vesi kuumenee lähelle kiehumispistettä.

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	Kuulustelupäivä 16.05.2026 Alkoi kello 13.00
	Kuulustelija vanhempi rikoskonstaapeli Sanna Lyytikäinen	☒ kuulustelu puhelimitse ☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä
	Kuulustelutodistaja	☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet **Patrikainen, Jenna Erika Hannele**	Entiset nimet
	Tiedot tarkistettu, miten, missä ☒ vtj	Kieli suomi
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Rikos/tapahtuma 1.Törkeä tuhotyö ym.	Ilmoituksen nro 5740/R/38645/25
	Muut kuulustelussa läsnä olevat	
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)	
4 Ilmoitukset	Ennen kuulustelua on ilmoitettu ☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja ETL 4:9	
	Todistamiskiellot ☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18 ☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17 ☒ Vaitiolovelvollisuudesta ☐ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10 ☐ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11 ☐ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12 ☐ Avustajasalaisuudet OK 17:13 ☐ Potilassalaisuudet OK 17:14 ☐ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16 ☒ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta ☐ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19 ☐ Lähdesuoja OK 17:20	
	Muut ilmoitukset ☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:8:1, RL 15:2 ☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11 ☐	

KUULUSTELUKERTOMUS

MERKITÄÄN: Kuultavalle on kerrottu oikeudet ja velvollisuudet.
Kuultavalle on kerrottu, että hänen tulee kertoa totuudenmukaisesti sen mitä tietään tutkittavasta asiasta. Hänelle on kerrottu, että hänen ei ole velvollisuutta kertoa asioista, jotka saattaisivat hänet itsensä syytteen vaaraan. Kuultavalle on kerrottu, että tahallinen väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko. Kuultava ilmoitti, että hänelle sopii, että kuulustelu tehdään puhelimitse.

Poliisi 2018
428.282.02.016/23.03.2026

Kuultava ilmoitti, ettei tarvitse kuulustelutodistajaa paikalle.

Kysymys (K): Oletko ymmärtänyt oikeutesi ja velvollisuutesi?
Vastaus (V): Kyllä olen.

Olen tuntenut Saran ainakin kahdeksan vuotta. Olemme olleet ala-asteelta asti ystäviä. Asuimme silloin molemmat vanhempien luona Orimattilassa. Aleksia en tunne muuta, kun mitä Sara on kertonut ja mitä kuvia olen Saran lähettämänä hänestä nähnyt. Sara ei ole kovin hyvin kertonut millainen Aleksi on. Olen Aleksin nähnyt kaksi kertaa silloin, kun kävimme Saran luona pari vuotta sitten kylässä.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

[redacted]
Aluksi heillä meni varmaan aika hyvin. En ainakaan kuullut mitään heidän välisistään riidoista.
Sara oli aika vaisu, eikä kovin paljon ollut minuun tai ystäviin yhteydessä siihen aikoihin kun hän alkoi odottamaan kaksosia. Siinä oli pidempi tauko kun en Sarasta juuri kuullut.

Tapasin Saran pari vuotta sitten vuonna 2024 heinäkuussa. Kävimme silloin Saran luona Savonlinnassa kylässä toisen kaverini Ciian kanssa. Kaksoset oli silloin ehkä vuoden ikäisiä.

Oli melko vaikea järjestellä sitä, että voimme mennä sinne käymään. Vaikutti siltä, että Aleksi ei olisi halunnut meitä sinne ja Sara joutui järkkäämään sellaisen ajan, että Aleksi ei ollut kotona.
Sara oli joutunut suostuttelemaan Aleksia, että saimme mennä sinne kylään. Sara kertoi meille silloin, että on saanut turpiin Aleksilta ja Aleksin käytös on ollut väkivaltaista riitojen yhteydessä. Muistelen, että Sara näytti jotain kuvia mustelmistaan. Sanoimme Saralle silloin, että hänen kannattaa muuttaa pois lasten kanssa.
Sara puhui, että väkivaltaa on ollut suhteen aikana ja hän on ollut pelokas. Yritimme, että hän muuttaisi Orimattilaan, mutta hän ei varmaan uskaltanut lähteä.
Mielestäni Sara ei ollut silloin ihan oma itsensä. Hän oli vähän varautuneen ja vaisumman oloinen, kun yleensä.
Minulle tuli Saran puheista sellainen kuva, että Aleksi ei halunnut olla lapsien kanssa eikä välittänyt niistä. Sara kertoi, että joutuu yksin hoitamaan lapset. Hän puhui, että yrittää etsiä lapsille päiväkotipaikkaa.

Aleksi tuli jossain vaiheessa kotiin, kun olimme siellä. Aleksi ei meitä juurikaan huomioinut, hän ei meihin juurikaan kontaktia ottanut.

Olimme lähdössä kolmestaan tyttöporukalla jäätelölle Savonlinnan keskustaan.
Sara pyysi Aleksia hoitamaan sen aikaa lapsia. Aleksi suostui jäämään lapsia hoitamaan, mutta toi varmaan 10 minuutin päästä lapset meidän luokse. Hän ei kuulemma kestänyt kuulla niitä ja olisi joutunut antamaan ruuan niin hän kuskasi lapset meidän luokse.

Kävimme Saran luona myös toisena päivänä. Silloin paikalla oli myös Saran isän. Silloin ei oltu Saran luona kovin kauaa. Kävimme hakemassa kissan, kun olimme lähdössä takaisin Lahteen. Saran kissa tuli silloin minulle, koska kaksoset ei oikein ymmärtänyt kissan päälle ja repi sen turkkia.

Saran luona käynnin jälkeen päivittelimme lähinnä kissan kuulumisia ja jotain Saran kuulumisia snäpin kautta. Ei mitään henkilökohtaisempia asioita kuitenkaan.

Minulle on luettu kuulustelukertomus ääneen. Minulla ei ole siihen lisättävää eikä korjattavaa. Hyväksyn sen sellaisenaan.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Jenna Erika Hannele Patrikainen

Kuulustelija/Vakuudeksi

Sanna Lyytikäinen

☐ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 13.39

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Etptk:n sivun nro 127

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
Päykkönen Minna

Kuul. ptk:n sivun nro 1

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	Kuulustelupäivä 16.12.2025	Alkoi kello 12.18
	Kuulustelija vanhempi rikoskonstaapeli Netta Karvinen ☐ kuulustelu puhelimitse ☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä		
	Kuulustelutodistaja ☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa		
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet Päykkönen, Minna	Entiset nimet	
	Tiedot tarkistettu, miten, missä ☒ atk	Kieli suomi	
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Rikos/tapahtuma 1.Törkeä tuhotyö ym.	Ilmoituksen nro 5740/R/38645/25	
	Muut kuulustelussa läsnä olevat		
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)		
4 Ilmoitukset	Ennen kuulustelua on ilmoitettu ☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja ETL 4:9		
	Todistamiskiellot ☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18 ☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17 ☒ Vaitiolovelvollisuudesta ☐ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10 ☐ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11 ☐ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12 ☐ Avustajasalaisuudet OK 17:13 ☐ Potilassalaisuudet OK 17:14 ☐ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16 ☒ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta ☐ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19 ☐ Lähdesuoja OK 17:20		
	Muut ilmoitukset ☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:8:1, RL 15:2 ☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11 ☐		

Poliisi 2018
428.282.02.014/02.05.2022

KUULUSTELUKERTOMUS

Ennen kuulustelua minulle on kerrottu asemani todistajana ja velvollisuudesta ilmaista totuuden mukaisesti ja mitään salaamatta mitä asiasta tiedän. Lisäksi minulle on kerrottu, että olen myös velvollinen esittämään hallussani olevan, esitutkinnan kannalta merkityksellisen asiakirjan tai muun todistusaineiston. Ymmärrän, että tahallinen väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko. Minulle on kerrottu myös, että en ole velvollinen kertomaan epäillystä rikoksesta tietoja, jotka saattaisivat itseni tai lähiomaiseni syytteen vaaraan. Ymmärrän, että saan kieltäytyä todistamasta, jos lähisukulaiseni on tutkittavassa asiassa asianosaisena. Minulle on kerrottu myös todistajan vaitiolo-oikeudesta ja velvollisuudesta.

Kuultava ilmoitti, että ei tarvitse kuulustelutodistajaa kuulusteluun.

Kysymys (K): Oletko ymmärtänyt oikeutesi ja velvollisuutesi?
Vastaus (V): Kyllä olen.

Olin työvuorossa vk. Seppo Leinosen kanssa. Saimme hätäkeskukselta kotihälytyksen Louhelle, josta alkutietona saatiin, että ikkunoita rikotaan ja mies huutaa. Lähdimme heti Savonlinnan poliisiasemalta matkaan. Kun olimme matkalla, hätäkeskus ilmoitti, että kohteesta näkyy savua. Tehtävä muuttui rakennuspaloksi. Saimme lisäksi tietää matkalla, että talossa asuu lapsiperhe, jossa on useampia pieniä lapsia ja asunnossa on vielä sisällä ainakin lapset. Seppo ajoi paikalle niin kovasti, kun pääsi.

Saavuimme paikalle ensimmäisenä viranomaisista. Kun saavuimme paikalle, talo oli jo täysin tulessa toiselta puolelta. Liekkejä ei vielä ollut Hattukalliontien puoleisessa päädyssä taloa.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

Minä menin naapuritalon pihaan, [redacted], jossa oli nainen ja mies. Nämä henkilöt osoittautuivat ilmoittaja Henna Laitiseksi ja palavan talon miesasukkaaksi, Aleksi Nymaniksi. Minä menin heidän luokse ja Seppo kävi kuvaamaan palavaa taloa. Minä jututin Aleksia, koska ajattelin, että jos sisällä olevat ovat Hattukalliontien puoleisessa päädyssä, joten voisiko heitä vielä pelastaa, koska sieltä ei vielä liekkejä ulos asti tullut.

Aleksi kertoi minulle, että heräsi lapsien ääniin. Aleksin herätessä oli ollut hänen kertomansa mukaan aivan pimeää ja talo oli täynnä savua. Kysyin vielä Aleksilta, että oliko hänen puolisonsa vielä tässä vaiheessa hereillä, niin Aleksi vastasi, että oli. Aleksi kertoi sanoneen ääneen muille, että menkää alas, koska siellä ei ole savua. Tämän jälkeen Aleksi kertoi poistuneensa asunnosta. Minä kysyin Aleksilta, että nukkuivatko kaikki samassa huoneessa. Aleksi vastasi minulle, että nukkui ja sanoi, että makuuhuone, jossa he kaikki nukkuivat, olivat etupihalla palavan auton luona. Aleksin kertomasta makuuhuoneesta, jossa hänen perheensä oli, tuli jo liekit ulos asti.

Aleksilla oli päällä vaaleat bokserit ja t-paita, joka oli muistaakseni punainen. Aleksi poltti siinä tupakkaa koko ajan. Aleksi ei yskinyt ollenkaan, kun minä olin hänen vieressään. Aleksi käyttäytyi minusta yllättävän rauhallisesti tilanteeseen nähden, kun ajatellaan, että hänen perheensä on palavan talon sisällä. Aleksi vain seisoi ja poltteli tupakkaa. Hän ei itkenyt minun aikana siinä ollenkaan. [redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

mutta niihin en kiinnittänyt sen enempää huomiota. Aleksi ei myöskään ollut mitenkään nokinen kehostaan.

Kuvaamisen jälkeen Seppo jututti tätä naapuri Henna Laitista, joka soitti hätäkeskukseen.

Palolaitos tuli paikalle noin 5 minuuttia meidän jälkeen.

Myöhemmin iltapäivällä kävimme ottamassa Aleksi Nymanin kiinni. Aleksi oli yhteistyökykyinen meidän kanssa.

Olen tarkastanut kuulustelukertomuksen ja se on oikein kirjattu eikä minulla ole siihen mitään lisättävää.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Minna Päykkönen

Kuulustelija/Vakuudeksi

Netta Karvinen

☐ Kuulusteltu puhelimitse

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 12.56

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	Kuulustelupäivä 13.12.2025	Alkoi kello 10.28
	Kuulustelija vanhempi rikoskonstaapeli Sanna Lyytikäinen	☐ kuulustelu puhelimitse ☐ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä	
	Kuulustelutodistaja	☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa	
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet Törrönen, Maija Liisa	Entiset nimet	
	Tiedot tarkistettu, miten, missä ☒ ajokortti	Kieli suomi	
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Rikos/tapahtuma Törkeä tuhotyö, tappo	Ilmoituksen nro 5740/R/38645/25	
	Muut kuulustelussa läsnä olevat		
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)		

4 Ilmoitukset

Ennen kuulustelua on ilmoitettu

☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja ETL 4:9

Todistamiskiellot

☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18

☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17

☐ Vaitiolovelvollisuudesta

- ☐ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10
- ☐ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11
- ☐ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12
- ☐ Avustajasalaisuudet OK 17:13
- ☐ Potilassalaisuudet OK 17:14
- ☐ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16

☐ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta

- ☐ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19
- ☐ Lähdesuoja OK 17:20

Muut ilmoitukset

☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:8:1, RL 15:2

☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11

☐

KUULUSTELUKERTOMUS

MERKITÄÄN: Kuultavalle on annettu luettavaksi todistajalle ilmoitettavat asiat lomake. Hänelle on kerrottu oikeudet ja velvollisuudet.
Kuultavalle on kerrottu, että hänen tulee kertoa totuudenmukaisesti sen mitä tietään tutkittavasta asiasta. Hänelle on kerrottu, että hänen ei ole velvollisuutta

Poliisi 2018
428.282.02.014/02.05.2022

kertoa asioista, jotka saattaisivat hänet itsensä syytteen vaaraan. Kuultavalle on kerrottu, että tahallinen väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko.
Kuultava ilmoitti, ettei tarvitse kuulustelutodistajaa paikalle.

Olen ymmärtänyt oikeuteni ja velvollisuuteni.

Asun Savonlinnan Louhella itsenäisyyspäivänä palaneen talon vieressä.
Minun talon keittiön ja olohuoneen ikkunasta näkyy palanut talo hyvin. Keittiön ikkunasta näkyy talo paremmin. Keittiön ikkunasta ei näy etuovi, mutta ulko-ovesta vasemman puoleiset ikkunat näkyivät. Ulko-ovesta oikealle ei näy oikeastaan mitään, koska siinä on kuusiaita edessä.

Herään yleensä aikaisin.
Heräsin 6.12.2025 viiden aikaan aamulla, tarkemmin en osaa aikoja aamusta kertoa. Tein herättyäni aamutoimet ja join kahvit. Lämmitin sähköuunin muistaakseni 200 asteeseen. Lämmitys kestää arviolta 20-30 minuuttia. Laitoin sen jälkeen lohen uuniin. Lohi paistui uunissa arviolta 20-30 minuuttia.
Sen jälkeen söin jääkaapista ottamani ja mikrossa lämmittämäni perunat ja uunilohen. Olin ruokailun jälkeen keittiössä touhuamassa kun kuulin ulkoa Hattukalliontie 5:stä naapurin suunnalta kovaa ihmisen ääntä. Aukaisin keittiön ikkunan ja kuuntelin tarkemmin mistä äänet kuuluvat. Ikkunasta näin, että naapurissa oli jouluvalot päällä. En muista, että talon sisällä olisi ollut valoja päällä. Ulko-ovelle en nähnyt, koska kuusi aita peittää sen kohdan. Ulkona oli hämärää/pimeää, enkä nähnyt siellä ihmisten liikettä tai ihmisiä talon luona. Muistelen, että pihalle en nähnyt koska oli niin pimeä. En nähnyt mitään autoja tai muuta liikettä pihan suunnalla. En nähnyt mitään erityistä naapurin suunnalla.
Naapurin suunnasta kuului kovaa naisen ääntä. Minulle tuli silloin mielikuva, että ääni kuulosti naisen ääneltä. En osaa tarkemmin kuvailla kuulemaani ääntä, muuta kuin, että minulla on mielikuva siitä, että ääni oli naisen. Yritin kuunnella mitä siellä puhutaan, mutta en saanut yhtään selvää sanoista. Kuulin sanoja kovaäänisesti, mutta en erottanut yhtään sanaa. Kuulin vain yhden ihmisen ääntä.
Muita ääniä en kuullut. Ääni loppui ja sen jälkeen laitoin ikkunan takaisin kiinni. Ajattelin, että naapurissa on joku riita, enkä halunnut siihen silloin puuttua. Minulle tuli vaikutelma, että ei mitään vakavampaa ollut kyseessä.
En muista havainneeni savun hajuakaan.

Touhusin siinä sen jälkeen jotain keittiössä ja olohuoneessa. Saattoi olla, että pesin astioita ja laitoin ruuan pienempään astiaan. Aikaa en osaa tarkemmin kertoa, mutta mielestäni kului jonkin aikaa äänien kuulumisen jälkeen. Karkea arvioni on puolisen tuntia. Seuraava havainto naapurin suunnasta oli, että näin talon katonrajasta tulevan lieskoja. Ensin ajattelin, että ne oli ne jouluvalot, mutta sitten huomasinkin, että sieltä katonrajasta tulee lieskoja. Talon ikkunoiden yläpuolelta kokomatkalta näkyi lieskoja.
Laitoin kengät jalkaan ja menin ulos.
Ulkona tien toisella puolella vastakkaisen naapurin roskakopin luona oli nainen. Menin naisen luokse ja kysyin onko soitettu paloautoa. Nainen vastasi, että on soitettu. Nainen katsoi palavan talon suuntaan. Jäin naisen luokse roskakatoksen luokse. Talossa näkyi lieskoja katonrajasta, sisältä kuului poksahduksia. Ulko-oven edessä ollut auto ei ollut vielä tulessa.

Tien toisella puolella olevan naapurin pihassa (muistaakseni talo nro 4) oli siinä talossa asuva mies ja nähtävästi palaneessa talossa asuva mies. Palaneen talon mies itki kovalla äänelle jotain, että vaimo ja lapset jäi sisälle. En miesten kanssa jutellut.
Jäin vähäksi aikaa ulos ja näin kun paloautot, ambulanssi ja poliisi tuli paikalle.
Sen jälkeen menin sisälle.

Palaneen talon naapurit olivat muuttaneet taloon muistaakseni 2 kuukautta sitten. He lähtivät yleensä aamulla yhdeksän aikaan jonnekin.
Olin nähnyt talossa asuvat aikuiset useita kertoja. Lapsia olin nähnyt yhden. En ole keskustellut talossa asuneiden kanssa mitään.

Naapurista ei ole kuulunut aikaisemmin riidan tai tappelun ääniä.
5.12.2025 illalla naapurista kuului auton kaasuttelua. Joku polki kaasua täysillä talon oven edessä olevassa autossa. Kello oli tuolloin suunnilleen 20.00-20.30 aikaan illalla. Muuta havaintoa minulla ei ole naapurista 5.12.2025 illasta.

Minulle on luettu kuulustelukertomus ääneen. Minulla ei ole siihen lisättävää eikä korjattavaa. Hyväksyn sen sellaisenaan.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty: Maija Törrönen

Maija Liisa Törrönen

Kuulustelija/Vakuudeksi: S. Lyytikäinen

Sanna Lyytikäinen
☐ Kuulusteltu puhelimitse

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 11.30

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Etptk:n sivun nro: 133

Esitutkintapöytäkirjan numero: 5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi: Valta Tuomas

Kuul. ptk:n sivun nro: 1

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka: Itä-Suomen poliisilaitos, Savonlinnan poliisiasema	Kuulustelupäivä: 23.12.2025 Alkoi kello:
	Kuulustelija: vanhempi rikoskonstaapeli Sanna Lyytikäinen	☐ kuulustelu puhelimitse ☒ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä
	Kuulustelutodistaja	☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet: Valta, Tuomas	Entiset nimet:
	Tiedot tarkistettu, miten, missä: ☐	Kieli: suomi
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Rikos/tapahtuma: Törkeä tuhotyö ym. 6.12.2025	Ilmoituksen nro: 5740/R/38645/25
	Muut kuulustelussa läsnä olevat	
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)	
4 Ilmoitukset	Ennen kuulustelua on ilmoitettu ☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja ETL 4:9	
	Todistamiskiellot ☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18 ☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17 ☐ Vaitiolovelvollisuudesta ☐ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10 ☐ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11 ☐ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12 ☐ Avustajasalaisuudet OK 17:13 ☐ Potilassalaisuudet OK 17:14 ☐ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16 ☐ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta ☐ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19 ☐ Lähdesuoja OK 17:20	
	Muut ilmoitukset ☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:8:1, RL 15:2 ☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11 ☐	

KUULUSTELUKERTOMUS

Merkitään: Kuultavalle on lähetetty sähköpostitse todistajalle ilmoitettavat asiat lomake, johon hän on saanut etukäteen tutustua. Hänelle sopii, että kuulustelu tehdään sähköpostitse.

MERKITÄÄN: Kysymykset ja vastaukset ovat kopioitu suoraan sähköpostista, jonka kuultava palautti tutkijalle 23.12.2025.

Poliisi 2018
428.282.02.015/26.09.2025

Sovimme puhelimessa, että todistajan kuulustelu tehdään näin sähköpostitse. Tutustu ensin liitteeksi laittamaani todistajalle ennen kuulustelua ilmoitettavat asiat lomakkeeseen.

Kuulustelussa tulisi käydä läpi mm. seuraavia asioita tarkistus/varmistustehtävään liittyen:

- Milloin kävitte tarkistamassa lämmitysjärjestelmän/varaajan?
  -7.11.2025.
- Mistä tieto tehtävästä tuli?
  -Hätäkeskuksen välittämänä tehtävänä.
- Mitä vikaa lämmitysjärjestelmässä/varaajassa Hattukalliontie 5:ssä oli? (oliko mahd. paloriskiä tms.)
  -Lämmityskattilassa kiehuntaa. Pelastuslaitos tarkastanut tilan ja laitteet. Ei akuuttia vaaratilannetta kyseessä olevalla hetkellä.
- Mitä toimenpiteitä/ohjeistusta asukkaille annoitte asian suhteen?
  -P31 (Päivystävä palomestari, Mikkeli) konsultoinnilla ohjattu kiinteistön haltijaa pidättymään lämmityksestä, kunnes kiinteistön omistaja on huolehtinut laitteiden huollosta.

Paloon liittyen:

- hälytyksen ensitiedot
  -Rakennuspalo, ihmisiä sisällä.
- havainnot palosta paikalle tullessa (savukaasut, palopesäkkeet ym…)
  -Kohteeseen saavuttaessa rakennus sekä pihassa oleva ajoneuvo täydenpalon vaiheessa.
- havainnot palon etenemisestä ja syttymissyystä
  -Palo edennyt koko rakennukseen. Ei arviota syttymissyystä.
- havainnot rakennuksesta poistuneesta henkilöstä/rakennukseen jääneistä henkilöistä
  -Kohteeseen saavuttaessa keskustelu Poliisi 322 henkilön kanssa. Rakennuksesta pois päässyt heillä puhutuksessa, ihmisiä sisällä.
- havainnot tulen ja savukaasujen leviämisestä
  -Tuli ja savukaasut levinneet koko rakennukseen.
- mitä muuta oleellista paloon/tehtävään liittyen tulee mieleen

MERKITÄÄN: Sähköpostitse 16.2.2026 saatu lisätietoa kuulusteluun.

Kysymys: Tarvitsisin teiltä vielä tiedon mitä ikkunoita ja ovia palolaitos on sammutustöiden takia rikkonut?

Vastaus: Tien puoleisessa päädyssä kaksi ovea, varastoihin menevät ovet murrettiin sammutustöiden aikana. Pääsisäänkäynnistä tuli liekkejä meidän (ensimmäinen yksikkö) saapuessa kohteeseen, joten sitä ei tarvinnut murtaa. Samoin ikkunoista pääsisäänkäynnin vierellä tuli liekkejä.

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Etptk:n sivun nro 135

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
Valta Tuomas

Kuul. ptk:n sivun nro 3

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Tuomas Valta

Kuulustelija/Vakuudeksi

Sanna Lyytikäinen
☒ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 9.05

POLIISI

Kuulustelupöytäkirja
Todistaja

Esitutkintapöytäkirjan numero
5740/R/38645/25

Kuulusteltavan nimi
Vuorma Petri Antero

☐ Muu asema

1 Kuulustelu-tilaisuus	Kuulustelupaikka Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema	Kuulustelupäivä 20.3.2026	Alkoi kello 13.30
	Kuulustelija vanhempi rikoskonstaapeli Netta Karvinen ☐ kuulustelu puhelimitse ☒ kuulusteltu muulla tiedonsiirtovälineellä		
	Kuulustelutodistaja ☐ läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa		
2 Henkilötiedot	Sukunimi, etunimet Vuorma, Petri Antero	Entiset nimet	
	Tiedot tarkistettu, miten, missä ☒ atk	Kieli	
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Rikos/tapahtuma Törkeä tuhotyö, 4x tappo	Ilmoituksen nro 5740/R/38645/25	
	Muut kuulustelussa läsnä olevat		
	Kuulustelussa käytetty kieli (ellei kuulustelun kirjauskieli)		
4 Ilmoitukset	Ennen kuulustelua on ilmoitettu ☒ Kuulusteltavan asema tässä tutkinnassa on todistaja ETL 4:9		
	Todistamiskiellot ☒ Itsekriminointisuoja OK 17:18 ☒ Lähiomaisen ja läheisen kieltäytymisoikeus OK 17:17 ☒ Vaitiolovelvollisuudesta ☒ Valtionsalaisuuden ja kansainväliset suhteet OK 17:10 ☒ Neuvottelusalaisuudet OK 17:11 ☒ Julkisyhteisön virkamiehet ja työntekijät OK 17:12 ☒ Avustajasalaisuudet OK 17:13 ☒ Potilassalaisuudet OK 17:14 ☒ Uskonnollisen yhdyskunnan papit ja muut vastaavassa asemassa olevat OK 17:16 ☒ Oikeudesta kieltäytyä todistamasta ☒ Liike- ja ammattisalaisuudet OK 17:19 ☒ Lähdesuoja OK 17:20		
	Muut ilmoitukset ☒ Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:8:1, RL 15:2 ☒ Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11 ☐		

Poliisi 2018
428.282.02.015/26.09.2025

KUULUSTELUKERTOMUS

Minä olen tietoinen asemastani todistajana ja velvollisuudesta ilmaista totuuden mukaisesti ja mitään salaamatta mitä asiasta tiedän. Olen tietoinen, että olen myös velvollinen esittämään hallussani olevan, esitutkinnan kannalta merkityksellisen asiakirjan tai muun todistusaineiston. Ymmärrän, että tahallinen väärän tiedon antaminen esitutkinnassa on rangaistava teko. Tiedostan, että en ole velvollinen kertomaan epäillystä rikoksesta tietoja, jotka saattaisivat itseni tai lähiomaiseni syytteen vaaraan. Ymmärrän, että saan kieltäytyä todistamasta, jos lähisukulaiseni on tutkittavassa asiassa asianosaisena. Tiedostan myös todistajan vaitiolo-oikeudet ja velvollisuudet

MERKITÄÄN: Kuulustelu on suoritettu sähköpostin välityksellä. Vk. Petri Vuorma on toimittanut lausuntonsa asiasta vrk. Karviselle sähköpostiin 20.3.2026. Vuorman selostus tapahtuneesta on liitetty sellaisenaan tähän kuulustelupohjaan.

Minulla on ohjattavana partiopalokoira Jehu, joka on koulutettu etsimään palavia nesteitä. Sain tehtäväkseni tarkastaa Jehulla noin puolitoista viikkoa aikaisemmin Savonlinnassa palanut omakotitalo mahdollisten palavien nesteiden varalta.

Jehun ja minun lisäkseni paikalla oli kaksi teknistä rikostutkijaa. Aloitin etsinnän Jehulla talon takaovelta johtavaan huoneeseen. Näin heti Jehusta, että se oli kiinnostunut kyseisestä huoneesta. Jehusta oli nähtävissä, että kyseisessä tilassa haisi sille opetettu aine, koska sen käyttäytyminen muuttui ja se alkoi nuuskia ilmaa yrittäen paikantaa mistä haju tuli. Suoritin kohdennettua etsintää kyseiseen tilaan, mutta Jehu ei saanut selkeästi kohdistettua paikkaa, mistä haju tuli. Tästä päättelin, että hajua oli koiran hajuaisti huomioiden runsaasti.

Siirryimme suorittamaan etsintää seuraavaan tilaan, joka oli keittiö. Keittiössä Jehu kiinnostui alakaapista, joka oli lähellä eteisaulaa. Jehu nuuski alakaappia sekä tarkentaen hajulähdettä. Lopulta se työnsi päänsä suoraan kaapin perälle lattiaa kohden, johon se teki varman ilmaisun, jonka se tekee löydettyään sille opetetun hajun. Ilmaisussa Jehu ”jäätyy” paikalleen pitäen kuonoaan mahdollisimman lähellä opetettua hajua.
Jatkoimme etsintää muihin tiloihin. Eteisaulassa lähellä keittiötä oli n. metrin korkuinen lipasto, josta Jehu kiinnostui useita kertoja. Jehu nuuski lipaston kantta ikään kuin siinä olisi ollut sille opetettua hajua. Jehu ei kuitenkaan tehnyt siihen ilmaisua. Jehun käyttäytymisestä minulle jäi kuva, että kyseisen lipaston kannen pinnalla olisi voinut olla pieni määrä Jehulle opetettua hajua, mutta sitä ei ollut riittävästi, jotta se olisi tehnyt siihen ilmaisua.

Etsinnän jatkuessa Jehu teki varman ilmaisun pääovesta katsottuna oikealla ensimmäisenä olevan makuuhuoneen oven vasemman puolimmaiseen karmiin noin 30-40 cm:n korkeuteen maasta. Tekniset rikostutkijat ottivat kyseisestä kohtaa karmista sekä sen kohdalta lattiasta palonäytteet.

Teknisten tutkijoiden kanssa teimme suunnitelman, että he purkavat keittiön alakaappia, johon Jehu teki aikaisemmin varman ilmaisun. Purkamisen jälkeen tein Jehulla uuden

etsinnän keittiöön. Uuden etsinnän tuloksena Jehu teki varman ilmaisun alakaapin sokkelin etuosaan lattianrajaan. Tämän jälkeen tekniset tutkijat ottivat sokkelista palonäytteen. Se miksi Jehu teki ensimmäisen ilmaisun kaapin takaosaan, johtui varmaankin siitä, että ilmavirtaus toi sokkelissa olleen hajun kaapin takaosaan sen alahyllyssä olleiden viemäriputkien läpivienneistä.

Jehu tarkasti myös kaikki makuuhuoneet osoittamatta kiinnostusta niihin.
Teimme vielä uuden etsinnän takaovelta ensimmäiseen huoneeseen ja keittiöön. Ennen etsintää tekniset tutkijat olivat rikkoneet lattialla olevaa jääpintaa kyseisistä tiloista. Jehu oli jälleen kiinnostunut takaovelta tultaessa ensimmäisestä huoneesta pystymättä kohdistamaan hajun lähdettä edes kohdistetulla etsinnällä. Jehu kiinnostui tämän huoneen yhteydessä olevasta pienemmästä huoneesta, josta oli ikkuna ulos. Ikkuna tuli takaoven kohdalle. Jehu pyrki ulkopuolelta rikkoontuneesta ikkunasta kyseiseen huoneeseen. Ohjasin sen kuitenkin sisäpuolelta huoneeseen, jossa se pyrki jälleen selvittämään sille opetettua hajua. Huoneessa oli runsaasti vaatetta ja muuta rojua, jotka oli teknisten tutkijoiden mukaan siirretty sinne viereisestä isommasta huoneesta aikaisemman paikkatutkinnan yhteydessä.

Suoritin Jehulla useita etsintäkertoja kohteeseen. Pidän Jehun tekemiä ilmaisuja varmoina siitä, että kyseisissä kohdissa on ollut sille opetettuja palavia nesteitä. Lisäksi Jehun vahvat kiinnostukset kahteen huoneeseen antavat minulle kuvan, että niissä haisi koiran tarkka hajuaisti huomioiden palava neste.
Ennen kuin suoritin Jehulla etsintää kohteessa minulle ei kerrottu teknisten tutkijoiden tekemistä havainnoista paikkatutkinnasta tai mahdollisesta syttymissyystä tai mistä palo oli saanut alkunsa. Sain heiltä vain tiedon, mistä kohtaa taloa vainajat olivat löytyneet.

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Petri Antero Vuorma

Kuulustelija/Vakuudeksi

Netta Karvinen

☐ Kuulusteltu puhelimitse/muulla tiedonsiirtovälineellä

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 13.37

Vapauteen kohdistuvat pakkokeinot

NYMAN ALEKSI ROOPE JOHANNES
[redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 28 k
L (/) §:n k

Muut pakkokeinot

NYMAN ALEKSI ROOPE JOHANNES
PÖYTÄKIRJA HENKILÖNKATSASTUKSESTA JA TAKAVARIKOSTA 06.12.2025, HKY1
PÖYTÄKIRJA HENKILÖNKATSASTUKSESTA JA TAKAVARIKOSTA 07.12.2025, HKY2
PÖYTÄKIRJA HENKILÖNKATSASTUKSESTA JA TAKAVARIKOSTA 15.12.2025, HKY3
PÖYTÄKIRJA HENKILÖNTARKASTUKSESTA JA TAKAVARIKOSTA 06.12.2025, HTY1
PÖYTÄKIRJA KOTIETSINNÄSTÄ JA TAKAVARIKOSTA 11.12.2025, KEY1
PÖYTÄKIRJA LAITE-ETSINNÄSTÄ 08.12.2025, LAI1
PÖYTÄKIRJA TAKAVARIKOSTA 07.12.2025, TVP1

AVUSTAJAT
Asianomistaja Jari Heikkisen, Rasmus Heikkisen ja Sara Heikkisen kuolinpesän avustajana toimii julkinen oikeusavustaja Hilla Häkkinen (Etelä-Savon oikeusaputoimisto, Jääkärinkatu 10 A, 50100 Mikkeli, puh.0295660395, hilla.hakkinen@oikeus.fi)

Hilla Häkkinen ilmoitti 18.5.2026 vrk. Karviselle, että Benjaminin, Danielin ja Aaronin kuolinpesiä sekä Jan Heikkistä ja Jenni Huotaria edustaa asianajaja, varatuomari Kari Eriksson (Asianajotoimisto Kari Eriksson Oy, Ratakatu 8 B 13, 90130 Oulu, puh.0400685036, kari.eriksson@karieriksson.fi

Rikoksesta epäillyn Aleksi Nymanin avustajana toimii OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Ville Kestilä (LexWill Oy, Uusikatu 23 A 23, 90100 Oulu, puh.050 358 9877, ville.kestila@lexwill.fi)

Aleksi Nymanin avustajana toimi ennen Ville Kestilää myös asianajaja Tuula Löppönen sekä asianajaja Harri Tuure.

LOPPULAUSUNNOT
Esitutkintamateriaali lähetettiin Jari Heikkisen avustajalle ja Aleksi Nymanin avustajalle loppulausunnon antamiseksi. Loppulausunnot liitetään esitutkintapöytäkirjaan.

Vrk. Karvinen soitti 11.5.2026 talon omistajalle, Tapani Villaselle. Villanen ilmoitti, että ei tule jättämään loppulausuntoa asiassa.

SÄHKÖINEN ESITUTKINTAPÖYTÄKIRJA
Allekirjoitettu merkintälehti on poliisin arkistokappaleen mukana.

Kuulustelut on allekirjoitettu sähköisesti.

Allekirjoitukset

Markku Kärpänen
rikoskomisario
029 545 5228

Netta Karvinen
vanhempi rikoskonsta
0295 455 590

Sanna Lyytikäinen
vanhempi rikoskonstaapeli
0295455404

LIITTEET

Liite 1 Palotutkintaraportti
Liite 2 Valokuvaliite: Tapahtumapaikan olosuhteista sekä tapahtumapaikalla olleiden henkilöiden havainnoista
Liite 3 Valokuvaliite: Vainajien löytymispaikka, ulkoinen tarkastus ja obduktio
Liite 4 Valokuvaliite: Aleksi Nymanin vammat
Liite 5 Valokuvaliite: Asunnon kuvat ennen paloa
Liite 6 Tapahtumien aikajana
Liite 6.1 Aikajana hätäkeskuksen puheluista
Liite 7 Leica Map360 pohjapiirros Hattukalliontie 5
Liite 8 KRP:n RTL lausunnot
Liite 8.1 KRP:n RTL lausunto 32672/6/25-001
Liite 8.2 KRP:n RTL lausunto 32672/7/25-001
Liite 8.3 KRPn RTL lausunto 32672-8-25-001
Liite 8.4 KRP:n RTL lausunto 32672/9/25-001
Liite 8.5 KRP:n RTL lausunto 32672/10/25-001
Liite 8.6 KRP:n RTL lausunto 32672/2/25-004
Liite 9 Lääkärinlausunto Aleksi Nymanin vammoista
Liite 9.1 Lääkärinlausunto Aleksi Nymanin terveydentilasta,kehitystasosta, oikeustoimikelpoisuudesta
Liite 9.2 Lasku lääkärinlausunnosta
Liite 9.3 Aleksin siskon toimittamat lausunnot Aleksista
Liite 10 Lausunto Aleksi Nymanin häkäpitoisuudesta
Liite 11 Häkämittarin kaliprointi
Liite 11.1 Häkämittarin testaus
Liite 11.2 Häkämittarin kalipronti pöytäkirja
Liite 12 Sara Heikkinen Kuolintodistus
Liite 12.1 Sara Heikkinen Kuolemansyylausunto
Liite 12.2 Sara Heikkinen Ruumiinavauspöytäkirja
Liite 12.3 Sara Heikkinen Mikroskooppinen tutkimus
Liite 13 Aaron Heikkinen Kuolintodistus
Liite 13.1 Aaron Heikkinen Kuolemansyylausunto
Liite 13.2 Aaron Heikkinen Ruumiinavauspöytäkirja
Liite 13.3 Aaron Heikkinen Mikroskooppinen tutkimus
Liite 14 Benjamin Nyman Kuolintodistus
Liite 14.1 Benjamin Nyman Kuolemansyylausunto
Liite 14.2 Benjamin Nyman Ruumiinavauspöytäkirja
Liite 15 Daniel Nyman Kuolintodistus
Liite 15.1 Daniel Nyman Kuolemansyylausunto
Liite 15.2 Daniel Nyman Ruumiinavauspöytäkirja
Liite 16 Raportti sähköpalomahdollisuuden tutkimisesta
Liite 16.1 Lasku sähköpalotutkinta raportista
Liite 17 Sähkönkäyttö Hattukalliontie 5 varttisarja 5.12. 2025-6.12.2025
Liite 17.1 KRP:n RTL laatima tietoa tutkinnalle sähkönkäyttötiedoista 32672/11/25-001
Liite 17.2 Järvi-Suomen energian vastaus sähköjen katkeamisajasta
Liite 18 Sara Heikkisen puhelimen käyttö 1.-6.12.2025
Liite 19 Aleksi Nymanin puhelimen käyttö 5.-6.12.2025

Liite 20 Perhekuntoutuksen yhteenveto 2022-2023
Liite 21 Lastensuojelun asiakaskertomus 5.-24.5.2023
Liite 22 Sosiaalipäivystyksen asiakas kertomus 14.5.2023
Liite 22.1 Lastensuojeluilmoitus 14.5.2023
Liite 23 Etelä-Savon pelastuslaitoksen onnettomuusseloste
Liite 24 Asianomistaja Villasen toimittamat dokumentit
Liite 24.1 Myyntiesite 2022
Liite 24.2 Kuntotarkastus 24.3.2022
Liite 24.3 Lämpövaraajan korjauskuitti
Liite 24.4 Hattukalliontie 5 vuokrasopimus
Liite 25 Nyman Aleksi tilitapahtumat
Liite 26 Heikkinen Sara tilitapahtumat
Liite 27 Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen kustannus 2025
Liite 28 Hätäkeskuksen puhelut
Liite 28.1 6.12.2025 kello 8.04-08.08 soittaja Anri Kähkönen
Liite 28.2 6.12.2025 kello 8.04-08.19 soittaja Henna Laitinen / Aleksi Nyman
Liite 28.3 6.12.2025 kello 8.08-8.10 soittaja Sanna Nousiainen
Liite 29 Alustavat puhutukset
Liite 29.1 Aleksi Nymanin alustava puhutus ambulanssissa
Liite 29.2 Aleksi Nymanin alustava puhutus poliisiasemalla
Liite 29.3 Todistaja Henna Laitisen alustava puhutus
Liite 30 Hattukalliontie 5 palosta kuvatut videot
Liite 30.1 Todistaja Satu Behmin kuvaama video
Liite 30.2 Ensipartion jäsenen vk. Seppo Leinosen kuvaama video 1
Liite 30.3 Ensipartion jäsenen vk. Seppo Leinosen kuvaama video 2
Liite 31 Palosimulointi
Liite 31.1 Lasku palosimuloinnista
Liite 32 Lääkärin lausunto Sara Heikkisen terveydentilasta
Liite 33 Käräjäoikeuden tuomio Aleksi Nyman
Liite 34 Ruokaviraston lausunto koirasta
Liite 34.1 Koiran verikoetulokset
Liite 35 Nyman loppulausunto
Liite 35.1 Sara Heikkisen lähettämiä viestejä Aleksin sukulaisille
Liite 36 Heikkinen loppulausunto

PALOTUTKINTARAPORTTI Hattukalliontie 5, Louhi 6.12.2025 tulipalo

Pöytäkirjan numero **5740/R/38645/25**
Pöytäkirjan liite (numero)

Palontutkintaraportista vastaa:

Päiväys, virkanimike ja nimi
10.5.2026
Itä-Suomen tekninen rikostutkimuskeskus,
rikosylikonstaapeli Timo Paterno, insinööri AMK, palomestari evp.

Palontutkintaraportti on laadittu yhteistyössä Itä-Suomen poliisilaitoksen teknisen rikostutkimuskeskuksen henkilökunnan kanssa.

428.213.02.007/24.07.2023

Sisällysluettelo

1. Yhteenveto 5
2. Tutkinnan kohteen kuvaus 6
3. Vainajat 7
4. Tapahtumien kulku 7
5. Tutkintamenetelmät ja aineisto 8
6. Havainnot 8
7. Syttymisalue ja syttymiskohdat 10
8. Palokoiran havainnot 11
9. Syttymissyyhypoteesit ja niiden arviointi 12
10. Analyysi 17
11. Palon vaarallisuuden arviointia 19
12. Poistumismahdollisuuksien arviointia rakennuksen sisätiloista 19
13. Palovainajien sijainti sekä palovainajien kuolemansyyn tutkinnassa tehtyjen havaintojen liittyminen tutkittavan palon oletettuun palonkehittymiseen. 20
14. Palokaasujen leviämisestä 22
15. Johtopäätökset 23
16. Kuvat 24

SANASTO[1]

FED-arvo (Fractional Effective Dose): FED-arvolla mitataan tulipalon vapauttamia happea syrjäyttäviä myrkyllisiä kaasuja kuten CO (hiilimonoksidi), HCN (syaanivety), CO2 (hiilidioksidi). FED-arvon ollessa 1 katsotaan olevan raja, jossa ihminen ei enää kykene poistumaan tiloista omin avuin. Herkemmin reagoivan väestönosan, kynnysarvona voidaan pitää FED-arvoa 0,3.

Hehkupalo: Liekitön, hitaasti etenevä ja itseään ylläpitävä palamisreaktio, jossa kiinteän aineen pinnalla tapahtuu hapettumista. Hehkupalolle on tyypillistä savun muodostuminen sekä lämpöä tuottava reaktio eli hehkuminen. Hehkupalo voi edetä pitkään vähähappisissa olosuhteissa ja saattaa muuttua liekkipaloksi, mikäli se saa lisää happea.

Häiriintymätön kemiallinen ketjureaktio: Häiriintymätön kemiallinen reaktio on yksi liekehtivän palon neljästä edellytyksestä. Liekkipalo tapahtuu useiden, jopa kymmenien osareaktioiden kautta. Hehkuen palamisessa ei tarvita välttämättä häiriintymättä kemiallista reaktiota, koska tässä palotyypissä happi yhtyy aineeseen suoraan aineen pinnassa ilman välittäviä reaktioita.

Kiihdytin (accelerant): Tarkoituksella lisätty aine, jota käytetään aloittamaan tai kiihdyttämään alkupalon etenemistä ja leviämistä. Tyypillisesti kiihdyttimenä käytetään esimerkiksi bensiiniä, alkoholia tai erilaisia sytytysnesteitä.

Leimahdus (roll-over tai flameover): Lieskahdusta edeltävä rajatun tilan palon vaihe, jossa palossa muodostuvat palavat kaasut nousevat kattoon ja syttyvät paikallisesti ja leviävät sivuille.

Lieskahdus: Äkillinen olosuhdemuutos, jossa suljetussa tilassa olevien palavien tarvikkeiden pinnat kokonaisuudessaan syttyvät. Lieskahtamisen katsotaan tapahtuneen, kun kuuman savukerroksen keskilämpötila saavuttaa 500 celsiusastetta tai kun säteily savukerroksesta lattiaan on yli 20 kilowattia neliölle. Lieskahdus on käytännössä rajatun tilan palon vaihe, jossa tilan yläosiin kertynyt kuuma palokaasupatja on levinnyt koko huonetilaan ja altistaa huonetilan voimakkaalle lämpösäteilylle, jolloin palavat materiaalit ottavat osaa paloon tuottamalla pyrolyysituotteita, jotka voimistavat lämpösäteilyä tilassa edelleen, jolloin palo leviää käytännössä koko tilaan eli huone syttyy kokonaan lämpötilan noustessa voimakkaasti ja nopeasti.

Lämpötila: Riittävän korkea lämpötila on edellytys sille, että syttyvästä jähmeästä aineesta muodostuu pyrolyysin vaikutuksesta kaasuja ja palavasta nesteestä höyrystymisen avulla höyryä ja kaasua. Palamisreaktio kiihtyy lämpötilan kasvaessa.

Palamisen edellytykset: Palaminen on nopea kemiallinen reaktio, jossa palava aine reagoi hapettimen kanssa vapauttaen lämpöä ja usein myös näkyvää valoa. Hapettimena toimii tyypillisesti happi. Liekkipalo edellyttää ***polttoainetta, hapetinta, riittävää sytty-misenergiaa*** sekä ***häiriintymättömän kemiallisen ketjureaktion***

Palamisilman happipitoisuus: Ilmassa on normaalisti 21 tilavuusprosenttia happea, joka riittää palamiseen liekillä. Jos happipitoisuus laskee alle 16 tilavuusprosenttiin, liekkipalo usein sammuu, mutta liekillä palamista voi kuitenkin tapahtua pienemmässäkin happipitoisuudessa. Pieni liekki ei kuitenkaan pala enää tyypillisesti, kun palamisilman

[1] Soveltaen NFPA 1, NFPA 92 ja NFPA 921- sekä ISO 13571:2012 ja ISO 13943 – määritelmät, Pelastusopiston julkaisu A-sarja: Oppimateriaalit 3/2022, Huttu ym. määritelmät, Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, 848/2017 määritelmät sekä RakMK E1 2011 määritelmät.

happipitoisuus alittaa arvon 12 tilavuusprosenttia. Kuitenkin palaminen jatkuu huonepalossa täyden palon vaiheen aikana, vaikka happipitoisuus olisi pudonnut pienemmäksi kuin 12 tilavuusprosenttia, sillä korkeassa lämpötilassa kaikki palotapahtumassa käytettävissä oleva happi reagoi polttoaineen kanssa.

Palamisreaktio on eksoterminen reaktio, eli palamisessa vapautuu lämpöenergiaa. Palamisen lämpöenergiasta osa siirtyy tyypillisesti lämpövirtana takaisin palopesäkkeeseen, mikä lisää pyrolysoitumista sekä palamisreaktion nopeutta ja edelleen ylläpitää palamista.

Palokuorma: termillä tarkoitetaan kaikkea palotilassa olevaa palavaa materiaalia ja siitä vapautuvan lämpöenergian määrää materiaalin palaessa täydellisesti. Siihen luetaan kantavat, runkoa jäykistävät, osastoivat ja muut rakennusosat sekä irtaimisto.

Polttoaine (syttyvä/palava aine): Palamisreaktiossa tarvitaan palavaa ainetta eli polttoainetta. Syttyvillä aineilla ymmärretään yleensä hiilivetypohjaisia aineita, esimerkiksi puuta, kivihiiltä ja polttoöljyä. Palontorjunnassa syttyviksi aineiksi luetaan kaikki aineet, jotka palavat eksotermisesti eli synnyttävät enemmän lämpöä palaessaan kuin mitä kuluu palamisreaktioihin.

*Pyrolyys*i on aineen kemiallista hajoamista lämmön vaikutuksesta. Kiinteä aine *pyrolysoituu* ennen kuin pystyy palamaan liekillä. Nestemäinen aine *höyrystyy* ennen kuin se pystyy palamaan liekillä. Nesteiden ja kiinteiden aineiden liekehtivässä palamisessa on kynnysehtona polttoaineen kaasuuntuminen eli faasimuutos kaasumaiseen olomuotoon. Tätä kutsutaan nesteiden yhteydessä höyrystymiseksi ja kiinteiden aineiden yhteydessä pyrolyysiksi.

Syttymisalue (area of origin): Rakennuksen, ajoneuvon tai ulkotilan kyseessä oleva rajattu alue, jossa tulipalo sai alkunsa. Syttymisalueella tarkoitetaan aluetta, johon ensimmäinen syttymislähde vaikutti ja jossa palo alkoi kehittyä ennen leviämistään muualle.

Syttymisenergia: Pienin vaadittava energiamäärä aineen sytyttämiseen eli siihen, että aine ylittää syttymislämpötilansa ja syttyy. Syttymisenergia on riippuvainen aineesta, seossuhteesta sekä olosuhteista.

Syttymiskohta (point of origin): Syttymisalueella sijaitseva tarkin kohta, jossa alkupalo on sijainnut. Syttymiskohtia voi olla useampi kuin yksi ja toisaalta tarkempaa syttymiskohtaa ei voida aina määritellä.

1. Yhteenveto

Yhteenveto hypoteesien arvioinnista

Tutkinnassa arvioitiin useita vaihtoehtoisia syttymissyyhypoteeseja, joita tarkasteltiin palopaikkatutkinnan, palojälkihavaintojen, palosimulaatioiden, sähköpalontutkinnan, palokemiallisten analyysien, palokoiran ilmaisujen sekä muun tutkinta-aineiston perusteella.

Raportti on laadittu puolueettomasti käytettävissä olevan tutkinta-aineiston perusteella. Johtopäätökset perustuvat palopaikkatutkintaan, teknisiin analyyseihin ja yleisesti hyväksyttyihin palontutkinta menetelmiin sekä vaihtoehtoisten hypoteesien järjestelmälliseen analysointiin.

Sähköiseen syttymissyyhyn liittyvä hypoteesi

Hypoteesia keskuslämmityskattilan lämmitysvastusten tai niitä syöttävien sähkökaapeleiden vikaantumisesta ei voitu pitää todennäköisenä. Sähköpalontutkinnassa ei havaittu oikosulku- tai valokaarijälkiä, eikä sähköteknisiä löydöksiä, jotka tukisivat sähköisestä viasta alkaneen palon mahdollisuutta. Lisäksi useat toisistaan erilliset syttymiskohdat, lattiatasossa olevat palojäljet sekä palon nopea ja voimakas kehittyminen eivät olleet yhteensopivia yksittäisestä sähköisestä syttymiskohdasta alkaneen palon kanssa.

Puulämmitteiseen saunaan liittyvä hypoteesi

Hypoteesia saunan lämmityksestä alkaneesta palosta ei myöskään voitu pitää havaintojen perusteella todennäköisenä. Kiukaan kivien nokeentuminen viittaa siihen, etteivät kiuaskivet ole olleet palohetkellä kuumia. Lisäksi palojälkien ja -vaurioiden perusteella palo vaikutti levinneen saunaan muista tiloista kylpyhuoneen ja yläpohjarakenteiden kautta tilanteessa, jossa yläpohja oli ollut jo tulessa. Saunan tai siihen liittyvissä rakenteissa ei havaittu syttymisalueeseen viittaavia paikallisia vaurioita.

Takkahuoneen sohvaan liittyvä hypoteesi

Tutkinnassa arvioitiin myös hypoteesia, jonka mukaan palo olisi saanut alkunsa takkahuoneessa sijainneesta sohvasta esimerkiksi tupakoinnin, avoimen liekin tai muun paikallisen syttymislähteen seurauksena. Palosimulaation perusteella tällaisessa tilanteessa voimakkaimpien palo- ja lämpövaurioiden olisi odotettavissa sijainneen takkahuoneessa, minkä jälkeen vaurioiden tulisi vähentyä johdonmukaisesti ympäröiviin tiloihin siirryttäessä.

Palopaikalla tehdyt havainnot eivät kuitenkaan tukeneet tällaista vauriokehitystä. Vaurioiden jakautuminen, useat toisistaan erilliset lattiatasossa olevat syttymiskohdat sekä palon etenemisestä tehdyt havainnot eivät olleet yhteensopivia yhdestä huonekalupalosta alkaneen palon kanssa. Lisäksi tutkinnassa ei havaittu sohvaan liittyviä yksittäiseen syttymiseen viittaavia teknisiä tai palodynaamisia tekijöitä.

Rakennuksen ulkorajalle sijoittuva syttymisaluehypoteesi

Myöskään kuistin tai tuulikaapin alueelle sijoittuvaa syttymisaluetta ei voitu pitää todennäköisenä. Näiden tilojen vauriot olivat selitettävissä palodynaamisilla virtaus- ja ilmanvaihto-olosuhteilla sekä ikkuna- ja oviaukkojen kautta purkautuneiden liekkien ja kuumien palokaasujen vaikutuksilla. Sisätilojen palojäljet, vaurioiden jakautuminen ja palon etenemisestä tehdyt havainnot viittasivat palon levinneen rakennuksen sisätiloista ulospäin eikä päinvastoin.

Palavan nesteen käyttöön perustuva hypoteesi

Tutkinta-aineisto tuki vahvimmin hypoteesia, jonka mukaan useisiin vierekkäisiin huonetiloihin oli levitetty palavaa nestettä, todennäköisimmin bensiiniä, ja sytytetty avoimella liekillä. Tätä tukivat useat toisistaan erilliset lattiatasolla olevat ja voimakkaasti hiiltyneet

palojäljet, joiden ei arvioitu olevan yhteensopivia yleissyttymisen tai normaalin huoneistopalon aiheuttamien vaurioiden kanssa.

Lisäksi palokoiran ilmaisut, palokemialliset analyysit, palosimulaatiot, sähkönkäyttötiedot, silminnäkijähavainnot sekä tapahtumien tiedossa oleva kulku muodostivat keskenään johdonmukaisen kokonaisuuden. Myöskään palovainajien oikeustoksikologiset löydökset yhdessä muun tutkinta-aineiston kanssa eivät olleet ristiriidassa palavan nesteen avulla sytytetyn palon kanssa.

Tutkinnassa ei tunnistettu muuta hypoteesia, joka selittäisi yhtä johdonmukaisesti useat erilliset lattiatasossa olevat syttymiskohdat, vauriokuviot, palon nopean kehityksen sekä kemialliset löydökset.

Kokonaisuutena arvioiden tutkintahavainnot tukivat vahvimmin hypoteesia useasta kohdasta palavalla nesteellä sytytetystä palosta.

2. Tutkinnan kohteen kuvaus

Kohderakennus on 1-kerroksinen kerrosalaltaan 166m^2 käsittävä ja huoneistoalaltaan 115m^2 käsittävä tiiliverhoiltu puurunkoinen omakotitalo, jossa kattilahuone, sauna ja pesuhuone sekä varastotilaa on sijoitettu erilliseen siipeen.

Rakennuksen alkuperäinen lämmitysmuoto on vesikiertoinen keskuslämmitys, keskuslämmitysjärjestelmän lämmityskattila on puulämmitteinen ja lisäksi kattilahuoneessa on lämminvesivaraaja, jossa yhteensä n. 6 kW-lämmitysvastukset.

Asuinhuonetilojen katto- ja seinäpinnat on verhoiltu lastulevyllä, lämmöneristeenä on villaeristeet seinissä ja yläpohjassa.

Kattilahuone muodostaa oman palo-osastonsa. Kattilahuoneen seinät ovat tiilestä muuratut ja sisäkatto on verhoiltu sementtikuitulevyllä tai vastaavalla palonkestävällä levytyksellä. Kattilahuoneen muodostaman palo-osaston rajalla on metallirakenteiset palo-ovet asuintilojen suuntaan sekä puuvaraston suuntaan.

Saunassa on puulämmitteinen kiuas ja katto- ja seinäpintana puupanelointi, kylpyhuonetilojen seinät ovat laatoitetut ja katto on puupaneloitu.

Rakennuksessa on koneellinen poistoilman vaihto ja korvausilma tulee ulkoa.

Rakennuksen katto- ja seinäpintojen lastulevyrakenteet muodostavat merkittävän palokuorman ja ne ottavat osaa huoneistopaloon.

Asuintilat ovat pääovelta kuljettaessa seuraavat:
- ensimmäisenä on tuulikaappi
- seuraavana aukeaa eteinen/eteisaula
- eteisestä aukeaa oikealle kädelle ensimmäisenä käynti makuuhuoneeseen (päämakuuhuone)
- seuraavaksi aukeaa oikealle kädelle käynti vaatehuoneeseen
- suoraan edettäessä aukeaa oikealla puolella käynti toiseen makuuhuoneeseen (kulmamakuuhuone)
- suoraan edettäessä vasemmalla on käynti keittiöön
- eteisestä aukeaa vasemmalle kädelle ensimmäisenä käynti WC-tiloihin

- seuraavana on vasemmalla käynti olohuoneeseen
- olohuoneen jälkeen vasemmalla aukeaa käynti makuuhuoneeseen (lasten makuuhuone)
- seuraavana on käynti keittiöön, josta ohi kuljettaessa aukeaa seuraavaksi rakennuspiirustuksiin merkittynä apukeittiö, jota voidaan luonnehtia myös takkahuoneeksi
- takkahuoneesta (apukeittiö) ensimmäisenä vasemmalla aukeaa käynti kattilahuoneeseen
- seuraavaksi vasemmalla aukeaa käynti pesutiloihin, josta käynti edelleen saunaan
- viimeisenä aukeaa vasemman kautta kierrettäessä käynti takakuistille
- kattilahuoneesta läpi kuljettaessa päästään puuvarastoon, josta aukeaa oikealle käynti verstas/varastotilaan ja vasemmalle uloskäynti
- verstas/varastotilassa on päädyssä uloskäynti

3. Vainajat

Kohderakennuksen päämakuuhuoneesta löydettiin sammutus- ja raivaustöiden yhteydessä yhteensä neljä vainajaa. Vainajat löydettiin päämakuuhuoneen raivauksen yhteydessä yhdessä pelastuslaitoksen ja poliisin toimesta. Vainajista yhden todettiin olevan aikuinen nainen ja kolmen todettiin olevan pieniä lapsia, joista tarkemmin kaksi oli kooltaan noin kolmevuotiaita taapero/leikki-ikäisiä ja yksi lapsista oli selkeästi pienempi noin yksivuotias taaperoikäinen lapsi.

Aikuinen ja noin kolmivuotiaat lapset olivat sijoittuneena päämakuuhuoneen päätyikkunan eteen lattialle siten, että aikuinen oli vatsallaan lattialla ja lapset olivat aikuisen jalkopäässä. Pienempi noin yhdenvuoden ikäinen lapsi oli pinnasängyssä selällään.

Kaikissa palovainajissa oli palon aiheuttamia palovammoja ja hiiltymiä. Pinnasängyssä ollut noin yksivuotias lapsivainaja oli vähiten palanut. Vainajat olivat vaurioituneet palossa kaikki tunnistamattomiksi.

Vainajien vaatetus oli löytöhetkellä seuraava:
- aikuinen ilman vaatetusta
- noin kolmevuotiailla lapsilla oli paikoilleen palaneet vaipat
- pienimmällä noin yksivuotiaalla lapsella kokovartalobody ja vaipat

4. Tapahtumien kulku

Viimeisin mitattu kulutustieto on 6.12.2025 aikaväliltä 07:30-07:45.

Kohteen mittarilta on tullut hälytys sähköjen katkeamisesta 06.12.2025 07:59:15.

Ensimmäinen hätäilmoitus rakennuspalosta on tullut hätäkeskukseen 6.12.2025 klo 08:04.

Todistaja kuvaa kauempaa käynnissä olevaa rakennuspaloa, jossa liekit lyövät rakennuksen ulkopuolelle 6.12.2025 klo 08:10.

Poliisin ensipartio kuvaa videolle paloa 6.12.2025 klo 08:19.

Ensimmäinen pelastusyksikkö RES441 (Kerimäki) saapuu kohteeseen 6.12.2025 klo 08:21:55 vahvuudella 0+1+1 ja tehokas pelastustoiminta alkaa 6.12.2025 klo 08:26. RES441 ensiraportin mukaan rakennus on täyden palon vaiheessa.

Poliisin tekniikkaa konsultoitu kohteesta 6.12.2025 klo 08:33.

Poliisin palonsyyn tutkijan toimesta annettu pelastustöiden johtajalle ohjeistusta sammutukseen ja raivaukseen liittyen tarkoituksena suojella palojälkiä ja palovainajia.

Poliisin tekniikan palonsyyn tutkijat kohteessa 6.12.2025 klo 11:08 ja 11:24, jonka jälkeen palonsyyn tutkintaa on suoritettu kohteessa useina erillisinä päivinä.

5. Tutkintamenetelmät ja aineisto

Tämän raportin havainnot perustuvat Hattukalliontie 5, Louhi omakotitalossa suoritettuun palopaikkatutkintaan, palojälkien analyysiin, sammutus- ja raivausvaiheessa tehtyihin havaintoihin, palokoiran suorittamiin merkkaushavaintoihin sekä käytettävissä olleeseen muuhun tutkinta-aineistoon.

Raportissa esitetyt arviot perustuvat palodynamiikan yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin sekä palonsyyntutkinnan vakiintuneisiin käytäntöihin. Poliisi on teettänyt palon etenemisestä tehtyjen havaintojen pohjalta sekä tapahtumista laadittujen hypoteesien pohjalta palosimulaation konsulttiyrityksellä.

Palonsyyntutkinta käynnistettiin kohteessa pelastuslaitoksen suorittaessa sammutus- ja raivaustoimenpiteitä 6.12.2025 ja sitä on jatkettu useiden paikkatutkintojen avulla tapahtumahetkestä keväälle 2026 asti.

Palopaikan dokumentointi aloitettiin rakennuksen sisä- ja ulkopuolelta rakennuksen vielä palaessa ja pelastuslaitoksen sammutus- ja raivaustoimenpiteiden ollessa vielä käynnissä. Kohderakennuksen sisään jääneet palovainajat siirrettiin pois rakennuksesta jälkisammutuksen ja raivauksen ollessa edelleen käynnissä poliisin ja pelastustoimen yhteistyönä. Kohteen sammutus- ja raivaustyöt on toteutettu pelastuslaitoksen toimesta siten, että poliisin palonsyyntutkintaa on konsultoitu etukäteen paikkatutkinnan mahdollistamiseksi.

6. Havainnot

Sää klo 08:00 la 06.12.2025 Ilmatieteenlaitos Savonlinnan lentoasema: lämpötila 2,4 °C, kastepiste 2,2 °C, tuulensuunta 102 astetta, tuuli 1,0 m/s, puuska 1,5 m/s.

Poliisin ensipartion saapuessa kohteeseen 6.12.2025 n. klo 08:19, voidaan ensipartion kuvaamalta videolta todeta, että rakennuksen asuintilat ovat eteisen, keittiön sekä päämakuuhuoneen osalta täyden palon vaiheessa.

Takkahuoneen, keittiön, eteisen, päämakuuhuoneen sekä kulmamakuuhuoneen lattiamateriaali on palanut poikkeavasti. Edellä mainitut tilat määritettiin syttymisalueeksi.

Eteisen ja keittiön lattian pintamateriaalina on komposiittimateriaalista valmistettu vinyylilankku ja makuuhuoneiden, eteisen sekä olohuoneen lattian pintamateriaalina on puukuitupohjainen laminaattilevy.

Kuisti on palanut keittiön puoleiselta sivulta tasaisesti ylhäältä alas. Kuistin sisäpintojen laudoitukset lattian harvalaudoitus mukaan lukien on palanut tasaisesti ylhäältä alas.

Tuulikaapin lattia on palanut muovimattoja myöten pois.

Syttymisalueella palokoira suoritti kaksi erillistä merkkausta: toisen keittiössä lattiatasossa allaskaapin alaosaan ja toisen eteiskäytävällä oikealla olevan makuuhuoneen oviaukon karmiin noin 10 - 20cm korkeudelle lattiatasosta.

Keittiön kodinkoneiden todettiin palaneen ulkoisen lämmön vaikutuksesta.

Syttymisalueella ei todettu sähköpaloon viittaavia seikkoja sähköasennuksissa eikä tavanomaisten, jatkuvasti sähköverkkoon kytkettyjen laitteiden (kuten jääkaappi, astianpesukone tai liesituuletin) vikaantumisesta johtuvaa alkupaloa. Myöskään muita sähkölaitteisiin tai akkuihin liittyviä havaintoja tai tällaisten laitteiden vikaantumiseen liittyviä havaintoja ei tehty syttymisalueella.

Syttymisalueella ei havaittu itsesyttymistä selittäviä biologisia tai kemiallisia tekijöitä.

Syttymisalueella tai sen läheisyydessä ei havaittu tulen- tai tuhkan käsittelyyn viittaavia seikkoja, kuten tuhka-astioita tai viitteitä asuintiloissa tupakoinnista.

Saunan kiukaan todettiin olevan tavanomaisessa kunnossa tulisijan osalta. Saunan kiukaan liitäntähormi ja savuhormi todettiin tiiveyskokeessa asianmukaisiksi.

Keskuslämmitysjärjestelmä sijaitsee rakennuksessa omassa osastoidussa kattilahuoneessa. Kattilahuoneen osastointi on toiminut palossa siten, että keskuslämmitysjärjestelmän todettiin olevan olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa ja lämmityskattilan liitäntähormi ja savuhormi todettiin tiiveyskokeessa asianmukaisiksi.

Päämakuuhuoneen lattialta löydettiin kahden noin kolmevuotiaan lapsen ja yhden aikuisen ruumiit, jotka olivat lattialla siten, että:

- aikuinen makasi vatsallaan, hieman enemmän oikealla kyljellään, päätyseinälinjan suuntaisesti pää kohti päädyn eli takapihan puoleista ikkunaa
- toinen noin kolmevuotias lapsi oli aikuisen vasemman jalan päällä selällään siten, että lapsen pää oli kohti aikuisen vyötäröä
- toinen noin kolmevuotias lapsi oli aikuisen haarojen välissä siten, että pää oli osittain aikuisen pakaran/yläreiden päällä

Lisäksi päämakuuhuoneen takapihan puoleisen päädyn seinän vierestä löydettiin pinnasängystä noin 1-vuotiaan lapsen ruumis siten, että lapsi oli selällään pää kohti pääoven puoleista ikkunaseinää.

[redacted]

[redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
Laki kuolemansyyn selvittämisestä (459/1973) 15 §

[2] 2025-07806-Kuolintodistus-2619202

[redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
Laki kuolemansyyn selvittämisestä (459/1973) 15 §

[redacted]

[redacted]

7. Syttymisalue ja syttymiskohdat

Palojälkien, alkuvaiheen kuvien, videoiden sekä havaintojen perusteella palon **syttymisalue** sijoittuu rakennuksen sisäosiin asuintilojen puolelle; takkahuoneen (*rakennepiirustuksissa apukeittiö*) lattialle, keittiön lattialle, eteiskäytävän lattialle, päämakuuhuoneen lattialle (vainajien löytöpaikka) sekä kulmamakuuhuoneen lattialle. Kyseiset tilat muodostavat kokonaisuuden, jossa palojäljet painottuvat selkeästi lattiatasolle mutta esimerkiksi keittiön ja vaatehuoneen kulmassa olevan kulmamakuuhuoneen palojäljet eivät muodosta yhtenäistä kokonaisuutta lähimpien eteisen lattialla olevien poikkeavien palojälkien kanssa.

Rakennuksessa todettiin palopaikkatutkinnalla useita **syttymiskohtia**, joista kaikki sijaitsevat rakennuksen asuintiloissa. Syttymisalueen tutkimisen ja palojälkien analyysin perusteella syttymiskohdat sijoittuvat edellä mainituissa tiloissa lattiatasolle, pääasiassa tilojen keskivaiheille.

Syttymisalueella todettiin, että lattiamateriaali on palanut poikkeavalla tavalla todennäköisimmissä syttymiskohdissa. Eteisen ja keittiön lattian pintamateriaalina on komposiittimateriaalista valmistettu vinyylilankku ja makuuhuoneiden, eteisen sekä olohuoneen lattian pintamateriaalina on puukuitupohjainen laminaattilevy.

Syttymiskohtien lattiamateriaalien poikkeavat palojäljet tarkoittavat tutkittavassa palossa sitä, että palon varhaisvaiheessa lattiapinnan läheisyydessä on vaikuttanut poikkeuksellisen voimakas paikallinen paloteho eli kohtien lämpökuormitus poikkeaa muun vastaavan tilan kuormituksesta. Palopaikkatutkinnalla on voitu todeta, että lattian poikkeavat palojäljet eivät selity esimerkiksi palavien sisäkattorakenteiden putoamisesta lattialle, jossa ne olisivat jatkaneet paloa edelleen ja näin hiillyttäneet lattian pintaa, vaan kyseiset poikkeavat palojäljet ovat liian syviä ja vaativat syntyäkseen huomattavasti suuremman paikallisen palotehon kuin edellä kuvattu tapahtuman kulku voisi tuottaa. Lisäksi palopaikkatutkinnalla on voitu todeta, että palo etenee pinnoitetussa sisäkattorakenteessa siten, että levy ja sen pinnoite palaa paikallaan, jonka jälkeen lattialle putoaa yläpohjan mineraalivillaeristeet, jotka päinvastoin toimivat lattian suojana putoamisensa jälkeen ja auttavat näin osaltaan lattiapintaa säästymään voimakkaankin palon edetessä.

Vainajien löytöpaikalta päämakuuhuoneesta lähtee poikkeava palojälki ikkunan edestä lattialta kyseisen makuuhuoneen ovea kohti eteisaulaan päin. Kyseinen palojälki sopii

[3] 2025-07805-Kuolintodistus-2619197
[4] 2025-07807-Kuolintodistus-2634120
[5] 2025-07808-Kuolintodistus-2634121

palavan nesteen lammikon palon aiheuttamaksi, eikä sille ole voitu löytää vaihtoehtoista syntymismekanismia tutkinnan aikana.

Keittiön ja vaatehuoneen kulmassa olevan makuuhuoneen lattialla keskellä on myös palavan nesteen lammikon palon aiheuttamaksi sopiva jälki, eikä sille ole voitu löytää vaihtoehtoista syntymismekanismia tutkinnan aikana.

Eteisaulan lattialla päämakuuhuoneeseen johtavan oven edessä on havaittavissa syvempi poikkeava palojälki, joka sopii palavan nesteen aiheuttamaksi ja jota ei voida selittää pelkästään voimakkaan palotehon ja yleissyttymisen aiheuttamaksi.

Keittiön lattia on palanut poikkeuksellisen voimakkaasti tavalla, jota ei voida selittää pelkästään voimakkaan palotehon ja yleissyttymisen aiheuttamaksi.

Takkahuoneen lattia on palanut poikkeuksellisen voimakkaasti tavalla, jota ei voida selittää pelkästään voimakkaan palotehon ja yleissyttymisen aiheuttamaksi.

Olohuoneen lattia on selkeästi vähemmän vaurioitunut kuin syttymisalueeksi määriteltyjen alueiden lattiapinnat ja olohuoneen sekä muiden sopivien kohtien vähemmän palanutta lattiamateriaalia on voitu käyttää vertailumateriaalina palojälkien, lämpövaikutusten ja materiaalin hiiltymisasteen arvioinnissa.

Kuisti on palanut keittiön puoleiselta sivulta suhteellisen tasaisesti ylhäältä alas. Kuistin sisäpintojen laudoitukset lattian harvalaudoitus mukaan lukien on palanut tasaisesti ylhäältä alas. Kuistin voidaan todeta syttyneen ensisijaisesti keittiön ikkuna-aukosta purkautuvan ikkunaliekin seurauksena siten, että ensimmäisenä on syttynyt kuistin keittiön puoleinen sivuseinä, jolla on lisäksi ollut suuri ikkuna-aukko. Keittiön ikkuna-aukon ikkunaliekki on seurausta asuintilojen voimakkaasta huoneistopalosta, kun ikkuna-aukosta purkautuvat palokaasut jatkavat paloaan aukon ulkopuolella.

Tuulikaapin lattia on palanut muovimattoja myöten pois ja tuulikaapin sisäpinnat ovat kauttaaltaan voimakkaasti ja tasaisesti palaneet. Tuulikaapin voimakkaat palojäljet voidaan selittää yleissyttymisen ja palodynaamisten virtausolosuhteiden avulla. Pääoven porrassyvennyksen ulkoverhouslaudat ja tuulikaapin sisäpinnat lattiamateriaalit mukaan lukien ovat palaneet ja/tai hiiltyneet voimakkaasti ja tasaisesti ylhäältä alas asti. Tämä selittyy pääoven aukosta purkautuvalla aukkoliekillä (vastaava kuin ikkunaliekki), jonka aiheuttama voimakas lämpösäteily on sytyttänyt porrassyvennyksen ulkoverhouslaudat sekä tuulikaapin sisäpinnat.

Kuistin ja tuulikaapin vauriot ovat yhteensopivia sisätiloista ulospäin levinneen palon sekä palodynaamisten virtausolosuhteiden kanssa. Palojälkien jakautuminen, vaurioiden intensiteetti sekä palon etenemisestä tehdyt havainnot eivät tue hypoteesia palon syttymisestä kuistilta, tuulikaapista tai pääoven porrassyvennyksestä. Näin ollen kyseiset tilat voidaan sulkea pois syttymisalueena.

8. Palokoiran havainnot

Syttymisalueella palokoira suoritti kaksi erillistä merkkausta: toisen keittiössä lattiatasossa allaskaapin alaosaan ja toisen eteiskäytävällä oikealla olevan makuuhuoneen oviaukon karmiin noin 10-20cm korkeudelle lattiatasosta. Kaksi erillistä palokoiran merkkausta syttymisalueelle tukee arviota siitä, että palavat nesteet liittyvät alkupalon aikaansaamiseen.

Koska huoneistopaloissa syntyy tyypillisesti myös hiilivetypohjaisia pyrolyysi- ja palamistuotteita, palavan nesteen kiihdyttimen läsnäolon varmistamiseksi on käytetty kemiallista analyysiä palokoiran merkkaamilta edellä mainituista paikoista taltioiduista palonäytteistä.

Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunnossa 32672/9/25-001[6] todetaan, että keittiön tiskialtaan alakaapin sokkelista otetuissa palonäytteissä eli näytteissä 36 ja 37 todettiin vähäinen määrä palavaksi nesteeksi luokiteltavaa aromaattista hiilivetyseosta, joka voi olla peräisin moottoribensiinistä tai aromaattisesta ohenteesta. Keittiön tiskialtaan alakaapissa ei havaittu mitään havaintoa selittävää tekijää kuten esimerkiksi maalaustöihin liittyviä liuotinohenteita tai pesuaineita.

9. Syttymissyyhypoteesit ja niiden arviointi

Alla on käsiteltypalonsyyntutkinnan aikana muodostettuja hypoteeseja syttymissyystä, joita on pyritty arvioimaan asiassa suoritettujen tutkimusten sekä käytettävissä olleen aineiston perusteella.

Syttymissyyhypoteesi 1: *Takkahuoneen, keittiön, eteisen, kulmamakuuhuoneen sekä päämakuuhuoneen lattialle on levitetty palavaa nestettä ja neste on sytytetty palamaan avoimella liekillä.*

Kuvaus:

- Palo on saanut alkunsa tilanteessa, jossa useisiin vierekkäisiin huonetiloihin on levitetty palavaa nestettä (bensiiniä), joka on sytytetty avoimella liekillä. Tämän seurauksena tiloihin on muodostunut toisistaan erillisiä, lattiatasoon sijoittuvia syttymis- ja palojälkiä, minkä jälkeen palo on kehittynyt nopeasti ja levinnyt rakennuksen muihin tiloihin.

Hypoteesia tukevat havainnot:

- Useissa vierekkäisissä huoneissa havaittiin toisistaan erillisiä lattiatasossa sijaitsevia voimakkaita palojälkiä.
- Palojäljet olivat muodoltaan ja vauriokehitykseltään sellaisia, ettei niitä voida pitää tavanomaisen yleissyttymisen tai täyden huoneistopalon seurauksena syntyneitä jälkinä.
- Kyseisissä kohdissa lattiamateriaali oli palanut ja hiiltynyt poikkeuksellisen syvälle.
- Vauriot sijaitsivat lattiatasossa ja olivat paikallisesti voimakkaampia kuin ympäröivissä materiaaleissa/rakenteissa.
- Lattiamateriaalina ollut SPC-vinyylilankku[7] sekä puukuitupohjainen laminaatti eivät tyypillisesti pala itsenäisesti siten, että vastaavanlaisia syviä ja paikallisia palojälkiä muodostuisi ilman lisäenergiaa tai palavaa nestettä.
- Palosimulaation perusteella havaittu paloneteneminen ja vauriokehitys olivat yhteensopivia hypoteesin kanssa.
- Palovainajien oikeustoksikologiset löydökset eivät ole ristiriidassa syttymissyyhypoteesin kanssa.
- Palokoira teki kaksi erillistä merkkausta lattiatasolle kahdessa eri tilassa.

[6] RTL lausunto 32672/9/25-001.
[7] SPC = Stone Plastic Composite

- Palokemiallisissa tutkimuksissa palokoiran merkkaamalta kohdalta taltioiduista palonäytteistä todettiin palavan nesteen jäämiä, jotka olivat yhteensopivia bensiinin kanssa.
- Tapahtumien tiedossa oleva kulku, sähkönkäyttötiedot ja silminnäkijähavainnot tukevat hypoteesia ihmisen toimintaan liittyvästä syttymismekanismista.
- Aukkojen ja ilmanvaihto-olosuhteiden tiedossa olevat muutokset tukivat nopeaa ja voimakasta palonkehittymistä useasta syttymiskohdasta.
- Lastulevyrakenteisten seinä- ja kattorakenteiden palaessa lattiatasolle pudonneet villaeristeet ovat paikoin suojanneet lattiarakenteita myöhemmältä lämpövaikutukselta, minkä vuoksi alkuvaiheen palojälkiä on säilynyt havaittavissa.
- Vaihtoehtoista varteenotettavaa luonnollista syttymissyytä ole todettu, kun luonnollisella syttymissyyllä tarkoitetaan palon syttymistä luonnonilmiön tai luonnollisen fysikaalisen, kemiallisen tai biologisen prosessin seurauksena ilman ihmisen tahallista toimintaa, huolimattomuutta tai teknistä vikaa.

Hypoteesia heikentävät havainnot ja epävarmuustekijät:

- Täyden palon vaiheeseen edennyt huoneistopalo, rakenteiden vauriot sekä sammutus- ja raivaustoiminnan vaikutukset ovat voineet muuttaa alkuperäisiä palojälkiä.
- Kaikkien palavan nesteen jäämien alkuperää tai tarkkaa levitystapaa ei voida jälkikäteen täydellä varmuudella määrittää.
- Palon voimakas kehitys on voinut hävittää yksityiskohtaista näyttöä alkuvaiheen tapahtumista.
- Palo on ollut suuritehoinen ja tapahtumapaikalle ei saatu poliisin toimesta palokoiraa heti tapahtumapäivänä, jolloin on mahdollista, että mahdolliset palavat nesteet ovat voineet haihtua kokonaan tai osittain tai palaa pois ennen näytteiden taltiointia.

Kokonaisarvio:

- Kokonaisuutena arvioiden syttymissyyhypoteesi 1 eli palavan nesteen levittämisestä useisiin vierekkäisiin tiloihin ja niiden sytyttämisestä avoimella liekillä saa vahvaa tukea palopaikkatutkinnasta, palojälkihavainnoista, palosimulaatiosta, palokemiallisista tutkimuksista, palokoiran havainnoista sekä tapahtumien kulkuun liittyvistä tiedoista.
- Useat toisistaan erilliset lattiatasossa sijaitsevat voimakkaat palojäljet, lattiamateriaalien poikkeuksellisen syvä hiiltyminen/tuhoutuminen sekä jälkien sijainti ja muoto eivät ole tyypillisiä yleissyttymisen tai tavanomaisen huoneistopalon seurauksena syntyville vaurioille. Havaittu vauriokehitys ja palon nopea eteneminen ovat yhteensopivia tilanteen kanssa, jossa palo on saanut alkunsa useasta erillisestä syttymiskohdasta palavien nesteiden vaikutuksesta.
- Tutkinnassa ei havaittu muuta hypoteesia, joka selittäisi havaintokokonaisuuden yhtä johdonmukaisesti. Näin ollen hypoteesia voidaan pitää tutkinnan perusteella todennäköisimpänä selityksenä palon syttymiselle ja sen varhaiselle kehittymiselle.
- Syttymissyyhypoteesi 1 on todennäköisin hypoteesi.

Syttymissyyhypoteesi 2: *Takkahuoneen sohva on sytytetty palamaan avoimella liekillä.*

Kuvaus:

- Sähköpääkeskuksen alla olevan sohvan sytyttäminen avoimella liekillä eli esimerkiksi tupakansytyttimellä tai tulitikuilla sohvan verhoilu sytyttämällä.

Hypoteesia tukevat havainnot:

- Takkahuoneen sohva oli palanut.
- Palon arvioidaan olevan ihmisen toiminnan seurausta, eikä vaihtoehtoista luonnollista syttymissyytä ole todettu, kun luonnollisella syttymissyyllä tarkoitetaan palon syttymistä luonnonilmiön tai luonnollisen fysikaalisen, kemiallisen tai biologisen prosessin seurauksena ilman ihmisen tahallista toimintaa, huolimattomuutta tai teknistä vikaa.

Hypoteesia heikentävät havainnot ja epävarmuustekijät:

- Useat erilliset syttymiskohdat vierekkäisissä tiloissa eivät selity pistemäisen alkupalon aikaansaamana, vaikka asiassa otetaan huomioon yleissyttyminen ja aukkotekijät.
- Takkahuoneen ja kuistin välinen ikkuna ja oven ikkuna on rikkoutunut vasta palon edettyä muualla täyden palon vaiheeseen.
- Takkahuoneen kohdalla rakennuksen sauna- ja kylpyhuone sekä kattilahuone- ja varastotilasiiven kohdalla on päätykolmiossa muusta rakennuksesta poikkeava seinärakenne. Takkahuoneen kohdalla on asuintilojen ja siiven kattorakenteiden yhtymäkohta ja tähän yhtymäkohtaan ei ole tehty tiilimuurattua seinää räystäälle asti, vaan päätykolmiossa takkahuoneen kohdalla on palonkestoltaan heikompi ja avoimempi yläpohjan pääty- ja räystäsrakenne. Käytännössä tämän rakenteellisen seikan vuoksi takkahuoneessa syttyvä palo pystyisi etenemään nopeasti yläpohjaan ja sieltä edelleen ulkoilmaan, mikä puolestaan vaikuttaisi palodynamiikkaan olennaisesti. Muualla rakennuksessa palon etenemistä katon päätykolmioista ulkoilmaan rajoittaa ylös räystäslinjaan saakka muuratut seinät ja tämän räystäslinjan ja vesikattorakenteen välinen rako.
- Palosimulaation perusteella hypoteesin 2 mukaisen palon leviämisen seurauksena voimakkaimpien palo- ja lämpövaurioiden tulisi sijaita oletetulla syttymisalueella takkahuoneessa, minkä jälkeen vaurioiden oletettaisiin vähenevän ympäröiviin tiloihin siirryttäessä. Palopaikalla tehdyt havainnot ovat ristiriidassa tämän vauriomallin kanssa.
- Palon nopea ja voimakas alkuvaiheen kehitys ei vastaa tavanomaista huonekalun syttymisestä alkavaa palonkehitystä.
- Palojäljet ja muut tutkinta havainnot viittaavat palavien nesteiden käyttöön.
- Kyseinen syttymissyyhypoteesi ei selitä toisistaan riippumattomia syttymiskohtia.
- Rakenteiden laaja tuhoutuminen voi rajoittaa alkuvaiheen lämpövaikutusten tarkkaa arviointia.

Kokonaisarvio:

- Kokonaisuutena arvioiden syttymissyyhypoteesi 2 ei saa tukea palosimulaation ja palopaikkahavaintojen välisestä vertailusta. Hypoteesin mukainen palonkehitys edellyttäisi voimakkaimpien vaurioiden sijoittumista takkahuoneeseen ja vaurioiden vähenemistä ympäröiviin tiloihin siirryttäessä. Palopaikalla havaittu

vauriokuvio poikkeaa tästä olennaisesti. Tämän vuoksi hypoteesia ei voida pitää todennäköisenä syttymis- tai palonkehitysvaihtoehtona.
- Syttymissyyhypoteesi 2 ei ole todennäköinen hypoteesi.

Syttymissyyhypoteesi 3: *Keskuslämmityslaitteiston vikaantuminen ja tästä aiheutunut sähkölaitteiston vikaantuminen ja alkupalo seinä- ja/tai kattorakenteissa.*

Kuvaus:

- Sisäkatossa ja/tai yläpohjassa kulkevien suuritehoista laitetta syöttävien sähkökaapeleiden tai niiden liitosten lämpeneminen paikallisesti olisi aiheuttanut seinä- ja/tai kattorakenteiden syttymisen.

Hypoteesia tukevat havainnot:

- Palon voidaan todeta syttyneen sisätiloista.
- Teknisenä mahdollisuutena sähköjärjestelmän vikaantuminen voi aiheuttaa paikallista lämpenemistä ja rakenteiden syttymisen.

Hypoteesia heikentävät havainnot ja epävarmuustekijät:

- Sähköpalontutkijan lausunnon mukaan sähköinen syttymissyy ei ole todennäköinen.
- Lämmitysvastuksia syöttävissä kaapeleissa ei havaittu oikosulku- tai valokaarijälkiä.
- Keskuslämmityskattilaa oli lämmitetty sähkönkäyttötietojen perusteella edellisenä iltana, jolloin keskuslämmitysjärjestelmän
- Palopaikalla todettiin useita toisistaan erillisiä syttymiskohtia, joilla ei havaittu keskinäistä yhteyttä.
- Palojälkien ja vaurioiden jakautuminen ei ole yhteensopiva yksittäisestä sähköisestä syttymiskohdasta kehittyneen palon kanssa.
- Havaintokokonaisuus viittaa palon syttymiseen useasta kohdasta lattiatasolta.
- Palon nopea ja voimakas alkuvaiheen kehitys ei vastaa tavanomaista sähkökaapelin tai lämmitysvastuksen ylikuumenemisesta alkavaa palonkehitystä.
- Palojäljet ja muut tutkinta havainnot viittaavat palavien nesteiden käyttöön.
- Kyseinen syttymissyyhypoteesi ei selitä toisistaan riippumattomia syttymiskohtia.
- Palon aiheuttamat voimakkaat lämpö- ja rakennevauriot ovat voineet hävittää yksityiskohtaista teknistä näyttöä sähköjärjestelmän alkuvaiheen tapahtumista.
- Kaikkia sähköjärjestelmän komponentteja ei välttämättä ole ollut mahdollista tutkia täydellisesti vaurioitumisen vuoksi.
- Rakenteiden laaja tuhoutuminen voi rajoittaa alkuvaiheen lämpövaikutusten tarkkaa arviointia.

Kokonaisarvio:

- Kokonaisuutena arvioiden syttymissyyhypoteesi ei saa merkittävää tukea palopaikkatutkinnasta, sähköpalontutkinnasta eikä palojälkihavainnoista. Sähköteknisiä löydöksiä, jotka viittaisivat lämmitysvastusten tai syöttävien kaapeleiden vikaantumisesta alkaneeseen paloon, ei havaittu. Lisäksi useat toisistaan erilliset syttymiskohdat, palon nopea ja voimakas kehitys sekä palojälkien jakautuminen eivät ole yhteensopivia yksittäisestä sähköisestä syttymiskohdasta alkaneen palon kanssa.

- Syttymissyyhypoteesi 3 ei ole todennäköinen hypoteesi.

Syttymissyyhypoteesi 4: *Saunan lämmitykseen liittyvä alkupalo, jossa tuli on levinnyt saunan kiukaan lämmittämisestä tai sytyttämisestä ja edennyt sauna- ja kylpyhuonetiloista asuintilojen puolelle.*

Kuvaus:

- Palo on saanut alkunsa puulämmitteisen saunan lämmityksen seurauksena esimerkiksi kiukaan, savuhormin tai kuumentuneiden rakenteiden vaikutuksesta, minkä jälkeen palo olisi levinnyt saunasta muihin tiloihin.

Hypoteesia tukevat havainnot:

- Saunaa oli lämmitetty kuulusteluiden perusteella edellisenä iltana.
- Puulämmitteisiin kiukaisiin ja savuhormeihin liittyy yleisesti tunnettu paloriski, mikä tekee hypoteesista teknisesti mahdollisen.

Hypoteesia heikentävät havainnot ja epävarmuustekijät:

- Kiukaan kivien todettiin olevan nokeentuneita, mikä viittaa siihen, että kivet ovat olleet palohetkellä kylmät tai merkittävästi jäähtyneet. Kuumiin kiuaskiviin ei tyypillisesti kerry vastaavaa nokikerrostumaa.
- Palojälkien perusteella palo on levinnyt sauna- ja kylpyhuonetiloihin takkahuoneesta sekä yläpohjan palamisen seurauksena.
- Vauriokuvio ei tue palon etenemisestä saunasta muihin tiloihin, vaan päinvastoin palon leviämistä muihin tiloihin nähden myöhemmässä vaiheessa saunaan.
- Tilojen ainoa yhteys varsinaisiin asuintiloihin on takkahuoneen kautta, eikä palojälkien perusteella havaittu palon tyypillistä etenemistä saunasta takkahuoneeseen ja edelleen muihin asuintiloihin.
- Saunassa, kiukaassa, savuhormissa tai niitä ympäröivissä rakenteissa ei havaittu sellaisia paikallisia vaurioita tai voimakkainta palokuormitusta, jotka tukisivat syttymisalueen sijoittumista saunaan.
- Rakenteiden laaja tuhoutuminen voi rajoittaa alkuvaiheen lämpövaikutusten tarkkaa arviointia.
- Saunan ja yläpohjan rakenteiden laaja vaurioituminen voi rajoittaa yksityiskohtaista arviointia palon varhaisimmasta etenemisestä kyseisessä tilassa.
- Tarkkaa kiuaskivien lämpötilaa palohetkellä ei voida jälkikäteen määrittää.

Kokonaisarvio:

- Kokonaisuutena arvioiden syttymissyyhypoteesi puulämmitteisestä saunasta alkaneesta palosta ei saa merkittävää tukea palopaikalla tehdyistä havainnoista. Palojälkien, vaurioiden jakautumisen ja palon etenemissuunnan perusteella palo vaikuttaa levinneen saunaan muista tiloista kylpyhuoneen ja kattorakenteiden kautta tilanteessa, jossa yläpohja on ollut jo tulessa. Lisäksi kiuaskivien nokeentuminen viittaa siihen, etteivät kivet ole olleet palohetkellä kuumia, eikä saunassa tai kiukaassa havaittu sellaisia paikallisia vaurioita, jotka tukisivat palon syttymistä kyseisestä tilasta. Saunan lämmittäminen edellisenä iltana jää ainoaksi hypoteesia tukevaksi seikaksi.

- Tutkintahavaintojen perusteella syttymissyyhypoteesia 4 ei voida pitää todennäköisenä selityksenä palon syttymiselle tai sen varhaiselle kehittymiselle,

10. Analyysi

Palojälkien perusteella palo on edennyt nopeasti voimakkaaksi huoneistopaloksi siten, että syttymisalue on sijainnut takkahuoneessa (apukeittiössä), keittiössä, eteiskäytävällä, kulmamakuuhuoneessa sekä päämakuuhuoneessa. Palojälkien perusteella on todennäköisintä, että kulmamakuuhuoneen sekä päämakuuhuoneen ovet ovat olleet kiinni kokonaan tai osittain. Takkahuoneen, keittiön sekä eteisaulan osalta voidaan todeta, että palo on levinnyt kyseisten tilojen alalle siten, että voimakkaimmin on lopulta palanut takkahuone sekä keittiö, mutta tässä asiassa tulee ottaa huomioon palon eteneminen, palodynamiikka, aukkotekijät sekä yläpohja- sekä sisä- ja vesikattorakenne kohdalla, joka on mahdollistanut voimakkaan palamisen viimeistään siinä vaiheessa, kun yläpohja on palanut puhki ja palo on päässyt purkautumaan päätykolmiosta suoraan ulos. Merkittävin sekundäärivaurioiden aiheuttaja on ollut tutkittavan palon osalta tilojen yleissyttyminen – ensimmäisenä yleissyttyminen on tapahtunut todennäköisimmin takkahuoneessa, keittiössä sekä eteisessä ja seuraavana päämakuuhuoneessa.

Palojälkien perusteella voidaan todeta, että alkupalo on alkuvaiheessa ollut happirajoitteinen ja kiihtynyt nopeasti. Tätä havaintoa tukee erityisesti päämakuhuoneen sekä kulmamakuuhuoneen palojäljet sekä sähkönkäyttötietojen, silminnäkijöiden sekä poliisin ensipartion alkuvaiheen havainnot ja ensipartion kuvaama videomateriaali. Kulmamakuuhuoneen lattialla on poikkeava voimakkaan paikallisen palon aiheuttama palojälki lattiapinnalla, mutta esimerkiksi ikkunan edessä olevan nojatuolin vaahtomuovipehmusteet eivät ole tästä huolimatta palaneet kunnolla. Tämä kertoo paikallisesti voimakkaasta palotehosta, joka on polttanut laminaattilattiamateriaaliin selkeän hiiltymäalueen mutta nojatuolin palamattomien pehmusteiden perusteella voidaan todeta, ettei palo ole levinnyt kunnolla nojatuoliin eli se ei ole kytkeytynyt kunnolla viereisiin palaviin pintoihin mikä on puolestaan mahdollista, mikäli paikallinen voimakas paloteho on ajalliselta kestoltaan lyhyt. Tällainen voimakas, ajalliselta kestoltaan lyhyt paikallinen paloteho on puolestaan tyypillinen esimerkiksi moottoribensiinin lammikkopalolle.

Myös päämakuuhuoneen lattian palojälki kertoo voimakkaasta, ajalliselta kestoltaan lyhyestä paikallisesta palotehosta, joka ei ole ensivaiheessa voimakkuudestaan huolimatta levinnyt ympäristön palavaan materiaaliin (lattian laminaattimateriaaliin, vuoteeseen sekä vaatekaappeihin) siten, että alkupalo olisi jatkanut paloaan edelleen avopalona kyseisissä palavissa materiaaleissa. Tähän on osaltaan vaikuttanut se, että paikkatutkinnan perusteella päämakuuhuoneen ja eteisaulan välinen väliovi on todennäköisesti ollut kiinni, jolloin palo on muodostunut nopeasti happirajoitteiseksi, jolloin palo on hiipunut hapen puutteessa mutta on voinut edetä kytemällä eli kytöpalona.

Paloteho on voinut kasvaa nopeasti, mikäli palamisilmaa on tullut äkillisesti lisää syttymisalueelle esimerkiksi ovien tai ikkunoiden avautumisen (myös rikkoutumisen) seurauksena. Paloteho on tällöin ollut paikallisesti suurinta avonaisten aukkojen läheisyydessä.

Yleisesti ottaen palojälkien erot eri tilojen välillä selittyvät palamisen ajallisella kestolla, ilmanvaihto- ja virtausolosuhteiden eroilla tilan eri osissa, palokuorman vaihtelulla sekä palon alkuvaiheessa tapahtuneilla aukkotekijöiden (tyypillisimmin avonaiset ikkuna- ja oviaukot) muutoksella, jotka ovat voineet muuttaa palon dynamiikkaa ja aikaan saada paikallisesti voimakkaamman palotehon erityisesti kohtiin, jossa palamisilma ja palamiskelpoiset kuumat palokaasut kohtaavat.

Tutkittavassa palossa huonetilat ovat kuitenkin olleet varsin siistejä ja lattioilla ei ole ollut juurikaan palavaa irtainta huonekalujen lisäksi. Esimerkiksi olohuoneessa sohvaryhmä, televisiopöytä ja televisio ovat edelleen sijoillaan ja tutkittavissa samoin kuin esimerkiksi keittiön kaapistot, eteisaulan kaapisto, makuuhuoneiden kaapistot, vuoteet ja rahityyppinen istuin eli toisin sanoen voimakasta palotehoa ei voida selittää huoneiston irtaimen tavaran määrällä, päinvastoin tutkittavassa huoneistossa tavarat ovat olleet pääsääntöisesti paikoillaan säilytystiloissa kuten kaapeissa. Näin ollen voimakasta paloa selittää erityisesti voimakas alkupalo useassa eri syttymiskohdassa sekä huoneistojen lastulevyverhoilun muodostama suuri palokuorma.

Huoneistopalossa leimahdusvaihetta seuraa tyypillisesti lieskahdusvaihe eli ns. yleissyttyminen, jossa palotilan palavat materiaalit ottavat osaa palamiseen muodostamalla palamiskelpoisia pyrolyysituotteita pääosin tilaan muodostuvan kuuman savukaasupatjan lämpösäteilyn vaikutuksesta.

Huoneistopalossa tilan yläosaan muodostuvassa kuumassa palokaasupatjassa palamiskelpoiset pyrolyysituotteet jatkavat paloaan sekä levittävät edelleen paloa tehokkaasti. Palon leviäminen on mahdollista mm. palokaasupatjan palon voimakkaan lämpösäteilyn avulla tai kulkeutumalla, kun palokaasupatjan rikkaat palamiskelpoiset palokaasut syttyvät palamaan virratessaan alkuperäisestä syttymistilasta ympäröiviin tiloihin. Tällainen palavien palokaasujen kulkeutumisella leviävä palo edellyttää, että palotilaa ympäröivissä tiloissa on palamiselle suotuisammat olosuhteet. Tyypillisesti tällaiset edullisemmat olosuhteet alkuperäistä syttymis-/palotilaan nähden viereisisissä tiloissa johtuvat viereisten tilojen suuremmasta happipitoisuudesta, koska palokaasupatjan lämpötila saattaa olla niin korkea, että se on ylittänyt syttymislämpötilansa, jolloin viereisiin tiloihin virtaavat palokaasut syttyvät heti kun palamistilan mahdollisesti korkeampi happipitoisuus sen mahdollistaa.

Tutkittavassa tulipalossa, palo on edennyt yleissyttymiseen viimeistään ulko-oven avaamisen ja ikkunoiden rikkomisen jälkeen ja tulipalon voidaan todeta edenneen alkuvaiheen lattiatasolla sijainneista alkupaloista seinä ja kattopintojen paloon, ja alkupalovaiheen jälkeen suurin tuhoutumisen aste on havaittavissa huonetilojen yläosissa eli palo on noudattanut alkupalovaiheen jälkeen huoneistopalolle tyypillistä leviämismallia, jossa palo leviää nopeimmin yläsuuntaan ja sivuille ja vasta viimeisenä lattiatasolle.

Keittiön kodinkoneiden todettiin palaneen ulkoisen lämmön vaikutuksesta. Syttymisalueella ei todettu sähköpaloon viittaavia seikkoja sähköasennuksissa eikä tavanomaisten, jatkuvasti sähköverkkoon kytkettyjen laitteiden (kuten jääkaappi, astianpesukone tai liesituuletin) vikaantumisesta johtuvaa alkupaloa. Myöskään muita sähkölaitteisiin tai akkuihin liittyviä havaintoja tai tällaisten laitteiden vikaantumiseen liittyviä havaintoja ei tehty syttymisalueella. Näiden havaintojen perusteella sähköpalo tai yksittäisen kodinkoneen tekninen vika eivät ole todennäköisiä syttymissyitä tutkittavalle palolle varsinkin, kun tällaisen pistemäisen tietystä laitteesta tai kohteesta edelleen leviävän palon palojälkiä ei voitu todeta vaan palojäljet viittaavat toisenlaiseen syttymismekanismiin.

Syttymisalueella ei myöskään todettu biologisia tai kemiallisia seikkoja, jotka tukisivat itsesyttymistä. Lisäksi syttymiskohdassa tai sen läheisyydessä ei havaittu tulen- tai tuhkan käsittelyyn viittaavia seikkoja, kuten tuhka-astioita tai viitteitä asuintiloissa tupakoinnista. Näin ollen itsesyttymistä tai tulen- tai tuhkan käsittelyyn liittyvää syttymismekanismia ei voida pitää todennäköisenä.

Saunan kiukaan voitiin todeta olevan ehjä sekä tulisijan, että hormin osalta. Sauna- ja kylpyhuonetilojen voitiin lisäksi todeta syttyneen viiveellä asuintilojen syttymisen jälkeen.

11. Palon vaarallisuuden arviointia

Huoneistopalo muuttuu ihmiselle hengenvaaralliseksi nopeasti, koska palossa syntyy runsaasti myrkyllisiä palokaasuja, jotka kertyvät huoneiston sisätiloihin eli umpinaisissa tiloissa olevien ihmisten hengitysilmaan. Myrkyllisyyden lisäksi huoneilmassa olevat palokaasut ovat kuumia ja ne voivat aiheuttaa palovammoja hengitysteihin sekä ärsytystä silmiin ja hengitysteihin. Tutkituimmat myrkytystä aiheuttavat palokaasut ovat hiilimonoksidi eli häkä sekä syaanivety eli syanidi[8].

Yleisesti huoneistopalon katsotaan muuttuvan hengenvaaralliseksi, kun palossa syntyvien myrkyllisten kaasujen (erityisesti hiilimonoksidin ja vetysyanidin) pitoisuudet saavuttavat tason, joka estää henkilön turvallisen poistumisen omin avuin. Kansainvälisten standardien (ISO 13571, NFPA 92) mukaan tällaisena kriittisenä rajana pidetään tasoa, kun palokaasujen annos vastaa FED-arvoa 1 (≈ CO ≥1200 ppm jatkuvana altistuksena), jolloin ihminen lamaantuu ja kuoleman riski kasvaa nopeasti. Nopeasti kehittyvässä liekkipalossa hengenvaaralliset olosuhteet voivat muodostua jo muutamissa minuuteissa riippuen palokuormasta ja ilmanvaihto-olosuhteista. Kytöpalossa toimintakykyä heikentävä ja hengenvaarallinen palokaasualtistus voi puolestaan kehittyä hitaammin, useiden kymmenien minuuttien aikana, vaikka lämpötilat pysyisivät suhteellisen alhaisina.

Mikäli tutkittavana olleessa palossa on käytetty alkupalon aikaansaamiseen kiihdytintä, palon voidaan arvioida muodostaneen hengenvaaralliset olosuhteet syttymisalueella ja siihen liittyvillä tiloissa välittömästi syttymisen jälkeen sekä palokaasujen myrkyllisyyden, että myös palokaasujen synnyttämän kovan kuumuuden ja hengitysilman voimakkaan lämpenemisen vuoksi. Olosuhteet muodostuvat bensiinillä aikaan saadussa palossa hengenvaarallisiksi erittäin nopeasti, usein jo sekunneissa tai viimeistään kymmenissä sekunneissa syttymisestä. Nopeasti haihtuvana ja helposti syttyvänä nesteenä bensiini aiheuttaa voimakkaan alkuvaiheen palotehon, nopean liekkien leviämisen sekä suuren määrän toksisia palokaasuja. Tämän seurauksena lämpötila, savukaasujen toksisuus ja näkyvyyden heikkeneminen voivat saavuttaa hengenvaarallisen tason huomattavasti nopeammin kuin tavanomaisessa huoneistopalossa.

12. Poistumismahdollisuuksien arviointia rakennuksen sisätiloista

Rakennuksen oleskeluun käytetyistä tiloista (makuuhuoneet, olohuone keittiö, takkahuone) ei ole voinut poistua turvallisesti poistumiseen tarkoitettuja reittejä (pääovi, terassin takaovi tai kattilahuoneen oven kautta) käyttäen palon syttymisen jälkeen.

Kun otetaan huomioon, että syttymisalue käsittää kokonaan luonnolliset poistumisreitit muista asumiseen käytetyistä tiloista, voidaan arvioida, että poistumismahdollisuudet ovat olleet käytännössä olemattomat. Toisin sanoen rakennuksen makuuhuoneista tai olohuoneesta ei ole voinut poistua luonnollista poistumisreittiä pitkin kulkematta kuumia ja myrkyllisiä palokaasuja tuottavan syttymisalueen tai lattiatasolla liekillä palavien alkupalojen läpi.

[8] Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2004;120(4):457-63.

Palon nopea kehitys, savukaasujen leviäminen ja poistumisreittien kohdalla todettu palaminen ovat todennäköisesti estäneet omatoimisen poistumisen.

13. Palovainajien sijainti sekä palovainajien kuolemansyyn tutkinnassa tehtyjen havaintojen liittyminen tutkittavan palon oletettuun palonkehittymiseen.

Päämakuuhuoneen lattialta löydettiin kahden noin kolmevuotiaan lapsen ja yhden aikuisen ruumiit, jotka olivat lattialla siten, että:

- aikuinen makasi vatsallaan, hieman enemmän oikealla kyljellään, päätyseinälinjan suuntaisesti pää kohti päädyn eli takapihan puoleista ikkunaa
- toinen noin kolmevuotias lapsi oli aikuisen vasemman jalan päällä selällään siten, että lapsen pää oli kohti aikuisen vyötäröä
- toinen noin kolmevuotias lapsi oli aikuisen haarojen välissä siten, että pää oli osittain aikuisen pakaran/yläreiden päällä

Lisäksi päämakuuhuoneen takapihan puoleisen päädyn seinän vierestä löydettiin pinnasängystä noin 1-vuotiaan lapsen ruumis siten, että lapsi oli selällään pää kohti pääoven puoleista ikkunaseinää.

Vainajat löydettiin päämakuuhuoneesta, joka sijaitsi suhteessa rakennuksen poistumisreitteihin siten, että poistuminen olisi edellyttänyt kulkemista palon ja savukaasujen vaikutusalueen läpi. Palopaikkahavaintojen perusteella paloa oli esiintynyt kaikkien tavanomaisten poistumisreittien kohdalla, ja poistumisolosuhteiden arvioidaan heikentyneen nopeasti palon alkuvaiheessa.

Palojälkien, vaurioiden jakautumisen sekä palon etenemisestä tehdyn arvion perusteella rakennuksen sisätiloihin on todennäköisesti muodostunut nopeasti voimakkaasti lämpenevä ja toksinen savukaasupatja. Näkyvyyden heikkeneminen, kuumat palokaasut sekä hengitysilman toksisuus ovat voineet rajoittaa tai estää omatoimisen poistumisen jo aikaisessa vaiheessa. Päämakuuhuoneen lattiatason poikkeavan palojäljen perusteella, mikäli kyseiselle paikalle on levitetty bensiiniä ja se ei ole merkittävästi imeytynyt lattiamateriaaliin, voidaan palon varsinaisen liekkivaiheen arvioida olevan todennäköisesti lyhyt, suuruusluokaltaan enintään kymmeniä sekunteja. Tästä huolimatta palon alkuvaiheen paloteho olisi voinut olla suuri.

Vainajien sijainti makuuhuoneessa, erityisesti aikuisen sijainti ikkunan edessä voi viitata siihen, että poistumisyritys ei ole ollut mahdollinen tai että toimintakyky on heikentynyt nopeasti ennen onnistunutta poistumisyritystä. Samaa tukee noin kolmevuotiaiden lasten sijoittuminen aikuiseen vainajaan nähden. Yleisen käyttäytymistiedon perusteella pienet lapset pyrkivät hengenvaarallisissa tilanteissa tyypillisesti hakeutumaan huoltajan läheisyyteen ja seuraamaan aikuisen toimintaa. Tilanteessa, jossa poistumismahdollisuudet ovat rajoittuneet tai estyneet, lasten voidaan arvioida jäävän aikuisen läheisyyteen ennemmin kuin pyrkivän itsenäisesti poistumaan tilasta. Vainajien sijainti samassa tilassa on yhteensopiva tällaisen käyttäytymismallin kanssa.

Oikeustoksikologisissa tutkimuksissa kahdelta aikuisen vieressä olleelta lapselta todettiin verestä syanidia, kun taas aikuiselta vastaavaa löydöstä ei todettu. Syanidin muodostumisen arvioidaan liittyvän palon myöhempään vaiheeseen, jossa rakennus- ja sisutusmateriaalien lämpöhajoaminen ja epätäydellinen palaminen ovat voimistuneet.

Löydösten perusteella on mahdollista, että aikuisen vierestä löytyneet lapset ovat altistuneet palokaasuille tilanteessa, jossa palo oli jo kehittyneet pidemmälle ja savukaasujen toksisuus oli merkittävästi lisääntynyt. Aikuiselta ja pinnasängyssä olleelta lapselta puuttuvat syanidilöydökset voivat viitata siihen, että heidän kuolemansa on tapahtunut ennen merkittävän syanidialtistuksen muodostumista. Tätä havaintoa tukee pinnasängyssä olleen lapsen korkeusasema ja hänen fysiologiset ominaisuudet noin yksivuotiaana lapsena sekä pystyssä tai kyyryssä olevan aikuisen korkeusasema lattiatasoon nähden sekä päämakuuhuoneen lattian poikkeava palojälki.

Vainajien sijainti samassa tilassa, arvioidut poistumisolosuhteet sekä noin kolmevuotiaiden lasten oikeustoksikologiset löydökset ovat yhteensopivia tilanteen kanssa, jossa noin kolmevuotiaat lapset ovat jääneet aikuisen läheisyyteen lattiatasolle nopeasti heikentyneissä poistumisolosuhteissa ja altistuneet pidempään kehittyneen huoneistopalon toksisille palokaasuille.

Käytettävissä olevan aineiston perusteella tarkkaa tapahtumien kulkua tai vainajien keskinäistä toimintaa ennen kuolemaa ei kuitenkaan voida luotettavasti määrittää.

Tutkittavassa palossa, palopaikan tutkimusten perusteella, syanidiyhdisteet ovat todennäköisimmin syntyneet pääasiassa asuintilojen katto- ja seinäsisäverhousmateriaalina käytetyn lastulevyn ja vaahtomuovien palamisesta. Syanidiyhdisteitä syntyy tulipaloissa pääasiassa typpipitoisten muovien ja polymeerien palaessa tai hajotessa pyrolyysissä. Typpi polymeerirakenteessa on keskeinen tekijä vetysyanidin muodostumisessa. Häkää eli hiilimonoksidia (CO) muodostuu epätäydellisessä palamisessa.

[redacted][9]

[redacted][10]

[redacted][11]

[redacted][12]

SALASSA PIDETTÄVÄ
Laki kuolemansyyn selvittämisestä (459/1973) 15 §

Tutkittava rakennus on 1980-luvun asuintiloiltaan kauttaaltaan lastulevyllä verhoiltu omakotitalo, ja kyseinen lastulevy sisältää suurella todennäköisyydellä ureaformaldehydiliimaa[13], jonka palotuotteisiin tiedetään liittyvän syanidiyhdisteet.

Makuuhuoneessa on lisäksi sijainnut parivuode sekä lasten pinnasänky, molemmissa on todennäköisesti ollut vaahtomuovia patjoissa, jonka palotuotteisiin tiedetään liittyvän syanidiyhdisteet.

Kummankin tuotteen palaminen edellyttää palon etenemistä alkupalosta pidemmälle ajallisesti sekä fyysisesti (varsinkin vaahtomuovin sekä muiden muovituotteiden, joita ei

[9] 2025-07806-Lausunto_kuolemansyynselvityksestä-2597125
[10] 2025-07805-Lausunto_kuolemansyynselvityksestä-2595918
[11] 2025-07807-Lausunto_kuolemansyynselvityksestä-2560896
[12] 2025-07808-Lausunto_kuolemansyynselvityksestä-2560899
[13] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389409013508

todettu syttymiskohdassa suoraan). Käytännössä tutkittavassa palossa palo on levinnyt alkupalovaiheen jälkeen tilan yläosasta alaspäin, jolloin vaahtomuovisten materiaalien palotapahtuma on todennäköisesti alkanut vasta palon edettyä jo tilojen yläosien lastulevyverhouksiin, jolloin tilan alaosassa lattiatason lähellä on ollut todennäköisesti hengittämiselle suotuisammat olosuhteet sekä kuumuden, että myrkyllisten palokaasujen osalta. Tämä taas on tyypillistä huoneistopalolle muutoinkin.

Palossa menehtyneiden noin kolmevuotiaiden lasten verestä löytyy syanidia, mikä puolestaan tarkoittaa todennäköisesti sitä, että lastulevypintojen sekä vaahtomuovien palo on edennyt pidemmälle, kuin alkupalotilanteessa.

Nämä edellä kerrotut asiat yhdistämällä todennäköisin selitys vainajien toisistaan poikkeavien oikeustoksikologisten havainnoille on se, että alkupalo on ollut voimakas ja on näin tuottanut runsaasti häkää, kovan kuumuuden ja hengitysilma on sisältänyt haihtuvia yhdisteitä, jotka ovat kertyneet saastunutta hengitysilmaa hengittäneiden henkilöiden vereen. Nämä havainnot ja johtopäätökset sopivat bensiinillä aiheutettuun voimakkaaseen alkupaloon sisätiloissa.

14. Palokaasujen leviämisestä

Normaali-ilmanvaihdolla varustetussa huoneistossa, jollainen myös tutkittava rakennus on ollut, alkupalo muuttuu tyypillisesti happirajoitteiseksi, tällainen palo muodostaa tästä huolimatta myrkyllisiä savukaasuja.

Palavissa tiloissa oleskeleva ihminen altistuu myrkyllisille palokaasuille, joista tunnetuin ja helpoiten mitattavissa oleva palokaasu on häkä eli hiilimonoksidi. Häkä sitoutuu veren hemoglobiiniin erityisen herkästi ja se heikentää veren hapenkuljetuskapasiteettia ja sen puoliintumisaika elimistöstä on verrattain pitkä (arviolta 4,5 – 5 h). Tämä johtuu häkäkaasun voimakkaasta sitoutumisesta veren hemoglobiiniin. Karkeasti voidaan arvioida, että häkäkaasu sitoutuu veren hemoglobiiniin jopa 240-kertaa herkemmin kuin happi ja vastaavasti poistuu sieltä paljon hitaammin.[14]

Edellä mainittu huomioiden, voidaan arvioida, että jo minuuttien oleskelu huoneistopalolle tyypillisissä olosuhteissa johtaa vereen sitoutuneen häkäpitoisuuden nousuun, joka on sitä suurempaa mitä suuremmassa pitoisuudessa ja pidemmän aikaa henkilö on tällaisissa olosuhteissa ollut.

Toisaalta tiedetään myös, että edellä kuvattuja olosuhteita matalammissa häkäpitoisuuksissa oleskelu johtaa kohonneeseen ja mitattavissa olevaan veren häkäpitoisuuteen, kun henkilö oleilee tällaisissa tiloissa pidemmän aikaa.[15] Esimerkkinä voidaan käyttää vaikkapa laitetilaa, johon virtaa koneen tai laitteen käymisestä johtuen vähäisiä määriä häkää. Tämän vuoksi työskentely tällaisissa tiloissa on kielletty esimerkiksi raskaana olevilta naisilta, koska häkä sitoutuu myös tehokkaasti sikiön vereen istukan läpi.[16] Tätä asiaa on syytä harkita, jos palon syttymistä selittävänä hypoteesina pidettäisiin esimerkiksi sähkölaitteen vikaantumisesta alkanutta kytevää paloa, joka olisi kymmenien minuuttien tai jopa tuntien aikana kehittynyt itsekseen ja lopulta aiheuttanut huoneistopalon. Tällöin voidaan arvioida, ettei ole todennäköistä, ettei kytemisvaiheessa olevassa huoneistopalossa oleskelleelta tai palon läpi poistuneelta ihmiseltä löydettäisi edes hieman kohonnutta veren häkäpitoisuutta heti tapahtumien jälkeen.

[14] Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2004;120(4):457-63
[15] Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2004;120(4):457-63
[16] https://ova.ttl.fi/hiilimonoksidi ja ICSC 0023 - HIILIMONOKSIDI

Häkämyrkytyksen määrittämisessä on eroja tupakoimattomien henkilöiden ja tupakoivien henkilöiden välillä siten, että tupakoimattomilla yli 5%:n häkäpitoisuutta veressä ja tupakoivilla yli 10%:n häkäpitoisuutta veressä voidaan pitää positiivisena osoituksena häkämyrkytyksestä.[17]

Lasten osalta tiedetään, että pienille lapsille voi kehittyä häkämyrkytyksen oireita ja löydöksiä nopeammin kuin aikuisille, jotka altistuvat samalle määrälle häkää, koska pienten lasten hapenkulutus ja minuuttiventilaatio on suurempi (minuuttiventilaatio on hengitystiheys x kertahengitystilavuus).[18]

15. Johtopäätökset

Edellä esitettyjen havaintojen ja niiden analysoinnin perusteella palo on todennäköisimmin seurausta ihmisen toiminnasta siten, että takkahuoneen, keittiön, eteisen, kulmamakuuhuoneen sekä päämakuuhuoneen lattialle on levitetty palavaa nestettä ja neste on sytytetty palamaan avoimella liekillä.

Tätä havaintokokonaisuutta – lattiatasolle sijoittuva syttymisalue useassa vierekkäisissä tiloissa, poikkeavat palojäljet lattiapinnoilla takkahuoneessa, keittiössä, eteisessä, kulmamakuuhuoneessa sekä päämakuuhuoneessa, palokoiran suorittamat kaksi erillistä merkkausta sekä rikosteknisen laboratorion lausunto palonäytteestä – tukee arviota siitä, että kiihdyttimen käyttö on todennäköisin syttymissyy.

Keittiön kodinkoneiden todettiin palaneen ulkoisen lämmön vaikutuksesta. Syttymisalueella ei todettu sähköpaloon viittaavia seikkoja sähköasennuksissa eikä tavanomaisten, jatkuvasti sähköverkkoon kytkettyjen laitteiden (kuten jääkaappi, astianpesukone tai liesituuletin) vikaantumisesta johtuvaa alkupaloa. Myöskään muita sähkölaitteisiin tai akkuihin liittyviä havaintoja tai tällaisten laitteiden vikaantumiseen liittyviä havaintoja ei tehty syttymisalueella. Näiden havaintojen perusteella sähköpalo tai yksittäisen kodinkoneen tekninen vika eivät ole todennäköisiä syttymissyitä tutkittavalle palolle varsinkin, kun tällaisen pistemäisen tietystä laitteesta tai kohteesta edelleen leviävän palon palojälkiä ei voitu todeta vaan palojäljet viittaavat toisenlaiseen syttymismekanismiin.

Syttymisalueella ei myöskään todettu biologisia tai kemiallisia seikkoja, jotka tukisivat itsesyttymistä. Lisäksi syttymiskohdassa tai sen läheisyydessä ei havaittu tulen- tai tuhkan käsittelyyn viittaavia seikkoja, kuten tuhka-astioita tai viitteitä asuintiloissa tupakoinnista. Näin ollen itsesyttymistä tai tulen- tai tuhkan käsittelyyn liittyvää syttymismekanismia ei voida pitää todennäköisenä.

Epävarmuustekijöinä on tunnistettu, että palon voimakkuuden vuoksi palossa on voinut tuhoutua mahdollisesti palossa käytettyä kiihdytintä eli palavaa nestettä, joka voi haihtua kovan kuumuuden ja lämmön vaikutuksesta.

[17] Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2004;120(4):457-63
[18] https://www.uptodate.com/contents/carbon-monoxide-poisoning

16. Kuvat

Hattukalliontie 5, Louhi rakennuksen 6.12.2025 tapahtuneesta tulipalosta ja sen tutkimuksista poliisin sekä pelastuslaitoksen dokumentoimina. Lisäksi hyödynnetty tutkinnassa asianosaisilta saatuja kuvia asunnon tilan kartoittamiseen ennen paloa sekä Savonlinnan kaupungin rakennusvalvonnan arkistosta saatuja lupakuvia ja piirustuksia.

Sisällysluettelo

Kuvat 24
1. Asemapiirros Hattukalliontie 5, Louhi. 29
2. Julkisivupiirros, rakennuksen julkisivu etupuolelta ja takapuolelta. 30
3. Julkisivupiirros, rakennuksen julkisivu päädyistä. 30
4. Rakennuksen pohjakuvapiirros. 31
5. Rakennuksen rakenneleikkauspiirros sekä hormipiirros. 31
6. Mittakaavassa oleva pohjapiirros, laadittu keilausaineistosta. 32
7. Pysäytyskuva ensipartion 6.12.2025 klo 08:19 taltioimasta videosta. 33
8. Pysäytyskuva ensipartion 6.12.2025 klo 08:19 taltioimasta videosta. 33
9. Pysäytyskuva ensipartion 6.12.2025 klo 08:19 taltioimasta videosta. 34
10. Pysäytyskuva ensipartion 6.12.2025 klo 08:22 taltioimasta videosta. 34
11. Näkymä palaneen rakennuksen vesikatolle tien puolelta. 35
12. Näkymä palaneen rakennuksen vesikatolle suoraan ylhäältä. 35
13. Näkymä palaneen rakennuksen keittiön puoleiselle sivulle. 36
14. Näkymä rakennuksen kulmamakuuhuoneen puoleiseen päätyyn. 36
15. Näkymä pääoven edustalle. 37
16. Rakennuksen tien puoleinen pääty. 37
17. Näkymä pääovelle palaneen henkilöauton edestä. 38
18. Näkymä pääovelle ja kulmamakuuhuoneeseen pihalta. 38
19. Näkymä pääovelle portaiden edestä. 39
20. Näkymä pääovelle pihalta ennen paloa. 40
21. Näkymä pääovelta tuulikaappiin. 41
22. Päämakuuhuoneen pääoven viereinen ikkuna-aukko ulkoa katsottuna. 42
23. Päämakuuhuoneen puoleinen talon kulmaus pihalta katsottuna. 42
24. Päämakuuhuoneen puoleinen talon pääty pihalta katsottuna. 43
25. Näkymä kulmamakuuhuoneen suuntaan pihalta. 43
26. Näkymä kulmamakuuhuoneen puoleiseen kulmaukseen. 44
27. Näkymä keittiön ikkunan suuntaan keittiön puoleiselta sivulta. 44
28. Näkymä kuistin suuntaan. 45
29. Näkymä kuistin suuntaan palamattoman henkilöauton edestä. 45
30. Näkymä saunan puoleiseen kulmaukseen kävelytien suunnasta. 46
31. Näkymä varaston puoleiseen päätyyn kävelytien suunnasta. 46
32. Näkymä olohuoneeseen olohuoneen ikkuna-aukon edestä pihalta. 47
33. Näkymä olohuoneen ikkuna-aukon alle seinän viereen pihalla. 48

34. Näkymä päämakuuhuoneen pääovenpuoleisen ikkuna-aukon suuntaan seinän viereen pihalta. 49
35. Olohuoneen ikkuna-aukon alla seinän vieressä olevia lasinsiruja maassa. 50
36. Näkymä kuistin oviaukon suuntaan. 51
37. Henkilöauto JHM-708 palaneen rakennuksen vieressä saunan puoleisella sivulla. 51
38. Henkilöauton JHM-708 tavaratila. 52
39. Henkilöauton JHM-708 tavaratilan esineitä. 52
40. Pääoven edessä oleva palanut henkilöauto. 53
41. Näkymä pääoven edessä olevan palaneen henkilöauton matkustamoon ohjaajan ikkunasta. 53
42. Näkymä pääoven edessä olevan palaneen henkilöauton tavaratilaan. 54
43. Näkymä tuulikaapin ovelta keittiön suuntaan. 54
44. Näkymä keittiön suunnasta eteiseen ja tuulikaappiin päin ennen paloa. 55
45. Näkymä eteisestä olohuoneen suuntaan. 56
46. Näkymä eteisestä kulmamakuuhuoneen suuntaan. 56
47. Näkymä eteisaulasta olohuoneen suuntaan. 57
48. Näkymä eteisestä tuulikaapin viereiseen WC-tilaan. 57
49. Näkymä tuulikaapin viereiseen WC-tilan lattialle. 58
50. Näkymä tuulikaapin viereisen WC-tilan ikkuna-aukon suuntaan. 58
51. Näkymä olohuoneen ikkuna-aukkojen suuntaan olohuoneen oviaukon suunnasta. 59
52. Näkymä olohuoneeseen eteisen suunnasta ennen paloa. 60
53. Näkymä olohuoneen televisiotason ja ikkunoiden suuntaan nurkasta ennen paloa. 61
54. Näkymä olohuoneesta ikkuna-aukon oikealle puolelle. 62
55. Näkymä olohuoneen television suuntaan. 62
56. Näkymä olohuoneen päätyseinän palojälkiin television edestä katsottuna. 63
57. Näkymä olohuoneen päätyseinän ja ikkuna seinän kulmauksen palojälkiin. 63
58. Näkymä olohuoneesta peränurkkauksen suuntaan. 64
59. Näkymä eteisaulasta lasten makuuhuoneen suuntaan. 64
60. Näkymä lasten makuuhuoneen ovelta ikkuna-aukolle päin. 65
61. Näkymä lastenhuoneeseen ovelta ennen paloa. 66
62. Näkymä lasten makuuhuoneen olohuoneen puoleiselle seinälle. 67
63. Näkymä lasten makuuhuoneen ikkunalta oviaukolle päin. 67
64. Näkymä lasten makuuhuoneesta keittiön puoleiselle seinälle. 68
65. Näkymä keittiöstä keittiön ikkuna-aukon suuntaan. 68
66. Näkymä keittiön jääkaapin suuntaan. 69
67. Näkymä keittiön lieden suuntaan. 69
68. Näkymä keittiöön takkahuoneen suunnasta ennen paloa. 70
69. Näkymä keittiöstä takkahuoneen suuntaan. 71
70. Näkymä keittiön jääkaappiin. 71
71. Näkymä keittiön jääkaapin alaosaan. 72
72. Näkymä keittiöstä lieden puoleiselle seinustalle. 72
73. Keittiön liesi. 73
74. Keittiön lieden lämmityselementit. 73
75. Keittiön mikroaaltouuni. 74

76. Keittiön mikroaaltouuni lähempää. 74
77. Keittiön liesituulettimen liekkisuoja. 75
78. Keittiön liesituulettimen puhallinkotelo. 76
79. Näkymä takkahuoneesta sohvan suuntaan. 77
80. Näkymä takkahuoneen ovelle ennen paloa. 78
81. Takkahuoneen sohvan runko. 79
82. Takkahuoneen sohvan tausta. 79
83. Sähkökeskus takkahuoneessa. 80
84. Näkymä takkahuoneesta kuistin ja kylpyhuoneen suuntaan. 80
85. Näkymä takkahuoneesta kattilahuoneen suuntaan. 81
86. Näkymä kylpyhuoneeseen takkahuoneen ovelta. 81
87. Näkymä kylpyhuoneesta saunaan. 82
88. Näkymä kylpyhuoneen kattoon saunan suuntaan. 82
89. Näkymä saunan kiukaan suuntaan. 83
90. Näkymä saunasta saunan ikkunan suuntaan. 83
91. Näkymä saunan kiukaan kulmaukseen yläviistoon. 84
92. Näkymä kuistille takkahuoneen suuntaan. 84
93. Kuisti ennen paloa takkahuoneen ovelta katsottuna. 85
94. Näkymä kuistille takkahuoneen suuntaan oviaukon päälle. 86
95. Näkymä kuistilta pihalle päin. 86
96. Näkymä kuistin ovelle ja ikkuna-aukoille. 87
97. Kylpyhuoneen ikkuna kuistilta päin katsottuna. 87
98. Kuistin keittiön puoleinen ulkoseinä. 88
99. Kuistin oviaukko ennen paloa. 89
100. Näkymä eteisaulasta kulmamakuuhuoneen ovelle. 90
101. Näkymä kulmamakuuhuoneen ikkuna-aukolle. 90
102. Näkymä kulmamakuuhuoneen ikkunan alle ovelta katsottuna. 91
103. Näkymä kulmamakuuhuoneen sisäkattoon ikkunan yläpuolelle. 91
104. Näkymä kulmamakuuhuoneen sisäkattoon keittiön suuntaan katsottaessa. 92
105. Kulmamakuuhuoneen lattian palojäljet ylhäältä katsottuna raivauksen jälkeen. 92
106. Kulmamakuuhuoneen lattian palojäljet oviaukolle päin ylhäältä katsottaessa. 93
107. Kulmamakuuhuoneen lattian palojäljet ylhäältä ikkunan puoleiselle seinälle katsottaessa. 93
108. Näkymä eteisaulasta vaatehuoneen ovelle. 94
109. Näkymä vaatehuoneen ovelta ikkunalle päin. 94
110. Näkymä eteisaulasta päämakuuhuoneeseen päin. 95
111. Näkymä päämakuuhuoneen oviaukolta takapihan puoleiselle ikkuna-aukolle päin. 95
112. Näkymä päämakuuhuoneesta takapihan puoleisen ikkunan edestä oviaukolle päin. 96
113. Näkymä päämakuuhuoneen pääoven puoleisen seinustan ikkunalta vaatehuoneeseen päin. 96
114. Näkymä päämakuuhuoneen pääoven puoleisen seinustan ikkunalta vaatehuoneeseen päin lattialle. 97

115. Näkymä vainajien löytöpaikalle päämakuuhuoneessa ennen raivaamista tuulikaapin suunnasta takapihan ikkunan suuntaan katsottuna. 97
116. Näkymä päämakuuhuoneessa ikkunoiden väliin lattialle ennen raivaamista. 98
117. Näkymä päämakuuhuoneen pääoven puoleisen ikkunan alle lattialle ennen raivaamista. 98
118. Näkymä päämakuuhuoneen lattialle tuulikaapin suuntaan ennen raivaamista. 99
119. Näkymä päämakuuhuoneen takapihan puoleiseen ikkuna-aukkoon ennen raivaamista. 99
120. Näkymä päämakuuhuoneen ikkunoiden väliin takapihan puoleiselle seinälle katon rajaan. 100
121. Näkymä vainajien löytöpaikalle päämakuuhuoneessa ensiraivaamisen jälkeen tuulikaapin suunnasta takapihan ikkunan suuntaan katsottuna. 100
122. Vainajat päämakuuhuoneen lattialla ja pinnasängyssä. 101
123. Vainajat päämakuuhuoneen lattialla ja pinnasängyssä 2. 101
124. Vainajat päämakuuhuoneen lattialla ja pinnasängyssä 3. 102
125. Vainajat päämakuuhuoneen lattialla pinnasängyn edestä oven suuntaan katsottuna. 102
126. Vainajat päämakuuhuoneen lattialla pinnasängyn edestä oven suuntaan katsottuna 2. 103
127. Vainaja pinnasängyssä takapihan puoleisen ikkuna aukon suunnasta katsottuna. 103
128. Aikuisen vainajan sijainti ikkuna-aukkoon nähden seinän vierestä katsottuna. 104
129. Aikuisen vainajan sijainti ikkuna-aukkoon nähden eteisen puoleiselta seinustalta yläviistosta katsottuna. 104
130. Vainajat päämakuuhuoneen lattialla ja pinnasängyssä yläviistosta katsottuna. 105
131. Vainajat päämakuuhuoneen lattialla ja pinnasängyssä yläviistosta katsottuna 2. 105
132. 105
133. Näkymä päämakuuhuoneeseen ovelta ensiraivaamisen ja vainajien siirtämisen jälkeen. 106
134. Näkymä päämakuuhuoneeseen ovelta ensiraivaamisen ja vainajien siirtämisen jälkeen kiintokaappiseinän suuntaan. 106
135. Näkymä päämakuuhuoneeseen ovelta ensiraivaamisen ja vainajien siirtämisen jälkeen ikkunoiden suuntaan. 107
136. Päämakuuhuoneen lattian poikkeava palojälki päämakuuhuoneen oven ja takapihan puoleisen ikkunan edessä loppuraivaamisen jälkeen. 108
137. Päämakuuhuoneen lattian poikkeava palojälki päämakuuhuoneen oven ja takapihan puoleisen ikkunan edessä loppuraivaamisen jälkeen 2. 108
138. Päämakuuhuoneen lattian poikkeava palojälki päämakuuhuoneen oven ja takapihan puoleisen ikkunan edessä kiintokaappien suuntaan katsottuna loppuraivaamisen jälkeen. 109
139. Eteisaulan ja päämakuuhuoneen lattian poikkeavat palojäljet päämakuuhuoneen oven ja takapihan puoleisen ikkunan edessä loppuraivaamisen jälkeen eteisen katosta katsottuna. 109
140. Eteisaulan ja päämakuuhuoneen lattian poikkeavat palojäljet päämakuuhuoneen loppuraivaamisen jälkeen eteisen katosta katsottuna 2. 110
141. Eteisaulan ja päämakuuhuoneen lattian poikkeavat palojäljet päämakuuhuoneen oven ja takapihan puoleisen ikkunan edessä loppuraivaamisen jälkeen tuulikaapista päin katsottuna. 110

142. Eteisaulan, päämakuuhuoneen ja keittiön lattian yhtyvät poikkeavat palojäljet. 111

143. Eteisaulan ja päämakuuhuoneen lattian poikkeavat palojäljet päämakuuhuoneen loppuraivaamisen jälkeen eteisen katosta katsottuna 3. 111

144. Keittiön lattian poikkeavat palojäljet lastenmakuuhuoneen suuntaan loppuraivaamisen jälkeen. 112

145. Näkymä takkahuoneesta kuistin ja keittiön suuntaan loppuraivaamisen jälkeen. 112

1. Asemapiirros Hattukalliontie 5, Louhi.



2. Julkisivupiirros, rakennuksen julkisivu etupuolelta ja takapuolelta.



Alempi piirros on pääsisäänkäynnin puoleisen sivun julkisivupiirros.

3. Julkisivupiirros, rakennuksen julkisivu päädyistä.



Alempi piirros on takapihan puoleisen päädyn julkisivupiirros.

4. Rakennuksen pohjakuvapiirros.



Oikean alakulman makuuhuoneet (MH 7m^2 ja MH 9m^2) on yhdistetty yhdeksi yhtenäiseksi tilaksi ja tätä makuuhuonetta kutsutaan raportissa nimellä päämakuuhuone.

5. Rakennuksen rakenneleikkauspiirros sekä hormipiirros.



6. Mittakaavassa oleva pohjapiirros, laadittu keilausaineistosta.



5740/R/38645/25 Hattukalliontie 5, Savonlinna. Pohjapiirros mittakaavassa.

		Pohjapiirros Leica Map360 / vrk. Jarmo Vauronen/ 12.3.2026

Mittakaavassa oleva pohjakuva on liitetty mahdollisuuksien mukaan seuraaviin kuviin siten, että punaisella nuolella osoitetaan katselu-/kuvan ottamissuunta pienennettyyn pohjapiirrokseen nähden, nuoli ei ole välttämättä tarkalleen siinä kohdassa, mistä kuva on otettu, mutta suunta on pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman tarkasti, esimerkki alhaalla, jossa kuvaussuunta on pihalta pääovelle kohtisuoraan:

7. Pysäytyskuva ensipartion 6.12.2025 klo 08:19 taltioimasta videosta.

Ensipartion kuvaamalta videolta. Rakennuksen sisäpuolen voimakas palo purkautuu pääovelta ulos, myös räystäältä lyövät liekit. Rakennuksen pääovella auto palaa voimakkaasti. Katselusuunta merkitty alareunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

8. Pysäytyskuva ensipartion 6.12.2025 klo 08:19 taltioimasta videosta.

Pääovelta purkautuu ulos voimakas palo. Rakennuksen siiven puoleisessa päädyssä ei havaita tässä vaiheessa ulospurkautuvaa liekkipaloa. Katselusuunta merkitty alareunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

9. Pysäytyskuva ensipartion 6.12.2025 klo 08:19 taltioimasta videosta.

Rakennuksen keittiön ikkunasta purkautuu ulos voimakas ikkunaliekki. Rakennuksen siiven päädystä purkautuu ulos savua räystäiden alta. Tämä viittaa siihen, että palo on edennyt yläpohjaan. Katselusuunta merkitty alareunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

10. Pysäytyskuva ensipartion 6.12.2025 klo 08:22 taltioimasta videosta.

Palo on edennyt muutamassa minuutissa olohuoneen ikkunoiden yläpuolelle räystäsrakenteisiin. Lisäksi palo on edennyt yläpohjaan räystäsrakenteiden sekä pääoven syvennyksen kohdalta, syvennyksen kattolaudoituksen kohdalta. Sinisellä nuolella merkitty kulmamakuuhuoneen ikkunasta purkautuva soihtuna palava voimakas ikkunaliekki. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

11. Näkymä palaneen rakennuksen vesikatolle tien puolelta.

Palo kytee edelleen pääasiassa yläpohjassa. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

12. Näkymä palaneen rakennuksen vesikatolle suoraan ylhäältä.

Pelastuslaitos on purkanut suurelta osin rakennuksen vesikattorakenteita.

13. Näkymä palaneen rakennuksen keittiön puoleiselle sivulle.

Keittiön ikkunasta on purkautunut voimakas palo, jonka lämpösäteily on polttanut ikkunan edustan nurmikkoa. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

14. Näkymä rakennuksen kulmamakuuhuoneen puoleiseen päätyyn.

Ilmasta katsottuna voidaan havaita eroa vesikaton ruodelaudoituksen palamisasteessa eri tilojen välillä. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

15. Näkymä pääoven edustalle.

Katselusuunta merkitty vasemman reunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

16. Rakennuksen tien puoleinen pääty.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

17. Näkymä pääovelle palaneen henkilöauton edestä.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

18. Näkymä pääovelle ja kulmamakuuhuoneeseen pihalta.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

19. Näkymä pääovelle portaiden edestä.

Pääoven porrassyvennyksen ulkoverhouslaudat ja tuulikaapin sisäpinnat lattiamateriaalit mukaan lukien ovat palaneet ja/tai hiiltyneet voimakkaasti ja tasaisesti ylhäältä alas asti. Tämä selittyy pääoven aukosta purkautuvalla aukkoliekillä (vastaava kuin ikkunaliekki), jonka aiheuttama voimakas lämpösäteily on sytyttänyt porrassyvennyksen ulkoverhouslaudat sekä tuulikaapin sisäpinnat. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

20. Näkymä pääovelle pihalta ennen paloa.

21. Näkymä pääovelta tuulikaappiin.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

22. Päämakuuhuoneen pääoven viereinen ikkuna-aukko ulkoa katsottuna.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

23. Päämakuuhuoneen puoleinen talon kulmaus pihalta katsottuna.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

24. Päämakuuhuoneen puoleinen talon pääty pihalta katsottuna.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

25. Näkymä kulmamakuuhuoneen suuntaan pihalta.

26. Näkymä kulmamakuuhuoneen puoleiseen kulmaukseen.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

27. Näkymä keittiön ikkunan suuntaan keittiön puoleiselta sivulta.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

28. Näkymä kuistin suuntaan.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

29. Näkymä kuistin suuntaan palamattoman henkilöauton edestä.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

30. Näkymä saunan puoleiseen kulmaukseen kävelytien suunnasta.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

31. Näkymä varaston puoleiseen päätyyn kävelytien suunnasta.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

32. Näkymä olohuoneeseen olohuoneen ikkuna-aukon edestä pihalta.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

33. Näkymä olohuoneen ikkuna-aukon alle seinän viereen pihalla.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella

34. Näkymä päämakuuhuoneen pääovenpuoleisen ikkuna-aukon suuntaan seinän viereen pihalta.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

35. Olohuoneen ikkuna-aukon alla seinän vieressä olevia lasinsiruja maassa.



Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

36. Näkymä kuistin oviaukon suuntaan.

Kuistin keittiön puoleinen ulkoseinä on palanut suhteellisen tasaisesti ylhäältä alas ja keittiön puoleisen ulkoseinän palojäljet poikkeavat kuistin toisen sivun palojäljistä. Ulkoseinien palojälkien erot selittyvät keittiön ikkunasta purkautuneen ikkunaliekin säteilylämmön vaikutuksella. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

37. Henkilöauto JHM-708 palaneen rakennuksen vieressä saunan puoleisella sivulla.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

38. Henkilöauton JHM-708 tavaratila.

Tavaratilassa on mm. polttoainekanisteri.

39. Henkilöauton JHM-708 tavaratilan esineitä.

Ajoneuvon 12 V akku ei ole paikoillaan.

40. Pääoven edessä oleva palanut henkilöauto.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

41. Näkymä pääoven edessä olevan palaneen henkilöauton matkustamoon ohjaajan ikkunasta.

42. Näkymä pääoven edessä olevan palaneen henkilöauton tavaratilaan.

43. Näkymä tuulikaapin ovelta keittiön suuntaan.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

45. Näkymä eteisestä olohuoneen suuntaan.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

46. Näkymä eteisestä kulmamakuuhuoneen suuntaan.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

47. Näkymä eteisaulasta olohuoneen suuntaan.



Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

48. Näkymä eteisestä tuulikaapin viereiseen WC-tilaan.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

49. Näkymä tuulikaapin viereiseen WC-tilan lattialle.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

50. Näkymä tuulikaapin viereisen WC-tilan ikkuna-aukon suuntaan.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

51. Näkymä olohuoneen ikkuna-aukkojen suuntaan olohuoneen oviaukon suunnasta.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

54. Näkymä olohuoneesta ikkuna-aukon oikealle puolelle.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

55. Näkymä olohuoneen television suuntaan.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

56. Näkymä olohuoneen päätyseinän palojälkiin television edestä katsottuna.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

57. Näkymä olohuoneen päätyseinän ja ikkuna seinän kulmauksen palojälkiin.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

58. Näkymä olohuoneesta peränurkkauksen suuntaan.

Keskellä kellertävänä näkyy alas pudonnutta yläpohjan villaeristettä. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

59. Näkymä eteisaulasta lasten makuuhuoneen suuntaan.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

60. Näkymä lasten makuuhuoneen ovelta ikkuna-aukolle päin.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

62. Näkymä lasten makuuhuoneen olohuoneen puoleiselle seinälle.

Seinien ja katon villaeristeet ovat pudonneet osin lattialle. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

63. Näkymä lasten makuuhuoneen ikkunalta oviaukolle päin.

Seinien ja katon villaeristeet ovat pudonneet osin lattialle. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

64. Näkymä lasten makuuhuoneesta keittiön puoleiselle seinälle.

Seinärakenne on enemmän palanut vastakkaiselta puolelta eli keittiön ja takkahuoneen puolelta. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

65. Näkymä keittiöstä keittiön ikkuna-aukon suuntaan.

Keittiön palo on ollut voimakas. Katosta riippuvien yläpohjan villaeristeet ovat sintraantuneet kovassa lämmössä. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

66. Näkymä keittiön jääkaapin suuntaan.

Keittiön yläkaapit ovat tuhoutuneet. Alakaapit ovat vielä tutkittavissa. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

67. Näkymä keittiön lieden suuntaan.

Keittiön yläkaapit ovat tuhoutuneet. Alakaapit ovat vielä tutkittavissa. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

69. Näkymä keittiöstä takkahuoneen suuntaan.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

70. Näkymä keittiön jääkaappiin.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

71. Näkymä keittiön jääkaapin alaosaan.

Jääkaapin sisäosien voidaan todeta olevan vähemmän tuhoutuneet kuin ulkopuolen ja yläosan osien. Jääkaapin sisällä on havaittavissa kevytmetallinen höyrystin, joka tuhoutuisi voimakkaassa huoneistopalossa. Jääkaapin voidaan todeta vahingoittuneen ulkoisen lämmön vaikutuksesta. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

72. Näkymä keittiöstä lieden puoleiselle seinustalle.

Keittiön yläkaappien voidaan todeta suojanneen osaltaan kulmamakuuhuoneen ja keittiön lieden puoleista seinää. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

73. Keittiön liesi.

Keittiön liesi on ns. keraaminen liesi, jossa lämmityselementit ovat keraamisen kuumuutta kestävän lasilevyn alla.

74. Keittiön lieden lämmityselementit.

Palonsyyntutkinnassa ei todettu lieden käyttöön viittaavia syttymismekanismeja. Lieden todettiin vaurioituneen ulkoisen lämmön seurauksena.

75. Keittiön mikroaaltouuni.

76. Keittiön mikroaaltouuni lähempää.

Mikroaaltouunin todettiin vaurioituneen ulkoisen lämmön seurauksena.

77. Keittiön liesituulettimen liekkisuoja.

Liekkisuoja on olosuhteisiin nähden hyvin tutkittavissa ja siitä voidaan todeta, että palo on levinnyt liesituulettimeen nähden ylhäältä eli katosta päin.

78. Keittiön liesituulettimen puhallinkotelo.

Liesituulettimen rengasmuuntajasta ja moottorista voitiin todeta, ettei liesituulettimen moottori tai virransyöttö ole aiheuttanut tulipaloa.

79. Näkymä takkahuoneesta sohvan suuntaan.

Sähköpääkeskus sijaitsee sohvan yläpuolella keittiön vastaisella seinällä tilan yläosassa. Keskus on ollut sellaisenaan seinällä eli se on voinut vahingoittua jo palon aikaisessa vaiheessa. Sohvan palaneen rungon päälle on pudonnut viereisen ikkunan karmi. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

80. Näkymä takkahuoneen ovelle ennen paloa.



Sähkökeskus on merkitty vihreällä suorakulmiolla kuvaan yläoikealle. Kuvassa näkyy myös takkahuoneen lattiamateriaali. Vasemmanpuoleinen ovi johtaa kylpyhuoneeseen, josta käynti myös saunaan. Oikeanpuoleinen ovi johtaa kuistille.

81. Takkahuoneen sohvan runko.

82. Takkahuoneen sohvan tausta.

Sohvan voidaan todeta suojanneen taustaansa tilassa vaikuttaneelta voimakkaalta palolta.

83. Sähkökeskus takkahuoneessa.



Sähkömittari on sijainnut tulppasulakekeskuksen sivulla, kuvassa vasemmalla punaisella suorakulmiolla rajatulla alueella. Sähkökeskuksessa tai sen ympäristössä ei havaittu sähköiseen syttymissyyhyn viittaavia seikkoja.

84. Näkymä takkahuoneesta kuistin ja kylpyhuoneen suuntaan.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

85. Näkymä takkahuoneesta kattilahuoneen suuntaan.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

86. Näkymä kylpyhuoneeseen takkahuoneen ovelta.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

87. Näkymä kylpyhuoneesta saunaan.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

88. Näkymä kylpyhuoneen kattoon saunan suuntaan.

Saunan ja kylpyhuoneen kattorakenteissa palaa edelleen. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

89. Näkymä saunan kiukaan suuntaan.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

90. Näkymä saunasta saunan ikkunan suuntaan.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

91. Näkymä saunan kiukaan kulmaukseen yläviistoon.

Kiukaan kivet ovat nokeentuneita. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

92. Näkymä kuistille takkahuoneen suuntaan.

Kuistin sisäpinnat ovat hiiltyneet kauttaaltaan ylhäältä alas lattiaa myöten. Keittiön ikkuna-aukko näkyy vasemmassa laidassa. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

94. Näkymä kuistille takkahuoneen suuntaan oviaukon päälle.

Vasemmalla reunassa näkyy keittiön ikkuna-aukko. Oikealla reunassa näkyy kylpyhuoneen ikkuna-aukko. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

95. Näkymä kuistilta pihalle päin.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

96. Näkymä kuistin ovelle ja ikkuna-aukoille.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

97. Kylpyhuoneen ikkuna kuistilta päin katsottuna.



Tilan yläosassa palaa edelleen. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

98. Kuistin keittiön puoleinen ulkoseinä.

Merkitty kuvaan vihreällä suorakulmiolla seinän edessä olleen säilytys tms. laatikon vuoksi lämpösäteilyn vaikutukselta suojassa ollut varjostuma, joka on vähemmän hiiltynyt kuin sen ympärillä olevat rakenteet – katso seuraava kuva. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

99. Kuistin oviaukko ennen paloa.



Kuistin keittiön puoleisen ulkoseinän edessä on ollut säilytyslaatikko tms., joka on nähtävissä osittain alhaalla vasemmalla kuvassa. Säilytyslaatikko on todennäköisesti aiheuttanut edellisessä kuvassa näkyvän varjostuman hiiltyneessä ulkoseinäpinnassa.

100. Näkymä eteisaulasta kulmamakuuhuoneen ovelle.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

101. Näkymä kulmamakuuhuoneen ikkuna-aukolle.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

102. Näkymä kulmamakuuhuoneen ikkunan alle ovelta katsottuna.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

103. Näkymä kulmamakuuhuoneen sisäkattoon ikkunan yläpuolelle.

Kuvassa näkyy katon villaeristeen koolauslautojen päällä. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

104. Näkymä kulmamakuuhuoneen sisäkattoon keittiön suuntaan katsottaessa.

Yläpohjassa palaa edelleen. Sivuväliseinät ovat palaneet voimakkaasti eteisaulan ja keittiön puolelta. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

105. Kulmamakuuhuoneen lattian palojäljet ylhäältä katsottuna raivauksen jälkeen.

Lattiatasossa huoneen keskivaiheilla on voimakkaasti palanut ja vaurioitunut kohta, joka oli poikkeava muihin lattiatason palojälkiin verrattuna. Lattiatason poikkeavalle hiiltymäjäljelle ei voitu löytää palavan nesteen palolle vaihtoehtoista syntymismekanismia. Kohta on merkitty kuvaan vihreällä rajauksella. Kuvassa ylävasemmalla näkyy rahin palamatonta vaahtomuovipehmusteita, jotka on rajattu punaisella.

106. Kulmamakuuhuoneen lattian palojäljet oviaukolle päin ylhäältä katsottaessa.

Makuuhuoneen lattiatason poikkeava palojälki ei jatku yhtenäisenä eteisaulan puolelle vaan palojälki muodostaa oman syttymispaikkansa. Kuvassa yläoikean neljänneksessä näkyy makuuhuoneen kiintokaapistoa, joka on suojannut taustaseinäänsä voimakkaalta palolta.

107. Kulmamakuuhuoneen lattian palojäljet ylhäältä ikkunan puoleiselle seinälle katsottaessa.

Ikkunan edustan rahin palamattomat vaahtomuovipehmusteet näkyvät yläoikealla.

108. Näkymä eteisaulasta vaatehuoneen ovelle.

Vaatehuoneen oviaukko rajattu kuvaan vihreällä. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

109. Näkymä vaatehuoneen ovelta ikkunalle päin.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

110. Näkymä eteisaulasta päämakuuhuoneeseen päin.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

111. Näkymä päämakuuhuoneen oviaukolta takapihan puoleiselle ikkuna-aukolle päin.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

112. Näkymä päämakuuhuoneesta takapihan puoleisen ikkunan edestä oviaukolle päin.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

113. Näkymä päämakuuhuoneen pääoven puoleisen seinustan ikkunalta vaatehuoneeseen päin.

Vasemmanpuoleisen henkilön kohdalla ei ole ollut muutostöiden jälkeen ovea tai kulkuaukkoa, vaan kyseinen kohta on levytetty umpeen. Seinä on purettu tältä kohtaa sammutus- ja raivaustöiden yhteydessä. Kohta on merkitty kuvaan punaisella rajauksella. Tilan kattorakenteet palavat kuvanottohetkellä edelleen. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

114. Näkymä päämakuuhuoneen pääoven puoleisen seinustan ikkunalta vaatehuoneeseen päin lattialle.

Vasemmanpuoleisen henkilön kohdalla ei ole ollut muutostöiden jälkeen ovea tai kulkuaukkoa, vaan kyseinen kohta on levytetty umpeen. Seinä on purettu tältä kohtaa sammutus- ja raivaustöiden yhteydessä. Kohta on merkitty kuvaan punaisella rajauksella.

115. Näkymä vainajien löytöpaikalle päämakuuhuoneessa ennen raivaamista tuulikaapin suunnasta takapihan ikkunan suuntaan katsottuna.

Pinnasängyn laita on ollut päätyseinässä kiinni ja on suojannut taustaansa palamiselta. Pinnasängynlaidan suojaama alue merkitty kuvaan vihreällä. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

116. Näkymä päämakuuhuoneessa ikkunoiden väliin lattialle ennen raivaamista.

Katselusuunta merkitty alareunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

117. Näkymä päämakuuhuoneen pääoven puoleisen ikkunan alle lattialle ennen raivaamista.

Katselusuunta merkitty alareunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

118. Näkymä päämakuuhuoneen lattialle tuulikaapin suuntaan ennen raivaamista.

Kuvassa näkyvän henkilön kohdalla makuuhuoneessa ei ole ollut oviaukkoa palohetkellä. Merkitty palossa ja sen sammutustöiden yhteydessä syntynyt aukko kuvaan punaisella rajauksella. Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

119. Näkymä päämakuuhuoneen takapihan puoleiseen ikkuna-aukkoon ennen raivaamista.

120. Näkymä päämakuuhuoneen ikkunoiden väliin takapihan puoleiselle seinälle katon rajaan.

121. Näkymä vainajien löytöpaikalle päämakuuhuoneessa ensiraivaamisen jälkeen tuulikaapin suunnasta takapihan ikkunan suuntaan katsottuna.

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

133. Näkymä päämakuuhuoneeseen ovelta ensiraivaamisen ja vainajien siirtämisen jälkeen.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

134. Näkymä päämakuuhuoneeseen ovelta ensiraivaamisen ja vainajien siirtämisen jälkeen kiintokaappiseinän suuntaan.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

135. Näkymä päämakuuhuoneeseen ovelta ensiraivaamisen ja vainajien siirtämisen jälkeen ikkunoiden suuntaan.

Katselusuunta merkitty yläreunan pienennettyyn pohjakuvaan nähden punaisella nuolella.

136. Päämakuuhuoneen lattian poikkeava palojälki päämakuuhuoneen oven ja takapihan puoleisen ikkunan edessä loppuraivaamisen jälkeen.



Lattiatasossa huoneen keskivaiheilla on voimakkaasti palanut ja vaurioitunut kohta, joka oli poikkeava muihin lattiatason palojälkiin verrattuna. Lattiatason poikkeavalle hiiltymäjäljelle/-alueelle ei voitu löytää palavan nesteen palolle vaihtoehtoista syntymismekanismia. Kohta on merkitty kuvaan vihreällä rajauksella. Alue on vierekkäinen eteisaulan palojälkien kanssa, jolloin poistuminen makuuhuoneesta olisi tarkoittanut tulen läpi kulkemista. Merkitty punaisella rajauksella oven viereisen kiintokaapin pohjalevy kuvaan, palojäljet menevät osittain levyn alle.

137. Päämakuuhuoneen lattian poikkeava palojälki päämakuuhuoneen oven ja takapihan puoleisen ikkunan edessä loppuraivaamisen jälkeen 2.

138. Päämakuuhuoneen lattian poikkeava palojälki päämakuuhuoneen oven ja takapihan puoleisen ikkunan edessä kiintokaappien suuntaan katsottuna loppuraivaamisen jälkeen.

139. Eteisaulan ja päämakuuhuoneen lattian poikkeavat palojäljet päämakuuhuoneen oven ja takapihan puoleisen ikkunan edessä loppuraivaamisen jälkeen eteisen katosta katsottuna.

140. Eteisaulan ja päämakuuhuoneen lattian poikkeavat palojäljet päämakuuhuoneen loppuraivaamisen jälkeen eteisen katosta katsottuna 2.

Merkitty kuvaan eteisen syvin poikkeava palojälki, jolle ei voitu löytää palavan nesteen palolle vaihtoehtoista syntymismekanismia.

141. Eteisaulan ja päämakuuhuoneen lattian poikkeavat palojäljet päämakuuhuoneen oven ja takapihan puoleisen ikkunan edessä loppuraivaamisen jälkeen tuulikaapista päin katsottuna.

Tuulikaapin lattiamateriaali sekä eteisen ja tuulikaapin välisen oven kynnys on palanut kokonaan. Tuulikaapinlattiamateriaalia löytyi palamattomana kiintokaapin pohjan alta, rajattu kuvaan punaisella.

142. Eteisaulan, päämakuuhuoneen ja keittiön lattian yhtyvät poikkeavat palojäljet.

143. Eteisaulan ja päämakuuhuoneen lattian poikkeavat palojäljet päämakuuhuoneen loppurai-vaamisen jälkeen eteisen katosta katsottuna 3.

144. Keittiön lattian poikkeavat palojäljet lastenmakuuhuoneen suuntaan loppuraivaamisen jälkeen.



Keittiön lattiamateriaalin poikkeavalle tuhoutumiselle/hiiltymäjäljelle/-alueelle ei voitu löytää palavan nesteen palolle vaihtoehtoista syntymismekanismia.

145. Näkymä takkahuoneesta kuistin ja keittiön suuntaan loppuraivaamisen jälkeen.

Takkahuoneen lattiamateriaalin poikkeavalle tuhoutumiselle/hiiltymäjäljelle/-alueelle ei voitu löytää palavan nesteen palolle vaihtoehtoista syntymismekanismia.

POLIISI

VALOKUVALIITE 1 (50)

Etptk / Ptptk numero 5740/R/38645/25

Numero 5740/R/38645/25 Liite 2

VALOKUVALIITE JA RAPORTTI

Valokuvaliite ja raportti tapahtumapaikan olosuhteista sekä tapahtumapaikalla olleiden henkilöiden havainnoista ja epäillystä henkilöstä

Pöytäkirjan numero **5740/R/38645/25**

Pöytäkirjan liite (numero)

Liite sisältää:

Kuva:
Kuvaaja:
Kuvauspvm:

Kuva:
Kuvaaja:
Kuvauspvm:

Valokuvaliitteen laatija:

Päiväys, virkanimike ja nimi

11.5.2026

vrk. Aleksi Vihro yhdessä Itä-Suomen teknisen rikostutkimuskeskuksen tutkijoiden kanssa

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

Kuvaluettelo

1. Esitiedot: 3
2. Kohdepaikka 4
3. Hätäkeskuspuhelut ja soittajien sijainnit puhelun alkaessa 5
4. Aikajana hätäkeskuspuhelusta ja puhelussa kerrottu tapahtuma 6
5. Tapahtumien kulku hätäkeskuspuheluiden perusteella 7
6. Aikajana tapahtumista hätäkeskuspuheluiden perusteella 9
7. Paikkatutkinta 9
8. RTL:n lausunnot paikkatukinnassa 6.12.2025 löytyneistä kanistereista ja Palonäytteistä 24
9. Epäilty ja epäillyn vammat sekä havainnot epäillyistä 29
10. Kuulustelut 36
11. Syttymisalueet ja uhrien löytymispaikat 39
12. Hattukalliontie 5 sähkötiedot 46
13. Aikajana tapahtumien kulusta ja yhteenveto 47

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

1. Esitiedot:

Savonlinnassa, Louhella, osoitteessa Hattukalliontie 5, paloi omakotitalo 6.12.2025. Ensimmäinen hätäkeskuspuhelu palosta tuli hätäkeskukseen klo 08.04. Tämän jälkeen hätäkeskukseen tuli useita puheluja tapaukseen liittyen. Poliisi oli paikalla kohteessa klo 08.19. Ensimmäinen pelastuslaitoksen yksikkö oli kohteessa klo 08.21. Poliisin ja pelastuslaitoksen tullessa kohteeseen Hattukalliontie 5:ssä sijaitseva omakotitalo oli ilmiliekeissä. Poliisipartio videokuvasi palavaa taloa heti paikalle saavuttuaan Hattukalliontieltä päin ja pelastuslaitos aloitti pakalle saavuttuaan sammutustyöt.

Hätäkeskuspuheluissa oli käynyt ilmi, että palavassa talossa on ihmisiä sisällä, jotka eivät ole päässeet palavasta talosta pois. Asiasta konsultoitiin poliisin rikosteknisiä tutkijoita klo 08.33. Poliisin rikostekniset tutkijat ohjeistivat asiassa pelastustöiden johtajaa sammutukseen ja raivaukseen liittyen, koska tarkoituksena oli suojella palojälkiä ja palovainajia. Poliisin rikostekniset tutkijat olivat kohteessa 6.12.2025 klo 11:08 ja 11:24, jolloin sammutustyöt olivat käynnissä. Poliisin rikostekniset tutkijat aloittivat paikalle savuttuaan paikkatutkinnan.

Omakotitalon päämakuuhuoneesta löydettiin sammutus- ja raivaustöiden yhteydessä yhteensä neljä vainajaa. Vainajat löydettiin päämakuuhuoneen raivauksen yhteydessä yhdessä pelastuslaitoksen ja poliisin toimesta. Vainajista yhden todettiin olevan aikuinen nainen ja kolmen todettiin olevan pieniä lapsia, joista tarkemmin kaksi oli kooltaan /leikki-ikäisiä ja yksi lapsista oli selkeästi pienempi taaperoikäinen lapsi.

Vainajat olivat sijoittuneena päämakuuhuoneen päätyikkunan eteen lattialle siten, että aikuinen oli lähes vatsallaan lattialla ja leikki-ikäisistä lapsista toinen oli aikuisen vasemman jalan päällä ja toinen aikuisen jalkojen välissä niin, että hänen päänsä oli osittain oikean pakaran/ oikean yläreiden päällä. Pienempi taaperoikäinen lapsi oli pinnasängyssä selällään.

Kaikissa palovainajissa oli palon aiheuttamia palovammoja ja hiiltymiä. Pinnasängyssä ollut taaperoikäinen vainaja oli vähiten palanut. Vainajien kehot olivat vaurioituneet palossa kaikki tunnistamattomiksi.

Vainajat siirrettiin poliisin ja pelastuslaitoksen toimesta pihalle, jossa heille suoritettiin ulkoinen tarkastus. Ulkoisen tarkastuksen jälkeen heidät siirrettiin hautauskuljetuksen toimesta Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.

Tapahtumapaikalla suoritettiin 6.12.2025 paikkatutkintaa rikosteknisten tutkijoiden ja pelastuslaitoksen palotutkijoiden toimesta. Paikkatutkintaa jatkettiin useana päivänä ja paikkatutkintaa osallistuivat myös muutamina päivinä poliisin palokoirat ohjaajineen sekä AmePlan Oy:n sähköpalotutkija

Tässä liitteessä käsitellään taktisessa ja teknisessä paikkatutkinnassa saatuja havaintoja ja teko-olosuhteita. Lisäksi tässä liitteessä käsitellään Hätäkeskukseen soittaneiden ihmisten havaintoja sekä epäillyn vammoja sekä hänestä saatuja havaintoja sekä taktisessa tutkinnassa tehtyjä kuulusteluja
.

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

2. Kohdepaikka

Kohderakennus on 1-kerroksinen kerrosalaltaan 166m^2 käsittävä ja huoneistoalaltaan 115m^2 käsittävä tiiliverhoiltu puurunkoinen omakotitalo, jossa kattilahuone, sauna ja pesuhuone sekä varastotilaa on sijoitettu erilliseen siipeen.

Asuintilat ovat pääovelta kuljettaessa seuraavat:
- ensimmäisenä on tuulikaappi
- seuraavana aukeaa eteinen/eteisaula
- eteisestä aukeaa oikealle kädelle ensimmäisenä käynti makuuhuoneeseen (päämakuuhuone)
- seuraavaksi aukeaa oikealle kädelle käynti vaatehuoneeseen
- suoraan edettäessä aukeaa oikealla puolella käynti toiseen makuuhuoneeseen (kulmamakuuhuone)
- suoraan edettäessä vasemmalla on käynti keittiöön
- eteisestä aukeaa vasemmalle kädelle ensimmäisenä käynti WC-tiloihin
- seuraavana on vasemmalla käynti olohuoneeseen
- olohuoneen jälkeen vasemmalla aukeaa käynti makuuhuoneeseen (lasten makuuhuone)
- seuraavan on käynti keittiöön, josta ohi kuljettaessa aukeaa seuraavaksi rakennuspiirustuksiin merkittynä apukeittiö, jota voidaan luonnehtia myös takkahuoneeksi
- takkahuoneesta (apukeittiö) ensimmäisenä vasemmalla aukeaa käynti kattilahuoneeseen
- seuraavaksi vasemmalla aukeaa käynti pesutiloihin, josta käynti edelleen saunaan
- viimeisenä aukeaa vasemman kautta kierrettäessä käynti takakuistille
- kattilahuoneesta läpi kuljettaessa päästään puuvarastoon, josta aukeaa oikealle käynti verstas/varastotilaan ja vasemmalle uloskäynti
- verstas/varastotilassa on päädyssä uloskäynti

<u>Pohjapiirros Hattukalliontie 5 sijaitsevasta omakotitalosta:</u>



POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

3. Hätäkeskuspuhelut ja soittajien sijainnit puhelun alkaessa

Hätäkeskukseen tuli 6.12 ennen poliisin paikalle saapumista kolme eri puhelua tapahtumasta. Soittajat olivat Anri Kähkönen klo 8:04:02, Henna Laitinen klo 8:04:20 ja Sanna Nousiainen klo 8:08:45.

Anri Kähkönen oli puhelua soittaessaan ulkoiluttamassa koiraansa kotitalon risteyksen läheisyydessä, jonka mainitsee myös hätäkeskuspuhelussa. Anri Kähkösen kotitalosta on matkaa suorinta reittiä matkaa Hattukalliontie 5:een 341 metriä. Välissä on rakennuksia ja puustoa

Henna Laitinen oli puhelua soittaessaan kotonaan Hattukalliontie 4:ssä sijaitsevassa asunnossaan. Hän kertoo, että naapuri oli tullut pyytämään apua, koska naapurin talo on ollut tulessa ja hänen ystävänsä on mennyt auttamaan naapuria. Puhelun aikana Henna siirtyy myös naapuritalolle. Naapuri talolla ollessaan Henna antaa välillä puhelimen epäilylle Aleksi Nymanille, joka myös juttelee hätäkeskuksen kanssa. Puhelu päättyy poliisin paikalle saapumisen jälkeen. Henna Laitisen kotitalo sijaitsee noin 34 metrin päässä, eli tien toisella puolella, Hattukalliontie 5:stä. Henna Laitisen talosta on suora näkyvyys Hattukalliontie 5:een.

Sanna Nousiainen oli puhelua soittaessaan Juurelantiellä, jonka hän puhelussa mainitsee. Hän puhuu myös Louhen koulusta, jonne on etäisyyttä Hattukalliontie 5:stä 104 m. Välissä on rakennuksia ja puustoa.

Kartta tapahtumapaikasta ja hätäkeskukseen soittajien sijainneista:

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

Sijainnit on arvioitu soittajien hätäkeskukseen kertomusten ja soittajien osoitetietojen perusteella. Henna Laitista lukuun ottamatta soittajien sijainti ei aivan tarkka vaan perustuu arvioon heidän hätäkeskukseen kertoman mukaan, joten etäisyydet ovat Arni Kähkösen

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

ja Sanna Nousiaisen kohdalla suuntaa antavia. Sijantien etäisyydet on laskettu poliisin karttaohjelmalla.

Punaisella ympyrällä on ympyröity Hattukalliontie 5 sijainnut omakotitalo. Omakotitalosta lähtevät nuolet osoittavat soittajien sijainti paikkoihin, jotka on merkitty mustalla neliöllä, jonka alla on soittajan nimi.

4. Aikajana hätäkeskuspuhelusta ja puhelussa kerrottu tapahtuma

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

Aikajana on tehty hätäkeskuspuheluiden ajan perusteella ja tapahtumaan on kirjattu se aika, kun soittaja aloittaa kertomansa lauseen. Puhelut ovat osin olleet yhtäaikaiset ja soittaja sarakkeeseen on kerrottu kuka soittaja, milloinkin kertoo tapahtumasarakkeessa olevan tapahtuman



POLIISI

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro



5. Tapahtumien kulku hätäkeskuspuheluiden perusteella

1. Hätäpuhelut:

Anri Kähkönen kertoo heti puhelun alussa, että hän kuullut jonkun rikkovan ikkunoita, itse palosta hän ei mainitse vielä sanallakaan, mutta hänen ja tapahtumapaikan välissä on rakennuksia ja puustoa, eikä hänellä ole näkyvyyttä suoraan tapahtumapaikalle. *Kellon

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

ajan ja vuoden ajan huomion ottaen on pimeää. Ikkunan rikkomista ei kuulu puhelun taustalla.

Henna Laitinen, joka soittaa hätäkeskukseen 18 sekuntia Anrin jälkeen, kertoo, että naapuritalo on tulessa. Hän on puhelun alussa omassa talossaan sisällä. Hennan puhelussa ei kuulu ikkunan rikkomista taustalla.

Anri Kähkönen kertoo, että hän kuulee apua huutoa, mutta taustalta ei apua huutoa kuulu. Apua huutoa ei kuulu myöskään Hennan puhelussa. Tämän jälkeen Anri alkaa nähdä savun nousevan tapahtuma suunnasta päin.

Henna mainitsee, että hänen ystävänsä on mennyt lähtenyt auttamaan ja hän kertoo etsivänsä kengät ja takin. Anri kuulee miehen ja naisen huutoa ja kertoo, että valo loimottaa puitten yläpuolella. Hän myös toteaa kysyvästi, onko se sytyttänyt niiden talon tuleen.

Henna tulee ulos asunnostaan ja huutaa, että tulee auttamaan ja vähän tämän jälkeen hän huutaa, että koko talo on tulessa, jonka jälkeen epäilty Aleksi Nyman tulee puhumaan Hennan puhelimeen ja kertoo talon olevan ilmiliekeissä

Sanna Nousiainen soittaa tämän jälkeen hätäkeskukseen ja kertoo, että talo palaa isolla liekillä ja liekit näkyvät koulun taakse. Hänellä ei ole suoraa näköyhteyttä tapahtumapaikalle.

Epäilty Aleksi Nyman kertoo Hennan puhelimessa hätäkeskukselle, että mitään ei ole tehtävissä ja ne palo siellä sisällä. Eikä hän näe kertomansa mukaan niitä kahta enää missään, mutta Hennan ääni alkaa pian kuulumaan taustalta. Henna vielä lisää taustalla, että kohta palaa tuo autokin ja sitten kertoo, että auto on tulessa. Tämän jälkeen Henna tulee itse puhelimeen ja lopettaa puhelun, kun poliisi on jo paikalla.

2. Tapahtumien kulku hätäpuheluiden perusteella:

Hattukalliontie 5:ssä sijaitsevan omakotitalon ikkuna tai ainakin yksi niistä on rikottu ennen ensimmäisen hätäpuhelun soittoa, koska Anri kertoi kuulleensa ikkunan rikkomisen ennen soittoa. Talo on ollut ainakin joltain osalta tällöin tulessa, koska Henna kertoo ilmoituksen alussa, että talon tulessa, mutta tuli ei ole vielä tullut talon rakenteiden läpi, koska Anri ei puhu vielä näkevänsä liekkejä tai loimotusta.

Anrin kertoo puhelussaan kuulevan apua huutoa tapahtumapaikan suunnasta. Hennan puhelussa tätä ei kuitenkaan kuulu, eikä Henna itse huuda apua. Henna ja Anri puhuvat kuitenkin hätäpuhelua yhtä aikaa, joten on todennäköistä, että epäilty tai epäillyn seurassa tuolloin ollut Hennan ystävä (Tero Karhu) huutaa apua.

Tämän jälkeen Anri ilmoittaa hätäkeskukseen näkevänsä savua tapahtuma paikan suunnasta kaksi minuuttia myöhemmin tapahtumanpaikan suunnassa alkaa loimottaa valoa. Minuutti tästä, niin Henna kertoo talon olevan tulessa.

Sanna Nousiainen soittaa hätäkeskukseen ja kertoo 18 sekuntia Hennan toteamuksen jälkeen, että heti oman puhelun aluksi, että naapuri talo palaa ja se palaa isolla liekillä, joten tässä vaiheessa on todennäköistä, että liekit ovat lyöneet talon ikkunoista tai katosta läpi.

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

Talon etupuolella ollut auto syttynyt palamaan noin 4,5 minuuttia siitä, kun Henna on todennut talon olevan tulessa.

Puhelun lopuksi paikalle saapuu poliisipartio

6. Aikajana tapahtumista hätäkeskuspuheluiden perusteella

Aika	Tapahtuma
8:02-8:03	Hattukalliontie 5 ikkunoita hajotetaan
8:04	Ensimmäiset hätäpuhelut
8:04	Apua huutoa kuuluu (puheluiden perusteella toinen tapahtumapaikalla olleista miehistä)
8:05	Savu alkaa näkyä kauemmas, eli liekit alkavat tulla ulos
8:07	Valo loimottaa puiden yläpuolella, liekit alkavat lyövät ulos talosta
8:07	Henna Laitinen ulkona omasta talosta
8:08	Talo on täysin tulessa ja liekit lyövät sisältä ulos päin ja yleissyttyminen on asuintilojen osalta jo tapahtunut
8:13	Talon edessä, ulko-oven edustalla ollut auto syttyy palamaan
8:19	Poliisi on paikalla

Hätäkeskuspuheluiden perusteella talo on ollut täysin tulessa klo 8:08 aikaan ja klo 8.13 palonteho on ollut niin voimakas, että etuoven edustalla ollut auto on syttynyt tuleen.

7. Paikkatutkinta

Palonsyyntutkinnasta on tehty omaraportti, joka on tämän esitutkinta pöytäkirjan liitteenä. Samoin kun palopaikalta löytyneistä vainajista ja heidän vammoistaan ja obduktiosta on tehty oma liite, joka on liitteenä tässä esitutkintapöytäkirjassa, joten tässä paikkatutkinta osiossa kerrotaan ainoastaan Hattukalliontie 5:ssä ulkopuolella suoritetusta paikkatutkinnasta ja talon ulkokuoressa olleista havainnoista.

POLIISI

VALOKUVALIITE

Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25

Pöytäkirjan liite nro

1. **Näkymä Hattukalliontie 5 etupihalle ensimmäisen poliisipartion saavuttua kohteeseen. Kuva otettu partion kuvaamasta videosta. 6.12.2025 klo 8.19**

Ensipartion kuvaamalta videolta. Rakennuksen sisäpuolen voimakas palo purkautuu pääovelta ulos, myös räystäältä lyövät liekit. Rakennuksen pääovella auto palaa voimakkaasti. Kuvassa näkyy myös, että olohuoneen yksi ikkunoista on rikki. Olohuoneesta ei myöskään tule liekkejä, joten on todennäköistä, että ikkuna on rikottu eikä se ole hajonnut lämmön vaikutuksesta

2. **Näkymä Hattukalliontie takapihalle ensimmäisen poliisipartion saavuttua kohteeseen. Kuva otettu partion kuvaamasta videosta. 6.12.2025 klo 8.19**

Rakennuksen keittiön ikkunasta purkautuu ulos voimakas ikkunaliekki. Rakennuksen siiven päädystä purkautuu ulos savua räystäiden alta. Tämä viittaa siihen, että palo on edennyt yläpohjaan

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

3. Näkymä Hattukalliontie 5 etupihalle poliisipartion saavuttua kohteeseen. Kuva otettu partion kuvaamasta videosta.6.12.2025klo 8.22

Kuvassa punaisella nuolella on osoitettu olohuoneen ikkuna, joka on rikki ja on todennäköisesti hajotettu eikä se ole hajonnut lämmön vaikutuksesta. Olohuoneen ikkunasta ei näy liekkejä. Sinisellä nuolella merkitty päämakuuhuoneen ikkunasta purkautuva soihtuna palava voimakas ikkunaliekki, joka kertoo, että ikkuna on jo tässä vaiheessa rikki.

4. Lähikuva Hattukalliontie 5 olohuoneen ikkunoista 6.12.2025 paikkatutkinnan aikana sammutustöiden vielä ollessa käynnissä

Kaikki olohuoneen ikkunat ovat jo hajonneet sammutustöiden tai lämmön vaikutuksesta, mutta kuvassa oikealla puolella näkyvän ikkunan karmit ovat eniten mustuneet. Ikkuna on todennäköisesti hajotettu palon aikana, koska ensipartion videossa ikkunasta ei näy liekkejä (kuvat 1 ja 3)

POLIISI

VALOKUVALIITE

Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25

Pöytäkirjan liite nro

5. Hattukallion olohuoneen ikkunan edusta kuvattuna 6.12.2025 paikkatutkinnan aikana sammutustöiden ollessa vielä käynnissä

Kuvassa violeteilla nuolilla on merkitty lasinsirpaleita, joissa ei ole juurikaan nokeutumista. Tämä viittaa todennäköisesti siihen, että ikkuna on rikottu ennen, kun se on hajonnut tulipalon aiheuttaman lämmön seurauksena. Punainen nuoli osoittaa moskaa, joka on ollut pihalla palon aikana ja sitä ennen. Moska on mahdollista rikkoa ikkuna. Paikkatutkinnassa ei saatu täyttä varmuutta siitä, onko moskaa käytetty ikkunan rikkomiseen. Talon pihalla oli paikkatutkinnan alkaessa useita työkaluja mm. lapio

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

6. Hattukallion olohuoneen ikkunan edusta kuvattuna 6.12.2025 paikkatutkinnan aikana sammutustöiden ollessa vielä käynnissä



Punaisen neliön alueella näkyy useita lasinsirpaleita, jotka eivät ole nokeutuneet

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

7. Hattukalliontie 5 päämakuuhuoneen etupuolen ikkuna kuvattuna 6.12.2025 paikkatutkinnan aikana

Ensipartion ottamassa videosta leikatussa pysäytyskuvassa (kuva 3) näkyy, että päämakuuhuoneen etupuolen ikkunasta purkautuu soihtuna palava voimakas ikkunaliekki. Paikkatutkinnassa havaittiin, että ikkunan sisäpuolella on runsaasti lasinsiruja, jotka ovat jo mustuneet. Ikkunan ulkopuolella ei ole juurikaan lasinsiruja, joten paikkatutkinnan perusteella ikkuna on rikottu ulkoapäin, koska valtaosa sirpaleista on sisäpuolella. Sirpaleet ovat jo mustuneet, koska ikkuna on rikottu palon aikana ja makuuhuone on palanut.

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

8. Hattukalliontie 5 omakotitalon sisäpihan puoleinen talon sivu kuvattuna 6.12.2025 paikkatutkinnan aikana

Kuvassa on violetilla nuolella osoitettu takamakuuhuoneen ikkuna. Takamakuuhuoneen ikkuna on todennäköisesti hajonnut palon aiheuttaman lämmön vaikutuksesta. Ikkuna laudalla oli ja karmeissa oli sulanutta lasia.

Punaisella nuolella on osoitettu päämakuuhuoneen sivuikkuna. Paikkatutkinnassa havaittiin, että ikkunan sisäpuolella on runsaasti lasinsiruja, jotka ovat jo mustuneet. Ikkunan ulkopuolella ei ole juurikaan lasinsiruja, joten paikkatutkinnan perusteella ikkuna on rikottu ulkoapäin, koska valtaosa sirpaleista on sisäpuolella. Sirpaleet ovat jo mustuneet, koska ikkuna on rikottu palon aikana

Lisäksi 8.12.2025 suoriteussa obduktiossa aikuisen vainajan selästä löytyi lasinsirpale, joka oli lämmön vaikutuksesta lihaksessa kiinni, ja lasi oli osin nokeutumaton. Lisäksi vainajan ulkoisessa tarkastuksessa havaittiin vainajan päällä lasinsirpaleita. Vainajan löytöpaikka oli ikkunan läheisyydessä päämakuuhuoneen lattialla.

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

9. Kuva 8.12.2025 obduktiossa löytyneestä lasin sirpaleesta

Lasinsirpaleen yläreunassa näkyy nokeutumatonta lasia. Nokeutumaton kohta on ollut vainajassa kiinni. Vainajamaksi löydettäessä pää lähes ikkunan alla olleessa patterissa kiinni. Vainaja löytö asento oli lähes mahallaan ja vainajan päällä oli useita lasin sirpaleita, joten ikkuna on hajotettu vainajan jo ollessa menehtynyt.

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

10. Hattukalliontie 5 takasivullasijaitseva keittiön ikkuna kuvattuna 6.12.2025 paikkatutkinnan aikana sammutustöiden ollessa vielä käynnissä

Poliisin ensipartion videosta leikatussa kuvassa (kuva 2) näkyy, että Rakennuksen keittiön ikkunasta purkautuu ulos voimakas ikkunaliekki. Keittiön ikkunan läheisyydestä ei juurikaan löytynyt lasinsirpaleita, mutta sen ympäristössä oli sulanutta lasia. Keittiön ikkuna on näin ollen todennäköisesti hajonnut palon aiheuttaman lämmön vaikutuksesta.

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

11. Ilmakuva Hattukalliontie 5 omakotitalosta ja sen etu- ja takapuolella olleista autoista 6.12.2025 suoritetun paikkatutkinnan aikana sammutustöiden vielä ollessa käynnissä

Violetilla neliöllä on rajattu Hattukalliontie 5 etupihalla on täysin palanut auto, joka oli Skoda Octavia, FHO-863. Auto oli dieselkäyttöinen. Auton takapenkkien jäännöksien päällä oli kaksi täysin palanutta akkua.

Punaisella neliöllä on rajattu Hattukallion 5 takapihalla ollut palamaton auto, joka oli MB, jossa oli siihen kuulumaton rekisterikilpi JHM-708. Auto oli dieselkäyttöinen.

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

12. Ilmakuva Hattukalliontie 5 takapihalla olleesta MB henkilöautosta paikkatutkinnan aikana 6.12.2025, jolloin autoon tehtiin myös paikkatutkinta

MB henkilöautoon tehdyssä paikkatutkinnassa havaittiin, että auton takakontin luukku on auki ja ovet ovat lukitsematta.

Auton etumatkustajan penkillä on Tyvek-haalari, jossa ei ollut verta eikä aistinvaraisesti havaittavissa jäänteitä palavista nesteistä. Auton takapenkillä oli muun muassa moottorin osia yms.

Auton takakontissa on musta muovinen kanisteri punaisella korkilla, joka taltioitiin näytteeksi (näyte 17), osoitettu punaisella nuolella. Tapahtumapaikalla kävi ilmi, että sammutustöissä olleet palomiehet olivat nostaneet kanisterin auton takakontin edustalta auton takakonttiin. Kanisterista taltioitiin myös dna-näytteet (näytteet 25 ja 26)

Auton perän takana, maassa, on polttoainekanisterin kaatonokka (sopii kokonsa ja kierteiden perusteella takakontissa olevaan mustaan kanisteriin) Osoitettu vihreällä nuolella.

Auton keulan alla, maassa, on muovinen kanisteri mustalla korkilla (taltioitu, CAR-S -tuulilasinpesuneste), joka taltioitiin näytteeksi (näyte 19). Osoitettu keltaisella nuolella. Kanisterista taltioitiin myös dna-näyte (näyte 27).

Auton keulan ja talon seinän välissä on muovinen kanisteri ilman korkkia (taltioitu, Korrek -tuulilasinpesuneste) taltioitu näytteeksi (näyte 18). Osoitettu violetilla nuolella. Kanisterista taltioitiin dna-näyte (näyte 28) ja kanisterin sisällöstä taltioitiin näyte (näyte 24)

Auton ja talon seinän välissä on muovinen, ilman korkkia oleva, 1,5 litran pullo, josta on tehty suppilo / "ratti", joka taltioitiin näytteeksi (näyte 16).

POLIISI

VALOKUVALIITE

Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25

Pöytäkirjan liite nro

13. Lähikuva Hattukalliontie 5 takapihalla olleen MB auton takakontista ja takakontissa olleesta kanisterista, joka taltioitiin näytteeksi (näyte 17)

14. Yleiskuva Hattukalliontie 5 takapihalla olleen Mb auton perän takana olleesta kaatonokasta

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

15. Lähikuva Hattukalliontie 5 takapihalla olleen Mb auton perän takana olleesta kaatonokasta

16. Yleiskuva Hattukalliontie 5 Mb auton alla ja seinän ja auton välissä olleista kanistereista sekä pullosta, jotka taltiotiin näytteeksi (näytteet 16,18 ja 19)

Sininen nuoli osoittaa muovista pulloa, joka taltioitiin näytteeksi 16. Violetti nuoli osoittaa kanisteria, joka taltiotiin näytteeksi 18. Keltainen nuoli osoittaa kanisteri, joka taltioitiin näytteeksi 19.

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

17. Lähikuva muovisesta pullosta, joka taltioitiin näytteeksi 16

18. Lähikuva muovisesta kanisterista, joka taltioitiin näytteeksi 18

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

19. Lähikuva muovisesta kanisterista, joka taltioitiin näytteeksi 19

20. Muita havaintoja 6.12.2025 paikkatutkinnasta

kiinteistön roska-astiassa (roskakatoksen vieressä) on tyhjä moottoriöljykannu. Kannua ei taltioitu näytteeksi. Kiinteistön pihalla oli erilaisia roskia ja työvälineitä sekä leluja siellä täällä. Lisäksi kiinteistöllä oli auton renkaita siellä täällä

21. Yhteenveto paikkatutkinnasta Hattukallion 5 sijaitsevan omakotitalon ulkokuoresta ja piha-alueesta:

Todennäköisesti palon aikana on hajotettu olohuoneen kuistin puoleinen ikkuna ja päämakuuhuoneen ikkunat. Olohuoneen ikkunan alla on ulkopuolella nokeutumatonta lasia ja ensipartion kuvissa näkyy, että ikkuna on rikki ja huoneessa ei vielä silloin pala. Myös päämakuhuoneen ikkunat on rikottu ulkopuolelta, koska sisällä on runsaasti lasinsirpaleita. Makuuhuoneen ikkunat on rikottu siinä vaiheessa, kun aikuinen vainaja on ollut jo lattialla lyyhistyneenä tai menehtyneenä, koska vainajan päällä havaittiin lasinsiruja.

Lasien rikkominen palon aikana merkitsee, että palo saa silloin happea, jolloin palo voimistuu ja yleissyttyminen nopeutuu.

Piha-alueelta MB auton läheisyydestä löytyi maasta ja auton takakontista useita kanistereita sekä pullo, mutta niiden liittymistä itse paloon ei saatu paikkatutkinnassa selvitettyä varmuudella, mutta kanisterit oli jätetty pihalle lojumaan

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

8. RTL:n lausunnot paikkatukinnassa 6.12.2025 löytyneistä kanistereista ja Palonäytteistä

1. RTL:n lausunnot paikkatutkinnassa 6.12.2025 löytyneistä kanistereista ja pullosta

Paikalla taltioitiin Hattukalliontie 5 takapihalla olleesta MB auton takakontissa olleesta kanisterista (näyte 17) dna-näytteet (näytteet 25 ja 26). RTL:n lausuntojen 32672/7/25-001 ja 32672/8/25-001 dna-näytteissä ei ollut vertailukelpoista dna:ta. Kanisteri (näyte 17) lähetettiin sellaisenaan RTL:n tutkittavaksi ja RTL:n lausunnon 32672/6/25-001 mukaan kanisterin sisällä ollut neste oli palavaksi nesteeksi luokiteltua aromaattista hiilivetyseosta, joka on peräisin moottoribensiinistä sekä alifaattista hiilivetyseosta, joka on peräisin kaasuöljytyyppisestä valmisteesta.

Paikalla taltioitiin Hattukalliontie 5 takapihalla olleen MB auton keulan alla olleesta kanisterista (näyte 19) dna-näyte (näyte 27). RTL:n lausunnon 32672/8/25-001 dna-näytteessä ei ollut vertailukelpoista dna:ta. Kanisteri lähetettiin sellaisenaan RTL:n tutkittavaksi. RTL:n lausunnon 32672/6/25-001 kanisterin sisältä otetun näytteen todettiin olevan palavaksi nesteeksi luokiteltavaa alifaattista hiilivetyseosta, joka on peräisin kaasuöljytyyppisestä valmisteesta. Vaaleanpunaisen värin perusteella kyseessä on kevyt polttoöljy

Paikalta taltioitiin Hattukalliontie 5 takapihalla olleen MB auton ja talon takaseinän välissä maassa olleesta kanisterista (näyte 18) dna-näyte (näyte 28). RTL:n lausunnon 32672/7/25-001 dna-näytteessä ei ollut vertailukelpoista dna:ta. Kanisterin sisältö taltioitiin myös näytteeksi (näyte 24). RTL:n lausunnon 32672/6/25-001 kanisterin sisältä otetun näytteen todettiin olevan palavaksi nesteeksi luokiteltavaa alifaattista hiilivetyseosta, joka on peräisin kaasuöljytyyppisestä valmisteesta. Vaaleanpunaisen värin perusteella kyseessä on kevyt polttoöljy

2. RTL:n lausunnot paikkatutkinnassa taltioiduista palonäytteistä

Paikkatutkintoja suoritettiin usealla erikerroilla ja paikkatutkinnoissa taltioitiin useita palonäytteitä talon asuintiloista. Palonäytteet olivat negatiivisia lukuun ottamatta palonäyteitä 36 ja 37, jotka taltioitiin palokoiran osoittamasta kohdasta Hattukalliontie 5 keittiön tiskikaapin sokkelista lattiatasosta. Näyte 36 taltiotiin oikealta puolelta ja näyte 37 vasemmalta puolelta.
RTL:n lausunnon 32672/9/25-001 mukaan näytteissä 36 ja 37 todettiin vähäinen määrä palavaksi nesteeksi luokiteltavaa aromaattista hiilivetyseosta, joka voi olla peräisin moottoribensiinistä tai aromaattisesta ohenteesta.

Huomioitavaa oli, että paikkatutkinnassa tiskikaapissa ollut muovinen roskisastia oli lähes sulamaton eikä kaapista löytynyt mitään sellaista astiaa tai astian jäännettä, joka selittäisi, miksi kaapin alalevyn alla olevissa kaapin sokkelin osissa oli moottoribensiiniä tai jäämiä aromaattisesta ohenteesta.

Lisäksi RTL:n lausuntojen mukaan negatiivinen tulos (ei todettu palavia nesteitä) voi johtua siitä, ettei näytteessä ole palavia nesteitä tai siitä, että näytteen mahdolliset palavat nesteet ovat voineet haihtua tai palaa pois ennen näytteen taltiointia Ampac-pussiin. Ympäristöolosuhteet voivat myös muuttaa tai vähentää palavia nesteitä näytteissä. Rikosteknikinen laboratorio ei raportoi lausunnoissa sellaisia palavaksi nesteeksi luokiteltuja yhdisteitä, joiden tulkitaan olevan peräisin näytteen alkuperäisestä materiaalista tai sen palamisesta.

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

3. Kuva näytteiden 36 ja 37 taltiointipaikasta 7.12.2025 paikkatutkinnan aikana ennen raivausta

Punaisella nuolella on osoitettu tiskikaappi, jonka alalevyn alta, lattiatasossa olleista sokkelin alaosista taltioitiin näytteet 36 ja 37

4. Kuva näytteiden 36 ja 37 taltiointipaikasta 7.12.2025 paikkatutkinnan aikana keittiön lattian raivauksen jälkeen

Tiskikaapin ovi hajosi raivauksen aikana. Punaisilla nuolilla on osoitettu näytteiden 36 ja 37 taltiointipaikat. Näytteet taltioitiin 17.12.2025 suoritetun paikkatutkinnan yhteydessä.
Sinisellä nuolella on osoitettu tiskikaapissa ollut muovinen roskisastia, joka on lähes sulamaton

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

5. Kuva näytteiden 36 ja 37 taltiointipaikasta palokoiranmerkkauksen jälkeen 17.12.2025 suoritetun paikkatutkinnan aikana. Koiran merkkaus paikka on merkitty numerokyltillä 2



Sinisellä nuolella on merkitty tiskikaapista nostettu roska-astia, joka on lähes sulamaton.
Punaisilla nuolilla on merkitty näytteiden 36 ja 37 taltiointipaikat.
Violetilla nuolella on merkitty palokoiran merkkaamapaikka, jossa on viemäriputken läpivienti ja paikka on merkitty keltaisella numerokyltillä, jossa on numero 2

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

6. Lähikuva näytteiden 36 ja 37 taltiointipaikasta palokoiranmerkkauksen jälkeen 17.12.2025 suoritetun paikkatutkinnan aikana. Koiran merkkaus paikka on merkitty numerokyltillä 2

Kaapin alalevy on hajotettu 17.112.2025 suoritetun paikkatutkinnan aikana näytteen taltioimisen vuoksi. Punaisilla nuolilla on osoitettu paikka, josta 17.12.2025 taltioitiin näytteet 36 ja 37. Violetilla nuolella on merkitty palokoiran merkkaama paikka, joka on viemäriputken läpiviennin kohdalla ja merkittynä keltaisella numerokyltillä, jossa numero 2

7. Muuta:

Palokoira teki merkinnän myös eteisen ja päämakuuhuoneen väliseen, vaatehuoneen puoleiseen, oven karmiin, mutta RTL:n lausunnon mukaan näytteestä ei löytynyt palavia nesteitä.

9.12.2025 paikkatutkinnan yhteydessä, takkahuoneen palojätteen raivauksen yhteydessä betonisella lattia pinnalla näkyi öljymäistä ainetta, joka imeytettiin käsipyyhepaperiin, joka taltioitiin näytteeksi 12.

RTL:n lausunnon 32672/6/25-001 mukaan näytteessä 12 todettiin vähäisiä määriä alifaattisia hiilivetyjä, joiden alkuperästä ei voida tehdä ratkaisevia johtopäätöksiä, ovatko ne peräisin palamistuotteista vai kaasuöljytyyppisestä valmisteesta.

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

8. Yleiskuva Hattukalliontie 5 takkahuoneen lattialta, pesukoneen ja vaatekasan edustalta, näytteen 12 taltiointipaikasta

Näytteen 12 taltiointipaikka on rajattu punaisella neliöllä

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

9. Lähikuva Hattukalliontie 5 takkahuoneen lattialta, pesukoneen ja vaatekasan edustalta, näytteen 12 taltiointipaikasta

Punaisella neliöllä on rajattu kohta, jossa lattiapinnassa näkyy öljymäistä ainetta

9. Epäilty ja epäillyn vammat sekä havainnot epäillyistä

1. Yleistä

Epäilty Aleksi Nyman oli ensimmäisen poliisipartion saapuessa paikalle naapuritalon pihassa. Aleksi Nymanilla oli yllään bokserit ja t-paita. Ensi partion suorittamissa puhutuksissa kävi ilmi, että Aleksi Nyman oli saanut vaatteet naapurista, koska ilmoittaja Henna Laitisen mukaan Nyman oli tullut heidän talolleen pyytämään apua alasti.

Paikalla oli hälytetty ensihoidon yksiköt, jotka ovat olleet kohteessa Hattukalliontie 5:ssä 6.12.2025 klo 8:23. Ensihoidon yksikkö on tarkastanut Aleksi Nymanin vammat ja suorittanut Aleksi Nymanille häkämittauskokeen häkämittarilla.

POLIISI

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

3. Aleksi Nymanin oikeassa polvessa ollut vamma kuvattuna ambulanssissa Hattukallion-tiellä 6.12.2015



4. Aleksi Nymanille suoritettu häkäpitoisuuden mittaus ambulanssissa Hattukalliontiellä 6.12.2025

Ensihoitoyksikkö 734 on ottanut 9.12.2025 päivätyn lääkärinlausunnon mukaan Aleksi Nyman ensiarvioon 6.12.2025 klo 8.32 ja sen jälkeen Aleksi Nymanille on tehty tarkennettu tilan arvio, jonka yhteydessä Aleksi Nymanille on suoritettu puhalluskoe häkämittarilla. Häkäpitoisuus kokeen tulos on ollut 2 ppm.

Maailman terveysjärjestö WHO[1] on määritellyt häkäpitoisuuksien (ppm =parts per million) vaikutuksen oireisiin:

0-1 ppm Normaali taustapitoisuus ilmassa
< 50 ppm ei yleensä oireita (terveillä ihmisillä)
50-100 ppm lieviä oireita
100-200 ppm lieväpäänsärky, pahoinvointi väsymys
>200 ppm selvät myrkytysoireet, voimakas päänsärky, sekavuus

[1] www.who.int

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

>300 ppm henkeä uhkaavapitoisuus

HUOM. Lääkärilehdessä [2] olevan artikkelin mukaan tupakoivan ihmisen hengitysilman häkäpitoisuus voi olla 10-20 ppm.

5. Aleksi Nymanin kiinniotto

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 28 k
L (/) §:n k

[redacted]

6. Aleksi Nymanin henkilönkatsastus ja päihdetutkimuksen tulos

Aleksi Nymanille suoritettiin henkilönkatsastus Mikkelin keskussairaalassa ottamalla häneltä verikoe päihdetutkimusta varten. Lisäksi Aleksi Nymanin verinäytteestä pyydettiin tutkimaan häkäpitoisuus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman lausunnon 06722 mukaan verikokeen tuloksessa ei todettu alkoholia eikä huumaus ja lääkeaineita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman lausunnon 06722 mukaan Aleksi Nymanin veren häkäpitoisuus oli 9 %.

Häkämyrkytyksen rajaa-arvona pidetään tupakoimattomien henkilöiden ja yli 5%:n häkäpitoisuutta veressä ja tupakoivilla yli 10%:n häkäpitoisuutta veressä[3]. Häkä puoliintuu veressä pitkän ajan kuluessa. Sen puoliintumisaika on arviolta 4,5-5 tuntia.[4]

Jo minuuttien oleskelu huoneistopalolle tyypillisissä olosuhteissa johtaa veren häkäpitoisuuden nousuun, joka on suurempaa mitä suuremassa pitoisuudessa ja mitä pidemmän aikaa henkilö on tällaisissa olosuhteissa ollut.

[2] Lääkärilehti.fi Häkämyrkytyksiä on aiempaa enemmän arvio ensihoidosta vastaava lääkäri
[3] Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2004;120(4):457-63
[4] Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2004;120(4):457-63

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

10. Aleksi Nyman kuvattuna vartalon oikealta sivulta kiinnioton jälkeen Mikkelin poliisiasemalla 6.12.2025

[redacted]

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k
L (/) §:n k

11. Aleksi Nymanilla todetut vammat

[redacted]

10. Kuulustelut

1. Esitiedot kuulusteluista

Esitutkinnassa on kuultu useita henkilöitä, mutta tässä liitteessä käsitellään ainoastaan epäillyn Aleksi Nymanin sekä todistajien Satu Behmin, Henna Laitisen ja Toni Karhun kuulusteluja. Nymanin, Laitisen ja Karhun kuulusteluja käsitellään tässä liitteessä, koska he ovat ainoat henkilöt, jotka ovat olleet tapahtumapaikalla tapahtuma aikaan ja heidän kertomuksiaan ja havaintoja voidaan verrata paikkatutkinnassa tehtyihin havaintoihin ja

hypoteeseihin. Myös Behmin kuulustelua käsitellään tässä liitteessä, koska hän on tehnyt havaintoja tapahtumapaikasta ennen tapahtumaa.

Kuulusteluista on otettu tähän liitteeseen vain ne kohdat, jotka käsittelevät henkilön kertomaa itse tapahtumasta

2. Todistaja Satu Behmin kuulustelu

Satu Behm on kertonut kuulusteluissaan, että hän kulkenut Hattukalliontie 5 talon ohi koiran kanssa 6.12.2025 noin klo 7.20-7.30 aikaan. Behmin mukaan tuolloin on ollut ihan hiljaista eikä hän ole nähnyt havainnut mitään omituista. Hän ei ole kertomansa mukaan myöskään nähnyt ketään henkilöitä. Behmin mukaan hän ei ollut nähnyt talossa sisällä valoja, mutta pihalla oli ollut kausivaloja päällä.

3. Todistaja Henna Laitisen kuulustelu

Henna Laitinen kertoo asuvansa Hattukalliontie 4 osoitteessa ja siellä asuu myös Tero Karhu. Hän on ollut nukkumassa Tero Karhun kanssa. Hän on herännyt koirien haukuntaan noin klo 8 aikoihin. Hän on havainnut ikkunasta, että joku iso hahmo on oven takana. Avatessaan ulko-oven, niin oven takana on ollut Aleksi Nyman, joka on ollut alasti. Aleksi on pyytänyt soittamaan hätäkeskukseen ja kertonut, että heidän talo palaa. Aleksi on ollut hädissään tuolloin. Tero on lähtenyt käymään Aleksin talolla, muttei ole varma lähtikö Aleksi Teron mukaan. Henna on sitten soittanut hätäkeskukseen.

Hätäkeskuksen kanssa puhuessaan Henna on lähtenyt ulos talostaan. Aleksi oli tuolloin ulkona ja hänellä oli jotain vaatteita päällään. Tero oli Hennan mukaan joko heidän pihallaan tai tulossa Aleksin kanssa talolta heidän pihaansa. Henna on kertomansa mukaan antanut tässä vaiheessa puhelimen Aleksille ja lähtenyt kiertämään Aleksin taloa.

Hennan mukaan Aleksin talon ulko-ovi on ollut auki ja sieltä on tullut lieskoja. Myös ulko-oven oikeanpuoleinen ikkuna on ollut rikki ja siitä on tullut liekoja. He ovat Hennan mukaan Teron kanssa kiertäneet talon toisen päädyn kautta talon taakse. Talon takapuolella on Hennan mukaan ollut kaikki ikkunat ehjiä ja niistä on näkynyt vain mustaa savua. Kun he ovat olleet Teron kansa talon takapuolella, niin etupihan puolelta, ulko-ovelta on kuulunut pamaus ja Henna on sanonut Terolle, että nyt pitää mennä.

Henna on havainnut, että talon etupuolella ollut Skoda -merkkinen auto on syttynyt tuleen ja talon ulko-ovesta ja ikkunoista on tullut lieskoja. He eivät ole kuulleet talon sisältä mitään huutoja.

Tämän jälkeen poliisi on tullut paikalle

4. Todistaja Tero Karhun kuulustelu

Tero Karhu on kuulustelussaan kertonut, että on ollut nukkumassa yhdessä Henna Laitisen kanssa. Hän herännyt siihen, kun joku hakkaa heidän ovea ja huutaa ”Henna, apua”. Henna oli avannut oven ja oven ulkopuolella ollut Aleksi oli sanonut, että soita palokunta, taloni on tulessa. Tero kertoo laittaneensa heti kengät jalkaan, ja ottaneensa t-paidan, jonka hän on kastellut lavuaarissa ennen päälle laittoa. Sen jälkeen hän on laittanut nahkatakin päälle ja lähtenyt juoksemaan palavalle talolle. Aleksi oli juossut Teron perässä. Teron arvion mukaan oli kulunut noin puoli minuuttia siitä, kun hän oli herännyt, kun hän oli jo palavalla talolla.

Tero oli havainnut, että talon ulko-ovi oli auki ja savua oli tullut paljon, mutta liekkejä hän ei ollut kertomansa mukaan havainnut. Talon edessä ollut auto ei ollut vielä tulessa tässä vaiheessa.

Tero oli kertomansa mukaan edennyt kolme metriä talon sisälle, mutta kuumuus oli ollut niin kova, että hän palannut pihalle ja yskinyt siellä. Tämän jälkeen hän on yrittänyt kontata sisään, mutta savua on ollut niin paljon, että tämä ei ole onnistunut ja hän on palannut takaisin. Aleksi on ollut Teron mukaan tällöin talon ulkopuolella ja Teron ollessa talossa sisällä Tero on kuullut Aleksi hajottavan ikkunoita.

Teron kertoman mukaan Henna on ollut yhteydessä hätäkeskukseen. Henna on sitten tullut ulos hänen ja Aleksin luokse ja antanut puhelimen Aleksille. Aleksi on jatkanut puhelua hätäkeskuksen kanssa.

Teron mukaan hän yritti vielä taloon sisälle Hennan auttaessa häntä. Kun hän tuli ulos talosta, niin Teron mukaan eteisessä pamahti sähköräjähdyksen näköinen räjähdys, joka löi auton kylkeen. Auto syttyi tämän jälkeen palamaan.

Tero oli tämän jälkeen yhdessä Hennan kanssa kiertänyt taloa ja hänen mukaansa talon ikkunat olivat tuolloin takapuolella ehjät ja ikkunoista näkyi vaan mustaa.

Teron mukaan talon etupuolella, ulko-ovesta katsottuna vasemmalla puolella oli ikkunoita rikki. Talon etuovesta löivät liekit. Tämän jälkeen he odottelivat Teron mukaan palokuntaa.

5. Epäilty Aleksi Nymanin kuulustelu

Aleksi Nyman kertoo kuulusteluissaan olleensa nukkumassa yhdessä Sara Heikkisen kanssa. Samassa makuuhuoneessa on nukkunut myös heidän yksi lapsistaan ja kaksi muuta lasta eivät ole nukkuneet heidän kanssaan. Aleksi kertoo, että hän on nukkunut alasti

Aleksi on kertonut kuulustelussaan, että hän on herännyt siihen, kun Sara on herättänyt hänet tönäisten ja kertonut, että heidän talonsa palaa. Hän on myös herättyään kuullut, että heidän kaksospojat itkevät ja huutavat. Tämän jälkeen hän on noussut seisomaan ja huoneessa on ollut aivan pimeää. Hän on huomannut, että asunnossa on savua. Lisäksi heti kun hän on noussut ylös, niin hän ei ole enää kuullut Saran ja lasten huutoa.

Hän on kertomansa mukaan huutanut, että menkää alas ja tulkaa perässä ulos. Tämän jälkeen hän on itse mennyt kontalleen ja mennyt makuuhuoneesta konttaamalla kohti ulko-ovea ja edelleen ulos. Hän on kertomansa mukaan tuntenut lämmön säteilyn kehossaan. Ulos päästyään hän on huomannut, että asunnossa on savua polven korkeudelle asti.

Tämän jälkeen hän on kertomansa mukaan rikkonut makuuhuoneen etuikkunan ja olohuoneen ikkunan, mutta hän pitää mahdollisena, että on rikkonut ne vasta myöhemmin naapurin ollessa jo paikalla. Aleksi on kertonut kuulustelussaan, että rikkoi ikkunat, jotta hänen perheensä pääsisi ulos talosta.

Tämän jälkeen hän on juossut naapuriin ja hakannut ovea. Henna on tullut ovelle ja Aleksi on sanonut Hennalle, että soita äkkiä 112 ja että, meidän talo palaa ja kaikki on sisällä. Sitten he ovat Teron kanssa lähteneet takaisin Aleksi talolle.

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

Hän on kertonut, että hän on yrittänyt mennä taloon sisälle, mutta asunnosta on tullut mustaa savua ja hän on nähnyt, että keittiön suunnalla on tulta nähtävissä. Hän ei ollut päässyt asuntoon sisälle savun ja kuumuuden vuoksi. Hän ei kertomansa mukaan muista yrittikö Tero mennä asuntoon sisälle. Tämän jälkeen he ovat Aleksi kertoman mukaan todenneet Teron kanssa, että asuntoon ei pääse ja he ovat palanneet Hennan pihalle.

Henna oli antanut Aleksi boxerit ja kengät ja takin, koska Aleksi oli ollut edelleen alasti. Aleksi oli pukenut vaatteet päälle ja sen jälkeen he olivat Aleksi kertoman mukaan katsoneet talon palamista Hennan pihalta. Liekit olivat Aleksin mukaan tulleet katon rajasta ja olohuoneen ikkunasta ulos ja etupihalla ollut Skoda oli syttynyt tuleen. Paikalle oli tullut sitten poliisi, ambulanssi ja pelastuslaitos.

6. Yhteenveto kuulusteluista

Kuulustelujen perusteella Hattukalliontiellä ei ole ollut havaittavissa mitään paloon tai muuhunkaan viittaavaa 6.12.2025 noin klo 7.20-7.30 välisenä aikana.

Aleksi on tullut Hennan talolle alasti noin klo 8 aikaa ja kertonut, että talo on tulessa. Talosta on tullut savua ja siellä on palanut sisätiloissa. Teron ja Hennan tullessa paikalle palo on muodostanut runsaasti savua ja lämpöä eikä sisälle ole päässyt. Talosta on rikottu olohuoneen ja makuuhuoneen ikkunat palon aikana, koska Aleksi kertoo rikkoneensa ikkunat ja Tero kertoo kuulleensa ikkunan hajottamisen ja lisäksi havainneensa, että talon ikkuna on rikki. Myös Hennan kertoo havainneensa, että ikkuna on rikki.

Henna ja Tero ovat molemmat kuulusteluissaan kertoneet, että ovat kuulleet pamauksen tai räjähdyksen omaisen äänen ja Tero on kertonut, että räjähdyksen yhteydessä liekit ovat lyöneet auton kylkeen.

7. Ajatuksia kuulusteluista

Palo on ollut Teron tullessa paikalle todennäköisesti happirajoitteinen huoneistopalo, koska savua ja lämpöä on muodostunut runsaasti. Ikkunoiden rikkomisen jälkeen palo on alkanut saada happea ja palokaasut ovat syttyneet, jolloin on myös tapahtunut yleissyttyminen, joka on aiheuttanut pamauksen ja liekkien lyömisen ulos ovesta

11. Syttymisalueet ja uhrien löytymispaikat

1. Syttymisalueet

Paikkatutkinnasta on tehty erillinen palontutkintaraportti, jossa syttymisalueita ja syttymishypoteeseja käydään tarkemmin läpi. Palontutkintaraportti on tämän esitutkintapöytäkirjan liitteenä.

Paikkatutkinnassa havaittiin, että useissa vierekkäisissä huoneissa havaittiin lattiatasossa olevia voimakkaita palojälkiä. Palojäljet olivat muodoltaan ja vauriokehitykseltään sellaisia, ettei niitä voi pitää tavanomaisen yleissyttymisen ja tavanomaisen huoneistopalon seurauksena syntyneinä jälkinä. Lisäksi seinä- ja katto materiaalin palaessa lattiatasolle pudonneet eristeet ovat suojanneet palojälkiä palolta, minkä vuoksi palojäljet ovat olleet vielä myöhemmin havaittavissa. Lisäksi lattiassa olevat voimakkaat palojäljet olivat

POLIISI

VALOKUVALIITE

Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25

Pöytäkirjan liite nro

hiiltyneet/tuhoutuneet poikkeuksellisen syvälle ja palojäljet olivat paikallisesti voimakkaampia kuin ympäröivissä rakenteissa. Palojäljille ei löytynyt luonnollista syttymissyytä ja palojäljet ovat toisistaan erillään, joten on todennäköistä, että palo on todennäköisimmin seurausta ihmisen toiminnasta siten, että takkahuoneen, keittiön, eteisen, kulmamakuuhuoneen sekä päämakuuhuoneen lattialle on levitetty palavaa nestettä ja neste on sytytetty palamaan avoimella liekillä.

Myös paikalla paikkatutkinnassa olleen palokoiran kaski merkkausta erillisiin paikkoihin tukee tätä. Palokoira teki merkkauksen keittiön tiskikaapin alaosaan, josta RTL:n lausunnon mukaan löytyi vähäinen määrä palavaksi nesteeksi luokiteltavaa aromaattista hiilivetyseosta, joka voi olla peräisin moottoribensiinistä tai aromaattisesta ohenteesta.
Toisen merkkauksen palokoira teki asunnon eteisen ja päämakuuhuoneen välisen oviaukon, vaatehuoneen puoleiseen, oven karmiin, noin 10-20 cm korkeuteen, mutta RTL:n lausunnon perusteella paikasta otetusta näytteestä ei todettu palavia nesteitä.

Paikkatutkinnan ja palontutkintaraportin mukaan on todennäköistä, että palo olisi sytytetty keittiön ja takkahuoneen alueelta, koska nämä alueet ovat pahiten palaneet palojälkien perusteella ja niissä on ajallisesti palanut pisimpään, lisäksi kuulustelut tukevat tätä näkemystä. Keittiöstä ei ole kuitenkaan luonnollista poistumistietä ulos rakennuksesta, joten palo on todennäköisesti sytytetty takkahuoneesta, josta on kaksi poistumistietä ulos, terassille johtavaovi sekä pannuhuoneeseen johtava ovi. Palokunta on kuitenkin joutunut sammutustöiden yhteydessä murtamaan terassin oven, joten ovi on ollut todennäköisesti lukittuna. Pannuhuoneen ovi on ollut kiinni palojälkien perusteella, joita ei juurikaan ole pannuhuoneessa ja lisäksi pannuhuoneen oven päällä, pannuhuoneessa olevat sähköjohdot ovat ehjiä. Ovi ei ole kuitenkaan paikkatutkinnan perusteella ollut lukittuna, joten on todennäköistä, että palo on sytytetty takkahuoneesta pannuhuoneen ovelta, josta on sitten poistuttu ulos.

POLIISI

VALOKUVALIITE

Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25

Pöytäkirjan liite nro

1. Hattukalliontie 5 omakotitalon pohjapiirros, jossa näkyvät huoneet, joissa todennäköiset syttymispaikat sijaitsivat



Kuva huoneista, joissa syttymisalueet sijaitseva. Punaisella ympyrällä on merkitty huoneet, joissa syttymisalueet ovat. Ympyröillä ei ole merkitty huoneissa olevia syttymispaikkoja

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

2. Takkahuoneen lattian palojälki

Takkahuoneen lattia on tuhoutunut pyykinpesukoneen ja keittiö johtavan kulkuväylän sekä sohvan edustalta, mutta säilynyt takan ja takaoven edustalta. Palojäljelle ei paikkatutkinnassa löytynyt mitään luonnollista selitystä

3. Keittiön lattian palojälki

Keittiön lattia on tuhoutunut täysin ikkunan edustalta ja keskiosistaan. Keittiön ja takkahuoneen tuhoutuneen lattiaosan välissä on tuhoutumatonta laittaosaa jäljellä. Palojäljelle ei paikkatutkinnassa löytynyt mitään luonnollista selitystä

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

4. Takamakuuhuoneen lattian palojälki

Takamakuuhuoneen lattia on mustunut huoneen keskiosista ja hiiltynyt lähes puhki huoneen keskeltä. Palojäljelle ei paikkatutkinnassa löytynyt mitään luonnollista selitystä

5. Eteisen lattian palojäljet

Eteisen lattiassa on useita palojälkiä. Punaisen ympyrän alueelta eteisenlattia oli palanut puhki, eikä puhki palamiselle löytynyt mitään selittävää tekijää. Punaisen neliön alueella palojäljet lattiassa jatkuvat päämakuuhuoneen puolelle. Palojäljille ei löytynyt mitään luonnollista selitystä. Lisäksi palokoira teki merkinnän vasemmanpuoleiseen oven karmiin paikkatutkinnan aikana. Palojäljet eteisestä makuuhuoneeseen ovat reunoiltaan aaltomaiset, mikä viittaa myös nesteen kaatamiseen lattialle ja nesteen palamiseen lattialla.

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

6. Päämakuuhuoneen lattian palojäljet

Päämakuuhuoneessa oleva palojälki tulee yhtenäisesti eteisen puolelta päämakuuhuoneeseen, josta se jatkuu aaltomaisine reunoineen kohti ikkunaa taittuen lopulta kohti talon seinää. Jälki on todennäköisesti muodon perusteella aiheutunut nesteen palaessa lattialla. Jäljelle ei paikkatutkinnassalöytynyt mitään luonnollista selitystä.

7. Vainajien löytymispaikat

Kuva on otettu 7.12.2025. Vainajat on jo edellisenä päivänä siirretty pois paikalta. Kaikki vainajat löytyivät Hattukalliontie 5 omakotitalon päämakuuhuoneesta. Kaikki vainajat olivat löydettäessä palojätteen alla

Vainaja 1 oli 1-vuotias lapsi, joka makasi löydettäessä selällään lasten sängyssä
Vainaja 2 oli toinen 3-vuotias kaksospoika, joka makasi selällään äidin jalan päällä
Vainaja 3 oli toinen 3-vuotias kaksospoika, joka makasi äidin jalkojen välissä pää osittain äidin pakaran /yläreiden päällä
Vainaja 4 oli äiti, joka makasi lähes vatsalla, pää sivuikkunaa kohti

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

8. Vainajien löytymispaikat Hattukalliontie 5 pohjapiirroksessa ja poistumistiet ulos päämakuuhuoneesta sekä syttymisalueet



Punaisilla ympyröillä on ympyröity huoneet, joissa todennäköiset syttymispaikat sijaitsivat

Vihreillä nuolilla on merkitty poistumistiet talon asuintiloista sekä päämakuuhuoneesta

Numeroilla on merkitty vainajat:
1. Aaron Heikkinen
2. Benjamin Nyman
3. Daniel Nyman
4. Sara Heikkinen

9. Arviointi poistumismahdollisuuksista päämakuuhuoneesta ulkotiloihin

Todennäköiset syttymisalueet ovat sijainneet päämakuuhuoneessa, eteisessä, päätymakuuhuoneessa, keittiössä sekä takkahuoneessa. Talon luonnolliset poistumisreitit sijaitsevat tuulikaapissa, missä sijaitsee pääovi sekä takkahuoneessa, jossa on terassin ovi sekä pannuhuoneen ovi. Eteisen ja päämakuuhuoneen sytyttyä ei päämakuuhuoneesta ole päässyt pois luonnollista poistumisreittiä pitkin kulkematta kuumien ja myrkyllisten palokaasujatuottavan syttymisalueen tai lattiatasossa liekillä palavien alkupalojen läpi.

Palon nopea kehitys, savukaasujen leviäminen ja poistumisreittien kohdalla todettu palaminen ovat todennäköisesti estäneet omatoimisen poistumisen.

Joten todennäköisesti makuuhuoneesta ei ole voinut poistua palon syttymisen jälkeen

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

12. Hattukalliontie 5 sähkötiedot

1. Yleistä

Järvi-Suomen Energialta on saatu Hattukalliontie 5 sähkötiedot. Sähkötiedot on otettu pitkältä ajalta, mutta tässä liitteessä käsitellään sähkötietoja 6.12.2025 klo 7.00-8.15 väliseltä ajalta. Tällä aikavälillä sähköt ovat palon seurauksena katkenneet Hattukalliontie 5 sijaitsevasta omakotitalosta.

Yleensä sähköjen katkeaminen palossa johtuu esimerkiksi seuraavista syistä:

Sulakkeiden tai vikavirtasuojien laukeaminen: Kun tulipalo kuumentaa johtoja, eristeet sulavat. Tämä aiheuttaa oikosulun (vaihe ja nolla/maa koskettavat toisiaan) tai ylikuormituksen, jolloin sulake tai vikavirtasuojakytkin katkaisee sähkön välittömästi estääkseen lisävahingot.
Sähköjohtojen ja -laitteiden tuhoutuminen: Tuli polttaa sähköjohdot, kytkimet ja laitteet, mikä katkaisee virran kulun fyysisesti. Eristeen haurastuminen ja vaurioituminen kuumuudessa estää virran normaalin kulun.

2. Järvi-Suomen Energialta saadut Hattukalliontie 5 omakotitalon sähkönkulutustiedot 6.12.2025 klo 7.00-8.15 ja Hattukalliontie 5 sähköjen katkeamisaika

Aikaleima	Mittarilukema	Julkaistu arvo	Julkaistun arvon tila
06.12.2025 7:00	10107.813	0.291	measured
06.12.2025 7:15	10108.104	0.291	measured
06.12.2025 7:30	10108.395	0.296	measured
06.12.2025 7:45	10108.691	1.517	extrapolated
06.12.2025 8:00		1.507	extrapolated
06.12.2025 8:15		1.462	extrapolated

measured=mitattu
extrapolated=arvioitu

Järvi-Suomen Energian mukaan talon sähkömittari lähettää heille lukeman, josta he laskevat 15 minuutin sähkönkulutuksen. Esimerkiksi jotta he voivat laskea 15 minuutin kulutuksen klo 7.30 aikaa, niin heidän on saatava mittarista lukema klo 7.45 aikaa. Tämän vuoksi taulukossa ei näy klo 7.45-8.00 kulutuslukemia, koska hei eivät ole saaneet sähkömittarista klo 8.00 lukemaa

Järvi-Suomen Energian mukaan Hattukalliontie 5 omakotitalon sähköt ovat katkenneet klo 7:59:15 aikaan.

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

3. Hattukalliontie 5 omakotitalon syttymisajankohta sähkötietojen ja todennäköisen syttymissyynperusteella

Todennäköinen syttymissyy palolle on, että palo on todennäköisimmin seurausta ihmisen toiminnasta siten, että takkahuoneen, keittiön, eteisen, takamakuuhuoneen sekä päämakuuhuoneen lattialle on levitetty palavaa nestettä ja neste on sytytetty palamaan avoimella liekillä. Nesteellä sytytetylle palolle on tyypillistä, että se on syttymisaika ajallisesti lyhyt, mutta teholtaan voimakas. Alkupalo on alkuvaiheessa ollut happirajoitteinen ja kiihtynyt nopeasti ja palojälkien perusteella. Palo on edennyt nopeasti voimakkaaksi huoneistopaloksi saatuaan happea.

Koska nestepalo on voimakastehoinen ja nostaa kuumuuden nopeasti ylös. Tämä tuhoaa nopeasti sähköjohtoja ja laitteita. Tämä voi aiheuttaa oikosulun sähköjohdoissa, joka katkaisee sähköt tai vastaavasti tuhota sähkölaitteen kokonaan, joka katkaisee sähköt.

Hattukalloientie 5 sähkötaulu on sijainnut takkahuoneessa, sohvan yläpuolella, eikä siinä ole ollut suoja luukkua. Takkahuone on yksi todennäköismistä sytyttämispaikoista palojälkien ja kuulustelukertomusten sekä poistumisreittien vuoksi. Todennäköisen syttymistavan ja palojälkien perusteella on todennäköistä, että takkahuoneessa on lämpö on noussut nopeasti. Lisäksi sähkökaapin alapuolella ollut sohva on todennäköisesti syttynyt nesteellä sytytetyn lattiapalon seurauksena ja polttanut sähkötaulua.

Näiden seikkojen perusteella, että palo on syttynyt noin 0-5 minuuttia ennen sähköjen katkeamista eli noin klo 7.54-7.59

13. Aikajana tapahtumien kulusta ja yhteenveto

1. Aikajana tapahtumista kuulusteluiden, hätäkeskuspuheluiden, paikakkatutkinnan, RTL:n lausuntojen sekä sähkötietojen perusteella

Aika	Tapahtuma
noin klo 7:20-7:30	Hattukalliontie 5 ei ole ohikulkija mukaan valoja ja kiinteistöllä on hiljaista
noin klo 7:54-7.59	Talo sytytetään todennäköisesti palavilla nesteillä tuleen takkahuoneesta, keittiöstä, takamakuuhuoneesta, päämakuuhuoneesta ja eteisestä. Talosta ei tämän jälkeen pääse poistumaan normaaleja poistumisreittejä ulos
klo 7:59	Talosta katkeavat sähköt
noin klo 7:58-8:02	Aleksi Nyman on Henna Laitisen oven takana [redacted]
noin klo 8:01-08:03	Tero Karhu on Hattukalliontie 5 talon luona
noin klo 8:02-8:03	Hattukalliontiellä hajotetaan ikkunoita
Klo 8:04	Arni Kähkönen ja Henna Laitinen soittavat hätäkeskukseen

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

klo 08:05	Arni Kähkönen näkee sankan savun nousevan tapahtumapaikalta
klo 08:07	Arni Kähkönen sanoo, että valo loimottaa puiden yläpuolella
klo 08:07	Henna Laitinen tulee ulos talostaan
klo 08:08	Henna Laitinen huutaa, että se koko talo on tulessa
klo 08:08	Yleissyttyminen talossa sisätiloissa tapahtuu
klo 08:09	Sanna Nousiainen soittaa hätäkeskukseen ja kertoo, että talo palaa isolla liekillä
klo 08:09	Aleksi Nyman sanoo hätäkeskukselle, että talo on ilmiliekeissä
noin klo 08:09-08:10	Henna Laitinen ja Tero Karhu kiertävät taloa
klo 8:13	Henna Laitinen toteaa hätäpuhelun taustalla, että nyt syttyi auton kylkikin
klo 8:13	Hattukalliontie 5:n ulko-oven edessä ollut Skoda henkilöauto syttyy palamaan
klo 8:19	Poliisipartio on paikalla ensimmäisenä viranomaisena

2. Arviot tapahtumien kulusta kuulusteluiden, hätäkeskuspuheluiden, paikakkatutkinnan, RTL:n lausuntojen sekä sähkötietojen perusteella

Aleksi Nyman on kuulustelussa kertonut, että hän on ollut nukkumassa ja hän on herännyt siihen, että hänen puolisonsa ilmoittaa, että talo on tulessa. Hän on päässyt kertomansa mukaan poistumaan talosta ulos. Aleksi Nyman on kertonut, että savua on tuolloin ollut polvenkorkeudelle asti.

Aleksi Nyman on kuitenkin puhaltanut ensihoidon häkämittariin lukeman 2 ppm. Normaalin tupakoivan ihmisen tulos on 10-20 ppm Lääkärilehden mukaan. Häkäarvo puolittuu noin 4,5-5 tunnissa. Lisäksi huoneisto palossa on savua, joten häkäarvo nousee nopeasti jo minuutin oleskelun aikana elimistössä. Aleksi Nyman on tupakoiva ihminen (poltti tupakkaa sammutustöiden ollessa käynnissä), joten häkämittarin tuloksen mukaan Aleksi Nyman ei ole voinut oleskella tilassa, jossa on ollut runsaasti savua kuten huoneistopaloissa on. Huoneistopalon aiheuttamassa savussa häkää voi tulla vereen jo suuria annoksia ja tämä voi aiheuttaa nopeasti hengenvaarallisen tilan. Myös Aleksi Nymanilta otetun verikokeen mukaan, hänellä oli 9% häkää veressä, tukee sitä, ettei Aleksi Nyman ole voinut olla tilassa, jossa on runsaasti savua. Tupakoitsijalla häkämyrkytyksen raja on 10% tai enemmän häkää veressä.

Todennäköiset syttymisalueet ovat sijainneet päämakuuhuoneessa, eteisessä, päätymakuuhuoneessa, keittiössä sekä takkahuoneessa ja palo on sytytetty todennäköisesti ihmisen toimintana siten, että takkahuoneen, keittiön, eteisen, takamakuuhuoneen sekä päämakuuhuoneen lattialle on levitetty palavaa nestettä ja neste on sytytetty palamaan avoimella liekillä.

POLIISI

VALOKUVALIITE
Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25
Pöytäkirjan liite nro

Talon luonnolliset poistumisreitit sijaitsevat tuulikaapissa, missä sijaitsee pääovi sekä takkahuoneessa, jossa on terassin ovi sekä pannuhuoneen ovi. Eteisen ja päämakuuhuoneen sytyttyä, ei päämakuuhuoneesta ole päässyt pois luonnollista poistumisreittiä pitkin kulkematta kuumien ja myrkyllisten palokaasuja tuottavan syttymisalueen tai lattiatasossa liekillä palavien alkupalojen läpi.

Palon nopea kehitys, savukaasujen leviäminen ja poistumisreittien kohdalla todettu palaminen ovat todennäköisesti estäneet omatoimisen poistumisen, joten todennäköisten syttymisalueiden ja syttymissyyn vuoksi talosta ei ole voinut poistua enää Aleksi Nymanin kertomalla tavalla ulos.

Palo on syttynyt palamaan todennäköisesti sen jälkeen, kun Aleksi Nyman on poistunut talosta eikä Aleksi Nyman ole voinut enää oleskella talossa palon syttymisen jälkeen, joten Aleksi Nyman on poistunut talosta viimeistään syttymishetkellä. Tätä tukevat häkämittarin ja verikokeen tulokset ja paikkatutkinnassa löydetyt todennäköiset syttymisalueet, sytytystapa (palavat nesteet sytytetty palamaan avoimella liekillä). Sytytystapaa tukee myös palokoiran merkitsemät paikat ja RTL:n lausunto näytteiden 36 ja 37 osalta. Näytteissä todettiin olevan palavia nesteitä.

Tero Karhu ja Aleksi Nyman ovat kuulusteluissaan kertoneet, että he yrittivät mennä talon ulko-ovesta sisälle taloon ja ulko-ovelta tuli savua, mutta kumpikaan ei ole sanonut, että ulko-oven läheisyydessä olisi tuolloin ollut liekkejä, joten palo ei ole tuolloin ollut ollut vielä voimakas ulko-oven läheisyydessä. Aleksi Nyman on lisäksi kertonut, että näki liekkejä keittiön suunnalla. Palotutkintaraportissa ja paikkatutkinnassa on myös todettu, että takkahuone ja keittiö ovat pahiten palossa tuhoutuneita alueita, tämä merkitsee sitä, että palo on todennäköisesti palanut pisimpään kyseisissä huoneissa, jolloin on todennäköistä, että kyseisistä huoneista on palo myös saanut alkunsa.

Paikkatutkinnan ja palotutkintaraportin perusteella todennäköisin syy palon syttymiselle on ihmisen toiminta siten, että takkahuoneen, keittiön, eteisen, takamakuuhuoneen sekä päämakuuhuoneen lattialle on levitetty palavaa nestettä ja neste on sytytetty palamaan avoimella liekillä. Sytyttämisen on todennäköisesti tapahduttava tällöin paloalueen reunoilta, josta on mahdollista poistua ulos, koska muuten riskinä on, että itse syttyy palamaan tai jää paloon loukkuun. Kuulustelukertomukset tukevat paikkatutkinnassa ja palontutkintaraportissa olleita havaintoja siitä, että palo olisi syttynyt keittiön ja takkahuoneen alueilta. Keittiössä ei ole kuitenkaan luonnollista poistumistietä ulos ja nestepalon sytyttyä se leviää nopeasti eri suuntiin ja jolloin olisi vaara, että sytyttäjä toimiva henkilö syttyisi itse palamaan ja jäisi keittiöön loukkuun. Tämän vuoksi on todennäköistä, että palo on sytytetty takkahuoneesta, josta on kaksi poistumistietä ulos, terassinovi ja pannuhuoneenovi. Paikalla olleiden palokunnan henkilöiden mukaan he joutuivat murtamaan terassinoven sammutustöiden yhteydessä, joten terassin ovi on ollut todennäköisesti lukittuna. Paikkatutkinnassa todettiin myös, että pannuhuoneen metallinen ovi on ollut kiinni, koska pannuhuoneessa heti oven yläpuolella olevat sähköjohdot ovat ehjiä ja pannuhuoneen takkahuoneen puoleisessa seinässä ei ole juurikaan palojälkiä. Pannuhuoneen ovi ei ole paikkatutkinnan perusteella ollut kuitenkaan lukittuna. Näiden seikkojen perusteella todennäköinen sytyttämispaikka on ollut takkahuone ja sytyttäjä on todennäköisesti poistunut talosta pannuhuoneen oven kautta laittaen sen lähtiessään kiinni.

Palo on rajun syttymisen jälkeen ollut happirajoitteinen ja savuttanut paljon sekä kerännyt kuumia palokaasuja asuintilaan. Tätä tukevat myös Tero Karhun ja Henna Laitisen tekemät havainnot palosta.

POLIISI

VALOKUVALIITE

Pöytäkirjan numero 5740/R/38645/25

Pöytäkirjan liite nro

Palo on kuitenkin saanut koko ajan happea, koska talon ulko-ovi on ollut auki. Aleksi Nyman kertoo, että hän jätti ulko-oven auki poistuttuaan talosta. Myös Tero Karhu kertoo kuulustelussaan, että hänen tullessa talolla, on ulko-ovi ollut auki

Aleksi Nyman on itse kertonut rikkoneensa ikkunoita talosta. Tero Karhu on myös kuullut tämän. Myös hätäkeskukseen soittanut Arni Kähkönen on kertonut kuulleensa ikkunan hajottamisääniä tapahtumapaikalta.

Ikkunoiden hajottamisen jälkeen palo on todennäköisesti saanut tarvitsemaansa lisähappea ja edennyt nopeasti yleistymiseen sisätiloissa, joka on tapahtunut noin klo 8:08 aikaan lähes koko asuintiloissa. Palo teho on ollut niin voimakas, että se on sytyttänyt ulkopuolella olleen auton palamaan klo 8:13 aikaan.

Palo on todennäköisesti alkuvaiheessa ollut niin raju ja muodostanut tappavia palokaasuja, että sisälle jääneet ihmiset ovat lyyhistyneet nopeasti lattialle ja menettäen tajuntansa ja sen jälkeen menehtyneet palon edetessä.

Aleksi Nymanin itsensä kuulustelussa kertoman mukaan on mennyt Henna Laitisen luokse ilman vaatteita, eli alasti. Myös Henna Laitinen on kertonut näin. Ilmatieteenlaitoksen mukaan kyseiseen aikaan ilmanlämpötila oli 6.12.2025 aamulla noin 2 astetta, joten Aleksi Nyman ei ole voinut oleskella ulkona pitkään. Tämä seikka tukee todennäköistä palon syttymisaikaa, joka on todennäköisesti klo 7:54-7.59, jolloin Aleksi Nymanin on ollut pakko heti poistua asunnosta ulos.

Kuulusteluiden, hätäkeskuspuheluiden, paikakkatutkinnan, RTL:n lausuntojen, häkämittaustulosten, palokoiran merkkausten sekä sähkötietojen perusteella on todennäköistä, että Aleksi Nymanin kertomus ei pidä paikkaansa palon syttymishetkestä, koska hänen on pitänyt olla ulkona heti syttymisen jälkeen ennen kuin savua muodostuu sisätiloihin. Eikä hän olisi päässyt talon päämakuuhuoneesta todennäköisesti sytyttämisen jälkeen ulos, koska poistumisreitit talosta ovat palopesäkkeiden ja palokaasun vuoksi estyneet, eikä hän ole voinut säätilan vuoksi olla siellä pitkään, koska hänellä ei ole ollut vaatteita, joten on todennäköistä, että hän on mennyt heti syttymisen jälkeen Henna Laitisen luokse.

VALOKUVALIITE Valokuvaliite
Vainajien löytymispaikka, ulkoinen tarkastus ja obduktio

Pöytäkirjan numero **5740/R/38645/25**
Pöytäkirjan liite (numero)

Liite sisältää: 49 kuvaa

Kuva: 1-31
Kuvaaja: Kuvat 1-2 Vihro Aleksi, kuvat 3-17 Paterno Timo, kuvat 18-31 Lehkonen Henri
Kuvauspvm: 6.12.2025 Kuvat 1, 3-14, 18-31, 7.12.2025 kuvat 15-17, 13.3.2026 kuva 2

Kuva: 32-49
Kuvaaja: Kuvat 32-35 ja 43-49 Rasimäki Sami, kuvat 36-42 Laine Marjo
Kuvauspvm: 8.12.2025

Valokuvaliitteen laatija:
Päiväys, virkanimike ja nimi
20.3.2026
vrk. Aleksi Vihro

Kuvaluettelo

1. Ilmakuva Savonlinnassa Hattukalliontie 5 sijaitsevasta omakotitalosta sammutustöiden aikana 4
2. Pohjapiirros Savonlinnassa, Hattukalliontie 5 sijaitsevasta omakotitalosta 5
3. Yleiskuva sammutustöiden aikana Savonlinnan Hattukalliontie 5 omakotitalon makuuhuoneesta löytyneestä vainajasta (vainaja 4) ja vainajan löytöpaikasta heti vainajan löytymisen jälkeen 6
4. Yleiskuva Savonlinnasta Hattukalliontie 5:stä löytyneestä vainajasta (vainaja 4) sen jälkeen, kun palojätettä on raivattu hänen päältään 7
5. Yleiskuva Savonlinnassa, Hattukalliontie 5 makuuhuoneesta löytyneestä toisesta vainajasta (vainaja 2), vainajan löytöpaikalta 8
6. Yleiskuva Savonlinnassa, Hattukalliontie 5 makuuhuoneesta löytyneestä kolmannesta vainajasta (vainaja 3), vainajan löytöpaikalta 9
7. Yleiskuva ylhäältäpäin vainajista 2,3 ja 4 heidän löytöpaikaltaan 10
8. Yleiskuva Savonlinnan Hattukalliontie 5 löytyneestä neljännestä vainajasta (vainaja 1), vainajan löytöpaikasta palojätteen raivaamisen jälkeen 11
9. Yleiskuva Savonlinnassa Hattukalliontie 5 makuuhuoneesta löytyneistä vainajista tuulikaapin suunnasta päin otettuna vainajien numeroinnin jälkeen 12
10. Yleiskuva Savonlinnassa Hattukalliontie 5 makuuhuoneesta löytyneistä vainajista eteisen suunnasta päin otettuna vainajien numeroinnin jälkeen 12
11. Yleiskuva Savonlinnassa Hattukalliontie 5 makuuhuoneesta löytyneistä vainajista makuuhuoneen takaseinän suunnasta päin otettuna vainajien numeroinnin jälkeen 13
12. Yleiskuva Savonlinnassa Hattukalliontie 5 makuuhuoneesta löytyneistä vainajista eteisen suunnasta päin otettuna vainajien numeroinnin ja palojätteen raivaamisen jälkeen 13
13. Yleiskuva yläviistosta Savonlinnassa Hattukalliontie 5 makuuhuoneesta löytyneistä vainajista 2,3 ja 4 14
14. Yleiskuva yläviistosta Savonlinnassa Hattukalliontie 5 makuuhuoneesta löytyneistä vainajasta 1 15
15. Yleiskuva vainajien löytöpaikasta 7.12.2025 paikkatutkinnan aikana keittiön suunnasta otettuna 15
16. Yleiskuva vainajien löytöpaikasta 7.12.2025 paikkatutkinnan aikana makuuhuoneen takaseinän suunnasta otettuna 16
17. Yleiskuva vainajien löytöpaikasta 7.12.2025 paikkatutkinnan aikana makuuhuoneen takaseinän suunnasta otettuna 16
18. Vainajat ruumisäkeissä talon makuuhuoneesta pois nostettuna Hattukalliontie 5 pihalla ennen ulkoistatarkastusta 17
19. Vainaja 1, Aaron Heikkinen, ennen ulkoista tarkastusta Hattukalliontie 5 pihalla 6.12.2025 18
20. Vainaja 1, Aaron Heikkisen vartalon etupuoli ulkoisessa tarkastuksessa 19
21. Vainaja 1, Aaron Heikkisen vartalon takapuoli ulkoisessa tarkastuksessa 20
22. Vainaja 2, Benjamin Nyman, ennen ulkoista tarkastusta Hattukalliontie 5 pihalla 6.12.2025 21
23. Vainaja 2, Benjamin Nymanin vartalon etupuoli ulkoisessa tarkastuksessa 22
24. Vainaja 2, Benjamin Nymanin vartalon takapuoli ulkoisessa tarkastuksessa 23
25. Vainaja 3, Daniel Nyman, ennen ulkoista tarkastusta Hattukalliontie 5 pihalla 6.12.2025 24

26. Vainaja 3, Daniel Nymanin vartalon etupuoli ulkoisessa tarkastuksessa 25
27. Vainaja 3, Daniel Nymanin vartalon etupuoli ulkoisessa tarkastuksessa 26
28. Vainaja 4, Sara Heikkinen, ennen ulkoista tarkastusta Hattukalliontie 5 pihalla 6.12.2025 27
29. Vainaja 4, Sara Heikkisen vartalon etupuoli ulkoisessa tarkastuksessa 28
30. Vainaja 4, Sara Heikkisen vartalon takapuoli ulkoisessa tarkastuksessa 29
31. Lähikuva vainajan 4, Sara Heikkisen selässä olleista lasinsirpaleista 30
32. Vainaja 1, Aaron Heikkinen edestäpäin kuvattu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 31
33. Vainaja 1, Aaron Heikkinen takaapäin kuvattu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 32
34. Vainaja 1, Aaron Heikkisen keuhkot ja henkitorvi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 33
35. Vainaja 1, Aaron Heikkisen keuhkot ja henkitorvi avattuna oikeuslääkärin toimesta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 34
36. Vainaja 2, Benjamin Nyman edestäpäin kuvattu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 35
37. Vainaja 2, Benjamin Nymanin keuhkot ja henkitorvi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 36
38. Vainaja 2, Benjamin Nymanin keuhkot ja henkitorvi avattuna oikeuslääkärin toimesta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 37
39. Vainaja 3, Daniel Nyman edestäpäin kuvattu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 38
40. Vainaja 3, Daniel Nyman takaapäin kuvattu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 38
41. Vainaja 3, Daniel Nymanin henkitorven pää kuvattu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 39
42. Vainaja 3, Daniel Nymanin keuhkot ja henkitorvi avattuna oikeuslääkärin toimesta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 40
43. Vainaja 4, Sara Heikkisen ylävartalo edestäpäin kuvattuna Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 41
44. Vainaja 4, Sara Heikkisen alavartalo edestäpäin kuvattuna Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 42
45. Vainaja 4, Sara Heikkisen ylävartalo takaapäin kuvattuna Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 43
46. Vainaja 4, Sara Heikkisen keskivartalo takaapäin kuvattuna Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 43
47. Vainaja 4, Sara Heikkisen jalat takaapäin kuvattuna Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 44
48. Vainaja 4, Sara Heikkisen ylävartalo oikean lavan vieressä kiinni ollut lasin sirpale kuvattu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 44
49. Vainaja 4, Sara Heikkisen keuhkot ja henkitorvi avattuna oikeuslääkärin toimesta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa 45
50. Yhteenveto vainajien löytymisestä, ulkoisesta tarkastuksesta sekä ruumiinavauksesta 45

1. Ilmakuva Savonlinnassa Hattukalliontie 5 sijaitsevasta omakotitalosta sammutustöiden aikana

Punaisella neliöllä on rajattu makuuhuoneen sijainti, josta kaikki neljä vainajaa löytyivät sammutustöiden aikana. Makuuhuone sijaitsee talon etupihan puolella, ulkopäin katsottuna talon pääoven oikealla puolella. Kyseisessä makuuhuoneessa on kaksi ikkunaa. Ikkunat sijaitsevat talon etupihan puolella ja talon sivulla. Makuuhuoneesta on ollut talon sisätiloissa ovi, joka on johtanut talon eteiseen.

2. Pohjapiirros Savonlinnassa, Hattukalliontie 5 sijaitsevasta omakotitalosta



Punaisella neliöllä on rajattu makuuhuoneen sijainti, josta kaikki neljä vainajaa löytyivät sammutustöiden aikana. Pohjapiirustuksesta käy ilmi, että makuuhuoneesta on ollut yksi poistumistie eteiseen. Alkuperäisessä pohjapiirroksessa makuuhuone on ollut jaettuna kahteen huoneeseen, mutta huoneet on sittemmin yhdistetty ja toisen huoneen uloskäynti tuulikaappiin on laitettu umpeen seinälevyllä. Paikkatutkinnassa havaittiin, että huoneen entisen sisään kohdalla oli seinälevyn jäänteet.

Pohjapiirroksessa olevat numerot merkitsevät vainajien löytöpaikkoja. Vainajat numeroitiin, koska heitä ei pystytty tunnistamaan palon aiheuttamien vammojen vuoksi. Myöhemmin vainajat saatiin tunnistettua. Vainajat numeroitiin heidän löytämisen jälkeen seuraavasti:
Vainaja 1 on Aaron Heikkinen
Vainaja 2 on Benjamin Nyman
Vainaja 3 on Daniel Nyman
Vainaja 4 on Sara Heikkinen

Kaikki vainajat löytyivät sammutustöiden aikana. Vainajat kuvattiin löytöpaikalla sammutustöiden aikana savusukellukseen koulutetun ryk. Paternon toimesta ja heidät siirrettiin talon pihalle sammutustöiden vielä ollessa käynnissä. Pihalla vainajille suoritettiin ulkoinen tarkastus vrk. Vihro ja vrk. Lehkosen toimesta, jonka jälkeen vainajat kuljetettiin Kuopion Yliopisteolliseen sairaalaan.

Vainajista käytetään tässä valokuvaliitteessä numerointia heidän ulkoiseen tarkastukseen asti, jonka jälkeen heistä käytetään myös nimiä.

16. Yleiskuva vainajien löytöpaikasta 7.12.2025 paikkatutkinnan aikana makuuhuoneen takaseinän suunnasta otettuna

Vainajat on siirretty pois edellisenä päivänä, mutta numerokyltit ovat samalla paikalla, mihin ne on asetettu vainajien löytymisen yhteydessä. Sammutustyöt ovat päättyneet edellisenä päivänä

17. Yleiskuva vainajien löytöpaikasta 7.12.2025 paikkatutkinnan aikana makuuhuoneen takaseinän suunnasta otettuna

Vainajat on siirretty pois edellisenä päivänä, mutta numerokyltit ovat samalla paikalla, mihin ne on asetettu vainajien löytymisen yhteydessä. Sammutustyöt ovat päättyneet edellisenä päivänä

47. Vainaja 4, Sara Heikkisen jalat takaapäin kuvattuna Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

48. Vainaja 4, Sara Heikkisen ylävartalo oikean lavan vieressä kiinni ollut lasinsirpale kuvattu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa

49. Vainaja 4, Sara Heikkisen keuhkot ja henkitorvi avattuna oikeuslääkärin toimesta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetussa ruumiinavauksessa

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k
L (/) §:n k

[redacted]

50. Yhteenveto vainajien löytymisestä, ulkoisesta tarkastuksesta sekä ruumiinavauksesta

Vainajat löytyivät kaikki Hattukalliontie 5, Savonlinna, sijaitsevan omakotitalon eteisen viereisestä makuuhuoneesta sammutustöiden aikana. Vainajat olivat lähes täysin palojätteen alla. Vainaja, Sara Heikkinen makasi mahallaan lievästi oikealla kyljellään makuuhuoneen lattialla, vartalo on lievästi viistottain, pää kohti makuuhuoneen talon sivun puoleista takanurkkaa.

Vainaja 2, Benjamin Nyman makasi selällään, vainajan 4, Sara Heikkisen vasemman jalan päällä. Vainaja 3 Daniel Nyman makasi, vainajan 4, Sara Heikkisen jalkojen välissä, niin, että hänen vartalonsa nojaa Sara Heikkisen oikeaan jalkaan ja pää on osittain Sara Heikkisen oikean pakaran/ yläreiden päällä.

Vainajien asennoista päätellen todennäköisesti vainaja 4, Sara Heikkinen on lyyhistynyt ensin lattialle, koska vainajat 2, Benjamin Nyman, ja vainaja 3, Daniel Nyman ovat lyyhistyneet vainajan 4, Sara Heikkisen jalan ja reiden yläosan /pakaran päälle.

Vainaja 1 Aaron Heikkinen löytyi samasta huoneesta makaamasta muiden vainajien läheisyydessä sijainneesta lasten sängystä ja oli näin ollen vähän erillään muista vainajista.

Vainaja 1, Aaron Heikkisellä oli päällään lasten vaate ja vaippa. Vainajalla 2, Benjamin Nymanilla ja vainajalla 3, Daniel Nymanilla ei havaittu päällä mitään vaatteita. Heillä molemmilla havaittiin päällä ainoastaan vaipat. Vainaja 4, Sara Heikkisellä ei havaittu päällä mitään vaatetusta. On mahdollista, että esimerkiksi alushousut ovat voineet palaa vainajien päältä pois, mutta vainajilla on lähes jokaisella lähes palamattomia ihon osia, johtuen siitä, että iho on ollut lattiaa tai patjaa vasten, eikä tuli tai lämpö ole päässyt niin pahasti vaikuttamaan näihin ihon kohtiin, eikä näillä ihon kohdilla havaittu olevan mitään vaatetusta, joten on todennäköistä, että vainajat ovat olleet vainajaa 1 Aaron Heikkistä lukuun ottamatta lähes ilman vaatteita. Pukeutumisesta päätellen he ovat olleet mahdollisesti nukkumassa, kun palo on syttynyt tai mahdollisesti juuri heränneet ennen kuin palo on syttynyt, mutta tähän asiaan ei tutkimuksissa saatu täyttä varmuutta

Kaikki vainajat olivat suurimmaksi osaksi palojätteiden alla ja kaikki vainajat olivat pahoin palaneet. Vainajista ei löytynyt oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa ulkoisen välivallan merkkejä. Oikeuslääketiellisessä ruumiinavauksessa todettiin kaikkien vainajien kuolleen hengitettyään palokaasuja, joten kaikki vainajat ovat olleet elossa, kun palo on syttynyt.

VALOKUVALIITE Hattukalliontie 5 ennen paloa

Pöytäkirjan numero **5740/R/38645/25**
Pöytäkirjan liite (numero) **LIITE 5**

Liite sisältää: Kuvia Hattukalliontie 5:stä ennen paloa.
Kuvat 1-21 otettu ennen Saran ja Aleksin taloon muuttoa.
Kuvat 22-35 otettu Aleksin ja Saran asuntoon muuttamisen yhteydessä ja sen jälkeen.

Kuva: 1-21
Kuvaaja: Tapani Villanen
Kuvauspvm: 3.6.-3.7.2025

Kuva: 22-35
Kuvaaja: kuvat Riikka Nymanilta
Kuvauspvm: 1.11.2025-1.12.2025

Valokuvaliitteen laatija:
Päiväys, virkanimike ja nimi
30.3.2026
vanhempi rikoskonstaapeli Sanna Lyytikäinen

Kuvaluettelo

1. Hattukalliontie 5 talo ulkoapäin varastosiiven suunnasta 3
2. Pihaa talon vilvoitteluhuoneen/takakuistin suuntaan 3
3. Talon pääsisäänkäynti sivu 4
4. Taloa kauempaa pääsisäänkäynnin suuntaan 4
5. Talon pääsisäänkäynti 5
6. Talon vilvoitteluhuone/takakuisti 6
7. Vilvoitteluhuone/takakuisti sisältä kuvattuna 7
8. Kuva eteisestä keittiön suuntaan 8
9. Keittiö 9
10. Keittiön hella, tiskikone ja kaapit 10
11. Keittiöstä pannuhuoneen suuntaan 11
12. Keittiöstä eteisen ja ison makuuhuoneen suuntaan 12
13. Osa isoa makuuhuonetta (vanhempien huone), kuvassa pääoven viereinen ikkuna 13
14. Lasten makuuhuone, olohuoneen jälkeen 14
15. Vieras huone, keittiön vieressä 14
16. Vaatehuone 15
17. Olohuone 15
18. Keittiön suunnasta pannuhuoneen ja peseytymistilan suuntaan 16
19. Sähkökaappi takakuistin/vilvoitteluhuoneen oven vieressä 16
20. Pesutila 17
21. Sauna 18
22. Pannuhuone 19
23. Pääsisäänkäynti ja valot 20
24. Takakuisti/vilvoitteluhuone ja kausivalot 21
25. Välieteinen 22
26. Keittiöstä eteisen suuntaan 23
27. Eteisen katto ja vanhempien huoneen aukinainen ovi oikealla. Vanhempien huoneen ovi aukeaa käytävän/eteisen puolelle. 24
28. Eteisestä olohuoneeseen 25
29. Olohuone tv taso 26
30. Olohuone 27
31. Olohuone, verhot ja kausivalot 28
32. Keittiö 29
33. Keittiön tuolit 30
34. Lasten makuuhuone 31
35. Riikka Nymanin piirtämä pohjapiirros huonekaluineen (ei mittakaavassa) 32

1. Hattukalliontie 5 talo ulkoapäin varastosiiven suunnasta

2. Pihaa talon vilvoitteluhuoneen/takakuistin suuntaan

3. Talon pääsisäänkäynti sivu

4. Taloa kauempaa pääsisäänkäynnin suuntaan



5. Talon pääsisäänkäynti

6. Talon vilvoitteluhuone/takakuisti



7. Vilvoitteluhuone/takakuisti sisältä kuvattuna



8. Kuva eteisestä keittiön suuntaan

9. Keittiö

10. Keittiön hella, tiskikone ja kaapit

11. Keittiöstä pannuhuoneen suuntaan

12. Keittiöstä eteisen ja ison makuuhuoneen suuntaan

13. Osa isoa makuuhuonetta (vanhempien huone), kuvassa pääoven viereinen ikkuna

14. Lasten makuuhuone, olohuoneen jälkeen

15. Vieras huone, keittiön vieressä

16. Vaatehuone



17. Olohuone

18. Keittiön suunnasta pannuhuoneen ja peseytymistilan suuntaan

19. Sähkökaappi takakuistin/vilvoitteluhuoneen oven vieressä

20. Pesutila



21. Sauna

22. Pannuhuone



23. Pääsisäänkäynti ja valot

35. Riikka Nymanin piirtämä pohjapiirros huonekaluineen (ei mittakaavassa)



Riikka Nymanin tarkennus piirustukseen

Olohuoneessa verhot 4kpl, melko massiiviset jouluvalot verkkovirralla (2peräkkäin)ikkunassa, yhdessä lasivitriinissä oli paristoilla toimiva jouluvalo, seinä materiaali lastulevyä, katto materiaali jotain pehmeää, olohuoneessa katto yhdestä kohdasta vino, huomaa kuvasta kun tarkasti katsoo, lattia materiaali laminaatti, Aleksin ja Saran makuuhuoneessa ei ollut verhoja tai mattoa, kuvan minkä piirsin sieltä kuvasta puuttuu yksi kaappi mikä oli sängyn vieressä, vaatehuoneessa oli liinavaatteita, keittiössä oli ikkunassa verhot ja paristoilla toimivat valot, sivupöydällä kynttelikkö mikä toimi verkkovirralla, lasten huoneessa oli 2 puista sänkyä, verho ikkunassa, jouluvalot ikkunassa ja katon rajassa, vierashuoneessa oli sänky ja rahi, ei verhoja, takkahuoneessa oli pieni sohva, kuistilla oli ulkokalusteet, pakastin ja jouluvalot mitkä toimi verkkovirralla

5740/R/38645/25
Liite 6



5740/R/38645/25
Liite 7

405



5740/R/38645/25 Hattukalliontie 5, Savonlinna. Pohjapiirros mittakaavassa.

		Pohjapiirros Leica Map360 / vrk. Jarmo Vauronen/ 12.3.2026

5740/R/38645/25

Liite 8 KRP:n RTL lausunnot

Liite 8.1	**KRPn RTL lausunto 32672-6-25-001** Palavien nesteiden tutkimus
Liite 8.2	**KRPn RTL lausunto 32672-7-25-001** Laaja DNA-tutkimus
Liite 8.3	**KRPn RTL lausunto 32672-8-25-001** Laaja DNA-tutkimus
Liite 8.4	**KRPn RTL lausunto 32672-9-25-001** Palavien nesteiden tutkimus
Liite 8.5	**KRPn RTL lausunto 32672-10-25-001** Palavien nesteiden tunnistaminen
Liite 8.6	**KRPn RTL lausunto 32672-2-25-004** Muut huumaavat aineet, Verenalkoholi, häkäpitoisuus

Itä-Suomen poliisilaitos
Suokatu 44, PL 217, 70101 Kuopio
kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi
Puhelin 0295 450 311, Faksi 017 264 9566, poliisi.fi

Tutkimuksen tilaaja: Itä-Suomen poliisilaitos PL 217 70101 KUOPIO	Ilmoituksen numero 5740/R/38645/25 Tutkimuspyynnön numero 5740/R/38645/25/TEK/3 Tutkimuspyynnön päivämäärä 15.12.2025

Pyydetyt tutkimukset / Palavien nesteiden tutkimus, nopea
tuotteet

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 3 k
L (____/ ____) ___ §:n ___k

Rikostekniseen laboratorioon toimitettu tutkimusaineisto

Näyte	Tilaajan tutkimus- ja lausuntopyyntöön kirjaama näytekuvaus	Vastaanotettu
7	LAMINAATTI. Eteisen lattiasta päällimmäisenä ollut laminaatti. Vanhempien makuuhuoneen oviaukon edestä eteisestä. Hattukalliontie 5, Savonlinna.	16.12.2025
8	MUOVIMATTO. Eteisen lattiasta laminaatin alla ollut muovimatto. Vanhempien makuuhuoneen oviaukon edestä eteisestä. Hattukalliontie 5, Savonlinna.	16.12.2025
9	LAMINAATTI. Taustanäyte. Työhuoneen lattiasta päällimmäisenä olleesta laminaatista taustanäyte näytteen nro 7 laminaattiin. Hattukalliontie 5, Savonlinna.	16.12.2025
10	MUOVIMATTO. Taustanäyte. Eteisen lattiasta laminaatin alla olleesta muovimatosta taustanäyte näytteen nro 8 muovimattoon. Työhuoneen oviaukon edestä eteisen puolelta. Hattukalliontie 5, Savonlinna.	16.12.2025
11	JALKALISTA JA SEN YLÄPUOLISTA SEINÄÄ. Takkahuoneesta keittiön puoleisesta oviaukosta. Hattukalliontie 5, Savonlinna.	16.12.2025
12	KÄSIPYYHEPAPERI. Takkahuoneen lattiasta puhtaaseen käsipyyhepaperiin imeytettyä öljymäistä ainetta. Hattukalliontie 5, Savonlinna.	16.12.2025
13	LAMINAATTI. Keittiön lattiasta takkahuoneen puoleiselta seinämältä keittiökaappien juuresta. Hattukalliontie 5, Savonlinna.	16.12.2025
14	JALKALISTA. Taustanäyte. Keittiöstä eteiseen johtavan oviaukon oikealta puolelta jalkalistasta taustanäyte näytteen nro 11 jalkalistaan. Hattukalliontie 5, Savonlinna.	16.12.2025
15	PALONÄYTE. Takkahuoneen sohvan rungon sisällä olevasta palojätteestä. Hattukalliontie 5, Savonlinna.	16.12.2025
16	PALONÄYTE Muovipullo, josta on tehty leikkaamalla suppilo ("ratti"). MB:n (JHM-708) ja talon välistä, maasta. Hattukalliontie 5, (Louhi) Savonlinna.	16.12.2025
17	PALONÄYTE Muovinen polttoainekanisteri (musta, punainen korkki, tilavuus 5l). MB:n, JHM-708, takakontista. Hattukalliontie 5, (Louhi) Savonlinna.	16.12.2025
18	PALONÄYTE Muovinen kanisteri ilman korkkia. MB:n (JHM-708) ja talon välistä, maasta. Hattukalliontie 5, (Louhi) Savonlinna.	16.12.2025
19	PALONÄYTE Muovinen kanisteri mustalla korkilla. MB:n, JHM-708, keulan alta, maasta. Hattukalliontie 5, (Louhi) Savonlinna.	16.12.2025
24	PALONÄYTE Taltioitu ilman korkkia olleen muovisen kanisterin (etiketissä: Korrek Originals, lasinpesu -20 °C) sisältöä, joka oli MB:n (JHM-708)	18.12.2025

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

	ja talon välissä, maassa. Hattukalliontie 5, (Louhi) Savonlinna.	
31	PALONÄYTE. Ulko-oven kynnyksen alaosa. Hattukalliontie 5, Savonlinna.	16.12.2025
32	PALONÄYTE. Tuulikaappi, sisäoven kynnys. Hattukalliontie 5, Savonlinna.	16.12.2025
33	PALONÄYTE. Tuulikaappi, sisään mennessä oikeanpuoleinen lattialista. Hattukalliontie 5, Savonlinna.	16.12.2025
34	PALONÄYTE. Takkahuoneesta sohvan alta. Hattukalliontie 5, Savonlinna.	16.12.2025
35	Käsipyyhepaperia (taustanäyte), Mikkeli, Hallituskatu 4, Mikkelin poliisiasema, auton 369 puhdasta käsipyyhepaperia, jota käytettiin näytteen 12 taltioinnissa	23.12.2025

Tutkimustulokset

Näytteissä 7, 8, 11, 13, 15 ja 31 - 34 ei todettu palavia nesteitä.

Näytteessä 12 todettiin vähäisiä määriä alifaattisia hiilivetyjä, joiden alkuperästä ei voida tehdä ratkaisevia johtopäätöksiä, ovatko ne peräisin palamistuotteista vai kaasuöljytyyppisestä valmisteesta.

Näytteessä 16 todettiin palavaksi nesteeksi luokiteltavaa alifaattista hiilivetyseosta, joka on peräisin kaasuöljytyyppisestä valmisteesta.

Näytteessä 17 todettiin palavaksi nesteeksi luokiteltavaa aromaattista hiilivetyseosta, joka on peräisin moottoribensiinistä sekä alifaattista hiilivetyseosta, joka on peräisin kaasuöljytyyppisestä valmisteesta.

Näytettä 18 ei tutkittu.

Näytteissä 19 ja 24 todettiin palavaksi nesteeksi luokiteltavaa alifaattista hiilivetyseosta, joka on peräisin kaasuöljytyyppisestä valmisteesta. Vaaleanpunaisen värin perusteella kyseessä on kevyt polttoöljy.

Vertailunäytteet taustamateriaaleista 9, 10, 14 ja 35 on huomioitu tulosten tulkinnassa.

Lisätietoja

Negatiivinen tulos (ei todettu palavia nesteitä) voi johtua siitä, ettei näytteessä ole palavia nesteitä tai siitä, että näytteen mahdolliset palavat nesteet ovat voineet haihtua tai palaa pois ennen näytteen taltiointia Ampac-pussiin. Ympäristöolosuhteet voivat myös muuttaa tai vähentää palavia nesteitä näytteissä. Rikostekninen laboratorio ei raportoi lausunnoissa sellaisia palavaksi nesteeksi luokiteltuja yhdisteitä, joiden tulkitaan olevan peräisin näytteen alkuperäisestä materiaalista tai sen palamisesta.

Kaasuöljytyyppisiä valmisteita ovat esimerkiksi diesel ja kevyt polttoöljy.

Moottoribensiinillä tarkoitetaan mm. ajoneuvoissa käytettävää moottoribensiiniä. Kyseessä ei ole kaksi- tai nelitahti pienkonebensiini eli alkylaattibensiini, jota käytetään pienkoneissa kuten esim. moottorisahoissa ja ruohonleikkureissa.

Tässä lausunnossa ilmoitetut tulokset koskevat Rikosteknisen laboratorion

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

vastaanottamaa tutkimusaineistoa.

Näytteiden loppukäsittely

Näyte	Loppukäsittely
7	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
8	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
9	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
10	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
11	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
12	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
13	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
14	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
15	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
16	Näyte palautetaan
17	Näyte palautetaan
18	Näyte palautetaan
19	Näyte palautetaan
24	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
31	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
32	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
33	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
34	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
35	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään

Tutkimusmenetelmät RLAB-PKEM1*, RLAB-PKEM2*

*) Akkreditoitu tutkimusmenetelmä **) Akkreditoimaton tutkimusmenetelmä

Lisätietoa tutkimusmenetelmistä on saatavilla RTL-netistä tai Rikosteknisestä laboratoriosta erikseen pyydettäessä.

Lisätietoja akkreditoinnista

Rikostekninen laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T079, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditointi kuuluu European co-operation for Accreditation (EA) monenkeskiseen tunnustamissopimukseen EA MLA. Akkreditoinnilla tarkoitetaan kansainvälisiin kriteereihin perustuvaa menettelytapaa, jonka avulla toimielimen (tässä tapauksessa Rikosteknisen laboratorion) pätevyys tuottaa tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä on luotettavasti todettu. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvät tutkimusmenetelmät ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi/toimijat. Lausunnon laatiminen sisältyy akkreditoinnin piiriin.

Pientä osaa Rikosteknisen laboratorion käyttämistä tutkimusmenetelmistä ei ole akkreditoitu. Tämä johtuu pääsääntöisesti siitä, että kyseinen tutkimusmenetelmä on harvoin käytetty tai sitä sovelletaan harvinaislaatuisella tavalla, jolloin menetelmää ei ole voitu liittää akkreditoinnin piiriin. Akkreditoimattomien tutkimusmenetelmien käytössä noudatetaan Rikosteknisen laboratorion laatujärjestelmän määrittelemiä menetelmäkohtaisia laadunvarmistusmenettelyjä, joilla tutkimusten laatu varmistetaan.

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

Yhteydenotot

Palokemiallisen tutkimusalueen päivystys (virka-aikana)
p. 0295 486 350, palo.rtl.krp@poliisi.fi

Keskusrikospoliisin Rikosteknisen laboratorion lausunto ei ole yksittäisen henkilön vaan viranomaisen antama asiantuntijalausunto. Mikäli tutkinnanjohtaja, syyttäjä tai asianosaiset haluavat pyytää lausunnosta lisätietoja tai muita selvityksiä, pyydämme olemaan yhteydessä ko. tutkimusalueen päivystäjään (yhteystiedot edellä). Asianosaisten yhteydenottojen tulee kuitenkin tapahtua tutkinnanjohtajan tai syyttäjän kautta. Tutkimusalueen päivystäjään tulee olla yhteydessä myös silloin, kun laboratorion asiantuntija halutaan kutsua oikeuteen todistamaan.

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

KESKUSRIKOSPOLIISI
Rikostekninen laboratorio
Tikkurilantie 30, 01370 VANTAA

FINAS
Finnish Accreditation Service
T079 (EN ISO/IEC 17025)

Tutkimuksen tilaaja: Itä-Suomen poliisilaitos PL 217 70101 KUOPIO	Ilmoituksen nro 5740/R/38645/25 Tutkimuspyynnön nro 5740/R/38645/25/TEK/6 Tutkimuspyynnön pvm 17.12.2025

Pyydetyt tutkimukset / tuotteet Laaja DNA-tutkimus, normaali

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 3 k
L (____/ ____) ___ §:n ___k

Rikostekniseen laboratorioon toimitettu tutkimusaineisto

Näyte	Tilaajan tutkimus- ja lausuntopyyntöön kirjaama näytekuvaus	Vastaanotettu
25	DNA-NÄYTE Muovisen polttoainekanisterin (musta, punainen korkki, tilavuus 5l) kahvasta, joka oli MB:n, JHM-708, takakontissa. Hattukalliontie 5, (Louhi) Savonlinna.	18.12.2025
28	DNA-NÄYTE Ilman korkkia olleen muovisen kanisterin kahvasta, joka oli MB:n (JHM-708) ja talon välissä, maassa. Hattukalliontie 5, (Louhi) Savonlinna.	18.12.2025

Tutkimustulokset

Näyte	Veren-osoitus#	DNA-tutkimustulos##	Arvioitu esiintymis-todennäköisyys	DNA-tunniste tallennetaan rekisteriin	Näytteiden loppu-käsittely
25		ei vertailukelpoinen tulos		-	Kul
28		ei vertailukelpoinen tulos		-	Kul

Verenosoituskoe tehdään pyydettäessä. Verenosoituskokeen tulos on viitteellinen.

Eri tunnistamattomiin henkilöihin viittaavat tunnisteet on eroteltu lausuntokohtaisella juoksevalla numeroinnilla. Käsitteitä on selvennetty lausunnon lopussa.

Lisätietoja

DNA-tunnisteen arvioitu esiintymistodennäköisyys on laskettu suomalaisen väestön henkilöille, jotka eivät ole lähisukua keskenään. Samanlaisten DNA-alueiden esiintymistodennäköisyys on suurempi lähisukulaisten kesken. Identtisiä sisaruksia ei voida erottaa toisistaan DNA-tutkimuksella.

Tässä lausunnossa ilmoitetut tulokset koskevat rikosteknisen laboratorion vastaanottamaa tutkimusaineistoa.

Tutkimuksen tilaaja vastaa tutkimus- ja lausuntopyynnön näytekuvauksiin mahdollisesti kirjatuista tutkimustuloksista.

Näytteiden loppukäsittely Kul Näyte kului tutkimuksissa.

DNA-vertailunäytteet (henkilönäytteet) säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen ne hävitetään.

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

Tutkimusmenetelmät

RLAB-DNA21*, RLAB-DNA32*, RLAB-DNA34*, RLAB-DNA35*, RLAB-DNA36*, RLAB-DNA40*, RLAB-DNA45*, RLAB-DNA48*
*) Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, **) Akkreditoimaton tutkimusmenetelmä

Lisätietoa tutkimusmenetelmistä on saatavilla RTL-netistä tai rikosteknisestä laboratoriosta erikseen pyydettäessä.

Lisätietoja akkreditoinnista

Rikostekninen laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T079, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditointi kuuluu European co-operation for Accreditation (EA) monenkeskiseen tunnustamissopimukseen EA MLA. Akkreditoinnilla tarkoitetaan kansainvälisiin kriteereihin perustuvaa menettelytapaa, jonka avulla toimielimen (tässä tapauksessa Rikosteknisen laboratorion) pätevyys tuottaa tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä on luotettavasti todettu. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvät tutkimusmenetelmät ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi/toimijat. Lausunnon laatiminen sisältyy akkreditoinnin piiriin.

Pientä osaa rikosteknisen laboratorion käyttämistä tutkimusmenetelmistä ei ole akkreditoitu. Tämä johtuu pääsääntöisesti siitä, että kyseinen tutkimusmenetelmä on harvoin käytetty tai sitä sovelletaan harvinaislaatuisella tavalla, jolloin menetelmää ei ole voitu liittää akkreditoinnin piiriin. Akkreditoimattomien tutkimusmenetelmien käytössä noudatetaan rikosteknisen laboratorion laatujärjestelmän määrittelemiä menetelmäkohtaisia laadunvarmistusmenettelyjä, joilla tutkimusten laatu varmistetaan.

Yhteydenotot

DNA-tutkimusalueen virkaposti (myös soittopyynnöille): dna.rtl.krp@poliisi.fi

Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto ei ole yksittäisen henkilön vaan viranomaisen antama asiantuntijalausunto. Mikäli tutkinnanjohtaja, syyttäjä tai asianosaiset haluavat pyytää lausunnosta lisätietoja tai muita selvityksiä, pyydämme olemaan yhteydessä ko. tutkimusalueen päivystäjään (yhteystiedot edellä). Asianosaisten yhteydenottojen tulee kuitenkin tapahtua tutkinnanjohtajan tai syyttäjän kautta. Tutkimusalueen päivystäjään tulee olla yhteydessä myös silloin, kun laboratorion asiantuntija halutaan kutsua oikeuteen todistamaan.

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

LISÄTIETOJA DNA-TUTKIMUKSESTA

DNA-tutkimustulosten käsitteet

Henkilön DNA-tunniste: Tulos on yhden henkilön, joko nimetyn tai tunnistamattoman henkilön DNA-tunniste. Tulokselle arvioidaan esiintymistodennäköisyys suomalaisessa väestössä. Näyttöarvoltaan vahvin arvioitu esiintymistodennäköisyys on alle 1/miljardi ja heikoin on alle 1/1000. Tunnistamattomiksi jääneet DNA-tunnisteet tallennetaan DNA-rekisteriin, mikäli arvioitu esiintymistodennäköisyys on alle 1/100 000 tai pienempi. Lausunnossa mainitaan, mikäli näytteessä on lisäksi sekoittuneena pieni määrä muuta DNA:ta. Sitä voidaan käyttää vertailuun, mikäli laadulliset kriteerit täyttyvät.

Rekisterikelpoinen sekoitustulos: Kahden henkilön sekoitustulos, jonka tulkinnasta voidaan tehdä erittäin vahvoja johtopäätöksiä. Nimetyn henkilön DNA-tunniste sopii tulokseen täysin eikä tuloksen laadussa ja vertailukelpoisuudessa ole havaittavissa merkittäviä puutteita. Rikostekninen laboratorio hakee sekoitustulokselle osumia DNA-rekisteristä ja tarvittaessa sekoitustulos tallennetaan rekisteriin. Kun tulokselle saadaan henkilöosuma, voidaan sille pyytää todennäköisyyslaskentaan perustuva todistusarvon laskeminen oikeuskäsittelyä varten (DNA-sekoitustuloksen todistusarvon laskeminen, nopea -tuote).

Vertailukelpoinen sekoitustulos: Sekoitustulos, jonka tulkinnasta voidaan tehdä vahvoja johtopäätöksiä. Nimetyn henkilön DNA-tunniste sopii sekoitustulokseen. Sekoitustuloksen laadussa ja vertailukelpoisuudessa on joitain vähäisiä puutteita. Rikostekninen laboratorio ei pääsääntöisesti tee sekoitustulokselle hakua DNA-rekisteristä. Tulosta ei tallenneta DNA-rekisteriin. Tuloksen vertailu nimettyihin henkilöihin kuuluu ainoastaan Laaja DNA-tutkimus -tuotteisiin. DNA-tutkimus -tuotteen tuloksista voidaan pyytää vertailua nimettyjen henkilöiden DNA-tunnisteisiin uudella tutkimuspyynnöllä (Vertailu aiempaan lausuntoon -tuote).

Viitteellinen sekoitustulos: Sekoitustulos, jonka tulkinnasta ei voida tehdä vahvoja johtopäätöksiä. Sekoitustuloksen laadussa ja vertailukelpoisuudessa on merkittäviä puutteita. Luotettavana tuloksena voidaan kuitenkin pitää vertailtavan DNA-tunnisteen sopimattomuutta sekoitustulokseen. Tuloksen vertailu nimettyihin henkilöihin kuuluu ainoastaan Laaja DNA-tutkimus -tuotteisiin.

Ei vertailukelpoinen tulos: Tulos, jota ei voida käyttää vertailuun. Ei ihmisen DNA:ta, heikko tulos tai useamman kuin kahden henkilön sekoitustulos.

Osoituskokeet

Laboratoriossa on käytössä osoituskokeet veren, syljen ja siemennesteen osoittamiseksi näytteistä. Verenosoituskokeet reagoivat veren hemoglobiiniin. Syljenosoituskoe perustuu syljessä esiintyvän α-amylaasi -entsyymin tunnistamiseen. Siemennesteen osoituskoe perustuu siemennesteessä esiintyvän PSA -entsyymin tunnistamiseen. Kaikki laboratoriossa käytössä olevat osoituskokeet ovat viitteellisiä.

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

Tutkimuksen tilaaja: Itä-Suomen poliisilaitos PL 217 70101 KUOPIO	Ilmoituksen nro 5740/R/38645/25 Tutkimuspyynnön nro 5740/R/38645/25/TEK/5 Tutkimuspyynnön pvm 17.12.2025

Pyydetyt tutkimukset / tuotteet Laaja DNA-tutkimus, pika

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 3 k
L (____/ ____) ___ §:n ___k

Rikostekniseen laboratorioon toimitettu tutkimusaineisto

Näyte	Tilaajan tutkimus- ja lausuntopyyntöön kirjaama näytekuvaus	Vastaanotettu
26	DNA-NÄYTE Muovisen polttoainekanisterin (musta, punainen korkki, tilavuus 5l) korkista, joka oli MB:n, JHM-708, takakontissa. Hattukalliontie 5, (Louhi) Savonlinna.	18.12.2025
27	DNA-NÄYTE Musta korkkisen muovisen kanisterin kahvasta, joka oli MB:n, JHM-708, keulan alla, maassa. Hattukalliontie 5, (Louhi) Savonlinna.	18.12.2025

Tutkimustulokset

Näyte	Veren-osoitus#	DNA-tutkimustulos##	Arvioitu esiintymis-todennäköisyys	DNA-tunniste tallennetaan rekisteriin	Näytteiden loppu-käsittely
26		ei vertailukelpoinen tulos		-	Kul
27		ei vertailukelpoinen tulos		-	Kul

Verenosoituskoe tehdään pyydettäessä. Verenosoituskokeen tulos on viitteellinen.

Eri tunnistamattomiin henkilöihin viittaavat tunnisteet on eroteltu lausuntokohtaisella juoksevalla numeroinnilla. Käsitteitä on selvennetty lausunnon lopussa.

Lisätietoja

DNA-tunnisteen arvioitu esiintymistodennäköisyys on laskettu suomalaisen väestön henkilöille, jotka eivät ole lähisukua keskenään. Samanlaisten DNA-alueiden esiintymistodennäköisyys on suurempi lähisukulaisten kesken. Identtisiä sisaruksia ei voida erottaa toisistaan DNA-tutkimuksella.

Tässä lausunnossa ilmoitetut tulokset koskevat rikosteknisen laboratorion vastaanottamaa tutkimusaineistoa.

Tutkimuksen tilaaja vastaa tutkimus- ja lausuntopyynnön näytekuvauksiin mahdollisesti kirjatuista tutkimustuloksista.

Näytteiden loppukäsittely Kul Näyte kului tutkimuksissa.

DNA-vertailunäytteet (henkilönäytteet) säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen ne hävitetään.

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

Tutkimusmenetelmät

RLAB-DNA21*, RLAB-DNA32*, RLAB-DNA34*, RLAB-DNA35*, RLAB-DNA40*, RLAB-DNA45*, RLAB-DNA47*, RLAB-DNA48*
*) Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, **) Akkreditoimaton tutkimusmenetelmä

Lisätietoa tutkimusmenetelmistä on saatavilla RTL-netistä tai rikosteknisestä laboratoriosta erikseen pyydettäessä.

Lisätietoja akkreditoinnista

Rikostekninen laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T079, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditointi kuuluu European co-operation for Accreditation (EA) monenkeskiseen tunnustamissopimukseen EA MLA. Akkreditoinnilla tarkoitetaan kansainvälisiin kriteereihin perustuvaa menettelytapaa, jonka avulla toimielimen (tässä tapauksessa Rikosteknisen laboratorion) pätevyys tuottaa tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä on luotettavasti todettu. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvät tutkimusmenetelmät ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi/toimijat. Lausunnon laatiminen sisältyy akkreditoinnin piiriin.

Pientä osaa rikosteknisen laboratorion käyttämistä tutkimusmenetelmistä ei ole akkreditoitu. Tämä johtuu pääsääntöisesti siitä, että kyseinen tutkimusmenetelmä on harvoin käytetty tai sitä sovelletaan harvinaislaatuisella tavalla, jolloin menetelmää ei ole voitu liittää akkreditoinnin piiriin. Akkreditoimattomien tutkimusmenetelmien käytössä noudatetaan rikosteknisen laboratorion laatujärjestelmän määrittelemiä menetelmäkohtaisia laadunvarmistusmenettelyjä, joilla tutkimusten laatu varmistetaan.

Yhteydenotot

DNA-tutkimusalueen virkaposti (myös soittopyynnöille): dna.rtl.krp@poliisi.fi

Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto ei ole yksittäisen henkilön vaan viranomaisen antama asiantuntijalausunto. Mikäli tutkinnanjohtaja, syyttäjä tai asianosaiset haluavat pyytää lausunnosta lisätietoja tai muita selvityksiä, pyydämme olemaan yhteydessä ko. tutkimusalueen päivystäjään (yhteystiedot edellä). Asianosaisten yhteydenottojen tulee kuitenkin tapahtua tutkinnanjohtajan tai syyttäjän kautta. Tutkimusalueen päivystäjään tulee olla yhteydessä myös silloin, kun laboratorion asiantuntija halutaan kutsua oikeuteen todistamaan.

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

LISÄTIETOJA DNA-TUTKIMUKSESTA

DNA-tutkimustulosten käsitteet

Henkilön DNA-tunniste: Tulos on yhden henkilön, joko nimetyn tai tunnistamattoman henkilön DNA-tunniste. Tulokselle arvioidaan esiintymistodennäköisyys suomalaisessa väestössä. Näyttöarvoltaan vahvin arvioitu esiintymistodennäköisyys on alle 1/miljardi ja heikoin on alle 1/1000. Tunnistamattomiksi jääneet DNA-tunnisteet tallennetaan DNA-rekisteriin, mikäli arvioitu esiintymistodennäköisyys on alle 1/100 000 tai pienempi. Lausunnossa mainitaan, mikäli näytteessä on lisäksi sekoittuneena pieni määrä muuta DNA:ta. Sitä voidaan käyttää vertailuun, mikäli laadulliset kriteerit täyttyvät.

Rekisterikelpoinen sekoitustulos: Kahden henkilön sekoitustulos, jonka tulkinnasta voidaan tehdä erittäin vahvoja johtopäätöksiä. Nimetyn henkilön DNA-tunniste sopii tulokseen täysin eikä tuloksen laadussa ja vertailukelpoisuudessa ole havaittavissa merkittäviä puutteita. Rikostekninen laboratorio hakee sekoitustulokselle osumia DNA-rekisteristä ja tarvittaessa sekoitustulos tallennetaan rekisteriin. Kun tulokselle saadaan henkilöosuma, voidaan sille pyytää todennäköisyyslaskentaan perustuva todistusarvon laskeminen oikeuskäsittelyä varten (DNA-sekoitustuloksen todistusarvon laskeminen, nopea -tuote).

Vertailukelpoinen sekoitustulos: Sekoitustulos, jonka tulkinnasta voidaan tehdä vahvoja johtopäätöksiä. Nimetyn henkilön DNA-tunniste sopii sekoitustulokseen. Sekoitustuloksen laadussa ja vertailukelpoisuudessa on joitain vähäisiä puutteita. Rikostekninen laboratorio ei pääsääntöisesti tee sekoitustulokselle hakua DNA-rekisteristä. Tulosta ei tallenneta DNA-rekisteriin. Tuloksen vertailu nimettyihin henkilöihin kuuluu ainoastaan Laaja DNA-tutkimus -tuotteisiin. DNA-tutkimus -tuotteen tuloksista voidaan pyytää vertailua nimettyjen henkilöiden DNA-tunnisteisiin uudella tutkimuspyynnöllä (Vertailu aiempaan lausuntoon -tuote).

Viitteellinen sekoitustulos: Sekoitustulos, jonka tulkinnasta ei voida tehdä vahvoja johtopäätöksiä. Sekoitustuloksen laadussa ja vertailukelpoisuudessa on merkittäviä puutteita. Luotettavana tuloksena voidaan kuitenkin pitää vertailtavan DNA-tunnisteen sopimattomuutta sekoitustulokseen. Tuloksen vertailu nimettyihin henkilöihin kuuluu ainoastaan Laaja DNA-tutkimus -tuotteisiin.

Ei vertailukelpoinen tulos: Tulos, jota ei voida käyttää vertailuun. Ei ihmisen DNA:ta, heikko tulos tai useamman kuin kahden henkilön sekoitustulos.

Osoituskokeet

Laboratoriossa on käytössä osoituskokeet veren, syljen ja siemennesteen osoittamiseksi näytteistä. Verenosoituskokeet reagoivat veren hemoglobiiniin. Syljenosoituskoe perustuu syljessä esiintyvän α-amylaasi -entsyymin tunnistamiseen. Siemennesteen osoituskoe perustuu siemennesteessä esiintyvän PSA -entsyymin tunnistamiseen. Kaikki laboratoriossa käytössä olevat osoituskokeet ovat viitteellisiä.

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

Tutkimuksen tilaaja: Itä-Suomen poliisilaitos PL 217 70101 KUOPIO	Ilmoituksen numero 5740/R/38645/25 Tutkimuspyynnön numero 5740/R/38645/25/TEK/7 Tutkimuspyynnön päivämäärä 22.12.2025

Pyydetyt tutkimukset / tuotteet Palavien nesteiden tutkimus, nopea

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 3 k
L (____/ ____) ___ §:n ___k

Rikostekniseen laboratorioon toimitettu tutkimusaineisto

Näyte	Tilaajan tutkimus- ja lausuntopyyntöön kirjaama näytekuvaus	Vastaanotettu
36	Palonäyte, Savonlinna, Hattukalliontie 5, asunnon keittiön tiskikaapin alta oikealta puolelta sekä kaapinrungon alaosasta oikealta puolelta, paikasta 2 (merkitty 2.1)	23.12.2025
37	Palonäyte, Savonlinna, Hattukalliontie 5, asunnon keittiön tiskikaapin alta vasemmalta puolelta sekä kaapinrungon alaosasta vasemmalta puolelta, paikasta 2 (merkitty 2.2)	23.12.2025
38	Palonäyte, Savonlinna, Hattukalliontie 5, asunnon eteisen viereisen makuuhuoneen, josta vainajat löytyivät, oviaukon pystyparrun alaosasta ja sen alta, eteisestä katsoen vasemmalta puolelta. Paikasta 1	23.12.2025

Tutkimustulokset

Näytteissä 36 ja 37 todettiin vähäinen määrä palavaksi nesteeksi luokiteltavaa aromaattista hiilivetyseosta, joka voi olla peräisin moottoribensiinistä tai aromaattisesta ohenteesta.

Näytteessä 38 ei todettu palavia nesteitä.

Lisätietoja

Moottoribensiinillä tarkoitetaan mm. ajoneuvoissa käytettävää moottoribensiiniä. Kyseessä ei ole kaksi- tai nelitahti pienkonebensiini eli alkylaattibensiini, jota käytetään pienkoneissa kuten esim. moottorisahoissa ja ruohonleikkureissa.

Aromaattisia hiilivetyjä sisältäviä kaupallisia valmisteita ovat esimerkiksi osittain haihtunut tai palanut moottoribensiini tai eräät ohenteet ja liuottimet.

Negatiivinen tulos (ei todettu palavia nesteitä) voi johtua siitä, ettei näytteessä ole palavia nesteitä tai siitä, että näytteen mahdolliset palavat nesteet ovat voineet haihtua tai palaa pois ennen näytteen taltiointia Ampac-pussiin. Ympäristöolosuhteet voivat myös muuttaa tai vähentää palavia nesteitä näytteissä. Rikostekninen laboratorio ei raportoi lausunnoissa sellaisia palavaksi nesteeksi luokiteltuja yhdisteitä, joiden tulkitaan olevan peräisin näytteen alkuperäisestä materiaalista tai sen palamisesta.

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

Tässä lausunnossa ilmoitetut tulokset koskevat Rikosteknisen laboratorion vastaanottamaa tutkimusaineistoa.

Näytteiden loppukäsittely

Näyte	Loppukäsittely
36	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
37	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
38	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään

Tutkimusmenetelmät RLAB-PKEM1*, RLAB-PKEM2*

*) Akkreditoitu tutkimusmenetelmä **) Akkreditoimaton tutkimusmenetelmä

Lisätietoa tutkimusmenetelmistä on saatavilla RTL-netistä tai Rikosteknisestä laboratoriosta erikseen pyydettäessä.

Lisätietoja akkreditoinnista

Rikostekninen laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T079, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditointi kuuluu European co-operation for Accreditation (EA) monenkeskiseen tunnustamissopimukseen EA MLA. Akkreditoinnilla tarkoitetaan kansainvälisiin kriteereihin perustuvaa menettelytapaa, jonka avulla toimielimen (tässä tapauksessa Rikosteknisen laboratorion) pätevyys tuottaa tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä on luotettavasti todettu. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvät tutkimusmenetelmät ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi/toimijat. Lausunnon laatiminen sisältyy akkreditoinnin piiriin.

Pientä osaa Rikosteknisen laboratorion käyttämistä tutkimusmenetelmistä ei ole akkreditoitu. Tämä johtuu pääsääntöisesti siitä, että kyseinen tutkimusmenetelmä on harvoin käytetty tai sitä sovelletaan harvinaislaatuisella tavalla, jolloin menetelmää ei ole voitu liittää akkreditoinnin piiriin. Akkreditoimattomien tutkimusmenetelmien käytössä noudatetaan Rikosteknisen laboratorion laatujärjestelmän määrittelemiä menetelmäkohtaisia laadunvarmistusmenettelyjä, joilla tutkimusten laatu varmistetaan.

Yhteydenotot

Palokemiallisen tutkimusalueen päivystys (virka-aikana)
p. 0295 486 350, palo.rtl.krp@poliisi.fi

Keskusrikospoliisin Rikosteknisen laboratorion lausunto ei ole yksittäisen henkilön vaan viranomaisen antama asiantuntijalausunto. Mikäli tutkinnanjohtaja, syyttäjä tai asianosaiset haluavat pyytää lausunnosta lisätietoja tai muita selvityksiä, pyydämme olemaan yhteydessä ko. tutkimusalueen päivystäjään (yhteystiedot edellä). Asianosaisten yhteydenottojen tulee kuitenkin tapahtua tutkinnanjohtajan tai syyttäjän kautta. Tutkimusalueen päivystäjään tulee olla yhteydessä myös silloin, kun laboratorion asiantuntija halutaan kutsua oikeuteen todistamaan.

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

Tutkimuksen tilaaja: Itä-Suomen poliisilaitos PL 217 70101 KUOPIO	Ilmoituksen numero 5740/R/38645/25 Tutkimuspyynnön numero 5740/R/38645/25/TEK/8 Tutkimuspyynnön päivämäärä 26.01.2026

Pyydetyt tutkimukset / tuotteet Palavien nesteiden tunnistaminen, nopea

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 3 k
L (____/ ____) ___ §:n ___k

Rikostekniseen laboratorioon toimitettu tutkimusaineisto

Näyte	Tilaajan tutkimus- ja lausuntopyyntöön kirjaama näytekuvaus	Vastaanotettu
48	Laminaattia (taustanäyte), Savonlinna, Hattukalliontie 5, eteisen lattiasta	27.01.2026
49	Pala lattiaa, Savonlinna, Hattukalliontie 5, Eteisen ja makuuhuoneen oviakolta, eteisen puolelta	27.01.2026
50	Pala lattiaa, Savonlinna, Hattukalliontie 5, eteisen ja makuuhuoneen oviakolta, makuuhuoneen puolelta	27.01.2026
51	Muovimaton paloja (taustanäyte), Savonlinna, Hattukalliontie 5, eteisen viereisen makuuhuoneen puolelta laminaatin alta	27.01.2026

Tutkimustulokset Näytteissä 49 ja 50 ei todettu palavia nesteitä.

Lisätietoja Taustamateriaalinäytteet 48 ja 51 on huomioitu tulosten tulkinnassa.

Negatiivinen tulos (ei todettu palavia nesteitä) voi johtua siitä, ettei näytteessä ole palavia nesteitä tai siitä, että näytteen mahdolliset palavat nesteet ovat voineet haihtua tai palaa pois ennen näytteen taltiointia Ampac-pussiin. Ympäristöolosuhteet voivat myös muuttaa tai vähentää palavia nesteitä näytteissä. Rikostekninen laboratorio ei raportoi lausunnoissa sellaisia palavaksi nesteeksi luokiteltuja yhdisteitä, joiden tulkitaan olevan peräisin näytteen alkuperäisestä materiaalista tai sen palamisesta.

Tässä lausunnossa ilmoitetut tulokset koskevat Rikosteknisen laboratorion vastaanottamaa tutkimusaineistoa.

Näytteiden loppukäsittely

Näyte	Loppukäsittely
48	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
49	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
50	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
51	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään

Tutkimusmenetelmät RLAB-PKEM2*, RLAB-PKEM1*

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

*) Akkreditoitu tutkimusmenetelmä **) Akkreditoimaton tutkimusmenetelmä

Lisätietoa tutkimusmenetelmistä on saatavilla RTL-netistä tai Rikosteknisestä laboratoriosta erikseen pyydettäessä.

Lisätietoja akkreditoinnista

Rikostekninen laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T079, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditointi kuuluu European co-operation for Accreditation (EA) monenkeskiseen tunnustamissopimukseen EA MLA. Akkreditoinnilla tarkoitetaan kansainvälisiin kriteereihin perustuvaa menettelytapaa, jonka avulla toimielimen (tässä tapauksessa Rikosteknisen laboratorion) pätevyys tuottaa tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä on luotettavasti todettu. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvät tutkimusmenetelmät ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi/toimijat. Lausunnon laatiminen sisältyy akkreditoinnin piiriin.

Pientä osaa Rikosteknisen laboratorion käyttämistä tutkimusmenetelmistä ei ole akkreditoitu. Tämä johtuu pääsääntöisesti siitä, että kyseinen tutkimusmenetelmä on harvoin käytetty tai sitä sovelletaan harvinaislaatuisella tavalla, jolloin menetelmää ei ole voitu liittää akkreditoinnin piiriin. Akkreditoimattomien tutkimusmenetelmien käytössä noudatetaan Rikosteknisen laboratorion laatujärjestelmän määrittelemiä menetelmäkohtaisia laadunvarmistusmenettelyjä, joilla tutkimusten laatu varmistetaan.

Yhteydenotot

Palokemiallisen tutkimusalueen päivystys (virka-aikana)
p. 0295 486 350, palo.rtl.krp@poliisi.fi

Keskusrikospoliisin Rikosteknisen laboratorion lausunto ei ole yksittäisen henkilön vaan viranomaisen antama asiantuntijalausunto. Mikäli tutkinnanjohtaja, syyttäjä tai asianosaiset haluavat pyytää lausunnosta lisätietoja tai muita selvityksiä, pyydämme olemaan yhteydessä ko. tutkimusalueen päivystäjään (yhteystiedot edellä). Asianosaisten yhteydenottojen tulee kuitenkin tapahtua tutkinnanjohtajan tai syyttäjän kautta. Tutkimusalueen päivystäjään tulee olla yhteydessä myös silloin, kun laboratorion asiantuntija halutaan kutsua oikeuteen todistamaan.

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

KESKUSRIKOSPOLIISI
Rikostekninen laboratorio
Tikkurilantie 30, 01370 VANTAA

FINAS
Finnish Accreditation Service
T079 (EN ISO/IEC 17025)

Tutkimuksen tilaaja: Itä-Suomen poliisilaitos Suokatu 44 B 70101 KUOPIO	Tutkimusaineiston vastaanotto pvm 10.12.2025
	Ilmoituksen numero 5740/R/38645/25
	Pyynnön numero 5740/R/38645/25/HUP/1

Pyydetyt tutkimukset / tuotteet Muut huumaavat aineet
Verenalkoholi

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 3 k
L (____/ ____) ___ §:n ___k

Alihankinta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Oikeuskemiayksikkö
PL 30
00271 HELSINKI

Tutkittavan nimi ALEKSI ROOPE JOHANNES NYMAN
(140503)

Rikostekniseen laboratorioon toimitettu tutkimusaineisto

Näytetunnus	Näyteputki	Näytteenottoaika	Näytelaji
50000943	1	06.12.2025 klo 18:13	veri
50000943	2	06.12.2025 klo 18:13	veri

Lisätietoja Tässä lausunnossa ilmoitetut tulokset koskevat rikosteknisen laboratorion vastaanottamaa tutkimusaineistoa.

Näytteiden loppukäsittely Näyte toimitettu alihankkijalle, joka vastaa näytteen hävittämisestä 4 kk kuluttua näytteen vastaanottamisesta.

Tutkimustulokset Tutkimustulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset on esitetty liitteen 1 lääkärinlausunnossa.

Korvattava tutkimuskustannus (##) 39 €

Liite Liite 1. Asiantuntijalääkärin lausunto

Yhteydenotot Liikennejuopumustutkimusalueen päivystys p. 029 548 6430 (virka-aikana), liikennejuopumustutkimukset.krp@poliisi.fi

Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto ei ole yksittäisen henkilön vaan viranomaisen antama asiantuntijalausunto. Mikäli tutkinnanjohtaja, syyttäjä tai asianosaiset haluavat pyytää lausunnosta lisätietoja tai muita selvityksiä, pyydämme olemaan yhteydessä ko. tutkimusalueen päivystäjään (yhteystiedot edellä). Asianosaisten yhteydenottojen tulee kuitenkin tapahtua tutkinnanjohtajan tai syyttäjän kautta. Tutkimusalueen päivystäjään tulee olla yhteydessä myös silloin, kun laboratorion asiantuntija halutaan kutsua oikeuteen todistamaan.

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

(##) *Valtioneuvoston asetus 862/2004, 6§*

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

Vastaa liikennejuopumustutkimuksiin liittyvästä alihankinnasta:
KESKUSRIKOSPOLIISI
Rikostekninen laboratorio
Tikkurilantie 30, 01370 VANTAA

Tutkimustuloksista ja asiantuntijalausunnosta vastaa:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Oikeuskemiayksikkö
PL 30, 00271 Helsinki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

FINAS Finnish Accreditation Service T077 (EN ISO/IEC 17025) ilac-MRA

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 § 3 k
L (___/___) ___ § ___ k

Keskusrikospoliisi
Rikostekninen laboratorio
PL 285
01301 VANTAA

LAUSUNTO

12.1.2026

TUNNISTETIEDOT

Asiakkaan tunniste: 25-089206R
Työtilaustunniste: T25-000282-RI

Sukupuoli: mies
Ikä: 22
Tapahtuma-aika: 6.12.2025 8:00

NÄYTTEET

Näytetunnus	Asiakkaan näytetunnus	Näytetyyppi	Näyte otettu	Vastaanottopvm
T25-000282-RI-01	50000943-001	veri	06.12.2025 18.13	19.12.2025
T25-000282-RI-02	50000943-002	veri	06.12.2025 18.13	19.12.2025

TUTKIMUSTULOKSET

Etanoli GC-HS-FID (MO-002)

Näytetunnus	Todettu aine	Tulos	Yksikkö	Hoitoalue (1	Lisäselvitykset (2
T25-000282-RI-01	etanoli	0,00*	‰		

TUTKIMUSTULOSTEN ARVIOINTI

Tutkittavan verinäytteessä (T25-000282-RI-02) todettiin karboksihemoglobiinia (COHb) 9 % (Häkä veri MO-020; oksimetrinen menetelmä).

Tutkittavan verinäytteestä ei todettu alkoholia eikä huumaus- ja lääkeaineita.

Yhteisvaikutusten arviointi

-

Tämän lausunnon saa kopioida vain kokonaisuudessaan, mikäli oikeuskemiayksikkö ei ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Institutet för hälsa och välfärd - Finnish Institute for Health and Welfare
Oikeuskemiayksikkö, oikeustoksikologia
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland - PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki - Puh. 029 524 8700, Fax. 029 524 8713

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 § 3 k
L (___/___) ___ § ___ k

JOHTOPÄÄTÖKSET

Laboratoriolöydösten perusteella ei voida ottaa kantaa tutkittavan päihtymystilaan tapahtumahetkellä.

Minkä kunnian ja omantunnon kautta vakuutan

Margareeta Häkkinen
LT, ylilääkäri

Tämän lausunnon saa kopioida vain kokonaisuudessaan, mikäli oikeuskemiayksikkö ei ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Institutet för hälsa och välfärd - Finnish Institute for Health and Welfare
Oikeuskemiayksikkö, oikeustoksikologia
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland - PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki - Puh. 029 524 8700, Fax. 029 524 8713

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 § 3 k
L (___/___) ___ § ___ k

LISÄTIEDOT

* Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025

Raportoidut aineet on todettu vähintään kahdella toisistaan riippumattomalla määrityksellä.

Lausunto on tuotettu THL:n oikeuskemiayksikössä. Tutkimustulosten lääketieteellisestä arvioinnista vastaa oikeuskemiayksikön asiantuntijalääkäri.

Kaikki työtilaukseen liittyvät näytteet hävitetään 4 kuukauden kuluttua vastaanottamisesta.

1) Hoitoalueella tarkoitetaan kirjallisuuden perusteella lääkeaineiden tavanomaisia pitoisuuksia hoidollisilla annoksilla

2) Lisätiedot:

Ha Todettu aine on huumausainelain (373/2008) nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2008) mukaan huumausaine tai huumausaineen aineenvaihduntatuote.

K Todettu aine on huumausainelain (373/2008) nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (1130/2014) mukaan kuluttajamarkkinoilta kielletty psykoaktiivinen aine tai tällaisen aineen aineenvaihduntatuote.

L Todettu aine on sisältynyt tapahtumahetkellä voimassa olevaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätökseen lääkeluettelosta tai on tällaisen aineen aineenvaihduntatuote.

Johtopäätöksissä käytettävä asteikko

-Laboratoriolöydösten perusteella on todennäköistä, että tutkittava ei ole ollut tapahtuma-aikana päihtynyt.

-Laboratoriolöydösten perusteella on jokseenkin todennäköistä, että tutkittava ei ole ollut tapahtuma-aikana päihtynyt.

-Laboratoriolöydösten perusteella on jokseenkin todennäköistä, että tutkittava on ollut tapahtuma-aikana päihtynyt. Johtopäätösten edellytyksenä on, ettei tutkittava ole käyttänyt todettuja yhdisteitä tapahtuma-ajan ja näytteenoton välisenä aikana.

-Laboratoriolöydösten perusteella on todennäköistä, että tutkittava on ollut tapahtuma-aikana päihtynyt. Johtopäätösten edellytyksenä on, ettei tutkittava ole käyttänyt todettuja yhdisteitä tapahtuma-ajan ja näytteenoton välisenä aikana.

-Laboratoriolöydösten perusteella ei voida ottaa kantaa tutkittavan päihtymystilaan tapahtumahetkellä.

Tämän lausunnon saa kopioida vain kokonaisuudessaan, mikäli oikeuskemiayksikkö ei ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Institutet för hälsa och välfärd - Finnish Institute for Health and Welfare
Oikeuskemiayksikkö, oikeustoksikologia
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland - PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki - Puh. 029 524 8700, Fax. 029 524 8713

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

LASKU

5740/R/38645/25
Liite 9.2

Päijät-Hämeen Hyvinvointialue
Keskussairaalankatu 7
FI-15850 LAHTI

Itä-Suomen Poliisilaitos
Hallituskatu 4
FI-50100 MIKKELI
FI

Laskun Päiväys
05.02.2026
Laskun Numero
26038653
Sopimusnumero

Viivästyskorko
Korkolain mukaan
Viitteenne

Kilpailutuksen nro

Myyjän Viite

Y-tunnus
3221309-4
Eräpäivä
26.02.2026
ALV-tunnus
FI22886666
Tilausnro

Tiliöintiviite

Maksuehdot
21 päivää netto, viivästysmaksu 5 euroa.

Rnro	Tuote/Palvelu	Määrä	Yks	A-hinta	ALV %	Veroton	ALV	Yhteensä EUR
1	140503A							
2	Nyman Aleksi Roope Johannes							
3	Lääkärin lausunto 20.01.2026-20.01.2026 1,00 20,00	1,00	kpl	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4	Heinolan sote-keskus							
5	Oikeudenkäynti lausunto Timonen Kirsi							
6	SAVONLINNAN POLIISIASEMA							

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	**IBAN FI49 8000 1500 6311 07**	**BIC DABAFIHH**		
Saaja Mottagare	**Päijät-Hämeen Hyvinvointialue**	**Laskun nro.: 26038653 Asiakasnro.: 106581**		
Maksaja Betalare	**Itä-Suomen Poliisilaitos Hallituskatu 4 50100 MIKKELI**			
Allekirjoitus Underskrift		**Viitenro Ref.nr**	**26 03865 36012**	
Tililtä nro Från konto nr		**Eräpäivä Förfallod**	**26.02.2026**	**EUR 20,00**

4498 0001 5006311070000200000000000000260386536012260226

Etelä-Savon hyvinvointialue ELOISA

5740/R/38645/25
Liite 10

LAUSUNTO

9.12.2025

Itä-Suomen poliisilaitos
Savonlinnan poliisiasema
Tottinkatu 9
57130 SAVONLINNA

LÄÄKÄRINLAUSUNTO POLIISIVIRANOMAISEN PYYNNÖSTÄ
Dnro 5740/R/38645/25

Rikosylikonstaapeli Marko Jäppinen pyytää lääkärinlausuntoa potilaan Nyman, Aleksi Roope Johannes (140503A[redacted]) elimistön häkäpitoisuudesta 06.12.2025 Savonlinnassa osoitteessa Huutokalliontie 5.

Ensihoitoyksiköt (ES722, ES734) on hälytetty ensihoitotehtävälle A403 06.12.2025 klo 08:06:31. Ensihoitoyksiköt ovat olleet kohteessa 06.12.2025 klo 08:23:32.

Ensihoitoyksikkö 734 on tehnyt potilaasta ensiarvion klo 08:32. Tämän jälkeen on tehty tarkennettu tilan arvio ja tässä yhteydessä potilas on puhallutettu Istekin kalibroimalla häkämittarilla häkäpitoisuudeksi 2ppm. Tarkennetun tila-arvion jälkeen ei nouse esiin ensihoitopalvelun tarvetta.

Janne Kuusela
Ensihoidon vastuulääkäri
Etelä-Savon hyvinvointialue

ELOISA · ETELÄ-SAVON HYVINVOINTIALUE · ELOISA

LUOTTAMUKSELLINEN VIESTI
- Viestin luku

Vastaa | Vastaa kaikille | Välitä eteenpäin | Poista viesti | Kirjaudu ulos

Lähettäjä Marko.Pylkkanen@etelasavonha.fi
Vastaanottaja netta.karvinen@poliisi.fi
Kopio janne.kuusela@etelasavonha.fi
Aihe Tietopyyntö
Päiväys ti 09.12.2025 08:44:40

Hei,

Puhelinkeskusteluun ja SOTE TIKEN yhteydenottoon liittyen.
Savonlinna Hattukalliontie, rakennuspalo 6.12.2025.

Ensihoitoyksikkö EES 734 on käyttänyt tilanteessa Häkämittaria (laite numero THT59715) Laite on kalibroitu 15.7.2025 ISTEKIN lääkintätekniikan toimesta.

Tiedoksi ensihoidon vastuulääkäri Janne Kuusela

Marko Pylkkänen
Tulosaluepäällikkö
Akuuttipalvelut (ensihoito, päivystys, liikkuva sairaala)
040 359 6742
marko.pylkkanen@etelasavonha.fi
marko.pylkkanen@essote.tuve.fi

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Salassapitovelvollisuus: Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajalle. Se saattaa sisältää luottamuksellista ja yksinoikeudellista tietoa. Viestin luvaton lukeminen, käyttö, luovuttaminen ja levittäminen on kielletty. Jos et ole viestissä mainittu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta lähettäjälle sähköpostitse.

Turvallisuussyistä viesti on enää luettavissa 59 vuorokautta 23 tuntia

Viesti liitetiedostoineen (zip) | Tallenna

© 1999 - 2025 SSH Secure Collaboration. All rights reserved.

Lähettäjä: Honkanen Mika <Mika.Honkanen@istekki.fi>
Lähetetty: perjantai, 12. joulukuuta, 2025 13:22
Vastaanottaja: Karvinen Netta POL
Aihe: VS: Häkämittarin testaus
Liitteet: THT-59715 cal 15.07.2025.pdf

Luottamuksellisuus: Luottamuksellinen

HUOM! Viesti on saapunut turvallisuusverkon ulkopuolelta. Älä avaa viestin linkkejä tai liitteitä, jos et tunnista lähettäjää.

Hei Netta,

Mittari testattu 100ppm kalibrointikaasulla. Sitä syötetty hitaasti laitteeseen ja ensimmäinen pitoisuus hälytys tullut 20ppm kohdilla ja seuraava 75ppm kohdilla. Lopussa 100ppm kaasulla mittarin näyttämä oli 99ppm, joka on reilusti tarkkuuden sisällä.

Minulla video tarkastuksesta varuilta. Mukana 15.7.2025 suoritetun kalibroinnin pöytäkirja.

Kalibrointikaasuna käytetty Carbon Monoxide 100ppm +/-2% ja pullossa lukee
Lot No:WO479435-7 Part No:6814195
Class 2.2
Valid Until 22/11/2029
Toimittaja Dräger

Toivottavasti nämä tiedot riittävät.

Ystävällisin terveisin,
Best Regards,

Mika Honkanen
Ryhmäpäällikkö
Sähkötöiden johtaja
(Etelä-Savo)

017 258 0672 I mika.honkanen(at)istekki.fi
Istekki Oy I Toimialasidonnaiset palvelut
Lääkintäteknologian laitepalvelut Etelä-Savo
Porrassalmenkatu 35-37 I 50100 Mikkeli
istekki.fi

Sidosryhmäjulkinen

Device - PAC 6500				Custom ID - 0000	
Serial number	ARTD-0271	SW part no.	8326331	Software version	09.24.00
Equipment	Data logger				

Sensor parameter

Sensor	Meas. gas	Cal. gas	Part number	Serial number	Range	Alarm threshold A1	Alarm threshold A2	Alarm threshold A3
EC1	CO	CO	6813210	11TD0271	2000.00 ppm	20.00 ppm	75.00 ppm	200.00 ppm
EC2	***(not installed)***							

Calibration parameter

Sensor	Last calibration	Next calibration	Calibration interval	Cal. gas	Cal. gas concentration	Conc. min.	Conc. max.
EC1	15.7.2025	15.7.2026	365 Days	CO	100.00 ppm	19.16 ppm	1915.59 ppm
EC2	***(not installed)***						

Evaluation parameter

Sensor	Hygiene evaluation mode	Mean value period	Short-term exposure limit (STEL)	Short-term exposure time	Time-weighted average (TWA)	Shift duration	Life time
EC1	Not active	15 min	75.00 ppm	0 min	30.00 ppm	8.00 h	N/A
EC2	***(not installed)***						

Results Of The Fresh Air Calibration (15.7.2025 7:30:33)

Sensor	Cal. gas	Set Value	Is Value (before)	Is Value (end)	Gas cylinder	Result
EC1	Fresh air	0.00 ppm	-2.00 ppm	0.00 ppm		OK
EC2	***(not installed)***					

Results Of The Span Calibration (15.7.2025 7:32:07)

Sensor	Cal. gas	Set Value	Is Value (before)	Is Value (end)	Gas cylinder	Result
EC1	CO	100.00 ppm	101.00 ppm	100.00 ppm		OK
EC2	***(not installed)***					

Printed on :
15.7.2025 7:33:18

Location : _____ Technician : _____

5740/R/38645/25
Liite 16

Kiinteistö Hattukalliontie 5
58220 Savonlinna

Asia : Raportti sähköpalomahdollisuuden tutkimisesta

Tutkintapvm : 11.12.2025

Yleistietoja :

1. Kiinteistö on palanut pahoin lähes kokonaan.
2. Kiinteistön sähkölaitteistot sijaitsevat yläpohjassa ja osa koneasennuksien syötöistä on alapohjan kautta.
3. Asennukset on tehty ajankohdan mukaisesti putkitusasennuksina, jolloin on käytetty muoviputkia joihin on vedetty ML-johtimet muovieristeisinä.
4. Yläpohjan asennukset ovat kokonaan poistuneet yläphjan mukana tulipalossa ja niitä ei ole nähtävissä. Muutama alastulo vähemmän palaneissa seinissä on jäljellä ja niiden perusteella asennukset ja toteutustapa voidaan todeta.
5. Keittiössä on ollut kodinkoneita liesi, jääkaappi, astianpesukone ja liesituuletin. Lisäksi on ollut leivänpaahdin joka ei ollut kytkettynä sähköverkkoon. Keittiökaapit tuhoutuneet lähes konaisuudessaan.
6. Makuuhuoneissa ja varastotiloissa ollut vain kattovalaistus ja pistorasioita, osa sähkölaitteistoista säilynyt tulipalossa.
7. Sähkökeskus on sijainnut takkahuone/apukeittiössä ja on ajankohdan mukainen Enston tulppavarokekeskus 24:llä varokkeella ja 3:lla päävarokkeella, roikkuu seinällä johtojen varassa.
8. Sauna on ollut puulämmitteinen ainoastaan valaisin sijainnut siellä.
9. Pesutilat on sisältänyt valaistuksen ja pesukonepistorasian.
10. Lämmöjakeluhuoneessa sähkölaitteistot on säilyneet paremmin.
11. Kiinteistössä on ollut yksi vanha Strombergin metallinen 3x40A pistorasia palaneessa seinässä kiinni osin sulaneena, onko ollut käytössä ei ole tietoa. Liitettävää pistotulppaa niihin ei ole saanut enää 50 vuoteen, joten ei ehkä käytössä.

Laitteistokohtainen raportti:

1. Yläpohjat asennuksineen on palanut muun rakennuksen palon mukana ja asennukset niissä poistuneet eikä niitä voitu selvittää. Mitä johtimista oli jäänyt ne oli tulipalon tuhoamia eikä niissä kuitenkaan näkynyt mitään merkkejä oikosuluista tai vastaavista.

   Yleisenä toteamuksena että mikäli yläpohjan sähkölaitteisto olisi aiheuttanut tulipalon se leviäisi ylöspäin ja alemmat rakenteet säästyisivät, nyt ei näyttänyt sellaiselta.
2. Sähkökeskus on takkahuoneen/apukeittiön seinällä ja siinä olevat tulppasulakkeet olivat osin ehjinä ja osa oli palanut, ryhmiä ei voinut selvittää keskuksen kunnosta johtuen. Johtoliitoksien hitsausjälkiä ei löytynyt mistään liittimestä ja keskusrungossa oli vielä osaksi maaleja jäljellä. Myös syöttökaapelin liitäntä oli kunnossa ja syöttökaapeli oli asennettu palon kestävästi metalliputkeen määräysten mukaisesti.
   Pääsulakkeet olivat palaneet klo 7.30 – 7.45 välillä ja sähkö poistunut sähkölaitteistoista, koska verkkoyhtiö mittaustietoa ei tuolta ajalta ole enää saatu.
   Sähkö on jäänyt päälle liittymäpisteeseen pääsulakkeiden etupuolen liittimiin ja talojohtoon ja sen poistumisajasta ei ole tietoja.
   Jos keskus olisi sytyttäjä, siinä olisi liittimissä vaaleita kohtia kovasta kuumuudestä johtuen ja seinärakenteet sen taustalla olisi tuhoutuneet ensisijaisesti pahemmin kuin nyt on tapahtunut. Nyt näitä ei ole näkyvissä.

Tilanne keskuksella

Liitännät

Tausta ja liitäntätapa

3. Sähköliesi oli keraaminen liesi, jossa keraaminen pinta kuumenee levyn alapuolella olevilla vastuksilla ja pinnan kuumuus ei nouse niin korkeaksi kuin perinteisellä liedellä. Verkkoyhtiön antaman kulutusraportin (liitteenä) mukaan aamulla ei laitetta ole käytetty. Vastukset keraamisen pinnan alla on kunnossa
Lieden takana oleva liitäntärasia ei ole vioittunut ja se voi aiheuttaa palon vain kuormitettaessa jota nyt ei ole ollut. Myös taustaseinän paloaste tukee tätä.

Lieden tilanne kansi avattuna

4. Astianpesukone oli asennettu kettiökalusteisiin jotka olivat tuhoutuneet palossa. Astiapesukoneen liitäntä oli normaali pistotulppaliitäntä ja se ei kulutusraportin mukaan ole myöskään ollut toiminnassa koko aamuna.
   Myöskään koneen jätteissä ei näy mitään viitteitä siitä että se olisi aiheuttanut palon ja lisäksi koneet eivät sisällä palavia muoviosia kovin paljon joten ne harvoin aiheuttavat rakennuksen syttymistä koska paloenergia on niin vähäinen.
   Ne tuhoutuu vain itse ja aiheuttaa savuvahinkoja kiinteistölle. Tämä kone ei ole voinut aiheuttaa tätä paloa.
5. Liesituuletin oli tulppaliitäntäinen ja on sisältänyt rengassydänmuuntajan säätöä varten. Tuuletin oli pudonnut pois ja sen sisältämä säätömuuntaja ja tuuletin olivat nyt eri paikoilla kuin alunperin. Sen teho on hyvin pieni vain kymmeniä watteja ja se ei sisällä lämmitysvastuksia. Myöskään sen palojätteet ei viittaa siihen, että se olisi aiheuttanut palon.

6. Kylmälaitteita oli yksi vastakkaisella puolella keittiötä upotettuna kaapistoon . Kaapin ovi oli pois paikaltaan, mutta kompressoriyksikkö oli paikallaan. Kaapin takana oleva lauhdutinputkisto verkkoineen ja viereinen kalustokaapisto oli vielä paikoillaan, mikä osoittaa, että palo on edennyt pääosin muualla kuin kaapin takana.
   Jos syttyminen olisi kaapin kylmäkoneiston aiheuttama, niin tilanne olisi käänteinen ja palo olisi silloin edennyt pääosin kaapin takana. Nyt seinärakenteet myös oli palaneet ensisijaisesti seinärakenteen toiselta puolelta ja lauhdutin ritiläyksikköineen sekä viereinen kaapisto olivat säilyneet paremmin.
   Kylmäkompressori lattiarajassa lienee vielä lähes käyttökuntoinen, joten se ei ole tulipalon sytyttäjä tässä kohteessa.

Kylmälaitteisto viereisine rakenteineen

7. Lämmityslaitteistojen huone oli parhaiten säilynyt ja siellä ei ole oleellisia sähkölaitteistojen vahinkoja eikä syttymislähdettä.

Lämmityslaitteistohuone

8. Muut havainnot paremmin säilyneissä osissa osoittavat asianmukaisen sähkölaitteiston olleen kohteessa ennen paloa eikä riski sen rikkoutumisesta ollut suuri.

Kuvia paremmin säilyneistä sähkölaitteistoista ja rakenteista

Tiedot verkkoyhtiöltä:

Verkkoyhtiöltä on saatu etämittaustulokset kyseiseltä ajanjaksolta.
Kiinteistön sähkönkulutus on ollut 5.12.2025 klo 10.30 – 20.30 välisenä aikana noin 5-6kW teholla ja klo 20.30 – 22.30 noin 1-1.5kW teholla ja sen jälkeen vain pieni yökulutus noin 0.4 – 0.5kW joka on syntynyt kylmälaitteistosta ja mahdollisista pumpuista yms. pienistä itsestään toimivista laitteistoista.
Aamulla 6.12.2025 klo 6.30 – 7.30 kulutus on ollut noin 1.2kW ja se voi tulla valojen tms. käytöstä ja osoittaa ajankohdan heräämistapahtumille.Mitään muita kulutusmuutoksia ei ole ilmennyt eikä muuta oleellista sähkölaitekäyttöä ole aamun aikana tapahtunut.
Viimeinen yhteys mittalaitteistoon on saatu 6.12.2025 klo 7.30 ja seuraavaa yhteyttä klo 7.45 ei ole enää saatu ja osoittaa tulipalon edenneen.
Verkkoyhtiön raportti liitteenä (liite 1).

Loppulausunto tarkastuksesta:

Viitaten edellisiin selvityksiin ja sen yksityiskohtiin ja tarkastuksiin, en löydä mitään syytä mistään osasta sähkölaitteistoja, jotka olisivat voineet aiheuttaa näin laajasti lähes koko rakennukseen levinneen tulipalon.
Huomautan lisäksi, että sähköpalo on yleensä paikallinen laitteessa tai huoneessa.

Mielestäni ja tarkastukseni perusteella tämä palo ei ole sähkölaitteiston sytyttämä.

AmePlan Oy

Seppo Asikainen
valtuutettu tarkastaja VTS056
sähköpalotutkija

AmePlan Oy **LASKU** Sivu 1 (1)

Itä-Suomen poliisilaitos
PL 217
70110 Kuopio
SUOMI

Päiväys:	15.12.2025
Asiakasnumero:	247
Laskunumero:	836
Viitenumero:	18364
Tilinumero:	FI83 2365 1800 1332 77
BIC-koodi:	NDEAFIHH
Maksuehto:	14 päivää netto
Eräpäivä:	29.12.2025
Viivästyskorko:	8 %
Valuutta:	EUR
Tilausviite:	5740/R/38645/25
Tilausnumero:	5740/R/38645/25

Lisätietoja:
Hattukalliontie 5, Savonlinna, sähköpalotutkinta ja raportointi, 11.12.2025 ja 14.12.2025

Tuote	Määrä	Yksikkö	Yks.hinta	Veroton arvo	Alv-%
Sähköpalotutkinta 11.12.2025 Hattukalliontie 5	3	kpl	100,00	300,00	25,5
Asioiden selvitys ja raportointi	8	kpl	100,00	800,00	25,5
Matkakulut	42	km	1,00	42,00	25,5

Veroton arvo yhteensä:	1142,00
Alv 25,5 %:	291,21
Summa yhteensä:	**1433,21**

AmePlan Oy
Pajatie 21
57210 Savonlinna

Y-tunnus: 0866557-6
ALV-tunnus: FI08665576
Puhelin: 0400754446
Sähköposti: seppo.asikainen@ameplan.fi
Alv. rek.

Pankkiyhteys: Nordea
FI83 2365 1800 1332 77 NDEAFIHH

Mittausarvo lista

05.12.2025 - 06.12.2025

Aikaleima	kW	
5.12.2025 00:00	1,534	measured
5.12.2025 00:15	1,531	measured
5.12.2025 00:30	1,524	measured
5.12.2025 00:45	1,525	measured
5.12.2025 01:00	1,539	measured
5.12.2025 01:15	1,522	measured
5.12.2025 01:30	1,531	measured
5.12.2025 01:45	1,531	measured
5.12.2025 02:00	1,531	measured
5.12.2025 02:15	1,536	measured
5.12.2025 02:30	1,532	measured
5.12.2025 02:45	1,533	measured
5.12.2025 03:00	1,535	measured
5.12.2025 03:15	1,538	measured
5.12.2025 03:30	1,545	measured
5.12.2025 03:45	1,548	measured
5.12.2025 04:00	1,539	measured
5.12.2025 04:15	1,533	measured
5.12.2025 04:30	1,537	measured
5.12.2025 04:45	1,363	measured
5.12.2025 05:00	1,336	measured
5.12.2025 05:15	1,343	measured
5.12.2025 05:30	1,331	measured
5.12.2025 05:45	1,328	measured
5.12.2025 06:00	1,325	measured
5.12.2025 06:15	1,32	measured
5.12.2025 06:30	1,323	measured
5.12.2025 06:45	1,357	measured
5.12.2025 07:00	1,355	measured
5.12.2025 07:15	1,355	measured
5.12.2025 07:30	1,348	measured
5.12.2025 07:45	1,339	measured
5.12.2025 08:00	1,359	measured
5.12.2025 08:15	1,357	measured
5.12.2025 08:30	1,354	measured
5.12.2025 08:45	1,458	measured
5.12.2025 09:00	1,563	measured
5.12.2025 09:15	1,556	measured
5.12.2025 09:30	1,565	measured
5.12.2025 09:45	1,556	measured
5.12.2025 10:00	1,554	measured
5.12.2025 10:15	1,545	measured
5.12.2025 10:30	1,541	measured
5.12.2025 10:45	1,561	measured
5.12.2025 11:00	1,579	measured
5.12.2025 11:15	1,566	measured

5.12.2025 11:30	1,565	measured
5.12.2025 11:45	1,56	measured
5.12.2025 12:00	1,631	measured
5.12.2025 12:15	1,962	measured
5.12.2025 12:30	2,112	measured
5.12.2025 12:45	1,966	measured
5.12.2025 13:00	1,936	measured
5.12.2025 13:15	1,615	measured
5.12.2025 13:30	1,723	measured
5.12.2025 13:45	2,028	measured
5.12.2025 14:00	1,607	measured
5.12.2025 14:15	1,601	measured
5.12.2025 14:30	1,592	measured
5.12.2025 14:45	1,567	measured
5.12.2025 15:00	1,572	measured
5.12.2025 15:15	1,583	measured
5.12.2025 15:30	1,429	measured
5.12.2025 15:45	1,371	measured
5.12.2025 16:00	1,376	measured
5.12.2025 16:15	1,372	measured
5.12.2025 16:30	1,445	measured
5.12.2025 16:45	1,415	measured
5.12.2025 17:00	1,386	measured
5.12.2025 17:15	1,39	measured
5.12.2025 17:30	1,393	measured
5.12.2025 17:45	1,393	measured
5.12.2025 18:00	1,376	measured
5.12.2025 18:15	1,405	measured
5.12.2025 18:30	1,351	measured
5.12.2025 18:45	1,34	measured
5.12.2025 19:00	1,33	measured
5.12.2025 19:15	1,34	measured
5.12.2025 19:30	1,344	measured
5.12.2025 19:45	1,332	measured
5.12.2025 20:00	1,334	measured
5.12.2025 20:15	1,429	measured
5.12.2025 20:30	0,863	measured
5.12.2025 20:45	0,317	measured
5.12.2025 21:00	0,304	measured
5.12.2025 21:15	0,305	measured
5.12.2025 21:30	0,303	measured
5.12.2025 21:45	0,304	measured
5.12.2025 22:00	0,312	measured
5.12.2025 22:15	0,305	measured
5.12.2025 22:30	0,312	measured
5.12.2025 22:45	0,118	measured
5.12.2025 23:00	0,106	measured
5.12.2025 23:15	0,099	measured
5.12.2025 23:30	0,117	measured
5.12.2025 23:45	0,087	measured

6.12.2025 00:00	0,08	measured
6.12.2025 00:15	0,08	measured
6.12.2025 00:30	0,081	measured
6.12.2025 00:45	0,088	measured
6.12.2025 01:00	0,079	measured
6.12.2025 01:15	0,066	measured
6.12.2025 01:30	0,08	measured
6.12.2025 01:45	0,082	measured
6.12.2025 02:00	0,079	measured
6.12.2025 02:15	0,092	measured
6.12.2025 02:30	0,081	measured
6.12.2025 02:45	0,079	measured
6.12.2025 03:00	0,08	measured
6.12.2025 03:15	0,081	measured
6.12.2025 03:30	0,096	measured
6.12.2025 03:45	0,105	measured
6.12.2025 04:00	0,092	measured
6.12.2025 04:15	0,093	measured
6.12.2025 04:30	0,092	measured
6.12.2025 04:45	0,092	measured
6.12.2025 05:00	0,1	measured
6.12.2025 05:15	0,099	measured
6.12.2025 05:30	0,092	measured
6.12.2025 05:45	0,092	measured
6.12.2025 06:00	0,092	measured
6.12.2025 06:15	0,092	measured
6.12.2025 06:30	0,283	measured
6.12.2025 06:45	0,294	measured
6.12.2025 07:00	0,291	measured
6.12.2025 07:15	0,291	measured
6.12.2025 07:30	0,296	measured
6.12.2025 07:45	1,517	uncertain

Itä-Suomen poliisilaitos PL 217 70101 KUOPIO	Ilmoituksen numero	5740/R/38645/25
	Tutkimuspyynnön numero	5740/R/38645/25/TEK/9
	Tutkimuspyynnön päivämäärä	04.05.2026

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 3 k
L (____/ ____) ___ §:n ___k

Rikostekniseen laboratorioon toimitettu tutkimusaineisto

Näyte	Tilaajan tutkimus- ja lausuntopyyntöön kirjaama näytekuvaus	Vastaanotettu
54	SÄHKÖNKÄYTTÖTIEDOT: Sähkökäyttötietoja Hattukalliontie 5 58220 LOUHI tiedostoina.	04.05.2026

Näytteenä on sähköverkkoyhtiön poliisille toimittamat kohteen sähkönkäyttötiedot ajalta 1.9.2024–6.12.2025.
Sähkökäyttötietoja on sekä yhden tunnin että 15 minuutin mittausjaksoilta.
Omakotitalo paloi 6.12.2025, joten tässä raportissa tietojen tulkinta keskittyy marras-joulukuuhun 2025.

Sähkönkäyttötietojen lisäksi tulkintaa tehdessä on ollut käytettävissä tietoja kohderakennuksesta ja sen lämmitysmuodosta. Kohteessa on ollut vesikeskuslämmitys puukattilalla, joka on varustettu myös 6 kW sähkövastuksilla.

Konsultaatiokysymys

Mitä sähkönkäyttötiedoista voi päätellä kiinteistön tapahtumista 5.–6.12.2025?

Tietoa tutkinnalle

Alla olevissa kaavioissa 1–3 on esitetty kohteen sähkönkäyttö pylväskaavioina 15 minuutin jaksoissa kolmelta eri ajanjaksolta.

Kaavio 1 on ajalta 15.11.–6.12.2025. Siitä on havaittavissa, että kyseisellä ajanjaksolla 15 minuutin sähkönkulutuksen vaihteluväli on ollut hyvin tasainen. Sähkönkäytössä on havaittavissa todennäköisesti sähkölämmitykseen liittyvää tasaista korkeampaa kulutusta ja siihen sekoittuvaa vaihtelevaa asumiskulutusta. Tasainen korkeampi kulutus on noin 1,5 kWh luokkaa 15 minuutin jaksoilla, eli kyse on noin 6 kW tehosta. Tämä vastaa saatua tietoa vesikeskuslämmityksen kattilassa olevan sähkövastuksen tehosta.

Kohdetta lähimpänä sijaitseva Ilmatieteenlaitoksen Savonlinnan lentoaseman mittauspiste sijaitsee noin 5 kilometriä kohteesta länteen. Mittauspisteen lämpötila on vaihdellut ko. aikana -8…+7 asteen välillä, joka voi ainakin osittain selittää sähkölämmityksen kulutuksen satunnaista vaihtelua. Vesikeskuslämmityksen kattilan pääenergianlähde on ollut puu, joten ulkolämpötilan lisäksi mahdollinen puun polttaminen kattilassa on voinut vaikuttaa siihen, ovatko sähkövastukset käytössä.

Pienimmillään 15 minuutin jaksojen kulutus on noin 0,09 kWh (noin 0,36 kWh tunnissa), tyypillisesti yöaikaan. Tämä lienee kohteen tyypillinen yöajan pohjakulutus, kun mitään erityisiä sähkölaitteita ei käytetä, eikä sähkölämmitys ole päällä.

Kaavio 2 on ajalta 1.12.–6.12.2025 ja siitä erottuu tarkemmin paloa edeltävien päivien kulutuksen vaihtelu 15 minuutin jaksoissa.

Kaavio 3 on ajalta 5.12.–6.12.2025. Sähkölämmitys vaikuttaa olleen päällä 5.12. iltaan kello 20:45 asti. Sen aiheuttaman korkeamman kulutuksen päällä erottuu vaihtelevaa, aktiiviseen sähkölaitteiden käyttöön viittaavaa kulutusta ainakin kello 12:30–14:00 välisenä aikana. 5.12. kello 22:45 kulutus putoaa hyvin pieneksi, vastaamaan kohteen aiemman kulutushistorian perusteella pääteltyä pohjakuormaa.

6.12. kello 6:30–7:45 väliseksi ajaksi kulutus nousee jälleen vastaavalle tasolle kuin edellisenä iltana. Viimeinen sähkömittarin rekisteröimä 15 minuutin jakso on kello 7:30–7:45, jonka jälkeen kohteen sähköt ovat todennäköisesti katkenneet tulipalon seurauksena. Koska tulkintaa tehdessä ei ole tiedossa, miten usein mittaustiedot siirtyvät mittarilta sähköverkkoyhtiön tietokantaan, ei sähköjen tarkkaa katkeamisaikaa ole mahdollista päätellä.

Sähkönkäyttötietojen perusteella voidaan arvioida, että asunnossa on lopetettu aktiivinen sähkölaitteiden käyttö 5.12. noin kello 22:45 ja aloitettu jälleen 6.12. kello 06:30. Tämä viittaisi siihen, että kohteessa on oltu nukkumassa kello 22:45–6:30 välisenä aikana. On kuitenkin huomioitava, että kulutuksen vaihtelu voi ainakin osittain olla ajastettujen laitteiden aiheuttamaa. Sähkönkäytössä ei ole havaittavissa mitään poikkeuksellista paloa edeltävänä aikana.

KESKUSRIKOSPOLIISI
Rikostekninen laboratorio
Tikkurilantie 30, PL 285, 01301 Vantaa



Kaavio 1. Hattukalliontie 5, 58220 LOUHI, sähkönkäyttö 15 minuutin jaksoissa 15.11.–6.12.2025

KESKUSRIKOSPOLIISI
Rikostekninen laboratorio
Tikkurilantie 30, PL 285, 01301 Vantaa



Kaavio 2. Hattukalliontie 5, 58220 LOUHI, sähkönkäyttö 15 minuutin jaksoissa 1.12.–6.12.2025

KESKUSRIKOSPOLIISI
Rikostekninen laboratorio
Tikkurilantie 30, PL 285, 01301 Vantaa



Kaavio 3. Hattukalliontie 5, 58220 LOUHI, sähkönkäyttötiedot 15 minuutin jaksoissa 15.12.–6.12.2025

KESKUSRIKOSPOLIISI
Rikostekninen laboratorio
Tikkurilantie 30, PL 285, 01301 Vantaa

Tiedon tulkintaan liittyviä epävarmuuksia

Sähkönkäyttötietoja on tulkittu ilman tarkempia tietoja kohteessa olleista sähkölaitteista tai mahdollisista ajastimella varustetuista laitteista.

Sähkönkäyttötietojen perusteella pystytään harvoin täydellä varmuudella yksilöimään tietyllä ajanjaksolla sähköä käyttänyt laite tai laitteet. Jos kohteen pohjakulutus on pieni ja/tai kohteen sähkölaitteista on hyvät lähtötiedot, on sähkönkäyttötietojen perusteella kuitenkin mahdollista tehdä päätelmiä mahdollisista käytetyistä laitteista.

Kaavioissa esitetyt kulutuslukemat ovat usein useamman kuin yhden sähkölaitteen kumulatiivinen sähkönkäyttö. Lukemia tulkitessa pitää huomioida, että laitteita ei useinkaan kytketä päälle ja pois täsmälleen mittausjaksojen vaihtuessa, vaan niiden sähkönkulutus voi jakautua peräkkäisille mittausjaksoille. Samoin useiden isotehoisten sähkölaitteiden yhtäaikainen käyttö voi nostaa kulutuksen hetkellisesti hyvinkin suureksi, ilman että päällä olleita laitteita tai niiden tarkkaa kytkeytymisaikaa voidaan varmuudella päätellä.

Vaikka sähkönkäyttötietojen perusteella voidaan tehdä päätelmiä aktiivisesta sähkölaitteiden käytöstä ja siitä, että kohteessa on mahdollisesti oltu paikalla, ei niiden perusteella ole mahdollista tietää kuka tai keitä kohteessa on ollut paikalla.

Parhaimmillaan sähkönkäyttötietojen tulkinta on kaukolämmöllä tai muulla sähköstä riippumattomalla lämmitysmuodolla varustetuissa asunnoissa, joissa ulkolämpötilalla ei ole merkittävää vaikutusta kohteen sähkönkäyttöön.

Lisätiedot

Tämä on Rikosteknisen laboratorion asiantuntijan laatima raportti, jonka tarkoitus on kertoa tietoa tutkinnalle.

Asiantuntijan tekemät arviot ja päätelmät on tehty käytössä olleilla lähtötiedoilla. Mahdolliset myöhemmin ilmenevät lisätiedot voivat vaikuttaa tulkintaan.

KESKUSRIKOSPOLIISI
Rikostekninen laboratorio
Tikkurilantie 30, PL 285, 01301 Vantaa

Näyte	Loppukäsittely
54	Näyte säilytetään toistaiseksi vertailututkimuksia varten

Yhteydenotot

RTL:n koordinaatiokeskus
puhelin: 0295 486 999
sähköposti: koordinaatiokeskus_rtl.krp@poliisi.fi

Lähettäjä: Ville Korhonen <Ville.Korhonen@sssoy.fi>
Lähetetty: tiistai, 5. toukokuuta, 2026 13:55
Vastaanottaja: Lyytikäinen Sanna POL
Aihe: VS: KIIREELLINEN TIEDONSAANTIPYYNTÖ

HUOM! Viesti on saapunut turvallisuusverkon ulkopuolelta. Älä avaa viestin linkkejä tai liitteitä, jos et tunnista lähettäjää.

Moi

Tuo 06.12.2025 07:59:15. on sähköjen katkeamisaika.

Mittari lähettää meille lukemaa, josta sitten lasketaan aina vartin kulutukset.
Tässä tapauksessa, jotta tuo 7:30 vartin kulutus on saatu laskettua on meillä oltava 7:45 lukema.
Sähköt on katkenneet 7:59, jonka vuoksi klo 8 lukemaa ei olla saatu ja tuo 7:45 – 8 välinen kulutus jää puuttumaan.

Aikaleima	Mittarilukema	Julkaistu arvo	Julkaistun arvon tila
6.12.2025 07:00	10107.813	0.291	measured
6.12.2025 07:15	10108.104	0.291	measured
6.12.2025 07:30	10108.395	0.296	measured
6.12.2025 07:45	10108.691	1.517	extrapolated
6.12.2025 08:00		1.507	extrapolated
6.12.2025 08:15		1.462	extrapolated

Terveisin

Ville Korhonen
Palveluinsinööri
Järvi-Suomen Energia Oy
Prikaatinkatu 3 D, PL 3
50101 MIKKELI
010 210 4299
ville.korhonen@sssoy.fi
www.jseoy.fi

Lähettäjä: Lyytikäinen Sanna POL <Sanna.Lyytikainen@poliisi.fi>
Lähetetty: tiistai 5. toukokuuta 2026 13:47
Vastaanottaja: Ville Korhonen <Ville.Korhonen@sssoy.fi>
Aihe: VS: KIIREELLINEN TIEDONSAANTIPYYNTÖ

Huom: Tämä sähköpostiviesti on tullut organisaation ulkopuolelta. Älä klikkaa linkkejä tai avaa liitetiedostoja jos et tunnista lähettäjää ja ole varma että viestin sisältö on turvallista.

Kiitos nopeasta vastauksesta.
Vielä tarkentaisin, millainen viive tuolla hälytyksellä on todelliseen sähköjen katkeamis- aikaan verrattuna? Pystyykö sitä näkemään mistään?
Varttisarjan mukaan kello 7.45 sähköt ovat jo katkenneet. Viimeinen ajantasainen sähkölukema on kello 6.30.
Hälytys on tullut kuitenkin vasta 06.12.2025 07:59:15.

6.12.2025 07:30	0,296	measured
6.12.2025 07:45	1,517	uncertain

t. vrk. Lyytikäinen

Lähettäjä: energiatiedot <energiatiedot@sssoy.fi>
Lähetetty: tiistai, 5. toukokuuta, 2026 13.18
Vastaanottaja: Lyytikäinen Sanna POL <Sanna.Lyytikainen@poliisi.fi>
Aihe: VS: KIIREELLINEN TIEDONSAANTIPYYNTÖ

HUOM! Viesti on saapunut turvallisuusverkon ulkopuolelta. Älä avaa viestin linkkejä tai liitteitä, jos et tunnista lähettäjää.

Moi

Uusilta mittareilta, (joka oli tähän kohteeseen asennettu) Mittaustietoa saadaan noin 15 min välein. Mittareilta saadaan myös hälytyksiä sähkökatkoista ja sulakkeen palamisista.

Kohteen mittarilta on tullut hälytys sähköjen katkeamisesta 06.12.2025 07:59:15

Terveisin

Ville Korhonen
Palveluinsinööri
Järvi-Suomen Energia Oy
Prikaatinkatu 3 D, PL 3
50101 MIKKELI
010 210 4299
ville.korhonen@sssoy.fi
www.jseoy.fi

Lähettäjä: Lyytikäinen Sanna POL <Sanna.Lyytikainen@poliisi.fi>
Lähetetty: tiistai 5. toukokuuta 2026 13:03
Vastaanottaja: energiatiedot <energiatiedot@sssoy.fi>
Aihe: KIIREELLINEN TIEDONSAANTIPYYNTÖ

Huom: Tämä sähköpostiviesti on tullut organisaation ulkopuolelta. Älä klikkaa linkkejä tai avaa liitetiedostoja jos et tunnista lähettäjää ja ole varma että viestin sisältö on turvallista.

Hei.

Olemme saaneet teiltä jo varttisarjana sähkönkäyttötiedot Hattukalliontie 5, Savonlinna.

Nyt pitäisi selvittää mahdollisimman tarkkaan milloin sähköt ovat katkenneet. Tarkkaa sähköjen katkeamisaikaa ei voi päätellä ilman että on tiedossa miten usein mittari lähettää dataa sähköyhtiölle

Saisinko teiltä vielä tiedon
Kuinka usein Hattukalliontie 5 sähkömittari on lähettänyt dataa sähköverkkoyhtiölle?

Saisinko vastauksenne mahdollisimman pian, mutta viimeistään 6.5.2026 kello 16.00 mennessä.
Kiitos
t.
SANNA LYYTIKÄINEN
Vanhempi rikoskonstaapeli | Senior Detective Constable
Rikostutkinta| Criminal Policing
+358 295 455 404

ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOS | EASTERN FINLAND POLICE DEPARTMENT
Savonlinnan poliisiasema | Savonlinna police station
Tottinkatu 9, 57130 SAVONLINNA

Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 §).

Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens.

This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.

Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 §).

Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § i lag om tjänster inom elektronisk

Päivämäärä	Aloitusaika	Vastaus	Päättymisai	Kesto	Kohteen numero	Tapahtuma	Vastanumero	Vastanumero/ni	Paikan	Kohteen imei	MSISDN A
01.12.2025	00:26:38		04:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	00:26:38		04:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	03:21:37		07:21:37	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	03:21:37		07:21:37	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	04:26:38		08:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	04:26:38		08:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	07:21:37		11:21:37	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	07:21:37		11:21:37	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	08:26:38		12:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	08:26:38		12:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	10:06:14		10:18:12	00:11:58	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	10:06:14		10:18:12	00:11:58	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	10:06:20		10:18:12	00:11:52	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]			35540293253711	358402542433
01.12.2025	10:06:20		10:18:12	00:11:52	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]			35540293253711	358402542433
01.12.2025	11:21:37		15:21:37	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	11:21:37		15:21:37	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	11:48:04		11:48:26	00:00:22	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	11:48:04		11:48:26	00:00:22	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	11:48:10		11:48:25	00:00:16	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]			35540293253711	358468809342
01.12.2025	11:48:10		11:48:25	00:00:16	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]			35540293253711	358468809342
01.12.2025	12:26:38		16:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	12:26:38		16:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	12:34:25		12:34:43	00:00:18	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	12:34:25		12:34:43	00:00:18	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	12:34:32		12:34:42	00:00:10	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]			35540293253711	358468809342
01.12.2025	12:34:32		12:34:42	00:00:10	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]			35540293253711	358468809342
01.12.2025	14:58:12		14:58:12	00:00:00	358468809342	Vastaamaton lähtevä puhelu	[redacted]			35540293253711	358468809342
01.12.2025	14:58:12		14:58:12	00:00:00	358468809342	Vastaamaton lähtevä puhelu	[redacted]			35540293253711	358468809342
01.12.2025	15:16:06		15:16:06	00:00:00	358468809342	Saapuva SMS	4B75726B6			35540293253711	4B75726B6
01.12.2025	15:16:06		15:16:06	00:00:00	358468809342	Saapuva SMS	4B75726B6			35540293253711	4B75726B6
01.12.2025	15:21:37		19:21:37	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	15:21:37		19:21:37	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342
01.12.2025	15:30:15		15:30:15	00:00:00	358468809342	Saapuva SMS	4B454C41			35540293253711	4B454C41
01.12.2025	15:30:15		15:30:15	00:00:00	358468809342	Saapuva SMS	4B454C41			35540293253711	4B454C41
01.12.2025	16:26:38		20:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma				35540293253711	358468809342

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

01.12.2025	16:26:38	20:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	17:42:03	17:53:06	00:11:03	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	17:42:03	17:53:06	00:11:03	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	17:42:17	17:53:06	00:10:49	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
01.12.2025	17:42:17	17:53:06	00:10:49	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
01.12.2025	17:48:51	17:48:55	00:00:00	468809342	Vastaamaton saapuva puhelu	[redacted]		358403681879
01.12.2025	17:53:18	17:55:29	00:02:11	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	17:53:18	17:55:29	00:02:11	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	17:53:23	17:55:29	00:02:06	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
01.12.2025	17:53:23	17:55:29	00:02:06	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
01.12.2025	18:12:55	18:14:36	00:01:41	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	18:12:55	18:14:36	00:01:41	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	18:13:01	18:14:36	00:01:35	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358403681879
01.12.2025	18:13:01	18:14:36	00:01:35	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358403681879
01.12.2025	18:15:39	18:16:15	00:00:36	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	18:15:39	18:16:15	00:00:36	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	18:15:44	18:16:15	00:00:31	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358403681879
01.12.2025	18:15:44	18:16:15	00:00:31	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358403681879
01.12.2025	18:31:16	18:32:33	00:01:17	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	18:31:16	18:32:33	00:01:17	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	18:31:43	18:32:33	00:00:50	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
01.12.2025	18:31:43	18:32:33	00:00:50	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
01.12.2025	19:21:37	21:03:32	01:41:55	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	19:21:37	21:03:32	01:41:55	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	19:38:10	20:09:50	00:31:40	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	19:38:10	20:09:50	00:31:40	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	19:38:15	19:41:12	00:02:57	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
01.12.2025	19:38:15	19:41:12	00:02:57	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
01.12.2025	19:41:12	20:09:50	00:28:38	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358402542433
01.12.2025	19:41:12	20:09:50	00:28:38	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358402542433
01.12.2025	20:26:38	00:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	20:26:38	00:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	20:30:14	20:31:17	00:01:03	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	20:30:14	20:31:17	00:01:03	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	20:30:21	20:31:17	00:00:56	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
01.12.2025	20:30:21	20:31:17	00:00:56	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342

01.12.2025	21:03:32	21:11:09	00:07:37	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	21:03:32	21:11:09	00:07:37	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	21:11:09	21:18:01	00:06:52	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	21:11:09	21:18:01	00:06:52	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	21:18:01	21:24:55	00:06:54	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	21:18:01	21:24:55	00:06:54	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	21:24:55	21:32:00	00:07:05	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	21:24:55	21:32:00	00:07:05	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	21:32:00	21:42:37	00:10:37	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	21:32:00	21:42:37	00:10:37	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	21:42:37	22:37:00	00:54:23	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	21:42:37	22:37:00	00:54:23	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	22:37:00	23:02:26	00:25:26	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	22:37:00	23:02:26	00:25:26	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	22:46:49	22:47:45	00:00:56	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	22:46:49	22:47:45	00:00:56	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	22:47:08	22:47:45	00:00:37	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
01.12.2025	22:47:08	22:47:45	00:00:37	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
01.12.2025	23:02:26	23:14:31	00:12:05	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	23:02:26	23:14:31	00:12:05	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	23:14:31	23:22:22	00:07:51	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	23:14:31	23:22:22	00:07:51	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	23:22:22	23:39:12	00:16:50	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	23:22:22	23:39:12	00:16:50	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	23:39:12	23:56:13	00:17:01	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	23:39:12	23:56:13	00:17:01	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	23:56:13	00:12:27	00:16:14	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
01.12.2025	23:56:13	00:12:27	00:16:14	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	00:12:27	00:29:51	00:17:24	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	00:12:27	00:29:51	00:17:24	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	00:26:38	04:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	00:26:38	04:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	00:29:51	00:48:21	00:18:30	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	00:29:51	00:48:21	00:18:30	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	00:48:21	01:05:12	00:16:51	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	00:48:21	01:05:12	00:16:51	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

02.12.2025	00:52:41	00:53:14	00:00:33	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	00:52:41	00:53:14	00:00:33	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	00:52:47	00:53:14	00:00:26	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]		35540293253711	358468809342
02.12.2025	00:52:47	00:53:14	00:00:26	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]		35540293253711	358468809342
02.12.2025	01:05:12	01:20:56	00:15:44	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	01:05:12	01:20:56	00:15:44	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	01:20:56	02:01:06	00:40:10	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	01:20:56	02:01:06	00:40:10	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	01:34:29	01:35:33	00:01:04	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	01:34:29	01:35:33	00:01:04	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	01:34:35	01:35:33	00:00:58	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]		35540293253711	358468809342
02.12.2025	01:34:35	01:35:33	00:00:58	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]		35540293253711	358468809342
02.12.2025	01:42:45	01:43:19	00:00:34	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	01:42:45	01:43:19	00:00:34	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	01:42:52	01:43:19	00:00:27	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]		35540293253711	358468809342
02.12.2025	01:42:52	01:43:19	00:00:27	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]		35540293253711	358468809342
02.12.2025	02:01:06	06:01:07	04:00:01	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	02:01:06	06:01:07	04:00:01	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	04:26:38	08:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	04:26:38	08:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	06:01:07	10:01:07	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	06:01:07	10:01:07	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	08:26:38	12:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	08:26:38	12:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	08:56:04	08:56:04	00:00:00	358468809342	Lähtevä SMS	[redacted]	[redacted]	35540293253711	358468809342
02.12.2025	08:56:04	08:56:04	00:00:00	358468809342	Lähtevä SMS	[redacted]	[redacted]	35540293253711	358468809342
02.12.2025	08:56:05	08:56:05	00:00:00	358468809342	Lähtevä SMS	[redacted]	[redacted]	35540293253711	358468809342
02.12.2025	08:56:05	08:56:05	00:00:00	358468809342	Lähtevä SMS	[redacted]	[redacted]	35540293253711	358468809342
02.12.2025	10:01:07	14:01:07	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	10:01:07	14:01:07	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	12:26:38	16:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	12:26:38	16:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	12:44:28	12:50:49	00:06:21	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	12:44:28	12:50:49	00:06:21	358468809342	Muu datatapahtuma			35540293253711	358468809342
02.12.2025	12:44:45	12:50:49	00:06:04	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]		35540293253711	358402542433
02.12.2025	12:44:45	12:50:49	00:06:04	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]		35540293253711	358402542433

02.12.2025	14:01:07	18:01:07	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	14:01:07	18:01:07	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	16:26:38	20:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	16:26:38	20:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	18:01:07	19:09:32	01:08:25	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	18:01:07	19:09:32	01:08:25	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:09:32	19:19:23	00:09:51	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:09:32	19:19:23	00:09:51	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:16:10	19:16:37	00:00:27	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:16:10	19:16:37	00:00:27	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:16:20	19:16:37	00:00:17	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:16:20	19:16:37	00:00:17	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:19:23	19:27:15	00:07:52	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:19:23	19:27:15	00:07:52	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:27:15	19:35:05	00:07:50	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:27:15	19:35:05	00:07:50	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:35:05	19:43:37	00:08:32	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:35:05	19:43:37	00:08:32	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:37:25	19:38:03	00:00:38	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:37:25	19:38:03	00:00:38	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:37:35	19:38:03	00:00:29	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358403681879
02.12.2025	19:37:35	19:38:03	00:00:29	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358403681879
02.12.2025	19:43:37	19:51:29	00:07:52	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:43:37	19:51:29	00:07:52	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:51:29	20:09:11	00:17:42	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	19:51:29	20:09:11	00:17:42	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	20:09:11	20:33:40	00:24:29	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	20:09:11	20:33:40	00:24:29	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	20:26:38	00:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	20:26:38	00:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	20:33:40	21:29:04	00:55:24	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	20:33:40	21:29:04	00:55:24	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	21:17:46	21:18:28	00:00:42	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	21:17:46	21:18:28	00:00:42	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	21:17:54	21:18:28	00:00:35	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
02.12.2025	21:17:54	21:18:28	00:00:35	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

02.12.2025	21:29:04	21:53:36	00:24:32	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	21:29:04	21:53:36	00:24:32	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	21:53:36	22:18:23	00:24:47	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	21:53:36	22:18:23	00:24:47	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	22:10:55	22:11:12	00:00:17	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	22:10:55	22:11:12	00:00:17	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	22:11:01	22:11:11	00:00:10	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
02.12.2025	22:11:01	22:11:11	00:00:10	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
02.12.2025	22:18:23	23:00:11	00:41:48	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	22:18:23	23:00:11	00:41:48	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	23:00:11	23:59:09	00:58:58	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	23:00:11	23:59:09	00:58:58	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	23:59:09	00:07:29	00:08:20	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
02.12.2025	23:59:09	00:07:29	00:08:20	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	00:07:29	04:07:29	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	00:07:29	04:07:29	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	00:26:38	04:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	00:26:38	04:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	04:07:29	08:07:29	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	04:07:29	08:07:29	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	04:26:38	08:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	04:26:38	08:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	08:07:29	12:07:29	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	08:07:29	12:07:29	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	08:26:38	12:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	08:26:38	12:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	12:07:29	16:07:29	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	12:07:29	16:07:29	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	12:26:38	16:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	12:26:38	16:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	14:03:29	14:03:29	00:00:00	358468809342	Saapuva SMS	4372656469745669736	35540293253711	43726564697456697
03.12.2025	14:03:29	14:03:29	00:00:00	358468809342	Saapuva SMS	4372656469745669736	35540293253711	43726564697456697
03.12.2025	14:03:30	14:03:30	00:00:00	358468809342	Saapuva SMS	4372656469745669736	35540293253711	43726564697456697
03.12.2025	14:03:30	14:03:30	00:00:00	358468809342	Saapuva SMS	4372656469745669736	35540293253711	43726564697456697
03.12.2025	16:07:29	17:14:46	01:07:17	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	16:07:29	17:14:46	01:07:17	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342

03.12.2025	16:26:38	20:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	16:26:38	20:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	17:14:46	17:39:33	00:24:47	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	17:14:46	17:39:33	00:24:47	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	17:39:33	18:08:42	00:29:09	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	17:39:33	18:08:42	00:29:09	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	18:08:42	18:16:19	00:07:37	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	18:08:42	18:16:19	00:07:37	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	18:16:19	18:24:36	00:08:17	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	18:16:19	18:24:36	00:08:17	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	18:24:36	18:38:38	00:14:02	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	18:24:36	18:38:38	00:14:02	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	18:38:38	18:52:00	00:13:22	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	18:38:38	18:52:00	00:13:22	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	18:52:00	19:01:11	00:09:11	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	18:52:00	19:01:11	00:09:11	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	19:01:11	19:09:51	00:08:40	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	19:01:11	19:09:51	00:08:40	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	19:09:51	19:25:33	00:15:42	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	19:09:51	19:25:33	00:15:42	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	19:25:33	20:50:00	01:24:27	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	19:25:33	20:50:00	01:24:27	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	20:26:38	00:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	20:26:38	00:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	20:50:00	21:20:01	00:30:01	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	20:50:00	21:20:01	00:30:01	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	21:20:01	21:25:42	00:05:41	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	21:20:01	21:25:42	00:05:41	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	21:25:42	21:33:54	00:08:12	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	21:25:42	21:33:54	00:08:12	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	21:33:54	22:22:51	00:48:57	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	21:33:54	22:22:51	00:48:57	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	22:02:23	22:02:59	00:00:36	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	22:02:23	22:02:59	00:00:36	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	22:02:29	22:02:59	00:00:29	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
03.12.2025	22:02:29	22:02:59	00:00:29	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

03.12.2025	22:22:51	23:54:52	01:32:01	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	22:22:51	23:54:52	01:32:01	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	23:54:52	00:12:07	00:17:15	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
03.12.2025	23:54:52	00:12:07	00:17:15	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	00:12:07	00:28:15	00:16:08	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	00:12:07	00:28:15	00:16:08	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	00:26:38	04:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	00:26:38	04:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	00:28:15	00:43:48	00:15:33	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	00:28:15	00:43:48	00:15:33	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	00:57:03	04:57:03	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	00:57:03	04:57:03	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	04:26:38	08:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	04:26:38	08:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	04:57:03	08:57:03	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	04:57:03	08:57:03	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	08:26:38	12:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	08:26:38	12:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	08:57:03	12:57:03	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	08:57:03	12:57:03	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	11:20:48	11:20:56	00:00:08	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	11:20:48	11:20:56	00:00:08	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	11:20:49	11:20:56	00:00:07	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
04.12.2025	11:20:49	11:20:56	00:00:07	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
04.12.2025	12:26:38	16:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	12:26:38	16:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	12:57:03	16:57:03	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	12:57:03	16:57:03	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	15:31:12	15:31:38	00:00:00	468809342	Vastaamaton saapuva puhelu	[redacted]		358102700297
04.12.2025	15:31:12	15:31:38	00:00:26	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	15:31:12	15:31:38	00:00:26	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	15:41:43	15:43:39	00:01:56	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	15:41:43	15:43:39	00:01:56	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	15:41:52	15:43:38	00:01:46	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358102700233
04.12.2025	15:41:52	15:43:38	00:01:46	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358102700233
04.12.2025	16:26:38	20:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

04.12.2025	16:26:38	20:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	16:57:03	20:14:33	03:17:30	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	16:57:03	20:14:33	03:17:30	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	18:19:19	18:19:36	00:00:17	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	18:19:19	18:19:36	00:00:17	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	18:19:27	18:19:36	00:00:09	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358403681879
04.12.2025	18:19:27	18:19:36	00:00:09	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358403681879
04.12.2025	18:31:13	18:43:58	00:12:45	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	18:31:13	18:43:58	00:12:45	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	18:31:27	18:43:58	00:12:30	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358402542433
04.12.2025	18:31:27	18:43:58	00:12:30	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358402542433
04.12.2025	20:14:33	20:30:54	00:16:21	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	20:14:33	20:30:54	00:16:21	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	20:26:38	00:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	20:26:38	00:26:38	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	20:30:54	20:45:49	00:14:55	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	20:30:54	20:45:49	00:14:55	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	20:45:49	20:51:18	00:05:29	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	20:45:49	20:51:18	00:05:29	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	20:51:18	20:56:37	00:05:19	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	20:51:18	20:56:37	00:05:19	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	20:56:37	21:02:30	00:05:53	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	20:56:37	21:02:30	00:05:53	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	21:02:30	21:15:03	00:12:33	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	21:02:30	21:15:03	00:12:33	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	21:15:03	22:27:37	01:12:34	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	21:15:03	22:27:37	01:12:34	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	22:27:37	22:34:03	00:06:26	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	22:27:37	22:34:03	00:06:26	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	22:34:03	22:39:27	00:05:24	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	22:34:03	22:39:27	00:05:24	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	22:39:27	22:45:29	00:06:02	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	22:39:27	22:45:29	00:06:02	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	22:45:29	22:51:43	00:06:14	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	22:45:29	22:51:43	00:06:14	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	22:51:43	22:59:39	00:07:56	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342

04.12.2025	22:51:43	22:59:39	00:07:56	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	22:59:39	23:09:25	00:09:46	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	22:59:39	23:09:25	00:09:46	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	23:09:25	23:32:22	00:22:57	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	23:09:25	23:32:22	00:22:57	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	23:32:22	00:08:33	00:36:11	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
04.12.2025	23:32:22	00:08:33	00:36:11	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	00:08:33	03:11:13	03:02:40	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	00:08:33	03:11:13	03:02:40	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	00:26:38	03:11:12	02:44:34	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	00:26:38	03:11:12	02:44:34	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	03:11:45	07:11:45	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	03:11:45	07:11:45	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	03:11:46	07:11:47	04:00:01	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	03:11:46	07:11:47	04:00:01	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	03:11:58	03:16:21	00:04:23	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	03:11:58	03:16:21	00:04:23	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	07:11:45	11:11:45	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	07:11:45	11:11:45	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	07:11:47	11:11:47	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	07:11:47	11:11:47	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	09:37:59	09:39:15	00:01:16	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	09:37:59	09:39:15	00:01:16	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	09:38:12	09:39:15	00:01:03	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358403681879
05.12.2025	09:38:12	09:39:15	00:01:03	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358403681879
05.12.2025	09:59:39	10:00:08	00:00:29	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	09:59:39	10:00:08	00:00:29	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	09:59:42	10:00:08	00:00:26	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
05.12.2025	09:59:42	10:00:08	00:00:26	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
05.12.2025	11:11:45	13:19:57	02:08:12	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	11:11:45	13:19:57	02:08:12	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	11:11:47	15:11:47	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	11:11:47	15:11:47	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	13:19:57	13:56:31	00:36:34	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	13:19:57	13:56:31	00:36:34	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	13:56:31	14:20:44	00:24:13	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

05.12.2025	13:56:31	14:20:44	00:24:13	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	14:20:44	14:37:38	00:16:54	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	14:20:44	14:37:38	00:16:54	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	14:37:38	14:56:47	00:19:09	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	14:37:38	14:56:47	00:19:09	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	14:56:47	18:56:47	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	14:56:47	18:56:47	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	15:11:47	19:11:47	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	15:11:47	19:11:47	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	17:59:22	17:59:49	00:00:27	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	17:59:22	17:59:49	00:00:27	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	17:59:27	17:59:49	00:00:22	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
05.12.2025	17:59:27	17:59:49	00:00:22	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
05.12.2025	18:00:45	18:01:06	00:00:21	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	18:00:45	18:01:06	00:00:21	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	18:00:50	18:01:05	00:00:15	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358403681879
05.12.2025	18:00:50	18:01:05	00:00:15	468809342	Saapuva puhelu	[redacted]	35540293253711	358403681879
05.12.2025	18:56:47	19:33:01	00:36:14	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	18:56:47	19:33:01	00:36:14	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	19:11:47	23:11:47	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	19:11:47	23:11:47	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	19:14:39	19:15:55	00:01:16	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	19:14:39	19:15:55	00:01:16	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	19:14:47	19:15:55	00:01:08	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
05.12.2025	19:14:47	19:15:55	00:01:08	358468809342	Lähtevä puhelu	[redacted]	35540293253711	358468809342
05.12.2025	19:33:01	19:55:58	00:22:57	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	19:33:01	19:55:58	00:22:57	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	19:55:58	20:19:42	00:23:44	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	19:55:58	20:19:42	00:23:44	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	20:19:42	21:23:59	01:04:17	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	20:19:42	21:23:59	01:04:17	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	21:23:59	21:46:59	00:23:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	21:23:59	21:46:59	00:23:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	21:46:59	23:15:05	01:28:06	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	21:46:59	23:15:05	01:28:06	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342
05.12.2025	23:11:47	03:11:47	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma		35540293253711	358468809342

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

05.12.2025	23:11:47	03:11:47	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342
05.12.2025	23:15:05	23:33:35	00:18:30	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342
05.12.2025	23:15:05	23:33:35	00:18:30	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342
05.12.2025	23:33:35	23:56:12	00:22:37	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342
05.12.2025	23:33:35	23:56:12	00:22:37	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342
05.12.2025	23:56:12	00:21:18	00:25:06	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342
05.12.2025	23:56:12	00:21:18	00:25:06	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342
06.12.2025	00:21:18	04:21:18	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342
06.12.2025	00:21:18	04:21:18	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342
06.12.2025	03:11:47	07:11:47	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342
06.12.2025	03:11:47	07:11:47	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342
06.12.2025	04:21:18	08:21:18	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342
06.12.2025	04:21:18	08:21:18	04:00:00	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342
06.12.2025	07:11:47	08:28:20	01:16:33	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342
06.12.2025	07:11:47	08:28:20	01:16:33	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342
06.12.2025	08:21:18	08:28:24	00:07:06	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342
06.12.2025	08:21:18	08:28:24	00:07:06	358468809342	Muu datatapahtuma	35540293253711	358468809342

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

Päivämäärä	Aloitusaika	Vastausaika	Päättymisai	Kesto	Kohteen numero	Tapahtuma	Vastanumero	Vastanumer	Paikannus	Kohteen imi	MSISDN A	Nimi A	Omistaja A	IMSI A	IMEI A	MSISDN B	Nimi B
05.12.2025	09:38:12		09:39:16	00:01:04	358403681879	Lähtevä puhelu	[redacted]				358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]		358468809342	
05.12.2025	09:43:58		10:20:15	00:36:17	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	09:43:58		10:20:15	00:36:17	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	09:43:58		10:20:41	00:36:43	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	09:43:58		10:20:41	00:36:43	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	09:59:38		10:00:08	00:00:30	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	09:59:38		10:00:08	00:00:30	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	09:59:41		10:00:09	00:00:27	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]				358468809342		SAUNALAHT			358403681879	
05.12.2025	10:20:15		10:52:09	00:31:54	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	10:20:15		10:52:09	00:31:54	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	10:20:41		11:26:22	01:05:41	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	10:20:41		11:26:22	01:05:41	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	10:52:09		11:26:22	00:34:13	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	10:52:09		11:26:22	00:34:13	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	11:26:22		12:56:22	01:30:00	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	11:26:22		12:56:22	01:30:00	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	11:26:22		13:43:58	02:17:36	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	11:26:22		13:43:58	02:17:36	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	12:56:22		13:43:58	00:47:36	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	12:56:22		13:43:58	00:47:36	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	13:43:58		14:44:39	01:00:41	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	13:43:58		14:44:39	01:00:41	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	13:43:58		15:30:53	01:46:55	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	13:43:58		15:30:53	01:46:55	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	14:44:39		15:30:47	00:46:08	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	14:44:39		15:30:47	00:46:08	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	15:17:29		15:18:22	00:00:53	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	15:17:29		15:18:22	00:00:53	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	15:17:34		15:18:23	00:00:48	358403681879	Lähtevä puhelu	[redacted]	[redacted]			358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]		358458534916	
05.12.2025	15:30:47		15:37:01	00:06:14	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	15:30:47		15:37:01	00:06:14	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	15:30:53		15:38:57	00:08:04	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	15:30:53		15:38:57	00:08:04	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	15:37:01		15:40:38	00:03:37	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	15:37:01		15:40:38	00:03:37	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	15:38:57		15:43:30	00:04:33	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	15:38:57		15:43:30	00:04:33	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	15:40:38		15:46:40	00:06:02	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	15:40:38		15:46:40	00:06:02	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	15:43:30		15:47:24	00:03:54	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	15:43:30		15:47:24	00:03:54	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	15:46:40		15:49:32	00:02:52	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		
05.12.2025	15:46:40		15:49:32	00:02:52	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061	358403681879		TELIA PREPA	244915820[redacted]	862362061[redacted]		

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

05.12.2025	15:47:24	15:49:45	00:02:21	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	15:47:24	15:49:45	00:02:21	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	15:49:32	15:51:49	00:02:17	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	15:49:32	15:51:49	00:02:17	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	15:49:45	15:51:54	00:02:09	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	15:49:45	15:51:54	00:02:09	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	15:49:57	15:51:54	00:01:57	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	15:49:57	15:51:54	00:01:57	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	15:50:00	16:02:05	00:12:04	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	[redacted]	358458534916	Roni Nyman	Roni Nyman	358403681879
05.12.2025	15:51:49	15:59:16	00:07:27	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	15:51:49	15:59:16	00:07:27	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	15:51:54	15:59:18	00:07:24	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	15:51:54	15:59:18	00:07:24	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	15:59:16	16:00:48	00:01:32	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	15:59:16	16:00:48	00:01:32	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	15:59:18	16:01:35	00:02:17	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	15:59:18	16:01:35	00:02:17	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:00:48	16:03:00	00:02:12	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:00:48	16:03:00	00:02:12	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:01:35	16:02:05	00:00:30	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:01:35	16:02:05	00:00:30	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:01:35	16:03:40	00:02:05	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:01:35	16:03:40	00:02:05	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:03:00	16:04:17	00:01:17	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:03:00	16:04:17	00:01:17	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:03:40	16:04:21	00:00:41	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:03:40	16:04:21	00:00:41	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:04:17	16:06:13	00:01:56	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:04:17	16:06:13	00:01:56	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:04:21	16:06:46	00:02:25	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:04:21	16:06:46	00:02:25	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:06:13	16:08:25	00:02:12	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:06:13	16:08:25	00:02:12	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:06:46	16:10:04	00:03:18	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:06:46	16:10:04	00:03:18	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:08:25	16:14:07	00:05:42	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:08:25	16:14:07	00:05:42	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:10:04	16:14:16	00:04:12	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:10:04	16:14:16	00:04:12	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:14:07	16:16:01	00:01:54	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:14:07	16:16:01	00:01:54	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:14:16	16:16:27	00:02:11	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:14:16	16:16:27	00:02:11	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	16:16:01	16:18:10	00:02:09	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611

05.12.2025	16:16:01	16:18:10	00:02:09	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:16:27	16:18:40	00:02:13	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:16:27	16:18:40	00:02:13	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:18:10	16:24:23	00:06:13	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:18:10	16:24:23	00:06:13	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:18:40	16:24:23	00:05:43	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:18:40	16:24:23	00:05:43	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:19:27	16:24:00	00:04:33	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:19:27	16:24:00	00:04:33	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:19:28	16:24:01	00:04:32	358403681879	Lähtevä puhelu	[redacted]		358403681879			TELIA PREPA	24491582	35815250533	
05.12.2025	16:24:23	16:37:39	00:13:16	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:24:23	16:37:39	00:13:16	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:24:35	16:25:37	00:01:02	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:24:35	16:25:37	00:01:02	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:24:38	16:25:38	00:00:59	358403681879	Lähtevä puhelu	[redacted]		358403681879			TELIA PREPA	24491582	35815250533	
05.12.2025	16:37:39	16:42:33	00:04:54	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:37:39	16:42:33	00:04:54	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:42:33	16:46:13	00:03:40	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:42:33	16:46:13	00:03:40	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:46:13	16:48:56	00:02:43	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:46:13	16:48:56	00:02:43	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:48:56	16:52:10	00:03:14	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:48:56	16:52:10	00:03:14	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:52:10	16:53:41	00:01:31	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:52:10	16:53:41	00:01:31	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:53:41	16:56:31	00:02:50	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:53:41	16:56:31	00:02:50	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:56:31	17:00:03	00:03:32	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	16:56:31	17:00:03	00:03:32	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	17:00:03	17:04:11	00:04:08	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	17:00:03	17:04:11	00:04:08	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	17:04:11	17:08:51	00:04:40	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	17:04:11	17:08:51	00:04:40	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	17:08:51	17:10:45	00:01:54	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	17:08:51	17:10:45	00:01:54	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	17:10:45	17:15:28	00:04:43	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	17:10:45	17:15:28	00:04:43	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	17:15:28	17:23:08	00:07:40	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	17:15:28	17:23:08	00:07:40	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	17:21:49	17:22:07	00:00:18	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	17:21:49	17:22:07	00:00:18	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	17:21:53	17:22:07	00:00:13	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	UNKNOWN	358468898238		UNKNOWN	SAUNALAHT		358403681879	
05.12.2025	17:23:08	17:26:36	00:03:28	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	
05.12.2025	17:23:08	17:26:36	00:03:28	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187	9		TELIA PREPA	24491582	08623620611	

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

05.12.2025	17:26:36	17:34:45	00:08:09	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:26:36	17:34:45	00:08:09	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:34:45	17:43:47	00:09:02	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:34:45	17:43:47	00:09:02	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:43:47	17:43:58	00:00:11	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:43:47	17:43:58	00:00:11	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:43:58	17:48:25	00:04:27	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:43:58	17:48:25	00:04:27	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:48:25	17:57:03	00:08:38	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:48:25	17:57:03	00:08:38	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:52:56	17:54:14	00:01:18	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:52:56	17:54:14	00:01:18	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:53:06	17:54:15	00:01:08	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	[redacted]	358458534916	Roni Nyman	Roni Nyman		358403681879
05.12.2025	17:57:03	18:00:45	00:03:42	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:57:03	18:00:45	00:03:42	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:57:03	18:02:04	00:05:01	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:57:03	18:02:04	00:05:01	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:59:22	17:59:49	00:00:27	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:59:22	17:59:49	00:00:27	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	17:59:27	17:59:50	00:00:22	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]		358468809342		SAUNALAHT		358403681879
05.12.2025	18:00:45	18:01:05	00:00:20	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:00:45	18:01:05	00:00:20	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:00:45	18:05:01	00:04:16	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:00:45	18:05:01	00:04:16	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:00:50	18:01:06	00:00:15	358403681879	Lähtevä puhelu	[redacted]		358403681879		TELIA PREPA	24491582	358468809342
05.12.2025	18:02:04	18:06:45	00:04:41	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:02:04	18:06:45	00:04:41	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:05:01	18:07:39	00:02:38	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:05:01	18:07:39	00:02:38	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:06:45	18:11:02	00:04:17	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:06:45	18:11:02	00:04:17	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:07:39	18:13:40	00:06:01	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:07:39	18:13:40	00:06:01	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:11:02	18:15:11	00:04:09	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:11:02	18:15:11	00:04:09	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:13:40	18:16:42	00:03:02	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:13:40	18:16:42	00:03:02	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:15:11	18:18:07	00:02:56	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:15:11	18:18:07	00:02:56	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:16:42	18:19:18	00:02:36	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:16:42	18:19:18	00:02:36	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:18:07	18:22:49	00:04:42	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:18:07	18:22:49	00:04:42	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061
05.12.2025	18:19:18	18:22:54	00:03:36	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061358403681879		TELIA PREPA	244915820	86362061

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

05.12.2025	18:19:18	18:22:54	00:03:36	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:22:49	18:23:15	00:00:26	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:22:49	18:23:15	00:00:26	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:22:54	18:23:27	00:00:33	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:22:54	18:23:27	00:00:33	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:23:15	18:23:44	00:00:29	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:23:15	18:23:44	00:00:29	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:23:27	18:26:28	00:03:01	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:23:27	18:26:28	00:03:01	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:23:44	18:28:43	00:04:59	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:23:44	18:28:43	00:04:59	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:26:28	18:29:16	00:02:48	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:26:28	18:29:16	00:02:48	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:28:43	18:30:43	00:02:00	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:28:43	18:30:43	00:02:00	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:29:16	18:31:22	00:02:06	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:29:16	18:31:22	00:02:06	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:30:43	18:31:54	00:01:11	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:30:43	18:31:54	00:01:11	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:31:22	18:32:31	00:01:09	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:31:22	18:32:31	00:01:09	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:31:54	18:34:53	00:02:59	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:31:54	18:34:53	00:02:59	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:32:31	18:38:13	00:05:42	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:32:31	18:38:13	00:05:42	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:34:53	18:39:30	00:04:37	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:34:53	18:39:30	00:04:37	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:38:13	18:40:00	00:01:47	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:38:13	18:40:00	00:01:47	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:39:30	18:40:38	00:01:08	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:39:30	18:40:38	00:01:08	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:40:00	18:41:16	00:01:16	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:40:00	18:41:16	00:01:16	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:40:38	18:44:40	00:04:02	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:40:38	18:44:40	00:04:02	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:41:16	18:48:05	00:06:49	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:41:16	18:48:05	00:06:49	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:44:40	18:50:26	00:05:46	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:44:40	18:50:26	00:05:46	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:48:05	18:50:47	00:02:42	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:48:05	18:50:47	00:02:42	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:50:26	18:53:39	00:03:13	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:50:26	18:53:39	00:03:13	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
05.12.2025	18:50:47	18:53:42	00:02:55	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611

05.12.2025	18:50:47	18:53:42	00:02:55	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	18:53:39	18:58:10	00:04:31	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	18:53:39	18:58:10	00:04:31	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	18:53:42	18:58:41	00:04:59	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	18:53:42	18:58:41	00:04:59	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	18:58:10	19:00:33	00:02:23	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	18:58:10	19:00:33	00:02:23	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	18:58:41	19:01:38	00:02:57	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	18:58:41	19:01:38	00:02:57	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:00:33	19:02:29	00:01:56	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:00:33	19:02:29	00:01:56	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:01:38	19:02:41	00:01:03	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:01:38	19:02:41	00:01:03	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:02:29	19:04:07	00:01:38	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:02:29	19:04:07	00:01:38	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:02:41	19:04:41	00:02:00	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:02:41	19:04:41	00:02:00	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:04:07	19:08:40	00:04:33	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:04:07	19:08:40	00:04:33	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:04:41	19:10:10	00:05:29	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:04:41	19:10:10	00:05:29	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:08:40	19:10:53	00:02:13	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:08:40	19:10:53	00:02:13	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:10:10	19:12:42	00:02:32	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:10:10	19:12:42	00:02:32	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:10:53	19:13:23	00:02:30	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:10:53	19:13:23	00:02:30	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:12:42	19:13:51	00:01:09	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:12:42	19:13:51	00:01:09	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:13:23	19:16:24	00:03:01	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:13:23	19:16:24	00:03:01	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:13:51	19:18:56	00:05:05	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:13:51	19:18:56	00:05:05	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:14:39	19:15:55	00:01:16	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:14:39	19:15:55	00:01:16	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:14:47	19:15:56	00:01:08	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	358468809342	SAUNALAHT		358403681879
05.12.2025	19:16:24	19:22:41	00:06:17	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:16:24	19:22:41	00:06:17	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:18:56	19:24:46	00:05:50	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:18:56	19:24:46	00:05:50	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:22:41	19:26:06	00:03:25	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:22:41	19:26:06	00:03:25	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:24:46	19:27:20	00:02:34	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611
05.12.2025	19:24:46	19:27:20	00:02:34	358403681879	Muu datatapahtuma		862362061135840368187	TELIA PREPA	24491582	8623620611

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

05.12.2025	19:26:06	19:33:37	00:07:31	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:26:06	19:33:37	00:07:31	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:27:20	19:36:18	00:08:58	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:27:20	19:36:18	00:08:58	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:33:37	19:37:43	00:04:06	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:33:37	19:37:43	00:04:06	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:36:18	19:38:36	00:02:18	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:36:18	19:38:36	00:02:18	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:37:43	19:43:41	00:05:58	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:37:43	19:43:41	00:05:58	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:38:36	19:44:38	00:06:02	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:38:36	19:44:38	00:06:02	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:43:41	19:45:59	00:02:18	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:43:41	19:45:59	00:02:18	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:44:38	19:46:25	00:01:47	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:44:38	19:46:25	00:01:47	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:45:59	19:47:02	00:01:03	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:45:59	19:47:02	00:01:03	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:46:25	19:49:12	00:02:47	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:46:25	19:49:12	00:02:47	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:47:02	19:49:42	00:02:40	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:47:02	19:49:42	00:02:40	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:49:12	19:50:03	00:00:51	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:49:12	19:50:03	00:00:51	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:49:42	19:51:39	00:01:57	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:49:42	19:51:39	00:01:57	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:50:03	19:52:44	00:02:41	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:50:03	19:52:44	00:02:41	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:51:39	19:55:28	00:03:49	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:51:39	19:55:28	00:03:49	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:52:44	19:58:40	00:05:56	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:52:44	19:58:40	00:05:56	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:55:28	20:02:32	00:07:04	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:55:28	20:02:32	00:07:04	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:58:40	20:03:40	00:05:00	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	19:58:40	20:03:40	00:05:00	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	20:02:32	20:05:10	00:02:38	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	20:02:32	20:05:10	00:02:38	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	20:03:40	20:05:36	00:01:56	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	20:03:40	20:05:36	00:01:56	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	20:05:10	20:08:41	00:03:31	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	20:05:10	20:08:41	00:03:31	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	20:05:36	20:10:35	00:04:59	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
05.12.2025	20:05:36	20:10:35	00:04:59	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820

05.12.2025	20:08:41	20:12:58	00:04:17	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	20:08:41	20:12:58	00:04:17	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	20:10:35	20:16:17	00:05:42	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	20:10:35	20:16:17	00:05:42	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	20:12:58	20:22:03	00:09:05	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	20:12:58	20:22:03	00:09:05	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	20:16:17	20:34:02	00:17:45	358403681879	Muu datatapahtuma	SALASSA PIDETTÄVÄ			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	20:16:17	20:34:02	00:17:45	358403681879	Muu datatapahtuma	JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	20:20:18	20:20:44	00:00:26	358403681879	Muu datatapahtuma	L (/) §:n k			862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	20:20:18	20:20:44	00:00:26	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	20:20:29	20:20:44	00:00:15	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	UNKNOWN		358465391882	UNKNOWN	SAUNALAHT	358403681879
05.12.2025	20:22:03	21:28:55	01:06:52	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	20:22:03	21:28:55	01:06:52	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	20:34:02	21:43:58	01:09:56	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	20:34:02	21:43:58	01:09:56	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	21:28:55	21:43:58	00:15:03	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	21:28:55	21:43:58	00:15:03	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	21:43:58	21:50:46	00:06:48	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	21:43:58	21:50:46	00:06:48	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	21:50:46	21:56:16	00:05:30	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	21:50:46	21:56:16	00:05:30	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	21:56:16	22:03:40	00:07:24	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	21:56:16	22:03:40	00:07:24	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	22:03:40	22:29:41	00:26:01	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	22:03:40	22:29:41	00:26:01	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	22:29:41	22:33:36	00:03:55	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	22:29:41	22:33:36	00:03:55	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	22:33:36	23:12:50	00:39:14	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	22:33:36	23:12:50	00:39:14	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	22:33:36	23:13:25	00:39:49	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	22:33:36	23:13:25	00:39:49	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	23:12:50	23:16:30	00:03:40	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	23:12:50	23:16:30	00:03:40	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	23:13:25	23:16:39	00:03:14	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	23:13:25	23:16:39	00:03:14	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	23:16:30	23:29:22	00:12:52	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	23:16:30	23:29:22	00:12:52	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	23:16:39	23:30:24	00:13:45	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	23:16:39	23:30:24	00:13:45	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	23:29:22	23:32:12	00:02:50	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	23:29:22	23:32:12	00:02:50	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	23:30:24	23:33:23	00:02:59	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	23:30:24	23:33:23	00:02:59	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611
05.12.2025	23:32:12	23:37:07	00:04:55	358403681879	Muu datatapahtuma				862362061135840368187		TELIA PREPA	24491582058623620611

05.12.2025	23:32:12	23:37:07	00:04:55	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
05.12.2025	23:33:23	23:37:47	00:04:24	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
05.12.2025	23:33:23	23:37:47	00:04:24	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
05.12.2025	23:37:07	23:49:24	00:12:17	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
05.12.2025	23:37:07	23:49:24	00:12:17	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
05.12.2025	23:37:47	23:50:48	00:13:01	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
05.12.2025	23:37:47	23:50:48	00:13:01	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
05.12.2025	23:49:24	00:31:29	00:42:05	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
05.12.2025	23:49:24	00:31:29	00:42:05	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
05.12.2025	23:50:48	01:43:58	01:53:10	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
05.12.2025	23:50:48	01:43:58	01:53:10	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	00:31:29	01:33:47	01:02:18	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	00:31:29	01:33:47	01:02:18	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	01:33:47	01:43:58	00:10:11	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	01:33:47	01:43:58	00:10:11	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	01:43:58	03:13:58	01:30:00	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	01:43:58	03:13:58	01:30:00	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	01:43:58	03:58:49	02:14:51	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	01:43:58	03:58:49	02:14:51	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	03:13:58	03:57:17	00:43:19	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	03:13:58	03:57:17	00:43:19	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	03:57:17	04:15:50	00:18:33	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	03:57:17	04:15:50	00:18:33	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	03:58:49	04:17:54	00:19:05	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	03:58:49	04:17:54	00:19:05	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:15:50	04:20:35	00:04:45	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:15:50	04:20:35	00:04:45	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:17:54	04:21:59	00:04:05	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:17:54	04:21:59	00:04:05	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:20:35	04:23:31	00:02:56	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:20:35	04:23:31	00:02:56	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:21:59	04:24:13	00:02:14	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:21:59	04:24:13	00:02:14	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:23:31	04:31:49	00:08:18	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:23:31	04:31:49	00:08:18	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:24:13	04:32:01	00:07:48	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:24:13	04:32:01	00:07:48	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:31:49	04:34:20	00:02:31	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:31:49	04:34:20	00:02:31	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:32:01	04:35:06	00:03:05	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:32:01	04:35:06	00:03:05	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:34:20	04:41:16	00:06:56	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:34:20	04:41:16	00:06:56	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E
06.12.2025	04:35:06	04:41:27	00:06:21	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E

06.12.2025	04:35:06	04:41:27	00:06:21	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	04:41:16	04:55:31	00:14:15	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	04:41:16	04:55:31	00:14:15	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	04:41:27	04:55:51	00:14:24	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	04:41:27	04:55:51	00:14:24	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	04:55:31	05:00:34	00:05:03	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	04:55:31	05:00:34	00:05:03	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	04:55:51	05:01:15	00:05:24	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	04:55:51	05:01:15	00:05:24	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:00:34	05:05:17	00:04:43	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:00:34	05:05:17	00:04:43	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:01:15	05:05:34	00:04:19	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:01:15	05:05:34	00:04:19	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:05:17	05:12:28	00:07:11	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:05:17	05:12:28	00:07:11	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:05:34	05:13:13	00:07:39	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:05:34	05:13:13	00:07:39	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:12:28	05:15:51	00:03:23	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:12:28	05:15:51	00:03:23	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:13:13	05:17:21	00:04:08	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:13:13	05:17:21	00:04:08	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:15:51	05:19:21	00:03:30	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:15:51	05:19:21	00:03:30	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:17:21	05:20:21	00:03:00	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:17:21	05:20:21	00:03:00	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:19:21	05:22:27	00:03:06	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:19:21	05:22:27	00:03:06	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:20:21	05:22:57	00:02:36	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:20:21	05:22:57	00:02:36	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:22:27	05:25:45	00:03:18	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:22:27	05:25:45	00:03:18	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:22:57	05:26:21	00:03:24	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:22:57	05:26:21	00:03:24	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:25:45	05:29:06	00:03:21	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:25:45	05:29:06	00:03:21	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:26:21	05:29:40	00:03:19	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:26:21	05:29:40	00:03:19	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:29:06	05:34:07	00:05:01	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:29:06	05:34:07	00:05:01	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:29:40	05:34:21	00:04:41	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:29:40	05:34:21	00:04:41	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:34:07	05:36:39	00:02:32	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:34:07	05:36:39	00:02:32	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	05:34:21	05:37:21	00:03:00	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611

06.12.2025	05:34:21	05:37:21	00:03:00	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	05:36:39	05:39:45	00:03:06	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	05:36:39	05:39:45	00:03:06	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	05:37:21	05:40:15	00:02:54	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	05:37:21	05:40:15	00:02:54	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	05:39:45	05:43:58	00:04:13	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	05:39:45	05:43:58	00:04:13	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	05:40:15	05:43:58	00:03:43	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	05:40:15	05:43:58	00:03:43	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	05:43:58	05:47:33	00:03:35	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	05:43:58	05:47:33	00:03:35	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	05:47:33	05:50:41	00:03:08	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	05:47:33	05:50:41	00:03:08	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	05:50:41	05:55:15	00:04:34	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	05:50:41	05:55:15	00:04:34	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	05:55:15	06:00:21	00:05:06	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	05:55:15	06:00:21	00:05:06	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:00:21	06:03:08	00:02:47	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:00:21	06:03:08	00:02:47	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:03:08	06:05:09	00:02:01	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:03:08	06:05:09	00:02:01	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:05:09	06:07:56	00:02:47	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:05:09	06:07:56	00:02:47	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:07:56	06:11:27	00:03:31	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:07:56	06:11:27	00:03:31	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:11:27	06:15:09	00:03:42	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:11:27	06:15:09	00:03:42	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:15:09	06:18:57	00:03:48	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:15:09	06:18:57	00:03:48	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:18:57	06:22:57	00:04:00	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:18:57	06:22:57	00:04:00	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:22:57	06:26:27	00:03:30	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:22:57	06:26:27	00:03:30	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:26:27	06:28:33	00:02:06	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:26:27	06:28:33	00:02:06	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:28:33	06:31:15	00:02:42	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:28:33	06:31:15	00:02:42	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:31:15	06:34:21	00:03:06	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:31:15	06:34:21	00:03:06	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:34:21	06:36:51	00:02:30	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:34:21	06:36:51	00:02:30	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:36:51	06:38:45	00:01:54	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:36:51	06:38:45	00:01:54	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820
06.12.2025	06:38:45	06:41:09	00:02:24	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820

06.12.2025	06:38:45	06:41:09	00:02:24	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	06:41:09	06:44:33	00:03:24	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	06:41:09	06:44:33	00:03:24	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	06:44:33	06:46:25	00:01:52	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	06:44:33	06:46:25	00:01:52	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	06:46:25	06:48:38	00:02:13	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	06:46:25	06:48:38	00:02:13	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	06:48:38	06:52:54	00:04:16	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	06:48:38	06:52:54	00:04:16	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	06:52:54	06:55:48	00:02:54	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	06:52:54	06:55:48	00:02:54	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	06:55:48	06:58:14	00:02:26	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	06:55:48	06:58:14	00:02:26	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	06:58:14	07:00:41	00:02:27	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	06:58:14	07:00:41	00:02:27	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:00:41	07:02:28	00:01:47	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:00:41	07:02:28	00:01:47	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:02:28	07:04:16	00:01:48	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:02:28	07:04:16	00:01:48	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:04:16	07:05:50	00:01:34	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:04:16	07:05:50	00:01:34	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:05:50	07:08:17	00:02:27	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:05:50	07:08:17	00:02:27	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:08:17	07:14:31	00:06:14	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:08:17	07:14:31	00:06:14	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:14:31	07:16:46	00:02:15	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:14:31	07:16:46	00:02:15	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:16:46	07:20:42	00:03:56	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:16:46	07:20:42	00:03:56	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:20:42	07:23:26	00:02:44	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:20:42	07:23:26	00:02:44	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:23:26	07:25:38	00:02:12	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:23:26	07:25:38	00:02:12	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:25:38	07:27:21	00:01:43	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:25:38	07:27:21	00:01:43	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:27:21	07:30:06	00:02:45	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:27:21	07:30:06	00:02:45	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:30:06	07:31:54	00:01:48	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:30:06	07:31:54	00:01:48	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:31:54	07:34:06	00:02:12	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:31:54	07:34:06	00:02:12	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:34:06	07:36:49	00:02:43	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:34:06	07:36:49	00:02:43	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611
06.12.2025	07:36:49	07:39:55	00:03:06	358403681879	Muu datatapahtuma	862362061358403681879	TELIA PREPA	244915820E 8623620611

06.12.2025	07:36:49	07:39:55	00:03:06	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:39:55	07:42:08	00:02:13	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:39:55	07:42:08	00:02:13	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:42:08	07:44:23	00:02:15	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:42:08	07:44:23	00:02:15	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:44:23	07:47:04	00:02:41	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:44:23	07:47:04	00:02:41	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:47:04	07:49:19	00:02:15	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:47:04	07:49:19	00:02:15	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:49:19	07:51:32	00:02:13	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:49:19	07:51:32	00:02:13	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:51:32	07:54:35	00:03:03	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:51:32	07:54:35	00:03:03	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:54:35	07:56:53	00:02:18	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:54:35	07:56:53	00:02:18	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:56:53	07:59:44	00:02:51	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:56:53	07:59:44	00:02:51	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:59:44	08:06:04	00:06:20	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	07:59:44	08:06:04	00:06:20	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	08:06:04	08:09:08	00:03:04	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	08:06:04	08:09:08	00:03:04	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	08:09:08	08:40:32	00:31:24	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	08:09:08	08:40:32	00:31:24	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	08:09:08	09:43:58	01:34:50	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	08:09:08	09:43:58	01:34:50	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	08:28:30			358403681879	Vastaamaton saapuva p	[redacted]		458534916				358403681879
06.12.2025	08:40:32	09:43:58	01:03:26	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	08:40:32	09:43:58	01:03:26	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	09:43:58	10:00:41	00:16:43	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	09:43:58	10:00:41	00:16:43	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	09:43:58	13:11:17	03:27:19	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	09:43:58	13:11:17	03:27:19	358403681879	Muu datatapahtuma			862362061135840368187		TELIA PREPA	244915820	8623620611
06.12.2025	10:32:35	10:32:59	00:00:23	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	10:32:35	10:32:59	00:00:23	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	[redacted]	358405322798	Tapani Villanen	Tapani Villa		358403681879
06.12.2025	10:43:32	10:43:57	00:00:24	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]		358402542433		TELIA PREPA	244915820	358403681879
06.12.2025	10:43:32	10:43:57	00:00:24	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]		358402542433		TELIA PREPA		358403681879
06.12.2025	10:43:32	10:43:57	00:00:24	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	10:45:37	10:45:54	00:00:16	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	10:45:37	10:45:54	00:00:16	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]		358402542433		TELIA PREPA		358403681879
06.12.2025	10:45:38	10:45:54	00:00:16	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]		358402542433		TELIA PREPA	244915820	358403681879
06.12.2025	11:33:12	11:33:37	00:00:24	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	11:33:13	11:33:37	00:00:24	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	[redacted]	358405322798	Tapani Villanen	Tapani Villa		358403681879
06.12.2025	14:26:35	14:26:43	00:00:07	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	UNKNOWN	358465391882	UNKNOWN	SAUNALAHT		358403681879
06.12.2025	14:26:35	14:26:43	00:00:07	358403681879	Soitonsiirto							358403681879

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 31 k
L (/) §:n k

06.12.2025	14:29:53	14:30:07	00:00:14	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	UNKNOWN	358465606403	UNKNOWN	SAUNALAHT		358403681879
06.12.2025	14:29:53	14:30:07	00:00:14	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	14:31:04	14:31:16	00:00:12	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	UNKNOWN	358465606403	UNKNOWN	SAUNALAHT		358403681879
06.12.2025	14:31:04	14:31:16	00:00:12	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	14:45:49	14:45:56	00:00:07	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	UNKNOWN	358465391882	UNKNOWN	SAUNALAHT		358403681879
06.12.2025	14:45:49	14:45:56	00:00:07	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	14:57:40	14:57:42	00:00:02	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	14:57:40	14:57:42	00:00:02	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	UNKNOWN	358465391882	UNKNOWN	SAUNALAHT		358403681879
06.12.2025	15:04:47	15:05:05	00:00:17	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	[redacted]	358451881122	Kaj Hoikkala	Kaj Hoikkala		358403681879
06.12.2025	15:04:47	15:05:05	00:00:17	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	15:05:10	15:05:28	00:00:17	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	15:05:10	15:05:28	00:00:17	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	[redacted]	358451881122	Kaj Hoikkala	Kaj Hoikkala		358403681879
06.12.2025	15:06:49	15:06:57	00:00:07	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	15:06:49	15:06:57	00:00:07	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	UNKNOWN	358466824154	UNKNOWN	SAUNALAHT		358403681879
06.12.2025	15:06:59	15:07:06	00:00:06	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	15:06:59	15:07:06	00:00:06	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	UNKNOWN	358466824154	UNKNOWN	SAUNALAHT		358403681879
06.12.2025	18:01:27	18:01:36	00:00:08	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	UNKNOWN	358468898238	UNKNOWN	SAUNALAHT		358403681879
06.12.2025	18:01:27	18:01:36	00:00:08	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	18:12:19	18:12:22	00:00:02	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	18:12:19	18:12:22	00:00:02	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]		358442747107		FINER KATI	24491975513501041821	358403681879
06.12.2025	18:12:19	18:12:22	00:00:02	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]		358442747107		FINER KATI		358403681879
06.12.2025	20:14:14	20:14:30	00:00:15	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	20:14:14	20:14:30	00:00:15	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	[redacted]	358442401144	Ruotsalainen Antti Jani Kyösti E			358403681879
06.12.2025	20:14:33	20:14:43	00:00:09	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	[redacted]	358442401144	Ruotsalainen Antti Jani Kyösti E			358403681879
06.12.2025	20:14:33	20:14:43	00:00:09	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	20:15:07	20:15:16	00:00:08	358403681879	Soitonsiirto							358403681879
06.12.2025	20:15:07	20:15:16	00:00:08	358403681879	Saapuva puhelu	[redacted]	[redacted]	358442401144	Ruotsalainen Antti Jani Kyösti E			358403681879

5740/R/38645/25
Liite 23

Etelä-Savon pelastuslaitos

ONNETTOMUUSSELOSTE

Tunnistetiedot

Pelastuslaitos:	Hätäkeskus:	
Etelä-Savon pelastuslaitos	Oulun hätäkeskus	
Tapahtumakunta:	Ilmoitusaika:	Hälytysselosteen nro:
Savonlinna	6.12.2025 8:04:02	1GTW-P1W4A-NX6
Onnettomuusselosteen nro:		
5415		
Puolustusvoimat osallistui tehtävään tai tehtava kohdistui puolustusvoimien kohteeseen:	Puolustusvoimien asemapaikka (poistetut merkitty punaisella):	
Ei		

Kohteen tiedot

Kohteen osoite:	Riskiluokka:	Ruuduntunniste (ID-nro):
Hattukalliontie 5	III	182123
Kohteen hallinta/ ajoneuvon rekisteritunnus/ muu henkilötieto:		
Kohde ulkoisen pelastussuunnitelmavelvollisuuden piirissä:		
Ei		

Koordinaatit (ETRS35FIN):		**Koordinaatit (WGS-84):**	
Pohjoiskoord. (7 num.'):	Itäkoord. (6 num.'):	Pohjoiskoord. (Naa°mm.mmm'):	Itäkoord. (Eaaa°mm.mmm'):
		N61°56.775'	E029°02.547'

Onnettomuustyyppi

Onnettomuustyyppi 1:	
Rakennuspalo	
Oliko onnettomuus maanalaisessa tilassa:	Maanalaisen tilan käyttötapa:
Ei	
Maastopaloindeksi:	Voimassa olevat palovaroitukset:
1.0	Ei varoituksia
Onnettomuustyyppi 2:	
Onnettomuustyyppi 3:	

Kuvaus onnettomuustilanteen kehittymisestä

Kuvaus onnettomuustilanteen kehittymisestä:

Asuinrakennuksessa tulipalo, ilmoitustietojen mukaan yksi henkilö ulkona, neljä henkilöä sisällä. Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saapuessa kohteeseen, rakennus täyden palon vaiheessa. Myös pihassa ollut auto tulessa.

Palon syttymiskohta ja arvio tulipalon laajuudesta

Palon syttymiskohta:	Ensimmäisenä syttynyt kohde:
Ei voida arvioida	Ei voida arvioida
Tarkempi kuvaus syttymiskohdasta:	
Syttymiskohdan arviointi mahdotonta palon ollessa jo täyden palon vaiheessa pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen.	
Syttymistila:	Palonkehittymisaste palokunnan saapuessa:
Ei voida arvioida	Palamisvaihe
Palon laajuus palokunnan saapuessa:	Palon laajuus tilanteen lopussa:
Levinnyt koko rakennukseen	Levinnyt koko rakennukseen
Savukaasujen leviäminen palok. saapuessa:	Savukaasujen lev. palon ollessa laajimmillaan:
Levinnyt koko rakennukseen	Levinnyt koko rakennukseen
Syy palon leviämiseen palo-osastosta toiseen:	Syy savukaasujen leviämiseen palo-osastosta toiseen:
Muu syy	Muu syy

Arvio tulipalon syystä

Arvio, mikä aiheutti tulipalon:	Arvio tulipalon syttymissyystä:
Ei voida arvioida	Ei voida arvioida
Arvion luotettavuus:	
Epävarma	
Kone tai laite:	Energialähde:
	Merkki ja malli:

Oliko tulityön tekijällä voimassaoleva tulityökortti:

Syttymissyyn tarkempi sanallinen kuvaus:

Syttymissyyn arviointi tapahtuma hetkellä mahdotonta palon kehittymisestä johtuen. Tapahtuneesta käynnistetty pelastuslaitoksen palontutkinta ja poliisi käynnisti rikostutkinnan sekä palopaikan teknisen tutkinnan.

Onnettomuudesta aiheutuneet henkilövahingot

Onnettomuudesta aiheutuneet henkilövahingot:			
Onnettomuudessa osallisena olleet henkilöt (lkm):	Onnettomuudessa kuolleet (lkm):	Onnettomuudessa vakavasti loukkaantuneet (lkm):	Onnettomuudessa lievästi loukkaantuneet (lkm):
5	4	0	0

Onnettomuudessa kuolleet

	Sukupuoli	Ikä	Sijainti rakennuksessa	Oliko palokuolema
◯	Nainen	18-24 vuotta	Makuuhuone	Kyllä
◯	Ei voida arvioida	Alle 7 vuotta	Makuuhuone	Kyllä
◯	Ei voida arvioida	Alle 7 vuotta	Makuuhuone	Kyllä
◯	Ei voida arvioida	Alle 7 vuotta	Makuuhuone	Kyllä

Omatoiminen sammutus (Täytetään kaikissa tulipaloissa.)

Oliko kohteessa varsinaista alkusammutuskalustoa:	Yritettiinkö alkusammutusta:
Ei tietoa	Ei tietoa

Tarkempi selvitys alkusammutustoimenpiteistä:

Tapahtumahetkellä ei tietoa alkusammutustoimenpiteistä.

Tehtävätiedot

Tehtäväkoodi:		Tehtävän kiireellisyys Ericassa:	Tehtävän ID:	Tehtävän luontiaika:
403	rakennuspalo: suuri	A	1GTW-P274A-AK6	6.12.2025 8:05:02
Tehtäväkoodi:		Tehtävän kiireellisyys Ericassa:	Tehtävän ID:	Tehtävän luontiaika:
403	rakennuspalo: suuri	A	1GTW-P274A-AK8	6.12.2025 8:06:28

Käytetyt ajoneuvot

	Viranomainen Resurssiluokitus	Yksikkö-tunnus	Asema	Hälytetty	Matkalla	Koh-teessa	Vapaa/ Peruttu	Asemalla/ Tehtävä päättynyt	Henkilövahvuus P	A	M	Yht.	Ajo-km
Pelastustoimi (R)													
Etelä-Savon pelastuslaitos													
◯	Pelastustoimi (			6.12.202	6.12.202	6.12.202	6.12.202	6.12.202					
		RES441	Kerimäki	8:06:01	8:08:00	8:21:55	16:27:0(	17:00:0(	0	1	1	2	
	Lisätiedot:												
◯	Pelastustoimi (			6.12.202	6.12.202	6.12.202	6.12.202	6.12.202					
		RES401	Savonlinna	8:06:01	8:08:10	8:24:09	15:25:0(	15:54:0(	0	1	1	2	
	Lisätiedot:												
◯	Pelastustoimi (			6.12.202	6.12.202	6.12.202	6.12.202	6.12.202					
		RES406	Savonlinna	8:06:01	8:08:31	8:24:14	15:23:0(	15:48:0(	0	0	1	1	
	Lisätiedot:												
◯	Pelastustoimi (			6.12.202	6.12.202	6.12.202	6.12.202	6.12.202					
		RES403	Savonlinna	8:06:01	8:08:40	8:24:11	15:23:0(	15:48:0(	0	0	1	1	
	Lisätiedot:												
◯	Pelastustoimi (			6.12.202	6.12.202	6.12.202	6.12.202	6.12.202					
		RES443	Kerimäki	8:06:01	8:17:33	8:28:26	16:28:0(	17:00:0(	0	0	2	2	
	Lisätiedot:												
◯	Pelastustoimi (			6.12.202	6.12.202	6.12.202	6.12.202	6.12.202					
		RES453	Enonkoski	8:06:01	8:17:34	8:34:53	16:31:0(	16:51:0(			2	2	25
	Lisätiedot:												
◯	Pelastustoimi (			6.12.202	6.12.202	6.12.202	6.12.202	6.12.202					
		RES31	Mikkeli	8:06:01	8:18:02	9:29:00	17:00:0(	17:25:0(	1	0	1	2	

	Lisätiedot:												
○	Pelastustoimi (			6.12.202	6.12.202	6.12.202	6.12.202	6.12.202					
		RES451	Enonkoski	8:06:01	8:23:20	8:37:13	16:17:0(	16:38:0(	0	1	1	2	25
	Lisätiedot:												
○	Pelastustoimi (			6.12.202									
		RES401(	Savonlinna	8:06:01								0	
	Lisätiedot:												
○	Pelastustoimi (			6.12.202									
		RES32	Savonlinna	8:06:01								0	
	Lisätiedot:												
Pohjois-Savon pelastuslaitos													
○	Pelastustoimi (			6.12.202									
		RITÄ_JO	Kuopio kesk	8:18:19					1	0	1	2	
	Lisätiedot:												

Ensimmäisenä kohteessa olleen yksikön toimintavalmiusaika (mmm:ss):	15:54	Vahvuus yhteensä:		
Tehokkaan pelastustoiminnan alkamisaika (pp.kk.vvvv hh:mm:ss):	6.12.2025 8:26:0(	Pelastustoiminnan vahvuus yhteensä:		
Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika (mmm:ss):	20:08	Pelastustoiminnan muodostelma:	Pelastusjoukkue	

Hae yksikön asemalla-aika
Hae laskennallinen tehokkaan pelastustoiminnan alkamisaika

Selvitys pelastuslaitoksen toiminnasta ja tuloksellisuudesta

Yksikkö-tunnus	Toimenpide	Käytetyt menetelmät	Toiminnan kuvaus ja tuloksellisuuden arviointi
RES451	Johtaminen	Pelastusryhmän johtaja, Vastuualueen johtaja	Vesihuollon järjestäminen.
	Sammutus/palon rajoittaminen	Paineilmahengityslaitteen käyttö ilman savusukellusta	Käytetyn veden määrä (m3): 2
			Sammutuskohde: Ulkotila, Katto
RES453	Vesihuolto	Vesihuolto ajoneuvon säiliöstä, Vesihuolto säiliöajona,	
RES441	Tiedustelu	Tiedustelu kävellen, Tiedustelu haastattelemalla	
	Johtaminen	Pelastusryhmän johtaja	
	Sammutus/palon rajoittaminen	Paineilmahengityslaitteen käyttö ilman savusukellusta	Käytetyn veden määrä (m3): 30
			Sammutuskohde: Ulkotila, Huonetila, Katto, Ontelo,
	Savutuuletus/savuvahinkojen rajoitus	Savutuuletus suihkuputkella, Alipainesavutuuletus pe	
	Raivaus/siivous	Raivaus käsityökaluilla (esim. harja, lapio, sorkkarauta	
RES443	Vesihuolto	Vesihuolto ajoneuvon säiliöstä, Vesihuolto säiliöajona	
RES31	Tiedustelu	Tiedustelu kävellen, Tiedustelu haastattelemalla	
	Johtaminen	Pelastustoiminnan johtaja, Pelastusjoukkueen johtaja	
	Alueen eristäminen/liikenteen ohjaus	Eristäminen/ohjaus lippusiimalla tms.	
	Pelastushenkilöstön huolto	Ruokahuolto	Pyyntö järjestää hälytysmuonitus kohteeseen. Toteuttaja P31B -> AS48 tukiosasto.
RES401	Tiedustelu	Tiedustelu kävellen	
	Johtaminen	Pelastusryhmän johtaja, Tilannepaikanjohtaja (pelastu	
	Sammutus/palon rajoittaminen	Savusukellus, Sammutus/rajoitus läpilyöntisuihkuputk	Käytetyn veden määrä (m3): 13
			Sammutuskohde: Ulkotila, Huonetila, Katto
	Ihmisen pelastaminen	Savusukellus, Savusukellusvalmius, Paineilmahengity	Ihmisen pelastaminen: Savusukelluskelpoiset (lkm):
	Raivaus/siivous	Raivaus käsityökaluilla (esim. harja, lapio, sorkkarauta	
RES403	Vesihuolto	Vesihuolto ajoneuvon säiliöstä	
	Reservi	Savusukellusvalmius	Reservi: Savusukelluskelpoiset (lkm): 1
RES406	Reservi	Savusukellusvalmius	Reservi: Savusukelluskelpoiset (lkm): 1
RITÄ_JOKE	Tiedustelu	Tietojen selvitys sähköisellä tietokannalla	Kohdetietojen selvittäminen
	Johtamisen tukeminen	Tilannekeskustoiminta	Tilannepäiväkirja, yhteystietojen ja kohdetietojen selvittäminen, lisähälytykset vapaavuoroon, asemavalmiuteen ja palontutkintaan ja ilmoitukset muille viranomaisille.

Käytetyn veden määrä (m3) yhteensä:	Mistä vesi saatiin onnettomuuspaikalle:
45	Säiliö
Alkuvaiheen pelastustoiminnan painopiste:	**Tarkempi selvitys alkuvaiheen pelastustoiminnan painopisteestä:**
Sammutus/palon rajoittaminen	Sammutus vedellä perusselvityksestä.
Pelastustoiminnassa kuolleet pelastushenkilöt (lkm):	**Pelastustoiminnassa loukkaantuneet pelastushenkilöt (lkm):**
0	0

Pelastuslaitoksen välittömästä vaarasta pelastamat henkilöt (lkm):	Pelastuslaitoksen pelastamat henkilöt, joilla ei välitöntä vaaraa (lkm):
0	0

Jälkivartiointi / jälkitorjunta (kenelle luovutettu, milloin, muut tiedot):

Pelastuslaitos ilmoitti poliisille mahdollisesta tahallisuudesta tai laiminlyönnistä:
Kyllä

Syy, miksi ilmoitettu:
Kuolema / vakava henkilövahinko / huomattava omaisuusvahinko Poliisilaki 872/2011 6 luku 1§

Kenelle ilmoitettu ja ilmoitustapa:
Kohteessa olleelle poliisipartiolle suullisesti.

Selvitys pelastuslaitoksen toiminnasta ja tuloksellisuudesta:
ES441 ensimmäisenä yksikkönä kohteessa. P31:n antaman käskyn mukaisesti ES441 antoi tilanneraportin heti kohteeseen saapuessa, jonka mukaan rakennus täyden palon vaiheessa. P31:n käskyn mukaisesti ES441 aloitti palon sammuttamisen ulkopuolelta, selvityksien tekemisen ja valmistelut jotta savusukellus voitiin aloittaa välittömästi ES401:n saavuttua kohteeseen. ES401:n miehistö aloitti savusukelluksen heti kohteeseen päästyään, mutta savusukeltajat joutuivat perääntymään olosuhteiden ollessa rakennuksen sisällä liian vaaralliset savusukellukseen. ES401 ja ES441 miehistö aloitti sisätilojen jäähdytyksen sammutussauvalla sekä suihkuputkella ulkopuolelta. ES451:n tehtävänä lisäveden järjestäminen, ES403 ES443 ja ES453 alistettuna P451:n alaisuuteen. ES451 henkilöstö avusti ES441:n ja ES401:n miehistöä tilojen jäähdytyksessä ulkopuolelta. Sammutussauvalla ja suihkuputkilla rakennuksen sisätiloissa saatiin lämpötilat laskemaan, jolloin savusukelluksen jatkaminen oli mahdollista. ES441 ja ES451 miehistö sammutti rakennuksen tienpuoleista päätä sekä kattorakenteita ulkopuolelta, ES401:n henkilöstön sammuttaessa rakennusta sisäpuolelta. P31:n pyynnöstä kohteeseen tilatun kahmariauton saapuessa paikalle, rakennuksen kattopeltejä purettiin pois, jolloin kattorakenteissa olleita palopesäkkeitä päästiin sammuttamaan kunnolla. Vainajien sijaintipaikan selvitessä, sammutusta jatkettiin poliisilta saatujen ohjeiden mukaisesti tutkinnan turvaaminen huomioiden. Pelastustoiminnan aikaisten tukitoimintojen tehtävänjako toteutettiin seuraavalla tavalla: Itä Joke ylläpiti tilannepäiväkirjaa, selvitti kohdetietoja, toteutti vapaavuorohälytykset, palontutkijoiden hälyttämisen ja sähköasentajan hälyttämisen P31:n pyynnöstä sekä ilmoitukset muille viranomaisille (SM, Avi, Otkes). ES P20 otti tehtävän tiedotusvastuun pelastuslaitoksen osalta, sopi tiedottamisesta poliisin kanssa, varmisti kriisiavun järjestämisen ja tiedotti Savonlinnan kaupungin johdon tapahtumasta. ES P33 hoiti päällekkäisten tehtävien resurssoinnin yhteistyössä ESP31B:n kanssa ja laati tiedotteet tilanteesta yhteistyössä ES P20:n kanssa. ES P31B hoiti päällekkäisten tehtävien resurssoinnin, muonituksen järjestämisen palopaikalle sekä defusing prosessin käynnistämisen. Noin klo 16:30 tilannepaikalla siirryttiin jälkisammutus ja jälkivartiointivaiheeseen. Kohteeseen jäivät yksiköt ES411 ja ES421 (tilannepaikan johtajaksi määrätty P421). ES411 vapautui tilannepaikalta n. klo 00:00, jonka jälkeen jälkivartiointia jatkoi ES421 henkilöstö noin klo 10:00 saakka. Tehtävän alkuvaiheessa paikalla olleelle pelastustoimen ja ensihoidon henkilöstölle järjestettiin purkukeskustelu illalla.

Erican riskinarvion ja vasteenmuodostuksen toiminta

Erican riskinarvion ja vasteenmuodostuksen toiminta:
Toimi hyvin

Resurssien riittävyys

Hälytetty vaste ilmoitetun tehtävän mukaan:	Saatiinko hälytetty vaste liikkeelle:
Sopiva	Kyllä
Paikalle saatujen resurssien riittävyys tilanteen alussa:	
Resurssit riittävät	

Tarkempi selvitys resurssien riittävyydestä ja käyttökelpoisuudesta:

Laskutustiedot

Laskutustiedot(esim. laskutusosoite):

Kuva-aineistojen sijainti

Kuva-aineistojen sijainti:

Tallentaja:

v6: Laikola Jarno 18.12.2025 18:50:36

Tarkennettu tietoja tutkinnasta syttymissyyn selvittämisen osalta, sekä tukitoimintojen tehtävänjaosta.

5740/R/38645/25

Liite 24 Asianomistaja Villasen toimittamat materiaalit

Liite 24.1 Myyntiesite 2022

Liite 24.2 Kuntotarkastus 24.3.2022

Liite 24.3 Lämpövaraajan korjauskuitti

Liite 24.4 Hattukalliontie 5 vuokrasopimus

Itä-Suomen poliisilaitos
Suokatu 44, PL 217, 70101 Kuopio
kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi
Puhelin 0295 450 311, Faksi 017 264 9566, poliisi.fi

5740/R/38645/25
Liite 24.1

560

…OLAITOS

…LOSOTTOLAITOS

L242/0

ECONOMY
PP FINLANDE
1068760
POSTI OY

LOPPUKAUPPAHINNAN MAKSAMINEN

Lähetyspäivä 24.05.2022

Tapani Villanen
[redacted]
57100 SAVONLINNA

Viitenumero RF6737600001509216
Tilinumero FI93 8129 9710 0163 61

KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN

Olette ostanut ulosottomiehen toimittamasta myynnistä alla yksilöidyn ulosmitatun omaisuuden. Loppukauppahinta tulee maksaa Ulosottolaitoksen virkavarain tilille FI93 8129 9710 0163 61. **Maksussa on ehdottomasti käytettävä viitenumeroa RF6737600001509216**. Mikäli maksujärjestelmä ei hyväksy RF-viitettä, syöttäkää viite ilman neljää ensimmäistä merkkiä.

Ulosmitattu omaisuus

Kiinteistö
740-590-2-95
Savonlinna, Koivukuja, 2:95
Liittymät: Järvi-Suomen Energia Oy, liittymä numero A 042054, 3x25A.

Kauppahinta 15000 €

Eräpäivä 27.05.2022

Asiaa hoitaa

Crista Berndtson, Kihlakunnanvouti
Puhelin 029 56 59780
Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse crista.berndtson@oikeus.fi
Henkilökohtaisesti tavattavissa ajanvarauksella
Ulosottolaitos / Lappeenrannan toimipaikka
Pormestarinkatu 1 A 2. krs, 53100 LAPPEENRANTA

Ulosoton asiakaspalvelu: 029 56 58800
Ulosoton sähköinen asiointi: https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto

Pitkänen Kaija

ULOSOTTOLAITOS
PL 1
00067 ULOSOTTOLAITOS

MYYNTIESITE

Lähetyspäivä 25.04.2022

Myyntinumero 14120000125

Ulosmitattu kiinteistö rakennuksineen Louhella //Utmätt fastighet i Louhi



Nettihuutokauppa www.huutokaupat.com - sivustolla ajalla 26.4.2022 - 21.5.2022 klo 18:00

Vapaa myynti

Ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukainen myynti
Myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä osoitteessa www.huutokaupat.com ulosmitattu kiinteistö (740-590-2-95) sillä sijaitsevine rakennuksineen. Nettihuutokauppa päättyy 21.5.2022 klo 18:00 tai kolme minuuttia korkeimman tarjouksen jälkeen.

Esittely

17.5.2022 klo 10:00 - 10:30
Esittelyyn tulee ilmoittautua ennakkoon 16.5.2022 klo 12:00 mennessä ulosottoylitarkastajalle, eija.kirmanen@oikeus.fi tai puh. 029 56 59732 (ma - pe klo 9 - 12).

Sähköposti-ilmoittautumiseen pyydetään lisäämään puhelinyhteystieto siltä varalta, että esittelyaikaa joudutaan porrastamaan. Etukäteisilmoittautuminen on pakollista. Älä tule esittelyyn kipeänä. Esittelyyn tulevia pyydetään ottamaan oma kasvomaski mukaan, mikäli maskisuositus on esittelyajankohtana voimassa.

Tiedustelut

Ulosottoylitarkastaja Eija Kirmanen Puhelin 0295659732, soittoaika 9 - 12

Förfrågningar och närmare

Häradsfogde Crista Berndtson telefon 029 565 9780

ULOSOTTOLAITOS
PL 1
00067 ULOSOTTOLAITOS

MYYNTIESITE

Lähetyspäivä 25.04.2022

uppgifter på svenska

Myytävän omaisuuden tiedot

Sijainti

Osoite	Hattukalliontie 5, 58220 LOUHI
Sijainti	Savonlinna, Koivukuja, 2:95
Ajo-ohjeet	Kerimäen Anttolasta Ruokojärventietä 4731 Louhen suuntaan n. 6 km, käänny vasemmalle Louhentielle, jatka n. 1,6 km. Käänny oikealle Hattukalliontielle, jatka n. 80 m, kohde on oikealla.

Kiinteistöt

Kiinteistötunnus	740-590-2-95
Pinta-ala	0,1749 ha
Käyttötarkoitus	Asuinrakennus
Maasto	Tasainen
Ranta	Ei
Tontti	Oma
Kunnallistekniikka	Itä-Savon Vesi Oy
Rakennusoikeus	Tiedustelut Savonlinnan kaupungin rakennusvalvonta, Kerimäen Palvelupiste, Avoinna to-pe klo 9.00–12.00 ja 12.30–15.30 Keskushallinto / Kerimäen yhteispalvelupiste Puh. 044 417 5011 Osoite: Kerimäentie 6, 58200 Kerimäki Sähköposti: kerimaki.asiointi@savonlinna.fi
Kaavatilanne ja -tiedot	1) Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan arkistotunnus: Vahvistamispvm: 21.12.1979 K21:1
Osuudet yhteisiin alueisiin	Ei
Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset	Asuinrakennus
Muut tiedot	Kiinteistövero 308,10 euroa v. 2021.

Rakennukset

Kuuluu kiinteistöön	740-590-2-95
Rakennustyyppi	Asuinrakennus
Rakennusvuosi	1980
Rakennusmateriaali	Puurakenteinen, tiilivuoraus
Seinärakenne	Puu
Kattotyyppi ja -materiaali	Harjakatto, peltiä
Sähköliittymä	Järvi-Suomen Energia, liittymä no A 042054, koko 3x25A. Uuden liittymän hinta 2930 euroa. Liittymä on ulosmitattu.
Muut liittymät (esim. tietoliikenneyhteydet)	Kaapeli-TV tulee talon nurkalle, ei ole kytketty. Käytössä antenni.
Lämmitys	Puukeskuslämmitys, voi käyttää myös sähköllä, lämmönjako patterein. Leivinuuni. Ei lattialämmitystä missään tilassa.
Ilmanvaihtojärjestelmä	Painovoimainen
Kokonaispinta-ala	166 m²
Asuinpinta-ala	115 m²
Kerroslukumäärä	1
Asunnon kokoonpano	Olohuone, eteinen, kolme makuuhuonetta, vaatehuone, kodinhoitohuone, pannuhuone, liiteri, varasto, pesuhuone, sauna, WC, vilpola.
Pintamateriaalit	Sisäkatto halteksia. Lattiat laminaattia ja muovimattoa, seinät pääasiassa lastulevyä,

Lähetyspäivä 25.04.2022

	tapetoitu/maalattu.
Ikkunoiden suunnat ja näkymät	Ikkunoiden näkymät naapuritaloihin ja koululle.
Keittiön varusteet	Hella/liesi, liesituuletin, jääkaappi/pakastin, astianpesukone. Keittiön seinälaatoitus maalattu.
Kylpyhuoneen varusteet	WC-istuin ja pesuallas.
Sauna	Puulämmitteinen kiuas.
Säilytystilat	Kaapistoja, vaatehuone.
Pysäköintitilat	Piha
Tehdyt peruskorjaukset	Keittiö uusittu 1998. Katto kunnostettu v. 2013.
Tulevat korjaukset	Katso kuntotarkastusraportti.
Tehdyt kuntotarkastukset	24.3.2022 Savon Rakennustutkimus Oy, kuntotarkastusraportti liitteenä.
Muut tiedot	Vilpolalle ei ole haettu rakennuslupaa. Lupa haettava jälkikäteen. Hinta tarkentuu lupahakemuksen myötä. Esim. toimenpideluvan hinta on 310 euroa. Tiedustelut Savonlinnan kaupungin rakennusvalvonta, Kerimäen Palvelupiste, Avoinna to-pe klo 9.00–12.00 ja 12.30–15.30 Keskushallinto / Kerimäen yhteispalvelupiste Puh. 044 417 5011 Osoite: Kerimäentie 6, 58200 Kerimäki Sähköposti: kerimaki.asiointi@savonlinna.fi
	Lopputarkastuspöytäkirjaa ei ole. ON
	Pihassa kasteluvesikaivo. Pihassa marjapensaita.
	Nuohottu keväällä 2021.

Ei Tarvitse

Muuta

Lähialueen palvelut	Lähimmät kaupat Prisma Savonlinna tai Kerimäen kirkonkylän kaupat. Matkaa n. 13 km. Alakoulu vieressä.

Tiedot myytävästä kohteesta

Myyntiarvoon vaikuttavat olennaiset tiedot	Kuntotarkastusraportissa mainitut puutteet ja korjaustarpeet, mm. valesokkeli, märkätilojen remontoinnin tarve. Vilpolalle ei ole haettu rakennuslupaa. Lupa haettava jälkikäteen. Ei Tarvitse

Asiakohtaiset myyntiehdot

Tarjousten esittämistapa	Kohde myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa 26.4.2022 - 21.5.2022 välisenä aikana. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy 21.5.2022 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Mikäli ostotarjousta ei ole mahdollista antaa Huutokaupat.com - palvelun kautta, voi ostajaehdokas toimittaa ulosottomiehelle kirjallisen ostotarjouksen, joka liitetään osaksi nettihuutokauppaa korotusautomaatin mukaisena enimmäistarjouksena. Tarjous tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 20.5.2022 klo 12:00 mennessä osoitteella Ulosottolaitos, Savonlinnan toimipaikka, Tottinkatu 9, 57130 Savonlinna tai sähköpostilla kouvola.realisointi.uo@oikeus.fi. Kirjallinen tarjous on sitova ja sen osalta noudatetaan samoja ehtoja kuin nettihuutokaupassa. Kirjallinen tarjous on allekirjoitettava ja tarjouksesta tulee ilmetä tarjouksen jättäjän yhteystiedot, tarjouksen enimmäismäärä sekä Huutokaupat.com- palvelun kohdenumero, johon tarjous jätetään.

Ulosottolaitos ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottomies päättää korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä erikseen.

Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.

Vähimmäiskorotus

500 euroa

Alin hyväksyttävä tarjous

2.259,81 euroa
Alimman hyväksyttävissä olevan tarjouksen tulee peittää täytäntöönpanokulut ja myyntimaksu, joiden määräksi ulosottomies arvioi 2.259,81 euroa. Lisäksi tarjouksen hyväksymistä tai hylkäämistä koskevassa harkinnassa otetaan huomioon ulosottokaaren 5 luvun 23 §:n vähimmäishintaa koskeva säännös. Lainkohdan mukaan ulosottomies ei saa hyväksyä korkeinta tarjousta, jos tarjous selvästi alittaa omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla.

Huutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä korkeimman tarjouksen tehneelle.

Maksuehdot

Käsiraha

Ostajan on heti suoritettava käsirahana 5.000 euroa, ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, siihen rinnastuva maksuväline ja vakuus. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI93 8129 9710 0163 61 hyväksytään. Maksettaessa virkavaraintilille tulee käyttää viitenumeroa RF5237600000978217. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Maksuaika

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, loppukauppahinnalle annetaan maksuaikaa tarvittaessa enintään neljä viikkoa myyntipäivästä lukien. Ellei maksuaikaa käytetä, kauppahinta tulee maksaa viipymättä tarjouksen hyväksymisen jälkeen. Jos maksuaikaa käytetään, koko kauppahinnalle on maksettava vuotuista korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaan koko maksuajalta myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Tämä korkolain 12 §:n mukaan puolivuosittain määräytyvä viitekorko on tällä hetkellä 0,00 %. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, tämän jälkeen peritään vuotuista korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrä on tällä hetkellä 7,00 %.

Ostajan vastattavaksi siirtyvät velvoitteet ja oikeudet

Ostajan on haettava saannolleen lainhuutoa 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan saamisesta. Ostaja on lainhuutoa hakiessaan velvollinen maksamaan varainsiirtoveron 4 % kauppahinnasta, ellei ostajaa ole vapautettu varainsiirtoveron maksusta. Varainsiirtoveron ilmoittamisen ja maksamisen tekee ostaja verottajan OmaVero -palvelussa.

Ostaja voi siirtää Järvi-Suomen Energia Oy:n sähköliittymän nimiinsä ottamalla vastattavakseen kaikki liittymään kohdistuvat saatavat. Järvi-Suomen Energia Oy:n ilmoituksen mukaan liittymään ei kohdistu maksamattomia sähkölaskuja. On mahdollista, että sähkörästien määrä muuttuu ennen kuin ostaja saa kohteen hallinta- tai omistusoikeuden. Vaihtoehtoisesti ostaja voi hankkia uuden liittymän. Vastaava uusi liittymä maksaa 2.930

11/88 1post 220524 (2) 220525 0633 i13rf17s ckkdaa 19921 c1/1 5/43

euroa.
Liittymäsopimusten siirroista mahdollisesti menevistä maksuista vastaa ostaja.

Kiinnitykset

Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat ja kiinnitykset jäävät voimaan. Kirjalliset panttikirjat luovutetaan ja sähköiset panttikirjat siirretään ostajalle tai ostajan määräämälle.

Muut tiedot

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Hallintaoikeuden siirtyminen:
Ostajalla on oikeus saada omaisuus haltuunsa, kun kauppahinta on maksettu. Ennen kauppakirjan saamista ostaja ei saa käyttää omaisuutta sen arvoa alentavalla tavalla. Tavanomainen, käyttötarkoitusta vastaava käyttö on sallittua.

Omistusoikeuden siirtyminen:
Omistusoikeus myytyyn omaisuuteen siirtyy ostajalle, kun myyntipäätös on tullut lainvoimaiseksi ja kauppahinta on kokonaan maksettu. Ulosottomies antaa ostajalle kauppakirjan, kun omistusoikeus on siirtynyt. Mikäli myyntipäätöksestä ei valiteta, myyntipäätös tulee lainvoimaiseksi, kun kolme viikkoa on kulunut myyntipäätöksen tekemisestä

Vapautuminen:
Siinä tapauksessa, että velallinen ei ole muuttopäivään mennessä muuttanut kiinteistöltä, antaa ulosottomies ostajalle hakemuksesta virka-apua häädön toimittamiseksi. Ostaja maksaa häädöstä mahdollisesti aiheutuneet kulut. Siltä osin kuin ostaja on maksanut häätökuluja, hän voi vaatia niitä velalliselta. Häädössä noudatetaan soveltuvin osin mitä ulosottokaaren 7 luvun 1-8 §:ssä säädetään.

Ulosottomies voi antaa ostajalle luvan menetellä vähäarvoisen irtaimen kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla, jos ostaja on sitä hakemuksellaan pyytänyt. Käytännössä ostajan tulee varautua siihen, että kohteen siivoaminen ja irtaimen hävittäminen jää ostajan omalla kustannuksellaan tehtäväksi.

Ostajaehdokkaita kehotetaan tutustumaan hyvin myytävänä olevaan kohteeseen, myyntiesitteeseen sekä liitteenä oleviin asiakirjoihin.

EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevat ostajat tarvitsevat luvan kiinteistökauppoihin Suomessa. Ostaja vastaa luvan hankkimisesta ja siitä aiheutuvista velvoitteista. Katso lisätiedot: www.defmin.fi > Luvat ja asiointi > Kiinteistöostajien luvat >EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten ostajien lupa kiinteistökauppoihin.

Ostajan on syytä vakuuttaa kohde välittömästi kauppahinnan maksamisen jälkeen.

Nettihuutokauppaan osallistuvia kehotetaan pitämään huoli siitä, että www.huutokaupat.com -palveluun rekisteröidyt yhteystiedot ovat ajantasaiset. Kiinteistön ostajaksi ja uudeksi omistajaksi tulee lähtökohtaisesti se henkilö, joka on tehnyt nettihuutokaupassa hyväksytyn tarjouksen, Mikäli tarjouksen tekijä on tehnyt tarjouksen kokonaan tai osittain toisen puolesta, tulee hänen esittää valtakirja tai muu selvitys oikeudestaan tehdä tarjous toisen puolesta. Mikäli korkeimman tarjouksen tekijä on tehnyt tarjouksen toisen puolesta, tulee ostajan tiedot ja valtakirja ilmoittaa välittömästi hyväksytyn tarjouksen jälkeen sähköpostitse kouvola.realisointi.uo@oikeus.fi. Muussa tapauksessa myyntipäätös ja kauppakirja tehdään

77/88 ipost 220524 (2) 220525 0633 113rf17s ckkdaa 19922 c1/1 6/43

ULOSOTTOLAITOS
PL 1
00067 ULOSOTTOLAITOS

MYYNTIESITE

Lähetyspäivä 25.04.2022

sille taholle, joka on tehnyt korkeimman hyväksytyn tarjouksen.

Muutoksenhaku

Ulosottovalitus myynnistä ja myyntiin liittyvästä tai myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään myyntiasiakirjoihin.

Crista Berndtson
Kihlakunnanvouti

Tämä asiakirja on allekirjoitettu koneellisesti ulosottokaaren 3 luvun 27 §:n nojalla.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa Ulosottolaitoksesta (ulosotto.uo@oikeus.fi).

Liitteet

Kiinteistörekisteriote
Kiinteistörekisterin karttaote
Rakennuslupa-asiakirjat
Valokuvia kohteesta
Yleiset huutokauppaehdot
Basinformation på svenska
Allmänna auktionsvillkor

11/88 1post 220524 (2) 220525 0633 113r-f17s ckkdaa 19923 c1/1 7/43

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS



117788 ipost 220524 (2) 220525 0633 i13rf17s ckkdaa 19926 c1/1 10/43

HATTUKALLIONTIE 5
58820 LOUHI

LAATIJA:
RAKENNUSMESTARI
SUHONEN ILKKA
PETÄIKÖNKATU 29
78210 VARKAUS
040-704 3557
Tarkastuspäivä: 24.3.2022

	Muut tilat	• Muiden tilojen lattioissa ei havaittu kohonnutta kosteutta. • Makuuhuoneen kattolevyissä on vuotojälkiä (kuva 36), mutta niiden kohdalla ei ollut kosteutta. ***Vuotojälkien kohdalla tulee tarkastaa rakenteiden kunto. Vaurioituneet rakenteet tulee korvata uusilla.*** • Sisäkattojen haltex-levyt roikkuvat hieman paikoitellen (kuva 37). ***Ne ovat irronneet kiinnityksistä. Sen haitta on kosmeettinen.***  **Kuva 36.**  **Kuva 37.**
	Kattilahuone	• Tilassa on betonilattia ja tiiliseinät ja levykatto. • Tilan lattia oli märkä, koska putkesta vuoti vettä lattialle (kuvat 38 ja 39). ***Vuoto tulee korjata. Kivirakenteisessa lattiassa havaittu kosteus ei aiheuta toimenpiteitä.*** Korjattu • Rakenteiden pinnoilla ei ollut merkkejä kosteusvaurioista. • Muissa näkyvillä olevissa vesi- ja lämpöputkissa ei ollut merkkejä vuodoista.  **Kuva 38.**  **Kuva 39.** Viimeinen korjaus kuukausi sitten

Kattila uusittu myös säiliö 2023v

Kuva 40. Yleiskuva tilasta.

Varastot

- Tiloissa on betonilattiat ja levyseinät.
- Tilojen lattioissa ei havaittu kohonnutta kosteutta.
- Rakenteiden pinnoilla ei havaittu päällepäin näkyviä merkkejä kosteusvaurioista.



Kuva 41. Yleiskuva puuvajasta.

4.9 Lämmitys

- Kohteessa on vesikeskuslämmitys, jossa on lämmöntuottona puulämmitteinen kattila ja varaajassa on sähkövastukset.

		• Paisuntasäiliö on uusittu nykyisen omistajan aikana ja muilta osin lämmitysjärjestelmä on alkuperäinen. ***Kh-kortin 90-00403 mukaan keskuslämmityskattilan tekninen käyttöikä on 40 vuotta ja varaajan 30 vuotta ja patteriventtiileiden ja termostaattien 15…20 vuotta. Teräsputkien ja pattereiden normaali tekninen käyttöikä on järjestelmän ja rakennuksen käyttöikä. Kattilan ja varaajan uusimiseen tulee varautua.*** • Lämmitysjärjestelmän toimintaa ei testattu, mutta omistajalta saadun tiedon mukaan sen toiminnassa ei ole havaittu puutteita. • Pattereista puuttuu termostaatteja. ***Patteritermostaatit ja patteriventtiilit tulisivat uusia.*** Uudet asennettu 2025 7 kk sitten • Lämmitysjärjestelmän paine oli 0,2 bar. 8 v • Näkyvillä olevissa pattereissa ja lämpöputkissa ei ollut merkkejä vuodoista.
4.10	**Vesi-ja viemäri-laitteet**	
		• Näkyvillä oleva käyttövesiputkisto on muoviputkia suojaputkissa ja pinta-asennuksena kupariputkia ja viemäriputket sekä lattiakaivot ovat muovisia. ***Kh-kortin 90- 006403 mukaan muovisten käyttövesiputkien ja viemäriputkien tekninen käyttöikä on 50 vuotta ja kupariputkien 40-50 vuotta.*** • Keittiön hana ja allas sekä suihkusekoittaja ovat uusittu. ***Kh-kortin 90-00403 mukaan termostaattisekoittimien tekninen käyttöikä on 15…25 vuotta. Wc-laitteiden ja altaiden 50 vuotta.*** • Sekoittajien vedenvirtaamat olivat virtaamamittarilla tarkastettuna ohjearvojen mukaiset. • Lämpimän käyttöveden lämpötila oli noin 52 °C keittiön hanasta mitattuna. ***Lämpimän käyttöveden suosituslämpötila on yli 55 °C, mutta alle 65 °C.*** • Vesi- ja viemärilaitteissa ja vesijohdoissa ei ollut merkkejä vuodoista. • Omistajalta saadun tiedon mukaan vesi- ja viemärilaitteiden toiminnassa ei ole havaittu puutteita. • Lämminkäyttövesi lämmitetään sähkövaraajassa. Varaajan tilavuus on 300 litraa ja se on asennettu nykyisen omistajan aikana. ***Kh-kortin 90-00403 mukaan varaajan tekninen käyttöikä on 30 vuotta.***
4.11	**Ilmanvaihto**	
		• Kohteessa on painovoimainen ilmanvaihto. ***Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta riippuu sisä- ja ulkoilman paine- ja lämpötilaeroista sekä tuulen suunnasta ja voimakkuudesta. Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta ei aina täytä ilmanvaihdolle asetettuja vaatimuksia. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää märkätilojen ilmanvaihtoon.***

11/100 tpost 220524 (2) 220525 0633 i13rf17s ckkdaa 19948 c1/1 32/43

Kuva 31.

Kuva 32.

Kuva 33, yleiskuva tilasta.

	Keittiö	• Keittiön lattiassa ja seinässä vesipisteen läheisyydessä ei havaittu kohonnutta kosteutta. • Allaskaapin pohjalevy on turvonnut vedestä johtuen (kuva 34). ***Sen haitta on kosmeettinen.*** • Allaskaapin alla näkyvillä olevissa vesijohdoissa ei ollut merkkejä vuodoista. • Keittiön kattolevyt ovat hieman turvonneet, mutta niiden kohdalla ei ollut kosteutta. ***Se johtuu vesikattovuodosta. Rakenteiden kunto tulee tarkastaa ja vaurioituneet rakenteet tulee korvata uusilla.***



Kuva 34.



Kuva 35, yleiskuva tilasta

kallistuksia ja salaojajärjestelmää ei voitu tarkastaa, koska ne olivat lumen peitossa.

Muuta

Vilvoittelutilan rakentamiseen ei ole haettu rakennuslupaa. ***Se tarvitsemat toimenpiteet tulee selvittää rakennusviranomaiselta.***

Ei tarvita savonlinnan 2024v kaupan

3. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA

Tiedot perustuvat rakennussuunnitelmista ja omistajalta saatuihin tietoihin ja omiin havaintoihin.

Rakennustapa	Kohde on paikalla rakennettu.
• **Rakennusosien päämateriaalit**	
Perusmuuri	Kevytsoraharkkorakenteinen
Perustamistapa	Maanvarainen betoniantura
Alapohjarakenteet	Maanvarainen teräbetonilaatta(rakennetta ei tarkastettu).
Kosteuseristys	Ei ole. on
Routasuojaus	Routasuojausta oli näkyvillä on
Ulkoseinärakenteet	Puurankarakenteiset
Julkisivupinnoite	Tiili-/lautaverhous
Väliseinät	Palomuurit ovat kivirakenteiset. Muut seinät ovat puu-/levyrakenteiset.
Ikkunat ja ulko-ovet	Ikkunat ovat 3-lasiset puu- ulkopuitteella (MSK-tyyppiset) Ulko-ovet ovat puukehysrakenteisia lämpöovia.
Yläpohja	Puupalkistot
Välipohja	-
Vesikate	Poimupeltikate
Kattomuoto	Harjakatto.
Märkätilojen runkorakenne ja vedeneristys	Seinät ovat tiili-/levyrakenteiset ja lattiat ovat betonirakenteiset. Lattiakaivossa oli näkyvillä muovimatto. Se on ilmeisesti jätetty laattojen alle vedeneristeeksi.

Korjattu uusi

2. LÄHTÖTIEDOT KOHTEESTA

Tarkastusajankohta	24.3.2022
Rakennustyyppi	Omakotitalo
Kohteen osoite	Hattukalliontie 5, 58820 Louhi
Kiinteistötunnus:	740-590-2-95
Omistaja	-
Omistusaika	Kohde on ollut nykyisellä omistajalla 25.2.2011 alkaen.
Rakennusvuosi	1980
Pinta-alat	Asuinpinta-ala on 115 m^2 ja kerrosala 166 m^2.
Tilavuus	450 m^3
Kerrosten lukumäärä	1- krs
Käyttötarkoitus	Asuinrakennus
Tarkastuksen tarkoitus	Kiinteistökauppa
Tarkastuksen tilaaja	Ulosottolaitos Savonlinna
Tarkastuksessa läsnä olleet	Omistaja. Eija Kirmanen ulosottoylitarkastaja
Tarkastuksen sisältö ja laajuus	Asuntokaupan kuntotarkastus.
Käytettävissä olleet asiakirjat	Pääpiirustukset ja rakennuslupa.
Loppukatselmukset	Ei ole tiedossa on tehty tarkistettu
Tarkastushetken olosuhteet	Ulkoilma: Pilvinen poutasää
Haastattelut	Kohteen tietoja antoi omistaja.
Tarkastuksessa käytetyt apuvälineet	Pintakosteudenosoitin Gann Uni 2 ja pintakosteusanturi Lb-70. Vaisala HMI41 näyttölaite ja mitta-anturi HMP42. Vesivaaka, merkkisavu, vedenvirtaamamittari ja infrapunalämpömittari.
Rajaukset ja epävarmuustekijät	Maan alla olevia järjestelmien toimintaa ja rakenteiden kuntoa ei voida luotettavasti tarkastaa maan päältä. Maanpinnan

Vedimme talon päädyn auki löytyi salaoja kuva 5pl

19930 c1/1 14/43

1.2 Oleellisimmat havainnot

Taulukkoon on koottu olennaisimmat, lisätutkimusta, huoltoa, korjausta tai uusimista vaativat kohdat. Kohteen käytön ja kunnossapidon kannalta vähäisimmät asiat on käsitelty havaintojen yhteydessä, kohta 5. Kaikkia rakenteiden sisällä mahdollisesti piilevien vaurioiden mahdollisuutta ei tarkastuksen pintapuolisuuden vuoksi voida sulkea pois.

VIITE	HAVAINTO	Huollon tarve	Lisätutki-mustarve	Korjaus/ uusiminen	Riskirakenne
4.1	Maanpinnan kallistuksia ei voitu tarkastaa.		x		
4.1	Salaojajärjestelmän olemassaoloa ei voitu todeta.	Oli Sala	x	Ojat	
4.1	Kattovedet on valuvat rakennuksen vierustalle.			x	
4.1	Takapihan puolella on räystäskouru irronnut kiinnityksistä.	Korjattu		x	
4.1	Kohteessa on ns. valesokkelirakenne, jossa ulkoseinän puurakenteet ovat sokkelin yläpinnan alapuolella. Tiiliverhouksen ja tuulensuojalevyn väli on täyttynyt muurauslaastilla ja tiiliverhouksen alareunassa ei ole tuuletusaukkoja.		x		x
4.2	Räystäslaudoissa on maali- ja lahovaurioita.	Korjattu		x	
4.6	Siipiosan yläpohjaa ei voitu tarkastaa.		x		
4.6	Yläpohjassa ei ole kulkusiltaa.		Korjattu	x	
4.6	Yläpohjassa on lämmöneristeen päälle muoveja ja ylimääräistä tavaraa.	x	Korjattu		
4.6	Vesikatteen tekninen käyttöikä on saavutettu.		Naulat vaihdettu Ruuvi		
4.6	Vesikatteessa on pieniä ruostevaurioita.	Korjattu			
4.6	Viemärintuuletusputki on taipunut lumen paineesta johtuen.	Korjattu		x	
4.6	Vesikatolla ei ole lumiesteitä.		Korjattu	x	OV
4.7	Pesuhuoneen levyseinien vedeneristyksestä ei ole tietoa.	Uusi	x		Arv. 27.000
4.7	Märkätilojen pinnoitteiden tekninen käyttöikä on saavutettu.	Uusi		x	
4.8	Kodinhoitohuoneen lattiassa on kohonnutta kosteutta ja levyseinien alareunoissa on kosteusvaurioita.	Korjattu	oli Vesi vuoto	x	
4.9	Keskuslämmityskattilan ja varaajan tekninen käyttöikä on saavutettu.	Vaihettu		2V	
4.9	Kattilahuoneessa vuotaa putkien liitoksesta vettä.	Korja		x	
4.9	Saunassa vuotaa patterin venttiilistä vettä.	Uusi sauna		x	

184

4. HAVAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET

	NIMIKE	HAVAINNOT Otsikon alle on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet suositellulle toimenpiteelle. Raportti on toteava ja ohjaa jatko toimenpiteitä. ***Johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset, perusteet on kirjoitettu kursivoituna ja lihavoituna.***
4.1	**Rakennuksen vierusta, salaoja- ja sadevesi-järjestelmä, perustukset, alapohja**	
		• Rakennus on rakennettu tasaiselle tontille. • Maanpinnan kallistuksia ei voitu tarkastaa, koska maa oli lumen peitossa (kuvat 1, 2 ja 3). ***Maanpinnat rakennuksen vierellä tulisi olla muotoiltu rakennuksesta poispäin viettäviksi, jotta pinta- ja sulamisvedet eivät pääse ohjautumaan eivätkä lammikoitumaan rakennuksen vierelle.*** ***Nykyisten ohjeiden mukaan suositeltava maanpinnan vähimmäiskallistus on kolmen metrin etäisyyteen sokkelista on 1:20 (korkeusero vähintään 0,15 m).*** **Kuva 1.**  **Kuva 2.** **Kuva 3.**

• Omistajalla ei ollut tietoa salaojajärjestelmän olemassaolosta.
Salaojajärjestelmän olemassaolo ja sen toiminta tulee tarkastaa lisätutkimuksin. Salaojajärjestelmän puuttuminen voi lisätä perustuksiin ja alapohjaan kohdistuvaa kosteusrasitusta. Sala ojat löytyvät vedinmo Talon pääty auki ja kuvattiin 1kpl valokuva

• Rakennuksessa on metalliset räystäskourut ja syöksytorvet.

• Kattovedet valuvat rakennuksen vierustalle (kuva 4). ***Kattovedet tulee ohjata vähintään kolmen metrin päähän rakennuksesta.*** 4 muukkoantelliin ohjaus putket

• Räystäskouru on irronnut kiinnityksistä takapihan puolella (kuva 5). ***Se tulee uusia.***

• Räystäskourujen ja syöksytorvien kunnossa ei havaittu muita puutteita.



Kuva 4.

Kuva 5.

• Sokkeli on kevytsoraharkko rakenteinen.

• Sokkeli on slammattu.

• Näkyvillä olevan sokkelin korkeus on noin 400 mm.

• Sokkelissa ei havaittu päällepäin näkyviä merkkejä sen haitallisesta painumisesta tai liikkumisesta.

• Kohteessa on valesokkelirakenne (kuva 6). ***Valesokkelirakenteessa ovat ulkoseinän puurakenteet sokkelin yläpinnan alapuolella ulkopuolisen maanpinnan tasossa. Valesokkelirakenne luokitellaan Kh-kortin 90- 00394 kuntotarkastuksen suoritusohjeen mukaan perustusrakenteissa tyypilliseksi riskirakenteeksi. Riskinä on, että se vaurioituu ulkopuolisesta kosteudesta johtuen tai sisäilman kosteuden tiivistymisestä johtuen ja kosteus vaurioittaa rakennetta. Vaurioista tulevat epäpuhtaudet voivat päästä vuotoilman mukana sisäilmaan. Ulkoseinän kunto tulee tarkastaa avaamalla sitä.***

17/08 ipost 220524 (2) 220525 0633 ii3rfi7s ckkdaa 19934 c1/1 18/43



Kuva 16.

Kuva 17.

- Ulko-ovet ovat puukehysrakenteisia lämpöovia. uusiovi 2024v ? 1580€
- Ulko-ovet ovat alkuperäiset. ***Kh-kortin 90-00403 mukaan ulko-ovien tekninen käyttöikä on 30…50 vuotta.***
- Ulko-ovien toiminnassa ei havaittu puutteita.

4.5	**Katokset, parvekkeet, terassit**	
		-
4.6	**Yläpohja ja vesikatto**	
		• Asuintilojen yläpohjaan käyntiluukku on vesikatolla ja matalanosan yläpohjaan sisäkatossa. Siipiosan yläpohjaa ei tarkastettu, koska sinne ei ollut tikkaita. ***Se tulee tarkastaa lisätutkimuksin.*** • Yläpohjan kuntoa tarkasteltiin käyntiluukusta käsin, koska yläpohjassa ei ole kulkusiltaa (kuva 18). ***Yläpohjaan tulisi tehdä kulkusilta.*** 2 Laudan Kulkusista tehty • Näkyvillä olevana lämmöneristeenä on levyvilla. • Yläpohja tuulettuu räystäiden kautta. 2023v • Vesikatteen alla ei ole aluskatetta (kuva 19). ***Vesikatteen uusimisen yhteydessä tulee sen alle asentaa aluskate.*** • Näkyvillä olevat ilmanvaihtokanavat on eristetty yläpohjassa. • Yläpohjassa ei ollut merkkejä vesikattovuodoista, eikä kantavissa rakenteissa ollut painumia. • Yläpohjassa on lämmöneristeiden päällä muoveja ja siellä on ylimääräistä tavaraa (kuva 20). ***Ne tulisi poistaa.*** OK tehty 2023v



Kuva 18.



Kuva 19.

Kuva 20.

- Vesikatteena on muotopeltikate.
- Vesikate on alkuperäinen. ***Kh-kortin 90-00403 mukaan profiilipeltikatteen normaali tekninen käyttöikä on 40 vuotta. Vesikatteen uusimiseen tulee varautua.***
- Vesikatteessa on pieniä ruostevaurioita (kuva 21). ***Ruostekohdat tulisi puhdistaa ja paikkamaalata.*** Tehty 2023V K
- Viemärintuuletusputki on painunut kasaan lumen painosta johtuen (kuva 22). ***Tuuletusputki olisi hyvä siirtää harjan läheisyyteen ja peittää vanha läpivienti.***
- Savupiipun päällä on sadesuoja. Putki Korjattu 2023V
- Lumiesteistä ei ole asennettu vesikatolle. ***Vähintään kulkuväylien kohdille tulisi asentaa lumiesteet.***



Kuva 21.



Kuva 22.

Kuva 23. Yleiskuva vesikatolta.

4.7 Märkätilat

Sauna

- Saunan seinissä ja sisäkatossa on paneelit ja lattia sekä jalkalista ovat laatoitettu. Palomuuri on maalattu. Sauna uusi 2023v ?
- Tilan lattiassa oli kohonnutta kosteutta patteriventtiilin alla, koska venttiilistä vuoti vettä lattialle (kuva 24). ***Venttiili tulee uusia.*** ~~Uusitta~~
- Rakenteiden pinnoilla ei havaittu merkkejä kosteusvaurioista.
- Lattialaattoja on paikoitellen irti alustasta. ***Ne eivät aiheuta toimenpiteitä.***
- Lattiakaivon liittymien tiiveydessä ei havaittu puutteita ja lattian kallistus on vesivaa'alla tarkastettuna riittävä. Uusi pesuhuone 2025v
- Seinäpaneelien ja jalkalistalaattojen välissä on pieni tuuletusrako.



Kuva 24.



Kuva 25, yleiskuva tilasta.

Pesuhuone

- Pesuhuoneen lattiassa ja seinissä on laatat.
- Tilan lattiassa ja seinissä ei ollut kohonnutta kosteutta.
- Lattiakaivojen liittymien tiiveydessä ei havaittu puutteita ja lattian kallistus on vesivaa'alla tarkastettuna riittävä. Lattiakaivossa oli näkyvillä muovimatto (kuva 26). Uusitta kaikki
- Lattialaattoja on irti alustasta suihkukulmassa. ***Ne eivät aiheuta toimenpiteitä.***
- Rakenteiden pinnoilla ei havaittu merkkejä kosteusvaurioista.

- Näkyvillä olevissa vesijohdoissa ei ollut merkkejä vuodoista.
- Ulkokulmassa on irrotettu kaksi laatta ja tarkastettu seinän kunto, kun nykyinen omistaja oli ostanut talon. Silloin ei rakenteessa ole ollut vaurioita.
- Seinien vedeneristyksestä ei ole tietoa. ***Kh-kortin 90-0403 mukaan levyrakenteisen kosteussulkusivellyn laatoitetun seinän normaali tekninen käyttöikä on 15 vuotta.***



Kuva 26.



Kuva 27.



Kuva 28. Yleiskuva tilasta.

2025

Uusittu 2023 ?

Saunan ja pesuhuoneen remontointiin tulee varautua, koska niiden pinnoitteiden tekninen käyttöikä on saavutettu.

4.8	**Muut sisätilat**	
	Wc	• Tilan lattiassa on muovimatto ja seinien alaosissa on laatat ja yläosissa on paneelit. • Tilan lattiassa ja seinässä vesipisteen läheisyydessä ei ollut kohonnutta kosteutta, eikä rakenteiden pinnoilla havaittu merkkejä kosteusvaurioista. • Seinästä puuttuu laatta ja seinälaattoja on irti alustasta. ***Sen haitta on kosmeettinen.*** • Allaskaapin alla näkyvillä olevissa vesijohdoissa ei ollut merkkejä vuodoista. • Lavuaari on irronnut kiinnityksistä. ***Se tulee kiinnitystä tulee korjata.*** Vessalle EI ole tehty Mitään Näkyvää Viemäri mini Tukkoon Soku oli Pannut kissan hiekkoa iso Lasku  **Kuva 29.** **Kuva 30.** Yleiskuva tilasta
	Kodinhoito-huone	• Tilan lattiassa on muovimatto ja levyseinät ovat maalattu. • Tilan lattiassa oli kohonnutta kosteutta pesukoneen vierellä kuvaan 31 punaisella merkityllä alueella. ***Kosteus johtuu pesukoneen vesijohdosta valuneesta vedestä. Lattiasta tulisi poistaa muovimatto ja kuivata betonilaatta ja asentaa uusi lattiapinnoite.*** Korjattu • Lämminvesivaraajan vierellä on levyseinien alaosissa kosteus-/mikrobivaurioita (kuva 32). ***Vaurioituneet rakenteet tulee poistaa ja korvata uusilla.***

HATTUKALLIONTIE 5, LOUHI

1. Yhteenveto

1.1 Yleiskuvaus kohteesta

Tarkastuksen kohteena oli v. 1980 paikalla rakennettu yksi kerroksinen omakotitalo. Kohde on ollut nykyisellä omistajalla v. 2011 alkaen.

Sokkeli on kevytsoraharkkorakenteinen. Sokkelirakenteena on ns. valesokkelirakenne. Valesokkelirakenne on perustusrakenteissa tyypillinen riskirakenne. Valesokkelirakenteessa ovat ulkoseinän puurakenteet sokkelin yläpinnan alapuolelle ulkopuolisen maanpinnan tasossa. Valesokkelirakenteen kunnosta ei ole varmuutta, koska sitä ei avattu. Sen kunto tulee tarkastaa avaamalla sitä.

Alapohjarakenteena on ilmeisesti maanvarainen teräsbetonilaatta (rakennetta ei tarkastettu).

Ulkoseinät ovat puurankarakenteiset. Ulkoverhouksena on tiiliverhous ja vilvoitteluhuoneessa on lautaverhous.

Ikkunat ovat 3-lasiset puu- ulkopuitteella (MSK- tyyppiset). Ulko-ovet ovat puukehysrakenteisia lämpöovia.

Vesikattomuotona on harjakatto ja vesikatteena on muotopeltikate.

Lämmitysmuotona on vesikeskuslämmitys, jossa lämmöntuottona on puulämmitteinen kattila ja varaajassa on sähkövastukset. Lämmönjakona ovat patterit.

Ilmanvaihtojärjestelmä on painovoimainen.

Huoltotoimenpiteitä ovat: räystäslaudat tulisi huolto maalata, yläpohjasta tulisi poistaa eristeiden päältä muovit ja ylimääräiset tavarat ja vesikatteessa olevat ruostevauriokohdat tulisi paikkamaalata.

Lisätutkimustarpeita ovat: maanpinnan kallistukset tulisi tarkastaa, salaojajärjestelmän olemassaolo tulisi tarkastaa, valesokkelirakenteen kunto tulisi tarkastaa, siipiosan yläpohja tulisi tarkastaa ja pesuhuoneen seinien vedeneristyksen olemassaolo tulisi tarkastaa.

Korjaustarpeita ovat: kattovedet tulee johtaa pois rakennuksen vierustalta, kiinnityksistä irronnut ja vääntynyt räystäskouru tulee uusia, lahovaurioituneet räystäslaudat tulee uusia, yläpohjaan tulisi tehdä kulkusilta, viemärintuuletusputki tulee korjata vesikatolla, vesikatolle tulisi asentaa lumiesteet, märkätilat tulisi remontoida, kodinhoitohuoneen lattiasta tulee poistaa muovimatto ja kuivata betonilattia ja kosteusvaurioituneet levyseinät tulee uusia, keskuslämmityskattilan ja varaajan uusimiseen tulee varautua, kattilahuoneessa tulee korjata vuotavat putket ja saunassa tulee uusia patterin vuotava sulkuventtiili.

• **Yleistiedot LVISA- järjestelmistä**

Lämmitysjärjestelmä	Vesikeskuslämmitys
Lämmöntuotto	Puulämmitteinen kattila ja varaajassa on sähkövastukset.
Lämmönjako	Patterit.
Käyttöveden lämmitys	Lämminvesivaraajassa.
Kunnallistekniikka	Kiinteistö on liitetty kunnallistekniikkaan.
Vesi- ja viemäri laitteet	Näkyvillä olevat käyttövesiputket ovat muoviputkia suojaputkissa ja pinta-asennuksena kuparia ja viemärit sekä lattiakaivot ovat muovia.
Ilmanvaihtojärjestelmä	Painovoimainen ilmanvaihto.
Sähköjärjestelmä	Pääsulakkeet 3x25A
Tiedot kohteen erityisjärjestelmistä (hälytys- tms. järjestelmät)	Ei ole
• **Tulisijat**	Puulämmitteinen kiuas, leivinuuni ja puulämmitteinen keskuslämmityskattila.
• **Erityistilat**(esim. kylmiöt)	Ei ole.
• **Tehdyt korjaus- ja muutostyöt**	Vilvoittelukuisti on rakennettu jälkeenpäin. Vesikatteen kiinnitysnaulojen tilalle on asennettu kateruuvit ja asennettu tukirimat niiden saumojen kohdalle. Sisällä on tehty maalauksia. Keittiön kalusteet on uusittu v. 1998. Sauna ja pesuhuone on remontoitu ilmeisesti v. ~~1998~~. 2024v Lämminvesivaraaja on asennettu nykyisen omistajan aikana.
• **Suunnitellut korjaukset**	-
• **Omistajan havaitsemat puutteet ja vauriot**	Keittiön ja olohuoneen sisäkatoissa on vuotojälkiä. Lämmitysjärjestelmän varaajan toinen vastus ei toimi. Korjattu
• **Tuhoeläimet ja -hyönteiset**	Keväisin on ollut sokerimuurahaisia. Ei enää pulverillapois
• **Poikkeavat hajuhavainnot ja niiden esiintymisajankohta**	-
• **Huolto-, vaurio- ja korjaushistoria**	Lämminvesivaraajan ylivuotovedet ovat valuneet alkuun lattialle ja ne ovat vaurioittaneet väliseinän alaosa. Korjattu Keittiön ja olohuoneen sisäkatoissa on vuotojälkiä.

11788 ipost 220524 (2) 220525 0633 113r-f17s ckkdaa 19932 c1/1 16/43

SAVONLINNAN LVI-

5740/R/38645/25
Liite 24.3

LASKU

584
Sivu 1/1

Päivämäärä	Laskun numero
11.11.2025	1001030680
Viitteenne	
NOUSEE HÖYRY VARAAJASTA	
Asiakasnro ALV-tunniste	Viitteemme
101563	
Toimitus	
10.11.2025	
Huomautusaika	Viivästyskorko
7 pv	11 %

Villanen Tapani
[redacted]
57100 SAVONLINNA

Toimitusosoite	NYMAN ALEKSI HATTUKALLIONTIE 5 57200 SAVONLINNA
Kohde	000151 HUOLTOTYÖT 2025
Työtilaus	7937

Maksuehto		
14 pv netto		
Maksuviite	Eräpäivä	Lasku yhteensä
1 00103 06807	25.11.2025	787,32
Pankkiyhteys		
FI25 8000 1770 2526 42 FI33 5153 0420 1657 75		

Yhteyshenkilö: Liukko Pentti
pentti.liukko@sln-lvipalvelu.fi, 040 0207 208

uusitaan pumppu ja kattila termostaatti

Nro	Kuvaus	Määrä	Yks	A-hinta	Ale%	Alv%	Verollinen yhteensä
4623118	LÄMPÖJOHTOPUMPPU WILO YONOS PICO 25/1-4-(EU1)	1	KPL	407,88	30	25,5	285,52
4363140	TERMOSTAATTI SAUVA 7P190 0...?+90C IP43 100MM UA	1	KPL	234,69	20	25,5	187,75
X008	PIENTARVIKE KUVAUS	1		6,00		25,5	6,00
1015	Laskutyö, Heikura Joona, 10.11.2025	2,5	H	68,00		25,5	170,00
1015	Ylityö 50%, Heikura Joona, 10.11.2025	1	H	98,99	10	25,5	89,09
1015	Km-korvaus huoltoauto, Heikura Joona, 10.11.2025	32	KM	1,53		25,5	48,96

Alv-erittely

Alv%	Alv-peruste	Alv-summa
25,5	627,35	159,97
Yhteensä	**627,35**	**159,97**

Tarvikkeet yhteensä	479,27
Työt yhteensä	308,05
Yhteensä EUR sis. ALV	**787,32**

Kotitalousvähennykseen oikeuttavat kustannukset (työn osuus arvonlisäveroineen) 259,09

Tuotteet ovat myyjän omaisuutta, kunnes lasku on kokonaisuudessaan maksettu.

Pankkiyhteystietomme ovat osittain muuttuneet, tarkistattehan tilinumeron.

23.11

Savonlinnan LVI-Palvelu Oy
Satelliittikatu 18
58410 HAAPAKALLIO

Y-tunnus 3010758-9
ALV-tunniste FI30107589

Puhelin 0400 207 208
Sähköposti huolto@sln-lvipalvelu.fi
Kotisivu www.sln-lvipalvelu.fi

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

VUOKRANANTAJA

Etu- ja sukunimi	Pankkiyhteys	Puhelinnumero
Tapani Villanen	[redacted]	[redacted]
Katuosoite [redacted]	Postinumero ja –toimipaikka	Sähköposti [redacted]

VUOKRALAINEN

Etu- ja sukunimi	Puhelinnumero
Sara Heikkinen	0468809342
Henkilötunnus 040405A[redacted]	Sähköposti sara.heikkinen1222@gmail.com

VUOKRAUSKOHDE JA SIIHEN KUULUVAT IRTOKALUSTEET

Katuosoite	Postinumero	Postitoimipaikka
Hattukalliontie 5	58220	Savonlinna Louhi
Huoneiston tyyppi	Huoneiston koko	Liitännäistilat (autotalli, kellarikomero yms.)
Omakotitalo	166/115 m2	
Vuokrasopimukseen kuuluvat irtokalusteet (huonekalut, kylmäkalusteet, tv, yms.)		

VUOKRA-AIKA

Alkamispäivä	Toistaiseksi voimassa	Määräaikaisen sopimuksen päättymispäivä
1.12.2025	x	

VUOKRA

Vuokran suuruus €/kk	€/kk/m²	Eräpäivä
650€/KK		joka kuun 5 päivä
Muut korvaukset (sähkö, vesi, autopaikka yms.) Vuokralainen ostaa puut ja tekee vesi, sähkö, jäte sopimukset itse		Viivästyskorko, %

VUOKRAN KOROTUS

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin	Vuokra tarkastetaan muulla perusteella:
Perusindeksin julkaisemiskuukausi ja -vuosi	Indeksin suuruus
Vuokra tarkastetaan vuosittain _____ kuun _____ päivä	Ensimmäinen tarkastusajankohta

VUOKRAVAKUUS

Tämän sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi vuokralainen toimittaa vuokranantajalle vakuuden arvoltaan:	Vakuuden viimeinen toimituspäivä

MUUT EHDOT

Vuokralainen maksaa käyttökulut
Vuokralainen ostaa puut puulämmitystä varten.

ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ja aika Savonlinna 7.10.2025	Tästä sopimuksesta on laadittu yhtäpitävät kappaleet vuokranantajalle ja vuokralaiselle.
Vuokranantajan allekirjoitus [signature]	Vuokralaisen allekirjoitus Sara Heikkinen

© asunnonvuokraus.com

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

VUOKRANANTAJA

Etu- ja sukunimi	Pankkiyhteys	Puhelinnumero
Tapani Villanen	FI [redacted]	[redacted]
Katuosoite [redacted]	Postinumero ja -toimipaikka [redacted]	Sähköposti [redacted]

VUOKRALAINEN

Etu- ja sukunimi		Puhelinnumero
sara Heikkinen		0468809342
Henkilötunnus	Sähköposti	
040405A [redacted]	sara.heikkinen1222@gmail.com	

VUOKRAUSKOHDE JA SIIHEN KUULUVAT IRTOKALUSTEET

Katuosoite	Postinumero	Postitoimipaikka
Hattukalliontie 5	58220	Savonlinna Louhi
Huoneiston tyyppi	Huoneiston koko	Liitännäistilat (autotalli, kellarikomero yms.)
Omakotitalo	166/115m2	
Vuokrasopimukseen kuuluvat irtokalusteet (huonekalut, kylmäkalusteet, tv, yms.)		

VUOKRA-AIKA

Alkamispäivä	Toistaiseksi voimassa	Määräaikaisen sopimuksen päättymispäivä
1.11.2025	x	

VUOKRA

Vuokran suuruus €/kk	€/kk/m²	Eräpäivä
650€ /KK		joka kuun 5 päivä
Muut korvaukset (sähkö, vesi, autopaikka yms.)		Viivästyskorko, %
Vuokralainen osraa puut, tekee oman vesisopimuksen sekä sähkö ja jätesopimukset.		

VUOKRAN KOROTUS

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin	Vuokra tarkastetaan muulla perusteella:
Perusindeksin julkaisemiskuukausi ja -vuosi	Indeksin suuruus
Vuokra tarkastetaan vuosittain _____ kuun _____ päivä	Ensimmäinen tarkastusajankohta

VUOKRAVAKUUS

Tämän sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi vuokralainen toimittaa vuokranantajalle vakuuden arvoltaan:	Vakuuden viimeinen toimituspäivä

MUUT EHDOT

Vuokralainen maksaa käyttökulut

ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ja aika	Tästä sopimuksesta on laadittu yhtäpitävät kappaleet vuokranantajalle ja vuokralaiselle.
Savonlinna 7.10.2025	
Vuokranantajan allekirjoitus	Vuokralaisen allekirjoitus
Tapani Villanen	Sara Heikkinen

© asunnonvuokraus.com

Oikeuslääkintäyksikkö

9.2.2026

5740/R/38645/25
Liite 27

Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen kustannus 2025

Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämistoiminnan menot momentilla 33.02.20 olivat vuonna 2025 yhteensä 13 423 570,45 € sisältäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Poliisihallituksen maksamat menot. Momentti sisältää ruumiinavaustoimintaan liittyvät välittömät menot. Kustannuksiin sisältyvät keskussairaaloille ja yliopistoille (ruumiinavauspaikat) maksettavat korvaukset tiloista, välineistä ja palveluista, erikoistuvien lääkäreiden palkat, erilaiset tutkimuskulut, oikeuslääkäreiden ja obduktioavustajien palkkiot sekä matkakustannukset sekä poliisin maksamat ruumiinkuljetuskustannukset.

Vuonna 2025 Suomessa tehtiin yhteensä 7802 oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta.

THL:n oikeuslääkintäyksikön ja oikeustoksikologiayksikön vainajatutkimusten suorat kustannukset vuonna 2025 olivat yhteensä 14 521 555,71 €, josta henkilöstökulujen osuus oli 8 468 452,98 €.

THL:ssä käytettävä peruslaskentamalli kaikessa kustannuslaskennassa on kokonaiskustannusmalli. Kustannuslaskenta suoritetaan siten, että kaikki kustannukset tulevat huomioitua eli lasketaan laskennan kohteen omakustannushinta. Yleiskustannukset ovat kustannuksia, joita ei voida suoraan kohdistaa laskennan kohteille. Yleiskustannukset kohdistetaan laskennan kohteelle laskennallisina kertoimen avulla. Käytettävä kerroin vuonna 2025 oli 63 % henkilöstökustannuksista.

THL:n noudattaman kokonaiskustannusmallin mukainen omakustannushinta oikeuslääketieteelliselle ruumiinavaukselle vuonna 2025 on:

Oikeuslääkintäyksikön ja oikeustoksikologian vainajatutkimusten kustannukset	
Henkilöstökustannukset	8 468 452,98 €
Muut kustannukset	404 644,35 €
Yleiskustannukset	5 335 125,38 €
Yhteensä	14 521 555,71 €

Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen kokonaiskustannukset	
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyynselvittämisen menot, momentin 33.02.20 käyttö	13 423 570,45 €

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU. Allekirjoituksen voi tarkistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamosta
Laitinen Riikka, Yksikönpäällikkö 16.02.2026
Ramstedt Susanne, Tiimipäällikkö, talouspäällikkö 16.02.2026

Oikeuslääkintäyksikkö

9.2.2026

Oikeuslääkintäyksikön ja oikeustoksikologian vainajatutkimusten kustannukset yhteensä	14 521 555,71 €
Kokonaiskustannukset yhteensä	27 945 126,16 €
Kuolemansyynselvittämisiä, kpl	7 802
Kustannus per yksi kuolemansyynselvittäminen	**3 581,79 €**

Yksi oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus maksaa valtiolle 3 581,79 €/kpl.

Mikäli todetaan lainmukainen korvausvelvollisuus, on edellä mainitut valtion ennakolta maksamat kustannukset 3 581,79 € vaadittava valtiolle korvattaviksi.

Mikäli Teillä on asiaan liittyen kysymyksiä tai haluatte lisätietoja, pyydän ystävällisesti kääntymään allekirjoittaneiden puoleen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Riikka Laitinen
yksikönpäällikkö, oikeuslääkintäyksikkö

Susanne Ramstedt
talouspäällikkö, HR ja talous -yksikkö

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU. Allekirjoituksen voi tarkistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamosta
Laitinen Riikka, Yksikönpäällikkö 16.02.2026
Ramstedt Susanne, Tiimipäällikkö, talouspäällikkö 16.02.2026

5740/R/38645/25

Liite 28 Hätäkeskuksen puhelut

Liite 28.1	6.12.2025 kello 8.04-08.08 soittaja Anri Kähkönen
Liite 28.2	6.12.2025 kello 8.04-08.19 soittaja Henna Laitinen – Aleksi Nyman
Liite 28.3	6.12.2025 kello 8.08-8.10 soittaja Sanna Nousiainen

Itä-Suomen poliisilaitos
Suokatu 44, PL 217, 70101 Kuopio
kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi
Puhelin 0295 450 311, Faksi 017 264 9566, poliisi.fi

609

5740/R/38645/25

Liite 29 Alustavat puhutukset

Liite 29.1	Aleksi Nymanin alustava puhutus ambulanssissa Puhutuksen suorittaa vrk Netta Karvinen 6.12.2025 alkaen kello 9.10
Liite 29.2	Aleksi Nymanin alustava puhutus poliisiasemalla Puhutuksen suorittaa vrk Netta Karvinen ja vk Mikael Kosonen 6.12.2025 alkaen kello 10.46
Liite 29.3	Todistaja Henna Laitisen alustava puhutus Puhutuksen suorittaa vrk Netta Karvinen 6.12.2025 alkaen kello 9.26

Itä-Suomen poliisilaitos
Suokatu 44, PL 217, 70101 Kuopio
kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi
Puhelin 0295 450 311, Faksi 017 264 9566, poliisi.fi

5740/R/38645/25

Liite 30 Hattukalliontie 5 palosta kuvatut videot

Liite 30.1	Todistaja Satu Behmin kuvaama video Video alkaa kello 8.10
Liite 30.2	Ensipartion jäsenen vk Seppo Leinosen kuvaama video 1 Video on kuvattu klo 8:19-8:22.
Liite 30.3	Ensipartion jäsenen vk Seppo Leinosen kuvaama video 2 Video on kuvattu klo 8:22-8:24.

Itä-Suomen poliisilaitos
Suokatu 44, PL 217, 70101 Kuopio
kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi
Puhelin 0295 450 311, Faksi 017 264 9566, poliisi.fi

5740/R/38645/25
Liite 31

PALOSIMULOINTI

Vertailu SK 1 ja SK 2 kuinka palo kehittyy riippuen aukkotekijästä

= ikkunat ehjänä tai rikki

Videolla näkyy simuloinnin tuloksissa vaakaleikkaus (alussa sininen taso) lämpötilojen kehittyminen 2 m korkeudella. [°C]

Vasemmassa reunassa näkyy palotehokäyrä [kW]

SK1 = PALO, AUKKOTEKIJÄ: ETUOVI
SYTTYMISKOHDAT KOLME PALAVAN NESTEEN LAMMIKKOA (apukeittiö 0s, keittiö 10s ja käytävä 20s)
ULKO-OVI AUKI 0-25 s sen jälkeen raollaan (40 cm:n rako)

SK2 = PALO, AUKKOTEKIJÄ: ETUOVI + IKKUNAT
SYTTYMISKOHDAT KOLME PALAVAN NESTEEN LAMMIKKOA (apukeittiö 0s, keittiö 10s ja käytävä 20s)
ULKO-OVI AUKI 0-25 s sen jälkeen raollaan (40 cm)
IKKUNAT:
MH ikkunaan #1 aukko (n. 0,6 m^2) 60 s
OH ikkunaan aukko 80 s
MH ikkunaan #2 aukko (n. 0,6 m^2) 120 s
Keittiön ikkunaan auko (n. 0,6 m^2) 180 s

SK1 = EHJÄT IKKUNAT

SK2 = IKKUNAT RIKKI






Vaakaleikkaus, lämpötila 2 m korkeudella lattiasta
Lämpötilat esitettynä eri väreillä vaakaleikkauksessa
Lämpötila-asteikko
Skenaarion palotehokäyrä. Pieni punainen piste näyttää palotehon kullakin ajanhetkellä
SK1 = EHJÄT IK T
SK2 = IKKUNAT RIKKI
Keittiön ikkuna
MH ikkuna #2
Skenaarion aikajana
Mustalla vaakaleikkauksessa näkyy ~150 °C
OH ikkuna
Vaakaleikkauksessa näkyy @77 s MH:n ikkunan #1 kohdalla purkautuva lämpö = ikkuna rikki 60 sekunnin kohdalla

JENSEN HUGHES

Jensen Hughes Finland Oy
Runeberginkatu 5 B
00100 Helsinki

Lasku

5740/R/38645/25
Liite 31.1

Laskunumero	29657
Asiakas nro	F1855
Ostajan alv-numero	FI22886666
Laskupäivä	18.5.2026
Maksuehdot	21 päivää netto
Eräpäivä	8.6.2026
Viivästyskorko	7,50 %
Huomautusaika	8 pv
Viitteemme	2026/87
Viitteenne	V1900288785

Laskutusosoite
Poliisihallitus
Itä-Suomen poliisilaitos
PL 1000
02151 ESPOO
FI - Finland

Projekti: Case Savonlinnan simu
Tilausnumero: V1900288785
Yhteyshenkilö: Kirsi Katainen

Maksuerätaulukon mukainen maksu.
Erä: Loppulasku

Tuote / Selite	Lkm	Yks.	Hinta	ALV-%	Veroton	Yhteensä
Palotekninen konsultointi	1,00	h	10 000,00	25,5	10 000,00	12 550,00

Yhteensä (ALV 0%):	10 000,00 EUR
ALV:	2 550,00 EUR
Yhteensä (sis. ALV):	12 550,00 EUR
Maksettavaa:	12 550,00 EUR

ALV-erittely	Netto	ALV	Brutto
ALV 25,5%	10 000,00	2 550,00	12 550,00
Yhteensä	10 000,00	2 550,00	12 550,00

Pankki	IBAN	BIC	Viitenumero	Eräpäivä	Yhteensä
OP Pohjola	FI42 5780 3820 1446 49	OKOYFIHH	2 96571	8.6.2026	12 550,00

Jensen Hughes Finland Oy
Runeberginkatu 5b
00100 Helsinki
laskutus@jensenhughes.com

Projekti: **Case Savonlinnan simu**
Projektin #: **2026/87**

Laskun lisätiedot: **Maksuerätaulukon mukainen maksu. Lisätieto:**

Pvm	Tunnit	Hinta à	Yht	Päiväraha	Lisääjä	Kuvaus	Km	Km korv.	Muut kust.	Lisätiedot
18.5.2026	1,00	10000,00	10000,00	0,00	Tuntematon, Käyttäjä	Simuloinnin raportti toimitettu asiakkaalle	0	0,00 €		Maksuerä: Loppulasku
Yhteensä:	**1,00**		**10000,00**	**0,00**			**0**	**0,00**		

Ratkaisukokoonpano

Käräjätuomari Henriikka Tiainen

Asianosaiset

Syyttäjä
Aluesyyttäjä Kirsi Maria Kursi
Aluesyyttäjä Ollipekka Toivanen

Vastaaja
Nyman Aleksi Roope Johannes

Asianomistaja
Heikkinen Sara Sofia

Asia Pahoinpitely

Vireille 20.9.2024

VAATIMUKSET

SYYTTÄJÄN RANGAISTUSVAATIMUS

1. Pahoinpitely
5740/R/0012953/23

Rikoslaki 21 luku 5 § 1 mom.

30.11.2022-28.2.2023 Mikkeli

Nyman on tehnyt Heikkiselle ruumiillista väkivaltaa ainakin kahtena eri kertana lyömällä tätä kädellä kerran kasvoihin kummallakin eri kerralla.
Nymanin menettelystä on asianomistajalla aiheutunut kipua.
Asianosaiset ovat seurustelleet tekoaikaan.

2. Pahoinpitely
5740/R/0012953/23

Rikoslaki 21 luku 5 § 1 mom.

14.5.2023 Savonlinna

Nyman on tehnyt Heikkiselle ruumiillista väkivaltaa vetämällä tätä kädestä.
Nyman on yrittänyt kädestä vetämällä saada Heikkinen autoon vastoin tämän tahtoa.
Nymanin menettelystä on aiheutunut Heikkisen käteen kipua.
Asianosaiset ovat seurustelleet tekoaikaan.

3. Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
5740/R/0023025/23

Rikoslaki 23 luku 10 §
Ajokorttilaki 6 §

4.8.2023 Sulkava

Nyman on kuljettanut henkilöautoa yleisillä teillä ilman sen kuljettamiseen vaadittavaa ajo-oikeutta.
Nyman on kuljettanut henkilöautoa Savonlinnasta kohti Puumalaa.
Heikkurintiellä vastaan on tullut poliisiauto, jolloin hän on ajanut läheiselle hiekkatielle, jossa kuljettajaksi on vaihdettu toinen henkilö.
Nymanilla ei ole ollut tekoaikaan ajo-oikeutta.

4. Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
5740/R/0023025/23

Rikoslaki 23 luku 1 §

4.8.2023 Sulkava

Nyman on henkilöauton kuljettajana tahallaan tai huolimattomuudesta rikkonut tieliikennelakia siten, että hän on kuljettaessaan henkilöautoa Heikkurintiellä ylittänyt suurimman sallitun enimmäisnopeuden ajamalla 80 kilometrin tuntinopeusalueella 103 kilometrin tuntinopeudella (nopeuden ylitys 23 km/h).
Nymanin menettely on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, koska nopeuden ylitys on tapahtunut yleisellä tiellä, jossa on ollut muutakin liikennettä ja auton kyydissä on ollut 4 matkustajaa.
Nyman on kuljettanut henkilöautoa Savonlinnasta kohti Puumalaa.
Heikkurintiellä vastaan on tullut poliisiauto, jolloin hän on koukannut läheiselle hiekkatielle, jossa kuljettajaksi on vaihdettu toinen henkilö.

SYYTTÄJÄN MUUT VAATIMUKSET

Rikosuhrimaksu syytekohdassa 1
ja 2.
Nyman on velvoitettava suorittamaan rikosuhrimaksu 80 euroa.
Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

VASTAUS

Vastaaja Aleksi Nyman on 13.2.2025 ilmoittanut kirjallisesti käräjäoikeudelle, että hän tunnustaa syytteessä kuvatun teon, luopuu oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja suostuu asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

SYYKSILUKEMINEN

Aleksi Nyman on syyllistynyt niihin rikoksiin, joista hänelle on vaadittu rangaistusta.

PERUSTELUT

Nyman on tunnustanut menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla.
Tunnustamisen oikeellisuutta ei ole aihetta epäillä.

RANGAISTUSSEURAAMUS

Rikoslain 6 luvun 3 §:n mukaan rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Saman luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

Rikoslain 7 luvun 5 §:ssä yhteistä rangaistusta mitattaessa lähtökohdaksi on otettava siitä rikoksesta tuomittava rangaistus, josta tuomioistuimen harkinnan mukaan olisi tuleva ankarin rangaistus, sekä mitattava rikoksista yhteinen rangaistus siten, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa myös rikosten lukumäärään, vakavuuteen ja keskinäiseen yhteyteen.

Käräjäoikeus arvioi ankarammin rangaistavan teon olevan syytekohdan 1 pahoinpitely, jossa Nyman on ainakin kahtena eri kertana lyönyt silloista seurustelukumppaniaan kädellä kasvoihin. Teon moitittavuutta lisää se, että kertoja on ollut ainakin kaksi ja se, että teko on kohdistunut seurustelukumppaniin, jolloin kyse on ollut parisuhdeväkivallasta. Tästä teosta yksinään käräjäoikeus arvioi oikeudenmukaisen ja kohtuullisen seuraamuksen olevan noin 40 päiväsakkoa.

Yhteisen rangaistuksen mittaamisen periaatteet huomioiden käräjäoikeus arvioi kaikista nyt syyksi luetuista teoista oikeudenmukaisen ja kohtuullisen seuraamuksen olevan 60 päiväsakkoa. Päiväsakon rahamäärä on laskettu Nymanin ilmoittamien tulotietojen perusteella.

RIKOSUHRIMAKSU

Rikosuhrimaksusta annetun lain 2 §:n mukaan rikosuhrimaksun on velvollinen suorittamaan se, joka tuomitaan rangaistukseen rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta. Lain 3 §:n 2 momentin mukaan rikosuhrimaksu on 80 euroa, jos rangaistus tuomitaan yhdestä tai useammasta rikoksesta, joista vähintään yhdestä säädetty ankarin rangaistus on vankeutta enemmän kuin kuusi kuukautta.

Nyman tuomitaan rangaistukseen muun ohella pahoinpitelystä, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta kaksi vuotta. Näin ollen Nymanille on määrättävä 80 euron suuruinen rikosuhrimaksu.

TUOMIOLAUSELMA

Käräjäoikeuden ratkaisun lopputulos ilmenee seuraavalla sivulla olevasta tuomiolauselmasta.

Nyman Aleksi Roope Johannes, 140503

Syyksiluettu

1. Pahoinpitely
30.11.2022-28.2.2023
Rikoslaki 21 luku 5 § 1 mom.

2. Pahoinpitely
14.5.2023
Rikoslaki 21 luku 5 § 1 mom.

3. Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
4.8.2023
Rikoslaki 23 luku 10 §
Ajokorttilaki 6 §

4. Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
4.8.2023
Rikoslaki 23 luku 1 §

Rangaistusseuraamukset

Yhteinen rangaistus
Syyksi luetut rikokset 1-4
60 päiväsakkoa à 6,00 euroa = 360,00 euroa

Korvausvelvollisuus

Vastaaja Aleksi Roope Johannes Nyman määrätään suorittamaan valtiolle rikosuhrimaksu 80,00 euroa.
Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

MUUTOKSENHAKU

Ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla.

Määräajat	Tyytymättömyyden ilmoitus	23.4.2025
	Valitus	16.5.2025
	Vastavalitus	30.5.2025

Sähköinen allekirjoitus

Käräjätuomari Henriikka Tiainen

Henkilötietojen käsittely tuomioistuimen lainkäyttötehtävissä perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen. Tuomioistuimen kotisivuilla olevasta tietosuojaselosteesta löydätte tarkempia tietoja muun muassa käsiteltävistä henkilötiedoista, henkilötietojen käyttötarkoituksista ja käsittelyperusteista, säilytysajoista sekä tietosuojaoikeuksistanne.

RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Todistus valmistunut: 08.05.2026

TUTKIMUSTODISTUS Numero: 2026-032024

Laboratoriopalvelut

Lähetetiedot

Tunnus:	**E20260429-071**	**Saapumispäivä:**	29.04.2026
Alkup. näytteiden määrä:	1		
Tilaaja:	Itä-Suomen poliisilaitos / Savonlinnan poliisiasema	**Tilaajan yhteyshenkilö:**	Karvinen Netta
Kommentit:	Rikosilmoitusnumero 5740/R/38645/25		

E26-0033685 Näytetiedot

Tutk.lajinumero(t):	HPAT-781		
Näytemateriaali:	kokonainen eläin	**Vastaanottopäivä:**	29.04.2026
Näytteenottopäivä:	29.04.2026		
Eläinlaji:	koira		
Kuolinpäivä:	06.12.2025		

E26-0033685 Näytteen tulokset

Lausunto:

Tutkimustulos:
1. Laajat ihon palovammat.
2. Henkitorvessa ja keuhkoissa hengitettyjä nokijäämiä.
3. Noin 2-3 kuukauden ikäinen koiranpentu.

Kommentti:
Koiran iho molemmilla kyljillä, pään alueella, vartalossa ja raajoissa laajoilla alueilla mustunut, hiiltynyt ja paikoitellen puuttuu paljastaen alla olevan lihaksiston, jossa kuumuudelle tyypilliset muutokset. Kudosleikkeissä ihossa äkillistä kuolioitumista (koagulaationekroosi), joten ainakin osa palovammoista on syntynyt koiran elinaikana. Voimakkaiden palovaurioiden ja pilaantumismuutosten vuoksi koiraan mahdollisesti kohdistunutta väkivaltaa ei ole mahdollista arvioida muutoin kuin luunmurtumien tai suurten sisäisten verenvuotojen osalta, joita koiralla ei todettu.
Koiran hengitysteissä (henkitorvessa, keuhkoputkissa ja keuhkorakkuloissa) todettiin mustaa pigmenttiä, joka on tyypillistä hengitetylle hiilipölylle. Koira on siis ollut elossa tulipalopaikalla ja hengittänyt nokea sisältäviä palokaasuja. Muita koiran kuolemaa selittäviä löydöksiä ei todettu, joten voidaan olettaa palokaasujen ja häkän aiheuttaman myrkytyksen olevan koiran välitön kuolinsyy.

Avauskertomus:

Näytteenä koiranpentu, sekarotuinen narttu, paino 8,6 kg, ikä ja kuolintapa tuntematon, musta keltaisin merkein (muistuttaa rotweileria jäljellä olevan karvoituksen perusteella). Pilaantumismuutokset erittäin voimakkaat, koira ollut esitietojen mukaan kuolleena lähes viisi kuukautta ja osin hajoaa siirreltäessä. Lihaskunto ja rasvavarastot koiranpennulle tyypilliset, kuntoluokka 3/5.
Ulkoisesti koiran molemmilla kyljillä ihossa, pään alueella, vartalossa ja raajoissa laajoilla alueilla iho mustunut, hiiltynyt ja paikoitellen puuttuu paljastaen alla olevan lihaksiston. Hiiltyneen ihon alla lihakset koaguloituneet, konsistenssi kuten keitetyllä/paistetulla lihalla. Vasemmassa takajalassa raajan distaaliosat (tassu) puuttuvat ja femur poikki distaalisesti, pää hiiltynyt. Oikeassa takajalassa tassuosa jäljellä, mutta hajoamistilassa, iho hiiltynyt tai sen tilalla erottuu kellertävää, pöhöistä kudosta. Oikeassa etujalassa raajan distaaliosat hajoamistilassa, humeruksen distaalipää törröttää ulos ja hiiltynyt, tassussa runsaasti

RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Laboratoriopalvelut

Todistus valmistunut: 08.05.2026
TUTKIMUSTODISTUS Numero: 2026-032024

hiiltynyttä ihoa ja lihaskudosta. Vasen etujalka parhaiten säilynyt. Päässä iho puuttuu oikean posken alueelta, paljastunut lihaskudos maseroitunut, puuttuu myös joitain hampaita oikealta ylä- ja alaleuasta. Suussa maitohampaat, ei vielä pysyviä hampaita.
Trakeassa mustanpunaista limaa koko pituudelta. Keuhkot kauttaaltaan tummanpunaiset ja kasaan painuneet. Sydän muodoltaan normaali, verisuoniyhteydet normaalit. Haima ja perna pitkälle hajonneet. Munuaiset silmämääräisesti normaalit, mutta pitkälle autolyyttiset. Mahalaukussa kohtalaisen runsaasti puuromaista, ruskehtavaa sisältöä, sulanutta koiranmuonaa. Ohutsuoli silmämääräisesti normaali, mutta autolyyttinen.

Histologinen tutkimus:
Keuhkot: Voimakas autolyysi. Bronkeissa ja alveoleissa erottuu multifokaalisesti kohtalaisesti ekstrasellulaarista mustaa, granulaarista pigmenttiä (hiili).
Iho: Kohtalainen autolyysi. Ihon pinnalla diffuusisti mustanruskeaa pigmenttiä, runsan bakteerikasvusto sekä hieman kasvimateriaalia. Ihon epidermiksen ja dermiksen pintaosan voimakas akuutti koagulaationekroosi.

	Helsinki, Patologia (HPAT)
Tutkimuksesta vastaa:	Erikoistutkija Karoliina Hagner, +358 50 524 4328 , eläinterveystutkimuksen yksikkö, Helsinki
Tutkimus:	Patologisanatominen tutkimus
Menetelmä:	LM5011 Eläinten sairauksien patologisanatominen diagnostiikka
Tulostiedot:	Tulos Avauskertomus

Lasku maksullisista tutkimuksista lähetetään erikseen tilaajalle/maksajalle.

Tulokset koskevat tutkittua näytettä

Laboratorio ei vastaa asiakkaan antamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen.

Tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille.

Tämä tutkimustodistus on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman manuaalista allekirjoitusta.

Tulosten ja tämän asiakirjan julkaisu tai osittainen kopiointi on sallittu ainoastaan Ruokaviraston luvalla, kokonaisuudessaan asiakirjan saa kopioida.

Jakelutiedot:
Alkuperäiskappale: Itä-Suomen poliisilaitos / Savonlinnan poliisiasema, Karvinen Netta

Tutkimuksen tilaaja: Itä-Suomen poliisilaitos PL 217 70101 KUOPIO	Ilmoituksen numero 5740/R/38645/25 Tutkimuspyynnön numero 5740/R/38645/25/TEK/10 Tutkimuspyynnön päivämäärä 04.05.2026

SALASSA PIDETTÄVÄ

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 3 k
L (____/ ____) ___ §:n ___k

Pyydetyt tutkimukset / tuotteet Räätälöity tutkimus

Alihankinta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Oikeuskemiayksikkö
Oikeuskemiayksikkö
PL 30
00271 HELSINKI

Rikostekniseen laboratorioon toimitettu tutkimusaineisto

Näyte	Tilaajan tutkimus- ja lausuntopyyntöön kirjaama näytekuvaus	Vastaanotettu
53	Verinäyte pentukoirasta (näyte 52) avauksen yhteydessä Ruokavirastossa. Mustialankatu 3 Helsinki. Näyte 52: KOIRA: Pentukoira, makuuhuoneen lattialta etupihan puoleisen ikkunan edestä, siirretty jätesäkissä lasten pulkassa halkovarastoon oven vasemmalle puolelle. Hattukalliontie 5, Louhi.	05.05.2026

Tutkimusaineiston arviointi

Tutkimustulokset Tutkimustulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset on esitetty liitteen 1 034710 lausunnossa.

Lisätietoja

Tässä lausunnossa ilmoitetut tulokset koskevat Rikosteknisen laboratorion vastaanottamaa tutkimusaineistoa.

Näytteiden loppukäsittely

Näyte	Loppukäsittely
53	Näyte toimitettu alihankkijalle, joka vastaa näytteen hävittämisestä

Yhteydenotot Koordinaatiopalvelun päivystys (virka-aikana)
p. 0295 486 999 (valinta 2), koordinaatiokeskus_rtl.krp@poliisi.fi

Keskusrikospoliisin Rikosteknisen laboratorion lausunto ei ole yksittäisen henkilön vaan viranomaisen antama asiantuntijalausunto. Mikäli tutkinnanjohtaja, syyttäjä tai asianosaiset haluavat pyytää lausunnosta lisätietoja tai muita selvityksiä, pyydämme olemaan yhteydessä ko. tutkimusalueen päivystäjään (yhteystiedot edellä). Asianosaisten yhteydenottojen tulee kuitenkin tapahtua tutkinnanjohtajan tai syyttäjän kautta. Tutkimusalueen päivystäjään tulee

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

olla yhteydessä myös silloin, kun laboratorion asiantuntija halutaan kutsua oikeuteen todistamaan.

Liite Liite 1.034710 lausunto.

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

KESKUSRIKOSPOLIISI
Rikostekninen laboratorio
Tikkurilantie 30, 01370 VANTAA

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

FINAS Finnish Accreditation Service T077 (EN ISO/IEC 17025) ilac-MRA

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 § 3 k
L (____/____) ____ § ____ k

Keskusrikospoliisi
Rikostekninen laboratorio
PL 285
01301 VANTAA

LAUSUNTO

18.5.2026

TUNNISTETIEDOT

Asiakkaan tunniste: RTL 32672/12/25
Työtilaustunniste: T26-000005-RX

NÄYTTEET

Näytetunnus	Asiakkaan näytetunnus	Näytetyyppi	Näyte otettu	Vastaanottopvm
T26-000005-RX-01	Näyte 53	veri		06.05.2026

TUTKIMUSTULOKSET

Karboksihemoglobiinin mittaus verinäytteistä oksimetria (MO-020)

Näytetunnus	Todettu aine	Tulos	Yksikkö
T26-000005-RX-01	karboksihemoglobiini (COHb)	>75	%

Syanidin määritys verinäytteistä HS-ITEX-GC-MS (MO-149)

Näytetunnus	Todettu aine	Tulos	Yksikkö
T26-000004-RX-01	syanidi	0,56	mg/l

Tämän lausunnon saa kopioida vain kokonaisuudessaan, mikäli oikeuskemiayksikkö ei ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin

SALASSA PIDETTÄVÄ
JulkL (621/1999) 24.1 § 3 k
L (____/____) ____ § ____ k

LISÄTIEDOT

* Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025

Lausunto on tuotettu THL:n oikeuskemiayksikössä.

Kaikki työtilaukseen liittyvät näytteet hävitetään 4 kuukauden kuluttua vastaanottamisesta.

Tämän lausunnon saa kopioida vain kokonaisuudessaan, mikäli oikeuskemiayksikkö ei ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Institutet för hälsa och välfärd - Finnish Institute for Health and Welfare
Oikeuskemiayksikkö, oikeustoksikologia
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland - PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki - Puh. 029 524 8700, Fax. 029 524 8713

Itä-Suomen Poliisilaitokselle

Loppulausunto esitutkinnassa asiassa 5740/R/38645/25

Asia Vastaus Itä-Suomen Poliisilaitoksen loppulausunto pyyntöön asiassa 5740/R/38645/25, jossa lausunnon antajaa epäillään 6.12.2025 tapahtuneen tulipalon perusteella törkeästä tuhotyöstä ja neljästä murhasta.

Lausunnon antaja

Rikoksista epäilty
Aleksi Nyman

Lausunnon antajan asiamies ja prosessiosoite

OTM, Ville Kestilä
LexWill Oy
Uusikatu 23 A 23
90100 Oulu
puhelin: 050 358 9877
ville.kestila@lexwill.fi

1 Vastaus

Nyman on ilmoittanut johdonmukaisesti esitutkinnan alkuvaiheesta lähtien, että hän ei tiedä miten hänen perheensä Sara Heikkisen sekä Aaron Heikkisen, Benjamin Nymanin ja Daniel Nymanin kuolemaan 6.12.2025 johtaneet tapahtumat ovat aiheutuneet. Hän kiistää edelleen, että hänellä olisi minkäänlaista osaa kyseisenä päivänä tapahtuneen tulipalon syttymiseen. Kuten kuulusteluissa Nyman toteaa edelleen, ettei hän tiedä asunnosta löytyneiden palavien nesteiden jäämien alkuperää. Hänen jäljiltään tai tuomanaan tällaiset paloarat nesteet eivät ole perheen asuntoon päätyneet. Nyman ei tiedä ovatko palossa menehtyneet Sara Heikkinen tai hänen isänsä tai veljensä vieraillessaan tuoneet taloon palavia nesteitä.

Nyman katsoo, että hänet on päätetty etukäteen vastoin syyttömyysolettamaa tuomita jo esitutkintavaiheessa syylliseksi tapahtumiin, jossa hänen koko perheensä on menehtynyt. Nyman katsoo, että esitutkinnan perusteella on selvää, että Jari Heikkinen on ilman poliisin läsnäoloa käynyt

palopaikalla ottamassa valokuvia. Palopaikan eristäminen ei ole tutkinnan alkuvaiheessa ja sen kestäessä ollut riittävällä tavalla järjestettyä. On perusteltua epäillä, että palopaikalla on tehty myös muitakin toimia kuin valokuvien ottamista väitetystä vakuutusyhtiötä varten. Tämä sivullisten pääsy ja paikalla oleminen ilman poliisin valvontaa aiheuttaa ilmeisen sotkemisvaaran sille, että palopaikka ei ole kaikilta palon jälkeisessä kunnossaan. Joka tapauksessa käynneistä olisi Jari Heikkisen puolelta tullut sopia poliisin kanssa, jotta vältetään tekopaikan sotkeminen ilman valvontaa. Heikkinen on myöntänyt menneensä paikalla eristysnauhoista huolimatta täysin ilman valvontaa ja siksi on mahdollista, että palopaikkaa on sotkettu ja siellä tehty tutkintaa vaikeuttavia toimia nimenomaan Heikkisen puolelta. Kuulusteluissa Heikkinen on vaiennut myös Sulkavalta olevan henkilön henkilöllisyydestä eikä ole halunnut kertoa liittyykö henkilö jotenkin tulipaloon.

Tutkinta on keskittynyt ainoastaan Nymanin käsityksen mukaan häneen ainoastaan siksi, että hän on ollut ainoa henkilö, joka tulipalosta on selviytynyt elävänä ulos palavasta talosta. Lisäksi hän katsoo, että hänen etnisen taustansa seurauksena hänet on romanitaustan perusteella leimattu perusteetta syylliseksi tapahtumiin, joihin on suuren julkisuuspaineen vuoksi löydettävä joku syyllinen. Tapausta on käsitelty suuresti julkisuudessa ja osin myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa liikkuu erilaisia huhupuheita ja oletuksia Nymanin syyllisyydestä, vaikka kyse on epäilystä, jota tutkinnan aikana on pyritty selvittämään. Heikkisen puolen sukulaiset ovat Nymanin tietojen mukaan pyrkineet luomaan tietynlaista julkisuuskuvaa itsestään ja näyttämään hänet vastaavasti toisenlaisessa valossa tapauksen ratkaisemisen ja käsittelemisen kannalta. Ennakko-oletuksen perusteella Nymania ei kuitenkaan voida ennen asianmukaista oikeudenkäyntiä pitää syyllisenä tai tuomita mistään ennalta, sillä se vaarantaa yksiselitteisesti puolueettoman ja riippumattoman tutkinnan ja oikeudenkäynnin.

Saadun selvityksen perusteella Aleksi Nyman katsoo, ettei asiassa voida poissulkea sitä, etteikö tulipalo olisi saanut alkuaan myös luonnollisesti. Tutkinnassa Nyman on kertonut, että he ovat saunoneet asunnon puusaunassa tulipaloa edeltäneenä iltana. Asunnon hormi on Nymanin muistikuvien mukaan nuohottu hänen ja Sara Heikkisen tilaamana heidän asuntoon muuton jälkeen eli maksimissaan 2 kuukautta ennen tulipaloa, jossa Heikkinen ja lapset ovat menehtyneet. Asunto on vanha eikä savuhormin kuntoa ole tarkastettu. Palosimulaatiosta on nähtävissä, että yksi kolmesta syttymispaikoista on hormin vieressä. Nymanin käsityksenä on, että palo voisi olla syttynyt myös luonnollisesti, koska tulisijaa ja hormia ei ole käytetty pitkään aikaan ennen heidän muuttoaan asuntoon, ja että kyse voisi olla myös hormistossa alkunsa saaneesta nokipalosta.

Lisäksi Nyman toteaa, että Jari Heikkisen lausunnoista ilmenee, että hänellä on mahdollisesti jotain salattavaa asiaan liittyen, eikä hänenkään osallisuuttaan tai vaikutusta voida poissulkea. Tutkinta on keskittynyt ainoastaan Aleksi Nymaniin eikä poliisi tutkivana viranomaisena ole esittänyt Heikkiselle kysymyksiä, joilla olisi pyritty selvittämään hänen tietojaan asiasta. Poliisi on esitutkintaviranomaisena ottanut selkeän kannan siihen, että Heikkistä olisi pidettävä ainoastaan asianomistajana selvittämättä hänen mahdollista osallisuutta tapahtuneeseen tavalla tai toisella. Taustastaan johtuen myös Heikkisellä voi Nymanin käsityksen mukaan olla jotain tekemistä ta Nyman toteaa, että hän ja Sara Heikkinen eivät halunneet olla Jari Heikkisen kanssa tekemisissä kuin vain Rasmus Heikkisen vuoksi. Nyman myös toteaa, että Heikkinen oli heihin yhteydessä pitkälti silloin, kun tarvitsi erinäisiin asioihin rahaa tyttäreltään ja että Jari Heikkisen huumetausta ja velat on tutkinnassa täysin sivuutettu. Nymanin käsityksen mukaan Sara

Heikkisen ja hänen isänsä välit eivät ole olleet niin lämpimät ja välittävät kuin esitutkinnassa on annettu ymmärtää. Toisaalta esitutkinnassa Nymanin aiempaa rikostaustaa on korostettu tarpeettomasti tässä tutkittavana olevassa asiassa eikä sille voida antaa asianratkaisemisessa tai arvioinnissa mitään merkitystä.

Esitutkinnassa ei ole otettu myöskään huomioon sitä, että talosta poistumisen jälkeen ei ole kirjattu tai selvitetty kuinka kauan Nyman on ollut raittiissa ulkoilmassa. Nyman on myös ollut täysin alasti poistuessaan talosta. Siksi on ihmeellistä, ettei tutkinnassa ole löytynyt minkäänlaisia palavien nesteiden jäämiä Nymanin vartalosta. Tällaisia olisi tullut löytyä, mikäli Nyman olisi suunnitelmallisesti valellut asunnon palavalla nesteellä ja sitten sytyttänyt perheen kodin palamaan. Lisäksi Nyman toteaa, ettei palossa menehtyneen Sara Heikkisen mahdollista toimintaa ole käytännössä selvitetty, vaikka myös tämä mahdollisuus olisi tullut selvittää ja pyrkiä tutkinnassa poissulkemaan. Myös mielenterveyden ongelmat ja lääkeriippuvuudet on nostettu esille Heikkisestä saaduista terveystiedoista tämän poliisitutkinnan yhteydessä.

Nymanin kertoma tapahtumista on oleellisilta osin johdonmukainen. Häke-tallenteissa ilmenee voimakas hätäännys ja paniikki, jotka osaltaan voivat vaikuttaa Nymanin muistikuviin tapahtuneesta siltä osin kuin kertomuksissa on poikkeavuutta keskenään. Mahdollinen lähisuhdeväkivalta perustuu lähes täysin Sara Heikkisen sisarusten ja isän sekä sukulaisten kertomaan. Aleksi Nymanin perheenjäsenten ja muiden asiassa kuultujen havaintojen perusteella ei ole tehtävissä sellaisia havaintoja, jotka puoltaisivat riitaisuuksia tai väkivallan käyttöä. Heikkisen puolen sukulaisten mielipiteet Nymanista ovat esitutkintamateriaalin perusteella ainakin jossain määrin Nymania henkilönä vastustavia sekä osin myös vihamielisiä kertoen siitä, ettei heillä ole välejä Aleksi Nymanin kanssa. Nymanin hänen läheisiltään selvitettyjen asioiden perusteella eri puolilta tulevien sukulaisten kertomukset väkivallasta ja sen käytöstä puolisoiden välillä ovat ristiriitaisia.

Pankkiautomaatin nostoista on tehtävissä havainta, että Nyman ei ole ostanut paloa edeltävästi varastoon palavia nesteitä itselleen lähipäivinä. Lisäksi kuulustelukertomuksista on useista kohdin tehtävissä johtopäätös, että ulkopuoliset ja Aleksi Nyman itse ovat kertoneet, että Nymaniin ja mahdollisesti siten myös tämän perheeseen olisi kohdistunut ulkopuolista uhkailua. Näin ollen myöskään täysin ulkopuolista tekijää ei voida varmuudella poissulkea. Lisäksi Nyman toteaa, että tekninen tutkinta on kestänyt kauan veden jäätyessä ja sulaessa vuoron perään, jolloin myös tutkinnan luotettavuus vaarantuu. Esitutkinta-aineistoista ilmenee myös, että tutkinta on siirtänyt ja raivannut tavaroita palopaikalla syrjään tutkinnan aikana.

Lopuksi Nyman vakuuttaa, ettei hän ole kyseistä tulipaloa sytyttänyt tai muillakaan toimillaan aiheuttanut perheensä kuolemaa. Oikeuslääketieteelliset raportit osoittavat, että vainajien sisäelimet ovat olleet kunnossa ja kuolinsyynä ovat olleet palokaasut. Tältä osin Nyman ei kyseenalaista oikeuslääketieteellisenä lääkärinlausuntona pyydettyjä ruumiinavausraportteja. Nyman kuitenkin kyseenalaistaa sen, että kuolinsyyksi on suoriltaan kirjattu henkirikos ja että kuulusteluissa hän on pitänyt osaa poliisin esittämiä kysymyksiä hänet rotutaustansa vuoksi leimaavina ja myös johdattelevina.

2 Todistelu

2.1 Kirjalliset todisteet

1. Viestejä Sara Heikkiseltä Aleksi Nymanin sukulaisille
Teema: Jari Heikkisestä ja rahasta olleet sanalliset mielipiteet

2.2 Henkilötodistajat

Aleksi Nyman todistelutarkoituksessa
Teema: Asiakokonaisuuden selvittäminen

Päiväys ja allekirjoitus

Oulussa 15. päivänä toukokuuta 2026

Laati

Ville Kestilä
OTM, Oulu
Aleksi Nymanille määrättynä puolustajana


12.22
66 %
Niina
paikalla
Ymmärrän ei aleksi sitä sanonu tai en nii sitä ymmärtäny . Siintä enemmänkin että ku teijän isä ja rasse on kans syömässä niin totta kai menee enemän ruokaa. Antaaks ne ikinä rahaa ruokaa.
12.20
Välitetty
Eipä ne oikeestaa ikinä anna rahaa ruokaan ja tosi harvoin ostaa tänne mitään että siinä Aleksi on ihan oikeassa ettei sen pitäis mennä nii
12.20
Nii se ärsytti aleksi ja kyllä minnuukin mutta ymmärrän sinuakkin. Näiten asioiten puolesta pitää rukoilla. Et siekää varmaa halua kieltää heitä tulemasta. Omia on kummenkkin. Onks ne joka vikkonloppu
12.20
Välitetty
Mä oon kyllä hienovaraisesti sanonu aina iskälle ettei oo rahaa hirveemmin ja kysyny sitte voisko se vaikka ostaa jotain ruoka tarvikkeita ja välillä on ostanukki mutta aika useesti iskällä on rahat loppu koska se ei oikeen osaa käyttää rahaa ja kyllä ne aikalailla joka viikonloppu täällä on
12.20
Se on jo iso lovi teijän toimeentuloo. Ja vielä jos rassekii tulee ni aika paljo menew ruokaa. Vaikea tilanne. Mutta ei vaikea Jeesukselle. Herra antakoo viisautta miten pitää toimia tässä asiassa.
12.20
Viesti

Etelä-Savon oikeusaputoimisto
Jääkärinkatu 10 A
50100 MIKKELI

Loppulausunto

Itä-Suomen poliisilaitokselle

Asia	Loppulausunto suoritetun esitutkinnan johdosta, 5740/R/38645/25
Lausunnon antajat	Heikkinen, Jari Pekka

Asiamies ja prosessiosoite

Hilla Häkkilä
julkinen oikeusavustaja

Etelä-Savon oikeusaputoimisto
Mikkelin toimipaikka
Jääkärinkatu 10 A
50100 MIKKELI 029 56 60395
hilla.hakkila@oikeus.fi, etela-savo.oikapu@oikeus.fi

Loppulausunto **Murha ym.**

Esitutkinta-aineisto

Heikkinen toteaa, että esitutkintamateriaali on pääsääntöisesti kattava ja käy läpi tapahtuneen rikoksen seikkoja useasta näkökulmasta. Esitutkinnassa on otettu huomioon ja selvitetty tasapuolisuusperiaatteen mukaisesti sekä rikoksesta epäiltyä vastaan että hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet.

Esitutkinnassa ei ole kuultu menehtyneen Sara Heikkisen entisiä läheisiä ystäviä. Sara Heikkinen on ollut hänen ja Aleksi Nymanin välisen suhteen aikana läheisesti tekemisissä ainakin Kiia Preseniuksen ja Jenna Patrikaisen kanssa.

Sara Heikkinen on kertonut heille Jari Heikkisen mukaan avoimesti parisuhteestaan ja siinä esiintyvästä lähisuhdeväkivallasta. Asiassa epäilty on esittänyt, että mitään lähisuhdeväkivaltaa ei ollut ja kaikki on vain Jari Heikkisen keksimää, vaikka Nyman on jopa tuomittu Sara Heikkisen pahoinpitelystä. **Jari Heikkinen pyytääkin, että poliisi kuulisi asiassa vielä Kiia Preseniusta ja Jenna Patrikaista,** sillä he pystyvät tarjoamaan kolmannen osapuolen näkemykset Sara Heikkisen kokemuksista suhteessaan.

Esitutkinnan aikana on suoritettu kattava palonsyytutkinta. Tulipaloa on tutkittu ensin vahinkona, mutta etenkin paikalta ilmenneiden palojälkien, palonesteen jäämien ja ruumiista ilmenneiden asioiden seurauksena, asia on siirtynyt rikostutkinnaksi. Näitä teknisen tutkinnan aikana ilmenneitä seikkoja ei voi jälkikäteen luoda tai lavastaa.

Palon syytä on tutkittu kattavasti ja hypoteesimenetelmää on käytetty kaikkien epäillyn esittämien väitteiden perusteella, tutkimaan, onko jokin niistä

mahdollinen tapahtumankulku. Poliisi ei ole keskittynyt ainoastaan epäiltyyn tekijänä vaan tutkinut laajasti myös muut mahdolliset tapahtumankulut.

Esitutkinta-aineisto on osoittanut, että Aleksi Nymanin ja Sara Heikkisen suhde on alusta alkaen ollut vaarallinen Sara Heikkiselle. Aleksi Nymanilla ei ole ollut esitutkinta-aineiston perusteella läheinen suhde hänen lapsiinsa Sara Nymanin kanssa. Parisuhteessa on myös ollut tiukkaa rahan kanssa, jota on myös vaikeuttanut Aleksi Nymanin harjoittama bisnes. Nämä asiat ovat ulkopuolisten sekä teknisen tutkinnan avulla täysin osoitettavia.

Poliisi on pystynyt esitutkinnassa esitutkintamateriaalissa ilmenevin tavoin pystynyt sulkemaan sähkö- ja laiteviat palaneessa talossa. Poliisi on myös pystynyt sulkemaan ulkopuolisen tekijän talossa. Esitutkinta-aineisto osoittaa, että palo on seurausta ihmisen toiminnasta.

Näyttö Aleksi Nymania kohtaan

Aleksi Nyman on kiistänyt teon kokonaisuudessaan tutkinnan eri vaiheissa, vaikka hänelle on tuotu ilmi häntä vastaan kertyvää näyttöä ja näyttöä, joka sulkee Nymanin esittämät tapahtumankulut pois.

Esitutkintamateriaali osoittaa, että Aleksi Nyman on mustasukkainen mies, joka on kohdistanut lähisuhdeväkivaltaa Sara Heikkistä kohtaan koko heidän suhteensa ajan. Esitutkintamateriaali osoittaa, että pariskunnan talous on ollut tiukilla pitkään ja he ovat joutuneet turvautumaan läheistensä apuun selvitäkseen ja elättääkseen lapsensa.

Esitutkinta osoittaa, että Sara Heikkinen on muuttanut yksin lapsinensa tulipalon kohteena olleeseen taloon. Aleksi Nyman ei ole siellä kirjoilla ollut. Sara Heikkisen ja Aleksi Nymanin parisuhde ei ollut hyvässä vaiheessa.

Esitutkinta osoittaa, että Aleksi Nyman on jo muuton alusta alkaen esittänyt, että talo ei ole turvallinen ja siinä on jotain vikaa. Talossa on tehty huoltotöitä ja näyttö osoittaa, että siellä ei ole ollut niitä vaarankohteita mitä Aleksi Nyman on esittänyt asumisen ajan muille. Palo ei ole syttynyt talon sisällä olevista sähkölaitteista, saunasta tai muista esineistä itsenäisesti. Esitutkinnan liitteenä olevassa Henna Laitisen puhutuksessa käy ilmi, että Aleksi Nyman on vihjaillut talossa olevan vikaa, joka voisi aiheuttaa tulipalon, avoimesti myös naapureille.

Esitutkinnan aikana suoritettu palosyyntutkinta osoittaa, että palo on alkanut noin klo 7:54–7.59. Sähköt ovat katkenneet klo 7.59. Aleksi Nyman saapuu Henna Laitisen ovelle noin klo 7:58-8:02. Tätä ennen hän on rikkonut itsenäisesti ikkunoita talolla, joka on syöttänyt happea tulelle. Sähkön tutkimusraportti osoittaa, että joku on ollut hereillä talossa jo klo 6:15-6:30 aamulla. Nyman ei tätä ole pystynyt selittämään.

Nyman on kertonut useita versioita siitä, mitä tapahtui väitetysti hänen herätessään sängystä. Useimmin esitetyn version mukaan Nyman olisi herännyt Heikkisen tönimiseen, toisinaan huutoon. Talossa on Nymanin mukaan ollut tällöin jo niin sankka savu, että hän ei ole nähnyt mitään ja on lähtenyt melkein heti ryömimään ulko-ovelle. Nyman ei ole esittänyt syytä, miksi ei ole auttanut edes pieniä lapsiaan pelastautumaan vaan on jostakin syystä jättänyt kolme lasta yksin Heikkisen pelastettavaksi. Yksi heistä on ollut kykenemätön liikkumaan itsenäisesti. Nyman on tämän jälkeen rikkonut ikkunoita talon ulkopuolelta ennen avun hälytystä sekä sen jälkeen. Nyman on kertonut, että on tehnyt tämän talossa olleiden pelastamiseksi. Väite on järjetön. On loogisempaa, että Nyman on tiennyt, että palo kasvaa saadessaan lisää happea ja tästä syystä rikkonut ikkunoita.

Nyman on omien sanojensa mukaan siirtynyt Henna Laitisen ovelle hälyttämään apua. Sen jälkeiset tapahtumat ovat riidattomia.

Nyman ei ole ollut nokinen eikä hänen elimistössään ole ollut häkää sellaista määrää, joka osoittaisi, että hän olisi ollut talon sisällä siten, että siellä on ollut savua. Nyman on kertonut, että ei ole hengittänyt talon sisällä. Tämä väite on myös järjetön sillä, jos Nymanin esittämä tapahtumankulku olisi totta, hän on hengittänyt häkää nukkuessaan. Nyman on hengittänyt häkää silloin kun on huutanut omien sanojensa mukaan muille talossa olleille, että seuratkaa minua. Nymanin on ollut pakko hengittää ryömiessään talosta ulos. Nymanin on myös ollut pakko hengittää hänen rikkoessaan ikkunoita talosta ennen Henna Laitisen ovelle juoksemista ja sen jälkeen, ollessaan talon lähellä rikkomassa ikkunoita. Vaikka häkämittauksessa olisi kestänyt tunteja ”raikkaassa ulkoilmassa” olisi Nymanin elimistöstä hänen esittämässään tapahtumankulussa siltikin löytynyt enemmän häkää. Nymanin kertoma ei voi pitää paikkaansa. Nyman kertoo tunteneensa kuumuuden, mutta hänestä ei ole löytynyt yhtäkään palovammaa.

Nymanin kertoma aikajana ei voi pitää paikkaansa. Talossa ei ole ollut havaittavissa savua tai muutakaan ennen klo 7:54–7.59. Jos talo olisi täynnä savua ja jo tulessa Nymanin kertoman mukaan, siitä olisi ollut merkkejä. Nymanin elimistö osoittaa, että hänen esittämä tapahtumankulkunsa olisi varteenotettava. Palosimulaatio osoittaa, että palo ei ole voinut kehittyä todistettavissa olevassa ajanjaksossa sellaiseksi, mitä se oli, kun Henna Laitinen ja Tero Karhu saapuivat paikalle. Palo on täytynyt sytyttää aikaisemmin, kun Aleksi Nyman on esittänyt omassa tapahtumankulussaan.

Esitutkinnassa esiin tullut näyttö osoittaa, että talo on syttynyt palamaan useasta eri paikasta. Mikään näistä paikoista ei ole voinut syttyä itsekseen. Vaikka yksi palokohta on hormin vieressä, se ei selitä muita kohtia. Paikalta on löytynyt myös palonestettä. Palokoira on myös haistanut palonesteen merkkejä ympäri taloa.

Asiassa esitetty tekninen näyttö huomioon ottaen asiassa on esitetty varteenotettava näyttö siitä, että Aleksi Nyman on herännyt kuudelta aamulla valmistelemaan tekoa. Hän on levittänyt palonestettä ympäri taloa, sytyttänyt talon ja poistunut takaovesta. Hän on odottanut palon leviämistä ja pahenemista. Hän on jättänyt kanistereita ja muita palonestettä sisältäviä pakkauksia pihalle, vaikka näitä ei normaalisti pihalla ole ollut, ei edes edellisenä iltana, lapsien takia. Hän on paloa edistääkseen rikkonut ikkunoita, jotta tuli saisi enemmän happea. Nyman on ollut ulkoilmassa, poissa palokaasujen ja hään ulottumattomissa odottamassa, että palo on siinä pisteessä, että mitään ei ole tehtävissä. Nyman on todennäköisesti loukannut polvensa sytyttäessään taloa pimeässä. Nyman on lopulta mennyt naapuriin hälyttämään apua peitelläkseen tekoansa.

Näyttö osoittaa, että teolla ei ole ollut ulkopuolista tekijää. Näyttö osoittaa, että Nymanin esittämät väitteet Jari Heikkisen osallisuudesta ovat perusteettomia ja huonoja yrityksiä luoda vaihtoehtoinen epäilty. Näyttö osoittaa, että Nyman on suunnitellut tekoa pitkään ja hän on tarkoituksella sytyttänyt 6.12.2025 Hattukalliontie 5:ssä sijaitsevan omakotitalon palamaan surmatakseen Sara Heikkisen, Benjamin Nymanin, Daniel Nymanin ja Aaron Heikkisen. Näyttö osoittaa, että asiassa on todennäköiset syyt epäillä Aleksi Nymania neljästä murhasta ja törkeästä tuhotyöstä. Heikkinen katsoo myös, että Nymanin syyllisyydestä ei jää myöskään varteenotettavaa epäilystä.

Muu

Todettakoon Nymanin esittämiin väitteisiin Jari Heikkistä kohtaan, että ne ovat täysin perusteettomia ja järjettömiä, eikä mikään esitutkinnassa tue näitä väitteitä, toisin kuin ne tukevat Nymanin syyllisyyttä.

Nymanin esittämät väitteet Jari Heikkistä kohtaan kasvattavat hänen ja Saran sisarusten tuskaa ja kärsimystä Nymanin teoista ja heidän surustaan menetettyään usean perheenjäsenensä kerralla.

Jari Heikkinen esittää korvausvaatimukset asian pääkäsittelyssä.

Todettakoon, että julkinen oikeusavustaja Hilla Häkkilä edustaa myös Saran veljeä Rasmus Heikkistä asian jatkovaiheissa. Rasmus Heikkinen tulee myös esittämään korvausvaatimuksensa pääkäsittelyssä.

Paikka ja aika Mikkelissä 17.05.2026

Laati

Hilla Häkkilä
julkinen oikeusavustaja
Mikkeli